# デイーゼル機関の主軸受スタッドの折損原因 及び其の対策に就て

### 風卷恒司

Cause and its Solution of Breakage in Main Bearing Stud at Diesel Engines

Tunezi KAZAMAKI.

The studies on the cause of fault at machine elements and materials have been explained by many authors already. But, the studies of actual machine parts under the influence of dynamic load are rare explained.

Here the studies of breakage in main bearing stud at diesel engine are achieved and its solution is proved.

The results are summarized as follows:

1. The insufficient rigidity of engine bed is most cause of breakage in main bearing studs at diesel engine.

2. Secondly, the main bearing stud suffered severe load by the weak structure of main bearing cap and therfore the better type of structure is recommended by the writer.

3. Tightness of main bearing is important too. The maximum tensile stress of main bearing stud is about 2 times in comparison with one of the other stud by fault of tighting and its value indicates about 28 kg/mm<sup>2</sup>

### 1. 緒 言

ディーゼル機関に於て主軸受スタッドの切損を屢々見受ける。 この切損の特徴として,その装着 位置からして早期発見が仲々むつかしく従つて概事故を発見した時は主軸受メタルの焼付・ 亀裂又 はクランクジャーナル部の偏摩粍等を併発している事が多く, 甚だしきに至つては機関台床亀裂等 の大事故を起し機関再運転を不能ならしめた例もある。 筆者の過去数年間に互る調査結果より推察 すると,概切損事故の特色は機関主軸受NO・としてクランク両端側の主軸受(例えば7シリンダ機 関ではNO・1及8主軸受)には事故皆無であり,切損の過半数は中央主軸受(7シリンダ機関では NO・4及5主軸受)に発生している事である。 尚スタッドの切損個所としてはスタッド植込部から

が殆んどである。此等の調査結果を表-1 に示してある。主軸受スタッド切損に就て 調査研究並にこれに基ずく実験を行い,そ の原因を究明し得たのでその対策と併せて 玆に発表する。

# 主軸受スタッドに関する 設計上の諸数値

主軸受スタッドに掛かる力としては, 主

スタッドセフ	損主軸	芝NO.	又和下切损個所					
位置	件数	%	位置	件数	%			
中央	Z1	65.6	植心即	26	<sup>#7</sup> 81			
雨瑞	0	0	加糖	5	<sup>\$5</sup> 16			
其の他	11	3 <b>4</b> .4	夏の他	1	<sup>约</sup> 3			
計	32	100	計	32	100			

表―1 主軸受スツド切損調査状況 調査機関台数17台

軸受荷重並に機関不釣合及び内部モーメントから生ずる機関台床の変形に基ずく荷重の綜合したも のとして考えなければならない。

2•1 主軸受荷重

主軸受荷重はピストン往復運動部分の往復慣性力 F とシリンダ内爆発圧力 Pg 並にクラン ク ピ ン 及クランク腕不平衡部分の遠心力Po のベクトル和として作用する。従つて

今, シリンダ直径370mm・行程 520mm 毎分回転数375 r・p・mのデイーゼル機 関に就てその数値を求めて見る。(以下記 述する数値は全て本機関による)

 $W_P = 253 K_g \cdot 1/\lambda = 0 \cdot 25 として(1) 式$ に導き求めた結果を第2表に示す。

次にPoは不平衡部分重量Wcがクランク ピン中心にあるとすれは当然

 $\mathbf{P}_{\mathbf{0}} = \gamma \, \omega^{2} \mathbf{W}_{\mathbf{0}} / g \cdots (2)$ 

$$W_0 = W_1 + W_2 + W_C$$
 (3)

兹に W1:連接棒回転部分重量・Kg W<sub>2</sub>: クランクピン重量・K<sub>g</sub>

となり、 $W_1=1$  $34 \text{ K}_2 \cdot \text{W}_2 = 55$  $K_g \cdot W_C = 140$ Kg として(3)及 び (2)式から Po =13540Kg とな 20

又Pgは機関 運転時の指圧図 より求める。

以上を綜合し て主軸受荷重を 。図式的解法によ り求めた結果を 図-1に示す。 図-1から解 る事は主軸受ス



$F = -\frac{r\omega^{2}}{g} \cdot W_{P} \left( \cos\theta + \frac{1}{2} \cos 2\theta \right) = -1.12 \times 10^{-5} W_{P} r n^{2} \left( \cos\theta + \frac{1}{2} \cos 2\theta \right)$												
irank angledy	COOB	C0020	0.250020	(000+ 0.25C0020	-1.12 x 10-5 x Wp r M2	F Kg	F/A Kg/cm <sup>2</sup>					
о	1.0000	1.0000	0.2500	1.2500	10278.45	-12846	-11.9498					
10	0.9848	0.9397	0.2347	1.2195	7	-12535	-11.6605					
20	0.9397	0.7.660	0.1913	1.1310	ø	-11625	-10.8140					
30	0.8660	0:5000	0.1250	0.9910	۲	-10185	-9.4744					
40	0.7660	0.1736	0.0434	0.8094	4	÷8319	-7.7386					
50	0.6428	- <del>0-1</del> 736	-0.0434	0.5994	٠	-6161	-5.7312					
60	0.5000	-0.5000	-0.1250	0.3750	*	-3855	-3.5860					
70	0.3420	-0.7660	-0.1913	0.1507	4	-1549	-1.4409					
80	0.1736	-0.9397	-0.2347	-0.0611	,	628	0.5842					
90	0	-1.0000	-0.2500	-0.2500	'n	2568	2.3888					
100	-0.1736	-0.9397	-0.2347	-0.4023	•	4197	3.9042					
110	- 0.3420	-0.7660	-0.1913	0.5333	•	5481	5.0986					
120	-0.5000	-0.5000	-0.1250	-0.6250	4	6423	5.9749					
130	-0.6428	-0.1736	-0.0434	-0.6862	•	7053	6.5609					
140	-0.7660	0.1736	0.0434	-0.7226	•	74.27	6.9088					
150	-0.8660	0.5000	0.1250	-0.7410	•	7617	7.0856					
160	-0.9397	0.7660	0.1913	- 0.7484	*	769Z	7.1553					
170	-0.9848	0.9397	0,2347	-0.7501	q	1710	7.1721					
1.80	-1.0000	1.0000	0.2500	-0.7500	10278.45	7710	7-1721					

表一2

Kg/Cm2

Kg/cm2 \*\*

Kg/cm2 ×·

タッドに掛かる引張力の最大値は吸入行程上部死点に於てであり結局スタッドの引張応力σはスタ ッドの最小径27mm・本数4本とすれば

$$\tau = \frac{13000}{\frac{\pi}{4}} \times 2 \cdot 7 \times 4$$
$$= 570 \text{ Kg}$$

となる。

2・2 機関不釣合及び内部モーメント 機関不釣合を表-3に又内部モーメントを図-2に示す。



図―2 内部モーメント図式計算

図-2から解る事は中央主軸受(この場合NO・4及び5主軸受)が他の主軸受に比べて、その受け る内部モーメントは非常に大きい事で、例えば1次内部モーメント MI は NO・2及7 主軸受の約4 倍又No 1及8 主軸受の実に約8倍となつている。この事を逆にいえばNO,1及8の両端主軸受に掛 る内部モーメントが低く従つてこの部分に関聯する機関台床の変形も少くなり結局主軸受スタッド の受ける応力も小となる。この事は緒言で述べた実際の調査結果(表-1)と良く一致している。

## 3. 実 験

上述した2項の理論に基ずき主軸受スタッドの応力及び主軸受冠の変形を実際に求める為,次の 要領で実験を行つた。

3・1 使用計器
抵抗線動歪計 共和無線製DPM-3
電磁オシロ 横河製 N-6
ストレーンゲージ 共和無線製KP-22 (ゲージフアクター2.00)
ダイヤルインヂケータ(目盛1/100mm)

3•2 測定要領

(1) 測定は全てNO.4及5主軸受に就て行つた。ゲージ貼付位置を図-3に示す。

126

(2) 静的及動的に分け夫々主軸受スタッド締付時の応力, 伸び及び主軸受冠の変形を測定した。 尚,主軸受冠の変形測定要領を図-4に示す。



3.3 測定結果

静的実験:

(1) スタッドの伸び

締付はトルクレンチにて肌付,300ft-lb及び400ft-lbとした。その値を表-4に示すがこれより 見ると多少のばらつきはあるが400ft-lb(正規締付状態)にて約0.15mmである。

		単イ	ž 1/1	00 m n
篩 <sup>スタ、</sup> 川AO.	A	В	С	D
肌付	10	11	7	8
300 Ft-16	13	13.	9	10
400 Fe-16	17	16	13	15



表一4 主軸受スタツドの伸び

値があるがこれは主軸受冠脚部(台床挿入部)の間隙が多く・ 而も締付に際し最初に締付を行つたもので、主軸受冠の移動 とこれに伴う片締めの結果であり充分注意する必要がある。

(3) 主軸受冠の変形

(縮み) 表-6に測定結果を示す が,これより解る事は主 軸受冠の剛性が小さいと いう事でスタッドの伸び に対し約2倍の縮み量を 示している。

数値は 網み	量します	: 早	位义	100 mm						
篩付 NO.	A	В	С	D						
肌付	[]	13	23	25						
300 <i>F</i> t-lb	~	· ~	~	~						
400 Fe-lb	24.5	31	29	34						

¥ ...

• •

表一6 主軸受冠の変形

(2) スタッドの応力

表-5に測定結果を示す。 締付により 多少のばらつきはあるが約 18 Kg / mm<sup>2</sup> である。 尚この表中 28 Kg/mm<sup>2</sup> という

数値に至きえま10										
29.	LIL 1	测定回反	肌付	300	400					
		1	246	540	660					
	a,	2	380	750	970					
A		mean	313	645	815					
		1	.350	730	950					
	a2'	2	360	675	860					
		mean	355	703	400 660 970 815 950 860 905 830 7000 915 1100 850 500 1267					
в	ы	1	320	660	830					
		2	420	800	1000					
		mean	370	730	915					
	b2	1	357	867	1100					
C	С,	ł	400	700	850					
Ŭ	Cz	1	88	370	500					
D	d,	4	430	1033	1267					
-	dz	1	960	1220	1320					

表一5 スドツの応力

動的実験:

(4) 機関毎分回転数の主軸受スタッド応力に及ぼす影響

図-5にこれを示す。毎分回転数の増加に従いスタッド応力は増す。実験結果によると375r.p.m. にて全振巾で5.6Kg/mm<sup>2</sup>(引張3.6Kg/mm<sup>2</sup>圧縮2.0Kg/mm<sup>2</sup>)となり多少の差はあるが計算値の 5.76Kg/mm<sup>2</sup>に近い値を示している。 即ち2項で述べた理論的計算により動的応力は推定出来ると いう事が云われる。



(5) 機関負荷の主軸受スタッド応力に及ぼす影響

機関負荷の如何によつてはスタッドの動的応力は殆んど変らない事を図-6に示した。 この事は 動的応力の機関回転数のみにより影響する理論結果を如実に示している。

(6) 主軸受スタッドの締付三角形

以上の実験結果より主軸受スタッドの締付三角形を求め、これを図-7に示した。

### 4. 考察

4・1 中央主軸受スタッドに切損の多い理由

実際問題として中央軸受スタッドのみ締付が不良という事 はありえず,むしろ両端主軸受スタッドの方が締付け難く( 機関組立状態に於て)締付不良を起し易い。然るに現実に中 央主軸受スタッドに切損事故が多く発生している理由は2.2 項で述べた如く機関内部モーメントの大きい為であろうと考 える。この為,出来得れば中央主軸受部分に相当する台床部 分を他のそれより丈夫に設計する事が考えられる。特に高速 機関に於ては機関台床強度に対し充分の留意が望ましい。

4・2 スタッド応力の不安定の理由

表-5に見られるスタッド応力のばらつきの理由は主軸受 冠の剛性の不足及び主軸受冠脚部間隙の過大の為と考えられ

る。この事からして設計上充分考慮する必要があり尚その構造形式として許し得るならば図-8(C)の如く設計する事を推奨する。



図一7 主軸スタツドの締付三角形



かかる形式とすれば主軸受脚部の間隙が多 少多く共,且つ主軸受スタッドの締付方法に 多少の不具合があつても主軸受スタッドには 過大な応力は掛らないとものと考える。

#### 5. 結 言

ディーゼル機関の主軸受スタッドの如く往復運動慣性力並に遠心力の両者を組合せた動的荷重を 受けるものに就てその応力を求める一方法を弦に述べた。

本文に基き設計を行う事によりこの切損事故の発生は殆んど皆無となる事を筆者は確信している。 尚工場現場技術者の直面する主軸受スタッド材料の問題に就ては表-7を掲げて置くが高価な材料 必ずしも適材では無いという事を附言する。

Ţ	4	+ +	告,	X G	> 4	16		戟戟	的性質	a/ma2	(F) #3	R .	PE PE	K	F/MM2
	С	Si	Mo	Ni	Cr	Ma	熱処理	бs	68	9%	空中	广会	空中	广铁	空中
st.C 35-61	0.30	0.30	0.57				燒鈋	30.4	50.2	23.5	25	5.5			
(S35CABS)	0.36	0.28	0.82				~	35	54.5	20	26	12	19		16
\$45C	0.47		0.64				調貨		74		42.5	14			
VCN35	0.15	0.25	0.50	3.5	0.8		圧娃	50	75	18	31	17	25		22
(SNCZ)	4		4	4	1		調貨	74	93	/3	44	16	30		25 '
CrMo	0.53	0.41	0.45		1.21	0.3		96	10Z	10	48	16	34		28
C+Mo (SCM3FTE)	0.33	0.13	0.71		0.93	0.15	•	64	82.7		40.8	14	(30)		

表-7 主軸受スタツドに用いられる材料の機械的性質