



Montorgiali

Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 381, n. 55.4; COLLAVINI 1998, pp. 318, 330, 377n, 386, 420n, 459; CORRIDORI 2004, p. 351-357; Repertorio Farinelli, 44.09; REPETTI 1833-1846, v. 3, p. 450-452; VICARELLI 1973, pp. 220-236.

MONTORGIALI



0 10 20 40 60 80 Meters

Montorgiali

Sito 10210

Elisa Pruno

Informazioni generali:

Provincia: GR

Comune: Scansano

Località: Montorgiali

Sigla: MTO

1 Complesso Architettonico

2 Corpi di Fabbrica

4 Prospetti Particolari

Complesso architettonico 1

Informazioni generali:

Sito: 10210

Sigla: MTO

Funzione originaria: Residenziale e militare

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano posto tra via della Chiesa, via del Castello, via delle Scalette e via del Moro.

Descrizione:

Isolato urbano posto tra via del Castello, via delle Scalette e via del Moro sulla sommità del Colle. Il complesso comprende un grande palazzo a pianta rettangolare (CF1) e due altri corpi di fabbrica a Sud (CF2) e a Est (CF3), quest'ultimo di epoca post-medievale.

La presenza di feritoie sul CF1 fa ritenere che in origine il complesso avesse anche una funzione militare-difensiva oltre a quella abitativa.

Oggi l'edificio è ancora abitato. Il complesso ha subito numerosi interventi costruttivi, come la realizzazione di altri corpi di fabbrica e la costruzione di una porta (addossata al CF1) di accesso al borgo.

È stata registrata la presenza di interventi di restauro e consolidamento dei paramenti murari, con stilatura di giunti e letti che impediscono una corretta lettura stratigrafica e la comprensione delle fasi costruttive.

Conservazione:

Mediocre. Il complesso conserva un corpo di fabbrica con una discreta porzione di muratura medievale, ma i giunti e i letti sono restaurati e impediscono in parte la lettura stratigrafica.

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10210

CA: 1

Foglio catastale: 73

Particella: 147

Sigla: MTO

Tipologia: Civile-militare

Funzione originaria: Civile-militare

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Mediocre (a causa del pesante restauro di giunti e letti).

PP Visibili: 3

Definizione:

Palatium a pianta rettangolare adiacente ad una porta di accesso della presunta cinta interna (forse di epoca post-medievale).

Descrizione:

Palatium a pianta rettangolare adiacente ad una porta di accesso della presunta cinta interna (forse di epoca post-medievale).

L'edificio è visibile su tre prospetti e la muratura medievale sembra ancora presente su tutti e tre, per tre piani di altezza sui quattro complessivi. Il PP3 è caratterizzato da una visibilità limitata. Le uniche aperture originali conservate sono buche pontai e feritoie. La visibilità è pesantemente inficiata da un restauro invasivo che ha stilato in cemento i giunti e i letti.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 13.2

Altezza (c): 15

Altezza (dx): 16.9

Piani: 4

Piani medievali: 3

Fasi: 5

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 70.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 2

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadro

Finitura:

assente

regolarizzata

Piano 1

Materiali:

Arenaria (fase 1)

Note:

Presenti quattro buche pontate, situate su quattro filari diversi.

Piano 2**Materiali:**

Arenaria (fase 1)

CSX:

Fasi: 1

Apertura: Feritoia

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

CDX:

Fasi: 1

Apertura: Feritoia

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Piano 3**Materiali:**

Arenaria (fase 1)

Note:

Presente una buca pontata.

Prospetto Particolare 2

**Informazioni generali:**

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 16.9

Altezza (c): 16

Altezza (dx): 16

Piani: 4

Piani medievali: 3

Fasi: 6

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 65.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 2

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

corsi non orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadra

conci squadrate (**A**)

Finitura:

assente

regolarizzata

spianata (**A**)

bugnato (**A**)

Note:

Le misure del prospetto al centro e a sinistra sono state prese dal terrapieno.

Piano 1**Materiali:**

Arenaria

Note:

Sono state individuate le tracce di un apparato a sporgere, visibili nell'area centrale del prospetto in negativo.

Piano 2**Materiali:**

Arenaria (fase 1 e 2)

MSX:

Fasi: 2, 3, 4, 5, 6

Apertura: Feritoia

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

CDX:

Fasi: 2, 3, 4, 5, 6

Apertura: Feritoia

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

DX:

Fasi: 2, 3, 4, 5, 6

Apertura: Feritoia

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Note:

Le feritoie non sono esattamente architravate ma a copertura piana, mentre le mensole sotto al portali-no sono reinserite.

Piano 3**Materiali:**

Arenaria (fase 1)

Note:

Si conserva solo lo stipite sinistro della finestra, per un totale di quattro conci.

Prospetto Particolare 3**Informazioni generali:**

Orientamento: Sud

Altezza (dx): 16

Piani: 4

Piani medievali: 2

Fasi: 5

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 20.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

Corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadra
conci squadrate (A)

Finitura:

regolarizzata
spianata (A)

Note:

La fase 1 del PP3 corrisponde alla fase 1 del PP2, la fase 2 alla fase 3 del PP2.

Piano 1**Note:**

Non è identificabile la muratura del piano.

Piano 2**Materiali:**

Arenaria (fase 1)

MDX:

Fasi: 1,2, 3, 4, 5

Apertura: Feritoia

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Note:

Feritoia analoga a quella di fase 1 sul PP2, legata alla stessa muratura.

Corpo di Fabbrica 2**Informazioni generali:**

Sito: 10210

CA: 1

Tipologia: Militare e civile

Funzione originaria: Militare e civile

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Mediocre, a causa della pesante stilatura di giunti e letti

PP Visibili: 1

Definizione:

Edificio a pianta poligonale sul limite Sud della sommità del colle.

Descrizione:

Gli si appoggia il CF1 ed è poco visibile in quanto circondato da un alto terrapieno e da una cinta di edifici del Borgo. Sul PP1 (Ovest) è visibile un'apertura che comunque non appartiene a una fase originaria. Ha subito un restauro pesante che ha comportato la stilatura di giunti e letti.

*Prospetto Particolare 1***Informazioni generali:**

Orientamento: Ovest

Piani: 3

Piani medievali: 3

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 60.0

% stratigrafia medievale: 40.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 2

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

Corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

Pietre sbazzate

Pietre sbazzate a squadra

Pietre sbazzate a squadra **(A)**

Finitura:

Regolarizzata

Regolarizzata **(A)**

Piano 1

Materiali:

Arenaria (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Arenaria (fase 1)

Piano 3

Materiali:

Arenaria (fase 1)