

PANTALLES DE PILONS SECANTS I ANÀLISI COMPARATIVA AMB ALTRES TIPOLOGIES DINS L'ÀMBIT URBÀ

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ.....	3
2. ESTAT DE CONEIXEMENT	6
2.1. MURS CONVENCIONALS	6
2.2. MURS PANTALLA.....	8
2.2.1. Pantalla contínua de tablestaques	9
2.2.2. Pantalla discontinua de pilons.....	10
2.2.3. Pantalla contínua de pilons secants.....	11
2.2.4. Pantalla contínua d'elements rectangulars	14
3. DISSENY I CÀLCUL DE PANTALLES DE PILONS SECANTS	16
3.1. VARIABLES DE DISSENY	17
3.2. PROCEDIMENT DE CÀLCUL	18
3.2.1. Primera tipologia de pantalla de pilons secants.....	24
3.2.2. Segona tipologia de pantalla de pilons secants.....	26
3.3. COMPROVACIONS GEOTÈCNiques I D'AFECTACIÓ A L'ENTORN.....	30
3.3.1. Estabilitat del conjunt	30
3.3.2. Estabilitat com a element de fonamentació	31
3.3.3. Estabilitat del fons de l'excavació.....	35
3.3.4. Risc de danys a les edificacions properes	36
4. EXECUCIÓ DE PANTALLES DE PILONS SECANTS	37
4.1. SISTEMES D'EXECUCIÓ	37
4.2. PLANIFICACIÓ DE L'EXECUCIÓ	40
4.3. PROCÉS CONSTRUCTIU.....	42
4.3.1. Construcció del muret guia.....	42
4.3.2. Execució dels pilons primaris.....	43
4.3.3. Execució dels pilons secundaris	49
4.3.4. Construcció de la biga de coronació	52
4.3.5. Excavació del recinte i instal·lació de nivells de recolzaments	53
4.4. CONTROL DE QUALITAT.....	53
4.4.1. Control durant l'execució.....	54
4.4.2. Control postconstructiu.....	57
4.5. TOLERÀNCIES	58

5. ANÀLISI COMPARATIVA ENTRE PANTALLES CONTÍNUES I PANTALLES DE PILONS SECANTS.....	59
5.1. CONDICIONS I DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES	60
5.2. INDICADORS ANALITZATS	62
5.2.1. Productivitat.....	63
5.2.2. Cost econòmic.....	68
5.2.3. Afectacions al medi urbà i natural	73
5.3. PONDERACIÓ DELS INDICADORS.....	76
5.4. VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES.....	78
5.4.1. Obtenció de les puntuacions	78
5.4.2. Obtenció de les valoracions globals.....	80
6. CONCLUSIONS.....	82
7. REFERÈNCIES.....	84
8. ALTRA BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA	85

ANNEX

ANNEX A. LLISTATS DE CÀLCUL	86
A.1. PANTALLA CONTÍNUA.....	87
A.2. PANTALLA DE PILONS SECANTS	98
A.3. COMPROVACIÓ DAVANT CÀRREGUES VERTICALS	108