



**EPSEB**

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

**ARQUITECTURA TÈCNICA  
PROJECTE FINAL DE CARRERA**

**AIXECAMENT ARQUITECTÒNIC, ESTUDI HISTÒRIC I CONSTRUCTIU  
DEL SANTUARI DE LA MARE DE DéU DE LA SALUT DE SABADELL**

**ANNEXES**

**Projectista:  
Directors:**

**DOMINGO MARTÍN PÉREZ  
MANUEL AGUSTÍN OTERO  
SONIA LOEWE BARANGER**

**Convocatòria:**

**FEBRER 2013**





**INDEX**

ANNEX I : DOCUMENTS I NOTÍCIES D'INTERÈS	3
ANNEX II : ESTUDI GEOTÈCNIC	9
ANNEX III : LLISTAT PUNTS ESTACIÓ TOTAL	25



## ANNEX I : DOCUMENTS I NOTÍCIES D'INTERÈS

El sr. Antoni Gil dintre de la documentació que m'ha facilitat, te recollides notícies als diaris relacionades amb el Santuari. Molt especialment, les que es van publicar al diari de Sabadell, amb motiu de la planificació de les obres de restauració, recaptació de diners i seguiment de les mateixes, durant els anys 80 i 90. Hem sembla un document interessant, des del punt de vista de relacions del Santuari amb la població de Sabadell, es pot constatar la interacció entre el Santuari i el seu significat i els ciutadans.

DIARIO DE SABADELL Miércoles, 26 de abril de 1989

## HOY NOTICIA 3

## Reial Santuari de la Mare de Déu de la Salut

**L'hora de la rehabilitació**

La Junta Administrativa del Reial Santuari de la Mare de Déu de la Salut ha fet una crida a la ciutat per rehabilitar l'exterior de l'edifici. Segons declarà l'alcalde, Antoni Farrés, president del Patronat, cal arranjar les esquerdes, fer unes fassines per impermeabilitzar la coberta, reforçar la fixació de les campanes del campanar, i substituir el parallamps radioactiu. Tot plegat s'ha pressupostat en 40 milions de pessetes. La junta s'ha proposat realitzar les obres en un any i mig.

El Patronat del Santuari, format per representants de l'Ajuntament, el Bisbat, les esglésies de la ciutat, el Gremi de Fabricants (comunitat econòmica dels artesans), l'Acadèmia Catòlica, i una de les dues veïnes proposades per l'Ajuntament, dona a conèixer als mitjans informatius el projecte de rehabilitació d'un dels símbols de la ciutat més característics.

La convocatòria, realizada el propassat dissabte, al mateix recinte, quasi coincidí amb el 107è. aniversari de la inauguració del Santuari, celebrada el 23 d'abril del 1882 "en una Santa de Sant Iscle després de la guerra", com va descriure Mn. Ernest Mateu i Vidal al recull històric publicat el 1958.

DURANT L'APLEC  
SEXPICLARÀ  
EL PROJECTE



La Junta Administrativa del Patronat del Santuari es regeix, des de l'any 1926, per l'anomenat "Pacte de la Concordia" que estableix les condicions entre els representants eclesiàstics i del municipi. Des d'així anys s'encomana al Acadèmia Catòlica la gestió del Santuari per fer la més operativa, segons declarà Antoni Farrés.

Fa unes setmanes la Junta acordà que el més urgent és impermeabilitzar els canalons de desguàs perquè la humitat està afectant les pintures interiors, obres d'Antoni Vila Arrufat, així com renovar la calefacció de l'església i arranjar les esquerdes detectades a les façanes exteriors i interiors del Santuari.

El Santuari de la Salut del proper dia 15 de maig serà aprofitat per donar a conèixer a la ciutat el projecte de rehabilitació i, alhora, fer una crida a la ciutadania per fer front a la despesa de 40 milions de pessetes.

FINANÇAMENT  
A QUARTS

Segons indicà l'alcalde Farrés, el finançament de les obres s'ha previst en quatre parts. L'Ajuntament hi aportarà 10 milions de pessetes que sortiran de la liquidació del pressupost de l'any anterior. La Junta Administrativa del Patronat hi aportarà 10 milions més, una part



El pressupost de les obres és de 40 milions de pessetes

dels quals són les almoines recollides dels fidels. La resta està previst aconseguir-ho fent una crida a les entitats i empreses més importants de la ciutat, i sol·licitant subvençions a la Generalitat i a la Diputació.

El president del Patronat indica que "aquesta ha de ser l'oportunitat per poder prendre consciència del que representa per a la ciutat el Santuari de la Salut". D'altra banda, afegí que l'Ajuntament s'encarregà de l'arran-

jament del parc urbà del recinte.

## NO S'HI PODEN FER PEDAÇOS

Tots els presents -a més dels esmentats hi assistiren Mn. Joan Busquets (Sant Feliu), Mn. Joan Nonell (de la Purísima, cas a recte), Mn. Simó Sureda (regidor socialista), Maria Brizé (regidora convergent), Josep Casas (Gremi de Fabricants), Antoni Gil, Josep Cabré, Lluís Tarruell, i el Sr. Reig (Acadèmia Catòlica), i la Sra. Renom, esposa del doctor Ernest Mateu- consideren que al Santuari de la Salut no s'hi poden fer pedaços, sinó que s'hi cal una rehabilitació profunda.

Les obres de l'exterior permetran preservar les pintures d'Antoni Vila Arrufat que el president de l'Acadèmia qualificà com a "un patrimoni cultural de la ciutat molt important". Els frescos pintats directament a la paret reclamen amb urgència ser restaurats. Això no serà possible fins que es realitzi una impermeabilització. El fum del ciris de l'interior del Santuari també afecta les pintures.

## LES ESQUERDES NO SÓN PERILLOSES

Antoni Gil, com a tècnic d'obres, indicà que les esquerdes que hi ha al Santuari no han pogut i que serà possible corregir-les posant grapes de ferro. No obstant això, recomenjà fer un estudi per estar-ne més segur, caudria fer una analisi del terreny.

Els plànols del Santuari no han estat possible trobar-los i, per tant, caldrà aixecar-los i fer-los això resultaria molt car. Pel que fa a la coberta hi ha previst posar un material inalterable als canalons i fer un repàs general a les teules. També, quan sigui possible, es canvià el parallamps radioactiu per un altre que no ho sigui.

J. Mercadé




Segons Farrés ara és l'oportunitat de prendre consciència del que representa per a la ciutat el Santuari de la Salut

## 4 HOY NOTICIA

DIARIO DE SABADELL Miércoles, 26 de abril de 1989

## La Salut: L'hora de la rehabilitació


**Un Santuari al costat de la història**

L'actual Santuari fou inaugurat l'any 1882.

L'actual Santuari de la Mare de Déu de la Salut, inaugurat el 23 d'abril de l'any 1882, fou construït gràcies a una suscripció popular, segons indica Esteve Renom, president de l'Acadèmia Catòlica. La junta administrativa del Patronat ara demana la col·laboració dels ciutadans per mantenir el bon estat de l'edificació conservant al costat mateix dels fonaments de l'antiga Arraona.

Això feu que les obres fossin suspeses i s'encregaren la direcció a un altre arquitecte. Miquel Pasqual va projectar un nou plànol de l'església, el campanar i l'altar. El mes d'octubre de l'any 1890 es reprenderen les obres, després de demanar un préstec voluntari. El déficit de la construcció, de 15.234 pessetes, fou finançat pel municipi. Fins el 1888 els comptes de la construcció no foren soldats i tancats definitivament.


**VISITA AL CAMPANAR MODERNISTA**  
El Santuari va néixer, doncs, amb la declaració de Sabadell com a ciutat. Per iniciar les



Les campanes seran reforçades.

del Santuari de la Mare de Déu de la Salut fou aprofitat per visitar el campanar modernista situat a la part del darrere de l'església. Bona part dels representants de la junta administrativa s'enlairaren per l'escala de gat fins els

grans que porten al replà de les campanes. Allà dalt encara s'hi conserven inscripcions gravades sobre les pedres dels primers anys del nostre segle fent referència a persones que volgueren deixar-hi el seu testimoni.



Panoràmica des del Campanar.

10 LA CIUDAD AL DIA

DIARI DE SABADELL Sábado, 15 de julio de 1989

**Rehabilitació del Santuari de la Salut****Campanya ciutadana per finançar les obres**

La Junta Administrativa del Reial Santuari de la Mare de Déu de la Salut ha iniciat la campanya ciutadana per finançar les obres de rehabilitació d'aquest patrimoni sabadellenc i comarcal que necessita impermeabilitzar la coberta, reforçar les campanes i el campanar, arrenjar les esquerdes, reformar la calefacció, i restaurar les pintures d'Antoni Vila Arrufat. La Junta, presidida per l'alcalde, Antoni Farrés, demana la col·laboració de tots per fer front a unes despeses aproximades de 40 milions de pessetes.

Les obres de rehabilitació fa unes setmanes que han començat amb les primeres aportacions de diners, una de les recollides del Santuari i 10 milions pessetes més aportats per l'Ajuntament de Sabadell, segons l'accord del ple municipal del passat mes de juny. El cost total superava del pressupost de l'Ajuntament de l'any passat.

Suggerit a aquest diari Esteve Renom, president de l'Acadèmia Catòlica i secretari de la Junta Administrativa, la persona encarregada de promoure la campanya ciutadana, les aportacions dels sabadellencs i les esquerdes de l'església i l'ajuntament, han de fer possible la realització d'aquests treballs.

**UN PATRIMONI DE TOTS**  
Esteve Renom afirma que el



Santuari de la Salut

una subscripció popular. Aquest fet ha estat un dels motius per endegar, 107 anys després, una nova campanya ciutadana per recollir els diners que facin possible rehabilitar aquest patrimoni.

De tota l'edificació, aixecada al cost mateix dels fonamentals i els restes romanes de l'antiga Araona, en destaca el campanar modernista. Des de les campanes hom domina una gran vista panoràmica de la ciutat, a l'altra banda del riu Ripoll.

La Junta Administrativa del Santuari és formada per les següents persones: Antoni Farrés, alcalde de Sabadell (president); Mn. Joan Busquets, rector de Sant Felip, Mn. Joan Nonell, rector de la Puríssima i molt antic, i Mn. Jordi Solà, conseller d'Esports (vice-president). Esteve Renom, de l'Acadèmia Catòlica (secretari); Josep Casas Cunill, vocal del Gremi de Fabricants; Maria Bassat, regidora de CiU; Simón Saura, regidor socialista; i dues representants dels ciutadans.

També hi col·laboren els representants de l'Acadèmia Catòlica Antoni Gil, Lluís Tarruell, Josep Cabré, i el Sr. Reig. Tots junts formen l'equip de persones que ha endegat la gran aventura de rehabilitar el vell Santuari.

El president de l'Acadèmia Catòlica destaca la voluntat

municipal de fer una substancial aportació de diners per finançar els treballs. Tots els grups polítics de l'Ajuntament coincidiren en la necessitat de realitzar les obres.

J. MERCADÉ

DIARI DE SABADELL Sábado, 15 de julio de 1989

LA CIUDAD AL DIA 11

**Rehabilitació del Santuari de la Salut****Començar per la teulada**

Les obres fa dues setmanes que s'han iniciat.



Esteve Renom

Les obres de rehabilitació del Santuari de la Mare de Déu de la Salut han començat per la teulada que és una de les parts més importants de l'edificació. Segons declara Antoni Gil, aparellador i arquitecte tècnic, membre de l'Acadèmia Catòlica i col·laborador en aquests treballs, fins ara s'ha fet la impermeabilització de les teulades de la nau central i el sanejament de les parets de la coberta.

Les restauracions de les façanes està prevista a la darrera fase de les obres iniciades, segons Antoni Gil, el proposat mes de juny. L'empresa sabadellencsa a qui s'han adjudicat els treballs ha sanejat la base del campanar arrebotant-la de nou i posant-

hi unes peces de terra cuixa manual adients al tipus d'obra d'aquella part del Santuari.

La primera fase s'ha completat amb un repàs general de tota la coberta per evitar-ne les filtracions d'aigua produïdes per la lluvia. També s'ha fet el sanejament de la cana i les esquerdes de la coberta i parets, respectivament, de la sala d'actes de la masia, i la reparació de la coberta de la casa del capellà custodi.

**PARALLAMPS SUBSTITUIT**

Les campanes han estat canviades per reixes de fusta actuals d'impulsió d'aire per unes altres d'alumini amb registre. El projecte preveu la instal·lació d'un nou ventilador insonoritzador i uns sensors que permeten comprovar el funcionament de tot l'equip.

També s'ha signat un contracte amb l'empresa Procainas de Terrassa que ha estat

autoritzada pel Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya per la revisió i el manteniment d'aquest tipus de parallamps radiotòpics.

Segons declara Esteve Renom, president de l'Acadèmia Catòlica i secretari de la Junta Administrativa del Santuari, "la majoria dels treballs que es realitzaran pretenen garantir la seguretat de l'edificació".

Les següents fases de la rehabilitació hi ha prevista la restauració de les façanes i les pintures d'Antoni Vila Arrufat de l'interior del Santuari. Els anys i el fum dels ciris encosesos han fet que s'anessin deteriorant mica en mica.

## 24 REPORTATGE

DIARI DE SABADELL Jueves, 28 de diciembre de 1989

**Del Parc Güell a la Salut****El campanar que recorda Gaudí**


**trobat  
al  
carrer**

Emmerletat, força semblant a les torretes del Parc Güell, el campanar del Santuari de la Salut destaca com una de les peces més suggestives en el dispers panorama del Modernisme sabadellenc. La teuladeta ondulada li dóna un gràcies moviment. Té gràcia. En la seva senzillesa, arriba a evocar les gosadies d'Antoni Gaudí.

També hi col·laboren els representants de l'Acadèmia Catòlica Antoni Gil, Lluís Tarruell, Josep Cabré, i el Sr. Reig. Tots junts formen l'equip de persones que ha endegat la gran aventura de rehabilitar el vell Santuari.

Els estudis referits a l'arquitectura local, però, no aclaren l'origen de la influència gaudiniana evident en el campanari de la Salut. De fet n'hi ha que ni tan sols parlen de l'edifici, com l'exhaustiva monografia "L'Art Sabadellenc", d'Andreu Castells. Altres, per exemple el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, cauen en la confusió.

**ESTUDI DETINGUT**  
El dit Pla no distingeix entre l'església, construïda l'any 1882 per Miquel Pas-



Els aplacats de pedra recorden les parets de l'església de la Colònia Güell.

ual i Tintoré, arquitecte municipal, i el campanar, al costat d'Antoni Gaudí, en la realització del Parc Güell. Juli Batlle i Vidal, a més, era aleshores arquitecte municipal de Sabadell. No és gens estrany que el campanar, la Salut li permetés d'aplicar les lliçons del mestre.

La data en què s'alça el campanar, però, resulta ben suggestiva. En aquell mateix any, el 1907, l'arquitecte

Miquel Pascual, en el seu estudi detingut, repassant les llicències d'obres, aclariria aquesta eventual relació d'Antoni Gaudí en Sabadell. Però el campanar de la Salut, de tota manera, resulta suggestiu, d'altra banda, molt llunyà a l'estil característic en Miquel Pascual i Tintoré, l'arquitecte a qui s'ha atribuït fins ara.

Només un estudi detingut, representant les llicències d'o-


llunyà a l'eclecticisme que practicava el barceloní Miquel Pasqual. En les mateixes parets del Santuari, a la Puríssima, la capella del Santuari o el Casinet, entre les obres que realitzà a Sabadell, es pot veure com barrejava els estils a l'ús a finals del segle passat, el neo-egipci amb el neo-bizantí o el neo-àrab. - J.A.

**Precedent ruïnós**

L'actual edifici del Santuari de la Salut és el segon que s'alça en l'indret. Tot i que la majoria de sabadellencs ho ignorà, n'hi hagué un altre abans. Però no durà gaire sencer. Quan faltaven només uns petits detalls per a enllestar-lo, s'ensorrà de cop abans que es pogés estrenar.

Segons declara Esteve Renom, president de l'Acadèmia Catòlica i secretari de la Junta Administrativa del Santuari, "la majoria dels treballs que es realitzaran pretenen garantir la seguretat de l'edificació".

L'efímer santuari fou construït l'any 1878 per l'arquitecte barceloní Carles Guarani. En la nit del 27 al 28 de gener del 1879 s'ensorrà de cop, provant la consegüent sorpresa dels sabadellencs. Un vell gravat, signat per Ovejero, deixà constància d'aquella pifia històrica a les futures generacions.



DIARI DE SABADELL Miércoles, 11 de abril de 1990

HOY NOTICIA 3

## Coincidint amb el Diumenge de Pasqua Les campanes de la Salut tornaran a tocar

Les dues campanes de balanceig del Santuari de la Mare de Déu de la Salut tornaran a tocar el proper Diumenge de Pasqua després de romandre molt de temps en silenci per manca de seguretat. Aquesta serà una de les senyals que mostrara els treballs de rehabilitació realitzats a partir del compromís manifestat per la Junta Administrativa del Reial Santuari de la Salut ara fa un any.

Tot i que externament no ho sembla, durant els darrers mesos s'han fet moltes coses al Santuari. La part més grossa, la rehabilitació de les façanes no podrà acabar-se abans de l'Aplec de la Salut del 14 de maig. A hores d'ara, la Junta Administrativa ja té a punt el llançament de la campanya popular per demanar la col·laboració dels ciutadans que permeti finançar el cost d'aquests treballs.

Fins ara, les primeres obres han estat realitzades amb les aportacions de les almoines recollides entre els fidels (uns cinc milions), els dos milions que hi destinà l'Ajuntament al pressupost municipal del any passat, i d'altres recursos aconseguits des del progrès del mes de juliol.

Hom preveu per l'Aplec teñir instal·lades les bastides al voltant de la façana per iniciar la darrera fase de la rehabilitació d'aquest patrimoni sabadellenc i comarcal alhora.

### CAMPANES REFORÇADES

La rehabilitació del Santuari de la Mare de Déu de la Salut començà l'estiu passat per la teulada. Segons explica Antoni Gil, arquitecte tècnic i un dels membres de l'Acadèmia Catòlica que col·labora en aquesta iniciativa, durant la primera fase de les obres fou arranjada la coberta de la nau central per evitar les goteres que hi havia a l'interior de l'església.


La resta de la coberta s'arranjarà quan es faci la rehabilitació de la façana per evitar que aquests treballs afectin la teulada. Durant la primera fase de les obres també ha estat repassada la coberta de la casa annexa del capellà custodi i la de la sala d'actes de la masia.

D'altra banda, la base del campanar modernista fou arrebossada de nou per tal de restaurar aquest conjunt arquitectònic. Les sis campanes (quatre de repic i dues de balanceig) igualment han estat reforçades. També ha estat instal·lada una nova campana.

Les dues campanes grosses han portat molta feina perquè estaven encasquetades, la qual cosa no obstruïtzava el moviment perpendicular habitual d'aquest tipus



Els treballs de rehabilitació al Santuari es van fent a poc a poc.



d'instal·lació. Ahir, els operaris treballaven per deixar a punt per diumenge les dues campanes de balanceig.

Per la seva banda, el rellotge ja funciona després de dotar-lo de la instal·lació elèctrica que permet fer-lo anar conjuntament amb les campanes de repic.

Les reixes de fusta d'impulsió d'aire foren canviades per

### NOVA CALEFACCIÓ

La calefacció també ha estat renovada i posada en marxa durant l'hivern. La caldera, de fosa, que es troava en molt mal estat, fou substituïda per una altra d'acer que crema gas-oil.

Durant la segona fase de les obres s'estan tapant les esquerdes d'interior del Santuari ajuntant-les amb ciment i que no afecten a l'estructura. Igualment s'han practicat dues cases sota el paviment de la sagristia i es treballa en l'arranjament de les esquerdes de la casa del capellà custodi en el moment del pati que serveix de sortida.

Des de l'interior del Santuari s'instal·là un nou ventilador insonoritzat. La calefacció de la casa del capellà custodi també fou actualitzada amb la substitució de la caldera de carbó per una altra d'acer que crema gas-oil.

Durant la segona fase de les obres s'estan tapant les esquerdes d'interior del Santuari ajuntant-les amb ciment i que no afecten a l'estructura. Igualment s'han practicat dues cases sota el paviment de la sagristia i es treballa en l'arranjament de les esquerdes de la casa del capellà custodi en el moment del pati que serveix de sortida.

En el moment del pati que serveix de sortida.

— Impermeabilització teulada.

— Arranjar canals.

— Renovació instal·lació calefacció.

— Restauració rellotge.

— Seguretat de les campanes.

— Seguretat campanar.

— Assegurar fonaments i cloure esquerdes.

— Restauració pintures.

— Ordenació parc del Santuari.

### Carretera de Caldes Les escales més segures

Els sabadellencs que vagin a peu fins al Santuari de la Mare de Déu de la Salut trobaran que les escales de la carretera de Caldes s'han tornat més segures gràcies a les obres de reparació que des de fa uns dies realitzen els operaris d'una empresa contractada per l'Ajuntament.

Els treballs, amb un pressupost de 51 milions de pessetes, foren adjudicats definitivament a la darrera sessió de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Sabadell a l'empresa que les realitza.

Els treballs és previst que s'acabin d'així a pocs dies per tal de poder gaudir del nou accés a peu al barri d'Amàlia, al Santuari al cementiri municipal coincidint amb les festes de l'Aplec de la Salut que es celebrarà els propers dies 12, 13, i 14 de maig.

Aquestes obres completen les que es van fer a les escales que travessen l'interior del barri d'Amàlia fa prop de dos anys també coincidint amb la immediata de la celebració de l'Aplec de la Salut.

### ESCALAS AMB RAMPA

A més dels nous graons de les escales s'estan construint



La inversió és de 5 milions de pessetes.

14

DIARI DE SABADELL Jueves, 10 de mayo de 1990

## CRIDA A LA CIUTAT PER A LA REHABILITACIÓ DEL SANTUARI DE LA SALUT

### QUÈ VOLEM FER?

- Impermeabilització teulada.
- Arranjar canals.
- Renovació instal·lació calefacció.
- Restauració rellotge.
- Seguretat de les campanes.
- Seguretat campanar.
- Assegurar fonaments i cloure esquerdes.
- Restauració pintures.
- Ordenació parc del Santuari.

### QUÈ NECESSITEM?

— 40.000.000 i de quant disposem

— Saldo actual Junta Adm <sup>a</sup> del Santuari	5.000.000
— Aportació Ajuntament de Sabadell	10.000.000
— Esperem de les vostres aportacions	25.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>40.000.000</b>

### A QUI ENS DIRIGIM?

- Als sabadellencs i a tots els vallesans.
- A les Empreses i Entitats.

### DEMANEM EL TEU AJUT

Podeu fer els ingressos a:  
BANC DE SABADELL c/c. 900 - 13048 - 37.  
CAIXA DE SABADELL c/c. 80.000 - 004921 - 88.

DIARI DE SABADELL Viernes, 22 de Junio de 1990

LA CIUDAD AL DIA 11

## Santuari de la Mare de Déu de la Salut Les bastides cobreixen totalment el temple

Les bastides cobreixen totalment l'església del Santuari de la Mare de Déu de la Salut un mes i mig després de l'inici de la segona fase de les obres de rehabilitació iniciades coincidint amb l'Aplec de la Salut d'enguany. L'arranjament de les fases costarà 35 milions de pessetes. Les obres foren adjudicades per la Junta Administrativa del Santuari a l'empresa sabadellense Construccions Roviras, S.A.


Tots els murs de la centenaria fassana de l'església de la Salut han quedat al descobert durant els treballs de picat de l'arrebossat antic de les parets. El recinte ofereix una imatge ben poc habitual. Només el campanar d'obra vista ha quedat alliberat d'aquestes obres ja que no presenta problemes de conservació.

Els operaris han iniciat l'arrebossat de les parets de la nau central de l'església. Els treballs inclouen, a més de les parets, els capitells i la resta d'elements ornamentals que formen el Santuari.

### ESTUCAT DE SORRA DE MARBRE

El nou arrebossat no serà pas la capa definitiva de la rehabilitació. Tot seguit es preveu estucar totes les parets amb sorra de marbre.

A una de les parts de l'entrada per la nau lateral s'ha fet les primeres proves de l'estucat per tal de triar el color que finalment se li donarà.



Els operaris han iniciat l'arrebossat de les parets de la nau central de l'església

### RECAPTA DE FONS

La coincidència de l'instal·lació de les bastides de la façana durant l'Aplec de la Salut fou sprofonada per la Junta Administrativa del

Santuari per iniciar la recaptació de fons que permeti cobrir el cost de les obres amb les aportacions dels sabadellencs i també de la resta de valleians interessats en conservar aquest patrimoni.

El projecte de rehabilitació farà gairebé un any que comença amb l'arranjament de la coberta de la nau principal i la canal de desguàs.

D'altra banda, foren reforçades les campanes del campanar que tornaren a tocar coincidint amb el Diumenge de Pasqua.

El projecte de rehabilitació fa gairebé un any que comença amb

Tot fa pensar que serà un to molt similar a la color que ja tenien les parets de l'església per evitar que la rehabilitació representi un trencament amb la imatge tradicional del Santuari.

Igualment, un cop acabat l'arrebossat de les parets de la nau central, arrebosaran les parets cobertes de les campanes. Recomana que la coberta principal ja fou arreglada a la primera fase de les obres i es deixen les laterals previsament per evitar que la rehabilitació malmete aquests treballs.

Les obres que ara es realitzen permetran, a més, tancar les esquerdes de la façana exterior amb una grapa ja que no estan produïdes per problemes estructurals de l'edifici sinó per la dilatació dels materials.

### RECAPTA DE FONS

La coincidència de l'instal·lació de les bastides de la façana durant l'Aplec de la Salut fou sprofonada per la Junta Administrativa del

Santuari per iniciar la recaptació de fons que permeti cobrir el cost de les obres amb les aportacions dels sabadellencs i també de la resta de valleians interessats en conservar aquest patrimoni.

El projecte de rehabilitació fa gairebé un any que comença amb

l'arranjament de la coberta de la nau principal i la canal de desguàs.

D'altra banda, foren reforçades les campanes del campanar que tornaren a tocar coincidint amb el Diumenge de Pasqua.

El projecte de rehabilitació fa gairebé un any que comença amb

DIARI DE SABADELL Martes, 25 de diciembre de 1990

HOY NOTICIA 3

## S'ha acabat la primera fase de la rehabilitació del Santuari de la Mare de Déu de la Salut

La primera fase de les obres de rehabilitació del Santuari de la Mare de Déu de la Salut s'ha acabat, però la campanya endegada per la Junta Administrativa del Patronat de recaptar diners per finançar-les encara és oberta. La resposta dels sabadellencs ha estat, fins ara, molt bona, com ho palesten els gairebé 19 milions de pessetes recollits. L'Ajuntament de Sabadell n'ha aportat 10 milions més, però les obres han costat 46,4 milions de pessetes.

La Junta Administrativa del Patronat del Santuari de la Mare de Déu de la Salut ha fet una nova crida als sabadellencs i a la resta de valleians que estimen aquest patrimoni que és un dels símbols de la nostra ciutat per col·laborar en el finançament de les obres realitzades. Així ho indica el secretari del Patronat, Estevé Renom, el propulsor dissabte en la presentació dels mitjans de comunicació dels treballs que s'han dut a terme al 1989.

El Patronat del Santuari el formen representants de l'Ajuntament, el Bisbat, les esglésies de la ciutat, el Grup de Voluntaris (entitat econòmica dels antics), l'Acadèmia Catòlica, dues veïns de la ciutat proposades per l'Ajuntament. La Junta Administrativa es regeix des del 1926 per l'anomenat "Pacte de la concòrdia" que determina el marc de relacions entre els representants eclesiàstics i els del municipi. Des del 1986, la gestió del Santuari fou encarregada a l'Acadèmia Catòlica.

### APORTACIÓ DE MILERS DE SABADELLENCS

Segons explica Estevé Renom,

L'arquebisbe de Barcelona celebra una missa al Santuari a dos quarts de dotze del matí. Segons indica l'alcalde i president del Patronat, "els actes d'inauguració pretenem que siguin una



Els membres de la Junta Administrativa confien en la col·laboració dels sabadellencs per fer front a la nova fase de les obres.

### PRIMERA VISITA DE L'ARQUEBISBE

Aquesta nova crida coincidirà amb els actes d'inauguració d'aquestes obres que es celebraran el proper 13 de gener. La festa tindrà una doble finalitat, civil i religiosa, conjunta amb les mateixes del "Pacte de la concòrdia". Aquest dia els qui han fet aportacions podran comprovar com han estat invertits els seus diners.


Els actes coincidiran amb la primera visita que farà el Santuari l'arquebisbe de Barcelona, Ricard Maria Carles. Recordem que el propulsor dissabte ja estigué a Sabadell, però en unes altres circumstàncies, amb motiu dels funeralis dels sis policies nacionals assassinats en l'atemptat terrorista del dia anterior al carrer Aparici.

El mateix dia 13 de gener a la tarda hi ha previst un concert d'orgue al Santuari a càrrec de l'organista de la catedral de Barcelona, Mossén Domènec Cols.

### APORTACIÓ DE MILERS DE SABADELLENCS

Segons explica Estevé Renom,

L'arquebisbe de Barcelona celebra una missa al Santuari a dos quarts de dotze del matí. Segons indica l'alcalde i president del Patronat, "els actes d'inauguració pretenem que siguin una



Fins ara s'han invertit 46,4 millions.

la campanya entre els ciutadans. Com anècdota, el president de l'Acadèmia Catòlica es referí al gest espontàni de fa pocs dies de la Unió de Mares que, després de visitar el recinte, feren una trama a les sòcies per demanar-los col·laboració. Fruí d'això, el Patronat ha rebut d'aquesta entitat cent mil pessetes.

Així mateix han actuat moltes altres entitats, particulars, empreses, i organismes de Sabadell, tot i que els representants de la Junta Administrativa lamentaren que la resposta no ha estat tan bona per part d'algunes de les empreses de fora de Sabadell que obtenen notables beneficis dels sabadellencs. - J. Mercadé

## Ara toca l'interior i el parc

convencional que fan servir els escolars.

### EL PROBLEMA DELS CIRIS

La causa de l'enfosciment de les pintures de Vila Arrufat no és altra que els ciris dipositats pels devots a l'interior del Santuari. El pas dels anys ha fet que, poc a poc, les pintures queden malmeses.

Per fer aquestes obres el Patronat demanarà el consell i l'assessorament de la Direcció General del Patrimoni Artístic de la Generalitat. Hom pensa que aquesta institució i la Diputació de Barcelona poden col·laborar en el finançament d'aquests treballs ja que es tracta d'una mostra del patrimoni artístic de Catalunya.

Una mesura així serà difícil de prendre al Santuari de la Salut, sinó també a totes les esglésies i ermites. Al monestir de Montserrat, per exemple, ja fa temps que prenguen la determinació de traslladar els ciris dels devots a l'exterior de la basílica.

Una mesura així serà difícil de prendre al Santuari de la Salut, sinó també a totes les esglésies i ermites. Al monestir de Montserrat, per exemple, ja fa temps que prenguen la determinació de traslladar els ciris dels devots a l'exterior de la basílica.

La inversió que caldrà fer en aquesta segona fase encara no ha estat quantificada. Cal dir, però, que la rehabilitació de les pintures murals s'haurà de fer amb una tècnica tan simple i eficaç com és la d'esborrar les impregnacions de fum amb gomes



Durant la visita es va explicar tot el que resta encara per fer.

envolto el Santuari. La presió humana fa que la vegetació del recinte estigui molt malmesa. Davant d'això, l'Ajuntament proposa algunes mesures per rejeonar els arbres plantats fa molts anys d'ara, el de la Salut és un bosc

Segons explica l'alcalde, la creació d'una escola de natura dins dels cursos de formació ocupacional per tal d'afrontar la degradació d'aquest bosc. Al Casal Pere Quart és oberta la inscripció de persones interessades en aquests cursos. Segons l'alcalde, un dels indrets on es podrà treballar seria el bosc de la Sa-

## 4 HOY NOTICIA

DIARI DE SABADELL Martes, 25 de diciembre de 1990

### Rehabilitació del Santuari de la Mare de Déu de la Salut

## Memòria de les obres

La imatge exterior del Santuari de la Mare de Déu de la Salut l'ha fet més que mai ara que s'ha acabat la primera fase de les obres de rehabilitació. El cost final s'ha incrementat en sis milions més dels 40 que figuraven en el pressupost. Durant els treballs descobrien que les bigues de fusta de les naus laterals estaven podrides i calia canviar-les fent-hi un forjat nou.

Segons explica l'arquitecte que ha tingut cura dels treballs, Antoni Gil, membre de l'Acadèmia Catòlica, la rehabilitació del Santuari de la Salut va iniciar-se per la teulada durant el mes de juny de 1989. Els primers treballs consistiren en l'electrificació del campanar modernista i fixar les campanes que, tal i com es trobaven, oferien perill, i subscriure un contracte de manteniment del paral·lams. També s'impermeabilitzaren les cañals de la coberta de la nau central.

D'altra banda, fou renovada la calefacció de gasoli a l'interior de l'església i s'insonoritzà el ventilador que dóna escalfor a les naus. A la casa del capellà custodi s'arranjaren les esquerdes, s'instal·là una nova calefacció i es féu un tancat de reixes al pati per utilitzar-lo com a garatge.


### ARREBOSSAT COM EL DE LA CAPELLA SIXTINA

Abans d'emprendre les obres de rehabilitació es realitzaren les comprovacions tècniques de l'estat dels fonaments de l'edifici a partir d'unes analisis geotècniques. Durant aquests treballs varen fer-se vuit prospeccions de 2,5 per 4,5 metres.

Segons declarà Antoni Gil, aquestes analisis indiquen que els fonaments del Santuari es troben sobre terres bones. Pel que fa a la resistència de les parets es comprovà que és correcte, i les esquerdes a l'interior del Santuari, un cop arranjadades, no ofereixen cap perill.

La restauració de la façana ha estat el treball més visible de la primera fase de les obres. L'arrebossat interior fou repicat deixant al descobert el material de no massa qualitat utilitzat fa cinquanta anys per enganxar els maons.

Les parets foren netejades amb aigua a pressió i, tot seguit, s'arrebosaren de bell nou amb morter. Finalment, s'estucaren amb calç i sortí de



Les obres han afectat no solament a l'exterior i interior del temple sinó també a la casa del capellà custodi

(Reportatge fotogràfic de Pere Farrán Jr.)

marbre que li ha donat la mateixa qualitat que té la capella Sixtina del Vaticà. Les finestres han estat pintades i refer la teulada i arranjar els baixants de les aigües de pluja.

Durant aquestes obres també s'han fet altres treballs com refer la teulada i arranjar els baixants de les aigües de pluja.

Mentre els operaris treballaven a la teulada de la nau lateral va caure un tres de cel ras que deixà al descobert el mal estat de les bigues de fusta que han estat substituïdes. En canvi, els cavalls de fusta de la nau central es troben en bones condicions. - J.M.

## 16 RELIGIÓ

DIARI DE SABADELL Martes, 15 de enero de 1991

## L'arquebisbe al Santuari de la Salut



Una gran resposta popular varen tenir els actes organitzats per celebrar l'acabament de la primera fase de les obres de rehabilitació del Santuari de la Mare de Déu de la Salut.

Tal com era previst, diumenge al punt del migdia, l'arquebisbe de Barcelona, Rdm. Ricard Maria Carles i Gordó, presidí la missa concelebrada a la que assistiren un gran nombre de fidels que omplien de gom a gom el temple.

Els actes programats es compleiran a la tarda amb un esplèndid concert d'orgue protagonitzat per l'organista titular de la catedral de Barcelona, mossèn Domènec Cols.

En les imatges de Pere Farrán, l'arquebisbe durant la missa i a les portes del Santuari陪伴 per l'alcalde Antoni Farrés, Esteve Renom i Josep Casas.

### MOSSÈN GEIS

D'altra banda, recordem que demà dimecres dia 16 es complirà el cinquè aniversari del traspàs de mossèn Camil Geis.

Per aquest motiu, a dos quarts de nou de la vesprada, a la parròquia de Sant Feliu, s'oifarà una missa en sufragi de la seva ànima en la que es cantarà la "Missa de la Mare de Déu de Núria" del propi mossèn Geis.

Al final, com a comiat, s'interpretaran els "Goigs del Pessebre" dels que també ell n'és autor de la lletra i la música.

### XERRADA

Pel que fa a dijous 17, a les vuit del vespre, tindrà lloc a l'Aula Dr. Lluís Carreras de l'Acadèmia Catòlica, una xerrada a càrec de Josep Maria Ainaud de Lasarte, historiador, sobre el tema "Per Església, fer pais...".

Aquest acte forma part de la programació commemorativa dels 120 anys de vida de l'entitat del carrer Sant Joan.

## CURS DE GESTIÓ COMERCIAL PROGRAMA

1. L'ACTIVITAT COMERCIAL
  - 1.1 Problemàtica.
  - 1.2 Evolució
2. INCIDÈNCIA DE L'ENTORN SOBRE EL COMERÇ INTERIOR
  - 2.1 Influència del consum.
  - 2.2 Influència de la Indústria.
  - 2.3 Nous factors que afecten a l'activitat.
3. LA POLÍTICA COMERCIAL
  - 3.1 Aspectes essencials.
  - 3.2 El marge comercial.
  - 3.3 La rendibilitat.
  - 3.4 Polivalència i especialització.
4. NOVES FORMES DISTRIBUTIVES
  - 4.1 El comerç sucursalista. La franquicia.
5. LA COMPRA
  - 5.1 L'assortiment
  - 5.2 L'estoc. Concepte i tipus.
  - 5.3 El control de l'estoc. Concepte de rotació i la seva importància en el desenvolupament de l'activitat.
6. LA VENDA
  - 6.1 Tècniques i sistemes
  - 6.2 El binomi compradors-venedor.
  - 6.3 Els suports de la venda
7. L'ADMINISTRACIÓ EN EL COMERÇ DETALLISTA
  - 7.1 Els impostos: l'IRPF i l'IVA.
  - 7.2 El paper de la comptabilitat.
  - 7.3 Els documents comptables bàsics: el balanç i el compte de resultats.

DIES: 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 29 de gener.

HORARI: de les 14 a les 17 hores.

LLOC DE CELEBRACIÓ: Locals de la Cambra de Sabadell, Alfons XIII, 47.

PREU DE LA INSCRIPCIÓ: 5.000 Pts. per persona.

### INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

Departament de Comerç Interior

(Sra. Olga Andreu).

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell.

C/. Alfons XIII, 47 - Tel. 727 54 61.



ORGANITZA: CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDÚSTRIA DE SABADELL



PATROCINI I SUBVENCIÓ: DEPARTAMENT DE COMERÇ, CONSUM I TURISME DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

## ELECCIONS A LA CAMBRA DE COMERÇ DE SABADELL

### «OBERT EL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES»

La Cambra de Comerç de Sabadell comunica a tots els empresaris, comerciants professionals de Sabadell i la seva demarcació que si ho desitgen, poden presentar la seva candidatura per a les eleccions que es celebraran a l'entitat.

Els reptes de futur que té la societat industrial del Vallès fan necessària la participació activa de totes aquelles persones que ocupen un lloc preferent en el desenvolupament econòmic d'aquesta comarca.

Fins al proper dia 31 es poden presentar les candidatures. Participa des de la Cambra de Comerç en el progrés de Sabadell i la seva demarcació.



**SABADELL**

**Mig segle de festa mariana a La Salut**

La missa solemne del cinquantenari de la coronació de la Mare de Déu aplega 500 fidels

Els actes de celebració del 50è. aniversari de la coronació canònica de la Mare de Déu de La Salut van culminar diumenge passat amb la missa solemne que, presidida pel Cardenal-Arquebisbe Ricard M.Carles i concelebrada per 27 sacerdots de Sabadell, volia significar la fe de la ciutat vers la seva patrona.

A.H.I.L.

Prop de 500 persones omplien l'esplanada de davant del Santuari, el mateix lloc on 50 anys enrera, en un acte multitudinari, el bisbe Modrego corona la Mare de Déu.

En aquesta ocasió, igualment solemne i emotiva, la imatge de La Salut presidia, amb la corona de les festes i juntament amb la imatge del Crist en la Creu del Santuari, una cerimònia de fidelitat. La fidelitat dels sabadellencs vers una «dolça Mare» que, tot i l'absència de l'autoritat municipal, encara és símbol identificatiu de la ciutat.

El Cardenal Carles va remarcar el caràcter d'acció de gràcies que suposava la trobada a l'entorn d'una Mare que ho és tot pels fills».

**■ SIGNIFICACIÓ**

En aquest sentit, els 27 sacerdots vinculats amb Sabadell per naixement o per adopció, compliciten un paper significatiu a la cerimònia. D'altra banda, Ricard M.Carles era acompañat pel bisbe auxiliar de Barcelona, Carles Soler i Perdi-

**DS**

L'acte va ser presidit pel Cardenal Ricard M.Carles, el bisbe del Vallès, Carles Soler, i Sebastià Bardolet.

**CUES DE FIDELES**

La jornada, tot i la amenenaça dels núvols en l'inici, fou esplendorosa, fins i tot molt més que el dia de la pròpia coronació de fa 50 anys, com recordaven algunes dels assistents que hi van ser presents aquell octubre del 1947.

Los cantos, dirigits pel director de la Coral de la Unió Excursionista Sabadell, Joan Auladell, eren seguits pels fidels gràcies a un bell llibret editat per la Comissió organitzadora amb dibuixos de l'artista Ramon Noé.

El cant de La Salve i dels goigs a la Mare de Déu de La Salut tancaren l'acte religiós. Val a dir que el «Déu vos salve, dolça Mare», de l'escolapi Josep Fraquesa, havia obert la missa. A continuació, llargues cues de

Déu de La Salut. Dissabte a la nit, més de 300 persones van assistir a la Vella de Pregària Jove al mateix Santuari.

**■ LA VETLLA JOVE**

Organitzada per la Coordinadora de Joves Cristians de Sabadell, la vetlla, que començà a les deu de la nit, va recordar exactament el mateix acte, però des d'una perspectiva singular pels seus protagonistes.

Durant la pregària, en la que van intervenir el bisbe auxiliar de Barcelona, Carles Soler i els

rector de La Salut, Jordi Sotorra; de Sant Feliu, Xavier Serra i de Can Rull, Santi González, es va venerar la verge renovant els vots dels qui la coronaren al 1947.

**■ DIAPOSITIVES**

A l'acte també es van mostrar diapositives amb diverses imatges de la ciutat i, es va recordar algunes de les situacions d'injustícia i mancança que s'hi produïxen, demanant protecció a la Mare de Déu per a la ciutat.

El bisbe auxiliar de la província, Carles Soler va dir que, amb motiu de l'aniversari «no heu de mirar enrera, sinó que heu de mirar amb esperança cap al futur», i, a animar als joventuts a treballar per la fe.

Un cop finalitzat l'acte religiós, els assistents van poder gaudir fins la matinada d'una festa animada dels sabadellencs Rah-mon Roma ■

**El Sedecu, CCOO y la FAV pidan una reunión urgente a Telefónica**

Mientras, le instan a abrir su servicio de atención personal

N.G.

El Servei de Defensa del Consumidor i Usuaris de Sabadell (Sedecu), el sindicato CCOO y la Federació d'Associacions de Veïns (FAV) han remitido una carta al gerente de Gran Pública de Telefónica en Catalunya, Joan Tarragó, en la que le instan a mantener una reunión con carácter de urgencia para tratar el cierre del servicio de atención personal al cliente de Telefónica en Sabadell.

Los firmantes exponen en la misiva su rechazo al cierre unilateral, sin previo aviso, del servicio de atención personal y consideran que mientras la empresa no informe debidamente a los usuarios del nuevo sistema de atención, tienen la obligación de mantener abierto el servicio.

La carta prosigue lamentan-

do la actitud prepotente de la que ha hecho gala la dirección de Telefónica clausurando dicha oficina de atención, ya que no han tenido en cuenta a una gran parte de sus abonados

**DS**

Los firmantes afirman que la gente mayor será la más perjudicada con el cierre

(gente mayor) y porque, además, saben que los usuarios no pueden escoger a la hora de contratar el teléfono, el cual se ha convertido en un servicio de primera necesidad para algunos sectores de la población.

«Es eso un buen servicio al usuario? (...) «Crean que si pudieramos elegir entre compañías les escogeríamos a ustedes. Seguro que no», agregan en otro párrafo de la misiva.

Por todo, los firmantes de la carta reclaman una reunión lo antes posible con la dirección de la compañía, ya que antes de proceder al cierre nadie ha dado a los usuarios ninguna explicación, concluyen ■

**La Generalitat invierte casi 50 millones en el barrio de Arraona**

En mejorar las instalaciones eléctricas

N.G.

El escrito señala también que, para los más mayores, será una gran dificultad explicar por teléfono cualquier contratiempo que tengan con la facturación o con su línea y, además, tendrán que esperar que les resuelvan el problema de pie en una cabina en mitad de la calle cuando Telefónica les haya cortado la línea.

**■ PREGUNTAS**

«¿Es eso un buen servicio al usuario? (...) «Crean que si pudieramos elegir entre compañías les escogeríamos a ustedes. Seguro que no», agregan en otro párrafo de la misiva.

Técnicos de ADIGSA ofrecen de nuevo reunirse al mediódia de hoy con la junta de la asociación de vecinos del sector al objeto de presentar el nuevo proyecto de mejora para los vecinos del sector. Esta nueva iniciativa forma parte del Pla Director d'Obres, documento que fue firmado por el Departamento de Benestar Social y la Federació d'Associacions de Veïns i

Benestar Social de Catalunya (FAVIC) -entidad que agrupa a todas las asociaciones de vecinos cuyos barrios dependen de la Generalitat- el pasado 10 de enero, el cual enumera los proyectos que se llevarán a cabo en un plazo de ocho años en los barrios de vivienda pública.

**■ CONVENIO PROPIO**

La asociación de vecinos de Arraona tiene a su vez un convenio propio con Benestar Social que incluye la reconstrucción de casi una tercera parte del barrio, es decir, la sustitución de 592 viviendas viejas, afectadas por aluminosis, por otras de nueva planta.

Las obras de los nuevos pisos, en cuyo proyecto ha participado la asociación están previstas que comiencen en breve plazo ■

**Actes complementaris de les festes de l'Aplec**

**DIVENDRES, DIA 7 DE MAIG**

**A les 11 del matí:** L'Escala Mare de Déu de la Salut, amb tots els seus alumnes, peregrinarà al Santuari que porta el seu nom, per posar als peus de Maria, el treball i les il·lusions d'aquest curs.

**SERVEI D'AUTOBUSOS**

El diumenge dia 10, el servei d'autobusos (línia 4) es reforçarà des de les 9 fins a les 7 de la tarda, amb una freqüència de pas de quinze minuts. Sortida del Mercat Central, i la parada més propera per a l'accés a la Salut és la del Cementiri.

L'Empresa Sagalés, té anuncades sortides des de la plaça Antoni Llóach a les 7.35, 8.15, 10.45 i 12.30, amb parada a l'entrada del recinte.

**DS**

L'acte va ser presidit pel Cardenal Ricard M.Carles, el bisbe del Vallès, Carles Soler, i Sebastià Bardolet.

**■ DIAPOSITIVES**

A l'acte també es van mostrar diapositives amb diverses imatges de la ciutat i, es va recordar algunes de les situacions d'injustícia i mancança que s'hi produïxen, demanant protecció a la Mare de Déu per a la ciutat.

El bisbe auxiliar de la província, Carles Soler va dir que, amb motiu de l'aniversari «no heu de mirar enrera, sinó que heu de mirar amb esperança cap al futur», i, a animar als joventuts a treballar per la fe.

Un cop finalitzat l'acte religiós, els assistents van poder gaudir fins la matinada d'una festa animada dels sabadellencs Rah-mon Roma ■

**A les 11 del matí:** Ajuntament de Sabadell

**www.santuarisalutsabadell.com**  
Carretera de Sabadell a Caldes, km 24,300  
Telèfon 93 725 13 82

**■ DIAPOSITIVES**

El Departament de Benestar Social, a través de la empresa pública ADIGSA, tiene previsto invertir en el barrio de Arraona un total de 49.886.910 pesetas, dinero que se empleará para sufragar las obras de sustitución de instalaciones interiores de electricidad correspondientes a la fase primera.

Los técnicos de ADIGSA ofrecen de nuevo reunirse al mediódia de hoy con la junta de la asociación de vecinos del sector al objeto de presentar el nuevo proyecto de mejora para los vecinos del sector. Esta nueva iniciativa forma parte del Pla Director d'Obres, documento que fue firmado por el Departamento de Benestar Social y la Federació d'Associacions de Veïns i

Benestar Social de Catalunya (FAVIC) -entidad que agrupa a todas las asociaciones de vecinos cuyos barrios dependen de la Generalitat- el pasado 10 de enero, el cual enumera los proyectos que se llevarán a cabo en un plazo de ocho años en los barrios de vivienda pública.

**■ CONVENIO PROPIO**

La asociación de vecinos de Arraona tiene a su vez un convenio propio con Benestar Social que incluye la reconstrucción de casi una tercera parte del barrio, es decir, la sustitución de 592 viviendas viejas, afectadas por aluminosis, por otras de nueva planta.

Las obras de los nuevos pisos, en cuyo proyecto ha participado la asociación están previstas que comiencen en breve plazo ■

**DAVANTAL**

Temps de Pasqua. Temps de resurrecció, de joia, de vida nova, d'esperança... I temps d'Aplec de la Salut.

Un bon moment per acostar-nos a la Mare de Déu, amb qui compartir les nostres preocupacions i difficultats, les nostres penes i les nostres alegries.

Ella ens convida a una trobada personal i ens ofereix la seva intercessió. Ningú no torna decebut de la visita a la Mare.

I una informació. Cada segon dissabte de mes, a les 9 del matí, hi ha una missa a la Salut, en honor de Maria. Una bona ocasió per expressar la nostra estima a la Mare de Déu

Mossén Jordi Sotorra

**Actes de l'Aplec de la Mare de Déu de la Salut organitzats pel Consell del Santuari**

**DISSABTE, DIA 8 DE MAIG**

**A les 9 del matí:** Missa EN HONOR DE MARIA

**A les 9 de la nit:** Vella de Pregària, organitzada pels joves «AMB VOSALTRES CADA DIA»

**DILLUNS, DIA 10**

**A les 8 del matí:** Missa matinal.

**A les 9:** Missa Votiva de l'Acadèmia Catòlica, presidida pel seu consiliari mossén Francesc Catarineu.

**A dos quarts de 12 del migdia:** Missa Votiva de la ciutat, concelebrada i presidida pel nostre bisbe, monsenyor Josep Àngel Sáiz i Meneses.

**A un quart de 2 del migdia:** Missa.

**A les 7 de la tarda:** Rosari i Visita Espiritual a la Mare de Déu de la Salut, a càrrec dels Amics del Santuari.

**A les 8 del vespre:** Missa de cloenda.

## ANNEX II. ESTUDI GEOTÈCNIC

Gràcies al senyor Antoni Gil, Arquitecte tècnic i membre de la junta administradora del Santuari, representant d'aquesta per temes tècnics, he pogut tenir accés al document del reconeixement del subsòl de data 9 de maig de 1990.

Em sembla molt interessant adjuntar-lo com annex, fora de la memòria en la que sí faig menció i un breu resum de les conclusions de l'estudi, ja que en aquest tipus de projectes no sempre es possible tenir aquest tipus de documentació.

També, pensant el l'objectiu de que aquest projecte pugui servir com a document base d'estudi en detall per a futures intervencions en l'edificació, es presenta com un document imprescindible per a conèixer el tipus i l'estat del subsòl.

## MEMÒRIA

## S U M A R I

### MEMÒRIA.

#### 1.- PRESENTACIÓ.

- 1.1. ANTECEDENTS I TREBALLS REALITZATS.
- 1.2. MÈTODES DE TREBALL UTILITZATS.

#### 2.- CARACTÉRISTIQUES DEL SUBSÒL.

- 2.1. DESCRIPCIÓ GEOTÈCNICA.
- 2.2. NIVELL FREÀTIC.
- 2.3. CÀRREGUES ADMISSIBLES A TRENCAMENT.

#### 3.- BASES DE CÀLCUL.

- 3.1. ANALISI GEOTÈCNICA.
- 3.2. CÀRREGUES ADMISSIBLES.
- 3.3. ASSENTAMENTS.

#### 4.- CONCLUSIONS.

- 4.1. CÀRREGUES ADMISSIBLES.
- 4.2. FORMACIÓ D'ESQUERDES.
- 4.3. OBSERVACIONS FINALS.

### GRÀFICS.

- 1.- GRÀFICA DE CORRELACIÓ ENTRE PENETRÒMETRES.
- 2.- CROQUIS DE SITUACIÓ.
- 3.- DIAGRAMES DE PENETRACIÓ.
- 4.- PERFILS GEOTÈCNICS.

## 1.- PRESENTACIÓ.

### 1.1. ANTECEDENTS I TREBALLS REALITZATS.

Per encàrrec del Sr. ANTONI GIL, Ap., i per la PARRÒQUIA DE SANT FELIU DE SABADELL, hem realitzat el reconeixement geotècnic del subsòl del Santuari de Ntra. Sra. de La Salut, de Sabadell (prov. de Barcelona).

El sector estudiat es d'uns 1.200 m<sup>2</sup>. de superfície.

En aquest Santuari existeixen algunes esquerdes antigues en l'estructura que, encara que sembla que no progressen almenys en aquests deu darrers anys (s'ha controlat mitjançant testimonis), és vol saber si és deuen a possibles assentaments del subsòl.

L'estructura està construïda amb parets de càrrega i fonamentada amb sabates continues cap a 1 metre de fondària (amb càrregues de l'ordre de 2,5 Kg/cm<sup>2</sup>).

La finalitat de l'estudi serà determinar les següents característiques del subsòl:

- Talls estratigràfics del subsòl determinats per les perforacions realitzades.
- Naturalesa i característiques de resistència i compacitat del subsòl a diferents fondàries.
- Estructura del subsòl.
- Fatigues admissibles dels diferents nivells.
- Assentaments previsibles.
- Fondària del nivell freàtic (cas d'existir).
- Possibles causes de la formació d'esquerdes en l'estructura.
- Altres recomanacions constructives i característiques geotècniques dels terrenys que puguin interessar

Per això, hem portat a terme, d'acord amb la Direcció Facultativa el següent Plà de Treballs:

- Reconeixement geològic general.
- Exploració mecànica del subsòl mitjançant 8 penetròmetres, situats en els emplaçaments que indiquem en el croquis de situació adjunt. En els diagrames de penetració donem les gràfiques de resistència i les fondàries assolides.
- Mesura del nivell freàtic en els penetròmetres.

Amb totes les dades obtingudes dels treballs de camp desenvolupats, completem el present informe, on pretenem ajudar a aclarir les possibles causes de la formació d'esquerdes del Santuari.

Els treballs de camp s'han fet el dia 20 d'abril de 1990.

## 1.2. MÉTODES DE TREBALL UTILITZATS.

### - Reconeixement geològic general -

Hem fet el reconeixement geològic de la superfície amb dades del subsòl que hem pogut obtenir de trinxeres, rebaixos, etc... Examen de dades dels pous, sondeigs, etc... del nostra arxiu i d'altres informacions geològiques que posseïm de terrenys propers i semblants.

### - Penetròmetres -

Per coneixer "in situ" les característiques de resistència i compacitat dels diferents nivells travessats, hem fet penetròmetres.

Els assaigs de penetració s'han realitzat amb un penetròmetre **JONELL & NILSSON HYDRAULIC UNIT** estàtic-rotatiu, amb les característiques següents:

Pressió màxima = 2,50 Tn.

Secció resistent de la punta = 10 cm<sup>2</sup>

En el gràfic adjunt donem la correlació normalitzada entre els assaigs Standard Penetration Test (S.P.T.) i el nostre assaigs, segons les normes següents:

Sòls sorrencs : N (SPT) =

Pressió penetròmetre estàtic sense rotació (Kg/cm<sup>2</sup>)

4

Sòls argilosos : N (SPT) =


Pressió penetròmetre estàtic sense rotació (kg/cm<sup>2</sup>)

3


Tots els assaigs de penetració s'han profunditzat fins arribar al rebuig mecànic.

### - Mesura del nivell freàtic -

El nivell freàtic s'ha mesurat en alguns dels penetròmetres, una vegada acabades les perforacions.



$$\text{TERRENOS ARCILLOSOS : } N \text{ (S.P.T.)} = \frac{R_p}{3}$$



$$\text{TERRENOS ARENOSOS : } N \text{ (S.P.T.)} = \frac{R_p}{4}$$

## 2.- CARACTÉRISTIQUES DEL SUBSÒL.

### 2.1. DESCRIPCIÓ GEOTÈCNICA.

El terreny estudiat està geològicament situat cap el centre de la Depressió Prelitoral Catalana (Vallès).

Aquesta Depressió és caracteritzada, en la zona, per una alternància d'argiles, areniscques i conglomerats del Terciàri (Miocè), en diferents estats d'alteració.

De les dades obtingudes del reconeixement geològic, penetròmetres realitzats, i de l'observació de les cales fetes anteriorment, podem diferenciar, la següent successió de nivells geotècnics en el terreny estudiat (veure perfils adjunts) :

NIVELL R : Replè de terres i graves, amb enderrocs..  
 Mitjanament consolidat . Irregular.

NIVELL A : Sorres argiloses, marró vermelloses, alterades.  
Mitjanament compactes a compactes.

NIVELL B : Sorres marró-vermelloses, argiloses, amb intercalacions d'argiles.  
Compactes a molt compactes.

Per dades geològiques dels nostres arxius, sabem que els materials del nivell B (Bassament Terciàri), es continuen en profunditat.

## **2.2. NIVELL FREÀTIC.**

En cap dels penetròmetres realitzats hem travessat el nivell freàtic (fins la màxima fondària assolida per les perforacions, de 4,5 metres).

Desconeixem en aquesta zona la fondària d'aquest nivell, encara que sospitem que és trobarà bastant profund.

De tota manera, no es pot descartar l'existència de nivells d'aigua penjats, en èpoques de pluges, per infiltració.

## **2.3. CÀRREGUES ADMISSIBLES A TRENCAMENT.**

Tot seguit donem les càrregues màximes admissibles (qu) per a cada capa travessada (en Kg/cm<sup>2</sup>) deduïda de la resistència a la penetració mitjana (Rp) aconseguida en els penetròmetres realitzats:

MATERIALS	Rp	Qu Kg/cm <sup>2</sup> )
NIVELL R	20 - > 100	-
NIVELL A	80 - > 100	4,3 - 5
NIVELL B	>100	> 5

Advertim que aquestes càrregues admissibles, calculades amb un coeficient de seguretat 3, es refereixen al trencament del terreny per esforç tallant sense tenir en compte la magnitud dels assentaments que es puguin produir.

### 3.- BASES DE CALCUL.

La pressió admissible en els fonaments ve limitada per dos factors que no tenen una relació determinada entre ells, per tant han de ser considerats separadament:

- Seguretat davant l'enfonsament del fonament per trencament del terreny, que depèn de la resistència d'aquest al trecament per esforç de cisalla.
- Seguretat davant la deformació o assentament excessiu del terreny, que pot perjudicar l'estructura i que depèn, a més de la compressibilitat del terreny, de la profunditat de la zona interessada per la càrrega en funció de l'àrea carregada i de la tolerància de l'estructura als assentaments diferencials.

### 3.2. CÀRREGUES ADMISSIBLES.

La càrrega admissible en funció de la resistència a l'esforç de la cisalla en terrenys argilosos, l'obtenim del producte de la cohesió C, per un factor de càrrega Nc, que pot variar segons forma, dimensió i profunditat de les sabates. Havent de prendre un coeficient de seguretat F = 3 respecte a la càrrega crítica d'enfonsament.

$$Q_{ad} = \frac{Q_{cr}}{3} = \frac{cN_c}{3}$$

Essent el factor de càrrega Nc per a sabates rectangulars segons A.W. Skempton (Building Research Congress, 1.951).

$$N_c = 5 \left( 1 + 0,2 \frac{B}{L} \right) \left( 1 + 0,2 \frac{D}{B} \right)$$

On es pot prendre com a màxim  $\frac{B}{L} \leq 2,5$

Essent :

B = Amplada de la sabata.

L = Llarg de la sabata.

D = Profunditat de la fonamentació.

La càrrega admissible en funció de la resistència a l'esforç de la cisalla, depèn en sòls sorrencs de la seva compacitat, amplada de la sabata i profunditat de la fonamentació.

Segons C.G. Meyerhof (Journal of soil mechanics foundation division A.S.C.E. Gener 1.965 Vol. 82), la càrrega admissible agafant un coeficient de seguretat igual a 3 seria :

$$Q_{ad} = \frac{Q_{cr}}{3} = \frac{R_p (4N)}{40} (B + D) \text{ Kg/cm}^2$$

Essent :

B = Ample de la sabata.

D = Profunditat de la fonamentació.

R<sub>p</sub> = Resistència en punta mitja de l'assaig de penetració estàtic.

N = Nombre de cops de l'assaig S.P.T.

Havent d'aplicar-se una reducció del 50 % quan es recolzi aprop o sota el nivell freàtic o es tracti de sorres llimoses.

### 3.3. ASSENTAMENTS.

Els assentaments en terrenys argilosos es poden calcular mitjançant la fórmula de Sanglerat:

$$S = \sum \Delta \delta H m_v$$

Essent :

S = Assentament total.

$\Delta \delta$  = Increment de pressió.

H = Gruix de la capa.

$m_v$  = Coeficient de compressibilitat volumètrica que pot calcularse a partir de la resistència a la penetració ( $R_p = 3N$ ) on segons Buismann s'obté :

$$m_v = \frac{1}{\alpha R_p (3N)}$$

Essent  $\alpha$  un factor que depèn de la naturalesa del terreny i del valor de  $R_p (3N)$ .

Els assentaments en terrenys sorreus són en general poc perjudicials donada la seva rapidesa en produir-se, afectant a l'obra durant el període de construcció.

Segons Terzaghi les càrregues admissibles en funció dels assentaments admesos es poden calcular per les següents fórmules :

$$Q_{ad} = \frac{R_p (4N)}{48} S_a \left( \frac{B + 0.3}{B} \right)^2 \text{ per a } B > 1,25 \text{ m.}$$

$$Q_{ad} = \frac{R_p (4N)}{32} S_a \text{ per a } B \leq 1,25 \text{ m.}$$

Essent :

B = Ample de la sabata en metres.

R<sub>p</sub> = Resistència en punta mitja de l'assaig de penetració.

N = Nombre de cops de l'assaig S.P.T.

S<sub>a</sub> = Assentaments admesos en polzades.

Generalment es consideren admissibles assentaments de fins 1" per a sabates i 2" per a placa o llosa general.

↓  
26 mm.

#### **4.- CONCLUSIONS.**

De l'estudi de les dades obtingudes de tots els treballs realitzats, descrits en els darrers apartats, podem deduir les següents conclusions :

##### **4.1. CÀRREGUES ADMISSIBLES.**

Considerant que els fonaments (mitjançant sabates) és recolcen cap a 1 metre de fondària, indistintament sobre dels materials dels nivells A i/o B, les càrregues màximes admissibles són de l'ordre de 2,5 Kg/cm<sup>2</sup>.

Si els fonaments (mitjançant sabates i/o pou) és recolcen totalment sobre dels materials del nivell B, entre 1 i 2 metres de fondària, les càrregues màximes admissibles són de l'ordre de 3,5 Kg/cm<sup>2</sup> (com a mínim).

Aquestes càrregues les hem calculat amb coeficient de seguretat 3 (a trencament), i per què els assentaments màxims teòrics no superin els 2,5 cms. (magnitud normalment acceptada per la construcció).

##### **4.2. FORMACIÓ D'ESQUERDES.**

De les característiques de resistència i compactat dels materials, i de l'estructura del subsòl, en la nostra opinió, que sotmetem al judici de la Direcció Facultativa, les esquerdes existents en l'estructura del Santuari no són degudes a problemes ocasionats per el subsòl.

D'altre costat hem de puntualitzar que els possibles assentaments de l'estructura del Santuari (que sembla que, al menys fa uns 10 anys, és troba estabilitzada), de no canviar les condicions geomècàniques del subsòl (per infiltració d'aigua, etc...), és van produir al poc temps de la seva construcció.

Per tant, les possibles causes de la formació d'esquerdes en el Santuari es deuen, segurament, a deficiències de l'estructura, baixa qualitat dels materials ó d'altres causes.

##### **4.3. OBSERVACIONS FINALS.**

Donat que en el moment de redactar el present informe no disposavem d'un plànol topogràfic actualitzat del sector estudiat, els perfils adjunts els hem aixecat visualment (per el que poden haver-hi errors d'acotació).

Els penetròmetres els hem situat en els punts accessibles a la maquinària de perforació.


Donada la natural limitació de l'informació proporcionada per les diferents perforacions realitzades, les conclusions extretes en el present informe cal considerar-les com a orientatives.

Serà important assegurar l'estanqueïtat dels col·lectors i canonades a fi d'evitar l'infiltració d'aigües al subsòl (que podrà alterar-nos els materials dels nivells A i/o B per sota dels fonaments).

Una de les possibles causes de la formació d'esquerdes en l'estructura podría èsser, en principi, l'expansivitat dels materials del subsòl. Però, a la vista de la naturalesa i compacitat dels materials dels nivells A i/o B, no creiem gens probable que ho sigui (per això no hem considerat oportú la determinació de l'expansivitat del subsòl).

D'apareixer qualsevol dubte mentre es faci la lectura de la present memòria explicativa, som a la vostra disposició per aclarir-lo.

Per GEOTECNIA





Sgt.: Joan García i Boada



Geòleg







## **GRÀFICS**


Barcelona, 9 de maig de 1990.













## ANNEX III : LLISTAT PUNTS ESTACIÓ TOTAL

Recull de punts obtinguts de l'aixecament topogràfic realitzat. Hi ha dos llistats de punts corresponents al les dues tasques realitzades. El primer correspon a l'aixecament de la façana est i sud, no està enllaçat amb el segon i només té una sola base. El segon correspon l'interior de la nau central i la façana oest, sud i nord. S'ha fet un recorregut de les diferents bases enllaçades per mètode directe. S'ha enllaçat bases del interior amb l'exterior. Tot i que s'han pres punts de referència per tal d'enllaçar la base de la façana est amb la resta.

## PUNTS AIXECAMENT INTERIOR I FAÇ. OEST

1,1007.608,1994.012,100.008,PARET TERRE	49,993.239,2002.269,101.175,ZOCOL MARBRE
2,1007.568,1994.099,100.006,PARET TERRE	50,993.315,2002.314,101.175,ZOCOL MARBRE
3,1007.624,1994.441,100.007,PARET TERRE	51,993.412,2002.654,101.174,ZOCOL MARBRE
4,1007.711,1994.496,100.006,PARET TERRE	52,993.247,2002.966,101.174,ZOCOL MARBRE
5,1007.594,1994.745,100.007,PARET TERRE	53,992.723,2003.275,101.173,ZOCOL MARBRE
6,1007.831,1994.878,100.008,PARET TERRE	54,992.409,2003.428,101.183,ZOCOL MARBRE
7,1007.386,1995.780,100.006,PARET TERRE	55,988.218,2005.466,101.200,ZOCOL MARBRE
8,1007.410,1995.797,100.005,PARET TERRE	56,988.153,2005.588,101.201,ZOCOL MARBRE
9,1007.385,1995.862,100.002,PARET TERRE	57,990.491,2005.602,101.188,ZOCOL MARBRE
10,1007.550,1995.944,100.006,PARET TERRE	58,991.146,2005.932,101.212,ZOCOL MARBRE
11,1006.771,1996.990,100.006,PARET TERRE	59,991.014,2006.197,101.209,ZOCOL MARBRE
12,1005.873,1993.587,100.004,ZOCOL MARBRE	60,991.202,2006.300,101.209,ZOCOL MARBRE
13,1007.835,1994.877,101.211,ZOCOL MARBRE	61,991.114,2006.495,101.208,ZOCOL MARBRE
14,1007.596,1994.746,101.209,ZOCOL MARBRE	62,991.089,2006.513,101.207,ZOCOL MARBRE
15,1007.721,1994.485,101.211,ZOCOL MARBRE	63,991.168,2006.557,101.210,ZOCOL MARBRE
16,1007.629,1994.437,101.210,ZOCOL MARBRE	64,991.278,2006.890,101.211,ZOCOL MARBRE
17,1007.572,1994.087,101.210,ZOCOL MARBRE	65,991.126,2007.202,101.210,ZOCOL MARBRE
18,1007.614,1993.998,101.209,ZOCOL MARBRE	66,999.016,2011.222,101.205,ZOCOL MARBRE
19,1005.866,1993.583,101.203,ZOCOL MARBRE	67,999.170,2010.915,101.205,ZOCOL MARBRE
20,1001.122,1991.244,101.201,ZOCOL MARBRE	68,999.503,2010.790,101.205,ZOCOL MARBRE
21,999.689,1990.146,101.199,ZOCOL MARBRE	69,999.589,2010.827,101.205,ZOCOL MARBRE
22,999.738,1990.056,101.197,ZOCOL MARBRE	70,999.686,2010.629,101.205,ZOCOL MARBRE
23,999.375,1990.303,101.196,ZOCOL MARBRE	71,999.862,2010.707,101.205,ZOCOL MARBRE
24,999.277,1990.259,101.197,ZOCOL MARBRE	72,1000.000,2010.437,101.209,ZOCOL MARBRE
25,999.147,1990.512,101.197,ZOCOL MARBRE	73,1000.656,2010.769,101.190,ZOCOL MARBRE
26,998.899,1990.386,101.196,ZOCOL MARBRE	74,1000.656,2010.769,101.191,ZOCOL MARBRE
27,998.453,1991.292,101.194,ZOCOL MARBRE	75,1001.250,2007.922,101.304,ZOCOL MARBRE
28,998.419,1991.280,101.196,ZOCOL MARBRE	76,1001.250,2007.930,101.222,ZOCOL MARBRE
29,998.384,1991.343,101.194,ZOCOL MARBRE	77,1001.182,2007.573,101.218,ZOCOL MARBRE
30,998.263,1991.282,101.197,ZOCOL MARBRE	78,1001.113,2006.966,101.220,ZOCOL MARBRE
31,997.543,1993.716,101.192,ZOCOL MARBRE	79,1001.265,2006.650,101.220,ZOCOL MARBRE
32,997.684,1994.143,101.200,ZOCOL MARBRE	80,1001.598,2006.523,101.219,ZOCOL MARBRE
33,997.528,1994.459,101.200,ZOCOL MARBRE	81,1001.672,2006.557,101.219,ZOCOL MARBRE
34,997.189,1994.576,101.198,ZOCOL MARBRE	82,1001.797,2006.308,101.219,ZOCOL MARBRE
35,997.116,1994.542,101.198,ZOCOL MARBRE	83,1002.013,2006.421,101.218,ZOCOL MARBRE
36,996.995,1994.775,101.198,ZOCOL MARBRE	84,1003.290,2003.293,101.222,ZOCOL MARBRE
37,996.809,1994.682,101.196,ZOCOL MARBRE	85,1003.416,2003.078,101.224,ZOCOL MARBRE
38,995.284,1997.688,101.200,ZOCOL MARBRE	86,1003.368,2003.051,101.221,ZOCOL MARBRE
39,995.489,1997.785,101.200,ZOCOL MARBRE	87,1003.247,2002.684,101.222,ZOCOL MARBRE
40,995.370,1998.022,101.199,ZOCOL MARBRE	88,1003.408,2002.369,101.224,ZOCOL MARBRE
41,995.446,1998.064,101.197,ZOCOL MARBRE	89,1003.739,2002.251,101.222,ZOCOL MARBRE
42,995.527,1998.323,101.198,ZOCOL MARBRE	90,1003.817,2002.287,101.221,ZOCOL MARBRE
43,995.552,1998.399,101.200,ZOCOL MARBRE	91,1003.937,2002.054,101.222,ZOCOL MARBRE
44,995.389,1998.717,101.200,ZOCOL MARBRE	92,1005.665,1999.150,101.218,ZOCOL MARBRE
45,995.063,1998.830,101.198,ZOCOL MARBRE	93,1005.441,1999.035,101.217,ZOCOL MARBRE
46,994.984,1998.799,101.200,ZOCOL MARBRE	94,1005.565,1998.795,101.217,ZOCOL MARBRE
47,993.169,2001.941,101.176,ZOCOL MARBRE	95,1005.490,1998.756,101.216,ZOCOL MARBRE
48,993.354,2002.034,101.176,ZOCOL MARBRE	96,1005.397,1998.416,101.216,ZOCOL MARBRE

97,1005.561,1998.104,101.215,ZOCOL MARBRE	98,1005.915,1997.983,101.215,ZOCOL MARBRE
99,1006.094,1997.799,101.216,ZOCOL MARBRE	100,1007.833,1994.875,101.209,ZOCOL MARBRE
101,1006.100,1997.802,100.003,TERRE MARBRE	102,1005.560,1998.107,100.004,TERRE MARBRE
	103,1005.396,1998.417,100.004,TERRE MARBRE
	104,1005.492,1998.756,100.005,TERRE MARBRE
	105,1005.561,1998.796,100.006,TERRE MARBRE
	106,1005.446,1999.040,100.003,TERRE MARBRE
	107,1005.868,1993.586,100.006,TERRE MARBRE
	108,1004.305,1994.135,100.003,TERRE MARBRE
	109,1001.553,1992.766,100.009,TERRE MARBRE
	110,1001.124,1991.236,100.009,TERRE MARBRE
	111,1001.457,1991.414,100.011,TERRE MARBRE
	112,1000.589,1990.486,100.011,TERRE MARBRE
	113,999.690,1990.154,100.010,TERRE MARBRE
	114,999.376,1990.305,100.012,TERRE MARBRE
	115,999.278,1990.269,100.014,TERRE MARBRE
	116,999.148,1990.512,100.018,TERRE MARBRE
	117,998.907,1990.391,100.017,TERRE MARBRE
	118,998.455,1991.292,100.013,TERRE MARBRE
	119,998.421,1991.284,100.013,TERRE MARBRE
	120,998.384,1991.343,100.017,TERRE MARBRE
	121,998.263,1991.290,100.019,TERRE MARBRE
	122,997.850,1992.422,100.010,TERRE MARBRE
	123,997.850,1992.504,100.013,TERRE MARBRE
	124,997.687,1994.149,100.006,TERRE MARBRE
	125,997.529,1994.465,100.005,TERRE MARBRE
	126,997.195,1994.579,100.007,TERRE MARBRE
	127,997.115,1994.549,100.013,TERRE MARBRE
	128,995.448,1998.058,100.004,TERRE MARBRE
	129,995.552,1998.401,100.005,TERRE MARBRE
	130,995.397,1998.717,100.008,TERRE MARBRE
	131,995.061,1998.830,100.007,TERRE MARBRE
	132,994.862,1999.033,100.008,TERRE MARBRE
	133,993.355,2002.035,100.007,TERRE MARBRE
	134,993.242,2002.268,100.009,TERRE MARBRE
	135,993.314,2002.315,100.006,TERRE MARBRE
	136,993.412,2002.657,100.008,TERRE MARBRE
	137,993.249,2002.969,100.006,TERRE MARBRE
	138,992.722,2003.275,100.007,TERRE MARBRE
	139,992.406,2003.429,100.006,TERRE MARBRE
	140,990.484,2005.609,100.017,TERRE MARBRE
	141,991.145,2005.937,100.017,TERRE MARBRE
	142,991.520,2006.124,100.012,TERRE ESC
	143,991.143,2005.935,100.160,TERRE ESC
	144,991.024,2006.194,100.166,TERRE ESC
	145,991.205,2006.300,100.166,TERRE ESC
	146,991.187,2006.334,100.165,TERRE ESC
	147,991.179,2006.342,100.312,TERRE ESC
	148,991.096,2006.509,100.318,TERRE ESC
	149,991.173,2006.555,100.320,TERRE ESC
	150,991.241,2006.766,100.320,TERRE ESC
	151,991.241,2006.766,100.319,TERRE ESC
	152,991.240,2006.764,100.464,TERRE ESC
	153,991.280,2006.886,100.469,TERRE ESC
	154,991.771,2007.036,100.464,TERRE ESC

155,992.058,2006.790,100.311,TERRE ESC	156,992.345,2006.544,100.156,TERRE ESC





<tbl\_r cells="

208,995.250,1997.847,101.783,ARI	275,1001.226,2007.155,107.820,VOLTES	342,990.472,2014.188,107.388,VOLCAPI	409,1002.919,1991.507,112.014,ARC
209,994.782,1998.803,101.784,ARI	276,1001.226,2007.151,108.419,VOLTES	343,990.513,2014.128,109.076,VOLCAPI	410,1003.015,1991.433,112.087,ARC
210,993.054,2002.057,101.704,ARI	277,1001.345,2006.912,108.437,VOLTES	344,990.762,2013.895,110.203,VOLCAPI	411,1003.404,1991.629,112.476,ARC
211,993.136,2002.102,101.705,ARI	278,1001.128,2006.767,109.900,VOLTES	345,991.498,2013.269,111.608,VOLCAPI	412,1003.366,1991.723,112.486,ARC
212,992.449,2003.233,101.694,ARI	279,1000.417,2006.402,111.274,VOLTES	346,992.622,2012.276,112.662,VOLCAPI	413,1003.760,1991.807,112.566,ARC
213,992.387,2003.329,101.696,ARI	280,999.074,2005.662,112.405,VOLTES	347,993.356,2011.673,112.974,VOLCAPI	414,1004.259,1992.064,112.407,ARC
214,993.039,2002.039,106.364,ARI	281,997.932,2005.087,112.757,VOLTES	348,993.898,2011.189,113.079,VOLCAPI	415,1004.216,1992.144,112.407,ARC
215,993.117,2002.091,106.326,ARI	282,997.296,2004.788,112.826,VOLTES	349,993.967,2015.905,107.424,VOLCAPI	416,1004.555,1992.209,112.073,ARC
216,992.637,2003.046,106.367,ARI	283,995.593,2003.924,112.482,VOLTES	350,993.967,2015.905,108.380,VOLCAPI	417,1004.561,1992.321,111.967,ARC
217,990.884,2006.287,106.364,ARI	284,994.559,2003.418,111.762,VOLTES	351,993.971,2015.810,109.291,VOLCAPI	418,1004.652,1992.370,111.472,ARC
218,990.979,2006.355,106.370,ARI	285,993.645,2002.971,110.483,VOLTES	352,993.979,2015.395,110.426,VOLCAPI	419,998.847,1990.338,110.672,ARC
219,990.856,2006.594,106.372,ARI	286,993.290,2002.785,109.362,VOLTES	353,994.046,2014.349,111.796,VOLCAPI	420,998.490,1991.031,111.548,ARC
220,990.891,2006.568,101.704,ARI	287,993.178,2002.774,108.436,VOLTES	354,994.092,2013.232,112.580,VOLCAPI	421,998.088,1991.808,111.787,ARC
221,990.998,2006.356,101.718,ARI	288,993.331,2002.460,108.406,VOLTES	355,994.218,2012.519,112.621,VOLCAPI	422,997.746,1992.495,111.634,ARC
222,990.901,2006.296,101.718,ARI	289,993.330,2002.461,107.412,VOLTES	356,994.160,2012.182,112.965,VOLCAPI	423,997.458,1993.051,111.213,ARC
223,999.658,2011.028,101.771,ARI	290,993.053,2003.011,107.778,VOLTES	357,994.144,2011.314,113.085,VOLCAPI	424,996.768,1994.456,107.661,ARC
224,999.757,2010.816,101.761,ARI	291,993.053,2003.011,108.411,VOLTES	358,997.467,2014.954,107.428,VOLCAPI	425,996.752,1994.443,109.551,ARC
225,999.837,2010.844,101.746,ARI	292,995.173,1998.763,107.861,VOLTES	359,997.464,2014.957,108.135,VOLCAPI	426,996.685,1994.578,110.661,ARC
226,999.949,2010.630,101.750,ARI	293,995.171,1998.765,108.398,VOLTES	360,997.386,2014.857,109.334,VOLCAPI	427,996.361,1995.252,111.521,ARC
227,1001.810,2006.702,101.771,ARI	294,995.293,1998.520,108.371,VOLTES	361,997.198,2014.629,110.212,VOLCAPI	428,995.923,1996.113,111.798,ARC
228,1001.892,2006.528,101.744,ARI	295,995.439,1998.219,108.386,VOLTES	362,996.778,2014.128,111.255,VOLCAPI	429,995.604,1996.751,111.660,ARC
229,1001.994,2006.577,101.744,ARI	296,995.440,1998.219,107.848,VOLTES	363,996.122,2013.335,112.204,VOLCAPI	430,995.281,1997.385,111.159,ARC
230,1002.014,2006.584,106.375,ARI	297,995.324,1998.498,108.777,VOLTES	364,995.174,2012.198,112.906,VOLCAPI	431,995.143,1997.658,110.663,ARC
231,1001.914,2006.537,106.382,ARI	298,996.040,1998.884,111.003,VOLTES	365,994.327,2011.215,113.088,VOLCAPI	432,995.074,1997.803,109.777,ARC
232,999.913,2010.859,106.385,ARI	299,997.609,1999.650,112.406,VOLTES	366,994.477,2011.039,113.081,VOLCAPI	433,994.569,1998.782,110.477,ARC
233,999.831,2010.817,106.390,ARI	300,998.404,2000.078,112.694,VOLTES	367,995.600,2011.135,112.936,VOLCAPI	434,994.425,1999.106,111.119,ARC
234,1005.650,1998.960,101.706,ARI	301,1000.828,2001.304,112.558,VOLTES	368,996.294,2011.199,112.708,VOLCAPI	435,994.082,1999.814,111.673,ARC
235,1005.765,1999.012,101.719,ARI	302,1001.829,2001.736,112.024,VOLTES	369,997.104,2011.266,112.316,VOLCAPI	436,993.798,2000.384,111.791,ARC
236,1005.764,1998.740,101.711,ARI	303,1002.845,2002.308,110.810,VOLTES	370,997.861,2011.353,111.784,VOLCAPI	437,993.474,2001.027,111.635,ARC
237,1005.777,1999.009,106.385,ARI	304,1003.470,2002.607,108.770,VOLTES	371,998.194,2011.325,111.484,VOLCAPI	438,993.207,2001.541,111.248,ARC
238,1005.688,1998.957,106.383,ARI	305,1003.349,2002.886,108.393,VOLTES	372,999.853,2010.892,107.368,ARC	439,993.067,2001.816,110.859,ARC
239,1005.817,1998.703,106.382,ARI	306,1003.348,2002.886,107.866,VOLTES	373,999.918,2010.917,107.559,ARC	440,992.966,2002.020,110.175,ARC
240,1006.169,1997.966,106.362,ARI	307,1003.617,2002.346,107.882,VOLTES	374,999.930,2010.918,108.955,ARC	441,992.960,2002.068,109.319,ARC
241,998.883,2011.474,107.176,CORN	308,1003.617,2002.343,108.370,VOLTES	375,999.947,2010.932,110.091,ARC	442,992.975,2002.063,107.746,ARC
242,999.298,2010.655,107.169,CORN	309,1005.479,1998.581,107.426,VOLTES	376,1000.040,2010.717,110.822,ARC	443,992.095,2003.772,111.486,ARC
243,999.559,2010.771,107.169,CORN	310,1005.476,1998.579,108.386,VOLTES	377,1000.529,2009.720,111.687,ARC	444,991.808,2004.345,111.723,ARC
244,999.700,2010.498,107.160,CORN	311,1005.745,1998.036,108.393,VOLTES	378,1000.927,2008.890,111.724,ARC	445,991.439,2005.048,111.675,ARC
245,999.887,2010.583,107.167,CORN	312,1005.746,1998.038,107.795,VOLTES	379,1001.166,2008.409,111.506,ARC	446,991.071,2005.756,111.260,ARC
246,1000.530,2009.265,107.158,CORN	313,1005.627,1998.282,108.452,VOLTES	380,1002.025,2006.640,107.632,ARC	447,990.838,2006.236,110.362,ARC
247,1001.118,2007.589,107.154,CORN	314,1005.423,1998.183,109.824,VOLTES	381,1002.025,2006.640,108.966,ARC	448,990.830,2006.297,109.530,ARC
248,1000.989,2007.211,107.147,CORN	315,1004.780,1997.874,111.155,VOLTES	382,1002.078,2006.585,110.481,ARC	449,990.850,2006.303,108.313,ARC
249,990.994,2007.491,107.140,CORN	316,1003.289,1997.126,112.466,VOLTES	383,1002.288,2006.200,111.225,ARC	450,990.868,2006.322,107.627,ARC
250,991.411,2006.649,107.146,CORN	317,1001.630,1996.340,112.835,VOLTES	384,1002.792,2005.175,111.789,ARC	451,989.550,2008.904,111.280,ARCCAP
251,991.164,2006.513,107.144,CORN	318,999.910,1995.473,112.510,VOLTES	385,1003.226,2004.308,111.642,ARC	452,989.285,2009.416,111.054,ARCCAP
252,991.289,2006.251,107.143,CORN	319,998.684,1994.852,111.648,VOLTES	386,1003.546,2003.657,111.061,ARC	453,989.075,2009.882,110.506,ARCCAP
253,991.100,2006.148,107.142,CORN	320,997.749,1994.386,110.121,VOLTES	387,1004.167,2002.375,108.045,ARC	454,989.012,2010.002,108.983,ARCCAP
254,992.735,2003.348,107.145,CORN	321,997.459,1994.222,108.412,VOLTES	388,1004.173,2002.375,109.923,ARC	455,989.026,2009.988,106.122,ARCCAP
255,993.131,2003.212,107.136,CORN	322,997.585,1993.964,108.377,VOLTES	389,1004.350,2002.020,111.067,ARC	456,989.048,2010.435,108.632,ARCCAP
256,993.549,2002.386,107.147,CORN	323,997.586,1993.966,107.747,VOLTES	390,1004.662,2001.402,111.616,ARC	457,989.054,2010.405,110.068,ARCCAP
257,993.302,2002.255,107.149,CORN	324,997.320,1994.504,107.386,VOLTES	391,1004.941,2000.844,111.	

476,993.495,2015.818,110.936,ARCCAP	543,989.132,2010.775,101.548,ARECAP	610,997.250,2014.931,101.343,ZOCCAP	677,1005.847,1993.581,100.739,ARES
477,990.813,2014.785,110.364,ARCCAP	544,990.185,2014.063,101.542,ARECAP	611,997.187,2015.183,101.341,ZOCCAP	678,1006.113,1994.581,105.133,BALCO
478,991.374,2015.058,111.144,ARCCAP	545,990.256,2014.057,101.544,ARECAP	612,998.475,2011.671,100.624,SOLCAP	679,1005.452,1995.844,105.126,BALCO
479,992.103,2015.406,111.350,ARCCAP	546,990.273,2014.063,101.545,ARECAP	613,998.489,2011.515,100.624,SOLCAP	680,1003.988,1995.093,105.121,BALCO
480,992.747,2015.716,111.121,ARCCAP	547,990.369,2014.075,101.548,ARECAP	614,989.881,2012.377,100.609,SOLCAP	681,1004.607,1993.840,105.133,BALCO
481,993.248,2015.963,110.453,ARCCAP	548,994.001,2015.878,101.548,ARECAP	615,992.517,2010.568,100.613,PREBIS	682,1003.121,1993.084,105.136,BALCO
482,993.366,2016.021,107.124,ARCCAP	549,994.066,2015.927,101.548,ARECAP	616,992.508,2010.580,100.741,PREBIS	683,1002.495,1994.346,105.123,BALCO
483,994.230,2015.988,110.520,ARCCAP	550,994.142,2015.998,101.601,ARECAP	617,992.570,2010.776,100.748,PREBIS	684,1001.001,1993.616,105.126,BALCO
484,994.946,2015.801,111.367,ARCCAP	551,994.155,2016.001,101.601,ARECAP	618,995.639,2012.115,100.613,PREBIS	685,1000.130,1991.595,105.145,BALCO
485,995.847,2015.541,111.574,ARCCAP	552,994.196,2016.068,101.611,ARECAP	619,995.621,2012.164,100.742,PREBIS	686,999.522,1992.855,105.139,BALCO
486,996.540,2015.346,111.358,ARCCAP	553,997.304,2015.087,101.539,ARECAP	620,995.499,2012.199,105.294,PREBIS	687,1002.337,1994.769,105.120,BALCO
487,994.502,2016.130,105.775,ARCCAP	554,997.324,2015.039,101.540,ARECAP	621,992.557,2010.700,105.300,PREBIS	688,1002.253,1994.733,105.120,BALCO
488,994.510,2016.144,109.283,ARCCAP	555,997.355,2014.990,101.541,ARECAP	622,992.604,2010.801,103.584,PREBIS	689,1003.749,1995.669,105.119,BALCO
489,994.886,2016.044,110.817,ARCCAP	556,997.466,2014.884,101.543,ARECAP	623,992.592,2010.820,105.192,PREBIS	690,1003.678,1995.607,105.119,BALCO
490,995.763,2015.798,111.213,ARCCAP	557,997.540,2014.873,101.543,ARECAP	624,995.351,2012.231,105.190,PREBIS	691,1005.292,1995.783,105.125,BALCO
491,996.652,2015.318,111.301,ARCCAP	558,997.552,2014.881,101.543,ARECAP	625,995.363,2012.199,103.577,PREBIS	692,1005.369,1995.735,105.127,BALCO
492,996.915,2015.475,110.547,ARCCAP	559,997.649,2014.879,101.543,ARECAP	626,995.393,2012.200,103.575,PREBIS	693,1004.740,1995.983,105.481,BALCO
493,997.705,2014.796,110.752,ARCCAP	560,997.662,2014.873,101.543,ARECAP	627,995.379,2012.238,105.190,PREBIS	694,1004.299,1995.763,105.477,BALCO
494,997.983,2014.245,111.521,ARCCAP	561,997.736,2014.895,101.646,ARECAP	628,989.410,2010.330,110.849,CUPULES	695,1004.156,1996.027,105.472,BALCO
495,998.447,2013.322,111.886,ARCCAP	562,997.794,2014.932,106.884,ARECAP	629,990.147,2009.611,112.021,CUPULES	696,1004.705,1995.977,105.592,BALCO
496,997.972,2014.722,106.186,ARCCAP	563,997.755,2014.914,106.890,ARECAP	630,991.734,2010.094,112.788,CUPULES	697,1004.382,1995.806,105.581,BALCO
497,997.853,2014.889,109.059,ARCCAP	564,997.685,2014.891,106.891,ARECAP	631,993.299,2009.265,113.131,CUPULES	698,1005.176,1997.511,105.116,BALCO
498,998.525,2013.728,111.442,ARCCAP	565,997.671,2014.899,106.892,ARECAP	632,994.759,2009.894,113.382,CUPULES	699,1005.468,1997.373,105.127,BALCO
499,989.008,2010.213,107.211,CORNCAP	566,997.570,2014.901,106.893,ARECAP	633,994.358,2010.594,113.299,CUPULES	700,1002.364,1996.084,105.106,BALCO
500,989.006,2010.214,107.176,CORNCAP	567,997.560,2014.891,106.891,ARECAP	634,996.135,2010.808,113.042,CUPULES	701,1002.484,1995.885,105.102,BALCO
501,989.118,2010.258,107.213,CORNCAP	568,997.486,2014.905,106.893,ARECAP	635,990.642,2013.439,111.449,CUPULES	702,998.041,1993.936,105.139,BALCO
502,989.118,2010.258,107.176,CORNCAP	569,997.380,2014.996,106.895,ARECAP	636,989.703,2011.819,111.835,CUPULES	703,998.402,1993.837,105.136,BALCO
503,989.272,2010.454,107.209,CORNCAP	570,994.213,2016.147,106.889,ARECAP	637,992.837,2011.431,113.092,CUPULES	704,1002.524,1996.209,106.674,BARANA
504,989.270,2010.456,107.175,CORNCAP	571,994.199,2016.099,106.892,ARECAP	638,992.837,2011.431,113.091,CUPULES	705,1002.535,1996.216,106.628,BARANA
505,989.271,2010.730,107.209,CORNCAP	572,994.162,2016.029,106.890,ARECAP	639,993.694,2012.004,113.139,CUPULES	706,1000.172,1995.032,106.685,BARANA
506,989.269,2010.724,107.176,CORNCAP	573,994.148,2016.025,106.894,ARECAP	640,992.266,2014.714,111.990,CUPULES	707,1000.172,1995.031,106.626,BARANA
507,990.079,2014.011,107.206,CORNCAP	574,994.075,2015.954,106.893,ARECAP	641,991.293,2014.155,111.574,CUPULES	708,997.277,1988.728,101.757,POFRE
508,990.079,2014.012,107.174,CORNCAP	575,994.014,2015.902,106.892,ARECAP	642,993.427,2015.254,111.568,CUPULES	709,997.075,1988.626,101.757,POFRE
509,990.201,2013.969,107.211,CORNCAP	576,993.882,2015.888,106.895,ARECAP	643,994.472,2015.425,111.435,CUPULES	710,996.917,1988.541,101.757,POFRE
510,990.203,2013.965,107.176,CORNCAP	577,993.708,2015.983,106.889,ARECAP	644,994.514,2012.277,113.108,CUPULES	711,996.914,1988.532,102.276,POFRE
511,990.446,2014.011,107.213,CORNCAP	578,993.655,2016.038,106.894,ARECAP	645,996.478,2015.041,111.539,CUPULES	712,997.275,1988.715,102.264,POFRE
512,990.449,2014.007,107.178,CORNCAP	579,990.526,2014.480,106.861,ARECAP	646,997.412,2014.486,111.076,CUPULES	<b>BASE2,1000.910,2013.922,100.606,BASE</b>
513,990.632,2014.211,107.206,CORNCAP	580,990.543,2014.415,106.863,ARECAP	647,995.376,2011.824,113.155,CUPULES	713,1001.113,2006.980,100.168,COMP
514,990.632,2014.211,107.176,CORNCAP	581,990.539,2014.393,106.862,ARECAP	648,998.034,2013.083,112.238,CUPULES	714,1001.255,2007.931,100.169,COMP
515,990.652,2014.456,107.204,CORNCAP	582,990.518,2014.216,106.863,ARECAP	649,996.266,2006.860,113.812,CUPULES	715,999.744,1990.061,101.349,COMP
516,990.652,2014.456,107.174,CORNCAP	583,990.425,2014.117,106.866,ARECAP	650,992.351,2004.487,112.148,CUPULES	716,999.695,1990.152,101.350,COMP
517,990.593,2014.569,107.168,CORNCAP	584,990.348,2014.092,106.866,ARECAP	651,1000.544,2008.643,112.109,CUPULES	717,999.380,1990.306,101.351,COMP
518,993.614,2015.917,107.238,CORNCAP	585,990.250,2014.083,106.865,ARECAP	652,995.315,2008.789,113.307,CUPULES	718,999.284,1990.264,101.348,COMP
519,993.615,2015.916,107.203,CORNCAP	586,990.237,2014.074,106.866,ARECAP	653,999.296,2010.838,110.815,CUPULES	719,999.156,1990.513,101.348,COMP
520,993.821,2015.793,107.241,CORNCAP	587,990.162,2014.082,106.862,ARECAP	654,991.322,2006.784,110.947,CUPULES	720,998.906,1990.392,101.349,COMP
521,993.821,2015.792,107.206,CORNCAP	588,990.107,2014.101,106.858,ARECAP	655,993.474,2002.537,110.903,CUPULES	721,999.081,1990.292,101.871,COMP
522,994.096,2015.820,107.235,CORNCAP	589,989.137,2010.717,106.864,ARECAP	656,997.430,2004.495,113.349,CUPULES	722,999.085,1990.286,105.244,COMP
523,994.096,2015.820,107.203,CORNCAP	590,989.173,2010.651,106.863,ARECAP	657,1001.424,2006.554,110.800,CUPULES	723,1001.904,2008.271,100.172,TERRE
524,994.274,2015.993,107.236,CORNCAP	591,989.173,2010.520,106.866,ARECAP	658,1005.117,1998.395,111.293,CUPULES</	

743,998.351,2015.856,100.945,TERRE	810,1001.882,2012.859,103.507,CORN	877,997.969,2016.574,103.732,VOLT	944,1006.971,1999.422,100.163,PAR
744,997.902,2016.747,100.944,TERRE	811,1002.127,2012.411,103.519,CORN	878,998.245,2016.757,104.359,VOLT	945,1006.527,2000.330,100.148,PAR
745,1000.122,2016.414,100.740,TERRE	812,1002.120,2012.403,103.520,CORN	879,998.776,2017.031,104.592,VOLT	946,1008.592,1996.291,100.162,ESC
746,1000.117,2016.415,100.766,TERRE	813,1001.726,2013.742,103.024,FIN	880,999.289,2017.291,104.439,VOLT	947,1008.587,1996.302,100.330,ESC
747,999.957,2016.710,100.775,TERRE	814,1001.418,2014.324,103.255,FIN	881,999.562,2017.434,104.129,VOLT	948,1008.698,1996.047,100.335,ESC
748,999.970,2016.703,100.903,TERRE	815,1001.242,2014.674,103.300,FIN	882,1002.140,2012.862,103.685,VOLT	949,1008.694,1996.055,100.506,ESC
749,999.972,2016.697,100.937,TERRE	816,1001.014,2015.120,103.257,FIN	883,1001.833,2012.716,104.411,VOLT	950,1008.819,1995.771,100.572,ESC
750,999.534,2017.586,100.946,TERRE	817,1000.719,2015.708,103.034,FIN	884,1001.158,2012.400,104.735,VOLT	951,1008.815,1995.782,100.685,ESC
751,999.191,2018.497,100.944,TERRE	818,1000.719,2015.693,101.028,FIN	885,1000.577,2012.125,104.570,VOLT	952,1008.929,1995.520,100.698,ESC
752,997.578,2017.677,100.945,TERRE	819,1001.717,2013.738,101.018,FIN	886,1000.206,2011.950,104.148,VOLT	953,1008.925,1995.531,100.861,ESC
753,997.357,2017.742,100.946,TERRE	820,1001.885,2013.999,101.173,FIN	887,1000.102,2011.896,103.630,VOLT	954,1009.323,1994.756,101.717,PARF
754,997.307,2017.783,100.943,TERRE	821,1001.851,2014.070,101.267,FIN	888,1000.283,2011.810,103.665,VOLT	955,1009.322,1994.758,101.300,PARF
755,997.230,2017.749,100.942,TERRE	822,1001.477,2014.798,101.265,FIN	889,1000.442,2011.899,104.157,VOLT	956,1009.218,1994.711,101.133,PARF
756,993.842,2021.156,100.620,TERRE	823,1001.442,2014.877,101.258,FIN	890,1000.842,2012.087,104.507,VOLT	BASE3,995.216,2022.603,103.609,BASE
757,993.305,2020.889,100.618,TERRE	824,1001.070,2015.598,101.264,FIN	891,1001.318,2012.313,104.566,VOLT	957,1002.115,2012.916,100.609,COMPR
758,997.310,2017.783,101.114,TERRE	825,1001.031,2015.682,101.180,FIN	892,1001.666,2012.475,104.416,VOLT	958,1001.018,2015.129,100.620,COMPR
759,997.453,2017.861,101.122,TERRE	826,1001.068,2015.613,102.277,FIN	893,1001.956,2012.613,104.076,VOLT	959,999.922,2016.858,100.947,COMPR
760,997.426,2017.936,101.114,TERRE	827,1001.446,2014.881,102.247,FIN	894,1002.078,2012.277,104.161,VOLT	960,999.628,2017.459,100.948,COMPR
761,997.433,2017.913,101.248,TERRE	828,1001.482,2014.807,102.247,FIN	895,1001.410,2011.974,104.573,VOLT	961,999.842,2017.040,101.350,COMPR
762,997.433,2017.915,101.275,TERRE	829,1001.850,2014.073,102.245,FIN	896,1000.582,2011.562,104.133,VOLT	962,1000.062,2016.585,101.350,COMPR
763,997.392,2017.992,101.280,TERRE	830,1001.887,2014.004,102.245,FIN	897,998.302,2015.545,101.521,ARI	963,997.649,2016.620,100.943,TERRE
764,997.276,2018.198,101.280,ESC	831,1001.888,2014.010,102.859,FIN	898,998.293,2015.542,103.362,ARI	964,996.982,2016.287,100.943,TERRE
765,997.133,2018.482,101.449,ESC	832,1001.601,2014.578,103.029,FIN	899,998.305,2015.549,103.165,ARI	965,996.982,2016.287,100.943,TERRE
766,996.989,2018.765,101.617,ESC	833,1001.475,2014.825,103.048,FIN	900,998.307,2015.547,101.596,ARI	966,996.661,2016.380,100.938,TERRE
767,996.850,2019.034,101.782,ESC	834,1001.249,2015.268,103.008,FIN	901,998.362,2015.748,101.515,ARI	967,996.680,2016.376,100.775,TERRE
768,996.704,2019.321,101.955,ESC	835,1001.037,2015.682,102.873,FIN	902,998.363,2015.748,103.365,ARI	968,996.637,2016.374,100.776,TERRE
769,998.383,2020.173,101.953,ESC	836,1001.310,2015.145,102.902,FIN	903,1000.288,2016.554,101.573,ARI	969,996.632,2016.363,102.636,PORTA
770,998.526,2019.891,101.782,ESC	837,1001.387,2014.993,102.804,FIN	904,1000.288,2016.562,103.300,ARI	970,996.499,2016.394,103.092,PORTA
771,998.663,2019.624,101.615,ESC	838,1001.546,2014.673,102.826,FIN	905,1000.301,2016.562,103.310,ARI	971,996.172,2016.434,103.325,PORTA
772,998.807,2019.336,101.452,ESC	839,1001.678,2014.416,102.917,FIN	906,1000.293,2016.550,101.497,ARI	972,995.920,2016.548,103.381,PORTA
773,998.947,2019.064,101.280,ESC	840,1001.833,2014.112,102.692,FIN	907,999.709,2017.392,101.369,ARI	973,995.441,2016.660,103.148,PORTA
774,999.094,2018.769,101.110,ESC	841,1000.286,2016.535,105.207,PAR	908,999.934,2016.954,101.365,ARI	974,995.263,2016.725,102.717,PORTA
775,999.017,2018.406,100.945,ESC	842,1000.298,2016.548,103.603,PAR	909,1000.145,2016.427,101.356,ARI	975,995.257,2016.747,100.741,PORTA
776,1000.655,2010.789,101.342,ZOCOL	843,1002.155,2012.890,103.642,PAR	910,1000.316,2016.508,101.353,ARI	976,996.332,2015.740,100.617,TERRE
777,1001.257,2007.937,101.357,ZOCOL	844,1002.126,2012.888,105.247,PAR	911,1000.045,2016.624,101.356,ARI	977,995.232,2016.749,100.619,TERRE
778,1001.904,2008.269,101.363,ZOCOL	845,1000.094,2011.920,105.235,PAR	912,997.983,2016.522,101.370,ARI	978,994.238,2017.010,100.621,TERRE
779,1002.197,2007.716,101.356,ZOCOL	846,998.317,2015.547,105.227,PAR	913,998.306,2015.879,101.375,ARI	979,993.685,2017.153,100.625,TERRE
780,1001.956,2012.828,101.346,ZOCOL	847,998.306,2015.531,103.596,PAR	914,994.349,2028.484,107.267,PARET	980,993.657,2017.212,100.622,TERRE
781,1002.130,2012.915,101.347,ZOCOL	848,1002.112,2007.711,101.368,PAR	915,993.611,2028.122,107.266,PARET	981,1000.013,2016.665,100.917,TERRE
782,1000.299,2016.501,101.351,ZOCOL	849,1002.110,2007.721,105.496,PAR	916,991.777,2027.206,107.315,PARET	982,999.556,2017.623,100.947,TERRE
783,1000.126,2016.410,101.347,ZOCOL	850,1003.234,2010.679,105.461,PAR	917,990.744,2026.695,107.301,PARET	983,999.672,2017.707,100.948,TERRE
784,999.552,2017.554,101.348,ZOCOL	851,1003.232,2010.683,104.197,PAR	918,990.217,2026.433,107.342,PARET	984,999.402,2018.250,100.949,TERRE
785,997.910,2016.739,101.358,ZOCOL	852,1002.080,2012.898,105.339,SOS	919,988.568,2025.616,108.682,PARET	985,997.200,2022.670,103.609,TERRE
786,998.498,2015.564,101.352,ZOCOL	853,1000.278,2016.511,105.313,SOS	920,988.569,2025.615,106.090,PARET	986,995.511,2021.834,103.608,TERRE
787,998.321,2015.466,101.350,ZOCOL	854,998.355,2015.526,105.324,SOS	921,993.731,2028.181,106.811,FIN	987,997.106,2022.688,103.611,TERRE
788,1000.233,2012.005,101.354,ZOCOL	855,1000.112,2011.961,105.332,SOS	922,993.254,2027.948,106.992,FIN	988,996.849,2023.201,103.612,TERRE
789,1000.355,2011.760,101.346,ZOCOL	856,1001.650,2010.388,105.606,SOS	923,992.773,2027.708,107.049,FIN	989,996.962,2023.267,103.611,TERRE
790,1001.589,2008.057,101.364,AR	857,1002.640,2010.749,105.609,SOS	924,992.284,2027.466,106.997,FIN	990,996.055,2025.116,103.604,TERRE
791,1001.590,2008.053,103.410,AR	858,1000.353,2016.472,103.524,CORN	925,991.800,2027.221,106.818,FIN	991,994.869,2027.436,103.608,TERRE
792,1001.622,2008.063,103.715,AR	859,1000.133,2016.365,103.518,CORN	926,991.783,2027.500,106.665,FIN	

1010,994.249,2021.453,104.544,HBARANA	1077,985.634,2023.989,106.976,ARI	1144,981.245,2021.968,107.020,VENT	1211,994.128,2027.313,108.100,ART
1011,995.316,2021.994,104.552,HBARANA	1078,985.586,2024.110,106.976,ARI	1145,981.756,2022.224,107.046,VENT	1212,994.807,2024.694,107.931,ART
1012,995.439,2021.754,104.553,HBARANA	1079,985.544,2024.084,106.931,ARI	1146,982.364,2022.519,106.914,VENT	1213,994.886,2024.734,107.933,ART
1013,995.512,2021.602,104.340,HBARANA	1080,985.558,2024.095,104.104,ARI	1147,982.571,2022.621,104.582,VENT	1214,994.845,2024.827,107.941,ART
1014,999.776,2017.698,103.534,ARI	1081,985.583,2024.007,106.937,ARI	1148,980.851,2019.614,104.665,VENT	1215,994.768,2024.782,107.930,ART
1015,999.776,2017.703,107.497,ARI	1082,985.578,2024.008,106.823,ARI	1149,980.853,2019.621,105.749,VENT	1216,994.039,2024.416,107.939,ART
1016,997.010,2016.287,107.502,ARI	1083,985.579,2024.007,104.219,ARI	1150,981.831,2017.699,104.842,VENT	1217,994.005,2024.292,107.932,ART
1017,997.009,2016.293,100.942,ARI	1084,985.581,2024.007,104.112,ARI	1151,981.832,2017.699,104.373,VENT	1218,993.958,2024.374,107.936,ART
1018,993.707,2017.150,100.729,ARI	1085,985.618,2023.983,104.080,ARI	1152,981.626,2018.112,103.595,TERRE	1219,994.560,2023.376,107.937,ART
1019,993.742,2017.132,104.898,ARI	1086,985.141,2023.738,104.069,ARI	1153,981.317,2018.727,103.592,TERRE	1220,994.522,2023.456,107.940,ART
1020,995.273,2016.747,105.504,ARI	1087,983.505,2022.965,106.936,ARI	1154,992.880,2018.899,108.782,SOST	1221,994.443,2023.417,107.937,ART
1021,995.271,2016.733,104.986,VOLT	1088,983.503,2022.966,106.839,ARI	1155,993.496,2017.665,108.774,SOST	1222,994.483,2023.335,107.937,ART
1022,994.980,2017.337,105.183,VOLT	1089,983.483,2023.064,106.922,ARI	1156,994.446,2016.970,108.565,SOST	1223,991.353,2026.464,107.500,ART
1023,994.782,2017.727,105.238,VOLT	1090,983.476,2023.059,104.432,ARI	1157,995.687,2016.642,107.951,SOST	1224,991.748,2026.069,107.496,ART
1024,994.563,2018.174,105.211,VOLT	1091,983.505,2022.966,106.933,ARI	1158,996.649,2016.382,107.509,SOST	1225,993.526,2022.183,107.509,ART
1025,994.343,2018.624,105.113,VOLT	1092,983.504,2022.966,106.835,ARI	1159,996.649,2016.382,107.509,SOST	1226,993.696,2022.225,107.511,ART
1026,994.138,2019.077,104.939,VOLT	1093,980.004,2021.330,107.484,ARI	1160,997.014,2016.289,107.506,SOST	1227,994.389,2020.830,107.508,ART
1027,993.844,2019.635,104.586,VOLT	1094,980.000,2021.336,104.480,ARI	1161,999.766,2017.710,107.500,SOST	1228,994.296,2020.632,107.505,ART
1028,993.608,2020.115,104.222,VOLT	1095,998.976,2019.308,104.265,VENT	1162,997.307,2022.592,107.512,SOST	1229,996.602,2016.400,107.508,ART
1029,993.527,2020.281,104.080,VOLT	1096,998.974,2019.299,106.823,VENT	1163,998.423,2020.391,107.504,SOST	1230,996.378,2016.465,107.505,ART
1030,994.257,2021.528,103.791,ARI	1097,998.711,2019.841,107.011,VENT	1164,996.928,2023.348,107.499,SOST	1231,997.229,2017.979,107.926,ART
1031,994.256,2021.525,104.092,ARI	1098,998.475,2020.306,107.056,VENT	1165,994.335,2028.488,107.493,SOST	1232,996.757,2018.908,107.919,ART
1032,994.107,2021.827,103.604,ARI	1099,998.016,2021.218,106.828,VENT	1166,991.549,2027.083,107.476,SOST	1233,996.295,2019.830,107.922,ART
1033,994.110,2021.824,104.086,ARI	1100,998.002,2021.226,104.262,VENT	1167,990.795,2026.714,107.484,SOST	1234,995.837,2020.745,107.930,ART
1034,993.606,2021.573,104.097,ARI	1101,997.998,2021.202,104.258,VENT	1168,989.515,2026.078,107.495,SOST	1235,989.304,2025.495,108.785,ART
1035,992.068,2020.847,103.787,ARI	1102,998.006,2021.198,104.240,VENT	1169,989.491,2026.061,108.782,SOST	1236,989.535,2025.382,108.783,ART
1036,992.061,2020.844,104.092,ARI	1103,998.952,2019.309,104.257,VENT	1170,990.377,2026.505,108.163,SOST	1237,991.562,2021.016,108.801,ART
1037,992.061,2020.844,106.995,ARI	1104,998.987,2019.279,104.228,VENT	1171,990.737,2026.684,107.913,SOST	1238,991.730,2021.074,108.809,ART
1038,992.068,2020.848,107.365,ARI	1105,999.157,2019.517,104.360,VENT	1172,988.785,2025.708,108.772,SOST	1239,989.822,2021.152,109.215,ART
1039,994.094,2021.776,106.849,ARI	1106,999.154,2019.518,106.673,VENT	1173,985.663,2024.144,108.791,SOST	1240,988.802,2020.649,109.220,ART
1040,994.096,2021.777,106.950,ARI	1107,998.971,2019.904,106.810,VENT	1174,984.769,2023.701,108.616,SOST	1241,989.335,2022.091,109.219,ART
1041,994.315,2021.333,106.950,ARI	1108,998.721,2020.406,106.869,VENT	1175,983.874,2023.243,108.024,SOST	1242,988.884,2023.019,109.220,ART
1042,994.316,2021.334,106.865,ARI	1109,998.420,2020.996,106.774,VENT	1176,983.607,2023.125,107.478,SOST	1243,987.854,2022.514,109.220,ART
1043,993.767,2017.137,108.775,ARI	1110,996.188,2024.861,104.333,VENT	1177,980.868,2021.760,107.497,SOST	1244,987.405,2023.427,109.218,ART
1044,993.766,2017.133,107.013,ARI	1111,996.188,2024.856,106.816,VENT	1178,980.024,2021.319,107.497,SOST	1245,988.419,2023.936,109.221,ART
1045,997.104,2022.700,104.089,ARI	1112,995.927,2025.372,107.004,VENT	1179,981.056,2019.238,107.484,SOST	1246,984.381,2021.933,108.432,ART
1046,996.847,2023.211,104.086,ARI	1113,995.712,2025.799,107.050,VENT	1180,995.289,2016.727,106.346,PESC	1247,985.251,2022.350,109.016,ART
1047,996.969,2023.275,104.087,ARI	1114,995.208,2026.783,106.818,VENT	1181,995.289,2016.722,105.662,PESC	1248,983.904,2022.860,108.429,ART
1048,996.967,2023.274,107.001,ARI	1115,995.216,2026.780,104.332,VENT	1182,994.318,2018.671,106.338,PESC	1249,984.770,2023.279,109.014,ART
1049,996.964,2023.273,107.362,ARI	1116,995.208,2026.760,104.330,VENT	1183,994.321,2018.681,105.648,PESC	<b>BASE 4,984.049,2017.023,103.595,BASE</b>
1050,996.851,2023.212,107.366,ARI	1117,995.207,2026.764,104.305,VENT	1184,994.069,2019.171,105.317,PESC	1250,991.025,2026.739,106.902,COMPR
1051,996.851,2023.211,106.999,ARI	1118,996.174,2024.871,104.297,VENT	1185,993.605,2020.108,104.683,PESC	1251,980.001,2021.337,107.492,COMPR
1052,997.100,2022.696,107.002,ARI	1119,996.171,2024.863,104.326,VENT	1186,986.959,2024.794,105.290,CERCLE	1252,979.999,2021.339,104.860,COMPR
1053,997.101,2022.694,107.368,ARI	1120,995.486,2026.795,104.335,VENT	1187,987.576,2025.105,105.338,CERCLE	1253,980.817,2019.728,103.605,COMPR
1054,994.343,2028.489,107.489,ARI	1121,995.487,2026.805,106.669,VENT	1188,988.431,2025.531,106.249,CERCLE	1254,981.049,2019.258,103.603,COMPR
1055,994.345,2028.488,107.089,ARI	1122,995.736,2026.323,106.828,VENT	1189,988.517,2025.573,106.887,CERCLE	1255,988.513,2011.762,100.943,TERRE
1056,991.477,2027.044,107.337,ARI	1123,995.925,2025.951,106.865,VENT	1190,988.419,2025.526,107.333,CERCLE	1256,987.944,2011.461,100.949,TERRE
1057,991.475,2027.051,106.990,ARI	1124,996.241,2025.327,106.769,VENT	1191,987.835,2025.240,108.084,CERCLE	1257,985.645,2010.333,100.940,TERRE
1058,991.528,2026.931,107.341,ARI	1125,993.710,2028.189,104.332,VENT	1192,987.226,2025.154,108.085,CERCLE	1258,985.773,2010.381,100.939,TERRE
1059,991.527,2026.933,106.980,ARI	1126,993.720,2028.183,10		

1277,985.782,2010.398,100.938,PARED	1342,990.860,2000.141,107.761,ARICONT	1409,989.980,2015.346,121.054,PCAMPEDR	1475,945.970,2024.393,100.734,ZOC
1278,985.784,2010.389,101.330,PARED	1343,989.752,1999.660,106.834,ARICONT	1410,990.363,2014.364,120.888,PCAMPEDR	1476,947.678,2016.539,100.749,ZOC
1279,985.615,2010.306,101.344,PARED	1344,989.753,1999.662,106.374,ARICONT	1411,990.380,2014.363,115.932,PCAMPEDR	1477,945.788,2025.186,99.669,PORT
1280,987.492,2011.216,105.540,PARED	1345,990.055,1998.936,106.835,ARICONT	1412,989.766,2015.926,115.390,PCAMPEDR	1478,945.981,2025.227,99.682,PORT
1281,986.393,2010.649,105.542,PARED	1346,990.047,1998.936,106.153,ARICONT	1413,989.772,2015.930,116.078,PCAMPEDR	1479,945.834,2025.202,101.883,PORT
1282,988.799,2016.678,107.665,PARED	1347,992.693,1995.759,107.752,ARICONT	1414,989.856,2015.686,116.505,PCAMPEDR	1480,945.960,2024.436,101.876,PORT
1283,989.075,2013.349,106.341,ESC	1348,992.693,1995.758,110.310,ARICONT	1415,989.822,2015.703,118.392,PCAMPEDR	1481,945.954,2024.423,99.671,PORT
1284,989.079,2013.342,105.673,ESC	1349,992.979,1995.071,110.313,ARICONT	1416,990.475,2014.080,118.402,PCAMPEDR	1482,945.952,2024.418,99.537,PORT
1285,987.998,2015.572,105.647,ESC	1350,992.990,1995.063,107.756,ARICONT	1417,989.678,2016.172,116.129,PCAMPEDR	1483,952.622,2024.060,113.267,CAMP
1286,987.277,2017.054,104.626,ESC	1351,992.693,1995.757,107.754,ARICONT	1418,990.638,2013.692,116.140,PCAMPEDR	1484,952.628,2024.065,114.215,CAMP
1287,985.624,2017.593,103.598,ARI	1352,989.241,2017.081,114.538,ARICAMP	1419,989.948,2015.408,121.219,PCAMPEDR	1485,952.800,2024.321,115.173,CAMP
1288,982.384,2016.632,103.598,ARI	1353,989.238,2017.078,114.939,ARICAMP	1420,990.354,2014.349,121.225,PCAMPEDR	1486,957.230,2024.993,113.735,CAMP
1289,982.764,2016.178,103.600,ARI	1354,990.189,2017.593,115.576,ARICAMP	1421,990.875,2013.798,121.295,PCAMPEDR	1487,957.212,2024.992,114.957,CAMP
<b>BASE5,989.908,2003.883,100.168,BASE</b>	1355,989.908,2017.357,116.341,ARICAMP	1422,991.934,2013.380,121.250,PCAMPEDR	1488,956.539,2024.854,116.326,CAMP
1290,990.362,2005.982,100.176,TER	1356,990.157,2017.464,116.543,ARICAMP	1423,991.918,2013.374,118.999,PCAMPEDR	1489,956.514,2024.852,115.030,CAMP
1291,990.529,2005.675,100.173,TER	1357,990.168,2017.470,116.560,ARICAMP	1424,990.870,2013.802,118.947,PCAMPEDR	1490,956.251,2024.797,116.366,CAMP
1292,991.795,2003.159,100.167,TER	1358,990.157,2017.470,118.670,ARICAMP	1425,990.956,2013.541,118.366,PCAMPEDR	1491,955.963,2024.721,118.666,CAMP
1293,991.819,2002.409,100.166,TER	1359,990.447,2017.587,118.979,ARICAMP	1426,991.605,2013.282,118.370,PCAMPEDR	1492,955.958,2024.713,121.450,CAMP
1294,990.600,2001.771,100.163,TER	1360,990.487,2017.618,122.466,ARICAMP	1427,991.591,2013.274,116.633,PCAMPEDR	1493,957.210,2024.981,114.227,CAMP
1295,992.065,2006.446,100.170,TER	1361,990.227,2017.107,122.528,ARICAMP	1428,990.997,2013.533,116.675,PCAMPEDR	1494,952.629,2024.060,114.210,CAMP
1296,999.480,2010.190,100.173,TER	1362,990.511,2017.039,122.922,ARICAMP	1429,990.054,2014.880,121.127,CAMREL	1495,952.476,2024.773,114.958,CAMP
1297,1000.043,2010.498,101.353,CANTONADA	1363,990.741,2017.218,126.106,ARICAMP	1430,990.252,2014.364,122.185,CAMREL	1496,952.470,2024.780,116.338,CAMP
1298,1000.043,2010.499,100.329,CANTONADA	1364,990.629,2016.940,126.069,ARICAMP	1431,990.040,2014.880,122.425,CAMREL	1497,952.410,2025.067,116.352,CAMP
1299,1000.044,2010.499,100.181,CANTONADA	1365,990.337,2016.179,125.543,ARICAMP	1432,989.876,2015.312,122.167,CAMREL	1498,952.412,2025.069,118.698,CAMP
<b>BASE6,966.722,1998.695,99.865,BASE</b>	1366,989.974,2015.899,122.826,ARICAMP	1433,990.304,2015.646,126.557,CAMPEDRA	1499,952.341,2025.354,118.704,CAMP
1300,979.743,2021.326,100.039,ARI	1367,990.200,2015.821,123.073,ARICAMP	1434,990.266,2015.646,127.875,CAMPEDRA	1500,952.328,2025.353,121.372,CAMP
1301,979.736,2021.345,107.349,ARI	1368,990.181,2015.806,126.054,ARICAMP	1435,990.541,2015.012,128.472,CAMPEDRA	1501,951.813,2027.864,115.097,CAMP
1302,982.827,2015.834,108.779,ARI	1369,990.366,2015.406,126.124,ARICAMP	1436,990.798,2014.395,127.863,CAMPEDRA	1502,951.801,2027.841,116.371,CAMP
1303,982.544,2015.523,109.103,ARI	1370,990.356,2015.402,123.083,ARICAMP	1437,990.775,2014.381,126.328,CAMPEDRA	1503,951.865,2027.530,116.416,CAMP
1304,985.523,2009.431,106.145,ARI	1371,990.487,2014.569,122.740,ARICAMP	1438,992.215,2015.752,134.232,CAMPUNTA	1504,951.867,2027.528,118.645,CAMP
1305,985.507,2009.425,109.113,ARI	1372,990.656,2014.663,126.074,ARICAMP	1439,992.244,2015.731,137.717,CAMPUNTA	1505,951.932,2027.259,118.692,CAMP
1306,987.344,2005.616,100.021,ARI	1373,990.833,2014.217,126.061,ARICAMP	1440,991.966,2015.610,133.192,CAMPUNTA	1506,951.916,2027.270,121.490,CAMP
1307,987.373,2005.600,103.956,ARI	1374,990.773,2014.227,123.006,ARICAMP	1441,992.346,2015.495,133.164,CAMPUNTA	1507,952.452,2026.788,126.205,CAMP
1308,987.049,2005.457,100.022,ARI	1375,991.106,2014.135,123.103,ARICAMP	1442,992.036,2016.048,133.182,CAMPUNTA	1508,952.468,2026.782,123.026,CAMP
1309,987.053,2005.442,102.231,ARI	1376,991.110,2014.120,126.074,ARICAMP	1443,990.451,2004.851,114.037,PICCAS	1509,969.573,2022.718,110.312,CONT
1310,985.133,2004.525,100.027,ARI	1377,991.889,2013.827,126.112,ARICAMP	1444,992.320,2000.362,114.081,PICCAS	1510,969.548,2022.717,107.849,CONT
1311,984.424,2004.175,99.837,ARI	1378,991.882,2013.834,123.051,ARICAMP	1445,994.151,1995.969,114.018,PICCAS	1511,970.241,2022.869,110.303,CONT
1312,984.406,2004.169,103.960,ARI	1379,992.224,2013.704,123.094,ARICAMP	1446,996.006,1991.534,114.021,PICCAS	1512,970.268,2022.885,108.102,CONT
1313,985.053,2002.847,100.026,ARI	1380,992.266,2013.680,126.081,ARICAMP	1447,988.959,2009.017,114.017,PICCAS	1513,978.839,2024.784,110.352,CONT
1314,985.046,2002.853,102.867,ARI	1381,990.488,2013.889,121.348,ARICAMP	1448,1003.208,1989.330,117.916,PICPAL	1514,978.825,2024.778,108.567,CONT
1315,986.492,1999.888,100.019,ARI	1382,990.491,2013.908,118.666,ARICAMP	1449,997.980,1985.855,114.415,PICPAL	1515,979.525,2024.933,108.612,CONT
1316,986.492,1999.880,102.897,ARI	1383,990.605,2013.631,118.628,ARICAMP	1450,947.676,2016.545,100.038,COMPRESSIVE	1516,979.528,2024.928,110.352,CONT
1317,987.142,1998.548,99.774,ARI	1384,992.170,2013.222,118.916,ARICAMP	1451,947.666,2016.554,100.749,COMPRESSIVE	1517,979.050,2023.622,107.685,CONT
1318,987.136,1998.540,103.970,ARI	1385,992.203,2013.213,121.300,ARICAMP	1452,947.650,2016.543,107.345,COMPRESSIVE	1518,979.729,2023.751,107.682,CONT
1319,996.439,1987.992,99.656,ARI	1386,991.620,2013.016,115.068,ARICAMP	1453,965.445,2017.157,103.958,COMPRESSIVE	1519,979.743,2023.758,107.616,CONT
1320,996.457,1987.994,106.435,ARI	1387,990.716,2013.696,118.750,ARICAMP	1454,965.443,2017.170,99.832,COMPRESSIVE	1520,979.054,2023.617,107.252,CONT
1321,998.949,1988.883,108.561,ARI	1388,990.616,2013.638,116.358,ARICAMP	1455,971.550,2018.526,103.968,COMPRESSIVE	1521,970.327,2021.648,100.039,SORT
1322,998.964,1988.869,112.631,ARI	1389,990.757,2013.409,116.367,ARICAMP	1456,971.541,2018.527,99.767,COMPRESSIVE	1522,970.361,2021.649,104.050,SORT
1323,980.946,2020.			

1541,987.901,2034.387,105.066,VOLT	1552,981.804,2038.592,101.058,ARI	1563,984.679,2028.427,114.440,COR
1542,988.098,2033.511,104.879,VOLT	1553,981.875,2038.610,101.010,ARI	1564,983.688,2033.284,117.164,COR
1543,988.164,2033.168,104.615,VOLT	1554,981.876,2038.608,100.086,ARI	1565,982.592,2038.115,114.413,COR
1544,988.384,2032.140,104.470,VOLT	1555,982.008,2037.837,112.783,ARI	1566,982.325,2039.320,114.403,COR
1545,988.610,2031.139,105.060,VOLT	1556,981.934,2037.813,112.806,ARI	
1546,988.787,2030.315,104.896,VOLT	1557,981.884,2037.781,108.360,ARI	
1547,988.880,2029.850,104.476,VOLT	1558,981.990,2037.823,108.307,ARI	
1548,987.639,2027.948,104.494,VOLT	1559,984.044,2028.425,112.651,ARI	
1549,986.579,2027.726,105.075,VOLT	1560,984.027,2028.427,106.531,ARI	
1550,985.551,2027.508,104.716,VOLT	1561,983.623,2026.934,114.448,COR	
1551,981.815,2038.603,105.642,ARI	1562,984.931,2027.211,114.435,COR	

## PUNTS AIXECAMENT FAÇANA EST

**1,1000.000,2000.000,100.000,BASE**

2,1001.221,2021.092,100.813, TERRE  
 3,1001.227,2021.084,107.558, SUP  
 4,1001.156,2020.930,107.625, MOLD BAIX  
 6,1001.150,2020.917,108.252, MOL SUP  
 7,1001.129,2020.883,108.258, CORN INF  
 8,1000.977,2020.561,108.516, CORN MIG  
 9,1000.968,2020.579,108.536, MIG RAS  
 10,1000.968,2020.577,108.551, SUP  
 11,1006.389,2022.501,108.637, SUP  
 12,1006.390,2022.508,108.626, CORN MIG  
 13,1006.366,2022.522,108.609, CORN  
 14,1006.357,2022.521,108.517, CORN  
 15,1006.354,2022.521,108.515, CORN  
 16,1006.031,2022.636,108.376, CORN  
 17,1005.988,2022.690,108.238, MOLDURA  
 18,1005.977,2022.697,107.762, MOLDURA  
 19,1005.838,2022.799,107.550, MOLDURA  
 20,1005.945,2022.780,107.482, TUB SUP  
 21,1005.966,2022.794,100.723, TUB INF  
 22,1014.943,2026.119,100.538TERRE  
 23,1011.561,2024.872,100.588TERRE  
 24,1008.548,2023.755,100.652TERRE  
 25,1003.354,2021.862,100.770TERRE  
 26,1000.759,2022.349,100.834TERRE  
 27,1000.758,2022.385,100.894TERRE  
 28,1000.609,2022.743,100.905TERRE  
 29,1000.611,2022.812,101.043TERRE  
 30,1000.424,2023.303,101.058TERRE  
 31,1000.424,2023.341,106.519, SORT PPAL  
 32,995.362,2021.457,106.527, SORT PPAL  
 33,995.392,2021.430,101.039, SORT PPAL  
 34,999.329,2022.905,101.197, SORT PPAL  
 35,999.318,2022.929,103.185, SORT PPAL  
 36,999.312,2022.921,104.953, SORT PPAL  
 37,999.145,2022.866,105.527, SORT PPAL  
 38,998.568,2022.647,106.075, SORT PPAL  
 39,997.222,2022.151,105.977, SORT PPAL  
 40,996.838,2022.010,105.563, SORT PPAL  
 41,996.673,2021.948,105.125, SORT PPAL  
 42,996.646,2021.938,104.039, SORT PPAL  
 43,999.154,2023.294,101.201, SORT PPAL  
 44,999.175,2023.323,102.521, SORT PPAL  
 45,999.171,2023.326,104.190, SORT PPAL  
 46,999.121,2023.289,105.225, SORT PPAL  
 47,999.030,2021.344,105.305, SORT PPAL  
 48,996.038,2031.607,107.721, SORT PPAL  
 49,994.866,2022.530,101.044, SORT PPAL  
 50,1000.421,2023.342,106.519, SORT PPAL CORN

51,1000.427,2023.324,106.527, SORT PPAL CORN  
 52,1000.425,2023.321,106.545, SORT PPAL CORN  
 53,1000.451,2023.264,106.601, SORT PPAL CORN  
 54,1000.451,2023.259,106.617, SORT PPAL CORN  
 55,1000.496,2023.122,106.741, SORT PPAL CORN  
 56,1000.503,2023.105,106.756, SORT PPAL CORN  
 57,1000.415,2023.042,106.803, SORT PPAL CORN T  
 58,995.344,2021.160,106.806, SORT PPAL CORN T  
 59,995.217,2021.149,106.796, SORT PPAL CORN  
 60,995.216,2021.151,106.753, SORT PPAL CORN  
 61,995.233,2021.212,106.739, SORT PPAL CORN  
 62,995.310,2021.359,106.620, SORT PPAL CORN  
 63,995.307,2021.368,106.604, SORT PPAL CORN  
 64,995.351,2021.448,106.553, SORT PPAL CORN  
 65,995.350,2021.459,106.534, SORT PPAL CORN  
 66,995.362,2021.456,106.528, SORT PPAL CORN  
 67,995.361,2021.465,105.881, SORT PPAL  
 68,995.373,2021.475,101.825, SORT PPAL  
 69,995.393,2021.425,101.039, SORT PPAL  
 70,995.040,2020.764,101.020, SORT PPAL ESC  
 71,995.048,2020.726,100.890, SORT PPAL ESC  
 72,994.751,2020.276,100.874, SORT PPAL ESC  
 73,994.781,2020.150,100.734, SORT PPAL ESC  
 74,999.484,2022.925,101.195, SORT PPAL ESC  
 75,999.519,2022.889,101.189, SORT PPAL ESC  
 76,1000.612,2022.809,101.042, SORT PPAL ESC  
 77,1000.611,2022.762,100.907, SORT PPAL ESC  
 78,1000.755,2022.386,100.894, SORT PPAL ESC  
 79,1000.754,2022.357,100.834, SORT PPAL ESC  
 80,998.299,2022.432,101.189, SORT PPAL ESC  
 81,998.260,2022.396,101.052, SORT PPAL ESC  
 82,998.278,2021.952,101.037, SORT PPAL ESC  
 83,998.279,2021.935,100.898, SORT PPAL ESC  
 84,995.212,2021.135,107.064, SORT PCOB TEU  
 85,998.259,2028.424,108.996, SORT PCOBTEU  
 86,999.997,2023.506,107.120, NAU CENT  
 87,999.997,2023.489,108.360, NAU CENT  
 88,999.997,2023.491,108.748, NAU CENT  
 89,999.970,2023.481,113.778, NAU CENT  
 90,999.964,2023.488,113.924, NAU CENT  
 91,999.957,2023.487,113.927, NAU CENT  
 92,999.926,2023.477,113.956, NAU CENT  
 93,999.926,2023.471,113.965, NAU CENT  
 94,999.941,2023.482,113.951, NAU CENT  
 95,999.949,2023.484,113.938, NAU CENT  
 96,999.954,2023.485,113.928, NAU CENT  
 97,999.893,2023.463,113.972, NAU CENT  
 98,999.866,2023.453,113.997, NAU CENT  
 99,999.869,2023.452,114.042, NAU CENT  
 100,999.866,2023.453,114.050, NAU CENT  
 101,999.846,2023.443,114.053, NAU CENT  
 102,999.836,2023.442,114.079, NAU CENT  
 103,999.844,2023.444,114.094, NAU CENT  
 104,999.833,2023.444,114.107, NAU CENT  
 105,999.826,2023.440,114.231, NAU CENT  
 106,999.824,2023.434,114.340, NAU CENT  
 107,999.809,2023.439,114.353, NAU CENT  
 108,999.810,2023.434,114.367, NAU CENT  
 109,999.800,2023.428,114.379, NAU CENT  
 110,999.782,2023.426,114.380, NAU CENT  
 111,999.771,2023.431,114.395, NAU CENT  
 112,999.820,2023.433,114.422, NAU CENT  
 113,999.807,2023.433,115.000, NAU CENT  
 114,999.789,2023.420,115.007, NAU CENT  
 115,999.789,2023.413,115.026, NAU CENT  
 116,999.743,2023.308,115.136, NAU CENT  
 117,999.705,2023.227,115.131, NAU CENT  
 118,999.699,2023.222,115.308, NAU CENT  
 119,999.681,2023.152,115.320, NAU CENT  
 120,999.669,2023.155,115.361, NAU CENT  
 121,999.672,2023.149,115.411, NAU CENT  
 122,999.589,2023.010,115.495, NAU CENT  
 123,999.555,2022.896,115.477, NAU CENT  
 124,999.536,2022.844,115.547, NAU CENT  
 125,1000.798,2023.312,115.575, NAU CENT  
 126,1000.788,2023.343,115.502, NAU CENT  
 127,1000.747,2023.463,115.525, NAU CENT  
 128,1000.723,2023.531,115.483, NAU CENT  
 129,1000.726,2023.523,115.396, NAU CENT  
 130,1000.721,2023.531,115.365, NAU CENT  
 131,1000.711,2023.584,115.300, NAU CENT  
 132,1000.708,2023.588,115.144, NAU CENT  
 133,1000.656,2023.729,115.005, NAU CENT  
 134,1000.666,2023.738,114.645, NAU CENT  
 135,1000.666,2023.741,114.306, NAU CENT  
 136,1000.685,2023.929,114.744, CORN  
 137,1002.470,2024.530,114.652, CORN  
 138,1004.820,2025.372,114.675, CORN  
 139,1004.867,2025.281,114.582, CORN  
 140,1000.693,2023.771,114.557, CORN  
 141,1000.237,2023.583,114.267, CORN  
 142,1000.236,2023.585,114.244, CORN  
 143,1000.356,2023.298,114.120, CORN  
 144,1000.356,2023.312,114.112, CORN  
 145,1000.357,2023.324,114.109, CORN  
 146,1009.115,2026.476,114.136, CORN  
 147,1009.118,2026.488,114.119, CORN  
 148,1009.100,2026.492,114.118, CORN  
 149,1009.102,2026.501,114.022, CORN  
 150,1009.089,2026.557,114.021, CORN  
 151,1009.034,2026.731,113.761, CORN  
 152,1009.027,2026.754,113.581, CORN  
 153,1000.357,2023.325,114.109, CORN  
 154,1000.352,2023.353,114.009, CORN  
 155,1000.321,2023.448,113.934, CORN  
 156,1000.286,2023.547,113.765, CORN  
 157,1000.261,2023.578,113.759, CORN  
 158,1000.428,2023.635,113.744, CORN  
 159,1009.029,2026.733,113.760, CORN  
 160,1001.105,2023.887,113.313, MOLDURA  
 161,1001.108,2023.880,113.476, MOLDURA  
 162,1001.206,2023.920,113.632, MOLDURA  
 163,1001.356,2023.974,113.609, MOLDURA  
 164,1001.415,2023.994,113.435, MOLDURA  
 165,1001.415,2024.000,113.320, MOLDURA  
 166,1001.547,2024.050,113.330, MOLDURA  
 167,1001.548,2024.043,113.487, MOLDURA  
 168,1001.593,2024.063,113.594, MOLDURA  
 169,1001.714,2024.097,113.647, MOLDURA  
 170,1001.841,2024.158,113.550, MOLDURA  
 171,1001.845,2024.170,113.374, MOLDURA  
 172,1001.851,2024.166,113.315, MOLDURA  
 173,1001.398,2024.027,113.300, MOLDURA  
 174,1001.538,2024.080,113.315, MOLDURA  
 175,1001.538,2024.08

198,1000.363,2023.571,112.569, SORT 1 MOLD  
 199,1000.715,2023.659,112.554, SORT 1 MOLD  
 200,1000.775,2023.517,112.403, SORT 1 MOLD  
 201,1000.431,2023.386,112.396, SORT 1 MOLD  
 202,1000.411,2023.435,112.358, SORT 1 MOLD  
 203,1000.752,2023.559,112.357, SORT 1 MOLD  
 204,1000.732,2023.624,112.279, SORT 1 MOLD  
 205,1000.398,2023.497,112.280, SORT 1 MOLD  
 206,1000.385,2023.509,112.220, SORT 1 MOLD  
 207,1000.733,2023.645,112.215, SORT 1 MOLD  
 208,1000.729,2023.667,112.199, SORT 1 MOLD  
 209,1000.381,2023.528,112.198, SORT 1 MOLD  
 210,1004.890,2025.242,114.304, CASETS  
 211,1004.890,2025.233,114.938, CASETS  
 212,1005.249,2025.342,115.216, CASETS  
 213,1005.588,2025.480,114.920, CASETS  
 214,1005.580,2025.484,114.304, CASETS  
 215,1004.749,2025.582,114.818, CASETS  
 216,1004.751,2025.574,114.929, CASETS  
 217,1004.730,2025.622,114.955, CASETS RAS  
 218,1004.871,2025.225,114.943, CASETS RAS  
 219,1005.249,2025.336,115.225, CASETS RAS  
 220,1005.603,2025.488,114.941, CASETS RAS  
 221,1005.005,2025.281,114.414, CASET MOLD  
 222,1005.450,2025.442,114.418, CASET MOLD  
 223,1005.460,2025.449,114.727, CASET MOLD  
 224,1005.407,2025.416,114.889, CASET MOLD  
 225,1005.250,2025.362,114.966, CASET MOLD  
 226,1005.065,2025.316,114.883, CASET MOLD  
 227,1005.004,2025.278,114.683, CASET MOLD  
 228,1005.008,2025.298,114.518, CASET MOLD  
 229,1005.059,2025.349,114.454, CASET MOLD  
 230,1005.419,2025.464,114.455, CASET MOLD  
 231,1005.420,2025.471,114.719, CASET MOLD  
 232,1005.286,2025.415,114.923, CASET MOLD  
 233,1005.092,2025.354,114.880, CASET MOLD  
 234,1005.128,2025.403,114.718, CASET MOLD  
 235,1005.207,2025.434,114.806, CASET MOLD  
 236,1005.280,2025.465,114.725, CASET MOLD  
 237,1005.223,2025.437,114.628, CASET MOLD  
 238,1005.209,2025.394,114.696, CASET MOLD  
 239,1009.801,2026.984,115.220, CASETS 2  
 240,1010.145,2027.136,114.935, CASETS 2  
 241,1010.165,2027.131,114.939, CASE 2 RAS  
 242,1009.806,2026.981,115.237, CASE 2 RAS  
 243,1010.153,2027.170,114.345, CASE 2 RAS  
 244,1013.897,2028.513,114.328, CASET 3  
 245,1013.907,2028.493,114.945, CASET 3  
 246,1014.251,2028.605,115.230, CASET 3  
 247,1014.580,2028.740,114.919, CASET 3  
 248,1014.581,2028.766,114.343, CASET 3  
 249,1013.756,2028.855,114.938, CASET 3  
 250,1013.762,2028.867,114.828, CASET 3  
 251,1014.003,2028.546,114.430, CASET 3  
 252,1014.017,2028.566,114.731, CASET 3  
 253,1014.159,2028.609,114.954, CASET 3  
 254,1014.432,2028.693,114.862, CASET 3  
 255,1014.458,2028.708,114.435, CASET 3  
 256,1013.730,2028.862,114.963, CASET 3 RASILA  
 257,1013.888,2028.495,114.956, CASET 3 RASILA  
 258,1014.242,2028.592,115.246, CASET 3 RASILA  
 259,1014.606,2028.743,114.944, CASET 3 RASILA  
 260,1014.123,2028.798,115.243, CASET 3 RASILA  
 261,1014.061,2028.951,115.242, CASET 3 RASILA  
 262,1018.345,2030.102,114.947, CASET 4 RASILA  
 263,1018.702,2030.221,115.248, CASET 4 RASILA  
 264,1018.361,2030.121,114.336, CASET 4  
 265,1018.358,2030.111,114.939, CASET 4  
 266,1018.467,2030.157,114.423, CASET 4 MOLD  
 267,1018.910,2030.328,114.429, CASET 4 MOLD  
 268,1018.927,2030.333,114.706, CASET 4 MOLD  
 269,1018.888,2030.346,114.465, CASET 4 MOLD  
 270,1018.866,2030.335,114.825, CASET 4 MOLD  
 271,1018.656,2030.267,114.941, CASET 4 MOLD  
 272,1018.561,2030.239,114.891, CASET 4 MOLD  
 273,1018.584,2030.266,114.740, CASET 4 MOLD  
 274,1018.739,2030.317,114.655, CASET 4 MOLD  
 275,1018.742,2030.322,114.824, CASET 4 MOLD  
 276,1018.692,2030.266,114.735, CASET 4 MOLD  
 277,1022.868,2031.815,114.335, CASET 5  
 278,1022.870,2031.800,114.908, CASET 5  
 279,1000.682,2023.925,114.737, CORNISES  
 280,1000.679,2023.770,114.553, CORNISES  
 281,1004.815,2025.370,114.673, CORNISES  
 282,1004.864,2025.283,114.578, CORNISES  
 283,1005.615,2025.574,114.589, CORNISES  
 284,1008.985,2026.796,114.596, CORNISES  
 285,1010.180,2027.221,114.605, CORNISES  
 286,1013.862,2028.561,114.600, CORNISES  
 287,1013.862,2028.560,114.600, CORNISES  
 288,1014.658,2028.849,114.604, CORNISES  
 289,1014.726,2028.981,114.687, CORNISES  
 290,1018.320,2030.165,114.631, CORNISES  
 291,1019.109,2030.465,114.608, CORNISES  
 292,1022.817,2031.848,114.606, CORNISES  
 293,1022.799,2031.855,114.598, CORNISES  
 294,1022.808,2031.868,114.379, CORNISES  
 295,1023.495,2031.735,114.137, CORNISES INF  
 296,1023.471,2031.745,114.121, CORNISES INF  
 297,1023.462,2031.748,114.027, CORNISES INF  
 298,1009.759,2026.713,114.124, CORNISES INF  
 299,1009.767,2026.737,114.114, CORNISES INF  
 300,1009.777,2026.764,114.021, CORNISES INF  
 301,1009.109,2026.475,114.129, CORNISES INF  
 302,1009.080,2026.484,114.121, CORNISES INF  
 303,1009.097,2026.500,114.020, CORNISES INF  
 304,1000.361,2023.298,114.113, CORNISES INF  
 305,1000.362,2023.323,114.106, CORNISES INF  
 306,1000.362,2023.341,114.004, CORNISES INF  
 307,1009.172,2026.380,114.838, XEMENEIA  
 308,1009.164,2026.385,113.852, XEMENEIA  
 309,1009.168,2026.399,107.988, XEMENEIA  
 310,1008.993,2026.825,108.514, XEMENEIA  
 311,1008.986,2026.818,110.273, XEMENEIA  
 312,1008.960,2026.881,110.501, XEMENEIA  
 313,1008.985,2026.869,113.501, XEMENEIA  
 314,1009.006,2026.800,114.352, XEMENEIA  
 315,1009.012,2026.809,114.778, XEMENEIA  
 316,1009.665,2026.575,114.776, XEMENEIA  
 317,1009.666,2026.577,113.544, XEMENEIA  
 318,1009.669,2026.576,112.567, XEMENEIA  
 319,1009.557,2026.547,111.343, XEMENEIA  
 320,1009.135,2026.390,114.841, XEM RSILA  
 321,1009.402,2026.476,115.193, XEM RSILA  
 322,1009.642,2026.545,114.859, XEM RSILA  
 323,1009.199,2026.370,114.862, XEM RSILA  
 324,1005.395,2023.915,111.486, CONTRAFORTS  
 325,1005.394,2023.911,109.608, CONTRAFORTS  
 326,1006.057,2024.156,109.771, CONTRAFORTS  
 327,1006.054,2024.171,111.493, CONTRAFORTS  
 328,1009.908,2025.552,111.430, CONTRAFORTS  
 329,1009.907,2025.549,108.724, CONTRAFORTS  
 330,1010.609,2025.816,108.756, CONTRAFORTS  
 331,1010.613,2025.799,111.484, CONTRAFORTS  
 332,1018.860,2028.792,109.732, CONTRAFORTS  
 333,1018.861,2028.773,111.464, CONTRAFORTS  
 334,1019.475,2028.997,111.467, CONTRAFORTS  
 335,1018.859,2028.788,108.902, CONTRAFORTS  
 336,1018.861,2028.773,111.470, CONTRAFORTS  
 337,1019.470,2028.998,111.405, CONTRAFORTS  
 338,1019.468,2029.013,108.995, CONTRAFORTS  
 339,1024.570,2029.685,110.275, ARES  
 340,1024.572,2029.690,107.345, ARES  
 341,1036.625,2034.194,108.511, ARES  
 342,1036.619,2034.202,103.699, ARES  
 343,1036.622,2034.206,100.348, ARES  
 344,1036.599,2034.194,101.853, ZOCOL  
 345,1036.587,2034.190,101.853, ZOCOL  
 346,1018.761,2027.538,101.859, ZOCOL  
 347,1015.951,2026.512,101.874, ZOCOL  
 348,1006.005,2022.857,101.859, ZOCOL  
 349,1005.912,2022.826,101.860, ZOCOL  
 350,1000.426,2023.356,101.871, ZOCOL  
 351,1001.237,2021.115,101.866, ZOCOL  
 352,1005.968,2022.796,101.858, ZOCOL TUBO  
 353,1005.964,2022.780,100.704, ZOCOL TUBO  
 354,1005.946,2022.782,107.476, ZOCOL TUBO  
 BASE 2,973.458,2038.764,99.570, BASE