

INFORME N° 223 -2014-OEFA/DE-SDCA

PARA

MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ

Coordinadora de calidad de agua y suelo

ASUNTO

Reporte del Monitoreo Ambiental en el Marco de la Supervisión Regular. Llevado a cabo del 16 al 19 de febrero de 2014, dentro del área de influencia del Pozo PE 128-A" (Pozo Kanatari) del Lote 128 en abandono total por la

empresa Gran Tierra Energy Perú S.R.L.

REFERENCIA

Memorándum N° 149-2014-OEFA/DS 29 ABR. 2014

FECHA

San Isidro,

Por medio del presente me dirijo a usted, para remitirle el reporte del Monitoreo Ambiental realizado en el marco de la Supervisión Regular llevado a cabo del 16 al 19 de febrero de 2014, dentro del área de influencia del Pozo PE 128-A" (Pozo Kanatari) del Lote 128 en abandono total por la empresa Gran Tierra Energy Perú S.R.L., ubicado en la provincia de Maynas, distrito Fernando Lores, departamento de Loreto.

Es todo cuanto informo a usted, para los fines que considere pertinente.

Atentamente

Luis Angel Ancco Pichuilla

Especialista en Calidad de Agua y Suelo





San Isidro,

2 9 ABR. 2014

Visto el informe N° 223 -2014-OEFA/DE-SDCA y estando conforme con su contenido, PÓNGASE a consideración de la Subdirección de Calidad Ambiental para los fines correspondientes.

Atentamente,

V°B°

LENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ

COORDINADORÁ DE CALIDAD DE AGUA Y SUELO

San Isidro,

2 9 ABR. 2014

Visto el informe Nº 223 -2014-OEFA/DE-SDCA y estando conforme con su contenido, TRASLÁDESE a la Coordinación de Hidrocarburos de la Subdirección de Supervisión Directa - Dirección de Supervisión para los fines correspondientes.

Y Atentamente,

SUBDIRECCIÓN S DE CALIDAD AMBIENTAL

OEFDAOLA CHINEN GUIMA

SUBDIRECTORA DE CALIDAD AMBIENTAL DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN

CC: Subdirección de Supervisión Directa

REPORTE DE MONITOREO AMBIENTAL EN APOYO A LAS SUPERVISIONES DEL OEFA

Ţ	Regular	х	Á de influencia del De DE 400 All (De Kenedeni) del l'ete 400
Tipo de supervisión	Especial		Área de influencia del Pozo PE 128-A" (Pozo Kanatari) del Lote 128 en abandono total por la empresa Gran Tierra Energy Perú S.R.L.
Supervision	Otro		en abandono total por la empresa eran riena Energy i era e.i.e.

1. DATOS DEL ADMINISTRADO

Razón social del administrado	Gran Tierra Energy Perú S.R.L.							
Área de operación o proyecto	Área de influencia del Pozo PE 128-A" (Pozo Kanatari) del Lote 128							
Area de operación o proyecto	en abandono total							
Distrito	Fernando Lores							
Provincia	Maynas							
Departamento	Loreto							

2. DATOS DEL MONITOREO

Fecha inicio (dd-mm-aa)	16 de febrero de 2014					
Fecha fin (dd-mm-aa)	19 de febrero de 2014					
Equipo Técnico	Armando Martin Eneque Puicon - Dirección de Supervisión					
Equipo rechico	Luis Angel Ancco Pichuilla - Dirección de Evaluación					

Puntos de monitoreo

	Código punto	Matriz		oordenadas Datum WG		Descripción							
	muestreo		Zona	Este	Norte								
CIÓN	FISCAL DI	Suelo	18 M	728453	9541717	Altura de la poza de corte del Pozo PE 128-A" (Pozo Kanatari) del Lote 128							
	CCIÓN & IDADS-102	Suelo	18 M	728364	9541837	Altura de la zona de almacenamiento de residuos sólidos del Pozo PE 128-A" (Pozo Kanatari) del Lote 128							

Protocolo de monitoreo

Guía para el Muestreo y Análisis de Suelo del Subsector Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas.

Muestras colectadas

Matriz	Parámetros	Observaciones
	Arsénico total	EPA 3050-B / EPA 3051
	Bario Total	EPA 3050-B / EPA 3051
	Cadmio Total	EPA 3050-B / EPA 3051
	Cromo VI	DIN 19734
Suelo	Plomo Total	EPA 3050-B / EPA 3051
Suelo	Mercurio Total	EPA 7471-B
	fracción de hidrocarburos C5-C10	EPA 8015-B
1	fracción de hidrocarburos C10-C28	EPA 8015-C
	fracción de hidrocarburos C28-C40	EPA 8015-D
DEAG	0PCB	EPA 8270-D

Página 3

Laboratorio

Inspectorate Services Perú S.A.C.

3. OBSERVACIONES

- Los resultados del análisis de las fracciones de hidrocarburos en suelo, serán comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2013-MINAM.
- Esta ficha no incluye los resultados analíticos del monitoreo ambiental por cuanto aún no se cuenta con los reportes de laboratorio.

4. ANEXOS

	Si	No
Copia de Cadena de Custodia con sello de recepción del laboratorio	X	
Registro fotográfico	Х	
Mapa de ubicación de los puntos de monitoreo	X	



Luis Angel Ancco Pichuilla
Especialista en Calidad de Agua y Suelo
Dirección de Evaluación







TDR II: 0049-LAB-2014

											Referencia: Grantierra - Loreto O Composito O												
Cliente: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA						(5)			Análisis requeridos / Preservantes														
Frocesiencia Grantierra - Loreto						envases	io / Boisa	- E		**			al	ción de hidrocarburos C5-C10	de hidrocarburos C10-C28	arburos				-			
Finche. 17/02/2014 Hera de inicio: 10:00 Hora de fin:			15:00		Cantidad de envases (Plástico / Vidrio / Bolsas)		Arsenico Total	rsenico Tota Bario Total	Cadmio Total	Cromo VI	Plomo totai	Mercurio Total	e hidroc 5-C10	e hidroc 10-C28	e hidroc 28-C40	РСВ			Observacio	ones			
fouestreo realizado por: C Cliente		•							B	Cad	ō	Plo	Merc	Fracción d O	Cio	Fracción de hidrocarburos C28-C40							
Item	Estacion		Identificación		Fecha	Hora	Matriz*	P	V B	-	-					ū.	ū.	<u> </u>					
1	3-01				17/02/2014	13:25	Suelo		××	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
2	S-02				17/02/2014	14:00	Suelo		x x	х	x	x	х	х	х	x	х	х	х				
								$\dagger \dagger$	T													RECIB	DU
																						"LA RECEPCIÓN DE ME DIVISIÓN DE MEDIO AR	ABIEHTE"
																						2 1 FEB. 20	f
																						(1)	11 F
																						A Manual Yasing Group O	EPERÚ S.A. C.
																						/	l'
(*) Mai	nz AR Ag	gua Residua	I, AC: Agua de Consumo	o ASUB Agua Subi	terránea, AS: A	gua Superfici	al, RRLL: Residu	os Liqu	idos, L	IX: Lixivia	ados y So	luciones,	LD: Lod	os, SL: S	uelos, SI): Sedim	entos, RF	RSS: Res	iduos Só	lidos, RR	HH: Recu	os Hidrobiológicos, O= Otros (especificar).	
Inspector resignisable Fecha: Hora:							M	aterial en	terial enviado: Coolers Ice packs				Botellas X Bolsas X										
Repre	Representante dei cliente: Fecha. Hora:					tvl.	aterial red											1					
Las Ancco (tansco@deta get) pe) 17/02/2014						Coolers			Botellas							Hi	heich	1,001					
Recitiodo por Fecha Hora						To	otal de m	lce pac			Bolsas								and the same of				
																			-			ноја _	de



Anexo II Vistas fotográficas





Fotografia N° 1. Vista del Pozo PE 128-A" Kanatari



Fotografía N° 2. Personal del OEFA realizando la medición del área que estuvo erosionada y que a la fecha se encuentra controlada.





Fotografía Nº 3: Punto de monitoreo S-01



Fotografía N° 3: Punto de monitoreo S-02



Anexo III

Mapa de ubicación de los puntos de monitoreo

www.oefa.gob.pe



