

## Catálogo do acampamento Tancredo Neves

### 1. Emergência

Conflito social - refugiados venezuelanos

### 2. Localização

O acampamento está localizado na rua Doná Rute Pinheiro - Caimbé, Boa Vista - RR, onde está situado o Ginásio Tancredo Neves.




Figura 1 - Localização Acampamento Tancredo Neves. Fonte: Google Maps (2022).




Figura 2 - Entrada do Acampamento Tancredo Neves. Fonte: Google Maps (2019).

### 3. Data de implantação

29 de outubro de 2017. Em atividade.

### 4. Total de pessoas afetadas

Atualmente o abrigo é designado especificamente para indígenas. Não foram obtidas mais informações.

## 5. Administração

O acampamento é administrado atualmente pela Fraternidade - Humanitária (FFHI), a FFHI atua como parceiro implementador da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e integra desde de 2018 a Operação Acolhida, que é a resposta humanitária do governo federal brasileiro executada pelo Exército em relação à crise na Venezuela.

## 6. Estrutura do acampamento

### 6.1. Área

Não foram obtidas informações.

### 6.2. Expansão

Não foram obtidas informações.

### 6.3. Layout do acampamento

O acampamento está montado em uma área predominantemente aberta, ele possui instalações semi-permanentes e edificações pré-existentes. Os espaços administrativos e de apoio/serviços, as áreas comunitárias, o refeitório e o espaço para distribuição de materiais estão organizados e concentrados próximo ao acesso principal.



Figura 3 - Layout do abrigo. Fonte: Acervo pessoal do Cel Urubatan – ChEMCj 6º Contingente



## 7. Recepção e triagem

### 7.1. Descrição

A área de recepção e triagem é o espaço que realiza a triagem e controle dos refugiados.

### 7.2. Quantidade

Não foram obtidas informações.

### 7.3. Área

Não foram obtidas informações.

### 7.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

### 7.5. Sistema Construtivo

É utilizado edificações já existentes feitas de alvenaria e tenda (Overlay) piramidal, com cobertura branca de alta resistência e anti-chamas. Ainda, apresenta uma inclinação da cobertura de 42%. A estrutura é metálica, formada com pilares de aço galvanizado tubular.

### 7.6. Posição no acampamento

A recepção e triagem está localizada perto do acesso principal do abrigo.



Figura 4- Recepção e Triagem. Fonte: CARBONARI (2018)

#### 7.7. Bens e Equipamentos Humanitários

Grades metálicas como delimitação, tendas feitas de lona e tubos metálicos. Cadeiras e mesas de plástico. Materiais leves, de baixo custo, disponibilidade local e possibilita reuso.

### 8. Espaço administrativo

#### 8.1. Descrição

Há um espaço reservado para atividades administrativas no acampamento.

#### 8.2. Quantidade

1 espaço administrativo.

#### 8.3. Área

Não foram obtidas informações.

#### 8.4. Dimensões

Não foram obtidas informações.

#### 8.5. Sistema Construtivo

Não foram obtidas informações.

#### 8.6. Posição no acampamento

O espaço administrativo está localizado próximo a entrada do acampamento.

### 9. Armazenagem e depósito de mercadorias

#### 9.1. Descrição

São utilizados containers de 20 pés para a armazenagem de materiais no local.

#### 9.2. Quantidade

Não foram obtidas informações.

- 9.3. Área**  
Não foram obtidas informações.
- 9.4. Dimensões**  
Não foram obtidas informações.
- 9.5. Sistema Construtivo**  
Containers de 20 pés.
- 9.6. Posição no acampamento**  
Não foram obtidas informações
- 9.7. Funcionamento**  
Não foram obtidas informações.



Figura 5- Containers para armazenagem de alimentos. Fonte: CARBONARI (2018)

## 10. Espaço para atendimento psicossocial e de saúde

- 10.1. Descrição**  
Não foram obtidas informações
- 10.2. Quantidade**  
Não foram obtidas informações.
- 10.3. Área**  
Não foram obtidas informações.
- 10.4. Dimensões**  
Não foram obtidas informações.
- 10.5. Sistema Construtivo**  
Não foram obtidas informações
- 10.6. Posição no acampamento**

Não foram obtidas informações

**10.7. Princípios Vigilância Sanitária**

Não foram obtidas informações.

**10.8. Demanda**

Não foram obtidas informações.

**11. Espaço educacional**

**11.1. Descrição**

Não foram obtidas informações

**11.2. Quantidade**

Não foram obtidas informações.

**11.3. Área**

Não foram obtidas informações.

**11.4. Dimensões**

Não foram obtidas informações.

**11.5. Sistema Construtivo**

Não foram obtidas informações

**11.6. Posição no acampamento**

Não foram obtidas informações

**12. Espaço de recreação**

**12.1. Descrição**

Não há um espaço específico para recreação. Há um espaço multiuso que é utilizado também para esse propósito.

**12.2. Quantidade**

1 espaço de recreação.

**12.3. Área**

Não foram obtidas informações.

**12.4. Dimensões**

Não foram obtidas informações.

**12.5. Sistema Construtivo**

Apresenta uma tenda (Overlay) piramidal, com cobertura branca de alta resistência e anti-chamas. Ainda, apresenta uma inclinação da cobertura de 42%. A estrutura é metálica, formada com pilares de aço galvanizado tubular.

**12.6. Posição no acampamento**

No acampamento, está localizado perto do acesso principal.

**12.7. Bens e Equipamentos Humanitários**

Esse espaço contém cadeira de plástico. Materiais leves, de baixo custo, disponibilidade local.

**13. Áreas comunitária**

**13.1. Descrição**

No acampamento, há espaços destinados para uso comum. Mas não apresentam mobiliário suficiente e não trazem conforto aos moradores. Como o abrigo é destinado para indígenas, faltam áreas específicas que possam ajudá-los com a sua cultura e tradições.

**13.2. Quantidade**

Não foram obtidas informações.

**13.3. Área**

Não foram obtidas informações.

**13.4. Dimensões**

Não foram obtidas informações.

**13.5. Sistema Construtivo**

As áreas comunitárias são cobertas por uma tenda piramidal (Overlay). A cobertura é de lona branca de alta resistência e anti-chamas, e apresenta uma inclinação de 42%. A estrutura é metálica, contando com pilares de aço galvanizado.

**13.6. Posição no acampamento**

No acampamento, está localizado perto do acesso principal.

**13.7. Importância**

As áreas comuns tem o intuito de integrar a comunidade, proporcionando atividades de lazer, oficinas e reuniões, entre outros.

**14. Cozinha**

**14.1. Descrição**

A cozinha é utilizada para o preparo de alimentos para o preparo de alimentos, recebimentos de marmitas e distribuição.

**14.2. Quantidade**

Não foram obtidas informações.

**14.3. Área**  
Não foram obtidas informações.

**14.4. Dimensões**  
Não foram obtidas informações.

**14.5. Sistema Construtivo**  
Não foram obtidas informações.

**14.6. Posição no acampamento**  
Não foram obtidas informações

**14.7. Demanda**  
Não foram obtidas informações.

## **15. Recepção, estoque e distribuição de itens alimentícios**

**15.1. Descrição**  
Não foram obtidas informações.

**15.2. Quantidade**  
Não foram obtidas informações.

**15.3. Área**  
Não foram obtidas informações.

**15.4. Sistema Construtivo**  
Não foram obtidas informações.

**15.5. Dimensões**  
Não foram obtidas informações.

**15.6. Posição no acampamento**  
Não foram obtidas informações.

**15.7. Funcionamento**  
Não foram obtidas informações.

## **16. Refeitório**

**16.1. Descrição**  
O espaço comunitário é um espaço multiuso, dessa forma é utilizado também para as refeições.

**16.2. Quantidade**  
Não foram obtidas informações.

**16.3. Área**  
Não foram obtidas informações.

**16.4. Dimensões**  
Não foram obtidas informações.

**16.5. Sistema Construtivo**  
As áreas comunitárias são cobertas por uma tenda piramidal (Overlay). A cobertura é de lona branca de alta resistência e anti-chamas, e apresenta uma inclinação de 42%. A estrutura é metálica, contando com pilares de aço galvanizado.

**16.6. Posição no acampamento**  
Está localizado perto do acesso principal.



**Figura 6- Refeitório. Fonte: CARBONARI (2018)**

**16.7. Demanda**  
Não foram obtidas informações.

**16.8. Bens e Equipamentos humanitários**  
Grades metálicas como divisória e bancos e mesas de madeira. Materiais leves, de baixo custo, disponibilidade local e possibilitam o reuso.

## **17. Lavanderia**

**17.1. Descrição**  
A lavanderia possui uma estrutura simples e precária.

**17.2. Quantidade**  
Não foram obtidas informações.

**17.3. Área**  
Não foram obtidas informações.

**17.4. Dimensões**

Não foram obtidas informações.

**17.5. Sistema Construtivo**

Cobertura de madeira e telha metálica, instalações hidráulicas aparentes e a estrutura dos tanques de alvenaria e madeira.

**17.6. Posição no acampamento**

Não foram obtidas informações.



Figura 7- Lavanderia. Fonte: CARBONARI (2018)

**17.7. Demanda**

Não foram obtidas informações.

**18. Outras possíveis estruturas**

**18.1. Comércio**

Não foram obtidas informações.

**18.2. Bicicletário**

Não foram obtidas informações.



Figura 8- Bicletário. Fonte: CARBONARI (2018)

## 19. Serviços básicos do acampamento e acessos

### 19.1. Acesso ao local

#### 19.1.1. Vias de acesso (estado de conservação)

As vias de acesso são pavimentadas, porém não apresentam estar em um bom estado de conservação, com buracos e uma pavimentação bem desgastada. Ao redor do abrigo também algumas parte da via com vegetação que se encontra em bom estado.

#### 19.1.2. Entradas

Há duas entradas do abrigo, uma lateral na Rua Pastor Fernando Granjeiro, utilizada somente para veículos e outra na parte da frente do abrigo na Rua Doná Rute Pinheiro para veículos e pessoas.



Figura 9- Portão do acesso lateral do abrigo. Fonte: CARBONARI (2018)

#### 19.2. Esgoto sanitário

Não foram obtidas informações.

#### 19.3. Energia

O abastecimento de energia é feito pela rede pública.

#### 19.4. Resíduos sólidos

Não foram obtidas informações.

#### 19.5. Água

Há caixas de água no local que são utilizadas para o armazenamento e distribuição da água recebida da companhia local.

#### 19.6. Proteção contra incêndio

Não foram obtidas informações.

#### 19.7. Drenagem

Não foram obtidas informações.

## 19.8. Latrinas

### 19.8.1. Tipo

As latrinas que se encontram no acampamento são vasos sanitários.



Figura 10- Banheiros. Fonte: CARBONARI (2018)

### 19.8.2. Quantidade de latrinas

Não foram obtidas informações sobre a quantidade. As latrinas estão distribuídas dentro de containers.

### 19.8.3. Demanda

Não foram obtidas informações.

### 19.8.4. Divisão por Gênero

As instalações são separadas por gênero.

### 19.8.5. Acessibilidade

Não foram obtidas informações.

### 19.8.6. Segurança

Não foram obtidas informações.

### 19.8.7. Conservação

Não foram obtidas informações

## 19.9. Lavatórios

### 19.9.1. Quantidade

Não foram obtidas informações. Os lavatórios estão distribuídos dentro dos contêineres onde ficam os vasos sanitários e em alguns lugares do acampamento.

**19.9.2. Demanda**  
Não foram obtidas informações.

**19.9.3. Conservação**  
Não foram obtidas informações.

## **19.10. Chuveiros**

**19.10.1. Quantidade de latrinas**  
Não foram obtidas informações. Os chuveiros estão distribuídos dentro dos contêineres.

**19.10.2. Demanda**  
Não foram obtidas informações.

**19.10.3. Divisão por Gênero**  
Os containers, onde os chuveiros distribuídos, são divididos por gênero.

**19.10.4. Acessibilidade**  
Não foram obtidas informações.

**19.10.5. Segurança**  
Não foram obtidas informações.

**19.10.6. Conservação**  
Não foram obtidas informações.


**20. Custo**  
Não foram obtidas informações.

## **21. Estrutura dos abrigos individuais**

**21.1. Tipo**  
No abrigo Tancredo Neves possui dois tipos de abrigo individual. São dois tipos de barracas, um de maior porte e tem a capacidade de abrigar mais pessoas e uma de pequeno porte. A barraca maior está localizada fora no Ginásio e a menor dentro do Ginásio. Elas possuem um material flexível e rápida montagem, feita com um estrutura metálica e lona. A barraca possui algumas aberturas como janela para melhor ventilação e entrada da luz.



**Figura 11-Barraca de maior porte** Fonte: CARBONARI (2018)



**Figura 12 - Barraca pequena.** Fonte: CARBONARI (2018)

**21.2. Área**  
Não foram obtidas informações.

**21.3. Dimensões**  
Não foram obtidas informações.

**21.4. Quantidade**  
Não foram obtidas informações.

## **22. Segurança**

### **22.1. Segurança do acampamento**

**22.1.1. Área de risco**  
A área do abrigo é toda murada e cercada, apresenta a presença de policiais e guardas. O terreno é plano e contém pavimentação na maior parte do terreno que é permeável.

**22.1.2. Entorno**

As vias do entorno são asfaltadas, porém a região apresenta violência e preocupa os usuários.

### **22.1.3. Iluminação**

#### **22.1.3.1. Solução adotada**

Em termos de iluminação, é possível perceber a presença de postes de luz no acampamento.

#### **22.1.3.2. Demanda**

O fornecimento atende a demanda de iluminação interna e externa.

### **22.1.4. Saídas**

As saídas são controladas pela segurança do abrigo e movimentadas. Não há um recuo necessário para entrada e saída de pessoas e veículos, o que atrapalha um pouco a movimentação na rua e prejudica a segurança.

## **22.2. Segurança dos residentes**

### **22.2.1. Controle de pessoas**

Não foram obtidas informações.

### **22.2.2. Conflitos**

A região de Boa Vista onde está instalado o acampamento não se caracteriza por ser uma região violenta, entretanto em tonor No entanto, alguns venezuelanos estão vivendo nas ruas, na espera de vaga no acampamento, o que pode acabar gerando conflitos indesejados.

### **22.2.3. Questões de gênero e idade**

Não foram obtidas informações.

## **23. Adaptação cultural e acessibilidade**

### **23.1. Estratégias para adaptação à cultura local ou medidas de equidade social**

No acampamento, realiza-se ações de interiorização com o intuito de promover a integração socioeconômica dos refugiados.

### **23.2. Projetos de equidade social e desenvolvimento sócio-econômico**

No acampamento não foram localizados espaços destinados a trabalhos manuais, hortas, entre outros, o que poderia trazer um retorno financeiro para os moradores.

### **23.3. Acessibilidade Universal**

Em termos de acessibilidade universal, observou-se que, devido à brita colocada no acampamento, há dificuldade de mobilidade enfrentada por

pessoas com mobilidade reduzida. Também verificou-se que não há muitas rampas de acordo com a norma que ajudam no acesso aos locais.

## 24. Meio ambiente e sustentabilidade

### 24.1. Conforto ambiental

#### 24.1.1. Conforto térmico

Como a cidade de Boa Vista apresenta elevadas temperaturas, principalmente no verão, os refugiados preferem se refugiar nos locais onde há vegetação.

#### 24.1.2. Ventilação natural

No acampamento, as instalações estão suficientemente espaçadas, sendo possível o aproveitamento da ventilação natural. No entanto, os abrigos não apresentam muitas aberturas que favorecem a ventilação natural.

#### 24.1.3. Iluminação natural

Os abrigos não apresentam muitas aberturas que favorecem o uso de iluminação natural.

#### 24.1.4. Proteção a população desabrigada

Em termos de proteção à população, parte dos moradores prefere se refugiar nos momentos de lazer em áreas sombreadas com árvores e vegetação, pois assim a sensação de calor é amenizada.

### 24.2. Impactos no meio ambiente

O acampamento apresenta as instalações semipermanentes que tem baixo impacto ambiental, além de serem facilmente manipuladas e flexíveis.

### 24.3. Soluções sustentáveis

Em termos de soluções sustentáveis, no acampamento falta investimento em recursos como captação da água da chuva, práticas que estimulem a reciclagem, o uso consciente dos recursos naturais, entre outros.

## 25. Publicações

ACNUR BRASIL. **Proteção para quem mais precisa - uma resposta emergencial para refugiados indígenas.** Roraima, 2021. Disponível em: [https://www.youtube.com/watch?v=2uPFp03XK7c&list=PLj7uhvBH1\\_qs4thoqJKYMX121BHutfewL](https://www.youtube.com/watch?v=2uPFp03XK7c&list=PLj7uhvBH1_qs4thoqJKYMX121BHutfewL). Acesso em junho de 2022.

ACNUR BRASIL. **Conheça os abrigos que acolhem refugiados e migrantes em Roraima.** 2020. Disponível em:

<https://www.acnur.org/portugues/2020/09/25/conheca-os-abrigos-que-acolhem-refugiados-e-migrantes-no-norte-do-brasil/> . Acessado em maio de 2022.

ACNUR BRASIL. **Iniciativas verdes em abrigos para refugiados no Brasil.** Youtube. Roraima, 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-HNAtXoIHhY> . Acessado em maio de 2022.

ACNUR BRASIL. **Proteção para quem mais precisa - uma resposta emergencial para refugiados indígenas.** Youtube. Roraima, 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-HNAtXoIHhY> . Acessado em maio de 2022.

CRUZ, Gustavo Lopes da. **Um estudo sobre a operação acolhida.** 2020.

FFHI. **Sem Medir Esforços na Resposta Humanitária.** 2021. Disponível em: <https://www.missoeshumanitarias.org/sem-medir-esforcos-na-resposta-humanitaria/>. Acessado em maio de 2022.

HAZAN, Vera Magiano. Desafios da arquitetura do acolhimento na Fronteira Brasil-Venezuela. **Anais do Encontro Internacional e Nacional de Política Social**, v. 1, n. 1, 2020.

JCTV. **Abrigo para migrantes refugiados é inaugurado em Manaus.** 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=V3pzHGGN-uA>. Acesso em maio de 2022.

UNHCR. **Perfil de abrigos (Roraima) Tancredo Neves.** Boa Vista, Roraima, 2018. Disponível em: [https://www.r4v.info/sites/default/files/2021-06/reach\\_bra\\_factsheet\\_boavista\\_tancredoneves\\_jun2018\\_portuguese.pdf](https://www.r4v.info/sites/default/files/2021-06/reach_bra_factsheet_boavista_tancredoneves_jun2018_portuguese.pdf) . Acessado em maio de 2022.

Elaborado por: Sabrina Cardoso Nascimento  
Financiamento CNPQ 2021-2022.  
Última atualização:07/06/2022.