





Cinigiano

Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 307, n. 18.1; COLLAVINI 1998, pp. 110, 168, 187, 194-195, 224, 323, 363, 377, 386, 394, 416, 443, 459-460, 463, 548, 550; GABBRIELLI, GIUBBOLINI, PREZZOLINI 1990, p. 138-140; Repertorio Farinelli, 14.01; REPETTI 1833-1846, v. 1, p. 734-737; v. 6S, p. 75.

CINIGIANO



Cinigiano

Sito 10110

Marianna De Falco

Informazioni generali:

Provincia: GR

Comune: Cinigiano

Sigla: CNG

2 Complessi Architettonici

Complesso Architettonico 1

Informazioni generali:

Sito: 10110

Sigla: CNG

Funzione originaria: Residenziale, militare

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano tra via del Cassero e via Urbino.

Descrizione:

Isolato urbano che ricalca probabilmente l'antico limite Ovest del cassero.

In via di dentro, verso l'esterno del centro abitato verso Ovest, si conserva anche un tratto di mura, forse della cinta muraria o del vero e proprio cassero. Il tratto di muro che conserva il paramento esterno è lungo circa due metri, alto circa 90 centimetri, costruito in conci di arenaria sbozzati e sbozzati a squadra, regolarizzati o posti in opera con la faccia di distacco lasciata a vista e presenta una piccola rise-ga a tre gradini poco sporgenti. Il resto del paramento è crollato e ha lasciato visibile soltanto il sacco del muro stesso, lungo circa 12 metri e lato circa 3,60 metri, costruito con bancate apparecchiate di ciottoli e pietre sbozzate legate da abbondante malta. Sul fronte degli edifici si conservano lacerti di muratura tardo medievale.

Conservazione:

In generale il CA1 è in buono stato di conservazione, ma la parte medievale è molto frammentaria e anche parzialmente coperta da intonaci.

Complesso Architettonico 2

Informazioni generali:

Sito: 10110

Sigla: CNG

Funzione originaria: Residenziale, militare

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano che ricalca, probabilmente, il limite Nord dell'abitato.

Descrizione:

Isolato urbano che ricalca il limite Nord dell'abitato e che comprende un passaggio voltato, forse una porta dell'antica cinta. I lacerti di muratura medievale conservati sono scarsi ed emergono in mezzo a parti intonacate o parzialmente coperte di arriccio.

Conservazione:

Lo stato di conservazione è scarso a causa del restauro cementizio di giunti e letti, della presenza di aree intonacate anche a cemento.