

285

Kaj-Erik Löfgren ja/och Aija Bäckström

Veneiden käymäläjätteiden tyhjennysverkoston kehittäminen

Utveckling av tömningsnätet för båtars toalettavfall

285

Kaj-Erik Löfgren ja/och Aija Bäckström

Veneiden käymäläjätteiden
tyhjennysverkoston kehittäminen

Utveckling av tömningsnätet
för båtars toalettavfall



Helsinki 2003/Helsingfors 2003

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
FINLANDS MILJÖCENTRAL

*Julkaisu on saatavana myös internetistä:
Publikationen finns även i internet:
<http://www.ymparisto.fi/julkaisut>*

ISBN 952-11-1474-6 (nid./häftad)
ISBN 952-11-1475-4 (PDF)
ISSN 1455-0792

Paino:
Edita Prima Oy, Helsinki 2003
Tryckeri:
Edita Prima Ab, Helsingfors 2003

Sisällyys

| | |
|--|-----------|
| 1 Yleistä | 6 |
| 2 Saaristomeren septiprojektiin kokemukset | 10 |
| Laitteiden sijoitus | 10 |
| Laitteiden sijainti satamassa | 10 |
| Käyttöopastus | 10 |
| Laitteista | 10 |
| Käyttö | 12 |
| Veneasennus | 12 |
| 3 Tyhjennysaseman hankinta | 14 |
| 3.1 Tyhjennysaseman valinta | 14 |
| 3.2 Tyhjennysaseman asennus | 18 |
| 4 Nykyisten ja uusien tyhjennysasemien sijoituspaikat | 20 |
| 4.1 Kotisatamat ja telakointialueet | 20 |
| 4.2 Käyntisatamat | 20 |
| 4.2.1 Taulukkojen lukeminen | 20 |
| 4.2.2 Rannikko, Suomenlahti | 22 |
| 4.2.3 Rannikko, Saaristomeri | 23 |
| 4.2.4 Rannikko, Ahvenanmaa | 25 |
| 4.2.5 Rannikko, Pohjanlahti | 26 |
| 4.2.6 Kokemäenjoen vesistö | 27 |
| 4.2.7 Kymijoen vesistö | 29 |
| 4.2.8 Vuoksen vesistö | 31 |
| 4.2.9 Oulujoen vesistö | 34 |
| 4.2.10 Muut vesistöt | 35 |
| Yhteenveto | 36 |
| Kirjallisuus | 38 |
| Yhteystietoja | 38 |
| Liite 1. Lausunnot | 40 |

Innehåll

| | |
|---|-----------|
| I Allmänt | 7 |
| 2 Erfarenheter från Skärgårdshavets septikprojekt | 11 |
| Anläggningens placering | 11 |
| Anläggningens placering i hamnen | 11 |
| Användningsinstruktioner | 11 |
| Sagt om anläggningarna | 11 |
| Användningen | 13 |
| Installation i båtarna | 13 |
| 3 Anskaffning av tömningsstation | 15 |
| 3.1 Val av tömningsstation | 15 |
| 3.2 Installation av tömningsstation | 19 |
| 4 Placeringen av nuvarande och föreslagna anläggningar | 21 |
| 4.1 Hemmahamnar och uppläggningsplatser | 21 |
| 4.2 Besökshamnar | 21 |
| 4.2.1 Hur läsa tabellerna | 21 |
| 4.2.2 Kusten, Finska viken | 22 |
| 4.2.3 Kusten, Skärgårdshavet | 23 |
| 4.2.4 Kusten, Åland | 25 |
| 4.2.5 Kusten, Bottniska viken | 26 |
| 4.2.6 Kumo älvs insjösystem | 27 |
| 4.2.7 Kymmene älvs insjösystem | 29 |
| 4.2.8 Vuoksens insjösystem | 31 |
| 4.2.9 Ule älvs insjösystem | 34 |
| 4.2.10 Övriga områden | 35 |
| Sammandrag | 37 |
| Litteratur | 39 |
| Kontaktuppgifter | 39 |
| Bilaga 1. Utlåtanden | 41 |

Yleistä

• •

Vuosina 1990–94 Suomen Veneilyliitto (silloinen Moottoriveneliitto) ja Suomen Purjehtijaliitto laativat yhdessä eri vesialueiden venematkailureitistöjen kehittämissuunnitelmia reitti- ja satamasuosituksin. Tämän ohella liittojen työryhmä Vesija ja ympäristöhallituksen avustamana laati 1992 matkaveneilyä palvelevan veneiden käymäläjätevesisäiliöiden imutyhjennyslaitteiden sijoitusohjelman (Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja 384/1992). Tämä ohjelma on kuluneen kymmenen vuoden aikana suurimmaksi osaksi toteutunut ja näin vanhentunut. Lisäksi asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi (435/2000) edellyttää, että vuoden 2005 alusta ei minkäänkokoisesta veneestä lasketa käsitlemätöntä käymäläjätevettä suoraan veteen alle 12 mpk etäisyydellä lähimmästä maasta. Pidä Saaristo Siistinä ry:n vetämä ja ympäristöministeriön rahoittama Septiprojekti loppui 31.12.2002. Tästä johtuen Suomen Veneilyliiton matkaveneily- ja ympäristötoimikunta veneilijöiden edunvalvojana katsoi aiheelliseksi päivittää vanhan ohjelman yhdessä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Päivitetyn ohjelman on laatinut työryhmä, johon ovat kuuluneet Kaj-Erik Löfgren (SVEL, puheenjohtaja ja sihteerinä), Aija Bäckström (PSS) ja Erkki Santala (SYKE).

Vuonna 1992 tehdyn ohjelman tavoitteista veneilijöiden valistaminen on tuotanut tulosta. Veneiden katsastusohjeisiin on liitetty mukaan vesikäymälöiden jättevesisäiliö ja sen imutyhjennysvalmius. Erilaisin aloittein ja julkaisuin on saatu veneilijät asentamaan imutyhjennysvalmius veneiden vesikäymälöiden jatkeeksi. Suomen Veneilyliiton ja Suomen Purjehtijaliiton vuonna 1996 tekemä kysely osoitti, että 70 % veneistä oli varustettu vesikäymälällä ja näistä 22 % oli varustettu imutyhjennysvalmiudella. Veneiden kokonaismäärästä 15 % oli varustettu imutyhjennysmahdollisuudella. Saaristomeren venekerhoissa keväällä 2000 (1999 tai aikaisemmin rakennetut veneet) veneiden katsastuksen yhteydessä tehty kysely osoitti imutyhjennysvalmiuden muuttuneen seuraavasti (vuoden 1996 sarakkeessa suluissa Saaristomeren arvioitu tilanne):

| | 1996 | 2000 |
|-------------------------|-----------|------|
| moottoriveneet alle 9 m | 15 (13) % | 20 % |
| moottoriveneet yli 9 m | 29 (17) % | 31 % |
| purjeveneet alle 9 m | 9 (3) % | 12 % |
| purjeveneet yli 9 m | 18 (12) % | 10 % |

Vastaanottoverkosto on laajentunut valtavasti joskaan ei riittävästi. Vuonna 1986 imutyhjennysasemia oli maassamme 3, joista vain yksi puhtaasti veneille tarkoitettu. Vuonna 1992 asemia oli 31 ja vuoden 2002 lopussa laitteita oli ainakin 194, enemmän tai vähemmän julkisessa käytössä. Lisäksi monet venekerhot ovat hankineet jäsenistönsä käyttöön imutyhjennyslaitteen. Koska veneilijät ovat asentaneet veneisiinsä imutyhjennysvalmiuksia, ovat he turhautuneet, kun eivät kuitenkaan pysty käyttämään uutta järjestelmäänsä, vaan edelleen joutuvat tyhjentämään säiliönsä mereen vastaanottoverkoston vajavuuden takia.

Koska muuttuva lainsäädäntö velvoittaa hävittämään käymäläjätteet asianmukaisella tavalla, on kiinnitettävä huomiota myös riittävään vastaanottoverkostoon, ei pelkästään vesikäymälöin varustettujen veneiden varustamiseen imutyhjennysmahdollisuudella. Vuoden 2003 aikana voimaan tulevan EU:n alusjätedirektiivin mukaisesti tulee varustettavaksi kaikki veneet, joissa käytetään käymäläjätteitä.

Allmänt

• •



1990–94 uppgjorde Finlands Båtförbund (dåvarande Motorbåtsförbund) och Finlands Seglarförbund ett utvecklingsprogram för landets olika vattenområden med rutt- och hamnförslag med tanke på båtturism. Dessutom uppgjorde förbundens arbetsgrupp 1992 med stöd av vatten- och miljöstyrelsen ett placeringsprogram för sugtömningsstationer avsedda för båtarnas septiktankar med tanke på båtturismen (vatten- och miljöstyrelsens duplikat 384/1992). Detta program har under de gångna tio åren till stor del fullföljts och således föråldrats. Från början av år 2005 kräver dessutom förordningen om förhindrande av nedsmutsning av vatten från fartyg (435/2000) att obehandlat toalettavfallsvatten under inga omständigheter släpps ut i vattnet på ett avstånd mindre än 12 sjömil från närmaste land. Septikprojektet som drogs av Håll Skärgården Ren rf med ekonomiskt stöd av Miljöministeriet avslutades 31/12 2002. Därför har Finlands Båtförbunds långfärdss- och miljöökommitté som båtförarnas intresseorganisation sett sig tvungen att tillsammans med Håll Skärgården Ren rf uppdatera det gamla programmet. Det uppdaterade programmet har uppgjorts av en arbetsgrupp med Kaj-Erik Löfgren (SVEL, ordförande och sekreterare), Aija Bäckström (HSR) och Erkki Santala (SYKE).

Av målsättningarna i programmet från 1992 har miljöfostran av båtförare gett resultat. Septiktankar och sugtömningen av dem har tagits med i båtarnas besiktningssdirektiv. Med hjälp av olika initiativ och publikationer har man fått båtförarna att installera sugtömningsanordningar i anslutning till båtarnas vattentoletter. Finlands Båtförbund och Finlands Seglarförbund gjorde 1996 en enkät som visade att 70 % av båtarna hade vattentoletter och av dem var 22 % utrustade med sugtömningsmöjlighet. Av det totala antalet båtar var 15 % utrustade med sugtömningsmöjlighet. Den enkät som gjordes vid Skärgårdshavets båtföreningar våren 2000 (1999 eller tidigare byggda båtar) i samband med båtarnas besiktning visade att beredskapen till sugtömning hade förändrats enligt följande (siffrorna inom parentes i kolumnen för 1996 visar det uppskattade läget i Skärgårdshavet):

| | 1996 | 2000 |
|----------------------|-----------|------|
| motorbåtar under 9 m | 15 (13) % | 20 % |
| motorbåtar över 9 m | 29 (17) % | 31 % |
| segelbåtar under 9 m | 9 (3) % | 12 % |
| segelbåtar över 9 m | 18 (12) % | 10 % |

Sugtömningsnätet har utvidgats rejält om än inte tillräckligt. År 1986 fanns i landet tre sugtömningsstationer, av vilka endast en var avsedd direkt för båtar. År 1992 var antalet stationer 31 och i slutet av år 2002 fanns det 194 anläggningar i mer eller mindre allmänt bruk. Därutöver har flera båtföreningar skaffat anläggningar för sina medlemmar. Då båtförarna har installerat sugtömningsmöjlighet i sina båtar har de känt sig frustrerade då de ändå inte kunnat utnyttja sin nya installation utan fortsättningsvis har varit tvungna att tömma septiktanken i sjön på grund av bristfältigt mottagningsnät.

Eftersom nya bestämmelser i lagen förpliktar båtförare att göra sig av med toalettavfallet på ett ändamålsenligt sätt, måste man fästa uppmärksamhet inte bara vid att förse de båtar som har vattentolett med möjlighet till sugtömning, utan också planera för ett tillräckligt mottagningsnät. EU:s fartygsavfallsdirektiv

tiivin (2000/59/EY) mukaan venesatamissa taas on järjestettävä jätteiden vastaanotto ja käsittely. Nämä vastaanottovelvollisuus tulee koskemaan myös käymäläjätevesien vastaanottoa, jonka on vastattava satamaa yleensä käyttävien veneiden tarpeita kohtuutonta viivästystä aiheuttamatta.

Vastaanottoverkoston kehittämisen osalta voidaan yleisesti todeta, että tilanne:

- Suomenlahdella on heikko, koska imutyhjennysasemia on harvassa. Tällä liikkumuksen suurin osa maamme veneistä ja lisäksi maamme suurimmat venesatamat sijaitsevat sen rannikolla.
- Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla on suhteellisen hyvä. Ongelmana on, että alueella liikkumuksen runsaasti ulkopaiikkakuntalaisia, jotka oleskelevat tiettömillä alueilla. Suosituimpien saarten lähettyville olisi saatava helposti tyhjennettäviä imutyhjennysasemia. Miten ja kenen kustantamina?
- Pohjanlahdella asemia harvassa, mutta toisaalta veneitä ei liiku alueella kovin paljon. Kotisatamiin olisi saatava imutyhjennysasemia, jotka ovat myös satunnaisten kävijöiden käytettävissä. Tällöin syntyy lähinnä ongelmia ylläpitokustannusten jakamisesta.
- Kokemäenjoen vesistössä Tampereen eteläpuolella on aukkoja, muuten alue on suhteellisen hyvin hoidettu.
- Kymijoen vesistössä aukkopaikkoja löytyy, muuten alue on suhteellisen hyvin hoidettu.
- Vuoksen vesistö on alueena maan parhaiten hoidettu alue, mutta joitakin aukkoja on edelleen.
- Oulujoen vesistössä veneitä on vähän. Tarvetta on lähinnä Kajaanin alueella sekä ylävesistössä toisistaan erillään olevilla järvillä.
- Maan monet pienet järvet muodostavat todellisen ongelman. Imutyhjennysaseman rakentaminen on käyttäjien vähäisyydestä johtuen hyvin kallis. Säkylän Pyhäjärvellä, Lohjanjärvellä, Keurusselällä, Puulavedellä, Inarijärvellä sekä eräillä muilla järvillä on kaupallista matkustajaliikennettä. Nämäkin alukset kuuluvat tyhjennettävien alusten piiriin, joten niillekin on järjestettävä tyhjennysasemia. Näiden asemien on oltava myös veneilijöiden käytettävissä.

Vaikka imutyhjennysasemia olisi riittävästi, on laitteiden luotettavuus vielä suuri ongelma. Suomen Veneilyliiton syksyllä 2002 tekemässä seurakyselyssä todettiin, että noin 17 % kaikista laitteista on usein epäkunnossa, osa laitteista jopa viikko-kaupalla milloin mistäkin syystä. Toisaalta todettiin eräiden laitteiden sijoituksen olevan virheellinen.

Yhteiskunnan (lähinnä valtion) olisi tuettava taloudellisesti venematkailua palvelevien vastaanottopaikkojen rakentamista, koska näiden toteuttaminen ei voi olla paikallisten asukkaiden vastuulla, vaikka he vastaanottavatkin vierailevia veneitä. Kotisatamien laitteistojen rakentaminen tapahtuisi paikallisen satamanpitäjän toimesta.

Lopullisena tavoitteena on

- saada valtakunnallisesti kattava imutyhjennysverkosto, joissa asemia on **noin 1–2 päivämatkan päässä** toisistaan matkaveneilyyn käytettävien reittien varrella, suosittujen käyntisatamien yhteydessä
- saada imutyhjennysasemia **jokaiseen suurempaan kotisatamaan** siellä pidettävien veneiden tarpeisiin, koska käyntisatamien asemat eivät välttämättä ole käytettävissä veneilykauden alussa ja/tai lopussa
- saada imutyhjennysasemia **suurempien telakointialueiden** yhteyteen, jotta veneiden käymäläjätevesisäiliöt voidaan tyhjentää ennen talvitelakointia, ellei se ole alueen kotisatamissa mahdollista
- kehittää **toimiva imutyhjennysasemien huoltojärjestelmä** varaosahuoltoineen.

(2000/59/EG) som träder i kraft i Finland under 2003 kommer att kräva olika former av lösningar på avfallshanteringen även i båthamnar. Detta innebär att kravet på mottagning av avfall även kommer att gälla mottagning av toalettavfall. Mottagningen bör svara mot det behov de båtar som anlöper hamnen har utan att ge upphov till oskälig fördräjning.

När man ser på behovet att utveckla mottagningsnätet är läget följande:

- I Finska viken är läget dåligt, eftersom det finns få sugtömningsstationer. Här rör sig största delen av landets båtar och dessutom ligger landets största båthamnar vid Finska vikens kust.
 - I Skärgårdshavet och på Åland är läget relativt gott. Problemet är att här rör sig många mäniskor som kommer från andra orter, och som vistas på områden utan vägar. I närheten av de mest populära öarna bör anläggas mottagningsstationer som är lätt att tömma. Hur och på vems bekostnad?
 - I Bottniska viken finns få stationer, men å andra sidan rör sig inte mycket båtar på området. I hemmehamnarna bör man få mottagningsstationer som också vore tillgängliga för tillfälliga besökare. Här uppstår närmast då problem vid fördelningen av underhållskostnaderna.
 - I Kumo älvs insjösystem finns luckor söder om Tammerfors, annars är området relativt väl skött.
 - I Kymmenälven insjösystem hittas luckor, men annars är området relativt väl skött.
 - Vuoksens insjösystem är som område det bäst skötta området i landet, men några luckor finns fortfarande.
 - I Ule älvs insjösystem finns endast lite båtar. Behov finns närmast i Kajana-området och i insjösystemets övre delar i sjöar som ligger avskilt från varandra.
 - Landets många små sjöar utgör ett verkligt problem. Det är mycket dyrt att bygga en sugtömningsstation på grund av att användarna är få. På Pyhäjärvi i Säkylä, Lojo sjö, Keurusselkä, Puulavesi, Enareträsk och vissa andra sjöar finns kommersiell passagerartrafik. Även dessa fartyg hör till den grupp av fartyg som måste tömmas, så också för deras del måste tömningsstationer ordnas. Dessa stationer måste också vara tillgängliga för båtförare.

Även om det skulle finnas ett tillräckligt stort antal sugtömningsstationer är anläggningarnas pålitlighet fortsättningsvis ett stort problem. I en enkät till klubbarna inom Finlands Båtförbund hösten 2002 framkom att cirka 17 % av alla anläggningar ofta är i olag, en del av anläggningarna rentav under flera veckor av en eller annan orsak. Å andra sidan konstaterades att vissa anläggningar var fel placerade.

Samhället (i första hand staten) bör ge ekonomiskt stöd till byggande av mottagningsställen som betjänar båtturismen, eftersom det inte kan vara de lokala invånarnas ansvar att bygga dem, fastän de tar emot gästende båtar. Anläggningar i hemmahamnar bör byggas av de lokala hamnägarna.

Det slutliga målet är att

- få ett riksomfattande nät av tömningsstationer på omkring **1–2 dagsetap-pers avstånd** från varandra utmed de rutter som används av båtturister i samband med de mest använda besökshamnarna
 - få sugtömningsstationer till **varje större hemmahamn** för de båtar som finns där, eftersom besökshamnarnas anläggningar inte nödvändigtvis är tillgängliga i början och/eller slutet av båtsäsongen
 - få sugtömningsstationer i anslutning till **större uppläggningsplatser**, så att båtarnas septiktankar kan tömmas före vinteruppläggningen, ifall det inte är möjligt i områdets hemmahamnar
 - få till stånd ett **fungerande servicesystem** för mottagningsstationerna med därtillhörande reservdelsservice.

2

Saaristomeren septiprojektiin kokemukset

Kooste veneilijöiden esittämistä kommentteista Pidä Saaristo Siistinä ry:n septiprojektiin aikana 1999–2002:

Laitteiden sijoitus

- tyhjennyspaikkoja väylän lähelle, jotta voisi tyhjentää ”ohi mennen”
- imutyhjennyspaikkoja liian harvassa ja niihin on hankala mennä isolla veneellä
- pumpuja myös luonnonsatamiin ja yhteysaluslaitureille

Laitteiden sijainti satamassa

- veneiden kiinnitymismahdollisuksia tulisi helpottaa
- paras paikka imulaitteelle ei välttämättä ole ahdas laituri
- olisi kätevää tyhjentää septe samalla kun tankkaa
- laite laiturin perimmäisessä nurkassa
- letku lyhyt
- kalastusveneitä usein edessä kiinnitetynä
- ranta matala, ei päässyt tarpeeksi lähelle joten letku ei riittänyt veneeseen asti
- laite hankalassa paikassa
- letku liian lyhyt joten ei voi käyttää, kun veneet omilla paikoillaan
- charter-alus liian lähellä tyhjennyspistettä
- imutyhjennyspumpun edessä aina joku vene parkissa
- liian lyhyt letku
- laiturissa usein kiinni charter veneitä, taksiveneitä, Merenkulkulaitoksen veneitä... paikka ei pysy vapaana
- kiinnitymisköysiä (voi kiinnittää vaijerilukoin)
- erinomainen sijainti ja kiinnitymismahdollisuus
- kelluvan ankkuri ei pidä jos siihen kiinnittyv raskaalla veneellä kovalla tuulella
- laitteen edessä veneitä parkissa.

Käyttöopastus

- käyttöopastusta kaivataan
- imutyhjennysmahdollisuudesta ilmoittaminen satamissa puutteellista
- pumpun käyttöohjeet saksaksi, käyttö vaati opastusta
- käyttöohjetta ei ollut suomeksi
- ohjeet huonot.

Laitteista

- vuokrattavia laitteita saisi olla
- laitteet yhteensoviviksi

Erfarenheter från Skärgårdshavets septikprojekt

2

Sammandrag av båtförarnas kommentarer under Håll Skärgården Ren rf:s septikprojekt 1999–2002:

Anläggningens placering

- tömningsställen nära farleder för att kunna tömma ”i förbifarten”
- alltför få mottagningsställen och besvärliga att nå med stor båt
- pumpar också i naturhamnar och vid förbindelsebåtsbryggor

Anläggningens placering i hamnen

- båtarnas förtöjningsmöjligheter borde förbättras
- bästa platsen för en sugtömningspump är inte nödvändigtvis en trång brygga
- vore bekvämt att tömma septiktanken samtidigt som man tankar
- anläggningen finns i det bortersta hörnet av bryggan
- kort slang
- fiskebåtar ofta förtöjda framför anläggningen
- stranden grund, kom inte tillräckligt nära för att slangen skulle räcka fram till båten
- anläggningen på besvärligt ställe
- slangen alltför kort så man kan inte använda den när andra båtar är på sina vanliga platser
- charterbåt alltför nära tömningsanläggningen
- någon båt alltid förtöjd framför sugtömningspumpen
- alltför kort slang
- ofta charterbåtar, taxibåtar, Sjöfartsverkets båtar vid bryggan...platsen aldrig ledig
- förtöjningslinor (kan fästas med vajerlås)
- utmärkt placering och förtöjningsmöjlighet
- ankaret till en flytande anläggning håller inte om man förtöjer med en tung båt i hård vind
- båtar förtöjda framför anläggningen.

Användningsinstruktioner

- saknas instruktioner
- bristfällig information i hamnarna om sugtömningsmöjligheterna
- pumpens bruksanvisning på tyska, instruering nödvändig
- bruksanvisning fanns inte på finska
- dåliga instruktioner.

Sagt om anläggningarna

- kunde finnas anläggningar att hyra
- anläggningarna borde vara kompatibla

- käsin pumpattaviin kierrettävä putkenpää, jotta saa yksin tyhjennettyä
- tyhjennys vaatii kaksi henkilöä.

Käyttö

- kolikkoautomaatilla toimiva
- laite ei toiminut kunnolla, imuteho oli heikko
- satama ja laite suljettu jo 15.9.
- toimii hyvin, mutta liian kallis
- aivan ylivoimainen: selkeät ohjeet, letku riittävä, suulakkeessa pätä läpi-näkyvää lasia, jolloin näki mitä tapahtuu (tapahtuuko jotain), siisti käyttää
- laite ei toiminut, huoltamon henkilökunta ei osannut auttaa.

Veneasennus

- venetarvikemyjät eivät osaa auttaa järjestelmän rakentamisessa.

- i handpumparna borde finnas gängade munstycken så att man kan tömma ensam
 - vid tömningen krävs två personer.

Användningen

- fungerar med myntautomat
 - anläggningen fungerade inte ordentligt, sugeffekten var svag
 - hamnen och anläggningen stängd redan 15/9
 - fungerar bra men alltför dyr
 - helt superb: tydliga instruktioner, tillräckligt lång slang, vid munstycket genomskinligt glas så att man ser vad som händer (om det händer något), ren och snygg att använda
 - anläggningen fungerade inte, stationens personal kunde inte hjälpa.

Installation i båtarna

- försäljarna av båttillbehör kan inte hjälpa till när man installerar systemet.

3

Tyhjennysaseman hankinta

3.1 Tyhjennysaseman valinta

Veneiden käymäläjätevesisäiliöiden tyhjennys tapahtuu imutyhjennyslaitteella, joka pääominaisuksiltaan voi olla


- satamassa kiinteästi asennettu pumppu
- maissa siirreltävä kärrymallinen pumppu tai
- kellova laite.

Jotta kysyntä ja tarjonta kohtaisivat, on vastaanottolaitteiston oltava help-pokäyttöinen, riittävä kapasiteettiltaan ja oikein sijoitettu.

Imutyhjennyslaitteisto koostuu peruselementeiltään pumpusta ja imuletkusta, joka työnnetään veneessä olevaan imutyhjennyshelaan. Pumpu muodostaa ali-paineen veneen käymäläjätevesisäiliön tyhjennysletkuun, jolloin jäte imeytyy let-kua ja putkistoa myöten joko

- suoraan viemäriverkostoon
- alueen saostuskaivoon tai pienpuhdistamoon tai
- erilliseen keräyssäiliöön, josta se loka-autolla toimitetaan jätevedenpuhdis-tamolle.

Oheinen piirros esittää, kuinka imutyhjennys kiinteästi asennetun imutyh-jennypumpun avulla toimii.



Suomessa on useita käymäläjätevesisäiliöiden imutyhjennyslaitteiden jälleen-myjiä, joiden valikoimissa on erityyppisiä laitteita. Imutyhjennyslaitteita on säh-kökäyttöisiä, aurinkoenergiaa käyttäviä ja käskäyttöisiä. Yhteenveto ja linkkejä näihin on Pidä Saaristo Siistinä ry:n www-sivuilla.

Kiinteiden imutyhjennyslaitteiden paikka on mietittävä tarkoin, sillä kun pumppu on asennettu, on paikan vaihto erittäin vaikeaa. Kiinteistä imutyhjennys-pumpuista jäte johdetaan joko erilliseen säiliöön tai mieluuten suoraan viemäriver-kostoon. Kiinteät pumput ovat hintatasoltaan pumpuista kalleimpia, mutta myös tekniikaltaan parhaimpia ja kestäviä, helppokäyttöisiä sekä useimmiten helppoja korjata jos menevät epäkuntoon.

3

Anskaffning av tömningsstation

3.1 Val av tömningsstation

Man behöver en sugtömningsanläggning för att tömma båtens septiktank. En sugtömningsanläggning kan vara


- stationärt installerad i hamnen
- av kärrmodell så att pumpen kan flyttas dit där den behövs eller
- flytande.

För att få efterfrågan och tillgång att mötas måste anläggningen vara lätt att använda, den skall ha tillräcklig kapacitet och den skall vara rätt placerad.

Sugtömningsanläggningens grundelement består av pumpen och en sugslang som förs in i båtens sugtömningsbeslag. Pumpen skapar ett undertryck i båtens tömningssläng, varvid avfallet via slangar och rör sugs antingen

- direkt till avloppssystemet
- till områdets slambrunn eller paketreningsverk eller
- till en separat uppsamlingstank som töms av en tankbil och transporteras till ett reningsverk.

Vidstående bild visar, hur sugtömnningen sker med en stationär sugtömningsanläggning.




I landet finns många återförsäljare som säljer olika typers septiksugtömningsanläggningar. Det finns eldrivna, solpaneldrivna och handdrivna sugtömningssystem. Ett sammandrag och länkar till dessa finns på Håll Skärgården Ren rf:s www-sidor.

Placeringen av stationära sugtömningsanläggningar bör noga övervägas eftersom de är svåra att flytta efter att de blivit installerade. Från stationära sugtömningspumpar leds avfallet antingen till en separat tank eller helst direkt till avloppsnätet. Stationära pumpar är dyrast, men tekniskt sett bäst och hållbara, lätt hanterliga och oftast lätt att reparera om de går i olag.

Kelluvia imutyhjennyslaitteita on käytössä erityisesti Järvi-Suomessa, jonne ne siinä mielessä sopivatkin hyvin, että siellä on helpompi löytää aallokolta suoja- n paikka kuin rannikkoalueella. Kelluvat imutyhjennyslaitteet sopivat myös matalan rannan imutyhjennyslaitkaisuksi tai esimerkiksi veneväylän varrelle sijoitettaviksi. Toiset veneilijät kokevat vaikeaksi kiinnittymisen kelluvan pump- puaseman kylkeen, toisten mielestä on hyvä kun saa rauhassa, kenties poissa muusta satamahulinasta, tyhjentää säiliönsä. Kelluvan imutyhjennyslaitteen tyhjennys- mahdollisuus on varmistettava ennen hankintaa.

Kärrymallisiakin pumppuja on erilaisia. Erona on kuljetustapa, yhdessä mallissa pyörät ovat suoraan säiliössä kiinni, toisessa imutyhjennyspumppu on kärryn päällä. Imutyhjennyskärry, johon mahtuu muutaman käymäläjätevesisäiliön sisältö, viedään veneen vierelle tyhjennyksen ajaksi. Kun kärryn säiliö täyttyy, on se käytävä erikseen tyhjentämässä. Kärrymalli on yksittäisen veneilijän kannalta kätevä, mutta satamahenkilökunnalle työlämpäi vaihtoehto. Kärry voisi myös olla monessa suuremmassa satamassa hyvä "kiireapulainen" kiinteän pumpun lisäksi.



Flytande tömningspumpar används i synnerhet i Insjöfinland där det är lättare att hitta en placeringsplats skyddad för vågor än vid kusten. Flytande anläggningar är också en bra lösning då stranden är grund och den går bra att placera till exempel vid farleden. En del båtförare upplever tilläggningen till en flytande pumpstation som svår, andra tycker att det är skönt att tömma tanken i lugn och ro utanför hamnruljansen. Tömningsmöjligheterna för en flytande anläggning bör säkras före anskaffandet.

Pumpar av kärrmodell finns i olika utföranden. Transportsätten är olika, en modell har hjul fästa vid tanken, andra har egen kärra. Sugtömningskärran, som rymmer några mindre septiktankars innehåll, står bredvid båten under sugningen och när den blir full förs den till tömning. Denna modell är bekväm för den enskilda båtföraren, men fordrar av hamnen en ansvarsperson som sköter om tömningen. Placeringsproblem finns dock inte och därför kunde kärran i många större hamnar vara en utmärkt "rusningshjälp" vid sidan av den stationära anläggningen.



3.2 Tyhjennysaseman asennus

Laitteen oikea sijoittaminen satamassa on ensiarvoisen tärkeää, jotta mahdollisimman moni veneilijä voi laitetta käyttää. Laitteen sijoittamisessa on aina otettava huomioon vähintään seuraavat asiat:

1. Laitteen viereen on helppo tulla. Veneet, jotka tulevat tyhjentämään eivät aiheuta ruuhkaa eivätkä myös käään itse joudu tulemaan ruuhkan läpi.
 2. Laitteen sijoituskorkeus on useimmissa veneille sopiva, ei liian korkealla eikä liian matalalla. Näin otetaan myös huomioon imuletkun pituuden riittävyyss.
 3. Laitteen edessä veden syvyyssä riittää niille veneille, jotka satamassa käyvät.
 4. Laitteen vieressä on aina paikka vapaana imutyhjentäjille. Veneet eivät saa kiinnityä siihen muuta tarkoitusta varten tai tarpeettoman pitkäksi aikaa. Varsinaisen imutyhjennyspaikan vieressä olisi lisäksi oltava yksi ylimääräinen paikka varattu niille, jotka odottavat imutyhjennyksen pääsyä. Tällä tavoin vältetään ruuhkan syntymistä satama-alueella ja helpotetaan odottamista esimerkiksi tuulisella säällä.
 5. Imutyhjennyslaitteen vieressä olisi oltava vesipiste, jotta imuletkun puhdistaminen ja muu siistiminen olisi helppoa.
 6. Otetaan huomioon viemärin, saostuskaivon tai jätevesisäiliön sijainti eli asennus kokonaisuudessaan.

Suositeltavaa on veneilijöiden käyttäminen asiantuntijoina sijoitusta mietittäessä.

Kun imutyhjennyslaite on valmis otettavaksi käyttöön, on se merkittävä kansainvälisellä sinivalkoisella imutyhjennyssymbolilla (sivulla 1) siten, että se veneellä lähestyessä näkyy selvästi. Siitä kannattaa myös ilmoittaa Pidä Saaristo Siistinä yhdistykselle, joka ylläpitää luetteloaa maamme imutyhjennyspaikoista [www-sivuillaan](#).

3.2 Installation av tömningsstation

Den rätta placeringen är av största vikt för att möjligast många båtförare utan problem skall kunna använda anläggningen. Följande saker bör i alla fall beaktas vid val av plats för sugtömningsanläggningen:

1. Det är lätt att komma till anläggningen. Båtar som kommer för tömning skall inte försaka trängsel och ej heller behöva köra genom trängsel.
 2. Anläggningens placeringshöjd bör lämpa sig för de flesta båtar, den får inte vara för hög eller för låg. Här bör även sugslangens längd beaktas.
 3. Vattendjupet vid anläggningen bör räcka till för de båtar som besöker hamnen.
 4. Det bör alltid finnas en plats ledig för de som behöver sugtömning. Båtar får inte förtöjas där av annan orsak eller för en onödig lång tid. Det borde helst finnas en extra plats för de som väntar på att tömma båtens tank. På så sätt undviker man trängsel i hamnbassängen och underlättar väntandet exempelvis vid blåsigt väder.
 5. Bredvid sugtömningsanläggningen borde det finnas en vattenpost så det är lätt att putsa sugslangen och städa upp efter sig.
 6. Man bör beakta anläggningen i sin helhet, placeringen av avlopp, slambrunn eller avfallsvattentank.

Det rekommenderas att utnyttja båtförarna som sakkunniga vid placeringen av anläggningen.

När tömningsanläggningen är färdig att tas i bruk bör den synligt från sjön förses med den internationella blåvita sugtömningssymbolen (se sida 1). Det är även skäl att meddela åt föreningen Håll Skärgården Ren om anläggningen då föreningen upprätthåller en lista över landets alla tömningsanläggningar på sina www-sidor.

4

Nykyisten ja uusien tyhjennysasemien sijoituspaikat

4.1 Kotisatamat ja telakointialueet

Kotisatamilla on suuri merkitys tyhjennysmahdolisuuden tarjoamisessa etenkin veneilykauden alussa ja lopussa kun käytäsatamat on suljettu.

Erikseen sijaitsevat telakointialueet olisi myös varustettava tyhjennysmahdolisuudella, jotta veneiden säiliöt saadaan tyhjennettyä ennen talvitelakointia.

Jokainen kotisatama, jossa on monta matkaveneilyyn käytettävää venettä olisi varustettava tyhjennysmahdolisuudella siellä olevien veneiden tarpeita varten. Lähellä toisiaan olevien satamien tyhjennystarpeet voidaan kuitenkin hoitaa keskitetysti, edellyttäen ettei laitteiston käyttö ruuhkannu.

4.2 Käytäsatamat

4.2.1 Taulukkojen lukeminen

Taulukkojen vasemmassa sarakkeessa nykyiset vastaanottolaitteistot on lueteltu kuntakohtaisesti vesistöittäin 1.6.2003 tilanteen mukaan. Satamat on numeroitu valtakunnallisella satamanumerolla, mikäli satama on luokiteltu Merenkulkulaitoksen ohjeiden (Venesatamien luokitus 1998) mukaan ja näin viety Venesatamaryhmän ylläpitämään venesatamarekisteriin. Satama esiintyy samalla numerolla alueen merikartassa.

(-) merkinnällä varustettujen vastaanottolaitteiden on veneilijöiden karttuksessa vuosina 2001–02 todettu olevan toiminnaltan epävarmoja tai sijoitukseltaan ongelmallisia.

Taulukkojen oikeassa sarakkeessa on esitetty uusien vastaanottolaitteiden toivottut sijaintipaikat siten, että kohteiden sijainti on helposti verrattavissa olemassa olevien laitteiden sijaintiin.

* merkittyihin kohteisiin toivotaan vastaanottolaitetta, mikäli laitteen toimiva tyhjennys voidaan järjestää.

Taulukoissa mainittujen reittien varrella olevien sijoituspaikkojen lisäksi ainakin suuremmat vierassatamat olisi syytä varustaa tyhjennysmahdolisuudella.

Tässä esitettyä tiheämpää imutyhjennysverkostoa ei luonnollisesti kaan ole vastustettava.

4

Placeringen av nuvarande och föreslagna anläggningar

.....

4.1 Hemmahamnar och uppläggningsplatser

När det gäller mottagningsmöjligheter är hemmahamnarna av stor betydelse speciellt i början och slutet av båtsäsongen när besökshamnarna är stängda.

De uppläggningsplatser som ligger separat bör också förses med mottagningsmöjligheter för att båtarnas septiktankar ska kunna tömmas före vinterupplägningen.

Varje hemmahamn, där det finns många långfärdsbåtar, bör förses med tömningsmöjligheter för de båtar som förvaras där. Behoven för närliggande hamnar kan dock skötas koncentrerat, förutsatt att inte det inte blir trängsel vid anläggningen.

4.2 Besökshamnar

4.2.1 Hur läsa tabellerna

I tabellernas vänstra kolumn finns de nuvarande mottagningsstationerna uppräkna enligt kommun för varje vattendrag enligt situationen den 1/6 2003. Hamnarna är numrerade med det riksomfattande hamnumret om hamnen är klassificerad enligt Sjöfartsverkets anvisningar (Klassificering av båthamnar 1998) och sålunda införd i det register över båthamnar som sköts av Båthamnsgruppen. Hamnen finns införd med samma nummer på områdets sjökort.

(-) försedda mottagningsanläggningar har i en enkät som gjordes 2001–02 konstaterats fungera bristfälligt eller vara dåligt placerade.

I tabellernas högra kolumn presenteras platser där nya mottagningsanläggningar önskas så att det är enkelt att jämföra önskade placeringar med placeringen av befintliga anläggningar.

* försedda platser borde förses med mottagningsanläggning under förutsättning att man kan ordna en fungerande tömning av anläggningen.

Förutom de mottagningsstationer som finns längs farlederna och nämns i tabellerna skulle det vara skäl att åtminstone förse de större gästhamnarna med tömningsmöjligheter.

Sugtömningsnätet kan givetvis vara ännu tätare än det här föreslagna.

| | |
|--|--|
| Nykyiset vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö | Toivotut vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö |
| Nuvarande mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag | Önskade mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag |

4.2.2 Rannikko, Suomenlahti/Kusten, Finska viken

Virolahti/Vederlax

I03 Ukkosaari

I10 Klamila

Hamina/Fredrikshamn

I37 Tervasaari (-)

Hamina/Fredrikshamn

I19 Tammio (korvaisi/ersätter I27)*

I27 Majasaari (korvaisi/ersätter I19)*

Kotka

I34 Haapasaari/Aspö

Suulinsniemi (koti/hemma)

I46 Kalaranta

I49 Sapokanlahti (2 kpl/st)

Hirssaari (koti/hemma)

I66 Santalahti

Kotka

Itäranta (koti/hemma)

Tiutinen (koti/hemma)

I55 Lehmäsaari

Pyhtää/Pyttis

Lököre (koti/hemma—)

I72 Kaunissaari/Pyttis Fagerö

I78 Keihässalmi/Spjutsund

Loviisa/Lovisa

I91 Kirmosund

201 Laivasilta/Skeppsbron

Loviisa/Lovisa

I94 Svartholm*

Porvoo/Borgå

247 Hamari/Hammars

250 Sakta farten

Porvoo/Borgå

229 Sunisund*

Onas alue/området*

Sipoo/Sibbo

280 Karhusaari/Björnsö

283 Storören

Helsinki/Helsingfors

Pikku Kallahti/Lilla Kallvik (-)

Vartiokylänlahti/Botbyviken (-)

Iso-Sarvasto/Storfladan (– kivi/sten)

325 Katajanokka/Skatudden (-)

Valkosaari/Blekholmen

339 Suomenlinna/Sveaborg

356 Lauttasaari/Drumsö

Koivusaari/Björkholmen (koti/hemma)

Helsinki/Helsingfors

Porslahti/Porslax (koti/hemma)

Strömsinlahti/Strömsviken (koti/hemma)

304 Hevossalmi/Hästnässund

Herttoniemen ranta/Hertonäs strand (koti/hemma)

Verkkosaari/Nätholmen

345 Liuskaluoto/Skifferholmen

Saukonpaasi/Utterhällen (koti/hemma)

Humalluoto/Hummelgrund (koti/hemma)

(-) toiminnaltaan epävarmoja tai sijoitukseltaan ongelmallisia / mottagningsanläggningar har fungerat brist-fälltigt eller är dåligt placerade

*toivotaan vastaanottolaitetta, mikäli toimiva tyhjennys voidaan järjestää / borde förses med mottagningsanläggning under förutsättning att man kan ordna en fungerande tömning av anläggningen.

| | |
|--|---|
| Nykyiset vastaanottolaitteet | Toivotut vastaanottolaitteet |
| kunta/satama/vesistö | kunta/satama/vesistö |
| Nuvarande mottagningsanläggningar | Önskade mottagningsanläggningar |
| kom mun/hamn/vattendrag | kom mun/hamn/vattendrag |
| Espoo/Esbo | Espoo/Esbo |
| Laajalahti/Bredviken (koti/hemma) | Otaniemi/Otnäs (koti/hemma) |
| Keilalahti/Kägelviken (koti/hemma) | Nokkala (koti/hemma) |
| 362 Otsolahti/Björnviken | Klobben (koti/hemma) |
| 369 Haukilähti/Gäddviken | Suomenoja/Finnå (toinen/en till) |
| 372 Nuottaniemi/Notudden | Espoonlahden suu/Esbvikens mynning* |
| Suomenoja/Finnå (koti/hemma—) | |
| Svinö Skata (koti/hemma) | |
| Amiralshamnen (koti/hemma) | |
| Kivenlahti/Stensvik (koti/hemma—) | |
| Kirkkonummi/Kyrkslätt | Kirkkonummi/Kyrkslätt |
| | 403 Dragesviken |
| Inkoo/Ingå | Inkoo/Ingå |
| 413 kirkonkylä/kyrkbyn | 419 Elisaari/Ålgsjö |
| 422 Barösund, Orslandet | |
| Tammisaari/Ekenäs | Tammisaari/Ekenäs |
| 453 Pohjoissatama/Norra hamnen | 440 Rösund |
| 495 Sommarö | |
| Hanko/Hangö | |
| 516 Itäsatama/Östra hamnen | |
| 525 Hangonkylä/Hangöby | |
| 4.2.3 Rannikko, Saaristomeri/Kusten, Skärgårdshavet | |
| Särkisalo/Finby | Särkisalo/Finby |
| | 543 Förby |
| Perniö/Bjärnå | Perniö/Bjärnå |
| | 552 Mathildedal |
| Salo | Salo |
| | Satamakatu (telakointialue/uppläggningsplats) |
| Dragsfjärd | Dragsfjärd |
| 579 Rosala, Nötholm | 608 Vänö* |
| 591 Kasnäs | 626 Helsingholm* |
| 603 Dalsbruk | |
| 620 Högsåra, Kejsarhamnen | |

(–) toiminnaltaan epävarmoja tai sijoituksestaan ongelmallisia / mottagningsanläggningar har fungerat brist- fälligt eller är dåligt placerade

* toivotaan vastaanottoilaitetta, mikäli toimiva tyhjennys voidaan järjestää / borde förses med mottagningsanläggningen under förutsättning att man kan ordna en fungerande tömning av anläggningen.

| | |
|--|--|
| Nykyiset vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö | Toivotut vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö |
| Nuvarande mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag | Önskade mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag |
| Parainen/Pargas 644 Kalkholm 738 Stormälö, Aристо Skräbböle (koti/hemma) | Parainen/Pargas Paraisten portti/Pargas port |
| Turku/Åbo 688 Aurajoki/Aura å 696 Ruissalo/Runsala, Härkälänlahti | |
| Raisio/Reso 710 Hahdenniemi | |
| Naantali/Nådental 714 keskusta/centrum (-) | |
| Taivassalo/Tövsala | Taivassalo/Tövsala |
| | 886 Hakkenpää |
| Rymättylä/Rimito 730 Röölä 858 Pähkinäinen/Pähkinäis | |
| Nauvo/Nagu 746 Kyrkbacken (2 kpl/st) 758 Gullkrona 806 Björkö, Byviken | Nauvo/Nagu 762 Stenskär 786 Trunsö 794 Nötö |
| Kustavi/Gustavs | Kustavi/Gustavs |
| | 934 Lootholma Ranta-aitta (koti/hemma) 942 Heponiemi 946 Vuosnainen/Osnäs |
| Iniö 954 Bruddalsviken 962 Keistiö | |
| Houtskari/Houtskär 970 Näsby | |
| Korppoo/Korpo | Korppoo/Korpo |
| | 798 Utö* 802 Jurmo* 838 Korpoström 986 Galtby* 990 Verkan |

(-) toiminnaltaan epävarmoja tai sijoitukseltaan ongelmallisia / mottagningsanläggningar har fungerat bristfölligt eller är dåligt placerade

*toivotaan vastaanottolaitetta, mikäli toimiva tyhjennys voidaan järjestää / borde förses med mottagningsanläggning under förutsättning att man kan ordna en fungerande tömning av anläggningen.

| | |
|--|--|
| Nykyiset vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö | Toivotut vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö |
| Nuvarande mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag | Önskade mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag |

4.2.5 Rannikko, Pohjanlahti/Kusten, Bottniska viken

Rauma/Raumo

I327 Petäjäs, Komppi
I331 Poroholma

Rauma/Raumo

I333 Syväraumanlahti

Luvia

Luvia

Laitakari

Pori/Björneborg

I362 Reposaari/Räfsö, Santunranta

Merikarvia/Sastmola

I394 Meri-Camping

Kristiinankaupunki/Kristinestad

I432 keskusta/centrum (-)

Kristiinankaupunki/Kristinestad

I408 Kilen

Kaskinen/Kaskö

I440 Tullilaituri/Tullbron

Närpiö/Närpes

I452 Gåshällan

Maalahti/Malax

Maalahti/Malax

Åminne

I480 Bergö*

Vaasa/Vasa

I532 Vaskiluoto/Vasklot
I536 Vaskiluoto/Vasklot (WSF)

Mustasaari/Korsholm

I588 Raippaluoto/Replot

Maksamaa/Maxmo

I620 Nabben

Oravainen/Oravais

Oravainen/Oravais

I644 Brudhamn

Uusikaarlepyy/Nykarleby

Uusikaarlepyy/Nykarleby

I656 Monäs

(-) toiminnaltaan epävarmoja tai sijoitukseltaan ongelmallisia / mottagningsanläggningar har fungerat bristfölligt eller är dåligt placerade

*toivotaan vastaanottolaitetta, mikäli toimiva tyhjennys voidaan järjestää / borde förses med mottagningsanläggning under förutsättning att man kan ordna en fungerande tömning av anläggningen.

| | |
|--|--|
| Nykyiset vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö | Toivotut vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö |
| Nuvarande mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag | Önskade mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag |
| Pietarsaari/Jakobstad 1700 Smultrongrund | |
| Luoto/Larsmo | Luoto/Larsmo |
| | Hästgrundsslussen |
| | Sonamo |
| Kokkola/Karleby 1760 Potti/Potten 1768 Mustakari | |
| Himanka/Himango 1788 Sautinkari | |
| Raahe/Brahestad 1868 Ulkofantti, Terässatama | |
| Hailuoto/Karlö 1900 Marjaniemi | |
| Oulu/Uleåborg 1912 Hietasaari 1914 Kauppatori 1916 Pöllisaari | |
| Haukipudas 1920 Kiviniemi | |
| Kuivaniemi 1938 Vatunginnokka | |
| Kemi 1964 Uleninranta | |
| 4.2.6 Kokemäenjoen vesistö/Kumo älvs insjösysteem | |
| Tampere 2000 Mustalahti 2010 Naistenlahti 2020 Santalahti Halkoniemi (koti) 2030 Jänissaari 2200 Laukontori | |

(-) toiminnaltaan epävarmoja tai sijoituksestaan ongelmallisia/mottagningsanläggningar har fungerat brist- fälligt eller är dåligt placerade

*toivotaan vastaanottolaitetta, mikäli toimiva tyhjennys voidaan järjestää / borde förses med mottagningsanläggning under förutsättning att man kan ordna en fungerande tömning av anläggningen.

| | |
|--|--|
| Nykyiset vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö | Toivotut vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö |
| Nuvarande mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag | Önskade mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag |
| Ylöjärvi 2046 Pimeesalmi | |
| Kuru 2092 Laivaranta | |
| Ruovesi 2130 Laivaranta | Ruovesi 2100 Murolleen kanava |
| Vilppula 2140 Vilppulankoski | |
| Virrat 2180 Laivaranta | |
| Nokia | Nokia 2224 kylpylän ranta |
| Lempäälä 2253 Myllyranta | |
| Toijala | Toijala 2270 satama |
| Hämeenlinna 2350 Laivaranta | |
| Janakkala | Janakkala 2370 Ahilammi |
| Valkeakoski 2405 Kirkonranta | |
| Pälkäne 2425 Kostianvirta | |
| Luopioinen 2510 Kankahuvenlahti | |
| Kangasala 2530 Mobilia | |
| Kuhmalahti 2550 Suuronsalmi | |

(-) toiminnaltaan epävarmoja tai sijoitukseltaan ongelmallisia / mottagningsanläggningar har fungerat bristfålligt eller är dåligt placerade

*toivotaan vastaanottolaitetta, mikäli toimiva tyhjennys voidaan järjestää / borde förses med mottagningsanläggning under förutsättning att man kan ordna en fungerande tömning av anläggningen.

| | |
|--|--|
| Nykyiset vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö | Toivotut vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö |
| Nuvarande mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag | Önskade mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag |
| Orivesi | |

4.2.7 Kymijoen vesistö/Kymmene älvs insjösysteem

Jaala **Jaala**
Kimola (mikäli veneilykanava toteutetaan)

litti **litti**
3205 Vuolenkoski

Heinola
3223 Laivaranta (2 kpl)

Lahti
3300 Teivaa
3302 Vesijärvi
3310 Niemi

Hollola
3325 Messilä

Asikkala
3400 Vääksy Kanavalahti

Padasjoki
3422 Laivaranta

Kuhmoinen

Sysmä
3454 Suopelto (-) **Sysmä**
3447 kirkonkylä

Jämsä
3400 Hulkionlahti

Luhanka
3435 kirkkonkylä

Korpilahti
3475 Laivaranta

(-) toiminnaltaan epävarmoja tai sijoituksestaan ongelmallisia / mottagningsanläggningar har fungerat bristfölligt eller är dåligt placerade

*toivotaan vastaanottolaitetta, mikäli toimiva tyhjennys voidaan järjestää / borde förses med mottagningsanläggning under förutsättning att man kan ordna en fungerande tömning av anläggningen.

| | |
|--|--|
| Nykyiset vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö | Toivotut vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö |
| Nuvarande mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag | Önskade mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag |
| Muurame | Muurame |
| | 3520 Saarenlahti* |
| Jyväskylä Säynätsalo 3560 Lutakko | Jyväskylä 3530 Juurikkasaari (koti) |
| Jyväskylän mlk 3570 Noukanniemi | |
| Laukaa 3601 Sararanta | Laukaa Lievestuoreen satama |
| Suolahti 3620 keskusta (-) | |
| Äänekoski 3630 Mustaniemi | Äänekoski 3676 Konginkangas |
| Sumiainen | Sumiainen |
| | 3669 kirkonkylä* |
| | 3673 Matilanvirta |
| Viitasaari 3740 Porthanin satama | |
| Konnevesi 3817 Häyrylänranta | Konnevesi 3689 Pyhälahti* 3800 Kivisalmi |
| Rautalampi 3825 Kerkonkoski | |
| Suonenjoki 3841 lisvesi | |
| Tervo 3903 Lekunniemi | |
| Keitele | Keitele |
| | 3992 keskusta |
| Pielavesi | Pielavesi |
| | 3976 kirkonkylä |

(-) toiminnaltaan epävarmoja tai sijoitukseltaan ongelmallisia / mottagningsanläggningar har fungerat bristfålligt eller är dåligt placerade

*toivotaan vastaanottolaitetta, mikäli toimiva tyhjennys voidaan järjestää / borde förses med mottagningsanläggning under förutsättning att man kan ordna en fungerande tömning av anläggningen.

| | |
|--|--|
| Nykyiset vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö | Toivotut vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö |
| Nuvarande mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag | Önskade mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag |

4.2.8 Vuoksen vesistö/Vuoksens insjösysteem

Lappeenranta

4030 Kaupunginlahti
Tehdaspuun telakka (koti)

Joutseno

4053 Likosenlahti (-)
4057 Satamosaari

Imatra

4080 Lammassaari
4081 Ukonniemi (-)
Tainionkoski (koti)

Ruokolahti

Ruokolahti

4085 Rasila

Taipalsaari

4123 Saimaanranta
4140 Ruhansaaret (-)

Taipalsaari

4015 kirkonkylä

Savitaipale

Savitaipale

4190 Partakoski

Ristiina

4220 Kirkonranta
4227 Kallioniemi (-)

Mikkeli

4259 matkustajasatama
4284 Anttola
4310 Rupakonvirta

Mikkeli

4296 Vartiosaari

Puumala

4400 Sahanlahti (-)
4407 Puumalansalmi

Sulkava

4477 Vekaranniemi (-)
4485 Kulkemus (-)

(–) toiminnaltaan epävarmoja tai sijoituksestaan ongelmallisia / mottagningsanläggningar har fungerat brist- fälligt eller är dåligt placerade

*toivotaan vastaanottolaitetta, mikäli toimiva tyhjennys voidaan järjestää / borde förses med mottagningsläggning under förutsättning att man kan ordna en fungerande tömning av anläggningen.

| | |
|--|--|
| Nykyiset vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö | Toivotut vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö |
| Nuvarande mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag | Önskade mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag |
| Savonlinna | Savonlinna |
| 4524 Laitatsilta (-) | 4700 Illokallionlahti |
| 4529 Haislahti (-) | |
| 4548 Pesolansaari, Mitinhiekka (-) | |
| 4704 Kasinosaari | |
| 4748 Oravi | |
| Punkaharju | Punkaharju |
| 4596 Tuunaansaari | 4568 Vuorilahti |
| 4620 Nobelinniemi (-) | |
| 4628 Petrisaari (-) | |
| Kerimäki | Kerimäki |
| 4644 Kirkkoranta | 4640 Pääkanta (koti) |
| Kesälahti | |
| 4680 Savilahti | |
| Rantasalmi | Rantasalmi |
| 4737 kirkkonkylä (-) | 4769 Mustalahti |
| 4773 Porosalmi (-) | |
| Varkaus | Varkaus |
| 4822 Taipale | yhdessä keskeisessä kotisatamassa |
| Leppävirta | |
| 4846 Kalmalahti | |
| 4851 Vanha laivaranta | |
| Kuopio | |
| 4931 Kuopionlahti | |
| 4935 matkustajasatama | |
| 4937 Maljalahti (-) (2 kpl) | |
| Pirttiniemi (koti) | |
| Maaninka | |
| 5007 kirkkonkylä | |
| Lapinlahti | Lapinlahti |
| | 5024 kirkkonkylä |
| Iisalmi | |
| 5035 keskusta (-) | |
| Kiuruvesi | Kiuruvesi |
| | 5060 satama |

(-) toiminnottaan epävarmoja tai sijoituksettaan ongelmallisia / mottagningsanläggningar har fungerat bristfålligt eller är dåligt placerade

*toivotaan vastaanottolaitetta, mikäli toimiva tyhjennys voidaan järjestää / borde förses med mottagningsanläggning under förutsättning att man kan ordna en fungerande tömning av anläggningen.

| | |
|---|--|
| Nykyiset vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö | Toivotut vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö |
| Nuvarande mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag | Önskade mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag |
| Juankoski 5133 Muuruvesi 5145 Niskakoski | |
| Nilsiä 5169 Meijerinranta | Nilsiä 5199 Tahkovuori |
| Vehmersalmi 5243 Ritonиеми 5251 kirkonkylä | |
| Heinävesi 5303 Varistaival (-) 5311 Juurikkasalmi (-) 5376 Karvio (-) 5388 Kermanranta 5408 Kermankoski | Heinävesi 5300 Palokki |
| Tuusniemi 5331 kirkonkylä | Tuusniemi 5354 Ohtaansalmi (korvaisi sekä 5339 että 5350)* |
| Kaavi | Kaavi 5339 kirkonkylä 5350 Luikonlahti |
| Outokumpu 5368 Pitkälähti | |
| Enonkoski 5469 Hyypiänniemi | |
| Savonranta 5500 kirkonkylä | |
| Kitee 5524 Myllyniemi | |
| Liperi 5536 Kirkkoranta 5626 Saaristo 5633 Suursaari | |
| Rääkkylä 5573 Palkunniemi | |

(–) toiminnaltaan epävarmoja tai sijoitukseltaan ongelmallisia / mottagningsanläggningar har fungerat brist- fälligt eller är dåligt placerade

*toivotaan vastaanottolaitetta, mikäli toimiva tyhjennys voidaan järjestää / borde förses med mottagningsanläggningen under förutsättning att man kan ordna en fungerande tömning av anläggningen.

| | |
|---|---|
| Nykyiset vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö Nuvarande mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag | Toivotut vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö Önskade mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag |
| Joensuu 5647 Hasanniemi 5650 matkustajasatama | |
| Kontiolahti | Kontiolahti 5680 Jakokoski (tai 5692) |
| Eno | Eno 5692 Niskanranta (tai 5680) |
| Lieksa 5797 Kaupunginniemi | Lieksa 5752 Purnulahti |
| Juuka 5831 Piitteri | |
| Nurmes | Nurmes 5883 keskusta |
| 4.2.9 Oulujoen vesistö/Ule älv insjösystem | |
| Vaala 5073 Ruununtörmä 5100 Martinlahti | |
| Vuolijoki | Vuolijoki satama |
| Kajaani Koutalahti Paltaniemi (koti) | Kajaani Kalkkisilta 5210 Petäisenniska |
| Sotkamo | Sotkamo 5235 Vuokatti 5250 Pirttijärvi |
| Kuhmo | Kuhmo 5320 Maakunnan ranta tai jokin kotisatama |
| Suomussalmi | Suomussalmi 5400 Ämmänsaari |

(-) toiminnaltaan epävarmoja tai sijoitukseltaan ongelmallisia /mottagningsanläggningar har fungerat brist-fälligt eller är dåligt placerade

*toivotaan vastaanottolaitetta, mikäli toimiva tyhjennys voidaan järjestää /borde förses med mottagningsanläggning under förutsättning att man kan ordna en fungerande tömning av anläggningen.

| | |
|--|--|
| Nykyiset vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö | Toivotut vastaanottolaitteet kunta/satama/vesistö |
| Nuvarande mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag | Önskade mottagningsanläggningar kommun/hamn/vattendrag |

4.2.10 Muut vesistöt/Övriga områden

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Säkylä Pyhäjärvi | Säkylä Pyhäjärvi |
| | 7220 Katismaa |
| Lohjanjärvi/Lojo sjö | Lohjanjärvi/Lojo sjö |
| | 7100 Aurlahti |
| Vammala | Vammala |
| | Sylvää |
| Nokia | Nokia |
| | Siuro |
| Kyrösjärvi | Kyrösjärvi |
| | Ikaalinen, Laivaranta |
| Keurusselkä | Keurusselkä |
| | Keuruu, Ahtola |
| | Mänttä, laivalaituri |
| Puulavesi | Puulavesi |
| Kangasniemi | Hirvensalmi |
| Kyyvesi | |
| Haukivuori | |
| Höytiäinen | |
| 5998 Kontiolahti | |
| Lappajärvi | Lappajärvi |
| | Vimpeli |
| Lapin suuret järvet | Lapin suuret järvet |
| | Kemijärvi, keskusta |
| | Inarijärvi |

(-) toiminnaltaan epävarmoja tai sijoituksestaan ongelmallisia / mottagningsanläggningar har fungerat brist- fälligt eller är dåligt placerade

*toivotaan vastaanottolaitetta, mikäli toimiva tyhjennys voidaan järjestää / borde förses med mottagningsläggning under förutsättning att man kan ordha en fungerande tömning av anläggningen.

Yhteenveto

Imutyhjennyslaiteverkosto on laajentunut voimakkaasti, mutta ei riittävästi. 1986 maassamme oli vain yksi veneille tarkoitettu imutyhjennysasema. Vuoden 2002 lopussa imutyhjennysasemia oli 194, enemmän tai vähemmän yleisessä käytössä. Lisäksi monet venekerhot ovat hankkineet laitteita jäsentensä käyttöön.

Vuonna 2003 voimaan astuvat säädökset edellyttävät myös veneiden käymäläjätteiden vastaanottomahdollisuutta satamissa. Tämän päivitetyn ohjelman avulla Pidä Saaristo Siistinä ry ja Suomen Veneilyliitto haluavat osoittaa ne venematkailun kannalta tärkeät paikat, jonne imutyhjennyslaitteita pitäisi sijoittaa.

Lopullisena tavoitteena on saada valtakunnallisesti kattava imutyhjennysverkosto, jossa asemia on noin 1–2 päivämatkan päässä toisistaan matkaveneilyyn käytettävien reittien varrella, suosittujen käyntisatamien yhteydessä. Lisäksi pitäisi saada imutyhjennysasemia jokaiseen suurempaan kotisatamaan siellä pidettävien veneiden tarpeisiin, koska käyntisatamien asemat eivät vältämättä ole käytettävissä veneilykauden alussa ja/tai lopussa. Imutyhjennysasemia olisi saatava suurempien telakointialueiden yhteyteen, jotta veneiden käymäläjätevesisääliöt voidaan tyhjentää ennen talvitelakointia, ellei se ole alueen kotisatamissa mahdollista.

Tavoitteena on myös laitteiden toimintavarmuuden lisäämiseksi kehittää toimiva imutyhjennysasemien huoltojärjestelmä varaosahuoltoineen.

Suositeltavaa on veneilijöiden käyttäminen asiantuntijoina sijoitusta mietit-
täässä.

Kun imutyhjennyslaite on valmis otettavaksi käyttöön, on se merkittävä kansainvälisellä imutyhjennyssymbolilla siten, että se näkyy selvästi vesiltä lähestytäessä. Siitä kannattaa myös ilmoittaa Pidä Saaristo Siistinä ry:lle, joka ylläpitää luetteloaa maamme imutyhjennyspaikoista www-sivullaan.

Luvun 4 taulukoissa esitetään Pidä Saaristo Siistinä yhdistyksen ja Venesatamaryhmän 1.6.2003 tiedossa olevat käymäläjätevesisääliöiden vastaanottolaitteet. Mukana on myös yksityiskäytössä olevia kotisatamissa sijaitsevia laitteistoja.



Sammandrag

Sugtömningsnätet har utvidgats rejält om än inte tillräckligt. År 1986 fanns i landet endast en direkt för båtar avsedd sugtömningsanläggning. I slutet av år 2002 fanns det 194 anläggningar i mer eller mindre allmänt bruk. Därutöver har flera båtföringar skaffat sugtömningsanläggningar för sina medlemmar.

De direktiv som kommer att träda i kraft under 2003 förutsätter även möjlighet att ta emot toalettvattenavfall i båthamnar. Med detta uppdaterade program önskar Finlands Båtförbund och Håll Skärgården ren rf anvisa de platser där sugtömningsanläggningar borde placeras med tanke på båtturismen. Därutöver borde även större hemmahamnar förses med tömningsanläggningar.

Det slutliga målet är att skapa ett riksomfattande nät av tömningsstationer på omkring 1–2 dagsetappers avstånd från varandra utmed de rutter som används av båtturister i samband med de mest frekventerade besökshamnarna. Dessutom borde sugtömningsstationer skaffas till varje större hemmahamn för de båtar som finns där, eftersom besökshamnarnas anläggningar inte nödvändigtvis är tillgängliga i början och/eller slutet av båtsäsongen. Sugtömningsstationer borde finnas i anslutning till större uppläggningsplatser, så att båtarnas septiktankar kan tömmas före vinterupplägningen, ifall det inte är möjligt i områdets hemmahamnar.

Man borde även få till stånd ett fungerande servicesystem för sugtömningsanläggningarna med därtill hörande reservdelsservice.

Det rekommenderas att utnyttja båtförare som sakkunniga vid placeringen av anläggningen.

När tömningsanläggning är färdig att tas i bruk bör den synligt från sjön utmärkas med den internationella sugtömningssymbolen. Det är skäl att meddela åtföréningen Håll Skärgården Ren om anläggningen då föreningen upprätthåller en lista över landets alla tömningsanläggningar på sina [www](#)-sidor.

Tabellerna i kapitel 4 upptar de tömningsstationer som 1/6 2003 var kända för Båthamnsgruppen och föreningen Håll Skärgården Ren. Här upptas även i hem-mahamnar befintliga privata anläggningar.



Kirjallisuus

Päivitetty kattava esitys aiheesta on Pidä Saaristo Siistinä ry:n [www-sivuilla osoitteessa](http://www-sivuilla.osoitteessa)
www.pidasaaristosiistina.fi

Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja 384/1992: Veneiden käymälätteiden tyhjennys Septitankki ja muita vinkkejä puhtaampaan veneilyyn, Suomen ympäristökeskus, Pidä Sääristo Siistinä, Merenkulkulaitos 2000

Veneiden käymäläjätteet talteen, ohjeita vastaanottajalle, Pidä Saaristo Siistinä, Suomen kuntasaliitto, Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus 2002

Matkalla viihtyisäksi satamaksi, opas satamanpitäjille, Pidä Saaristo Siistinä 2002

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste 8/2003: Veneiden käymälätteiden imutyhjennyksen edistäminen

Yhteystietoja

| | |
|------------------------|---|
| Pidä Saaristo Siistinä | (02) 274 5500 roope@pssry.inet.fi |
| Suomen Veneilyliitto | (09) 5490 3590 toimisto@veneilyliitto.fi |
| Merenkulkulaitos | 020 4481 |
| Suomen kuntaliitto | (09) 771 2555 |
| Suomen ympäristökeskus | (09) 403 000 |
| Ympäristöministeriö | (09) 1991 9710 |

Litteratur

Uppdaterad heltäckande presentation finns på Håll Skärgården Ren rf:s www-sidor på adress
www.hallskargardenren.fi

Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja 384/1992: Veneiden käymälätteiden tyhjennys, svenska sammandrag

Septiktank och andra tips för ett renare båtliv, Finlands miljöcentral, Håll Skärgården Ren,
Sjöfartsverket 2000

Toalettavfall från fritidsbåtar, anvisningar för mottagare, Håll Skärgården Ren, Finlands kom-munförbund, Miljöministeriet, Finlands miljöcentral 2002

En trivsam hamn, utvecklingsguide för båthamnar. Håll Skärgården Ren 2002

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste 8/2003: Veneiden käymäläjätteiden imutyhjennyskseen edistämisen

Kontaktuppgifter

| | |
|--|----------------|
| Finlands Båtförbund toimisto@veneilyliitto.fi | (09) 5490 3590 |
| Håll Skärgården Ren roope@pssry.inet.fi | (02) 274 5500 |
| Finlands kommunförbund | (09) 771 2555 |
| Finlands miljöcentral | (09) 403 000 |
| Miljöministeriet | (09) 1991 9710 |
| Sjöfartsverket | 020 4481 |

Liite I. Lausunnot

Teksti lähetettiin kaikille ympäristökeskuksille, maakuntaliittoille ja 278 kunnalle, jossa on venesatamia. Lausunnon antoi 6 ympäristökeskusta, 4 maakuntaliittoa ja 39 kuntaa.

Seuraavassa otteita lausunnoista, järjestetty luvuttain.

I. Yleistä

- toimivan huoltojärjestelmän luominen ja laitteiden luotettavuuden parantaminen on ensiarvoisen tärkeää
- valtion mukaantulo rakentamiskustannuksiin on välttämätöntä
- laitteen käytöstä perittävät maksut eivät saa nousta liian korkeiksi, jotta hinta ei muodostuisi käytön esteeksi
- imutyhjennysaseman hankkiminen on suuri investointi ja satamaa hoidehtaan vapaaehtoisvoimin
- vaihtoehtona voisi olla, että ASJ Stormossen hoitaa imutyhjennyslaitteet kunnan satamiin
- vilkkaiden veneilyreittien varteen lisättävien tyhjennyslaitteiden investointikuluihin olisi saatava valtion rahoitusta
- toteutusta on hidastanut muun muassa isot hankintakustannukset
- jätelain mukaan jätteen tuottajan on maksettava jätteensä. Veneilijät valittavasti tästä ei aina ymmärrä. Veneilijöiden asenteen muuttaminen kaipaa enemmän valistusta
- ylläpitokustannuksia ei saisi siirtää suoraan alueen kuntien maksettavaksi. Seutukunnallisten jätehuoltoyhtiöiden kanssa olisi pohdittava mahdollisuksia kehittää järjestelmän ylläpitoa yhtiöiden toimesta. Kustannuksista osan olisi jätävä veneilijöiden hoidettavaksi
- hinnoittelun on oltava kohtuullinen. Muuten vaarana on se, että tyhjennykseen tarjottuja palveluita ei olla halukkaita käyttämään ja että tyhjennykset tehdään sille kuulumattomissa paikoissa
- kehittämistyöhön liittyvien projektien rahoittamiseksi olisi hyödynnettävä täysimääräisesti ympäristöhuoltoon tarjolla olevia hankeavustuksia. Tämän lisäksi myös seutukunnalliset hankkeet esimerkiksi aluekeskusohjelmien tai vastaavien puitteissa voisivat olla mahdollisia
- veneilijöille tyhjentämisen olisi oltava mahdollisimman vaivatonta. Kustannusten olisi kohdistuttava käymäläjätteen tuottajiin
- taloudellisesti kunnallamme mahdollisuudet ovat hyvin rajoitetut.

3. Tyhjennysasema

- jonkin kotisivulla tietojen jatkuva päivitys, linkkejä sepiiratkaisuja markkinoiin ja asentaviin yrityksiin
- tyhjennuspisteiden ruuhkautuminen lisää kiusausta tyhjentää säiliö veteen
- tarkempia teknisiä tietoja ja yhteystiedot, tiedot suositeltavista laitteista
- laitteiden laadusta, sijoituksesta sekä muista niiden toimintaan liittyvistä seikoista olisi laadittava yhdenmukaiset standardiohjeet, jolloin häiriötekijät saataisiin minimoitua ja käyttöaktiviteettia nostettua
- ehdotetut tekniset yksityiskohdat, jotka asennuksen yhteydessä on otettava huomioon ovat tarkoituksenmukaisia vesistönsuojelun kannalta

Bilaga I. Utlåtanden

Texten sändes för utlåtande till alla miljöcentraler, landskapsförbund och 278 kommuner med båthamnar. Utlåtande erhölls från 6 miljöcentraler, 4 landskapsförbund och 39 kommuner.

Nedan utdrag ur utlåtandena ordnade enligt kapitel.

I. Allmänt

- att skapa ett servicesystem som fungerar och är pålitligare än hittills är en första rangens fråga
 - nödvändigt att staten går in och deltar i byggnadskostnaderna
 - avgifterna för användning av anläggningarna får inte bli för höga, så att inte priset blir ett hinder för att använda anläggningarna
 - kostnaden för att förverkliga en tömningsanläggning är stora och skötseln av hamnen sker på frivillig bas
 - ett alternativ kunde vara att ASJ Stormossen ordnar tömningsanläggningar i kommunens hamnar
 - statlig finansiering bör fås till investeringskostnaderna för sugtömningsanläggningar intill livligt trafikerade båtrutter
 - hittills har de höga anskaffningskostnaderna fördöjt det hela
 - enligt avfallshanteringslagen ska avfallsproducenten betala för sitt avfall. Tyvärr förstår inte alltid båtförarna detta. För att få båtförarna att ändra sina attityder krävs mer upplysning
 - underhållskostnaderna bör inte läggas direkt på de kommuner som finns i området. I samråd med de regionala avfallshanteringsbolagen bör man fundera på vilka möjligheter bolagen har att utveckla underhållssystemet. En del av kostnaderna bör betalas av båtförarna
 - priset ska vara skäligt. I annat fall finns risken att de tömningsmöjligheter som erbjuds inte används, och att tömningen görs på olämpliga ställen
 - för att finansiera projekt i anslutning till utvecklingsarbetet bör man till fullo utnyttja tillbuds stående projektbidrag. Dessutom kunde man utnyttja projekt på regionnivå till exempel de som är förknippade med regioncentralprogram eller motsvarande
 - det bör vara så enkelt som möjligt för båtförarna att sköta tömningen. De som producerar toalettavfallet bör stå för kostnaderna
 - ekonomiskt har vår kommun mycket begränsade möjligheter.

3. Tömningsstationen

- fortsatt uppdatering av information på någon webbplats, länkar till företag som marknadsför och installerar septiklösningar
 - trängsel vid sugtömningspumparna ökar frestelsen att tömma tanken i sjön
 - noggrannare tekniska uppgifter och kontaktinformation, upplysningar om anläggningar som rekommenderas
 - för att minimera avigsidorna och höja användningsaktiviteten bör enhetliga standardiserade anvisningar utformas om anläggningstyper, placering och annat i anslutning till deras användning
 - de föreslagna tekniska detaljer som bör beaktas vid installationerna är ändamålsenliga ur vattenskyddssynpunkt

- on syytä kiinnittää erityistä huomiota tyhjennyspisteiden tarkoitukseenmukaiseen sijoitteluum, esimerkiksi niin, että tyhjennyspisteet ovat väylien välistömässä läheisyydessä ja satama-alueella piste on sijoitettava niin, että laitteen läheisyyteen pääsee helposti. Myös tyhjennykseen varattu laituritalo on oltava riittävä
- toivon myös itse tyhjennyslaitteissa toimintavarmuuden parantamista.

4. Sijoituspaikat

- tyhjennyspisteet esitetään tulevaisuudessa vesistöittäin kartalla, jolloin tyhjennysverkoston kattavuutta voi helpommin arvioida
- tyhjennyspiste isoimpien telakointialueiden yhteyteen
- kartta, josta ilmenee olemassaolevat ja suunnitellut tyhjennyspisteiden sijoituspaikat
- Kotkan, Haminan ja Virolahden nykyiset tyhjennyspisteet riittävät ohikulkuliikenteelle
- septisäiliöillä olisi oltava jonkinlainen määräaikaistarkastus esimerkiksi kolmen vuoden välein
- tyhjennyspisteitä olisi oltava ainakin kaikissa vierassatamissa
- Onaksen kaukainen sijainti ja siitä johtuvasta hoito- ja kustannuskysymyksen vuoksi emme näe mahdollisuksia toteutta tyhjennyspisteen sijoittamista saarialueelle
- tyhjennysmahdollisuus olisi järjestettävä jokaiseen vierassatamaan sekä suurempien kotisatamien ja telakointialueiden yhteyteen
- tyhjennyspisteiden sijoituspaikat olisi esitettävä kartoilla, jotta asemien riittävyyttä voisi arvioida alueellisesti. Tavoitteena olisi oltava, että laaditaan aluekohtaisia tarkempia suunnitelmia ja suosituksia sijoittamisesta.

- det är skäl att lägga speciell vikt vid en ändamålsenlig placering av mottagningsstationerna, exempelvis så att mottagningsställena finns i omedelbar närhet av farlederna, och på hamnområdet måste anläggningen placeras så att den är lättillgänglig. Också för tömningen måste reserveras tillräckligt med utrymme
 - jag önskar att själva mottagningsanläggningarna förbättras.

4. Placering

- mottagningsstationerna presenteras i framtiden på en karta indelad i de olika vattenområdena, för att göra det mer överskådligt då man bedömer behovet
 - mottagningsstationer i anslutning till större uppläggningsplatser
 - karta med placeringen av de befintliga och planerade mottagningsstationerna
 - mottagningsstationerna i Kotka, Fredrikshamn och Vederlax räcker till för de passerande båtarnas behov
 - septiktankar borde genomgå något slag av regelbundet återkommande granskningar exempelvis vart tredje år
 - sugtömningsanläggningar borde finnas åtminstone i alla gästhamnar
 - på grund av att Onas är avlägset beläget och med de därav uppkommende skötsel- och kostnadsfrågorna ser vi inga möjligheter att placera en mottagningsstation på området
 - tömningsmöjligheter bör finnas i varje gästhamn och även i samband med större hemmahamnar och uppläggningsplatser
 - placeringen av mottagningsstationerna bör utmärkas på kartor för att man ska kunna bedöma om det finns tillräckligt med stationer i de olika områdena. Ambitionen bör vara att man gör upp noggranna områdesvisa planer och rekommendationer över stationernas placering.

Kuvailulehti

| | | |
|--|--|--|
| Julkaisija | Suomen ympäristökeskus (SYKE) | Julkaisuaika elokuu 2003 |
| Tekijä(t) | Kaj-Erik Löfgren ja Aija Bäckström | |
| Julkaisun nimi | Veneiden käymäjätteiden tyhjennysverkoston kehittäminen Utveckling av tömningsnätet för båtars toalettavfall | |
| Julkaisun osat/ muut saman projektin tuottamat julkaisut | Julkaisu on saatavana myös internetistä: http://www.ymparisto.fi/julkaisut | |
| Tiivistelmä | Vesikäymälöin varustettujen veneiden on vuonna 2005 oltava varustettu jätevesisäiliöllä, jotka on voitava tyhjentää maihin. Projektin tarkoituksena on esittää miten kattava tyhjennysasemaverkko olisi toteutettava lähinnä matkaveneilyn tarpeisiin. Olemassa olevat laitteet ja uusien tyhjennyspisteiden sijainti on esitetty. | |
| Asiasanat | veneily, jätevesi, käymäläjätevesisäiliö, imutyhjennys | |
| Julkaisusarjan nimi ja numero | Suomen ympäristökeskuksen moniste 285 | |
| Julkaisun teema | | |
| Projektihankkeen nimi ja projektinumero | | |
| Rahoittaja/ toimeksiantaja | | |
| Projektiryhmään kuuluvat organisaatiot | Pidä Saaristo Siistinä, Suomen Veneilyliitto | |
| | ISSN 1238-7312 | ISBN 952-11-1474-6 952- 11-1475-4 (PDF) |
| | Sivuja 45 | Kieli suomi/ruotsi |
| | Luottamuksellisuus Julkinen | Hinta |
| Julkaisun myynti/ jakaja | Suomen ympäristökeskus, asiakaspalvelu sähköpostiosoite: neuvonta.syke@ymparisto.fi puh. (09) 4030 0119, telefax (09) 4030 0190 | |
| Julkaisun kustantaja | Suomen ympäristökeskus, PL 140, 00251 Helsinki | |
| Painopaiikkia ja -aika | Edita Prima Oy, Helsinki 2003 | |

Presentationsblad

| | | |
|--|---|--|
| Utgivare | Finlands miljöcentral (SYKE) | Datum Augusti 2003 |
| Författare | Kaj-Erik Löfgren och Aija Bäckström | |
| Publikationens titel | Veneiden käymälätteiden tyhjennysverkoston kehittäminen Utveckling av tömningsnätet för båtars toalettavfall | |
| Publikationens delar/ andra publikationer inom samma projekt | Publikationen finns även i internet: http://www.miljo.fi/publikationer | |
| Sammandrag | Båtar försedda med vattentoalett bör 2005 vara utrustade för sugtömning av septiktank. Med detta projekt strävar man efter ett heltäckande sugtömningsnät främst med tanke på båtturismens behov. Befintliga anläggningar presenteras och platser där nya anläggningar behövs tas fram. | |
| Nyckelord | båtliv, toaletta avfallsvatten, septiktank, sugtömning | |
| Publikationsserie och nummer | Suomen ympäristökeskuksen moniste 285 | |
| Publikationens tema | | |
| Projektets namn och nummer | | |
| Finansiär/ updragsgivare | | |
| Organisationer i projektgruppen | Finlands Båtförbund, Håll Skärgården Ren | |
| | ISSN 1238-7312 | ISBN 952-11-1474-6 952-11-1475-4(PDF) |
| | Sidantal 45 | Språk finska/svenska |
| | Offentlighet Offentlig | Pris |
| Beställningar/ distriction | Finlands miljöcentral, kundservice e-mail: neuvonta.syke@ymparisto.fi tel. (09) 4030 0119, telefax (09) 4030 0190 | |
| Förläggare | Finlands miljöcentral, PB 140, FIN-00251 Helsingfors, Finland | |
| Tryckeri/ tryckningsort och -år | Edita Prima Ab, Helsingfors 2003 | |

ISBN 952-11-1474-6 (nid./häftad)

ISBN 952-11-1475-4 (PDF)

ISSN 1455-0792