

# **ANALISIS PENGENDALIAN BANJIR DI KAWASAN PERTANIAN DESA TIANG TANJUNG KABUPATEN LANDAK**

**Jamelius<sup>1)</sup> Nurhayati<sup>2)</sup> Aji Ali Akbar<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak

<sup>2,3)</sup> Dosen Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak

Penulis Korespondensi: [nurhayati@civil.untan.ac.id](mailto:nurhayati@civil.untan.ac.id)

## **ABSTRAK**

Wilayah Desa Tiang Tanjung yang ada di Kabupaten Landak merupakan salah satu desa yang memiliki permasalahan banjir di lahan pertanian yang tidak kunjung selesai. Faktor curah hujan yang tinggi dan kemungkinan adanya aktifitas pertambangan ilegal menjadi pemicunya. Dampak dari kegiatan pertambangan ilegal dapat mengganggu struktur tanah dan kemampuan tanah untuk menyimpan air termasuk bahaya longsor yang dapat menyebabkan banjir bandang didaerah tersebut. Permasalahan banjir sangat merugikan masyarakat karena merusak tanaman pertanian dan menyebabkan aktivitas pengguna jalan nasional terganggu. Karakteristik hidrologi di hulu Sungai Mempawah Desa Tiang Tanjung diperlukan agar dapat menentukan keputusan yang tepat dalam menangani permasalahan banjir. Ruang lingkup dalam kajian analisis hidrologi ini adalah melakukan uji konsistensi menggunakan metode *Rescaled Adjusted Partial Sum* (RAPS), melakukan pengujian model distribusi hujan dengan pengujian statistik dan pengujian *chi kuadrat*, menghitung nilai waktu konsentrasi saluran dengan metode *Kirprich*, menghitung nilai intensitas hujan dengan metode *Mononobe*, menghitung debit banjir rencana dengan metode rasional. Didapat Debit total di Sungai Mempawah untuk periode ulang 2 tahun adalah 1,7536 m<sup>3</sup>/s, periode ulang 5 tahun adalah 2,8284 m<sup>3</sup>/s, periode ulang 10 tahun adalah 3,7335 m<sup>3</sup>/s dan intensitas hujan periode ulang 2 tahun sebesar 3,8596 mm/jam, periode ulang 5 tahun sebesar 6,2251 mm/jam, periode ulang 10 tahun sebesar 8,2171 mm/jam. Akibatnya ruas penampang pada sta 0+200, 0+400, 0+600, 0+700, 2+300, 2+500 diperlukan perbaikan penampang sungai. Untuk sta. 0+200, 0+400, 0+600, 2+300, 2+500 dilakukan peninggian pada dinding sungai, sedangkan untuk sta. 0+700 dilakukan peninggian dinding dan lebar dasar sungai dengan mempertahankan kemiringan saluran yang ideal.

**Keywords:** *Permasalahan Banjir, Analisis Hidrologi, Intensitas Hujan, Debit Banjir Rencana, Periode Ulang, Penampang Sungai*

## **ABSTRACT**

The area of Tiang Tanjung Village in Landak Regency is one of the villages that has flood problems on agricultural land that have not been completed. The factor of high rainfall and the possibility of illegal mining activities are the triggers. The impact of illegal mining activities can disrupt the soil structure and the ability of the soil to store water, including the danger of landslides which can cause flash floods in the area. The problem of flooding is very detrimental to the community because it damages crops and disrupts the activities of national road users. Hydrological characteristics upstream of the Mempawah River in Tiang Tanjung Village are needed in order to be able to determine the right decisions in dealing with flood problems. The scope of this hydrological analysis study is to conduct a consistency test using the Rescaled Adjusted Partial Sum (RAPS) method, to test the precipitation distribution model by statistical testing and chi-square testing, to calculate the time value of the channel concentration using the Kirprich method, to calculate the precipitation value by the Mononobe method, calculate the design flood discharge with the rational method. The total discharge in the Mempawah River for the 2-year return period is 1.7536 m<sup>3</sup>/s, the 5-year return period is 2.8284 m<sup>3</sup>/s, the 10-year return period is 3.7335 m<sup>3</sup>/s and the precipitation intensity for the 2-year return period is 3.8596 mm/hour, the 5-year return period is 6.2251 mm/hour, the 10-year return period is 8.2171 mm/hour. From the cross-section at sta 0+200, 0+400, 0+600, 0+700, 2+300, 2+500, it is necessary to repair the river cross-section. for sta. 0+200, 0+400, 0+600, 2+300, 2+500 were raised on the river wall, while for sta. 0+700 raising the walls and riverbed width while maintaining an ideal channel slope.

**Keywords:** *Flood Problems, Hydrological Analysis, Rain Intensity, Planned Flood Discharge, Return Period, River Cross Section*



- Keterangan:
- A = Luas penampang ( $m^2$ )  
b = Lebar Saluran (m)  
h = Tinggi/kedalaman saluran (m)
6. Menghitung keliling basah penampang saluran (P)  
 $P = b + 2h$  ..... (5)
- Keterangan:  
P = Keliling basah penampang (m)  
b = Lebar Saluran (m)  
h = Tinggi/kedalaman saluran (m)
7. Menghitung jari-jari hidrolik penampang saluran (R)  
 $R = \frac{A}{P}$  ..... (6)
- Keterangan:  
R = Jari-jari hidrolik penampang saluran (m)  
A = Luas penampang ( $m^2$ )  
P = Keliling basah penampang (m)
8. Menghitung kemiringan dasar saluran minimum ( $S_{\text{minimum}}$ ) menggunakan rumus dasar Manning:  
 $Q = \frac{1}{n} \times R^{2/3} \times S_{\text{min}}^{1/2} \times A$  ..... (7)  
 $S_{\text{min}} = \left[ \frac{Q \times n}{R^{2/3} \times A} \right]^2$  ..... (8)
- Keterangan:  
Q = Debit aliran ( $m^3/\text{det}$ )  
n = koefisien kekasaran Manning  
R = Jari-jari hidrolik (m)  
 $S_{\text{min}} = \text{Kemiringan minimum}$   
A = Luas Penampang ( $m^2$ )
9. Menentukan tinggi jagaan (W) untuk debit desain ( $Q_{10}$ ) berdasarkan tabel tinggi jagaan, maka tinggi saluran total =  $h + \text{tinggi jagaan (W)}$   
 $h_{\text{total}} = h + W$  ..... (9)  
 $h_{\text{total}} = \text{Tinggi saluran total (m)}$   
 $h = \text{Tinggi/kedalaman saluran (m)}$   
W = Tinggi jagaan (m)
10. Membandingkan debit desain terhadap debit rencana ( $Q_{10}$ ), dimana dimensi saluran akan aman jika  $Q_{\text{desain}} > Q_{\text{rencana}}$

Perhitungan hidrologi pada ruang lingkup kajian dilakukan melalui tahap sebagai berikut:


1. Melakukan uji konsistensi data curah hujan menggunakan metode Rescaled Adjusted Partial Sum (RAPS) (Harto, 2000).
2. Melakukan pengujian model distribusi hujan yang cocok pada data hujan ruang lingkup kajian dengan pengujian statistik dan pengujian Chi Kuadrat. Kedua pengujian tersebut akan menguji kecocokan dari 5 model distribusi data curah hujan, yaitu distribusi normal, distribusi gumbel tipe I, distribusi log pearson III, distribusi log normal 2 dan distribusi log normal 3. Distribusi curah hujan yang paling cocok akan disajikan dalam 6 data dengan periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun dan 100 tahun (Soewarno, 1995).

3. Menghitung nilai waktu konsentrasi saluran dengan metode Kirprich pada masing-masing periode ulang hujan (Suripin, 2004).
4. Menghitung nilai intensitas hujan dengan metode Mononobe pada masing-masing periode ulang hujan (Suripin, 2004).
5. Menghitung debit banjir rencana dengan metode Rasional pada masing-masing debit rencana hujan periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun dan 100 tahun. Koefisien pengaliran pada ruang lingkup kajian diambil dari hasil digitasi sesuai dengan jenis penggunaan lahan (Soemarto, 1995).


#### 4. Hasil dan Pembahasan



Gambar 2. Layout Pengukuran Eksisting Daerah Irigasi Desa Tiang Tanjung



Gambar 3. Peta Daerah Aliran Sungai dengan Basemap Topografi



Gambar 4. Peta Poligon Thiessen Stasiun Hujan





Nilai intensitas hujan pada wilayah kajian dihitung menggunakan Metode Mononobe dengan penjabaran rumus  $I = \frac{R_{24}}{24} \left[ \frac{24}{t_c} \right]^{2/3}$  dimana  $R_{24}$  adalah curah hujan maksimum dalam 24 jam (mm) dan  $t_c$  adalah lamanya curah hujan (menit).

Tabel 12. Hasil Perhitungan Intensitas Hujan

| Periode Ulang | R (mm) | Intensitas Hujan | I (mm/jam) |
|---------------|--------|------------------|------------|
| $R_2$         | 62     | $I_2$            | 3,860      |
| $R_5$         | 100    | $I_5$            | 6,225      |
| $R_{10}$      | 132    | $I_{10}$         | 8,217      |
| $R_{25}$      | 183    | $I_{25}$         | 11,392     |
| $R_{50}$      | 229    | $I_{50}$         | 14,255     |
| $R_{100}$     | 284    | $I_{100}$        | 17,679     |

Perhitungan nilai debit rencana menggunakan Metode Rasional memerlukan data koefisien pengaliran (C) pada wilayah kajian adalah tipe daerah aliran perumputan dengan jenis tanah pasir rerata kemiringan lereng 2-7% yaitu 0,10-0,15.

Tabel 13. Hasil Perhitungan Debit Rasional

| Debit    | I (mm/jam) | A ( $\text{km}^2$ ) | C   | Q <sub>rasional</sub> |
|----------|------------|---------------------|-----|-----------------------|
| $Q_2$    | 3,8596     | 16,357              | 0,1 | 1,7536                |
| $Q_5$    | 6,2251     | 16,357              | 0,1 | 2,8284                |
| $Q_{10}$ | 8,2171     | 16,357              | 0,1 | 3,7335                |

Perhitungan kapasitas debit eksisting Sungai Mempawah dihitung menggunakan data kecepatan aliran pada masing-masing stasiun dengan besar luas maksimum pada saat kondisi level air tertinggi. Simulasi input data perhitungan debit rencana periode ulang 2, 5 dan 10 tahun pada kapasitas debit eksisting untuk mengetahui posisi stasiun di Sungai Mempawah yang mengalami kondisi banjir di saluran, dengan hal ini dapat ditelusuri permasalahan banjir yang masuk ke dalam lahan pertanian maupun merembet ke wilayah permukiman. Stasiun 0+200 mengalami banjir saat menampung debit banjir periode ulang 2, 5 dan 10 tahun. Stasiun 0+400 mengalami banjir saat menampung debit banjir periode ulang 5 dan 10 tahun. Stasiun 0+600 mengalami banjir saat menampung debit banjir periode ulang 10 tahun. Stasiun 0+700 mengalami banjir saat menampung debit banjir periode ulang 2, 5 dan 10 tahun. Stasiun 2+300 mengalami banjir saat menampung debit banjir periode ulang 10 tahun. Stasiun 2+500 mengalami banjir saat menampung debit banjir periode ulang 5 dan 10 tahun.

Perhitungan kapasitas debit rencana Sungai Mempawah dihitung menggunakan data perhitungan debit banjir  $Q_{10}$  sebagai acuan untuk debit desain/penampang desain yang dapat menampung debit banjir kala ulang 10 tahun. Model desain penampang pada Sungai Mempawah yang mengalami banjir

perlu dilakukan normalisasi untuk kedalaman dasar sungai pada penampang tersebut dan menyesuaikan kemiringan dasar sungai agar aliran yang ada di Sungai Mempawah dapat mengalir secara baik (dalam arti tidak membuat saluran mengalami sedimentasi ataupun saluran dasar terkikis akibat kecepatan aliran yang tidak stabil). Normalisasi saluran pada penampang saluran lainnya selain pada posisi air sungai meluap juga perlu dilakukan agar dapat mengantisipasi adanya banjir yang dapat masuk melalui penampang saluran lainnya, hal ini juga dapat menjaga kemiringan saluran sungai dengan baik.


Perhitungan intensitas dengan metode Hidrograf Satuan Sintensis (HSS) Nakayasu dilakukan dalam penelitian ini. Hasil dari perhitungan intensitas hujan dengan metode HSS Nakayasu dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 14. Intensitas Hujan 2, 5 dan 10 Tahun

| t (menit)                         | R2     | 60     | 120     | 180     | 240     |
|-----------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Intensitas 2 tahun (mm/jam)       | 62,00  | 21,511 | 28,384  | 33,382  | 37,454  |
| Tinggi Ch (mm)                    | 62,00  | 21,511 | 56,769  | 100,147 | 149,814 |
| Tinggi Ch Akumulatif per Jam (mm) | 62,00  | 21,511 | 35,258  | 43,378  | 49,667  |
| Intensitas Curah Hujan 5 Tahun    |        |        |         |         |         |
| t (menit)                         | R5     | 60     | 120     | 180     | 240     |
| Intensitas 5 tahun (mm/jam)       | 100,00 | 34,696 | 45,781  | 53,843  | 60,409  |
| Tinggi Ch (mm)                    | 100,00 | 34,696 | 91,563  | 161,528 | 241,636 |
| Tinggi Ch Akumulatif per Jam (mm) | 100,00 | 34,696 | 56,867  | 69,965  | 80,108  |
| Intensitas Curah Hujan 10 Tahun   |        |        |         |         |         |
| t (menit)                         | R10    | 60     | 120     | 180     | 240     |
| Intensitas 10 tahun (mm/jam)      | 132,00 | 45,798 | 60,431  | 71,072  | 79,740  |
| Tinggi Ch (mm)                    | 132,00 | 45,798 | 120,863 | 213,216 | 318,959 |
| Tinggi Ch Akumulatif per Jam (mm) | 132,00 | 45,798 | 75,064  | 92,354  | 105,743 |

Tabel 15. HSS Nakayasu Periode Ulang 2 Tahun


| No         | t     | Q ( $\text{m}^3/\text{s}$ ) | Akibat Curah Hujan (mm) Per 1 jam |        |        |        | Total ( $\text{m}^3/\text{s}$ ) |
|------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------|
|            |       |                             | 21,511                            | 35,258 | 43,378 | 49,667 |                                 |
| 1          | 0     | 0,0000                      | 0,000                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000                           |
| 2          | 0,991 | 0,00259                     | 0,056                             | 0,091  | 0,112  | 0,129  | 0,388                           |
| 3          | 1     | 0,00257                     | 0,055                             | 0,091  | 0,111  | 0,128  | 0,385                           |
| 4          | 2     | 0,00113                     | 0,024                             | 0,040  | 0,049  | 0,056  | 0,169                           |
| 5          | 2,450 | 0,00078                     | 0,017                             | 0,027  | 0,034  | 0,039  | 0,116                           |
| 6          | 3     | 0,00046                     | 0,010                             | 0,016  | 0,020  | 0,023  | 0,069                           |
| 7          | 4     | 0,00030                     | 0,007                             | 0,011  | 0,013  | 0,015  | 0,045                           |
| 8          | 4,637 | 0,00023                     | 0,005                             | 0,008  | 0,010  | 0,012  | 0,035                           |
| 9          | 5     | 0,00020                     | 0,000                             | 0,007  | 0,009  | 0,010  | 0,030                           |
| 10         | 6     | 0,00013                     | 0,003                             | 0,005  | 0,006  | 0,007  | 0,020                           |
| 11         | 7     | 0,00009                     | 0,002                             | 0,003  | 0,004  | 0,004  | 0,013                           |
| 12         | 8     | 0,00006                     | 0,001                             | 0,002  | 0,003  | 0,003  | 0,009                           |
| 13         | 9     | 0,00004                     | 0,001                             | 0,001  | 0,002  | 0,002  | 0,006                           |
| 14         | 10    | 0,00003                     | 0,001                             | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,004                           |
| 15         | 11    | 0,00002                     | 0,000                             | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,003                           |
| 16         | 12    | 0,00001                     | 0,000                             | 0,000  | 0,000  | 0,001  | 0,002                           |
| 17         | 13    | 0,00001                     | 0,000                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,001                           |
| 18         | 14    | 0,00000                     | 0,000                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,001                           |
| 19         | 15    | 0,00000                     | 0,000                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000                           |
| 20         | 16    | 0,00000                     | 0,000                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000                           |
| Q Maksimum |       |                             |                                   |        |        |        | 0,3877                          |



Gambar 6. HSS Nakayasu Periode Ulang 2 Tahun

Tabel 16. HSS Nakayasu Periode Ulang 5 Tahun


| No         | t     | Q ( $m^3/s$ ) | Akibat Curah Hujan (mm) Per 1 jam |        |        |        | Total ( $m^3/s$ ) |
|------------|-------|---------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
|            |       |               | 34,696                            | 56,867 | 69,965 | 80,108 |                   |
| 1          | 0     | 0,00000       | 0,000                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000             |
| 2          | 0,991 | 0,00259       | 0,056                             | 0,147  | 0,181  | 0,207  | 0,591             |
| 3          | 1     | 0,00257       | 0,055                             | 0,091  | 0,180  | 0,206  | 0,531             |
| 4          | 2     | 0,00113       | 0,024                             | 0,040  | 0,049  | 0,090  | 0,203             |
| 5          | 2,450 | 0,00078       | 0,017                             | 0,027  | 0,034  | 0,062  | 0,140             |
| 6          | 3     | 0,00046       | 0,010                             | 0,016  | 0,020  | 0,037  | 0,083             |
| 7          | 4     | 0,00030       | 0,007                             | 0,011  | 0,013  | 0,015  | 0,045             |
| 8          | 4,637 | 0,00023       | 0,005                             | 0,008  | 0,010  | 0,012  | 0,035             |
| 9          | 5     | 0,00020       | 0,004                             | 0,007  | 0,009  | 0,010  | 0,030             |
| 10         | 6     | 0,00013       | 0,003                             | 0,005  | 0,006  | 0,007  | 0,020             |
| 11         | 7     | 0,00009       | 0,002                             | 0,003  | 0,004  | 0,004  | 0,013             |
| 12         | 8     | 0,00006       | 0,001                             | 0,002  | 0,003  | 0,003  | 0,009             |
| 13         | 9     | 0,00004       | 0,001                             | 0,001  | 0,002  | 0,002  | 0,006             |
| 14         | 10    | 0,00003       | 0,001                             | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,004             |
| 15         | 11    | 0,00002       | 0,000                             | 0,001  | 0,001  | 0,001  | 0,003             |
| 16         | 12    | 0,00001       | 0,000                             | 0,000  | 0,000  | 0,001  | 0,002             |
| 17         | 13    | 0,00001       | 0,000                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,001             |
| 18         | 14    | 0,00000       | 0,000                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,001             |
| 19         | 15    | 0,00000       | 0,000                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000             |
| 20         | 16    | 0,00000       | 0,000                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000             |
| Q Maksimum |       |               | 0,5912                            |        |        |        |                   |



Gambar 7. HSS Nakayasu Periode Ulang 5 Tahun

Tabel 17. HSS Nakayasu Periode Ulang 10 Tahun

| No         | t     | Q ( $m^3/s$ ) | Akibat Curah Hujan (mm) Per 1 jam |        |        |         | Total ( $m^3/s$ ) |
|------------|-------|---------------|-----------------------------------|--------|--------|---------|-------------------|
|            |       |               | 45,798                            | 75,064 | 92,354 | 105,743 |                   |
| 1          | 0     | 0,00000       | 0,000                             | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000             |
| 2          | 0,991 | 0,00259       | 0,056                             | 0,194  | 0,239  | 0,274   | 0,763             |
| 3          | 1     | 0,00257       | 0,055                             | 0,091  | 0,237  | 0,272   | 0,655             |
| 4          | 2     | 0,00113       | 0,024                             | 0,040  | 0,049  | 0,119   | 0,332             |
| 5          | 2,450 | 0,00078       | 0,017                             | 0,027  | 0,034  | 0,082   | 0,160             |
| 6          | 3     | 0,00046       | 0,010                             | 0,016  | 0,020  | 0,048   | 0,094             |
| 7          | 4     | 0,00030       | 0,007                             | 0,011  | 0,013  | 0,015   | 0,045             |
| 8          | 4,637 | 0,00023       | 0,005                             | 0,008  | 0,010  | 0,012   | 0,035             |
| 9          | 5     | 0,00020       | 0,004                             | 0,007  | 0,009  | 0,010   | 0,030             |
| 10         | 6     | 0,00013       | 0,003                             | 0,005  | 0,006  | 0,007   | 0,020             |
| 11         | 7     | 0,00009       | 0,002                             | 0,003  | 0,004  | 0,004   | 0,013             |
| 12         | 8     | 0,00006       | 0,001                             | 0,002  | 0,003  | 0,003   | 0,009             |
| 13         | 9     | 0,00004       | 0,001                             | 0,001  | 0,002  | 0,002   | 0,006             |
| 14         | 10    | 0,00003       | 0,001                             | 0,001  | 0,001  | 0,001   | 0,004             |
| 15         | 11    | 0,00002       | 0,000                             | 0,001  | 0,001  | 0,001   | 0,003             |
| 16         | 12    | 0,00001       | 0,000                             | 0,000  | 0,000  | 0,001   | 0,002             |
| 17         | 13    | 0,00001       | 0,000                             | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,001             |
| 18         | 14    | 0,00000       | 0,000                             | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000             |
| 19         | 15    | 0,00000       | 0,000                             | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000             |
| 20         | 16    | 0,00000       | 0,000                             | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 0,000             |
| Q Maksimum |       |               | 0,7625                            |        |        |         |                   |



Gambar 8. HSS Nakayasu Periode Ulang 10 Tahun

## 5. Kesimpulan

Debit total di Sungai Mempawah untuk periode ulang 2 tahun adalah  $1,7536 \text{ m}^3/\text{s}$ , periode ulang 5

tahun adalah  $2,8284 \text{ m}^3/\text{s}$ , periode ulang 10 tahun adalah  $3,7335 \text{ m}^3/\text{s}$  dan intensitas hujan periode ulang 2 tahun sebesar  $3,860 \text{ mm/jam}$ , periode ulang 5 tahun sebesar  $6,225 \text{ mm/jam}$ , periode ulang 10 tahun sebesar  $8,217 \text{ mm/jam}$ . Akibatnya pada Sta 0+200 mengalami banjir saat menampung debit banjir periode ulang 2, 5 dan 10 tahun. Sta 0+400 mengalami banjir saat menampung debit banjir periode ulang 5 dan 10 tahun. Sta 0+600 mengalami banjir saat menampung debit banjir periode ulang 10 tahun. Sta 0+700 mengalami banjir saat menampung debit banjir periode ulang 2, 5 dan 10 tahun. Sta 2+300 mengalami banjir saat menampung debit banjir periode ulang 10 tahun. Sta 2+500 mengalami banjir saat menampung debit banjir periode ulang 5 dan 10 tahun. Adapun penampang yang harus dilakukan perbaikan penampang sungai pada sta. 0+200, 0+400, 0+600, 0+700, 2+300, 2+500. Untuk sta. 0+200, 0+400, 0+600, 2+300, 2+500 dilakukan peninggian pada dinding sungai, sedangkan untuk sta. 0+700 dilakukan peninggian dinding dan lebar dasar sungai dengan mempertahankan kemiringan saluran yang ideal. Desain penampang sungai direncanakan dengan Q10 sebesar  $3,7335 \text{ m}^3/\text{s}$  untuk sta. 0+200 bdesain 8,00 meter hdesain 1,20 meter, sta. 0+400 bdesain 11,00 meter hdesain 1,30 meter, sta. 0+600 bdesain 12,00 meter hdesain 1,20 meter, 0+700 bdesain 12,00 meter hdesain 1,60 meter panjang, sta. 2+300 bdesain 10,00 meter hdesain 1,00 meter, sta. 2+500 bdesain 5,00 meter hdesain 1,30 meter.

## Daftar Pustaka

- Harto Sri, 2000, Hidrologi Teori-Masalah-Penyelesaian, Nafiri Offset, Yogyakarta.
- Suripin, 2004, Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan, Andi, Yogyakarta.
- Soewarno, 1995, Hidrologi Aplikasi Metode Statistik Untuk Analisa Data, Nova, Bandung.
- Soemarto C.D, 1995, Hidrologi Teknik, Usaha Nasional, Surabaya.

