

Open Archive TOULOUSE Archive Ouverte (OATAO)

OATAO is an open access repository that collects the work of Toulouse researchers and makes it freely available over the web where possible.

This is an author-deposited version published in : <u>http://oatao.univ-toulouse.fr/</u> <u>Eprints ID</u> : 15592

To cite this version : Denape, Jean and Leriche, Anne *Céramiques thermomécaniques*. (2015) In: Ecole "Céramiques Techniques" du Groupe Français de la Céramique, 4 October 2015 - 9 October 2015 (Porquerolles, France). (Unpublished)

Any correspondence concerning this service should be sent to the repository administrator: staff-oatao@listes-diff.inp-toulouse.fr



École «Céramiques Techniques»

Spécificités des céramiques, de leur nature à leur élaboration, en fonction de leurs applications

Du 4 au 9 octobre 2015

Partie III

CÉRAMIQUES THERMOMÉCANIQUES

Jean Denape¹ et Anne Leriche²

- ¹ Laboratoire Génie de Production (LGP) Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées jean.denape@enit.fr
- ² Laboratoire des Matériaux Céramiques et Procédés Associés (LMCPA) Antenne de Maubeuge de l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis anne.leriche@univ-valenciennes.fr

CÉRAMIQUES THERMOMÉCANIQUES

I. Définition et domaines d'application des céramiques thermomécaniques

- II. Généralités sur le comportement mécanique
- III. Depuis l'application au matériau et à son élaboration

SCIENCES ET TECHNOLOGIES CERAMIQUES

Gilbert FANTOZZI, Sophie LE GALLET, Jean-Claude NIEPCE EDP Sciences, Paris, 2009 (834 pages) ISBN 978-2-7598-0428-3

Chapitre 3 – Céramiques thermostructurales (pages 47 – 117) Chapitre 8 – Céramiques pour applications biomédicales (pages 245 – 267) LES CERAMIQUES INDUSTRIELLES : Propriétés, mise en forme et applications Gilbert FANTOZZI, Jean-Claude NIEPCE, Guillaume BONNEFONT DUNOD Editeur, Paris, 2013 (498 pages) ISBN 978-2-10-057739-2

Chapitre IV.6 – Céramiques techniques à fonctions thermomécaniques (page 48) Chapitre VII – Céramiques thermomécaniques (pages 769 – 798)

I. Définition et domaines d'application des céramiques thermomécaniques

I.1 DÉFINITION des céramiques thermomécaniques

Les « céramiques thermomécaniques » (ou « céramiques thermostructurales ») sont des matériaux de structure, c'est-à-dire dont la fonction principale consiste à supporter des contraintes dans des environnements corrosifs ou oxydants, et/ou à des températures particulièrement élevées.

Oxydes	Carbures	Nitrures	Borures
alumine (Al ₂ O ₃) zircone (ZrO ₂ : PSZ, TZP)	carbure de silicium (SiC) carbure de tungstène (WC) carbure de bore (B ₄ C)	nitrure de silicium (Si ₃ N ₄) nitrure de bore (c-BN)	borure de titane (TiB ₂)

Composé céramique	ZrO ₂	Al ₂ O ₃	Si ₃ N ₄	BN	TiB ₂	WC	SiC	B ₄ C	C _{diam}
Différence d'électronégativité	2,1	1,8	1,2	1	0,9	0,8	0,65	0,5	0
Fraction ionique Fraction covalente	<mark>0,67</mark> 0,33	<mark>0,57</mark> 0,43	0,30 <mark>0,70</mark>	0,22 <mark>0,78</mark>	0,18 <mark>0,82</mark>	0,15 <mark>0,85</mark>	0,10 <mark>0,90</mark>	0,06 <mark>0,94</mark>	0 1

I.2 DOMAINES D'APPLICATION des céramiques thermomécaniques

Applications **mécaniques** Résistance à l'usure et à l'impact

Abrasifs (corindon, SiC), lames de découpe, buses de pulvérisation
 (agriculture), paliers, roulements, guides-fils (textile), robinetterie (mitigeurs),
 bagues et joints d'étanchéité (pompe à eau), protection balistique (blindage)



Abrasifs : corindon bleu (Imerys)





Cartouche pour robinet mitigeur avec disques céramique (alumine)

Pièces de frottement en zircone (CoorsTek) Céramiques thermomécaniques





Éoliennes : roulements céramique pour turbines de 100 kW à 1,5 MW



Billes en nitrure de silicium pour rollers St Gobain : 1 million de billes par an (2000)



Prothèse de hanche (alumine)



Miroir de télescope spatial

Miroir en carbure de silicium de 3,5 m de diamètre (300 kg) avant polissage et métallisation (équivalent en verre 1500 kg)

14 mai 2009



Épaisseurs 0,5 à 3 mm

Assemblage de 12 secteurs brasés au silicium à





Céramiques thermomécaniques





Fabrication du miroir : http://www.flashespace.com/html/avril07/10_04.htm

DOMAINES D'APPLICATION des céramiques thermomécaniques

Applications thermo-mécaniques StabilitéOutils de coupe, filières (carbures cémentés, diamant PCD),thermiqueéchangeurs thermiques (SiC), réacteurs chimiques (SiC)



Plaquettes d'usinage



Tunnelier (Ø11 m, A68, 2005) Céramiques thermomécaniques

Hautes performances mécaniques à haute température



Outil de forage PDC (Varel Europe)

Réacteurs en SiC pour la chimie à flux continu (largeur 0,5 m) : débit des réactifs supérieur à 300 kg/h (Boostec/Corning)





Echangeurs thermiques tubulaires (SiC, longueur 2 m, Boostec) ou à bloc (SiC, diamètre 0,5 m)₅

Céramisation des turbines à gaz Moteur Diesel adiabatique

 Augmentation des températures de service
 Réduction des pertes vers les circuits de refroidissement

Gain de poids

Moteur Renault 2 litres (1984)

 Guide de soupape (zircone)
 Siège de soupape (zircone) et tête de soupape (nitrure de silicium)
 Conduit d'échappement (titanate d'aluminium)

 (4) Haut de chemise (zircone)
 (5) Dessus de piston (zircone)
 (6) Axe de piston (nitrure de silicium)
 (7) Patin de culbuteur (zircone)
 (8) Préchambre de combustion (nitrure de silicium)







Résistance à l'usure Grande précision du jeu fonctionnel Accroissement de la fiabilité

Injecteur HP (240 MPa) en zircone pour moteur Diesel (Cummins Engines)



(Detroit Diesel Corporation) 3 patins par cylindre...





Soupapes en nitrure de silicium (NGK)

Réduction de masse (inertie) Meilleure résistance à la corrosion (à haute température) Réduction des émissions de NO_v





Éléments de turbines automobiles (NGK Japon)



Filtre à particules Joints de pompe à eau automobile

Céramiques thermomécaniques

II. Généralités sur le comportement mécanique des céramiques

II.1 Comportement mécanique : élastique linéaire fragile II.2 La fragilité : origine physique et conséquences II.3 Critère de fragilité : la ténacité II.4 Critère de fiabilité : approche de Weibull II.5 Rupture différée : fissuration sous-critique et fatigue II.6 Comportement au contact : contact hertzien et Vickers II.7 Comportement au frottement : concept de troisième corps II.8 Comportement à haute température : le fluage II.9 Comportement aux chocs thermiques



Module élastique $\sigma = E \frac{\Delta L}{L_0}$ Faible allongement avant rupture $\frac{\Delta L}{L_0} < 0,1\%$

Contraintes à rupture élevées MAIS faible énergie de rupture

Vulnérabilité des céramiques en déformations imposées et non en efforts imposés



Propagation d'une fissure dans une alumine



Rupture mixte dans une alumine (ruptures transgranulaire et intergranulaire)

II.2 LA FRAGILITÉ = absence de ductilité (pas de caractère plastique)

Origine de la ductilité dans les métaux

Mouvement de défauts d'empilement atomiques linéaires : les dislocations

Dislocation « coin » dans un cristal métallique à réseau cubique



Dislocation dans du maïs





Reconstitution des liaisons rompues sous l'effet d'une scission : déformation irréversible (ductilité)

Faible nombre et mobilité réduite des dislocations



Non reconstitution des liaisons rompues sous l'effet d'une scission : rupture définitive des liaisons

Clivage généralement selon les plans denses de faibles indices

Nombre insuffisant de plans

de glissement indépendants

Von Mises : ductilité si $N \ge 5$

Céramiques cristallines :

2 < N < 5

Verres : structures amorphes (non cristallines)

N = 0 et pas de dislocation



Tous les matériaux vitreux sont fragiles

Conséquences : GRANDE SENSIBILITÉ AUX DÉFAUTS MICROSTRUCTURAUX





Porosité, amas de gros grains...

Défauts de grandes tailles par rapport aux dimensions du réseau cristallin

- Porosités, microfissures... (élaboration)
- > Joints de grains, inclusions, impuretés, amas de grains, secondes phases...
- Écaillages, rayures superficielles... (usinage)





Rupture brutale par clivage à partir du défaut le plus sévère (« défaut critique »)

Vitesse de propagation des fissures limitée par la vitesse du son dans le matériau (propagation d'une onde dans un milieu élastique)

Conséquences : La RÉSISTANCE À LA RUPTURE σ_R d'une céramique n'est pas une propriété intrinsèque

La contrainte à la rupture σ_R dépend de la nature, de la taille, de la géométrie, de la localisation et de l'orientation des défauts contenus dans le matériau

1. Dispersion importante autour d'une valeur moyenne

Nécessité d'établir avec précision des critères de rupture fiables avant toute application mécanique des pièces céramiques



2. For	te sensib	ilité au
type	de sollici [.]	tation

S _R (MPa)	AI_2O_3	Y-TZP	Si ₃ N ₄	SiC
Traction	180	360	270	250
Flexion	320	500	480	470
Compression	1800	3500	1500	2100



lorsque $K_{\rm I}$ atteint une valeur critique $K_{\rm Ic}$ (ou « *ténacité* » en MPa·m^{1/2})

Défaut interne :
$$K_{lc} = S_R \sqrt{p a} \gg 1,77 S_R \sqrt{a}$$

$$\begin{bmatrix} a \\ 2a \end{bmatrix}$$

Fissure débouchante : $K_{\rm lc}$ = 1,22 $S_{\rm R} \sqrt{\rho a} \gg 2 S_{\rm R} \sqrt{a}$

$$S_{\rm IC} = S_{\rm R} \sqrt{\rho a}$$
 soit $S_{\rm R} = \frac{K_{\rm IC}}{\sqrt{\rho a}}$

La ténacité permet de relier la contrainte à rupture à la taille du défaut critique La ténacité est une propriété intrinsèque du matériau

II.4 Critère de fiabilité : APPROCHE STATISTIQUE DE WEIBULL

Probabilité de rupture La probabilité de rupture P d'une pièce céramique de volume V en traction uniforme σ s'écrit :

$$P(V,S) = 1 - \exp_{\hat{e}}^{\hat{e}} - \frac{V}{V_0} \overset{\mathcal{R}}{\underset{e}{\varsigma}} \frac{S}{S_0} \overset{O}{\underset{\varphi}{\varphi}}^{m\hat{u}}$$



m : **module de Weibull** (*nombre sans dimension*) caractérise la dispersion (*céramiques : 5 < m < 25*)

Plus m est petit plus la courbe est étalée (dispersée)

 σ_0 : paramètre d'ajustement (dimension d'une contrainte) V_0 : volume de référence (arbitrairement $V_0 = 1 \text{ m}^3$)

> $\sigma_{\rm R}$: contrainte moyenne à la rupture d'un lot de pièces (correspond à P = 0,5)

Céramique 1 : $\sigma_{\rm R}$ = 500 MPa et m_1 = 6 Céramique 2 : $\sigma_{\rm R}$ = 400 MPa et m_1 = 12

Probabilités de rupture :

Céram 1 > Céram 2

Céram 2 > Céram 1

Équiprobabilité : $P_1 = P_2 = 4,6\%$ à $\sigma = 320$ MPa

 σ < 320 MPa Meilleures performances avec la céramique 2 σ > 320 MPa
 Meilleures
 performances avec
 la céramique 1
 mais probabilités
 de rupture élevées



II.6 COMPORTEMENT AU CONTACT statique

a) Contacts hertziens (bille-plan) : réponse purement élastique



Fissuration annulaire (tension en périphérie du contact)



Fissuration conique



Fermeture de la fissure au déchargement





Extension au glissement

Tension maximale à l'arrière du contact

Fissures semi-coniques à l'arrière du contact *(en tension)*



Glissement d'une bille en carbure de tungstène sur une surface lisse de verre (*Shipway, in Hutchings 1992*)

Céramiques thermomécaniques

Comportement au contact

b) Indenteurs Vickers (pyramide) : réponse élasto-plastique (empreinte permanente : mesures de dureté)







Écoulement plastique confiné sous le contact

Formation de fissures médianes perpendiculaires à la surface *(en tension au chargement)* et développement de fissures radiales superficielles



(4)



Fissuration latérale (PSZ - 200 N)



Déformation pure (PSZ - 3 N)



Fissuration radiale $(Si_3N_4 - 5N)$





Formation de fissures latérales parallèles à la surface à partir de la zone plastique *(en tension au déchargement)* et écaillage final

Utilisation d'un lubrifiant

Phénomène de portance Séparation des surfaces



Épaisseur du film : 0,1 à 1 μm

Rôle des propriétés mécaniques des matériaux *(modèles prédictifs)*

Céramiques thermomécaniques

Fonctionnement sans lubrifiant

Interactions directes entre solides : destruction des surfaces et détachement de particules

Piégeage des débris DANS le contact Réactions avec l'environnement Formation d'un troisième corps (tribofilm...)

Séparation des surfaces (complète ou partielle) Réduction des interactions entre surfaces

Éjection des débris (provisoire ou définitive) HORS du contact : intensification des interactions entre les surfaces

La performance tribologique d'un couple de matériau dépend des propriétés de l'interphase produite par les surfaces et ses capacités à la maintenir dans le contact



Définition actuelle de l'usure = quantité de matière définitivement perdue par le contact Matériaux étudiés (couples homogènes)

Carbure de silicium SSC Nitrure de silicium SiAlON Alumine αAl_2O_3 Zircone PSZ

Configuration (particulière) du contact



Conditions de frottement

0,1 < vitesses < 4 m/s 1 N < charges < 40 N



Production d'une grande quantité de débris (SSC-SSC, 40 N, 0,25 m/s, 500 m) **Comportement au frottement** (alumine, zircone, carbure et nitrure de silicium) : rôle des éléments interfaciaux



II.5 RUPTURE DIFFÉRÉE : fissuration sous-critique et fatigue des céramiques

Phénomène de croissance lente des fissures à $K_1 < K_{lc}$ sous l'effet d'un mécanisme de corrosion sous contrainte (Charles 1958)

Distorsion locale du réseau atomique et augmentation des potentiels chimiques dans les zones de faible rayon de courbure (*Michalske & Freiman 1982, 1987*)



Formation d'un hydroxyde (hydratation en présence d'eau vapeur ou liquide) par rupture thermochimique des liaisons M-O-M d'une céramique oxyde et des verres (Si-O-Si)



Rupture brutale au bout d'un temps d'autant plus court que la contrainte appliquée est forte Vitesse de propagation d'une fissure en mode I : diagrammes (K_1, v)

Considération des caractéristiques du stade I pour les calculs de durée de vie (vitesses élevées des stades II et III : $v > 0,1 \text{ mm} \cdot s^{-1}$)





Augmentation de la taille de la fissure de a_0 jusqu'à a_c à contrainte constante σ (fatigue « statique ») $v = A K_{I}^{n}$ $v = \frac{da}{dt}$ et $K_{I} = 2 S \sqrt{a}$ n: facteur de sensibilité à la fatigue statique

Pour la plupart des oxydes et les SiAlON : 10 < n < 20 Pour les carbures et les nitrures de silicium : 50 < n < 100

La durée de vie *t* dépend d'une **probabilité consentie** de pièces cassées



Déformation *irréversible* au cours du temps

d'un matériau soumis à une charge constante à température constante



L'essentiel de la durée de vie de la céramique a lieu pendant le fluage secondaire

Vitesse (taux) de déformation $\dot{\varepsilon}$ pendant le fluage secondaire (s⁻¹)



 σ : contrainte appliquée (Pa) d: taille de grains (m) T: température absolue (K) k et m: paramètres de fluage Q: énergie d'activation (kJ·mol⁻¹) R: constante thermodynamique (8,31 J·mol⁻¹·K⁻¹) Fluage primaire

Écoulement visqueux des phases amorphes (verres, joints de grain)

k > 1 et *m* = 0

ou

Mouvements de dislocations (par glissement et montée combinés) dans les monocristaux ou sous forte contrainte dans les polycristaux

4 < *k* < 5 et *m* = 0

Céramiques thermomécaniques

Fluage secondaire

Transport de matière par diffusion des éléments constituant le matériau : transport de lacunes vers les parties en compression entrainant un flux de matière dans le sens opposé

Diffusion dans le volume des grains

Diffusion aux joints de grains







Alumine à petits grains (2,5 μm)



Alumine à gros grains (80 μ m)

Compatibilité de la déformation : diffusion accommodée par « glissement » aux joints de grains (allongement ou du changement de forme de chaque grain)

Fluage d'une alumine 1650°C, 82,8 MPa, 5 % de déformation (compression horizontale)



Évolution de la microstructure *(taille grains 30 μm)*



(Cannon & Sherby 1977)

Fluage-cavitation

Fissuration multiple aux joints des grains (Kossowski 1975)

Formation de cavités aux joints triples, croissance (coalescence des cavités) et propagation des microfissures (séparation des grains)



SiC 1500 °C - 150 puis 220 MPa



Alumine 1000 °C, 80 MPa, 78 h, déf. 0,076 %







II.9 Comportement aux **CHOCS THERMIQUES**

Changement brutal de température

Génération d'un gradient de contraintes transitoire dans le matériau Endommagement local (fissuration) si ces contraintes dépassent la résistance à la rupture

Plaque infinie refroidie sur ses deux faces (alumine, épaisseur 18 mm, amplitude thermique 200 K)



Contraintes superficielles en tension (700 MPa) supérieures à la contrainte moyenne à la rupture du matériau (450 MPa)



Fissuration superficielle généralisée (faïençage)



Croissance des défauts préexistants vers une configuration dimensionnelle minimisant l'énergie totale du système

Propagation « quasi statique » des fissures de grande taille

Propagation « dynamique » des fissures initiales de petite taille (passage dans le domaine d'instabilité)

La fissure continue à s'agrandir jusqu'à ce que l'énergie cinétique de propagation soit convertie en énergie de surface

32



Influence de la taille des grains

Passage d'une propagation dynamique (petits grains) à une propagation quasi statique (gros grains)



 ✓ Intérêt d'une microstructure fine (évite l'initiation des fissures)
 dans le domaine des chocs thermiques peu sévères (ΔT < 200 °C)

 Intérêt d'augmenter la densité des défauts (limite l'extension des fissures) dans le domaine des chocs thermiques sévères (mais on diminue la résistance à la rupture σ_R)

33

III. Depuis l'application au matériau et à son élaboration

