



Kantatien 40 liikenneturvallisuustarkastus

JAAKKO KLANG | MIKKO LAUTALA



Kantatien 40 liikenneturvallisuustarkastus

JAAKKO KLANG
MIKKO LAUTALA

RAPORTTEJA 98 | 2014
KANTATIEN 40 LIKENNETURVALLISUUSTARKASTUS

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Taitto: Linea Konsultit Oy
Kuvat: Linea Konsultit Oy
Kartat: Maanmittauslaitos lupa nro 20/MML/12, © Karttakeskus, L4356
Painopaikka: Juvenes Print

ISBN 978-952-314-154-4 (painettu)

ISBN 978-952-314-155-1 (PDF)

ISSN-L 2242-2846

ISSN 2242-2846 (painettu)

ISSN 2242-2854 (verkkojulkaisu)

URN URN:ISBN:978-952-314-155-1

www.doria.fi/ely-keskus

Esipuhe

Turun kehätie (kantatie 40) on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä yhteyttä E18 ja EU:n tärkeäksi prioroimaa Pohjolan kolmion liikennejärjestelmää. Kantatiellä on erittäin merkittävä rooli Varsinais-Suomen ja sen lähialueiden tieliikenne-, satama-, lentokenttä- ja rautatieasemayhteytenä. E18-tien pitkän tähtäimen kehittämistavoitteena on moottoritietasoinen yhtenäinen tiejakso aina Naantalista pääkaupunkiseudun kautta Vaalimaalle ja edelleen Pietariin.

Kantatielien parantamiseksi on laadittu lukuisia esi- ja tarvesuunnitelmia ja kantatielien parantamista on siivuttu sekä liikennejärjestelmä- että kunnittaisissa liikenneturvallisuussuunnitelmissa. Pitkän tähtäimen toimenpidetarpeet ovat kyllä tiedossa, mutta rahoitus toimenpiteille puuttuu. Tästä johtuen kantatielien parantamisen ensimmäisenä vaiheena on nyt laadittu liikenneturvallisuusauditointi, jossa on määritetty ensimmäisen ja toisen kiireellisyysvaiheen pienet, toteuttamiskelpoiset ja kustannustehokkaat parantamistoimenpiteet.

Työn laatimisesta on vastannut Mikko Lautala Linea Konsultit Oy:stä. Työn ohjausryhmä on kokoontunut kerran työpalaveriin ja kerran maastokäynnille. Työn aikana on kysytty kunnista mielipiteet kantatielien parantamisesta. Työn ohjausryhmäöskentelyssä ovat olleet mukana:

Jaakko Klang	Varsinais-Suomen ELY-keskus (puheenjohtaja)
Juha Mäki	Varsinais-Suomen ELY-keskus
Vesa Virtanen	Varsinais-Suomen ELY-keskus
Kai Westerinen	Varsinais-Suomen ELY-keskus
Veijo Niittynen	Varsinais-Suomen ELY-keskus

Turussa joulukuussa 2014.

Sisältö

Esipuhe	3
1. Nykytilanteen analyysi	8
1.1 Liikennemäärit ja keskinopeudet	8
1.2 Onnettomuudet.....	10
1.3 Onnettomuuksien vähenemätavoite	13
2. Toimenpideohjelma	14
2.1 Yleistä.....	14
2.2 Kategoria A: Ajoratamaalaukset	15
2.3 Kategoria B: Liikennemerkkijärjestelyt	19
2.4 Kategoria C: Infratoimenpiteet	22
2.5 Yhteenveto toimenpiteistä ja vaikutuksista	28
3. Jatkotoimenpiteet ja seuranta	28
Liitteet.....	29


Liite 1. Toimenpidelista.

Liite 2. Toimenpidekartat.

1. Nykytilanteen analyysi


1.1 Liikennemääät ja keskinopeudet

Kantatie 40 on Turun seudun ja koko Varsinais-Suomen vilkasliikenteisimpiä tieyhteyksiä. E18-osuuden liikennemääät ovat välillä 5 100 – 31 300 ajon./vrk (kuva 1). Suurimmillaan kantatienviivien liikennemääät on kaksiajorataisella tieosuudella välillä valtatie 8 – valtatie 10, yli 30 000 ajon./vrk. Raison keskustan liikenneyhtymien kohdalla kantatiellä on myös erittäin runsaasti liikennettä, 22 200 ajon./vrk. Valtatienviivien 1 ja maantien 110 välillä kantatienviivien liikennemääät laskee noin 3 000 ajon./vrk:oon. Raskaan liikenteen osuus kantatiellä vaihtelee välillä 4–11% ollen suurimmillaan välillä Nesteen eritasoliittymä – Konsantie.




Kuva 1. Suunnittelalue, nopeusrajoitukset 2014 ja liikennemääät 2013 (lähte: ELYn tierekisteri).

Henkilöautojen liikennemääät ovat liikenteen automaattisten mittauspisteiden (LAM-piste) perusteella kasvaneet jokaisessa viidessä kantatienviivassa viimeisen 10 vuoden aikana 13–35% (kuva 2). Voimakkainta kasvu on ollut Haunisten (+21%) ja Orikedon (+35%) eritasoliittymien kohdalla.




Kuva 2. Kantatienviivien liikennemäärien kehitys vuosina 2004–2013, kevyet ajoneuvot (lähte: LAM-pisteet).

Raskaiden ajoneuvojen liikennemäärit eivät ole kasvaneet kokonaismatkamäärää vastaan tavalla: ainoastaan Tuulissuon (+14%) ja Orikedon (+8%) kohdalla raskaan liikenteen määrit ovat kasvaneet jonkin verran (kuva 3). Huomattavaa on, että Vantossa (-8%) ja etenkin Krookilassa (-18%) raskas liikenne on merkittävästi vähentynyt viimeisen 10 vuoden aikana.



Kuva 3. Kantatienviiden liikennemäärien kehitys 2004–2013, raskaat ajoneuvot (lähte: LAM-pisteet).

LAM-pisteiden keskinopeustietojen perusteella Krookilan ja Tuulissuon kohdalla ajoneuvojen keskinopeudet ylittävät jokaisena tarkasteluvuotena nopeusrajoituksen: Krookilassa nopeusrajoitusalueella 60 km/h keskinopeus on 63 km/h ja Tuulissuon kohdalla nopeusrajoitusalueella 80 km/h keskinopeus on 83 km/h (kuva 4). Hälyttäväintä on se, että myös raskaan liikenteen keskinopeudet ylittävät nopeusrajoituksen joka vuosi kyseissä kohteissa.




Kuva 4. Kantatienviiden kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen keskinopeudet, nopeusrajoitus ja ajoratojen lukumäärä LAM-pisteiden kohdalla vuosina 2010–2013 (lähte: LAM-pisteet).

1.2 Onnettomuudet

Kantatiellä 40 on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana (2004–2013) yhteensä 973 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta eli noin 100 onnettomuutta vuodessa. Onnettomuuksista 179 johti henkilövahinkoon (18%) ja onnettomuuksissa menehtyi yhteensä kuusi ihmistä (kuva 5).

Kantatielien onnettomuuksien vakavuusasteessa on tapahtunut myönteinen muutos, sillä henkilövahinko-onnettomuuksien suuri määrä vuosina 2004–2008 on taittunut ja myös omaisuusvahinkoon johtaneiden onnettomuuksien kasvu on saatu pysäytettyä. Yhteenlaskettuna kantatielien kaikki onnettomuudet ovat kuitenkin pysyneet kahden edellisen viisivuotisjakson (2004–2008, 2009–2013) aikana samalla tasolla, eli onnettomuuksien kokonaismäärää ei ole saatu merkittävästi vähennettyä. Henkilövahinko-onnettomuuksien määrän vähentymistä viimeisen viiden vuoden puoleen voidaan kuitenkin pitää hyvänä suuntaukseksi (keskiarvo 23→12).



Kuva 5. Kantatielien 40 liikenneonnettomuuksista vuosina 2004–2013 (lähteet: Tiira-onnettomuusrekisteri).

Kaikista onnettomuuksista yli kaksi kolmasosaa (68%) oli peräänajo-, yksittäis- ohitus- tai hirvielinonnettomuuksia, mutta kyseiset onnettomuusluokat kattavat vain reilun kolmannen (37%) henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista (taulukko 1). Kyseisten onnettomuusmäärien alentamiskeinoja ovat mm. nopeuksien hillintä (nopeusrajoitusten alentaminen), ajosuuntien erottaminen rakenteellisesti (toisen ajoradan rakentaminen) ja liikenneympäristön selkeyttäminen (liikennemerkki- ja ajoratamerkintäjärjestelyt).

Liki puolet (47%) henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista aiheutui peräänajo-, polkupyörä- ja yksittäisonnettomuuksista. Erityisesti polkupyöräonnettomuuksien suurta määrää voidaan pitää hälyttävänä, vaikkakin polkupyöräonnettomuuksista liki kakso kolmesta tapahtui jalankulku- ja pyöräilyväylillä. Kaikkiaan 40 polkupyöräonnettomuudesta peräti 25% tapahtui Voudinkadun valo-ohjatussa liittymässä.

Kantatielien 40 kuolemaan johtaneet onnettomuudet olivat yksittäisonnettomuuksia (suistuminen), kohtaanmisonnettomuuksia (kohtaaminen suoralla), risteämisonnettomuuksia (kääntyminen vasemmalle) ja muu onnettomuuksia (peräänajo ja suistuminen).

Taulukko 1. Kantatielien 40 onnettomuuksien jakautuminen onnettomuusluokkiin vuosina 2004–2013 (lähteä: Tiira-onnettomuusrekisteri).


Onnettomuusluokka	Kaikki onnettomuudet	Heva-onnettomuuksien osuus	Heva-onnettomuudet
Perääajo-onnettomuus	248	13 %	32
Polkupyöräonnettomuus	40	73 %	29
Yksittäisongettomuus	159	15 %	24
Mopedionnettamuus	35	57 %	20
Muu onnettomuus	76	26 %	20
Risteämisonnettamuus	90	20 %	18
Kääntymisonnettamuus	53	23 %	12
Kohtaamisonnettamuus	15	60 %	9
Ohitusonnettamuus	144	6 %	9
Jalankulkijaonnettamuus	5	80 %	4
Hirvielinonnettamuus	108	2 %	2
Yhteensä	973	18 %	179

Kantatiellä 40 on vuosien 2009–2013 onnettomuuksien perusteella yhteensä 13 henkilövahinko-onnettomuuskasaumaa (kasauman kriteeri: vähintään kaksi henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta viimeisen viiden vuoden aikana noin 150 m sääteellä). Taulukon 2 perusteella voidaan todeta, että kasaumista ainoastaan yksi on muita kasaumia selvästi suurempi (kantatie 40 / Vuodinkatu liittymä). Kasaumakohdeet on esitetty kartalla kuvassa 6.

Taulukko 2. Kantatielien 40 henkilövahinko-onnettomuuskasaumat vuosina 2009–2013, kohteet esitetty kartalla kuvassa 6 (lähteä: Tiira-onnettomuusrekisteri).


Karttanumero	Kohde*	Onn.Ikm	Onn.luokat	Tieosoite
1	Kirismäki ETL: Turun suunnasta valtatieltä 1 kantatielle liittyvän rampin loppupää	2 kpl	- risteämisonn. - kääntymisonn.	40 6/2210
2	Kt 40 / Mursketie liittymä	2 kpl	- kääntymisonn. - kääntymisonn.	40 5/2155
3	Kausela ETL: Turun suunnasta valtatieltä 10 kantatielle Helsingin suuntaan liittyvän rampin loppupää	3 kpl	- ohitusonn. - muu onn. - muu onn.	40 5/400
4	Kausela ETL: Naantalintielle Naantalin suuntaan erkanevan valtatielle 10 laskevan rampin alkupää	3 kpl	- perääajo-onn. - yksittäisonn. - yksittäisonn.	40 4/4400
5	Oriketo ETL: Kantatielle Naantalin suuntaan liittyvän rampin loppupää	2 kpl	- perääajo-onn. - yksittäisonn.	40 4/2000
6	Valurikadun pysäkin kohta: noin 700m Kärsämäen ETL:stä länteen	3 kpl	- perääajo-onn. - perääajo-onn. - muu onn.	40 3/5540
7	Vuorelan kohta: Kuninkojan ETL:stä itään noin 300m	2 kpl	- kohtaamionn. - jalankulkijaonn.	40 3/3600
8	Haunisen ETL: ylikulkusillan kohta	2 kpl	- ohitusonn. - muu onn.	40 3/900
9	Raison ETL: pohjoisen suunnasta valtatieltä 8 kantatielle liityvä ramppi	2 kpl	- perääajo-onn. - perääajo-onn.	22014 45/95
10	Raisio ETL: Kantatie 40 / Vuodinkatu liikennevaloliittymä	6 kpl	- polkupyöräonn. - polkupyöräonn. - polkupyöräonn. - mopo-onn. - kääntymisonn. - perääajo-onn.	40 2/4520
11	Kantatie 40 / mt 12150 (Raisontie) liikennevaloliittymä	2 kpl	- mopo-onn. - perääajo-onn.	40 2/4215
12	Kantatie 40 / Raisonkaari / Konsantie liikennevaloliittymä	2 kpl	- polkupyöräonn. - jalankulkijaonn.	40 2/2900
13	Kantatie 40, Luolalan kohta	2 kpl	- kohtaamionn. - perääajo-onn.	40 1/3100

* Kasaumiksi luokiteltiin kohteet, joissa oli tapahtunut vähintään kaksi heva-onnettomuutta noin 150m sääteellä.



Kuva 6. Kantatielien 40 henkilövahinko-onnettomuuheet vuosina 2008–2012 (lähteä: E18 Turun Kehätie -kehittämисельвitys) ja henkilövahinko-onnettomuuksia vuosina 2009–2013 (lähteä: Tiira-onnettomuusrekisteri).

Liikenne kantatiellä on hyvin erityylistä eri tieosuuksilla, joten *E18 Turun Kehätie* -kehittämисельвityksessä tarkasteltiin onnettomuuksia neljässä eri tiejakossa. Jakso 1 kattoi välin Satamatie – Raisonjoen silta, jakso 2 välin Raisonjoen silta – Räntämäen ylikulkusilta, jakso 3 välin Räntämäen ylikulkusilta – Kausela ETL ja jakso 4 välin Kausela ETL – Kirismäki ETL. Kuvasta 7 havaitaan, että kantatielien 40 onnettomuustiheys (48,5 heva-onnettomuutta / 100 tie-km) on yli kuusinkertainen verrattuna koko Suomen kantateiden keskiarvoon. Onnettomuusaste (6,7 heva-onnettomuutta / 100 milj. ajon.km) on samalla tasolla kuin koko Suomen kantateiden keskiarvo. Onnettomuustiheys ja -aste vaihtelevat voimakkaasti eri tiejaksoilla ollen suurimmillaan kantatielien länsipäässä, jossa onnettomuuksia on eniten.



Kuva 7. Heva-onnettomuustiheys ja -aste kantatiellä 40 verrattuna Varsinais-Suomeen ja koko Suomeen (lähteä: E18 Turun Kehätie -kehittämисельвitys).

Yhteenveton kantatielain 40 nykytilanteesta ja onnettomuuksista

- E18-osuuden liikennemäärä on välillä 5 100 – 31 300 ajon./vrk (suurin liikennemäärä välillä vt 8 – vt 10).
- Raskaan liikenteen osuus vaihtelee välillä 4–11%.
- Kevyiden ajoneuvojen liikennemäärä on kasvanut LAM-pisteissä viimeisen 10 vuoden aikana 13–35%.
- Raskaiden ajoneuvojen liikennemäärän muutos vaihtelee välillä -18% – +14%.
- LAM-pisteiden keskinopeuksien perusteella Krookilassa ja Tuulissuon kohdalla ajetaan vuosittain ylinopeutta.
- Koko kantatiellä onnettomuuksia on keskimäärin noin 100 vuodessa (kuolemaan johtanut onnettomus noin joka toinen vuosi).
- Henkilövahinko-onnettomuudet ovat viimeisen 10 vuoden aikana vähentyneet noin puoleen.
- Kaikista onnettomuuksista 68% on peräänajo-, yksittäis- ohitus- tai hirvielinonnettomuuksia.
- Liki puolet (47%) henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista aiheutuu peräänajo-, polkupyörä- ja yksittäisonnettomuuksista.
- Kaikkiaan 40 polkupyöräönnettomuudesta peräti 25% tapahtuu Voudinkadun valo-ohjatussa liittymässä.
- Kuolemaan johtaneet onnettomuudet olivat yksittäisonnettomus (suistuminen), kohtaamisonnettomus (kohtaaminen suoralla), risteämisonnettomus (kääntyminen vasemmalle) ja muu onnettomus (peräänajo ja suistuminen).
- Onnettomuuskasaumia on 13 kpl, joista vain yksi on vakava (Voudinkadun liittymä).
- Kantatielain onnettomuustiheys on kuusinkertainen muihin Suomen kantateihin verrattuna.
- Eniten onnettomuuksia tapahtuu Raison keskustan liittymissä ja vähiten kantatielain yksiajorataisella osuudella välillä Kausela – mt 110.

1.3 Onnettomuuksien vähenemätavoite

Valtakunnallinen liikenneturvallisuustyö on vuodesta 2001 alkaen perustunut tieliikenteen turvallisuusvisioon: "Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä". Myös Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien liikenneturvallisuussuunnitelmaan on kirjattu sama visio. Vision rinnalle tarvitaan konkreettisia mitattavissa olevia tavoitteita, joiden avulla voidaan seurata liikenneturvallisuustyön vaikuttavuutta ja oikeasuuntaisuutta. Valtakunnallisena tavoitteena on jatkuva liikenneturvallisuuden paraneminen siten, että vuonna 2020 liikennekuolemien määrä on puolittunut ja liikenteessä loukkaantuneiden määrä vähentynyt neljänneksellä vuoden 2010 tasoon verrattuna. Valtakunnallisesta ja alueellisesta liikenneturvallisuussuunnitelmasta poiketen kantatielain 40 tavoitteiden lähtötasoksi on valittu vuosien 2011–2013 keskiarvo ja tavoitevuodeksi 2025.

Kantien 40 onnettomuuksien vähenemätavoite vuoteen 2025

Kukaan ei kuole liikenteessä kantatiellä 40

- Liikennekuolemien "0-tasoon" päästään vuonna 2025: liikennekuolemien viiden vuoden keskiarvo on mahdollisimman lähellä nollaa (nykytilanteen keskiarvo 2011–2013: 1,3 kuollutta / vuosi).

Liikenteessä loukkaantuneiden määrä vähenee jatkuvasti kantatiellä 40

- Vuonna 2025 kantatiellä 40 loukkaantuu enintään yhdeksän henkilöä (nykytilanteen keskiarvo 2011–2013: 11 loukkaantunutta / vuosi).

2. Toimenpideohjelma

2.1 Yleistä

Kantatien 40 pienet parantamistoimenpiteet on ryhmitelty tässä selvityksessä kolmeen eri kategoriaan:

- A) Ajoratamaalaukset (luku 2.2)
- B) Liikennemerkkijärjestelyt (luku 2.3) ja
- C) Infratoimenpiteet (luku 2.3).

A. Ajoratamaalaukset:
Ajokaistauolien maalaaminen ajorataan rampille estämään väärään suuntaan ajo
Jkp-tien erottaminen ajoradasta keltaiseksi maalatulla reunakivellä (tai kaiteella)
Liittymäsaarekkeiden päätyjen maalaaminen keltaisella
Nopeusrajoituksen ajoratamaalaus ja täristävä ajoratamerkinnät
Ohituskieltomaalaukset
Sulkuviivan maalaaminen
Suojatiemaalausen muuttaminen pyörätien jatke -maalaukseksi
Väistämis- tai pysähtymisviivan merkitseminen

B. Liikennemerkkijärjestelyt:
2-suuntainen pyörätie -lisäkilven lisääminen väistämiselvollisuusmerkin yhteyteen
Heijastinvarsien lisääminen olemassa oleviin liikennemerkeihin
Kielletty ajosuunta -liikennemerkin lisääminen rampille estämään väärään suuntaan ajo
Kiihydytyskaista puuttuu -liikennemerkin lisääminen rampille
Kolmion tai STOP-merkin lisääminen tasoliittymään
Kärkikolmion lisääminen rannin päätyyn
Liikennemerkin siirto parempaan paikkaan
Linja-autopysäkkiliikennemerkin lisääminen
Muu vaara -liikennemerkin lisääminen varoittamaan pyöräilijöitä
Nopeusrajoituksen alentaminen
Opasteiden siirtäminen (näkemien parantaminen)
Pyöräilijötä-ennakkovaroitusmerkin lisääminen
U-käänös kielletty -liikennemerkin lisääminen

C. Infratoimenpiteet:
Automaattinen kameravalvonta (sis. punaista päin ajamisen valvontan)
Erittisen oikealle käännytyskaistan rakentaminen
Esteiden poistaminen luiskista
Kaide erottamaan ajorata ja jkp-tie
Kaiteen päädyn muuttaminen törmäysturvalliseksi
Kaiteen rakentaminen tai jatkaminen
Liikennevalojen ajoituksen säätö
Liittymäsaarekkeen rakentaminen (pienen)
Nopeusnäytötaulun asentaminen
Näkemien parantaminen
Portaalin törmäysturvallisuuden parantaminen kaiteella
Pysäkin erottaminen liittymästä rakentamalla pysäkillle olka
Pysäkkikatos
Rakenteen parantaminen, päälysteen parantaminen
Sulkupuomien rakentaminen
Suojatienvaihdostaminen
Viitoituksen kokonaisvaltainen tarkistaminen

2.2 Kategoria A: Ajoratamaalaukset


Seuraavassa on esimerkkejä kantatielle 40 esitettävistä ajoratamaalaustoimenpiteistä.

Toimenpide: **Ajokaistanuolien maalaaminen ja kielletty ajosuunta -liikennemerkit rampille.**

Toteutustapa: Maalataan tarvittaviin ramppiin kuhunkin kaksi ajokaistanuolta. Liikennemerkkitoimenpiteenä toteutetaan samaan yhteyteen kielletty ajosuunta -liikennemerkit molemmin puolin rampia (tuplamerkit).

Tavoite: Pyritään estämään väärään suuntaan käänymiset.

Esim.kohde: Tuulissuon eritasoliittymä.



Toimenpide: **Erotetaan jkp-tie ajoradasta keltaiseksi maalatulla reunakivellä (tai kaiteella).**

Toteutustapa: Maalataan olemassa oleva reunakivi keltaisella maalilla. Eräissä kohteissa reunakivi on niin matalalla (tai reunakivi kulunut), että edellyttää reunakiven uusimisen. Optimaalisin ratkaisu olisi kevyen kaiteen rakentaminen erottelemaan jalan ja pyörällä kulkevat ajoneuvoista.

Tavoite: Parannetaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.

Esim.kohde: Vt 8 eritasoliittymä, risteysillan kohta (kohteessa selkeä kaiteen tarve).



Toimenpide: Liittymäsaarekkeiden päätjen maalaaminen keltaisella.

Toteutustapa: Maalataan kaikkien kantatien liittymien sivuteiden saarekkeiden sekä kantatienvälisten keskikaistojen päätjen reunakivet keltaisella maalilla (osa saarekkeiden reunakivistä on mielekästä maalata kokonaan, ei vain päättyä). Vastaavalla tavalla on jo toimittu jossain kohteissa, mutta kesällä 2014 maalaukset olivat erittäin heikkotasoiset jokaisessa liittymässä. Eräissä kohteissa reunakivi on niin matalalla (tai reunakivi kulunut), että edellyttää reunakiven uusimisen.

Tavoite: Jäsennetään ajolinjoja ja parannetaan liittymän havaittavuutta.

Esim.kohde: Telakkatienvälin liittymä.



Toimenpide: Nopeusrajoituksen ajoratamaalaus, täristävät ajoratamerkinnät ja nopeusnäyttöaulu.

Toteutustapa: Saavuttaessa Raison keskustaan liikenneympäristö muuttuu merkittävästi ja kohteessa sattuu paljon onnettomuuksia. Maalataan nopeusrajoituksen ajoratamaalaukset (50) ja täristävät ajoratamerkinnät. Samalla toteutetaan infratoimenpiteenä nopeusnäyttöaulu.

Tavoite: Korostetaan liikenneympäristön muuttumista, hillitään ajonopeuksia ja pienennetään onnettomuuksien vakavuusasteita.

Esim.kohde: Raisiossa rautatienvälin liikkuville kohta, jossa nopeusrajoitus muuttuu.



Toimenpide: Ohituskieltomaalaukset.

Toteutustapa: Lisätään ohituskieltomaalaukset (tuplakeltaiset) sellaisiin kohteisiin, joissa ohitusmahdollisuus on nykyisin hyvin lyhyellä jaksolla.

Tavoite: Estetään turhat ohitukset ja vähennetään kohtaamis- ja ohitusonnettomuuksia sekä ylinopeuksia.

Esim.kohde: Väli Ruonan yhdystie – Järvelän eritasoliittymä.



Toimenpide: Sulkuviivan maalaaminen.

Toteutustapa: Maalataan lyhyet valkoiset sulkuviivat eritasoliittymien yhteyteen kantatielle laskevien ramppien päättyihin. Soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa eritasoliittymästä liittyvä kaista jatkuu omana kaistana kantatiellä.

Tavoite: Pyritään estetään ramppien päädynissä tapahtuvat kylkikolarit rampilta kantatielle liityttääessä.

Esim.kohde: Kauselan eritasoliittymä.




Toimenpide: Suojaatiemaalausen muuttaminen pyörätien jatke -maalaukseksi.

Toteutustapa: Muitetaan kaikki nykyiset suojaatiemaalaukset pyörätien jatke -maalaauksiksi.

Tavoite: Korostetaan pyörätien jatkumista tien toisella puolella ja väistämisvelvollisuussääntöjä.

Esim.kohde: Yhteys kantatieltä 40 maantielle 185 (kohteessa jo kesällä 2014 pyörätien jatke maalattuna).



Toimenpide: Väistämis- tai pysähtymisviivan merkitseminen.

Toteutustapa: Maalataan kaikkiin liittymäin kärkikolmion yhteyteen väistämisviivat ja STOP-merkkien yhteyteen pysähtymisviivat.

Tavoite: Korostetaan väistämisvelvollisuutta päätielle saavuttaessa.

Esim.kohde: Satamatien liittymä.



2.3 Kategoria B: Liennemerkkijärjestelyt

Seuraavassa on esimerkkejä kantatielle 40 esitettävistä liennemerkkijärjestelyistä.

Toimenpide: **2-suuntainen pyörätie -lisäkilven lisääminen väistämisvelvollisuusmerkin yhteyteen.**

Toteutustapa: Lisätään kaikkien sivuteiden suojaateiden väistämisvelvollisuusliennemerkkien tolppiin 2-suuntainen pyörätie -lisäkilpi.

Tavoite: Korostetaan väistämisvelvollisuutta ja lisätään pyöräilijöiden lienneturvallisuutta.

Esim.kohde: Ruonan yhdystien liittymä (lisäkilpi myös keskisaarekkeella sijaitsevan STOP-merkin yhteyteen).



Toimenpide: **Heijastinvarsien lisääminen olemassa oleviin liennemerkkeihin.**

Toteutustapa: Lisätään heijastinvarret kantatien keskikaistojen alku- ja loppupäihin ja suojaateiden yhteyteen.

Tavoite: Korostetaan keskikaistojen alkamiskohtia ja tienylityskohtia.

Esim.kohde: Ruonan yhdystien liittymän keskikaistan pääty.



Toimenpide: Kiihdyskaista puuttuu -lisäkilven lisääminen rampille.

Toteutustapa: Lisätään Kärsämäen eritasoliittymään kantatieltä valtatielle nousevien silmukkaramppien päätyihin väistämisvelvollisuusmerkin yhteyteen kiihdyskaista puuttuu -lisäkilvet..

Tavoite: Pyritään vähentämään peräänajoja silmukkarampin päädyssä ja kylkilokareita liityttäessä valtatielle.

Esim.kohde: Kärsämäen eritasoliittymä.




Toimenpide: Muu vaara -liikennemerkin lisääminen varoittamaan pyöräilijöitä.

Toteutustapa: Lisätään Muu vaara -liikennemerki ja Vaarallinen risteys -lisäkilpi jkp-tielle.

Tavoite: Varoitetaan erityisesti pyöräilijöitä onnettomuusalttiista suojaistestä (ongelmana samassa vaiheessa oikealle käännyvät ajoneuvot, jotka eivät havaitse pyöräilijöitä).

Esim.kohde: Vt 8 eritasoliittymä, Voudinkadun suojaristeys.



Toimenpide: Nopeusrajoituksen alentaminen.

Toteutustapa: Muttetaan nykyinen 60 km/h rajoitus 50 km/h rajoitukseksi. Aloite nopeusrajoituksen alentamisesta tullut Raison kaupungilta.

Tavoite: Ajonopeuksien hillintä ja onnettomuuksien vakavuuksien pienentäminen.

Esim.kohde: Väli Kaislatie – rautatiesilta (nykyinen 60 km/h tiejakso).



Toimenpide: Opasteiden siirtäminen.

Toteutustapa: Siirretään nykyinen heikosti havaittavissa oleva opaste tai näkemäalueella sijaitseva opaste parempaan paikkaan.

Tavoite: Parannetaan viitoituksen havaittavuutta ja näkemiä.

Esim.kohde: Opaste välillä Alhaistentie – Raisonkaari.



2.4 Kategoria C: Infratoimenpiteet

Seuraavassa on esimerkkejä kantatielle 40 esitettävistä infratoimenpiteistä.

Toimenpide: Automaattinen kameravalvonta (sis. punaista pään ajamisen valvonnan).

Toteutustapa: Asennetaan nopeuksien ja punaista pään ajamisen kameravalvonta nykyisiin liikennevaloliittymiin.

Tavoite: Pyritään hillitsemään Raison keskustan kohdan liikennevaloliittymien suurimpia ongelmia eli ylinopeuksia ja punaisia pään ajamisia.

Esim.kohde: Raison keskustan liikennevaloliittymät (8 kpl).



Toimenpide: Esteiden poistaminen luiskista.

Toteutustapa: Poistetaan törmäysvaaralliset kohteet tai rakennetaan kaitteet suojaamaan kohteet.

Tavoite: Lievennetään suistumisonnettomuuksien seurauksia.

Esim.kohde: Piipanojan kohta, molemmat ulkoluiskat.



Toimenpide: Kaiteen päädyin muuttaminen törmäysturvalliseksi.

Toteutustapa: Asennetaan kaiteiden päätyihin törmäysvaimentimet.

Tavoite: Lievennetään kaiteiden päätyihin päätyvien onnettomuuksien seuraamuksia.

Esim.kohde: Keskkaitteellisen osuuden alku- ja loppupääät.



Toimenpide: Liikennevalojen ajoituksen säätö.

Toteutustapa: Selvitetään liikennevalojen ajoituksen säättämismahdollisuudet.

Tavoite: Vähentää kantatien suurimman onnettomuuskasauman onnettomuuksien määrää.

Esim.kohde: Vt 8 eritasoliittymä, Voudinkadun liittymä (erityisesti suojaatie).



Toimenpide: Nämien parantaminen.

Toteutustapa: Poistetaan näkemäesteet.

Tavoite: Parannetaan liittymän turvallisuutta.

Esim.kohde: Topinojan eritasoliittymä (Helsingin suunnasta nousevan rampin pääty).



Toimenpide: Portaalin törmäysturvallisuuden parantaminen kaiteella.

Toteutustapa: Suojataan portaalit kaiteilla vilkasliikenteisillä tiejaksoilla (nopeusrajoitus ≥ 80 km/h).

Tavoite: Estetään suistumisonnettomuudet portaaleihin, valaisintolppiin ja liikennemerkeihin.

Esim.kohde: Kirismäen eritasoliittymä.



Toimenpide: Pysäkin erottaminen liittymästä rakentamalla pysäkillle olka.

Toteutustapa: Rakennetaan pysäkillle olka erottamaan pysäkki ajoradasta ja etenkin liittymäalueesta.

Tavoite: Jäsennetään pysäkki erilleen liittymäalueesta ja estetään pysäkkilevennyksen tarpeeton käyttö kiihytyskaistana.

Esim.kohde: Mt 12284 (Hepojoentie) liittymä.



Toimenpide: Pysäkkikatosin rakentaminen.

Toteutustapa: Uusitaan vanha erittäin heikkokuntoinen pysäkkikatos.

Tavoite: Joukkoliikenteen olosuhteiden parantaminen.

Esim.kohde: Kuninkojan eritasoliittymä.



Toimenpide: Rakenteen ja/tai päälyysteen parantaminen.

Toteutustapa: Uusitaan tien päälyste. Tarvittaessa parannetaan tien rakennetta, jotta päälystevaurio ei välittömästi uusiudu.

Tavoite: Liikenneturvallisuuden ja ajomukavuuden parantaminen (erityisesti moottoripyörät).

Esim.kohde: Raisonkaaren ja Konsantien liikennevaloliittymän kohta (Helsingin suunta).



Toimenpide: Sulkupuomien rakentaminen (10 kpl).

Toteutustapa: Korvataan nykyiset sumupaalujen tyyliset esteet sulkuaukkojen kohdilla kauko-ohjattavilla sulkupuomeilla.

Tavoite: Estetään U-käännökset ja suistumisen vastaantulevien kaistalle.

Esim.kohde: Raison Myllyn kohta.



Toimenpide: Suojatien poistaminen.

Toteutustapa: Poistetaan uuden suojaiteohjeistuksen vastaiset suojetiet 60 km/h nopeusrajoitusalueelta.

Tavoite: Jätetään nykyisen suojetien kohdalle tienylityspaikka ja varoitetaan ajoneuvoliikennettä tienylittäjistä.

Esim.kohde: Hahdenniementien liittymä.



Toimenpide: Viitoituksen kokonaisvaltainen tarkistaminen.

Toteutustapa: Tarkastetaan viitoitus koko kantatiellä 40, erityisesti satamaa johtava viitoitus Naantalin kohdalla.

Tavoite: Ohjataan raskas liikenne suorinta ja parasta reittiä satamaan.



2.5 Yhteenveto toimenpiteistä ja vaikutuksista

Nykytilanteen analyysin, maastokäytien ja työryhmätyöskentelyn pohjalta kantatielle 40 määritettiin yhteenä 258 pientä, toteuttamiskelpoista ja kustannustehokasta parantamistoimenpidettä. Toimenpiteet jaetaan kahteen kiireellisyysluokkaan ja jokaiselle toimenpiteelle on esitetty vastuu- ja karkeaa yksikkökustannusarvio. Kaikkien hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio on miljoona euroa (osa kustannusarvioista puuttuu). Toimenpiteet on esitetty listana liitteessä 1 ja kartalla liitteessä 2.

Erittäin pieniä toimenpiteitä on esitetty yhteensä 162 kpl ja niiden kokonaiskustannusarvio on noin 330 000 euroa (taulukko 3). Muita kevyitä toimenpiteitä on esitetty yhteensä 96 kpl ja niiden kokonaiskustannusarvio on noin 670 000 euroa. Huomioitavaa on se, että kolme suurinta toimenpidekokonaisuutta luo- kaisevat 80% kokonaiskustannusarviosta: kaiteiden päätjen muuttaminen törmäysturvalliseksi (25 kpl, á 6 000 euroa, yhteensä 150 000 euroa), automaattivalvonta Raison keskustan kohdalle (hyvin karkea arvio 240 000 euroa) ja nykyisten sulkaukkojen korvaaminen sulkupuomeille (10 kpl, á 40 000 euroa, yhteensä 400 000 euroa).

Taulukko 3. Hankkeiden, kustannusten ja heva-vähennemän jakautuminen kiireellisyysluokkiin.

Kiireellisyysluokka	Hankkeiden Ikm.	Kustannusarvio	Heva-vähennemä
Luokka 1	162	330 000	1,087
Luokka 2	96	670 000	0,800
Yhteensä	258	1 000 000	1,887

Kantatiellä 40 on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin noin 18 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa. Tässä selvityksessä esitetyjen pienten toimenpiteiden yhteenlaskettu laskennallinen henkilövahinko-onnettomuuksien vähennemä on 1,887 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa. Todellisuudessa saavutettava vähennemä on vieläkin suurempi, koska useat esitetyistä toimenpiteistä sijaitsevat eritasoliittymien rampeilla, joiden toimenpiteille ei voida määrittää laskennallisia onnettomuusvähennemiä Tarva-ohjelmalla. Jos onnettomuuksien määrän oletetaan pysyvän seuraavan viiden vuoden aikana samalla tasolla (yhteensä viidessä vuodessa noin 90 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta), saavutettaisiin esityyllä toimenpiteillä seuraavan viiden vuoden aikana noin 10% vähennemä henkilövahinko-onnettomuuksissa. Suurempien vähennemien saavuttamiseksi vaaditaan järeämpää toimia, kuten eritasoliittymien rakentamisia ja merkittäviä kaistajärjestelyitä.

Tulee kuitenkin muistaa, että onnettomuuksien vähennemän lisäksi myös lähetä pitä -tilanteet vähennisväti liikenneympäristön selkeytymisen myötä, onnettomuuksien vakavuusasteet pienenisivät sekä turvatomuuden tunne liikenteessä vähennisi.

3. Jatkotoimenpiteet ja seuranta

Varsinais-Suomen ELY-keskus pyrkii resurssiensa rajoissa toteuttamaan tulevana vuosina esitettyjä toimenpiteitä. Erityisesti ajoratamerkinnät ja liikennemerkkimuutokset on toteutettavissa helposti. Osa infratoimenpiteistä vaatinee jatkosuunnittelua ja toimenpiteiden suuri kokonaismäärä johtaa väistämättä siihen, että kaikkia toimenpiteitä ei voida toteuttaa yhdellä kertaa.

Toimenpiteiden toteutusta tullaan seuraamaan ja ensimmäinen seurantapalaveri järjestetään kahden vuoden kuluttua vuoden 2016 lopussa.

Liitteet

Liite 1. Toimenpidelista.

Liite 2. Toimenpidekartat.

KANTATIEN 40 LIKENNETURVALISUUSTARKASTUS, TOIMENPIDEOHJELMA

27.11.2014

Kartta-nro	Kohde	Toimenpide	Kilometri	Tien-pitääjä / vauhtuu	Kust. (€)	Heva-väh.	Tie-osoite	Pituus	Liikenemäärä (kVU)	Nykytilan huomiot
1	Mt 110 liittymä (saavuttaessa Ohikulkutieitä)	Väistämisiivulan maalaaminen kärkkilomion yhteyteen Ohikulkutieiltä saavuttaessa.	2	ELY	200	0,001	40 6/5530	-	1 800	
		Toisen kärkkilomion lisääminen liittymäsaarekkeelle Ohikulkutieiltä saavuttaessa (tuplakolmiot).	2	ELY	100	0,001	40 6/5530	-	1 800	
		U-käännös kielletty -liikennemerkin lisääminen Ohikulkutieiltä saavuttaessa.	2	ELY	100	0,001	40 6/5530	-	1 800	
		Puiden poistaminen liittymäläalueen keskeltä näkemääleetta.	1	ELY	500	0,000	40 6/5530	-	1 800	
2	Mt 110 liittymä (saavuttaessa mt:ltä 110)	Toisen kärkkilomion lisääminen liittymäsaarekkeelle lännestä maantieiltä 110 Ohikulkutieille liittymässä (tuplakolmiot).	2	ELY	100	-	22004 23/47	-	-	
		Väistämisiivulan maalaaminen lännestä maantieiltä 110 Ohikulkutieille liittymässä.	1	ELY	200	-	22004 23/47	-	-	
		Päälysteen epätasaisuuksien poistaminen.	2	ELY	0,002		40 6/555	-	1 800	Sillan kohdalla merkittäviä päälysteen epätasaisuuksia joita on jo osittain yritytettä paikata.
3	Rautatien ylikulkusillan kohta	STOP-merkin lisääminen liittymäsaarekkeeseen (tuplastopit), Naantalin suunnan pysäkin erottaminen liittymästä rakentamalla pysäkillä olka.	2	ELY	200	0,002	40 6/4990	-	1 800	Liittymässä nykyisin yksi STOP-merkki ja pysäkkä käytetään nykyisin kääntymiskäistäna.
4	Mäenpääntien liittymä	Nykyisen kaitteen jatkaminen Helsingin suunnan pysäkin kohdalla Naantalin suuntaan noin 15 m siten, etti kaise ulottuu väistötilan kohdalla sijaitsevan valaisinpylvään ja opasteen yli.	2	ELY	3 000	0,002	40 6/4990	-	1 800	
		Liittymäsaarekkeen reunakiven maalaaminen keltaiseksi.	2	ELY	500	0,001	40 6/4990	-	1 800	Tavoitteena lisätä liittymäsaarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajolinja ja tätten vähentää onnettomuuksia.
5	Koroisten kohta	Ohitskeletonalausten maalaaminen nykyisen ohitusmahdollisuuden kohdalle. Tarvittaessa ohituskaista alkaa x km -opasteen lisäämisen.	1	ELY	200	0,001	40 6/4610	-	1 800	Kohteessa nykyisin erittäin lyhyt ja tarpeeton aukko ohituskeletoalueessa.
6	Mt 12284 (Hepojoentie) liittymä	Päälysteen epätasaisuuksien poistaminen kääntymiskäistojen kohdalla.	2	ELY	200	0,007	40 6/4170	-	2 400	Helsingin suunnasta saavuttaessa merkittävä epätasaisuuksia kääntymiskäistojen kohdalla.
		Molemman sivutehaararan näkemien parantaminen (puuston ralvaus).	1	ELY	1 000	0,000	40 6/4170	-	2 400	Liittymässä nykyisin molemmissa sivuharjoissa yksi STOP-merkki ja pysähtymismisäillä.
		STOP-merkin lisääminen liittymäsaarekkeeseen kummallekin sivusuunnalle (tuplastopit).	2	ELY	400	0,007	40 6/4170	-	2 400	Tavoitteena lisätä liittymäsaarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajolinja ja tätten vähentää onnettomuuksia.
		Liittymäsaarekkeen reunakiven maalaaminen keltaiseksi (molemmat sivuharjoat).	2	ELY	500	0,003	40 6/4170	-	2 400	

Karttanro	Kohde	Toimenpide	Kirjurukka	Tienpitäjä / vastuu	Kust. (€)	Hevaväh.	Tieosoite	Pituus	Liikenemmäärä (KVL)	Nykytilan huomiot
7	Ohituskäistaoisuuden alkuperäinen suunnasta	Helsingin suunnan pysäkin erottaminen liittymästä rakentamalla pysäkillä olla.	2	ELY	3 000	0,007	40 6/4170	-	2 400	Pysäkkää käytetään nykyisin käännytäksikäistana.
8	Hovimäki liittymä	Nykyisen kaitteiden päätyjen käänteminen luiskaan (2 kpl). Pysähtymisviivan malaamisen nykyisen STOP-merkin yhteyteen.	2	ELY	2 000	0,001	40 6/3650	-	2 900	KVL niin pieni ettei törmäysvaimentimiin asentaminen ole kustannustehokasta.
9	Jättävänväljäintien liittymä	Nykyisen käirkolmion korvaaminen STOP-merkillä ja pysähtymisviivalta (vähintään väistämisiivuun maaleamisen mikäli STOP-merkki ei sovellu).	1	ELY	200	0,001	40 6/3330	-	2 900	Liittymä sijaitsee ohituskäistaoisuudella. Vastaavassa pieni piiriitseemmassa Hovimäen liittymässä on jo STOP-merkki.
10	Mt 12190 (Härdvalantie) liittymä	Linja-autopysäkkiluukkienemerkkin lisääminen Helsingin suunnan pysäkillä (mikäli pysäkkä on käytössä). Toisen käirkolmion lisääminen sivutien liittymäsaarekkeelle (tuplakolmiot). Väistämisiivuun maalaamisen sivutielle käirkolmion yhteyteen.	2	ELY	100	0,001	40 6/2960	-	2 900	
11	Kirismäen eritasoliittymä, sillan kohta	Liittymäsaarekkeen reunakiven maalaaminen keltaiseksi. Ajoratojen keskikaistalla sijaitsevien portaalien törmystyksivalisuuuden parantaminen kateella.	2	ELY	500	0,001	40 6/2640	-	2 900	Tavoitteena lisätä liittymäsaarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajolinjoja ja taten vähentää onnettomuuksia.
12	Kirismäen eritasoliittymä, keskikaistan alkamiskohta etelään suunnasta ultaessa	Heijastinvarren lisääminen ensimmäiseen jakajan merkkiin. Keskikaistan saarekkeen päätyjen reunaaktivien maalaamisen keltaiseksi (rampin kohdan liittymä).	2	ELY	250	0,002	40 6/2270	-	2 900	Optimalisointa olisi, että kaieteet ulottaisiin koko keskikaistaoisuudelle, eli vain pistämäisesti portailien kohdalle.
13	Kirismäen eritasoliittymä, sillan kohdan rampin pääty	Väistämisiivuun maalaamisen rampin päätyyn. Kaitteen rakentaminen jkp-tien ja ajokaistan välillä (vähintään kantatielle nousevan rampin pääty	1	ELY	500	0,001	40 6/2200	-	2 900	Tavoitteena lisätä liittymäsaarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajolinjoja ja taten vähentää onnettomuuksia.
14	Kirismäen eritasoliittymä, sillan kohdan jkp-tie	Rampin päädyssä on jo tulikalolmiot ja vääränään suuntaan jämisen estämiseksi / tuliplamerkitäärä kielletty ajosuunta - liikennemerkit.	2	ELY	200	0,002	40 6/1975	-	6 100	Jkp-tie nousee hetkellisesti aivan ajoneuvoliikenteen kaistan viereen.

KANTATIEN 40 LIKENNETURVALISUUSTARKASTUS, TOIMENPIDEOHJELMA

27.11.2014

Kartta-nro	Kohde	Toimenpide	Kilometri	Tien-pitääjä / vastuu	Kilometri	Kust. (€)	Hevaväh.	Tie-osoite	Pituus	Liikenemäärä (kVU)	Nykytilan huomiot
15	Kirsimäen eritasoliittymä, moottoritie Helsingin suunnasta susevan rampin pääty (kääntyminen kaatatielle etelään suuntaan)	Väistämösviljan maalaaminen rampin päätyyn. Nykyisen kärkkikolmion korvaaminen STOP-merkeillä ja pysähtymisvivalta.	1	ELY	200	0,003	40 6/1830	-	9 200	Evätipyillinen rampin pääty, jota tulee korostaa STOP-merkillä.	
16	Kirsimäen eritasoliittymä, moottoritie Helsingin suunnasta susevan rampin pääty (liittyminen Naantalin suuntaan)	Kesäkaistan saarekkeen päätyjen reunakiven maalaaminen keltaiseksi (rampin kohdan liittymä).	1	ELY	400	0,009	40 6/1830	-	9 200	Tavoitteena lisätä liittymäsaarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajolinjoja ja tätien vähenettää onnettomuuksia.	
17	Haapalantien liittymä	Lyhyen sulkuvuivian maalaaminen liittymiskatstan alkun liittymiskatstan ja ajokaistan välissä.	1	ELY	500	0,001	40 6/1830	-	9 200	Sulkuvuivan maalaamisella pyritään estämään kylkiloloint kohdassa, jossa ramppi juuri liittyy ajokaistaan.	
18	Mt 12192 (Yhdystie) liittymä	Nykyisen kärkkikolmion korvaaminen STOP-merkillä ja pysähtymisvivalta (vähintään väistämösviivän maalaaminen mikällä STOP-merkki ei soveltu).	1	ELY	300	0,004	40 6/1750	-	10 900		
19	Mt 12277 (Suopohjantie) ja Ansartie liittymä	Toisen kärkkikolmion lisääminen kumppankin sivutiehaaraan liittymäsaarekkeille (tuplakolmit).	2	ELY	100	0,005	40 6/1335	-	11 600		
20	Mt 12276 (Aliisppaantie) ja Väitie liittymä	Väistämösviljan maalaaminen kumppankin sivutiehaaraan. Nämä mien parantaminen (yhdytettiä tultaessa oikean näkemän puiston räväus). Helsingin suunnan pysäkin erotaminen liittymästä rakentamalla pysätkille olka.	1	ELY	200	0,005	40 6/0	-	11 600		
		Toisen kärkkikolmion lisääminen kumppankin sivutiehaaraan liittymäsaarekkeen reunakiven maalaaminen keltaiseksi (molemmat sivuharvat).	2	ELY	500	0,000	40 6/0	-	11 600	Tavoitteena lisätä liittymäsaarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajolinjoja ja tätien vähenettää onnettomuuksia.	
		STOP-merkien lisäämiseen päädytystä maastokäynnillä.	1	ELY	3 000	0,002	40 6/0	-	11 600		
		STOP-merkien lisäämisen päädytystä maastokäynnillä.	2	ELY	800	0,015	40 5/5240	-	11 500	Tavoitteena lisätä liittymäsaarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajolinjoja ja tätien vähenettää onnettomuuksia.	
		Naantalin suunnan pysäkin erotaminen liittymästä rakentamalla olka.	1	ELY	500	0,002	40 5/5240	-	11 500		
		Yhteyden parantaminen Helsingin suunnan pysäkkeille.	2	ELY	2 000	0,000	40 5/5240	-	11 500	Nykyinen yhteys nurmettunut ja heikkokuntoinen.	
		Toisen kärkkikolmion lisääminen Aliisppaantien liittymähaaraan liittymäsaarekkeelle (tuplakolmiot).	2	ELY	100	0,010	40 5/4545	-	11 600		

KANTATIEN 40 LIKENNETURVALISUUSTARKASTUS, TOIMENPIDEOHJELMA

27.11.2014

Kartta-nro	Kohde	Toimenpide	Tien-pitääjä / vastuu	Kilr.-luokka	Kust. (€)	Heva-väh.	Tie-osoite	Pituus	Liikenne-määrä (kVl)	Nykytilan huomiot
		Väistämisviihan maalaaminen molempien sivutiehaaroihin. Liittymäsaarekkeen (pienen) rakentaminen Välistien liitymähaaraan.	1	ELY	200	0,010	40 5/4545	-	11 600	
		Uuden yhteyden rakentaminen Helsingin suunnan pysäkillä. Alisippaan tieltä vasemmalle (käntymisten kiertämisen liikennemerkillä).	2	ELY	2 000	0,002	40 5/4545	-	11 600	Nykyinen yhteys edellyttää kaitteen yllättämisen. Ohjataan liikenne rinnakkaislehdyttää Tuulissuon eritasoliittymään.
		Liittymäsaarekkeen reunakiven maalaaminen keltaiseksi Alisippaan tieliittymässä.	1	ELY	200	0,006	40 5/4545	-	11 600	Tavoitteena lisätä liittymäsaarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajolinjoja ja tätten vähentää onnettomuuksia.
		Ajokaistanuoliien maalaaminen nousevan rampin päätyyn. Ajokaistanuoliien maalaaminen nousevan rampin päätyyn.	1	ELY	500	0,004	40 5/4545	-	11 600	Tavoitteena estää vastaantulevien suuntaan käännytymiset.
21	Tuulissuon eritasoliittymä, pisaraliittymien rampien päädyt	Ajokaistanuoliien maalaaminen nousevan rampin päätyyn.	1	ELY	400	-	22071 56/520	-	-	Tavoitteena estää vastaantulevien suuntaan käännytymiset.
		Toisen kärkkikolmion lisääminen rampin päätyyn pisaraliittymään saavuttaessa (tuplakolmiot).	1	ELY	100	-	22071 12/594	-	-	Toisen rampin päädyssä suojatie, joka korostaa väistämisvelliollisuuden merkitsemistä tuplamerkein.
		Toisen kärkkikolmion lisääminen rampin päätyyn pisaraliittymään saavuttaessa (tuplakolmiot).	1	ELY	100	-	22071 56/520	-	-	Toisen rampin päädyssä suojatie, joka korostaa väistämisvelliollisuuden merkitsemistä tuplamerkein.
		Helsingin suunnasta nousevan rampin päädyn suojaatiamaalauksen muuttaminen pyörätien jatke -maalaukseksi.	1	ELY	200	-	22071 12/594	-	-	Suojaatienväylä -lisäkilven lisääminen nykyisen kärkkikolmion yhteyteen Helsingin suunnasta nousevan rampin päätyyn.
		2-suuntainen pyörätie -lisäkilven lisääminen nykyisen kärkkikolmion yhteyteen Helsingin suunnasta nousevan rampin päätyyn.	1	ELY	100	-	22071 56/577	-	-	Suojaatienväylä -lisäkilven lisääminen nykyisen kärkkikolmion yhteyteen Helsingin suunnasta nousevan rampin päätyyn.
22	Tuulissuon eritasoliittymä, keskisaarekkeellinen suojatie Loukinaistentiellä	Helsingin suunnasta nousevalle rampille. Puuttuvien suojaatielikennemerkkien lisääminen suojaisten keskisaarekkeelle (2 kpl).	1	ELY	100	-	22071 56/577	-	-	
23	Mursketien liittymä	Nykyisen kärkkikolmion konvakaminen STOP-merkillä ja pysähtymisvialla (vähintään väistämisiävän maalaamisen mikäli STOP-merkki ei soveltu).	1	ELY	400	0,005	40 5/2155	-	11 600	Mursketien kohdalla pistemäisesti 80 km/h, joten nopeudet kovia lititömän kohdalla.

KANTATIEN 40 LIKENNETURVALISUUSTARKASTUS, TOIMENPIDEOHJELMA

27.11.2014

Kartta-nro	Kohde	Toimenpide	Tien-pitääjä / vastuu	Kilr.-luokka	Kust. (€)	Heva-väh.	Tie-osoite	Pituus	Likenne-määrä (kVl)	Nykytilan huomiot
		Vasemmalle käännyminen kielletty -liikennemerkin lisääminen.	1	ELY	100	0,005	40 5/2155	-	11 600	Asia käsitteily ELYn johtotilmissä 13.6.2014. Johtotilmiin päätti laatta Hallinnollisen tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman Mursketien liittymän sulkemiseksi.
		Littynäsaarekkeen reunakiven maalaaminen keltaiseksi:	1	ELY	500	0,002	40 5/2155	-	11 600	Tavoitteena lisätä liittymäsaarekkeiden havaittavuutta, seikkeytävä ajolinja ja tätäten vähentää onnettomuuksia.
24	Kauselan eritasoliittymä, Turun suunnasta kantatielle Naantalin suuntaan laskevan rampin päätty	Sulkuviihan maalaaminen liittymäkaistan alkun liittymäkaistaan ja ajokastaan välillä (sulkuviihvi voi olla pitkä, koska tie muuttuu juuri kyseessä kohdassa 2-ajorataiseksi).	1	ELY	300	-	22028 911/425	-	-	Sulkuviihan maalaamisella pyritään estämään kylkikolant kohdassa, jossa ramppi juuri liittyy ajokaistaan.
25	Kauselan eritasoliittymä, kantatielle liittyvän rampin päätty	Nykyisen kärkkolmion siirtäminen yhden velaisintopan verran Naantalin suuntaan (rampin päädysjä).	1	ELY	100	0,009	40 4/5010	-	29 100	Tavoitteena siirtää kärkkolmio läheimmäksi rampin päättyä, jotta väistämisenvallisuus rampilta saavuttaessa korostuu.
26	Kauselan eritasoliittymä, kaksijoratalaisen osuuden alkamiskohda	Ylikulkusillalta alkavan kivetyn keskikaistan jatkaminen ainakin erottelevan kaiteen alkamiskohdan asti (ajosuuntien erottelu rakenteellisesti).	2	ELY	4 000	0,009	40 4/5080	-	25 800	Nykyisin sillan keskikaistan ja kaksijoratalaisen osuuden alkamiskohdan välillä on sellaiset aukot, joita mahdollistaa kohtaamisonnettomuudet.
27	Kaksijoratalaisen tiejakso, sulkaukkojen kohdat (yhteensä 10 kpl)	Sulkupuomien rakentaminen nykyisten muovikartoiden tilalle, vähintään kaiteiden päätjen muuttamisen törmysturvallisuksiksi (yhteensä 10 avointa sulkaukkoa).	2	ELY	400 000	0,265	-	-	-	Kaksijoratalaisella osuudella kaikista sulkaukoista puuttuvat sulkupuomit.
28	Topinojan eritasoliittymä, Helsingin suunnasta housevan rampin päätty	Toisen kärkkolmion lisäänninen rampin päätyn (tupakkolmio).	2	ELY	100	-	22040 45/525	-	-	Kielletty ajosuunta-tuplamerkkit on jo.
		Ajokastanuolien maalaaminen Pitkäsäarentielleousevan rampin päätyn.	1	ELY	400	-	22040 45/525	-	-	Tavoitteena estää vapaantulevien suuntaan kääntymiset.
		Väistämövihvan maalaaminen kärkkolmion yhteyteen rampin päätyn.	1	ELY	200	-	22040 45/525	-	-	
		Näkemien parantaminen (puiston poistamisen ylikulkusillan kaiteen vierestä).	1	ELY	200	-	22040 45/525	-	-	Pensaat pahasti näkemäsä rampin päädyssäristeyksillan suuntaan.
29	Topinojan eritasoliittymä, ylikulkusillan kohdalla jkp-tie	Kaiteen rakentaminen jkp-tien ja ajokastaan välille (vähintään reunaaktivien maalaaminen keltaisella).	2	Kunta	4 000	-	-	-	-	Jkp-tie nousee heikkiseksi alivan ajoonenvuoksiin kaitstan viereen.
30	Topinojan eritasoliittymä, Naantalin suunnasta housevan rampin päätty	Suojaltaamaalauksien voimistaminen Pitkäsäarenkujalla ja rampin päädysä (reitti pystäville, 3 suojaistettä).	1	ELY	600	-	22040 12/520	-	-	Suojat nykyisin erittäin puutteellisesti merkity ja heikosti havaittavissa.
		Puuttuvien suojaltailiikennerkien lisääminen suojaisten keskisaarekkeelle (2 kpl).	1	ELY	200	-	22040 12/520	-	-	Suojat nykyisin erittäin puutteellisesti merkity ja heikosti havaittavissa.

KANTATIEN 40 LIKENNETURVALISUUSTARKASTUS, TOIMENPIDEOHJELMA

27.11.2014

Kartta-nro	Kohde	Toimenpide	Tien-pitääjä / vastuu	Kilr.-luokka	Kust. (€)	Heva-vän.	Tie-osoite	Pituus	Likenne-määrä (kVU)	Nykytilan huomiot
		Toisen kärkkolmion lisääminen rampin päättyyn (tulakolmiot).	2	ELY	100	-	22040 12/520	-	-	Kielletty ajosuunta -tulamerkit on jo.
		Ajokäistänuoliin maalaaminen Pitkäsäarentielle nousevan rampin päättyyn.	1	ELY	400	-	22040 12/520	-	-	Tavoitteena estää vastaantulevien suuntaan käännytymiset.
		Väistämövihan maalaaminen kärkkolmion yhteyteen rampin päättyyn.	1	ELY	200	-	22040 12/520	-	-	
		Rampien välissä kulkevan pysäkille johtavan jkp-tien suojamaisten kateilla.								Nykyninen pysäkkiyh-teys kulkee kahden rampin välissä, osa ajoneuvoilla on suistumisiski suoraan jkp-tieille. Vastaavassa paikassa on kahde min. Orivedon eti:ssä. Pysäkillä kutenkin hyvin vähän käyttäjä.
31	Topinojan eritasoliittymä, yhteys pysäkillle	Rampien välissä kulkevan pysäkille johtavan jkp-tien suojamaisen kateilla.	2	ELY	5 000	-	22040 12/410	-	-	
32	Topinojan eritasoliittymä, opaste Pitkäsäaren kujalla	Puiston ja pensaiden raiavaamisen opasteen edestä.	2	Kunta	200	-	-	-	-	Opaste nykyisin osin pahasti puiston ja pensaiden peittossa.
33	Topinojan eratasoliittymä, kantatielle liittyvien rampien päädyt	Lyhyen sulkuviivan maalaaminen liittymiskäistan alkun liittymiskäistan ja ajokaistan väliin (Naantalin suuntaan).	1	ELY	300	0,007	40 4/3140	-	30 300	Sulkuviivan maalaamisella pyritään estämään kylkilolant kohdassa, jossa ramppi juuri liittyy ajokaistaan.
		Lyhyen sulkuviivan maalaaminen liittymiskäistan alkun liittymiskäistan ja ajokaistan väliin (Helsingin suuntaan).								Sulkuviivan maalaamisella pyritään estämään kylkilolant kohdassa, jossa ramppi juuri liittyy ajokaistaan.
34	Orivedon eratasoliittymä, yhteys pysäkillle (2 kpl)	Rampien välissä kulkevan pysäkille johtavan jkp-tien kunnon parantaminen (vähintään uudelleenpäällystäminen).	2	ELY	5 000	-	22030 45/330	-	-	Nykyninen pysäkkiyh-teys kulkee kahden rampin välissä, missä toisella puolella jkp-tie on kahde.
		Rampien välissä kulkevan pysäkille johtavan jkp-tien kunnon parantaminen (vähintään uudelleenpäällystäminen).								Nykyninen pysäkkiyh-teys kulkee kahden rampin välissä, missä toisella puolella jkp-tie on kahde.
35	Orivedon eratasoliittymä, ylikulkuilan kohta	Kaiteen rakentaminen jkp-tien ja ajokaistan välin (vähintään reunakiven maalaamisen keittäisellä).	2	Kunta	4 000	-	-	-	-	Jkp-tie nousee hetkellisesti aivan ajoneuvoliikenteen kaistan vireeen.
36	Orivedon eratasoliittymä, kantatielle liittyvien rampien päädyt	Lyhyen sulkuviivan maalaaminen liittymiskäistan alkun liittymiskäistan ja ajokaistan väliin (Naantalin suuntaan).	1	ELY	300	0,009	40 4/2125	-	30 300	Sulkuviivan maalaamisella pyritään estämään kylkilolant kohdassa, jossa ramppi juuri liittyy ajokaistaan.
37	Pipanjojan kohta, molemmat ulkolouksat	Lyhyen sulkuviivan maalaaminen liittymiskäistan alkun liittymiskäistan ja ajokaistan väliin (Helsingin suuntaan).	1	ELY	300	0,007	40 4/2620	-	30 300	Ulkoluukissa sijaitsevan korkean kaivonrenkaan poistaminen tai suojaaminen kaitella (molemmat ajosuunnat).
38	Urusvuorenkadun suuntaisiittymä	Keltaisen tulasulkuviivan maalaaminen Urusuorenkadulle liitymäsaarekkeesta eteenpäin (noin 20 m).	1	Kunta	400	-	-	-	-	Tavoitteena estää vastaantulevien suuntaan käännytymiset.

KANTATIEN 40 LIKENNETUR VALLISUUSTARKASTUS, TOIMENPIDE OHJELMA

Kartta- nro	Kohde	Toimenpide	Tien- pitäjä / vastuu	Kust. (€)	Heva- väh.	Tie- osoite	Pituus	Likenne- määrä (KVl)	Nykytilan huomiot
		Kahden kielletty ajosuunta -liikennemerkin lisääminen Urusuorenkadulta saavuttaessa (toinen merkki liitymäsarekkeelle, toinen merkki alkulun kohdan valistustoppana). Toisen kärkkilomin lisääminen keskisaarekkeelle (tuplakolmiot).	1 Kunta 100	-	-	-	-	-	Tavoitteena estää vastaantulevien suuntaan käännytiset.
		Ajousuntanuoliun maalaaminen kumpaanink liittymähäaraan. Lyhyen sulkuvilvan maalaaminen liittymiskäistan alkun liitymiskäistan ja ajokästan välillä.	2 Kunta 100	-	-	-	-	-	Tavoitteena estää vastaantulevien suuntaan käännytiset.
		Keltaisen tuplasulkuvilvan maalaaminen Ruopankadulle liitymäsarekkeesta eteenpäin (noin 20 m).	1 Kunta 400	-	-	-	-	-	Sulkuvilvan maalaamisella pyritään estämään kylkilikarit kohdassa, jossa ramppi juuri liittyjä ajokaistaan.
39	Ruopankadun suuntaisliittymä	Kahden kielletty ajosuunta -liikennemerkin lisääminen Ruopankadulta saavuttaessa (toinen merkki liitymäsarekkeelle, toinen merkki alkulun kohdan valistustoppana). Toisen kärkkilomin lisääminen keskisaarekkeelle (tuplakolmiot).	1 Kunta 100	-	-	-	-	-	Tavoitteena estää vastaantulevien suuntaan käännytiset. Lakajän merkki on jo.
		Ajousuntanuoliun maalaaminen kumpaanink liittymähäaraan. Lyhyen sulkuvilvan maalaaminen liittymiskäistan alkun liitymiskäistan ja ajokästan välillä.	2 Kunta 100	-	-	-	-	-	Tavoitteena estää vastaantulevien suuntaan käännytiset.
		Kärsämäen eritasoliittymä kantatielle liittyyen silmukkakarppien päädyt (2 kpl) Kärsämäen eritasoliittymä kantatieltä valtatietteille 10 kumpaanink suuntaan noussevan rampin päätty	1 Kunta 400	-	-	-	-	-	Tavoitteena estää vastaantulevien suuntaan käännytiset.
40		Toisen kärkkilomin lisääminen silmukkakarppin päätyn (tuplakolmiot). Toisen kärkkilomin lisääminen silmukkakarppin päätyn (tuplakolmiot). Kihdryksikästa puuttuu -lisäkilven lisääminen kärkkilomin yhteyteen ja kärkkilomin siirtäminen kauemaksi liitymästä. Kihdryksikästa puuttuu -lisäkilven lisääminen kärkkilomin yhteyteen ja kärkkilomin siirtäminen kauemaksi liitymästä.	2 ELY 100	-	22020 32/248	-	-	Sulkuvilvan maalaamisella pyritään estämään kylkilikarit kohdassa, jossa ramppi juuri liittyjä ajokaistaan.	
41		Toisen kärkkilomin lisääminen silmukkakarppin päätyn (tuplakolmiot). Toisen kärkkilomin lisääminen silmukkakarppin päätyn (tuplakolmiot). Väistämösilven maalaaminen rampin päätyn (molempien kaistien päätyn)	2 ELY 100	-	22020 161/265	-	-	Tavoitteena estää vastaantulevien suuntaan käännytiset.	
42			1 ELY 200	-	22020 13/280	-	-	Tuplakolmiot on jo.	

KANTATIEN 40 LIKENNETURVALISUUSTARKASTUS, TOIMENPIDEOHJELMA

27.11.2014

Kartta-nro	Kohde	Toimenpide	Tien-pitääjä / vastuu	Kilometri	Kust. (€)	Heva-väh.	Tie-osoite	Pituus	Likenne-määrä (kVU)	Nykytilan huomiot
		Kahden kielletty ajosuunta -liikennemerkkin lisääminen rambil päätyyn.	1	ELY	100	-	22011 45/490	-	-	Tavoitteena estää vastaantulevien suuntaan käännytymiset. Vahdointien toisessa vastavassa rampissa merkit on jo.
		Piuttuvien suojaatieliikennemerkkien lisääminen (3 kpl).	1	ELY	300	-	22011 45/490	-	-	Kohteessa heikkostti havaittavissa oleva suojaatiet. Myös suojaatien odotusalue heikkostti erottuu liittymälalueesta.
		Nykyisen suojaatiemaalaukseen muuttaminen pyörätien jatke - maalauskeski.	2	ELY	200	-	22011 45/490	-	-	
		Vasemmalle ja oikealle käännytymisluolen maalaaminen Vahdointelle nousevan rambilin päätyyn (kohteessa lyhyt käännytyskaista oikealle).	1	ELY	400	-	22011 45/490	-	-	Tavoitteena estää vastaantulevien suuntaan käännytymiset.
43	Ruostähän eritasoliittymä, rambilin pääty (Vahdointien tasoliittymä, etelä)	Väistämövihan maalaaminen rambilin päätyyn.	1	ELY	200	-	22011 12/415	-	-	Kielletty ajosuunta -tuplamerkki on jo.
		Toisen kärkkolmion lisääminen rambilin päätyyn keskisaarekkeelle (tuplakolmitot).	2	ELY	100	-	22011 12/415	-	-	
		Ajokärsäluolen maalaaminen Vahdointelle nousevan rambilin päätyyn.	1	ELY	400	-	22011 12/415	-	-	Tavoitteena estää vastaantulevien suuntaan käännytymiset.
		Ulkoluiskasas sijaitsevan ison rummun poistaminen / muokkaaminen törmysturvalliseksi.	1	ELY	2 000	0,008	40 3/3200	-	30 800	Ulkoluiskassa iso rummuun pääty turvattomassa lähissä.
44	Kuninkojan eritasoliittymä, kantatelli liittyvä Naantalin suunnan rambil kohta	Kärkkolmion lisääminen rambilin päätyyn vasemmalle käännytyskaistan päätyyn (tuplakolmitot).	1	ELY	100	-	22042 34/310	-	-	Rambilin päädyin liikennevaloissa on jo kaksi kolmita, mutta on yhä tarve yhden lisäämiselle.
45	Kuninkojan eritasoliittymä, rambilin pääty (Kuninkojantie, pohjoinen)	Kaiteen rakentaminen Jkp-tien ja ajokaistan välin (vähintään reunakiven maalaaminen kettisella).	2	ELY	4 000	0,007	2012 1/125	-	7 400	Jkp-tie nousee hetkellisesti aivan ajoneuvoliikenteen kaistan viereen.
46	Kuninkojan eritasoliittymä, ylikulkusillan kohta	Ajokaistanluolen maalaaminen Kuninkojantieelle nousevan rambilin päätyyn.	1	ELY	400	-	22042 61/385	-	-	Tavoitteena estää vastaantulevien suuntaan käännytymiset.
47	Kuninkojan eritasoliittymä, rambilin pääty (Kuninkojantie, etelä)	2-suuntainen pyörätie -lisäkilpien lisääminen nykyisten kärkkolmien yhteyteen (2 kpl).	1	ELY	200	-	22042 61/385	-	-	
		Nykyisen suojaatiemaalaukseen muuttaminen pyörätien jatke - maalauskeski (2 suojaatiet).	2	ELY	200	-	22042 61/385	-	-	
		Väistämövihan maalaaminen rambilin päätyyn kärkkolmion yhteyteen (ennen suojaatietä).	1	ELY	200	-	22042 61/385	-	-	
		Suojaatien enakkovaroitusmerkin asettaminen Kuninkojantieelle nouseville rampille.	1	ELY	100	-	22042 61/385	-	-	
48	Allastien eritasoliittymä, rambilin pääty (Allastie)	Nykyisen kärkkolmion siirtäminen pois puun katveesta.	1	ELY	100	-	22044 45/440	-	-	Rambilin päädyssä on jo tuplakolmiot.
		Väistämövihan maalaaminen rambilin päätyyn.	1	ELY	200	-	22044 45/440	-	-	

Kartta-nro	Kohde	Toimenpide	Kir.-luokka	Tien-pitääjä / vastuu	Kust. (€)	Heva-väh.	Tie-osoite	Pituus	Liikenne-määär (KVL)	Nykytilan huomiot
49	Väli Allastie eti – Hauninen eti	Ajokästänuloli maalaaminen Allastieille nousevan rampin päätyyn.	1	ELY	400	-	22043/45/440	-	-	Tavoitteena estää vastaantulevien suuntaan käännytymiset. Kielletty ajosuunta -tuplamerkit on jo.
50	Haunisen eritasoliittymä, rampin pääty (Tuotekatu)	Tien epätasaisuuksien poistaminen. Käirkolmion lisääminen Tuotekadulle nousevan rampin vasemmanpuoleisen kaistan päätyyn (tuplakolmiot). Suojatiereiden ennakkovaroristumerkin asettaminen Tuotekadulle nousevalle rampille. Väistämöivälin maalaaminen Tuotekadulle nousevan rampin päätyyn käirkolmion yhteyteen (2 kpl), ennen kumpaakin suojaatietaa).	2	ELY	Tarkentuu jatkosuunnitellussa	0,007	403/1410	-	30 800	Eritasoliitymien välillä merkittävä epätasaisuuksia päällysteessä.
51	Haunisen eritasoliittymä, ylikulkusillan kohta	2-suuntainen pyörätie -lisäkilpien lisääminen Tuotekadulle nousevan käirkolmioidei yhteyteen (3 kpl). Kielletty ajosuunta -liikennermerkin lisääminen Tuotekadulle nousevalle rampille (tuplamerkit). Ajokästänuloli maalaaminen Tuotekadulle nousevan rampin päätyyn.	1	ELY	100	-	22043/45/270	-	-	Rampin päädysä on jo kaksi kolmiota, mutta on yhä tarve yhden lisäämiselle.
52	Haunisen eritasoliittymä, rampin pääty (Haunistien kiertoliittymä)	Suojaitemalauskien muuttaminen pyörätien jatke -maalauskisli (4 suojaatieta). Kaitteen rakentaminen jkp-tien ja ajokästan väliin (vähintään reunakiven maalaamisen keltaisella).	2	ELY	800	-	22043/45/270	-	-	Jkp-tie nousee hetkellisesti aivan ajoneuvoliikenteen kaistan viereen. Kohteessa on jo yhdet liikennermetkit, mutta tulisi olla tuplamerkit kiertoliittymään saavuttaessa.
53	Haunisen eritasoliittymä, ylikulkusillan kohda	Käirkolmio ja kiertoliittymä -liikennermikkien lisääminen Haunistienelta etelästä kiertoliittymään saavutteessa (keskisaarekkeelle nykyiseen suojaatieliikenmerkkitoipaan). Suojaitemalauskien muuttaminen pyörätien jatke -maalauskisli (5 suojaatieta).	1	Kunta	200	-	-	-	-	Tavoitteena estää vastaantulevien suuntaan käännytymiset. Kielletty ajosuunta -tuplamerkit on jo.
		Uittymäalueen liittymäsaarekkeiden päätyjen reunakiven maalaaminen keltaiseksi.	1	ELY	400	-	22043/12/310	-	-	Tavoitteena sisätä uittymäsaarekkeiden havaittuuva, sellkeyttää ajolinja ja täten vähentää onnettomuuksia.
53	Mahittulanlaitien liikenneyvaliittymä		1	ELY	500	0,012	403/295	-	30 800	

KANTATIEN 40 LIKENNETURVALISUUSTARKASTUS, TOIMENPIDEOHJELMA

27.11.2014

Kartta-nro	Kohde	Toimenpide	Tien-pitääjä / vastuu	Kilr.-luokka	Kust. (€)	Heva-väh.	Tie-osoite	Pituus	Likenne-määrä (kVl)	Nykytilan huomiot
54	Valtatiel 8 eritasolittymä, kantatatielle nousevan rampin pääty	Toisen kärkkikolmion lisääminen vapaan oikean käännytymiskäistan päätyyn (tuplakolmiot).	1	ELY	100	0,040	40 3/115	-	28 900	
		Liittymälalueen liittymäsäarekkeiden päätyjen reunakivien maalaaminen keltaiseksi.	1	ELY	500	0,016	40 3/115	-	28 900	Tavoitteena lisätä liittymäsäarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajolinjoja ja taten vähentää onnettomuuksia.
55	Valtatiel 8 eritasolittymä, ylikulkusillan kohta	Kaiteen rakentaminen jkp-tien ja ajokaistan välillä etenkin kohtaan, jossa jkp-tie juuri nousee ajoradan viereen sekä reunakiven maalaaminen keltaisella.	1	ELY	4 000	0,011	40 3/80	-	28 100	Jkp-tie nousee hetkellisesti aivan ajoneuvoliikenteen kaistan viereen. Kohteessa nähtävissä, että ajoneuvoja on siistinut jkp-tielle.
56	Valtatiel 8 eritasolittymä, Voudinkadun liikennevaliolittymä	Asetetaan pyöräiliijoille "Muu vaara ja Vaarallinen suojatie" - varoitusmerkki alamäkeen ennen suojatieitä.	1	ELY	300	0,033	40 2/4520	-	24 700	Ongelmana erityisesti Voudinkadun suojaatiet (pyöräiliat). Raisioin kaupunki esittääntyy suojaatiejäjestelyiden parantamista.
		Liittymälalueen liittymäsäarekkeiden päätyjen reunakivien maalaaminen keltaiseksi.	1	ELY	500	0,013	40 2/4520	-	24 700	Tavoitteena lisätä liittymäsäarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajolinjoja ja taten vähentää onnettomuuksia.
		Kt 40 ylittävänsä suojaatien vihreän valoineen pidentäminen.	1	ELY	-	0,033	40 2/4520	-	24 700	Suojaatien vihreän alkaa ei riitä turvalliseen kantatiereen yltämiseen. Toimenpide-esitys erilliselisyystenstä tammikuulta 2012.
		Voudinkadun liittymässä pääsuunnan aloitusviiveen asettaminen siten, että Voudinkadun ylittävän suojaatien vihreä alkaa vähintään 3 sekuntia ennen ajoneuvojen vihreää, jolloin ajoneuvon kuljettajat tehtävät havaittaa paremminkin suojaatien ylittävän jalankulkijan tai pyöräiliijän.	1	ELY	-	0,033	40 2/4520	-	24 700	Toimenpide-esitys erilliselisyystenstä tammikuulta 2012.
		Vlitoituksen tarkistaminen.	2	ELY	500	-	40 2/4520	-	-	Raisiontiens toisessa liittymähäarassa on jo vastaavat tulipamerkinnät. Liittymän keskelle toteutettu 2014 päällystyksen yhteydessä kaikovihalla vähätyville ajoneuvolle kastamaalaalauksia, jotka ovat parantaneet huomattavasti turvallisuutta.
57	Raisiontiens liikennevaliolittymä	Kielletyjä ajosuunta -liikennemerkin lisääminen jakajan merkin kanssa samaan liikennemerkin.	1	ELY	100	0,023	40 2/4213	-	21 800	

KANTATIEN 40 LIKENNETURVALISUUSTARKASTUS, TOIMENPIDEOHJELMA

27.11.2014

Kartta-nro	Kohde	Toimenpide	Tien-pitääjä / vastuu	Kilometri	Kust. (€)	Heva-väh.	Tie-osoite	Pituus	Likennemääri (kVt)	Nykytilan huomiot
		Toisen kärkikolmion lisääminen kantatietä Helsingin suunnasta Raisioon telle oikealle käitävään liikennevalon kohdalle (tupakolmiot, toisessa liikennevaltolpassa on jo kärkikolmo).	1	ELY	100	0,023	40 2/4213	-	21 800	Kaikissa muissa kolmissa (vapaissa oikeissa) haaroissa on jo tupakolmiot. Liitymän kestee toteutettu 2014 päällästyksen yhteydessä katkovivalilla käätävälle ajoneuvolle kaistamaalauska, jota ovat parantaneet huomattavasti turvallisuutta.
		Liittymäalueen liittymäsäarekkeiden päätyjen reunakivien maalaminen keltaiseksi.	1	ELY	500	0,009	40 2/4213	-	21 800	Tavoitteena lisätä liittymäsäarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajolinjoja ja tätien vähenettä onnettomuuksia.
58	Soliuksenkujan ja Martinkadun liikennevaloliittymä	Suojatiemalauskien muuttaminen pyörätien jatke - maalausksi (4 suojetietä).	2	ELY	800	0,001	40 2/4035	-	21 800	Sivusuunnilla on jo tupakolmiot.
		2-suuntainen pyörätie -lisäkilpien lisääminen kummankin sivusuunnan kärkikolmioiden yhteyteen (4 lisäkilpeä).	1	ELY	400	0,021	40 2/4035	-	21 800	Tavoitteena lisätä liittymäsäarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajolinjoja ja tätien vähenettä onnettomuuksia.
		Liittymäalueen liittymäsäarekkeiden päätyjen reunakivien maalaminen keltaiseksi.	1	ELY	500	0,009	40 2/4035	-	21 800	Tavoitteena lisätä liittymäsäarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajolinjoja ja tätien vähenettä onnettomuuksia.
59	Juhanninkujan liikennevaloliittymä	2-suuntainen pyörätie -lisäkilpien lisääminen sivusuunnan kärkikolmioiden yhteyteen (2 lisäkilpeä).	1	ELY	200	0,013	40 2/3640	-	21 800	Sivusuunnalla on jo tupakolmiot.
		Liittymäalueen liittymäsäarekkeiden päätyjen reunakivien maalaminen keltaiseksi.	1	ELY	500	0,005	40 2/3640	-	21 800	Tavoitteena lisätä liittymäsäarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajolinjoja ja tätien vähenettä onnettomuuksia.
60	Aihastentien liikennevaloliittymä	2-suuntainen pyörätie -lisäkilpien lisääminen sivusuunnan kärkikolmioiden yhteyteen (2 lisäkilpeä).	1	ELY	200	0,012	40 2/3375	-	21 800	Sivusuunnalla on jo tupakolmiot.
		Suojatiemalauskien muuttaminen pyörätien jatke - maalausksi (2 suojetietä).	2	ELY	400	0,001	40 2/3375	-	21 800	Tavoitteena lisätä liittymäsäarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajolinjoja ja tätien vähenettä onnettomuuksia.
		Liittymäalueen liittymäsäarekkeiden päätyjen reunakivien maalaminen keltaiseksi.	1	ELY	500	0,005	40 2/3375	-	21 800	Nykyinen opaste osin rikki ja merkitövässä määrin puiston katveessa.
61	Opaste välillä Alhaistentie – Raisioonkaari	Naantalin suunnan ajoradan vieraisen opasteen korjaaminen ja siirtämisen pois piuun ja pensaan katuesta.	1	ELY	100	0,000	40 2/3155	-	21 400	Pysäkkikatokset uusiminen (molemmat suunnat),
62	Raisioonkaaren ja Konsantien liikennevaloliittymä	Suojatiemalauskien muuttaminen pyörätien jatke - maalausksi (7 suojetietä).	2	ELY	2 000	0,003	40 2/2200	-	21 400	Muut Raisioon pysäkkikatokset on jo uusittu.

KANTATIEN 40 LIKENNETURVALISUUSTARKASTUS, TOIMENPIDEOHJELMA

27.11.2014

Kartta-nro	Kohde	Toimenpide	Tien-pitääjä / vastuu	Kilometrikohta	Kust. (€)	Hevaväh.	Tieosoite	Pituus	Likennemääri (kVU)	Nykylähtö huomiot
		2-suuntainen pyörätie -lisäkilpien lisääminen kummankin sivuhaarar väistämisenveloisuusmerkkien yhteyteen (3 lisäkilpeä).	1	ELY	300	0,008	40 2/1800	-	12 200	
		STOP-merkin lisääminen Kaisalielle myös liittymäsaarekkeelle.	1	ELY	200	0,008	40 2/1800	-	12 200	Yksi STOP-merkki on jo asennettu.
		Nykyisen kärkkoliön korvaaminen STOP-merkillä ja pysähtymisviivalla Krooklanlanti liittymähaarassa (STOP-merkki myös liittymäsaarekkeelle).	1	ELY	400	0,025	40 2/1800	-	12 200	Mahdollisimman läheille kantatielle ajorataa, jotta yksi ajoneuvo mahtuu pysähtymään STOP-merkin ja rautatien välillä.
		Suojaatiemaaauksien muuttaminen pyörätien jatke -maalausliksi (2 suojaatieta).	2	ELY	400	0,001	40 2/1800	-	12 200	
		Liittymälalueen liittymäsaarekkeiden päätyjen reunakiven maalaminen keltaiseksi.	1	ELY	500	0,003	40 2/1800	-	12 200	Tavoitteena lisätä liittymäsaarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajolinjoja ja tätten vähentää onnettomuuksia.
68	Telakkatie liittymä	Nykyisen suojaatien poistaminen ohjeistukseen vastaiseena liittymäsaarekkeelle jätetään olemassa oleva aukko mahdollistamaan ylitykset).	1	ELY	600	0,006	40 2/1317	-	9 000	Kantatielle yli 60 km/h ellä suojaatiet on ohjeistukseen vastainen. Suojaatien poistamisesta varoitetaan ajoneuvoliikennettä liikennemerkein noin puoli vuotta.
		Heijastinvarren lisääminen iakajan merkeihin liittymän keskikatstan alkamiskohdissa molemmista suunnista (2 kpl).	2	ELY	500	0,006	40 2/1317	-	9 000	Vastaavissa kohdissa on heijastinvarret muualla kantatiellä.
		STOP-merkin lisääminen Telakkatielle liittymäsaarekkeelle.	1	ELY	200	0,006	40 2/1317	-	9 000	Telakkatiellä vain yksi STOP-merkki.
		2-suuntainen pyörätie -lisäkilpien lisääminen sivuhaarar STOP-merkien yhteyteen (2 lisäkilpeä).	1	ELY	200	0,006	40 2/1317	-	9 000	
		Suojaatielikennemerkin lisääminen Telakkatielle liittymäsaarekkeelle.	1	ELY	100	0,006	40 2/1317	-	9 000	
		Pysähtymisviivan malaamisen nykyisen STOP-merkin yhteyteen (ennen suojaatietä).	1	ELY	200	0,006	40 2/1317	-	9 000	Ongelmana se, että sivuteltä joudutaan odottamaan keskellä rautatiekiskoja.
		Helsingin suunnan pysäkin erottaminen liittymästä rakentamalla pysäälle olka.	2	ELY	3 000	0,006	40 2/1317	-	9 000	Pysäkkikatoksiin tarve riippuu pysäkin käytäntöästä.
		Pysäkin odottustilojen uudelleenpälystämisen ja erottamisen ajoradasta reunkavillinjolla (molemmat ajosuunnat). Harkittava myös pysäkkikatoksiin rakentamista.	2	ELY	2 000	0,006	40 2/1317	-	9 000	Pysäkkikatoksiin tarve riippuu pysäkin käytäntöästä.

KANTATIEN 40 LIKENNETURVALISUUSTARKASTUS, TOIMENPIDEOHJELMA

27.11.2014

Kartta-nro	Kohde	Toimenpide	Tienpitäjä / vastuu	Kilometri	Kust. (€)	Hevaväh.	Tieosoite	Pititus	Likennemääri (kVt)	Nykytilan huomiot
		Liittymälalueen liittymäsarekkeiden päätyjen reunakivien maalaaminen keltaiseksi.	1 ELY	500	0,002	40 2/1317	-		9 000	Tavoitteena lisätä liittymäsarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajilinjoja ja tätten vähentää onnettomuuksia.
69	Mt 185 (Raisonlahdentie) ylikulkusillan kohta	Ylikulkusillan pilareiden ja kallion suojaaminen kaitilla.	1 ELY	5 000	0,011	40 2/1005	-		8 100	
70	Hahdenniemietien liittymä (Raison venesatama)	Nykyisen suojaisten poistaminen.	1 ELY	600	0,005	40 2/445	-		8 100	Kantatielle ylitettävä liittymässä suojaite tasossa nopeusrajoituksen ollessa 60 km/h ei suojatietä ole ohjeistuksen vastainen. Suojatien kohdalla ei ole edes ohituskieltoa nykyisin. Suojatien poistamisesta varoitetaan ajoneuvoliikennettä liikennemerkein noin puoli vuotta.
		Kärkkolmioiden lisääminen poistettavan suojaisten ylityskohdien lievennykseen väliille.	1 ELY	100	0,004	40 2/445	-		8 100	Suojaite poistetaan, mutta ylitysmahdollisuus jäteitään.
		Pyöräiliötä-ennakkoverotusmerkkien lisääminen kantatielle kummastakin suunnasta ennen ylityspaikkaa.	1 ELY	200	0,004	40 2/445	-		8 100	Suojaite poistetaan, mutta ylitysmahdollisuus jäteitään.
		Helsingin suuntaan pysäkin erottaminen liittymästä rakentamalla pysäkkile olka.	2 ELY	3 000	0,004	40 2/445	-		8 100	Pysäkkikä käytetään nykyään kääntymiskäistäna.
		Pysähtymisivivan maalaaminen STOP-merkin yhteyteen.	1 ELY	200	0,004	40 2/445	-		8 100	
		Päälysteen korjaaminen (yhreys suojailetaa jkp-tiele).	2 ELY	Tarkentuut ja koskunnit telussa	0,004	40 2/445	-		8 100	Raison kaupungin esittämä toimenpidetarve.
		Heijastinvarren lisääminen nykyiseen suojaateliikennemerkin (suojaisten läpiuloi) ja heijastinvarren lisääminen mykiseen ik- ja pp-liikennemerkeihin ja merkin siirtäminen läheimmäksi suojaatietä (suojaisten läpiuloi).	2 ELY	500	-	22039 34/20	-			Pyörätieti jatke -maalaus on jo tehty. Liikennemerkin pieniä siirrolla pyritään saamaan heijastinväret mahdollisimman läheille suojaatietä.
71	Lyhyt ajoayteks kantatieltä Raisonlahdentielle (suojaisten ylityksellä)	Toisen kielletty ajosuunta -liikennemerkin lisääminen nykyisen merkin yhteyteen toiselle puolella tietä.	1 ELY	1 000	-	22039 34/20	-			
		Ajokaistanuollen maalaaminen suojaisten ja Raisonlahdentielen välille.	1 ELY	400	-	22039 34/20	-			
72	Mt 185 (Raisonlahdentie), liittyminen kantatieltä Raisonlahdentielle	Vasemmalle kääntymisen kielletty -liikennemerkin lisääminen Raisonlahdentielle.	1 ELY	100	0,006	185 2/1130	-		10 600	
73	Raisonlahdentielen liittymä	Heijastinvarren lisääminen jakaajan merkeihin liittymän keskikaistasta alkamiskohdissa molemmista suunnista (3 kpl).	2 ELY	750	0,009	40 2/155	-		7 700	Vastaavassa kohdissa on heijastinvarret muualla kantatiellä.
74	Mt 1881 (Nesteentie) liittymä	Toisen kärkkolmion lisääminen rampin päätyn keskiaarekkelle (tuplakolmitot).	2 ELY	100	0,009	40 2/0	-		6 500	
		Väistämöisivulan maalaaminen rampin päätyn.	1 ELY	200	0,009	40 2/0	-		6 500	

KANTATIEN 40 LIKENNETURVALISUUSTARKASTUS, TOIMENPIDEOHJELMA

27.11.2014

Kartta-nro	Kohde	Toimenpide	Tienpitäjä / vastuu	Kilometrikohta	Kust. (€)	Hevaväh.	Tieosoite	Pititus	Liikenne-määrä (kVU)	Nykytilan huomiot
		Liittymälalueen liittymäsäarekkeiden päätyjen reunakiven maalaaminen keltaiseksi.		2 ELY	500	0,004	40 2/0	-	6 500	Tavoitteena lisätä liittymäsäarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajolinjoja ja tätten väsentävä onnettomuksia.
75	Nesteen eritasoliittymä, Naantalin suunnasta laskevan rampin pääty	Ajokalstanuoliin maalaaminen rampin päätyyn.		1 ELY	400	0,006	40 1/595	-	5 800	Tavoitteena estää vastaanutlevien suunitaan käännyiset.
		Toisen kärkkikolmion lisääminen rampin päätyyn (tuplakolmiot).		2 ELY	100	0,010	40 1/595	-	5 800	Ennakkovaroitusmerkit liittymästä on jo rannilla.
		Väistämöliivan maalaaminen rampin päätyyn.		1 ELY	200	0,010	40 1/595	-	5 800	
		Liittymälalueen liittymäsäarekkeiden päätyjen reunakiven maalaaminen keltaiseksi.		2 ELY	500	0,004	40 1/595	-	5 800	Tavoitteena lisätä liittymäsäarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajolinjoja ja tätten väsentävä onnettomuksia.
76	Kaanantien liittymä	Väistämöliivan maalaaminen (ennen suojaatietä).		1 ELY	200	0,010	40 1/4922	-	5 900	
		Suojaatiemaalauskien muuttaminen pyörätien jatke -maalauskiski (2 suojaatietä).		2 ELY	400	0,000	40 1/4922	-	5 900	
		Piirttuvan suojaateliikennemerkkin lisääminen suojatienväistämöliivelle.		2 ELY	100	0,010	40 1/4922	-	5 900	
		Kärkkikolmion lisääminen suojatienväistämöliivelle.		1 ELY	100	0,010	40 1/4922	-	5 900	
		Kaanantien liittymäsäarekkeiden reunakiven maalaaminen keltaiseksi.		2 ELY	500	0,004	40 1/4922	-	5 900	Tavoitteena lisätä liittymäsäarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajolinjoja ja tätten väsentävä onnettomuksia.
77	Nesteen eratasoliittymä, Helsingin suunnasta Naantalin suuntaan käännyvän rampin pääty	Toisen kärkkikolmion lisääminen rampin päätyyn liittymäsäarekkeelle (tuplakolmiot).		2 ELY	100	0,010	40 1/4755	-	10 600	Naantalin suunnan käännytämisestä olemassa suunnitelma, mutta kustannukset ovat suuret ja toteutus ei ole lähitulevaisuudessa mahdollista.
		Väistämöliivan maalaaminen rampin päätyyn.		1 ELY	200	0,010	40 1/4755	-	10 600	
		Opasteviittojen (Neste, Kaanaa) siirtäminen eri kohtaan / korkeudelle liittymäsäarekkeella.		1 ELY	100	0,000	40 1/4755	-	10 600	Nykyinen opasaste on näremästeenä mutta myöhemmin pahassa liittymässä.
		Liittymäsäarekkeen reunakiven maalaaminen keltaiseksi.		1 ELY	500	0,004	40 1/4755	-	10 600	Tavoitteena lisätä liittymäsäarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajolinjoja ja tätten väsentävä onnettomuksia.

KANTATIEN 40 LIKENNETURVALISUUSTARKASTUS, TOIMENPIDEOHJELMA

27.11.2014

Kartta-nro	Kohde	Toimenpide	Tien-pitääjä / vaurastuu	Kilometri-ruokka	Kust. (€)	Heva-väh.	Tie-osoite	Pituus	Likenne-määri (kVl)	Nykytilan huomiot
78	Satulavahantiestä Itään	Soratiehaarau (ljon) poistaminen (ojan kaivaminen).	2	ELY	2 000	0,007	40 1/3875	-	16 300	
79	Satulavahantien alkulun kohta	Kaiteen rakentaminen Iko-tien ja ajokaistan välin (vähintään reunakiven malaamisen keittaisella).	2	ELY	4 000	0,002	40 1/3725	-	16 300	Jkp-tie nousee netkeilliseksi aivan ajoneuvoliikenteen kaistan viereen.
80	Keskikaiteellisen osuuden alkua (Helsingin suunnasta)	Keskikaideosuuden aloittravun kaiteen päädyn muuttaminen törmaysturvalliseksi (vähintään heijastinvarten lisääminen jakajan merkkiin).	1	ELY	6 000	0,008	40 1/2960	-	16 300	
81	Vanton eritasolititymä, rampin pääty (Vantontie, mt 1893)	Toisen kärkkolmion lisääminen rampin päätyyn (tupakolmiot).	2	ELY	100	-	22063 45/465	-	-	Rampin päädyssä käännytyskaita, joten toinen kolmio on tarpeellinen.
		Heijastinvarten lisääminen rampin päädyn suojaatiota liikennerkkeihin (2 kpl).	1	ELY	500	-	22063 45/465	-	-	
		Kielletty ajosuunta -liikennermerkin lisääminen rampin päätyyn (estämään moottoritielle väärenn suuntaan ajamisen).	1	ELY	100	-	22063 45/465	-	-	Rampin päädyssä on jo yksi vastaava liikennermerkki.
82	Vanton eratasolititymä, rampin pääty (Patenttitatu)	Heijastinvarten lisääminen rampin päädyn suojaatelle liikennerkkeihin (5 kpl).	1	ELY	1 250	-	22063 12/464	-	-	Rampin päädyssä kolme suojaatetta, joista yksi kulkee kahden kaistan yli.
		Ajokaistanuollien maalaaminen rampin päätyyn.	1	ELY	400	-	22063 12/464	-	-	Tavoitteena estää vastaantuvienvi suuntaan käännytiset.
		Kielletty ajosuunta -liikennermerkin lisääminen rampin päätyyn (estämään moottoritielle väärenn suuntaan ajamisen).	1	ELY	100	-	22063 12/464	-	-	
		2-suuntainen pyörätie -liäkkilven lisääminen nykyisen kärkkolmion yhteyteen Naantalin suunnasta housevan rampin päätyyn.	1	ELY	100	-	22063 12/464	-	-	
		Suojaatien ennakkovaroitusmerkin lisääminen Naantalin suunnasta housevalle rampille.	1	ELY	100	-	22063 12/464	-	-	
83	Keskikaiteellisen osuuden alkua (Naantalin suunnasta)	Keskikaideosuuden aloittravun kaiteen päädyn muuttaminen törmaysturvalliseksi.	1	ELY	6 000	0,006	40 1/2000	-	12 900	
		Ohitusmahdollisuuden poistaminen maalaamalla tuplakeltaiset.	1	ELY	200	0,004	40 1/1735 - 1/2000	265	12 800	Kohdassa erittäin lyhyt aukko ohituskieletoalueessa pahasti ennen keskikatteelisen osuuden alkua (Helsingin suunnasta ohittaminen kielletty).
84	Väli ylikulkusita – ohituskaistan alku (Naantalin suunnasta)	Heijastinvaren lisääminen läkajian merkkiin saarekkeen päädyssä (saarekkeen länsipää), Heijastinvarten lisääminen läkajian merkkiin saarekkeen päädyssä (saarekkeen itäpää).	2	ELY	250	0,007	40 1/1445	-	12 400	
85	Ruonan yhdystien liittymän kohta, keskikaistan päätepisteet	Kummanakin suunnan bussipysäkin erottaminen liittymästä rakentamalla pysäkelille olat.	2	ELY	6 000	0,007	40 1/1600	-	12 600	Pyäsäkkejä käytetään nykyisin käännytyskaitoina. Suojaat poistettu viime vuosina.
86	Ruonan yhdystie ja Linkkkadun liitymä	2-suuntainen pyörätie -liäkkilpien lisääminen nykyisten STOP-merkkien yhteyteen Ruonan yhdystielle (2 lisäkiipeä).	1	ELY	200	0,007	40 1/1600	-	12 600	

KANTATIEN 40 LIKENNETURVALISUUSTARKASTUS, TOIMENPIDEOHJELMA

27.11.2014

Kartta-nro	Kohde	Toimenpide	Tien-pitääjä / vastuu	Kilometri	Kust. (€)	Heva-väh.	Tie-osoite	Pituus	Liikenemäärä (kVU)	Nykytilan huomiot
		Muu vaara ja vaarallinen risteys -liikennemerkin ja lisätilisen asentaminen Turun suunnasta alamäkeä sapuvulle kevyelle liikenteelle.	1	ELY	200	0,007	40 1/1600	-	12 600	Naantalin komennetti: kevyn liikenteen käyttäjät tulisi varoittaa liittymästä Turun suunnasta tultaessa.
		Liittymälauseen liittymäsarekkeiden päätyjen reunakiven maalaminen keltaiseksi.	1	ELY	500	0,003	40 1/1600	-	12 600	Tavoitteena lisätä liittymäsarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajolinjoja ja tätten vähentää onnettomuuksia.
87	Väli Ruonan yhdystien liittymä – Järveläntie etl, molemmat suunnat	Ohituskieltonalausten maalaaminen nykyisen ohitusmahdollisuuden kohdalle (noin 50 m ja 100 m ohitusmahdollisuus suuntaansa).	1	ELY	200	0,005	40 1/1235	-	12 200	Kohteessa nykyisin erittäin lyhyt ja tarpeeton aukko ohituskieltoalueessa. Kohdassa - eli ajoradan ja rampin alkamiskohdan välissä - nykyisintä opastusviittoa.
88	Järveläntien ertasolliitymä, Helsingin suunnasta laskevan rampin alku	Jakajan merkin lisääminen järveläntielle suuntaavaan rampin alkamiskohdasta.	2	ELY	100	0,005	40 1/815	-	10 600	Jkp-tie nousee hetkellisesti aivan ajoneuvoliikenteen kaistan vieressä.
89	Järveläntien ertasolliitymä, Helsingin suunnasta laskevan rampin pääty (järveläntie)	Minisarekkeen rakentaminen erottamaan käännytävät aliosuunnat toisiaan.	2	Kunta	5 000	-	-	-	-	Yhdessä jakajasta neljästä on heijastinvarsi.
90	Teollisuusraiteen ylikulkusillan kohta	Kaiteen rakentaminen jkp-tien ja ajokäistan välin (vähintään reunaakin maalaaminen keltaiseksi).	2	ELY	4 000	0,002	40 1/245	-	9 200	Jkp-tie nousee hetkellisesti aivan ajoneuvoliikenteen kaistan vieressä.
91	Satamatien liittymä (kantatiere keskisarekkeet)	Heijastinvarren lisääminen Satamatien liittymän keskisarekkeiden päätyihin (jakajan merkeihin (kolmesta jakavasta puuttuu)).	2	ELY	500	0,012	40 1/0	-	9 100	Tavoitteena lisätä liittymäsarekkeiden havaittavuutta, selkeyttää ajolinjoja ja tätten vähentää onnettomuuksia.
		Liittymälauseen liittymäsarekkeiden päätyjen reunakiven maalaminen keltaiseksi.	1	ELY	500	0,004	40 1/0	-	9 100	Tavoitteena herättää autoilijat huomaamaan, että liikenneypäristö ja nopeusrajoitusten muuttuvat Raision keskustan kohdalla.
92	Nopeusrajoituksen väistumiskohta 50 km/h:in Raisioin kohdalla (Naantalin suunnasta)	Nopeusrajoituksen (50 km/h) ajoratamalaukset nopeusrajoituksen väistumiskohtaan ja täristävät ajoratamerkkimäärt (Naantalin suunnasta).	1	ELY	200	0,008	40 2/290	-	16 300	Nopeusnäytötaulu ei soveltuune kaksialoraiselle osuudelle eli Helsingin suunnasta ajettavessa.
		Nopeusrajoituksen (50 km/h) ajoratamalaukset nopeusrajoituksen väistumiskohtaan ja täristävät ajoratamerkkimäärt (Helsingin suunnasta).	1	ELY	5 000	0,008	40 2/2690	-	16 300	Tavoitteena herättää autoilijat huomaamaan, että liikenneypäristö ja nopeusrajoitus muuttuvat Raision keskustan kohdalla.
93	Väli Kaislatie – rautatiesilta (nykyinen 60 km/h)	Nopeusrajoituksen alentaminen 60->50 km/h.	1	ELY	600	0,013	40 3/510	-	30 800	Raision kaupunki esittääntyy nopeusrajoitukseen alentamista.
94	Kärsämäen ertasolliitymä, Tampereentieltä Naantalin suuntaan liittyyvän rampin pääty	Näkemien päästämisen (puusto pahasti hakenemäesteenä etelän suuntaan).	1	ELY	800	0,035	40 2/1800 - 2/2720	920	12 200	Puusto peittää näkemän liittymässä rampilta. Vastavassa kohdassa Helsingin suuntaan puusto ei ole.

KANTATIEN 40 LIKENNETURVALISUUSTARKASTUS, TOIMENPIDEOHJELMA

27.11.2014

Kartta-nro	Kohde	Toimenpide	Kilometri	Tien-pitääjä / vastuu	Kilometri	Tie-osoite	Pituus	Likennemääri (kVU)	Nykytilan huomiot
				Kilometri	Kust. (€)	Hevaväh.			
95	Kausela eritasoliittymä, Aurantakson kohdan jkp-tien loppumiskoha	Pyörällijöitä-ennakkovaroitusmerkkien lisääminen kantatielle kummastakin suunnasta ennen jkp-tien loppumiskohaa.	1	ELY	200	0,006	40 5/890	-	11 600
96	Rydöntien ylikulkusillan kohta	Kaiteen rakentaminen jkp-tien ja ajokaistan välin (vähintään reunaaktivien maalaamisen ketäisellä).	2	ELY	4 000	0,002	40 4/500	-	30 300
97	Kt 40 liikennevalloliihtymät Raision kohdalla väiliä vt 8 – Raisioonkaari	Automaatintien nopeusalvonta, joka sisältää punaista pään ajamisen valvonnan (sisältää kaikki Raision keskustan liikennevalloliihtymät, tutkittava myös joukkoliikenne-etuukseen tarpeet samassa yhteydessä),	1	ELY	240 000	0,173	40 2/2900 - 3/295	1 986	23 200
98	Kuninkojan eritasoliittymä, kantatielle liityvä Naantalin suunnan rannin bussipysäkki	Uuden katoksen rakentaminen nykyisen erittäin heikkokuntoisen tilalle.	2	ELY	2 000	-	22042 45/75	-	-
99	Vanton eritasoliittymä, Naantalin suuntaan kantatielle laskevan rampin päätty	Nykyisen kärkkilönjoniin siirtäminen yhden velvaisintolpan veran Naantelin suuntaan (rampin päädysjä).	1	ELY	100	0,009	40 1/2320	-	13 200
100	Kärsämäen eritasoliittymä, kantatielle liittyvien rampien päätöt (2 kpl)	Lyhyen sulkuviivan maalaaminen liittymiskaitan alkun liitymiskaitaan ja ajokaistan välin.	1	ELY	300	0,009	40 4/355	-	30 300
101	Runosmäen eritasoliittymä, kantatielle liittyvän rampin päätty	Lyhyen sulkuviivan maalaaminen liittymiskaitan alkun liitymiskaitaan ja ajokaistan välin.	1	ELY	300	0,011	40 3/4110	-	30 800
102	Kuninkojan eritasoliittymä, kantatielle liittyvän rampin päätty	Lyhyen sulkuviivan maalaaminen liittymiskaitan alkun liitymiskaitaan ja ajokaistan välin.	1	ELY	300	0,014	40 3/3505	-	30 800
103	Allastien eritasoliittymä, kantatielle liittyvien rampien päätöt	Lyhyen sulkuviivan maalaaminen liittymiskaitan alkun liitymiskaitaan ja ajokaistan välin (Naantalin suuntaan).	1	ELY	300	0,007	40 1/1630	-	12 600
104	Haunisen eritasoliittymä, kantatielle liittyvien rampien päätöt	Lyhyen sulkuviivan maalaaminen liittymiskaitan alkun liitymiskaitaan ja ajokaistan välin (Helsingin suuntaan).	1	ELY	300	0,005	40 1/2995	-	13 000
		Lyhyen sulkuviivan maalaaminen liittymiskaitan alkun liitymiskaitaan ja ajokaistan välin (Helsingin suuntaan).	1	ELY	300	0,017	40 3/660	-	30 800
		Lyhyen sulkuviivan maalaaminen liittymiskaitan alkun liitymiskaitaan ja ajokaistan välin (Helsingin suuntaan).	1	ELY	300	0,007	40 3/1160	-	30 800

KANTATIEN 40 LIKENNETURVALLISUUSTARKASTUS, TOIMENPIDEOHJELMA


27.11.2014

Karta-nro	Kohde	Toimenpide	Kilr.-luokka	Tien-pitääjä / vastuu	Kust. (€)	Heva-väh.	Tie-osoite	Pituus	Liikenne-määrä (kVL)	Nykytilan huomiot
105	Järväläntien ertasolittymä, kantatielle liittyvän rampin päättyvä maalaamisen liittymiskaitaan alkuvuosi	Lyyhen sulkuviivan maalaamisen liittymiskaitan ja ajokaistan välillä.	1	ELY	300	0,005	40 1/840	-	10 800	Sulkuviivan maalaamisella pyritään estämään kylkilövantien kohdassa, jossa ramppi juuri liittyy ajokaistaan.
106	Kantatielen kaiteiden päädyt (nopra ≥ 80 km/h)	Kaiteiden päätyjen muuttaminen törmäysturvalliseksi, yhteensä 25 kp (törmäysvaimentimien asettaminen).	2	ELY	150 000	0,187	-	-	-	Tavoitteena varustaa kaikki kantatielit (nopra ≥ 80 km/h) kaiteiden päädyt törmäysvaimentimilla. toteutettavissa valheittein.
107	Väli Varusmestarintien entiset pysäkit – Runosmäen eti, Naantalin suunta (2 kohdetta)	Ulkoliukkassaan sijaitsevan ison rummun poistaminen / muokkaamisen törmäysturvallisemaksi. Ulkoliukkassaan sijaitsevan ison rummun poistaminen / muokkaamisen törmäysturvallisemaksi.	1	ELY	2 000	0,010	40 3/4560	-	30 800	Ulkoliukkassassa iso rummuun pääty turvattomassa kohdassa.
Ei kartalla	Koko yhteysväli	Vitoituksen tarkistaminen koko yhteysväliä, erityisesti sataman suuntaan tulisi sataman opasteiden tarkistaminen Naantalin kohdalla.	2	ELY	2 000	0,008	40 3/4950	-	30 800	Naantalin näkemyksen mukaan opastus erityisesti sataman suuntaan tulisi tarkistaa koko yhteysväliä.

Kt 40 liikenneturvallisuustarkastus

- Ajoneuvoliikenteen verkkoo
- Jalankulkua- ja pyöräilyväylien verkkoo
- 10 Toimenpide-esitys


27.11.2014



Kt 40 liikenneturvallisuustarkastus

- Ajoneuvoliikenteen verkko
- Jalankulkua- ja pyöräliityvien verkko
- Toimenpide-esitys


27.11.2014




Kt 40 liikenneturvallisuustarkastus

- Ajoneuvoliikenteen verkko
- Jalankulkua- ja pyöräilyväylien verkko
- Toimenpide-esitys

27.11.2014






Kt 40 liikenneturvallisuustarkastus

Ajoneuvoliikenteen verkko
Jalankulkua- ja pyöräilyväylien verkko

10 Toimenpide-esitys


27.11.2014



Kt 40 liikenneturvallisuustarkastus

- Ajoneuvoliikenteen verkkö
- Jalankulkua- ja pyöräilyvälien verkkö
- 10 Toimenpide-esitys


27.11.2014



Kt 40 liikenneturvallisuustarkastus

- Ajoneuvoliikenteen verkko
- Jalankulkua- ja pyöräilyväylien verkko
- Toimenpide-esitys

27.11.2014



KUVAILULEHTI

Julkaisusarjan nimi ja numero Raportteja 98/2014								
Vastualue Liikenne ja infrastruktuuri								
Tekijät Jaakko Klang, Varsinais-Suomen ELY-keskus Mikko Lautala, Linea Konsultit Oy	Julkaisuaika Joulukuu 2014							
	Kustantaja Julkaisija Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus							
	Hankkeen rahoittaja toimeksiantaja							
Julkaisun nimi Kantatielien 40 liikenneturvallisuustarkastus								
Tilivistelmä								
Turun kehätie (kantatie 40) on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä yhteyttä E18 ja EU:n tärkeäksi priorisoimaa Pohjolan kolmion liikenneyjärjestelmää. Kantatiellä on erittäin merkittävä rooli Varsinais-Suomen ja sen lähialueiden lieliinene-, satama-, lentokenttä- ja rautatieasemayhteytenä. Kantatielien parantamiseksi on laadittu lukuisia esi- ja tarvesuunnitelmia ja kantatielien parantamista on sivuttu sekä liikenneyjärjestelmä- että kunnittaisissa liikenneturvallisuussuunnitelmissa. Pitkän tähtäimen toimenpidetarpeet ovat kyllä tiedossa, mutta rahoitus toimenpiteille puuttuu. Tästä johtuen kantatielien parantamisen ensimmäisenä vaiheena on nyt laadittu liikenneturvallisuusauditointi, jossa on määritetty ensimmäisen ja toisen kiireellisyysvaiheen pienet, toteuttamiskelpoiset ja kustannustehokkaat parantamistoimenpiteet.								
Nykytilanteen analyysin, maastokäyntien ja työryhmätyöskentelyn pohjalta kantatielle 40 määritettiin yhteensä 258 parantamistoimenpidettä. Toimenpiteet jaettiin kolmeen kategoriaan: A) Ajoratamaalaukset, B) Liikennemerkkijärjestelyt ja C) Infratoimenpiteet. Raportissa kustakin kategoriasta on esitetty lukuisia toimenpide-esimerkkejä valokuvineen. Toimenpiteet jaettiin lisäksi kahteen kiireellisyysluokkaan ja jokaiselle toimenpiteelle esitettiin vastuutaho ja karkea yksikkökustannusarvio. Kaikkien hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio on noin miljoona euroa.								
Erittäin pieniä toimenpiteitä (= kiireellisyysluokka nro 1) on esitetty yhteensä 162 kpl ja niiden kokonaiskustannusarvio on noin 330 000 euroa. Muita kevyitä toimenpiteitä (= kiireellisyysluokka nro 2) on esitetty yhteensä 96 kpl ja niiden kokonaiskustannusarvio on noin 670 000 euroa. Tässä selvityksessä esitettyjen pienien toimenpiteiden yhteenlaskettu laskennallinen henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä on 1,887 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa (nykyisin noin 18 heva-onnettomuutta vuodessa).								
Varsinais-Suomen ELY-keskus pyrkii resurssiensa rajoissa toteuttamaan tulevin vuosina esitettyjä toimenpiteitä. Toimenpiteiden toteutusta tullaan seuraamaan ja ensimmäinen seurantapalaveri järjestetään kahden vuoden kuluttua vuoden 2016 lopussa.								
Asiasanat (YSA:n mukaan)								
Jalankulku, pyöräily, jalankulku- ja pyöräilyväylä, suojarate, liikenneturvallisuus, henkilöliikenne, joukkoliikenne, liikenneväylä, liikennehallinto, liikennemerkit, ajonopeus, liikenneonnettomuudet, risteykset, liikennesuunnittelu, liikennevalot								
ISBN (painettu) 978-952-314-154-4	ISBN (PDF) 978-952-314-155-1	ISSN-L 2242-2846	ISSN (painettu) 2242-2846	ISSN (verkkojulkaisu) 2242-2854				
www www.doria.fi/ely-keskus	URN URN:ISBN:978-952-314-155-1	Kieli Suomi	Sivumäärä 55					
Julkaisun myynti/jakaja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne ja infrastruktuuri								
Kustannuspaikka ja aika Turku, 2014			Painotalo Juvenes Print					

**RAPORTTEJA 98 | 2014
KANTATIEN 40 LIIKENNETURVALLISUUSTARKASTUS**

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

**ISBN 978-952-314-154-4 (painettu)
ISBN 978-952-314-155-1 (PDF)**

**ISSN-L 2242-2846
ISSN 2242-2846 (painettu)
ISSN 2242-2854 (verkkojulkaisu)**

URN:ISBN:978-952-314-155-1

www.doria.fi/ely-keskus | www.ely-keskus.fi