

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE MECÁNICA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

"ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS E IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL CENTRO DE SALUD B DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) EN EL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO."

Trabajo de titulación

Tipo: Proyecto Técnico

Presentado para optar al grado académico de:

INGENIERA INDUSTRIAL

AUTOR: IZURIETA ROMERO ELSA LISSETH **DIRECTOR:** Ing. CARLOS OSWALDO ALVAREZ PACHECO

Riobamba – Ecuador

2021

©2021, Elsa Lisseth Izurieta Romero

Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la cita bibliográfica del documento, siempre y cuando se reconozca el Derecho del Autor.

Yo, Elsa Lisseth Izurieta Romero, declaro que el presente trabajo de titulación es de mi autoría y los resultados del mismo son auténticos. Los textos que constan en el documento que provienen de otras fuentes están debidamente citados y referenciados.

Como autora asumo la responsabilidad legal y académica de los contenidos de este trabajo de titulación. El patrimonio intelectual pertenece a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

Riobamba, 08 de enero de 2021.



Elsa Lisseth Izurieta Romero

060500855-6

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE MECÁNICA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

El Tribunal del trabajo de titulación certifica que: El trabajo de titulación: Tipo: Proyecto Técnico, "ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS E IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL CENTRO DE SALUD B DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) EN EL CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO.", realizado por la señorita: ELSA LISSETH IZURIETA ROMERO, ha sido minuciosamente revisado por los Miembros del Tribunal del trabajo de titulación, el mismo que cumple con los requisitos científicos, técnicos, legales, en tal virtud el Tribunal autoriza su presentación.

	FIRMA	FECHA
Ing. Marco Homero Almendariz Puente PRESIDENTE DEL TRIBUNAL		2021-01-08
Ing. Carlos Oswaldo Alvarez Pacheco DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN		2021-01-08
Ing. Juan Carlos Cayán Martínez MIEMBRO DE TRIBUNAL		2021-01-08

DEDICATORIA

Este trabajo de Titulación le dedico a mis padres por ser el eje fundamental en mi vida para que yo pueda lograr cada una de mis metas. A mi hermana Shirley por acompañarme la mayoría de tiempo en mi carrera. A mi hermano Aaron por ser ese pequeñito que a pesar de su corta edad ha sido mi compañero más leal. A mi querido sobrino Jostin por llenarme de felicidad cada vez que llegaba derrotada con su sonrisa me construía nuevamente.

Lisseth

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer a mi Dios por acompañarme cada día de mi vida y bendecirme para que yo pueda alcanzar uno de mis sueños más deseados desde que soy una niña. Me ha cuidado todas las noches que salía de clases hasta llegar a mi casa y me ha iluminado para poder absorber cada uno de los conocimientos impartidos en clases. A mi Virgencita por darme un corazón grande y fuerte que, a pesar de todas las dificultades encontradas en el viaje nada ha cambiado en mí.

Para Jonathan Izurieta, mi padre quién siempre ha sido un cimiento en mi vida ha construido en mí grandes valores que nunca se borrarán, mil gracias por apoyarme a lo largo no sólo de la carrera sino de toda mi vida. A Consuelo Romero, mi madre por ser mi protección y auxilio en las duras pruebas que he pasado y por acostarse a mi lado mientras yo cogía fuerza para volverme a levantar. Sin ustedes esto nunca sería posible, los amo.

A mis hermanos, Shirley Izurieta y Aaron Izurieta han sido ese trébol de cuatro hojas tan difícil de encontrar, pero cuando ya lo tienes todo siempre sale bien, así me siento de afortunada de tenerlos porque cuando están a mi lado la vida me sonríe con una gran suerte. A mi sobrino, Jostin Rosero por ser la luz de mi vida, con sus abrazos y alegría sacándome una sonrisa ha animado mis días grises y ha iluminado aún más mis días felices.

Un sincero agradecimiento a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, es una excelente institución y me siento tan orgullosa de pertenecer aquí. A todos los docentes de Ingeniería Industrial gracias por brindarme sus conocimientos y permitir que yo me forme en cuan prestigiosa carrera.

Lisseth

TABLA DE CONTENIDO

ÍNDIC	CE DE TABLAS	X
ÍNDIC	CE DE FIGURAS	xiv
ÍNDIC	CE DE GRÁFICOS	XV
ÍNDIC	CE DE ANEXOS	xvi
LISTA DE ABREVIATURAS		xvii
RESU	MEN	xviii
SUMN	MARY	xix
INTRO	ODUCCIÓN	1
CAPÍ	TULO I	
1.	DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA	2
1.1	Antecedentes	2
1.2	Planteamiento del problema	3
1.2.1	Planteamiento y descripción de la situación problemática	3
1.2.2	Formulación del Problema	3
1.2.3	Descripción	3
1.3	Justificación	4
1.4	Objetivos	4
1.4.1	Objetivo general	4
1.4.2	Objetivos específicos	4
CAPÍ	TULO II	
2.	REVISIÓN DE LA LITERATURA O FUNDAMENTOS TEÓRICOS.	6
2.1	Gestión de riesgos	6
2.2	Marco legal y jurídico	7
2.3	Plan Integral de Gestión de Riesgos	8
2.4	ISO 31000	10

2.5	Analisis de riesgos	12
2.5.1	Método MESERI	12
2.5.2	Matriz INSHT	23
2.5.2.1	Preparar un plan de control de riesgos	24
2.6	Norma ISO 3864-1: 2013	25
2.6.1	Tipos de señalización	26
CAPÍT	ULO III	
3.	MARCO METODOLÓGICO	29
3.1	Análisis de la situación actual	29
3.1.1	Información general de la empresa	29
3.1.2	Diagnóstico institucional y análisis de riesgos	31
3.1.2.1	Ficha de caracterización	31
3.1.2.2	Ubicación	32
3.1.2.3	Historia	32
3.1.2.4	Misión	32
3.1.2.5	Visión	33
3.1.2.6	Objetivos	33
3.1.2.7	Servicios o fines	33
3.1.2.8	Estructura organizacional	33
3.1.3	Análisis de riesgo	34
3.1.3.1	Identificación de amenazas	34
3.1.3.2	Identificación de vulnerabilidades	35
3.1.3.3	Identificación de capacidades, recursos y sistemas de administración	36
3.1.3.4	Identificación y proyección de riesgos	41
3.1.3.5	Elaboración del mapa de riesgos	43
3.1.4	Elementos del diagnóstico institucional y análisis de riesgos	43
3.1.4.1	Evaluación del riesgo de incendio – MESERI	43
3.1.4.2	MESERI en el Centro de Salud B	44
3.1.4.3	Análisis de elementos de vulnerabilidad institucional	47
3.1.4.4	Análisis de la estructura física de la edificación y del entorno	58
3.1.4.5	Metodología general de evaluación de riegos - INSHT	60
3.1.5	Evaluación inicial del plan integral de gestión de riesgos	66

3.2	Diseno del Plan Integral de Gestion de Riesgos Institucional	/0
3.2.1	Fase I. Diagnóstico institucional de riesgos	70
3.2.2	Fase II. Lineamientos para la reducción de riesgos institucionales	70
3.2.2.1	Lineamientos para el fortalecimiento de capacidades	70
3.2.2.2	Lineamientos para implementar normas jurídicas	72
3.2.2.3	Lineamientos para implementar normas técnicas	73
3.2.3	Fase III. Gestión de emergencias	73
3.2.3.1	Conformación y capacitación de brigadas de emergencia	73
3.2.3.2	Acciones de respuesta de las brigadas de emergencia	74
3.2.3.3	Identificación de zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de encuentro	76
3.2.3.4	Sistemas de alerta temprana (SAT)	77
3.2.3.5	Procedimientos de respuesta ante una emergencia	78
3.2.3.6	Componente de evacuación	83
3.2.3.7	Identificación, cantidad y responsabilidades de los líderes de evacuación	
	según la distribución de áreas definidas	87
3.2.4	Fase IV. Recuperación institucional	101
3.2.4.1	Limpieza de escombros	101
3.2.4.2	Rehabilitación de la institución	101
3.2.4.3	Reconstrucción de la institución	101
3.2.4.4	Estrategia de recuperación	101
3.2.4.5	Comité de operaciones en emergencia institucional (COE-I)	101
3.2.4.6	Equipo de recuperación	102
3.2.4.7	Equipo de Logística	103
3.2.4.8	Fase de recuperación – vuelta a la normalidad	103
3.2.5	Fase V. Programación, validación, seguimiento y evaluación	104
3.2.5.1	Programación de acciones de redución de riesgos	104
3.2.5.2	Validación y difusión del PIGR	105
3.2.5.3	Seguimiento del PIGR	105
3.2.5.4	Evaluación del PIGR	105
CAPÍT	ULO IV	
4.	RESULTADOS	106

4.1	Implementación del plan integral de gestión de riesgos en el Centro de	
	Salud B IESS	106
4.1.1	Implementación de señalética	106
4.1.2	Instalación del sistema de alarma de incendios en el Centro de Salud B	
	IESS	118
4.1.3	Instalación de detectores de humo en el Centro de Salud B IESS	119
4.1.4	Inspección, recarga de extintores	120
4.2	Evaluación del PIGR	122
4.3	Costos de implementación de señalética en el Centro de Salud B	125
CONC	CLUSIONES	128
RECO	DMENDACIONES	129
GLOS	SARIO	
BIBLI	IOGRAFÍA	
ANEX	COS	

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-2: Número de plantas	13
Tabla 2-2: Superficie de incendio	13
Tabla 3-2: Resistencia al fuego	14
Tabla 4-2: Falsos techos	14
Tabla 5-2: Distancia bomberos	15
Tabla 6-2: Accesibilidad edificios	15
Tabla 7-2: Peligro activación	15
Tabla 8-2: Carga térmica	16
Tabla 9-2: Inflamabilidad de combustibles	16
Tabla 10-2: Orden, limpieza y mantenimiento	17
Tabla 11-2: Almacenamiento en altura	17
Tabla 12-2: Concentración de valores	17
Tabla 13-2: Destructibilidad por calor	18
Tabla 14-2: Destructibilidad por humo	18
Tabla 15-2: Destructibilidad por corrosión	18
Tabla 16-2: Destructibilidad por agua	19
Tabla 17-2: Propagabilidad horizontal	19
Tabla 18-2: Propagabilidad vertical	19
Tabla 19-2: Detección automática	20
Tabla 20-2: Rociadores automáticos	21
Tabla 21-2: Extintores	21
Tabla 22-2: Bocas de incendio equipadas	21
Tabla 23-2: Hidratantes exteriores	22
Tabla 24-2: Equipos de intervención en incendios	22
Tabla 25-2: Planes de emergencia.	23
Tabla 26-2: Niveles de riesgo y probabilidad	23
Tabla 27-2: Riesgo y acción a tomar	24
Tabla 28-2: Señalización	25
Tabla 29-2: Señal equipo contra incendios	26
Table 30-2: Señal de información complementaria	26

Tabla 1-3: Ficha de caracterización Edificio principal del CSB	31
Tabla 2-3: Ficha de caracterización Fisioterapia del CSB	31
Tabla 3-3: Identificación de amenazas	35
Tabla 4-3: Identificación de vulnerabilidades	35
Tabla 5-3: Identificación de departamentos del CSB	36
Tabla 6-3: Características físicas del CSB	37
Tabla 7-3: Identificación de capacidades de Talento Humano del CSB	38
Tabla 8-3: Identificación de recursos del CSB	39
Tabla 9-3: Identificación de sistemas de administración	41
Tabla 10-3: Identificación del riesgo en el CSB	42
Tabla 11-3: Escala de valoración	42
Tabla 12-3: Proyección de riesgos	42
Tabla 13-3: Criterios de valoración del riesgo de incendio	44
Tabla 14-3: Método MESERI en el edificio principal del CSB	45
Tabla 15-3: Método MESERI en el centro de fisioterapia del CSB	46
Tabla 16-3: Valoración Método MESERI edificio principal del CSB	47
Tabla 17-3: Valoración Método MESERI fisioterapia del CSB	47
Tabla 18-3: Análisis de elementos de vulnerabilidad institucional del edificio principal de	
	48
Tabla 19-3: Análisis de elementos de vulnerabilidad institucional fisioterapia del CSB	52
Tabla 20-3: Requerimiento de señalética del CSB	57
Tabla 21-3: Requerimiento de equipos de extinción de fuego del CSB	57
Tabla 22-3: Análisis de la estructura física del edificio principal planta baja del CSB	58
Tabla 23-3: Análisis del entorno del edificio principal planta baja del CSB	58
Tabla 24-3: Análisis de la estructura física del edificio principal planta alta del CSB	58
Tabla 25-3: Análisis del entorno del edificio principal planta alta del CSB	59
Tabla 26-3: Análisis de la estructura física del centro de fisioterapia del CSB	59
Tabla 27-3: Análisis del entorno del centro de fisioterapia del CSB	59
Tabla 28-3: Total de riesgos del Laboratorio del CSB	60
Tabla 29-3: Histograma integrado del Laboratorio del CSB	61
Tabla 30-3: Total de riesgos de Rayos X del CSB	63
Tabla 31-3: Histograma integrado de Rayos X del CSB	63
Tabla 32-3: Total de riesgos del Cuarto de tratamiento del CSB	
Tabla 33-3: Histograma integrado del Cuarto de tratamiento del CSB	65

Tabla 34-3: Fase I del PIGR del CSB	67
Tabla 35-3: Fase II del PIGR del CSB	67
Tabla 36-3: Fase III del PIGR del CSB	68
Tabla 37-3: Fase IV del PIGR del CSB	68
Tabla 38-3: Fase V del PIGR del CSB	69
Tabla 39-3: Resumen del porcentaje de cumplimiento del PIGR del CSB	69
Tabla 40-3: Programa de capacitaciones en el CSB	71
Tabla 41-3: Campañas de prevención de eventos adversos	72
Tabla 42-3: Funciones y responsabilidades de los miembros del COE-I del CSB	73
Tabla 43-3: Conformación y capacitación de brigadas de emergencia del CSB	73
Tabla 44-3: Brigada de primeros auxilios del CSB	74
Tabla 45-3: Brigada de prevención de incendios del CSB	74
Tabla 46-3: Brigada de evacuación y albergue del CSB	75
Tabla 47-3: Brigada de comunicación del CSB	75
Tabla 48-3: Brigada de seguridad institucional del CSB	76
Tabla 49-3: Identificación de zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de encuentro o	del CSB
	76
Tabla 50-3: Identificación y diseño del SAT	78
Tabla 51-3: Características de la población a ser evacuada del CSB	84
Tabla 52-3: Distribución de áreas y asignación de responsabilidades del CSB	86
Tabla 53-3: Identificación, cantidad y responsabilidades de los líderes de evacuación ed	ificio
principal del CSB	87
Tabla 54-3: Identificación, cantidad y responsabilidades de los líderes de evacuación del	centro
de fisioterapia del CSB	88
Tabla 55-3: Responsables	88
Tabla 56-3: Contactos de Instituciones de Alausí	88
Tabla 57-3: Identificación del SAT	89
Tabla 58-3: Señalética implementada en el CSB	89
Tabla 59-3: Resumen de la identificación de la señalética interior y exterior del CSB	93
Tabla 60-3: Rutas de evacuación internas del CSB	94
Tabla 61-3: Rutas de evacuación externas del CSB	99
Tabla 62-3: Punto de encuentro del CSB	100
Tabla 63-3: Zona de seguridad del CSB	100
Tabla 64-3: Responsables de conteo del CSB	100

Tabla 65-3: Identificación de acciones de recuperación institucional	101
Tabla 66-3: Comité de Operaciones en emergencias institucionales	102
Tabla 67-3: Equipo de recuperación del CSB	103
Tabla 68-3: Equipo de logística del CSB	103
Tabla 69-3: Necesidad de nuevo material del CSB	104
Tabla 70-3: Escala de valoración Nro. 2	104
Tabla 71-3: Priorización de vulnerabilidades	104
Tabla1-4: Implementación de señalética interna en el edificio principal	del
CSB	.106
Tabla 2-4: Implementación de señalética interna en el centro de fisioterapia del CSB	113
Tabla 3-4: Implementación señalética externa del CSB	117
Tabla 4-4: Implementación del sistema de alarma de incendios en el CSB	119
Tabla 5-4: Implementación de detectores de humo en el CSB	120
Tabla 6-4: Implementación señalética de extintores del CSB	120
Tabla 7-4: Adecuación del gabinete contra incendios del CSB	121
Tabla 8-4: Fase I del PIGR del CSB	122
Tabla 9-4: Fase II del PIGR del CSB	123
Tabla 10-4: Fase III del PIGR del CSB	123
Tabla 11-4: Fase IV del PIGR del CSB	124
Tabla 12-4: Fase V del PIGR del CSB	124
Tabla 13-4: Resumen del porcentaje de cumplimiento del CSB	124
Tabla 14-4: Costos directos de la implementación de señalética e impresión de mapas de	
evacuación del CSB	125
Tabla 15-4: Costos directos de los equipos de protección contra incendios del CSB	126
Tabla 16-4: Costos directos de los materiales utilizados en la colocación de equipos de	
protección del CSB	126
Tabla 17-4: Total costos directos de la implementación en el CSB	126
Tabla 18-4: Total costos indirectos de la implementación en el CSB	126
Table 10-1. Suma total de costos directos e indirectos del CSB	126

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1-2: Esquema del diseño de gestión	6
Figura 2-2: Fases de un PIGR del SNGR	9
Figura 3-2: Principios	12
Figura 4-2: Señales de obligación	27
Figura 5-2: Señales de prohibición	27
Figura 6-2: Señales de advertencia	27
Figura 7-2: Señales de emergencia	28
Figura 1-3: Edificio principal CSB.	30
Figura 2-3: Centro de salud B	30
Figura 3-3: Fisioterapia y parqueadero del CSB	30
Figura 4-3: Ubicación del CSB	32
Figura 5-3: Organigrama estructural del CSB	34
Figura 6-3: Distancia de la Policía al Centro de Salud B	98
Figura 7-3: Distancia del Cuerpo de Bomberos hasta el Centro de Salud B	98

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1-3: Riesgos evaluados en el Laboratorio del CSB	61
Gráfico 2-3: Cantidad de riesgos clasificados Laboratorio del CSB	62
Gráfico 3-3: Riesgos evaluados en Rayos X del CSB	63
Gráfico 4-3: Cantidad de riesgos clasificados de Rayos X del CSB	64
Gráfico 5-3: Riesgos evaluados Cuarto de tratamiento del CSB	65
Gráfico 6-3: Riesgos clasificados de Cuarto de tratamiento del CSB	66
Gráfico 7-3: Porcentaje de cumplimiento del CSB pre plan	70
Gráfico 8-3: Protocolo ante un sismo	79
Gráfico 9-3: Protocolo ante un incendio estructural	80
Gráfico 10-3: Protocolo ante la caída de ceniza	81
Gráfico 11-3: Protocolo ante una explosión	82
Gráfico 1-4: Porcentaje de cumplimiento post plan	125

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO A: EVENTOS SÍSMICOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

ANEXO B: MAPAS DE RIESGO, MAPAS DE EVACUACIÓN Y RECURSOS

ANEXO C: MATRICES INSHT

LISTA DE ABREVIATURAS

IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

CSB Centro de Salud B

SNGR Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

PIGR Plan Integral de Gestión de Riesgos

ISO Organización Internacional de Normalización

NFPA Asociación Nacional de Protección contra el Fuego

INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización

NTE Norma Técnica Ecuatoriana

BE Brigadas de Emergencia

EPP Equipo de Protección Personal

MESERI Método Simplificado de Evaluación de Riesgos de Incendio

SAT Sistema de Alerta Temprana

COE – **I** Comité de Operaciones de Emergencia Institucional

EVIN Evaluación Inicial de Necesidades

INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

NTP Notas Técnicas de Prevención

RESUMEN

En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del cantón Alausí de la provincia de Chimborazo, se logró la implementación de un Plan Integral de Gestión de Riesgos para el centro de Salud B para satisfacer las necesidades que requiere esta institución al ser un lugar de aforo masivo de personas, para reducir las debilidades y vulnerabilidades de las distintas amenazas que puede enfrentar sean: erupciones volcánicas, caída de ceniza volcánica, incendios y sismos que se pueden suscitar en cualquier momento y afectar a quiénes acuden a este centro. Se toma en consideración los lineamientos propuestos para la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) para el diseño e implementación del PIGR y señalética, acorde a lo propuesto por la SNGRE se siguió las 5 fases que es sugerido en esta metodología: fase I de identificación de riesgos y amenazas, fase II: diseño de medidas y lineamientos para minimización de riesgos, fase III: conformación de brigadas y capacitación al personal, fase IV: restauración institucional y la fase V: comprobación y validación del PIGR. La señalética fue implementada utilizando la metodología propuesta por la norma NTE INEN 3864-1:2013 y la NTP 888:2010 y para los equipos contra incendios se realizó en base a la norma NFPA 10. Los resultados arrojan que, en el centro de salud, con riesgos moderados se encuentran las áreas de laboratorios. El Plan Integral de Gestión de Riesgos alcanzan el 91% de eficacia, el centro de salud ahora cuenta con señalética adecuada, y con una sirena contra incendios. Se recomienda la capacitación y simulacros ante cualquier eventualidad que pueda suceder en el centro, de esta forma minimizar los riesgos que exista en el lugar para las personas que laboran, y acuden al centro de Salud B del IESS de Alausí.

Palabras clave: <PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS>, <INCENDIO>, <SEÑALÉTICA>, <EMERGENCIA>, <PROTOCOLO>, <EVENTO ADVERSO>



08/03/2021

0733-DBRAI-UPT-2021

SUMMARY

At the Instituto Ecuatoriano of Seguridad Social (IESS) in the canton of Alausí of Chimborazo province, the implementation of an Integral Risk Management Plan for health center B was achieved to meet the needs that this institution requires as a place of mass capacity of people, to reduce the weaknesses and vulnerabilities of the different threats that it may face are: volcanic eruptions, volcanic ash drop, fires and systems that can arise at any time and affect who comes to this center. Consideration is given to the guidelines proposed for the Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) for the design and implementation of the PYGM signage, as proposed by SNGRE followed the 5 phases suggested in this methodology: phase I of Risk and Threat Identification, phase II: Design of Measures and Guidelines for Risk Minimization, phase III: training of brigades and training of staff, phase IV: institutional restoration and phase V: verification and validation of the PIGR. The signaling was implemented using the methodology proposed by NTE INEN 3864-1:2013 and NTP 888:2010 standards and for fire equipment was made on the basis of NFPA 10standard. The results show that, in the health center, with moderate risks are the areas of laboratories. The Comprehensive Risk Management Plan reaches 91% efficiency, the health center now has adequate signaling, and a fire siren. Training and simulations are recommended in the face of any eventuality that may occur at the center, in this way minimize the risks that exist in the place for the people who work and go to the health B center of the IESS of Alausí.

Keywords: <INTEGRAL RISK MANAGEMENT PLAN>, <FIRE>, <SIGNAL>, <EMERGENCY>, <PROTOCOL>, <ADVERSE EVENT>

INTRODUCCIÓN

El Ecuador es un país pequeño de 283560 kilómetros cuadrados, pero contiene un gran número de volcanes activos e inactivos al encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico y pertenecer a un área geográfica con alta actividad sísmica, volcánica, está en un punto donde las placas tectónicas chocan constantemente y esta energía es liberada como temblores, terremotos, tsunamis, etc. En el sur de la Provincia de Chimborazo está ubicado el Cantón Alausí con su cabecera principal Alausí, es un valle pequeño rodeado de grandes montañas como el Gampala y cuenta con una variedad de flora y fauna.

Los riesgos son peligros latentes y el poco conocimiento de prevención tiene como consecuencias la falta de actuación, mitigación o eliminación del riesgo, éstos generan un impacto mayor el cual afecta el desarrollo de una entidad. Ocasionando eventualidades de emergencia que el hombre no puede controlar, por ello es necesario identificar, analizar los problemas y las causas de estos, la Constitución del Ecuador creó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) para la prevención y actuar correcto frente a las adversas contingencias que puedan darse en el país, provincia o cantón.

El Centro de Salud B del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Alausí es un centro de atención ambulatoria correspondiente al segundo nivel de atención de salud que pertenece al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el distrito de salud 06D02 Alausí - Chunchi, parroquia Alausí. La institución tiene como misión proteger a la población urbana y rural que se encuentre afiliada al IESS en relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo, discapacidad, desempleo, invalidez, vejez y muerte.

Al ser un papel notable y considerable que desempeñan en el Cantón se ve la obligación de crear y elaborar un Plan Integral de Gestión de Riesgos (PIGR) de acuerdo a la normativa vigente por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para la disminución de riesgos, accidentes latentes que existen en las actividades y áreas de trabajo, para esto se necesita la combinación de las diferentes dependencias de la Institución el cual está encaminado al actuar competente frente alguna circunstancia.

CAPÍTULO I

1. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

1.1 Antecedentes

- Según Unidad Oncológica Solca Chimborazo en 2017, menciona la realización e implementación de un "Plan Integral de Riesgos institucional de SOLCA Riobamba" buscando salvaguardar la vida e integridad de las personas que laboran y acuden a las instalaciones de la UOSCH, en el momento en que se presente un evento adverso. Integrado por cinco fases que van evaluando el proceso de implementación del plan de riesgos, por medio de indicadores que se van adaptando en las matrices y se da seguimiento por medio de informes secuenciales y periódicos de manera semestral.(Solca, 2017)
 - En Colombia, Alzate en el año 2010 un estudio Titulado "GESTION DE RIESGOS PARA ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - REGIMEN CONTRIBUTIVO EN COLOMBIA", definen al riesgo como un evento incierto, indeseable, imprevisto e involuntario que puede producir consecuencias negativas para quien lo sufre. Es una forma eficiente de identificar oportunidades y evitar pérdidas y ayuda a mejorar el funcionamiento de las unidades de negocios de cualquier tipo de empresa, ya sea pública o privada. Está compuesto por algunos elementos fundamentales como son: comunicación y consulta, establecimiento del contexto, identificación de los riesgos, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo y revisión. El proceso se inicia determinando el nivel de riesgo, que resulta de confrontar el impacto y la probabilidad, para luego analizar las posibles acciones a emprender, las cuales deben ser factibles, efectivas, y de acuerdo con la significancia del riesgo. El éxito de la gestión de riesgos está determinado por factores como el reconocimiento de los objetivos y el establecimiento del rango de riesgo que enfrenta la organización. La implementación de un sistema de administración de riesgos en el sector asegurador en salud, requiere una visión integral que inicia con los procesos de mercadeo, ventas y afiliaciones, y finaliza con el impacto en los niveles de salud de los afiliados. El sistema le permite a la organización enmarcar sus procesos dentro de tres grandes áreas: riesgos en salud, riesgos operativos y riesgos generales del negocio. Debido a que la aplicación del sistema en el sector salud, aún se encuentra en ajustes legislativos, puede cambiar el alcance del mismo en la medida que se definan nuevos lineamientos

desde el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud. (Alzate et al., 2010)

En la investigación realizada por el Ministerio de Salud Pública en el año 2014 "Plan Hospitalario para Riesgos del Hospital General Puyo 2014", se encarga de garantizar la prestación de servicios de salud mediante la Implementación de acciones para dar respuesta a situaciones de emergencia y desastre, brindando atención integral al mayor número de usuarios (internos y externos) en coordinación con los diferentes actores de salud, logrando así reducir la mortalidad, invalidez y obtener la pronta recuperación de las posibles víctimas.(MSP, 2014)

1.2 Planteamiento del problema

1.2.1 Planteamiento y descripción de la situación problemática

El Centro de Atención Ambulatoria correspondiente al segundo nivel de atención de salud perteneciente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) desaprende las medidas de seguridad que deben cumplir en la institución, no cuenta con una gestión de los riesgos y a su vez no cuentan con un Plan Integral de Gestión de Riesgos el cual sea el guía para que sus empleados y usuarios que visitan a diario la entidad actúen inmediatamente y eficaz ya que están vulnerables a cualquier riesgo o suceso que pueda ocurrir y así perjudicar la integridad física, moral y social del personal, afiliados y de la colectividad.

1.2.2 Formulación del Problema

Por la falta de gestión de riesgos, seguridad, señalización en el Centro de Salud B del IESS nace la necesidad de implementar un PIGR el cual reduzca cualquier vulnerabilidad presente y a su vez disminuir o mitigar los riesgos presentes en las dependencias.

1.2.3 Descripción

El establecimiento no cuenta con señalización adecuada, normalizada por tal esto es un escenario inseguro de trabajo. Los empleados están propensos a diferentes riesgos entre ellos riesgos biológicos, químicos, radiaciones ionizantes, etc. por ser una institución médica y también como riesgos ergonómicos y psicosociales. La administración desconoce de los riesgos laborales que existen actualmente y las posibles consecuencias que generarían, razón por la cual no se han tomado las medidas de prevención esenciales para la seguridad y salud en el trabajo que la

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos del Ecuador exige se debe cumplir dentro de cualquier instalación donde se entrega un servicio.

1.3 Justificación

El Centro de Salud B del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ubicado en Alausí, Provincia de Chimborazo es una entidad autónoma que forma parte del sistema de seguridad social del Ecuador y es responsable de aplicar el seguro universal obligatorio, según la Constitución de la República, vigente desde el año 2008, es un derecho irrenunciable de todas las personas. La Constitución de la República, la Ley de la Seguridad Social y el Código del Trabajo, establecen la protección de la seguridad social a través de la afiliación al seguro social obligatorio, de todas las personas que realizan un trabajo con relación de dependencia o sin ella.

El establecimiento no cuenta con un Plan Integral de Gestión de Riesgos (PIGR) por ende, es indispensable su elaboración y desarrollo para crear medidas preventivas, por ser una entidad médica y entregan un servicio sin la adecuada seguridad a los empleados, usuarios afiliados en la infraestructura de la institución que la conforman para presentar el cumplimiento a las leyes y reglamentos que rigen en el país por la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. También es posible determinar la insuficiente señalética en las instalaciones y que no cumple con la normativa, siendo esto un latente riesgo para quienes laboran todos los días, no cuentan con los conocimientos necesarios y la capacitación oportuna para desenvolverse de una manera que ejerzan eficaz los protocoles de emergencia para que su integridad física, moral y social no se vea afectada a futuro.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Elaborar un Plan Integral de Gestión de Riesgos e implementar señalética en el Centro de Salud B del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el cantón Alausí, Provincia de Chimborazo.

1.4.2 Objetivos específicos

- Identificar y determinar la situación actual de la entidad acorde a la seguridad y salud en el trabajo.
- Evaluar los riesgos mediante la matriz INSHT que afectan al personal más vulnerable que brinda un servicio en el Centro de Salud B.

- Desarrollar un Plan Integral de Gestión de Riesgos (PIGR) para controlar y mitigar los riesgos.
- Implementar la señalética de acuerdo a la normativa vigente en el establecimiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

CAPÍTULO II

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA O FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 Gestión de riesgos

El diseño de un proceso de implementación de la gestión de los riesgos en las empresas, no pretende establecer procedimientos de aplicación mecánica para su desarrollo, sino servir como guía o marco general para el desarrollo de un diseño propio de implementación de la gestión de los riesgos. Cada proceso deberá ser objeto de estudio particular analizándose en cada caso la necesidad de adaptación de los cuestionarios, documentos, listados, análisis.(Casares San José-Marti, 2013)




Figura 1-2: Esquema del diseño de gestión **Fuente:** (Casares San José-Marti, 2013)

El libro de Isabel Casares explica cómo debe estructurarse los objetivos en la gestión de riesgos(Casares San José-Marti, 2013)

Los principales objetivos son:

- Conocer la estructura, organización y principales funciones de cada área de la empresa.
- Identificar y clasificar los principales riesgos que puedan afectar al correcto cumplimiento de las tareas y cometidos de cada área o departamento.

- Identificar los controles clave que puedan mitigar los riesgos identificados.

Para una buena gestión de riesgos de una empresa es necesario contemplar todas las etapas fundamentales de identificación, evaluación, respuesta y supervisión, pero es en la etapa de identificación de los riesgos donde podemos detectar además de las amenazas para la empresa, las oportunidades de negocio que pueden ser aprovechadas para la misma y que en un principio puede estar oculta tras las amenazas, por ello, se puede confirmar que tanto la gestión de los riesgos como un adecuado sistema de control interno y externo pueden contribuir al logro de objetivos empresariales. (Casares San José-Marti, 2013)

2.2 Marco legal y jurídico

Código del trabajo última modificación 2017

Art. 434.- "Reglamento de Higiene y Seguridad. -En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a la población del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será renovado cada dos años." (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017)

Resolución CD 513: Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo CAPÍTULO II

De las enfermedades profesionales u ocupacionales.

Artículo 6.- Enfermedades profesionales u Ocupacionales. - Son afecciones crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la exposición a factores de riesgo, que producen o no incapacidad laboral. Se considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las publicadas en la lista de la Organización Internacional del Trabajo OIT, así como las que determinare la CVIRP para lo cual se deberá comprobar la relación causa – efecto entre el trabajo desempeñado y la enfermedad crónica resultante en el asegurado, a base del informe técnico del SGRT.

Artículo 9.- Factores de Riesgo de las Enfermedades profesionales u Ocupacionales. - Se consideran factores de riesgos específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional, y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial.(IESS, 2015)

Constitución de la República del Ecuador última modificación 2018

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:

8. El manejo de desastres naturales

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la

mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.

- **4.** Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos.
- **5.** Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre.
- **6.** Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional.
- 7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo.(Asamblea Constituyente, 2008)

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Art. 64.-Preeminencia de la producción nacional e incorporación de enfoques ambientales y de gestión de riesgo. - En el diseño e implementación de los programas y proyectos de inversión pública, se promoverá la incorporación de acciones favorables al ecosistema, mitigación, adaptación al cambio climático y a la gestión de vulnerabilidades y riesgos antrópicos y naturales.(Asamblea Nacional del Ecuador, 2012)

Ley de Seguridad pública y del Estado última modificación 2014

Capítulo III

De los órganos ejecutores

- **Art. 11.- De los órganos ejecutores. -** Los órganos ejecutores del Sistema de Seguridad Pública y del Estado estarán a cargo de las acciones de defensa, orden público, prevención y gestión de riesgos, conforme lo siguiente:
- d) De la gestión de riesgos. La prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales. La rectoría la ejercerá el Estado a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. (Comisión Legislativa y de Fiscalización, 2009)

2.3 Plan Integral de Gestión de Riesgos

El modelo para elaborar el PIGR que se propone, contiene cinco fases las cuales a su vez contienen varios componentes enumerados y éstos articulan en la mayoría de casos, algunos insumos o herramientas que sistematizan secuencialmente la información. El modelo es el siguiente:




Figura 2-2: Fases de un PIGR del SNGR **Fuente**: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014)

FASE I. Diagnóstico institucional y análisis de riesgos

Conforme al concepto de diagnóstico, en esta fase se recolectarán los datos básicos más relevantes de la institución que la caracterizan. Adicionalmente se realizará un análisis de riesgos de la institución para conocer sus principales amenazas de origen natural o antrópicas que le son inherentes, sus vulnerabilidades, los riesgos existentes y sus capacidades y recursos para enfrentarlas.(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014)

FASE II. Lineamientos para la reducción de riesgos institucionales

En primer lugar se debe partir de considerar que la reducción del riesgo de desastres, es "El concepto y la práctica de reducir el riesgo de desastres mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente, y en general el mejoramiento de la preparación ante los eventos adversos de gran magnitud" (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014b)

FASE III. Manejo de una emergencia institucional

Plan de gestión de riesgo. Herramienta de gestión integral de las fases, procesos y componentes que se deben articular para analizar los riesgos (amenazas y vulnerabilidades); reducir los riesgos (prevención y mitigación); manejo de emergencias (preparación, alerta y respuesta) y recuperación (rehabilitación y reconstrucción). Es un macro plan que puede integrar a otros como el de emergencia, contingencia y post desastre(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014c).

Plan de Emergencia. Es un plan de carácter operativo. Se diseña para enfrentar exclusivamente la fase de respuesta o gestión de una emergencia en toda su complejidad.(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014c)

FASE IV. Recuperación institucional

La recuperación consiste en la "restauración y el mejoramiento, cuando sea necesario, de los planteles, instalaciones, medios de sustento y condiciones de vida de las comunidades afectadas por los desastres, lo que incluye esfuerzos para reducir los factores del riesgo de desastres".(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014d)

FASE V. Programación, validación, seguimiento y evaluación del PIGR

Detectadas las debilidades internas (vulnerabilidades) y amenazas (externas) que ya fueron ubicadas en la primera fase de análisis de riegos, se hace necesario proyectar una respuesta organizada y preventiva frente a ello. Para el efecto se recomienda el siguiente procedimiento: agrupar y priorizar las vulnerabilidades detectadas por criterios de afinidad mediante la escala de valoración y la matriz de priorización.(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014e)

2.4 ISO 31000

La gestión del riesgo eficaz requiere de los siguientes elementos y puede explicarse cómo sigue:

- a) Integrada: La gestión del riesgo es parte integral de todas las actividades de la organización.
- b) Estructurada y exhaustiva: Un enfoque estructurado y exhaustivo hacia la gestión del riesgo contribuye a resultados coherentes y comparables.
- c) Adaptada: El marco de referencia y el proceso de la gestión del riesgo se adaptan y son proporcionales a los contextos externo e interno de la organización relacionados con sus objetivos.

- d) Inclusiva: La participación apropiada y oportuna de las partes interesadas permite que se consideren su conocimiento, puntos de vista y percepciones. Esto resulta en una mayor toma de conciencia y una gestión del riesgo informada.
- e) Dinámica: Los riesgos pueden aparecer, cambiar o desaparecer con los cambios de los contextos externo e interno de la organización. La gestión del riesgo anticipa, detecta, reconoce y responde a esos cambios y eventos de una manera apropiada y oportuna.
- f) Mejor información disponible: Las entradas a la gestión del riesgo se basan en información histórica y actualizada, así como en expectativas futuras. La gestión del riesgo tiene en cuenta explícitamente cualquier limitación e incertidumbre asociada con tal información y expectativas. La información debería ser oportuna, clara y disponible para las partes interesadas pertinentes.
- g) Factores humanos y culturales: El comportamiento humano y la cultura influyen considerablemente en todos los aspectos de la gestión del riesgo en todos los niveles y etapas.
- h) Mejora continua: La gestión del riesgo mejora continuamente mediante aprendizaje y experiencia.



Figura 3-2: Principios

Fuente: (Internacional Organization for Standardization (ISO), 2018)

2.5 Análisis de riesgos

2.5.1 Método MESERI

El análisis del riesgo de incendio ya sea de una instalación industrial o de cualquier otro tipo, comporta el cumplimiento de tres etapas.

En primer lugar, es imprescindible la inspección del riesgo y la recogida sistemática de información sobre el mismo: posibles fuentes de ignición, combustibles presentes, actividades desarrolladas, procesos, edificaciones, instalaciones de protección, organización de la seguridad, etc. Sigue a continuación la fase de estimación o evaluación de la magnitud del riesgo: que puede ser de tipo cualitativa o cuantitativa, para finalmente proceder a la emisión del juicio técnico de la situación concretado en un informe en el que se expresan los resultados del análisis de manera más o menos detallada. En algunas ocasiones, y dependiendo de la finalidad del informe se incluyen no sólo las observaciones efectuadas durante la inspección y el cálculo de los efectos previstos, sino también las medidas que debe considerar la propiedad para disminuir la probabilidad de ocurrencia del incendio o si este se produce, para limitar su extensión.

El método MESERI pertenece al grupo de los métodos de evaluación de riesgos conocidos como < (de esquemas de puntos) >. que se basan en la consideración individual, por un lado, de diversos factores generadores o agravantes del riesgo de incendio, y por otro, de aquellos que reducen y protegen frente al riesgo.

Subtotal X: valor global de la puntuación de los factores generadores o agravantes.

Subtotal Y: valor de los factores reductores y protectores.

BCI: Indica si existe brigadas de lucha contra incendios en la edificación u organización.

P: valor resultante del riesgo de incendio obtenido después de efectuar las operaciones correspondientes.(Fundación Mapfre Estudios, 1998)

$$P = \frac{5}{129}X + \frac{5}{22}Y + 1(BCI)$$

Factores generadores del riesgo y/o agravantes (x)

Factores de construcción

Número de plantas o altura del edificio: En caso de incendio, cuanto mayor sea la altura de un edificio más fácil será su propagación y más difícil será su control y extinción. La altura de un edificio debe ser entendida desde la cota inferior construida (los niveles bajo tierra también cuentan) hasta la parte superior de la cubierta. En caso de que se obtengan diferentes puntuaciones por número de plantas y por altura, se debe tomar siempre el menor valor.

Tabla 1-2: Número de plantas

Número de plantas	Altura (m)	Puntuación
1 ó 2	Inferior a 6	3
De 3 a 5	Entre 6 y 15	2
De 6 a 9	Entre 16 y 28	1
10 ó más	Más de 28	0

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

Superficie del mayor sector de incendio: En este aspecto se entiende que los elementos de compartimentación en sectores de incendio deberán tener, como mínimo, una calificación RF-240 o superior (se debe prestar especial atención a que las puertas de paso entre sectores sean RF-120 o mejor, así como a los sellados de las canalizaciones, tuberías, bandejas de cables, etc. que atraviesan los elementos compartimentadores). Por debajo de este valor se considerará que no existe sectorización. Cuanto mayor sea la superficie de los sectores de incendio, existirá más facilidad de propagación del fuego.

Tabla 2-2: Superficie de incendio

Superficie del mayor sector de incendio (m²)	Puntuación
Inferior a 500	5
De 501 a 1.500	4

De 1.501 a 2.500	3
De 2.501 a 3.500	2
De 3.501 a 4.500	1
Mayor a 4.500	0

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Resistencia al fuego de los elementos constructivos: Los elementos constructivos que aquí se hace referencia son, exclusivamente, los sustentadores de la estructura del edificio; la característica que se mide fundamentalmente es la estabilidad mecánica frente al fuego. El método considera "alta" la resistencia de elementos de hormigón, obra y similares, mientras que considera "baja" la resistencia de elementos metálicos –acero- desnudos. En caso de contar con protección (tipo pinturas intumescentes, recubrimientos aislantes, pantallas) sólo deberán tenerse en cuenta si protegen íntegramente al elemento.

Tabla 3-2: Resistencia al fuego

Resistencia al fuego	Puntuación
Alta	10
Media	5
Baja	0

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

Falsos techos/suelos: Los falsos techos (y suelos) dificultan en muchas ocasiones la detección temprana de los incendios, anulan la correcta distribución de los agentes extintores y permiten el movimiento de humos. Por ello, el método penaliza la existencia de estos elementos, independientemente de su composición, diseño y acabado. Se considera "falso techo incombustible" aquel realizado en cemento, piedra, yeso, escayola y metales en general; se considera "falso techo combustible" aquel realizado en madera no tratada, PVC, poliamidas, copolímeros ABS, corcho, papel.

Tabla 4-2: Falsos techos

Falsos techos/suelos	Puntuación
No existen	5
Incombustibles	3
Combustibles	0

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

Factores de situación

Distancia de los Bomberos: Este factor valora la distancia y el tiempo de desplazamiento de los Bomberos desde el parque más cercano al edificio en cuestión. Sólo se tendrán en cuenta parques con vehículos y personal que se consideren suficientes y disponibles 24 h al día, 365 días al año.

Tabla 5-2: Distancia bomberos

Distancia (km)	Tiempo de llegada (min)	Puntuación
Menor de 5	Menor de 5	10
Entre 5 y 10	Entre 5 y 10	8
Entre 10 y 15	Entre 10 y 15	6
Entre 15 y 20	Entre 15 y 25	2
Más de 20	Más de 25	0

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

Accesibilidad a los edificios: La accesibilidad a los edificios se entiende desde el punto de vista del ataque al incendio y auxilio (desde el exterior) a la evacuación de las personas que se encuentren en los mismos.

Tabla 6-2: Accesibilidad edificios

Accesibilidad al edificio	Puntuación
Buena	5
Media	3
Mala	1
Muy mala	0

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Factores de proceso/operación

Peligro de activación: En este apartado se evalúa la existencia de fuentes de ignición que se empleen habitualmente dentro del proceso productivo y que puedan ser origen de un fuego.

Tabla 7-2: Peligro activación

Peligro de activación	Puntuación
Bajo	10

Medio	5
Alto	0

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Carga térmica: En este apartado se evalúa la cantidad de calor por unidad de superficie que produciría la combustión total de materiales existentes en una zona analizada. En un edificio hay que considerar tanto los elementos mobiliarios –contenido- como los inmobiliarios –estructuras, elementos separadores-.

Tabla 8-2: Carga térmica

Carga térmica (MJ/m²)	Puntuación
Baja (inferior a 1.000)	10
Moderada (entre 1.000 y 2.000)	5
Alta (entre 2.000 y 5.000)	2
Muy Alta (superior a 5.000)	0

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

Inflamabilidad de los combustibles: Este factor valora la peligrosidad de los combustibles presentes en la actividad respecto a su posible ignición. Las constantes físicas que determinan la mayor o menor facilidad para que un combustible se inflame son, dado un foco de ignición determinado, los límites de inflamabilidad el punto de inflamación y la temperatura de autoignición.

Tabla 9-2: Inflamabilidad de combustibles

Tubia > 2. Inflamabilidad de comodistroles	
Inflamabilidad	Puntuación
Baja	5
Media	3
Alta	0

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

Orden, limpieza y mantenimiento: Este factor estima el orden y limpieza de las instalaciones productivas, así como la existencia de personal específico y planes de mantenimiento periódico de instalaciones de servicio (electricidad, agua, gas, etc.) y de las de protección contra incendios.

Tabla 10-2: Orden, limpieza y mantenimiento

Puntuación
10
5
0

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Almacenamiento en altura: La existencia de almacenamientos en alturas superiores a 2 m incrementa el riesgo de incendio (aumento de la carga térmica, mayor facilidad de propagación, mayor dificultad del ataque al fuego). No se tiene en cuenta la naturaleza de los materiales almacenados.

Tabla 11-2: Almacenamiento en altura

Almacenamiento en altura	Puntuación
Menor de 2 m	3
Entre 2 y 6 m	2
Superior a 6 m	0

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Factores de valor económico

Concentración de valores: La cuantía de las pérdidas económicas directas que ocasiona un incendio depende del valor de continente –edificaciones- y contenido de una actividad -medios de producción (maquinaria principalmente), materias primas, productos elaborados y semielaborados, instalaciones de servicio-.

Tabla 12-2: Concentración de valores

Concentración de valores	Puntuación
(euros/m²)	
Inferior a 1.000	3
Entre 1.000 y 2.500	2
Superior a 2.500	0

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

Factores de destructibilidad

Por calor: En primer lugar, se determina la afectación que produce el calor generado por el incendio en los elementos anteriormente citados. Por ejemplo, industrias del plástico, electrónica o almacenamientos frigoríficos pueden verse afectados en un grado "alto", mientras que industrias de la madera o de transformación del metal pueden verse afectadas en mucha menor medida por el calor.

Tabla 13-2: Destructibilidad por calor

Destructibilidad por calor	Puntuación
Baja	10
Media	5
Alta	0

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

Por humo: La destrucción o pérdida de cualidades por efecto del humo es otro factor a considerar. Por ejemplo, las industrias alimentarias, electrónicas, farmacéuticas y similares se verán posiblemente muy afectadas, mientras que las industrias metálicas en general, cerámicas, madera y similares pueden verse afectadas en menor medida por el humo.

Tabla 14-2: Destructibilidad por humo

Destructibilidad por humo	Puntuación
Baja	10
Media	5
Alta	0

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

Por corrosión: El siguiente factor es la destrucción por efecto de la corrosión, provocada por la naturaleza de algunos gases liberados en las reacciones de combustión, como el HCl o el H2S. Por ejemplo, los componentes electrónicos serán muy perjudicados por este efecto.

Tabla 15-2: Destructibilidad por corrosión

Destructibilidad por corrosión	Puntuación	
Baja	10	
Media	5	

Alta	0

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

Por agua: Finalmente, se estiman los daños producidos por el agua de extinción del incendio. Por ejemplo, las industrias textiles tendrán en general menores daños por este factor que las industrias del papel o cartón, o los almacenamientos a granel.

Tabla 16-2: Destructibilidad por agua

Destructibilidad por agua	Puntuación
Baja	10
Media	5
Alta	0

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

Factores de propagabilidad

Propagabilidad horizontal: Por ejemplo, si existen en el proceso cadenas de producción, de tipo "lineal", en las que los elementos comunes ofrecen continuidad para la posible propagación de las llamas, se considerará que la propagabilidad es "Alta"; por el contrario, en las disposiciones de tipo celular, con espacios vacíos carentes de combustibles o calles de circulación amplias, se puede considerar que la propagabilidad es "Baja".

Tabla 17-2: Propagabilidad horizontal

Propagabilidad horizontal	Puntuación
Baja	5
Media	3
Alta	0

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Propagabilidad vertical: Por ejemplo, la existencia de almacenamientos en altura o estructuras, maquinaria, o cualquier tipo de instalación cuyas dimensiones en vertical permitan la propagación del incendio hacia cotas superiores de donde se originó conllevan la calificación de propagabilidad vertical "Alta".

Tabla 18-2: Propagabilidad vertical

Propagabilidad vertical	Puntuación
Baja	5

Media	3
Alta	0

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

Factores reductores y/o protectores (y)

Dentro de este apartado se estiman los factores "Y" que contribuyen bien a impedir el desarrollo del incendio, o bien a limitar la extensión del mismo y sus consecuencias. La puntuación en este caso se otorga si existe el factor correspondiente, su diseño es adecuado y está garantizado su funcionamiento, o lo que es lo mismo, se comprueba físicamente la activación o se verifica el correcto mantenimiento de la instalación. En el caso de medidas de tipo organizativas-humanas (brigadas de incendio, planes de emergencia) habrá que comprobar la existencia de registros, manuales, procedimientos, etc. que avalen la formación recibida por el personal, las prácticas y simulacros efectuados, etc.

También cabe señalar que la puntuación por la existencia de los distintos conceptos aumenta en caso de que exista presencia humana en los edificios o instalaciones inspeccionados, lo que supone que existe actividad permanente (incluyendo fines de semana y festivos) o personal de vigilancia suficiente.

Instalaciones de protección contra incendios

Detección automática: Se tendrá en cuenta si existe detección automática en la totalidad del edificio. Las áreas cubiertas por instalaciones de rociadores automáticos también se consideran cubiertas por esta medida de protección.

Tabla 19-2: Detección automática

		Puntu	ación	
Concepto	Sin vigilancia humana		Con vigilan	cia humana
Concepto	Sin conexión a	Con conexión a	Sin conexión a	Con conexión a
	CRA	CRA	CRA	CRA
Detección automática	0	2	3	4

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

Rociadores automáticos: Se tendrá en cuenta si existen instalaciones de rociadores automáticos en toda la superficie de los edificios y locales de la actividad.

Tabla 20-2: Rociadores automáticos

Concento	Puntuación						
	Sin vigiland	cia humana	Con vigilancia humana				
Concepto	Sin conexión a CRA	Con conexión a CRA	Sin conexión a CRA	Con conexión a CRA			
Rociadores automáticos	5	6	7	8			

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

Como en el caso anterior, se valora positivamente la existencia de un enlace con Central Receptora de Alarmas, CRA.

Extintores portátiles: Se tendrá en cuenta si existen extintores portátiles que cubran toda la superficie de los edificios y locales de la actividad. Se observará que los agentes extintores son adecuados a las clases de fuego previsibles en las áreas protegidas y se encuentran señalizados. También se recomienda comprobar que existen aparatos de repuesto (aproximadamente, 1 por cada 20 aparatos instalados).

Tabla 21-2: Extintores

Concento	Puntuación			
Concepto	Sin vigilancia humana	Con vigilancia humana		
Extintores				
	1	2		
portátiles				

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

Bocas de Incendio Equipadas (BIE): Se tendrá en cuenta si existen BIE´s que cubran toda la superficie de los edificios y locales de la actividad. Se considera que una instalación de BIE (de 25 o 45 mm) protege un local si es posible dirigir el chorro de agua a cualquier punto del mismo; para ello, se comprobará que el abastecimiento de agua suministre la presión y caudal necesarios a todas las BIE, y estas poseen todos sus elementos (básicamente: válvula, manguera y lanza).

Tabla 22-2: Bocas de incendio equipadas

	Puntuación			
Concepto	Sin vigilancia humana	Con vigilancia humana		
Bocas de Incendio Equipadas	2	4		

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

Hidrantes exteriores: Se tendrá en cuenta si existen hidrantes en el exterior del perímetro de los edificios que permitan cubrir cualquier punto de los cerramientos y cubiertas. Al igual que en el

caso de las BIE, se considera que una instalación de hidrantes exteriores protege un edificio si se comprueba que el abastecimiento de agua suministra la presión y caudal necesarios a todos los hidrantes. Los elementos y accesorios de los hidrantes se hallarán en casetas o armarios dispuestos a tal fin (básicamente consisten en llave de maniobra, racores y bifurcaciones de conexión, mangueras y lanzas) y situados fuera del edificio protegido por los hidrantes correspondientes.

Tabla 23-2: Hidratantes exteriores

_	Puntuación		
Concepto	Con vigilancia humana	Sin vigilancia humana	
Hidrantes exteriores	4	2	

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

Organización de la seguridad contra incendios

Equipos de intervención en incendios: Se valora en este apartado la existencia de equipos de primera y segunda intervención –EPI y ESI (brigadas), respectivamente-. Para que ello se considere, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- 1) El personal que integre estos equipos deberá recibir formación teórico-práctica periódicamente y estar nominalmente designado como integrante de dicho grupo
- 2) Deberán existir en todos los turnos y secciones/departamentos de la empresa
- 3) Existe material de extinción de incendios y está adecuadamente diseñado y mantenido.

Como referencia general, el número de miembros será:

EPI: 1 miembro por cada 250 m² o de 5 a 8 miembros por cada 100 empleados

ESI: 1 miembro por cada 1.000 m² o 3 miembros por cada 100 empleados

Tabla 24-2: Equipos de intervención en incendios

Concepto	Puntuación
Equipos de Primera Intervención (EPI)	2
Equipos de Segunda Intervención (ESI)	4

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Planes de autoprotección y de emergencia interior: Se valorará si existe y está implantado el plan de autoprotección o de emergencia interior de la actividad de que se trate.

Tabla 25-2: Planes de emergencia

Concento	Puntuación		
Concepto	Sin vigilancia humana	Con vigilancia humana	
Planes de emergencia	2	4	

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

2.5.2 Matriz INSHT

El Método de Evaluación General de Riesgos del INSHT, parte de una clasificación de las actividades laborales, desarrollando a posteriori toda la información necesaria relacionada con cada actividad. Partiendo de esa base, se procede después a analizar las variables, identificando los peligros, estimando los riesgos y finalmente valorándolos, para determinar si son o no son tolerables. (Navarro, 2016).

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.(INSHT, 2000)

Tabla 26-2: Niveles de riesgo y probabilidad

Niveles de riesgo

		Consecuencias				
		Ligeramente Dañino	Dañino	Extremadamente Dañino		
		LD	D	ED		
	Baja B	Riesgo trivial T	Riesgo tolerable TO	Riesgo moderado MO		
Probabilidad	Media M	Riesgo tolerable TO	Riesgo moderado MO	Riesgo importante I		
	Alta A	Riesgo moderado MO	Riesgo importante	Riesgo intolerable IN		

Fuente: (INSHT, 2000)

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo.(INSHT, 2000)

Tabla 27-2: Riesgo y acción a tomar

Riesgo	Acción y temporización
Trivial (T)	No se requiere acción específica
Tolerable (TO)	No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Moderado (M)	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
Importante (I)	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Intolerable (IN)	No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

Fuente: (INSHT, 2000)

2.5.2.1 Preparar un plan de control de riesgos

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de las medidas de control que sean precisas después de la evaluación de riesgos.

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios:

a) Combatir los riesgos en su origen

b) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

- c) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
- d) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro e) Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. f) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.(INSHT, 2000)

2.6 Norma ISO 3864-1: 2013

Esta parte de la Norma ISO 3864 establece los colores de identificación de seguridad y los principios de diseño para las señales de seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizadas en lugares de trabajo y áreas públicas con fines de prevenir accidentes, protección contra incendios, información sobre riesgos a la salud y evacuación de emergencia. De igual manera, establece los principios básicos a ser aplicados al elaborar normas que contengan señales de seguridad.(NTE INEN-ISO 3864-1:2013, 2013)

El tamaño de la señalización debe obedecer los lineamientos de la norma técnica NTE INEN-ISO 3864-1: 2013 (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013)

Tabla 28-2: Señalización

FIGURA GEOMÉTRICA	SIGNIFICADO	COLOR DE SEGURIDAD	COLOR DE CONTRASTE AL COLOR DE SEGURIDAD	COLOR DEL SIMBOLO GRÁFICO	EJEMPLOS DE USO
CIRCULO CON UNA BARRA DIAGONAL	PROHIBICIÓN	ROJO	BLANCO*	NEGRO	- NO FUMAR - NO BEBER AGUA - NO TOCAR
CIRCULO	ACCIÓN OBLIGATORIA	AZUL	BLANCO*	SLANCO*	- USAR PROTECCIÓN PARA LOS OJOS - USAR ROPA DE PROTECCIÓN - LAVARSE LAS MANOS
TRIÁNGULO EQUILATERO CON ESQUINAS EXTERIORES REDONDEADAS	PRECAUCIÓN	AMARILLO	NEGRO	NEGRO	- PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE - PRECAUCIÓN: RIESGO BIOLÓGICO - PRECAUCIÓN: ELECTRICIDAD
CUADRADO	CONDICIÓN SEGURA	VERDE	BLANCO*	BLANCO*	- PRIMEROS AUXILIOS - SALIDA DE EMERGENCIA - PUNTO DE ENCUENTRO DURANTE UNA EVACUACIÓN

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013)

Tabla 29-2: Señal equipo contra incendios

FIGURA GEOMÉTRICA	SIGNIFICADO	COLOR DE SEGURIDAD	COLOR DE CONTRASTE AL COLOR DE SEGURIDAD	COLOR DEL SÍMBOLO GRÁFICO	EJEMPLOS DE USO
CUADRADO	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	ROJO	BLANCO*	BLANCO*	PUNTO DE LLAMADO PARA ALARMA DE NICENDIO RECOLECCIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS EXTINTOR DE INCENDIOS

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013)

Tabla 30-2: Señal de información complementaria

FIGURA GEOMÉTRICA	SIGNIFICADO	COLOR DE FONDO	COLOR DE CONTRASTE AL COLOR DE FONDO	COLOR DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD COMPLEMENTARIA
25		BLANCO	NEGRO	
RECTÁNGULO	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	COLOR DE SEGURIDAD DE LA SEÑAL DE SEGURIDAD	NEGRO O BLANCO	CUALQUIERA

Fuente: (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013)

2.6.1 Tipos de señalización:

Señalización óptica: Sistema basado en la apreciación de las formas y colores por medio del sentido de la vista. Entiéndase a la misma con la que se puede visualizar directamente o través de dispositivos de iluminación. En el momento de señalizar se deben tomar en cuenta los aspectos siguientes:

La luz emitida por la señal debe tener intensidad apropiada de modo que no a producir deslumbramientos. No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan causar confusión, ni una señal luminosa cerca de otra emisión luminosa Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de los destellos deben permitir la identificación del mensaje.

Señalización acústica: Emisión de señales sonoras a través de altavoces, sirenas y timbres que, conformadas a través de un código conocido, informan un determinado mensaje sin intervención de voz humana.

Se deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones: La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de tal manera que se pueda escuchar fácilmente No deberá utilizarse una señal acústica cuando el ruido ambiental sea demasiado intenso.

La duración, intervalo y agrupación de los impulsos de la señal acústica permitirá su correcta identificación y clara distinción frente a otras señales acústicas o ruidos ambientales. No deberán

utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo.

Señalización olfativa: Se basa en la difusión de olores predeterminados que son apreciados por el sentido del olfato. Una aplicación la encontramos en el uso de un agente odorizante para gases inflamables de uso doméstico, como el butano y el gas natural, con el fin de facilitar la detección de posibles fugas.

Señalización táctil: Basado en la distinta sensación que experimentamos cuando tocamos algo con cualquier parte del cuerpo El uso de señales táctiles y pavimentos de diferentes texturas para facilitar la evacuación de personas con discapacidad visual.

• Clases de señales ópticas más utilizadas

Señales de obligación: obligan a un determinado comportamiento. Son frecuentemente utilizadas



Figura 4-2: Señales de obligación **Fuente:** (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013)

Señales de prohibición: son el tipo de señalización que se coloca cuando por legislación, reglamentación o condición de efecto nocivo comprobado se prohíbe un determinado comportamiento.



Figura 5-2: Señales de prohibición **Fuente:** (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013)

Señales de advertencia: se utiliza para advertir sobre la presencia de un peligro ante un determinado comportamiento.




Figura 6-2: Señales de advertencia **Fuente:** (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013)

Señales de emergencia: son utilizadas para informar sobre salvamento, sobre equipo contra incendio y aspectos varios.



Figura 7-2: Señales de emergencia **Fuente:** (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013)

CAPÍTULO III

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1 Análisis de la situación actual

3.1.1 Información general de la empresa

La atención primaria permite el acceso a la salud a todos los individuos y poblaciones, promoviendo y previniendo la acción de sanidad de forma anticipada a través de servicios básicos de salud priorizando la prevención y la promoción de los servicios.

El Centro de Salud B Alausí presta servicios de promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación de la salud y rehabilitación, a través de los servicios de consulta externa en Medicina General Integral, Odontología General, Psicología, Nutrición y Enfermería, dispone de servicios auxiliares de diagnóstico en Laboratorio clínico, Imagenología básica, Fisioterapia, Farmacia institucional, el CSB promueve acciones de salud pública y participación social; cumple con las normas y programas de atención del MSP.

Su horario de atención es de 12 horas diarias y cuenta con la siguiente cartera de servicios:

- Medicina General
- Odontología
- Psicología
- Nutrición
- Rayos X
- Laboratorio
- Fisioterapia
- Farmacia
- Enfermería
- Atención Prehospitalaria
- Área Administrativa



Figura 1-3: Edificio principal CSB Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020



Figura 2-3: Centro de salud B Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020



Figura 3-3: Fisioterapia y parqueadero del CSB **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

El Centro de Salud B consta de un edificio principal con su planta baja y planta alta, además del centro de fisioterapia.

3.1.2 Diagnóstico institucional y análisis de riesgos

Al ejecutar el análisis inicial se tomó en cuenta los recursos con los que disponen en el Centro de Salud B como identificación de los diferentes riesgos, amenazas, vulnerabilidades y capacidades.

3.1.2.1 Ficha de caracterización

Tabla 1-3: Ficha de caracterización Edificio principal del CSB

			EDIFICIO	PRINCIPAL	4			
PROVINCIA	Chimborazo							
CANTÓN	Alausí							
PARROQUIA	Alausí							
DIRECCIÓN	Esteban Oroz	co S/N y Ant	onio Mora			03-2930144		
DISTRITO	A	Alausí - Chunchi COORDENADAS UTM:						
DISTRITO	,	X = -2.204589 $Y = -78.847904$						
BENEFICIARIOS	TOTAL	GÉNERO		ETNIA			DISCAPAC.	
DIRECTOS	33	HOMBRES	MUJERES	AFRO	MESTIZO	BLANCO	SI	NO
TRABAJADORES	33	14	19		33		1	32
BENEFICIARIOS DIRECTOS	TOTAL	33						
BENEFICIARIOS INDIRECTOS	79 afiliados/d 8-15 afiliados	ía (lunes-vierr /día (sábado-c	,					

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 2-3: Ficha de caracterización Fisioterapia del CSB

		CE	ENTRO DE I	FISIOTERA:	PIA			
PROVINCIA	Chimborazo							
CANTÓN	Alausí							
PARROQUIA	Alausí	lausí						
DIRECCIÓN	Esteban Oroz	Esteban Orozco S/N y Antonio Mora 03-2930144						
DISTRITO	Δ	Alausí - Chunchi COORDENADAS UTM:						
DISTRITO	П	X = -2.204589 $Y = -78.847904$						
BENEFICIARIOS	TOTAL	GÉNERO ETNIA		DISCA	APAC.			
DIRECTOS	4	HOMBRES	MUJERES	AFRO	MESTIZO	BLANCO	SI	NO
TRABAJADORES	7		4		4			4
BENEFICIARIOS DIRECTOS	TOTAL	4						
BENEFICIARIOS INDIRECTOS		ía (lunes-vierr	nes)					

Fuente:(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

3.1.2.2 Ubicación

El Centro de Salud B del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está ubicado entre la calle Esteban Orozco y Antonio Mora, sus coordenadas UTM son X = -2.204589; Y = -78.847904. Las coordenadas Geográficas son $2^{\circ}12'16.5"S$ $78^{\circ}50'52.5"W$



Figura 4-3: Ubicación del CSB

Fuente: (Google Earth, 2020)

3.1.2.3 Historia

El Centro de Salud B IESS de la ciudad de Alausí es un centro de primer nivel de atención, uno de los primeros dispensarios creados a nivel nacional, con el fin de brindar atención médica a los empleados ferroviarios que laboraban y llegaban a la estación del Tren Alausí, inició sus actividades en el año 1986.

El CSB del IESS Alausí brinda los servicios de Consulta Externa en Medicina General, Consulta Odontológica, Psicología, Servicios de Laboratorio Clínico, Rayos X, Rehabilitación, Nutrición.

3.1.2.4 Misión

"Brindar atención de calidad y calidez a los derechohabientes de la seguridad social, resolviendo el 80% de patologías de primer nivel de atención"

3.1.2.5 Visión

"Ser una institución aseguradora moderna, técnica, con personal capacitado que atienda con eficiencia, oportunidad y amabilidad a toda persona que solicite los servicios y prestaciones que ofrece"

3.1.2.6 Objetivos

- Brindar un servicio médico de excelente calidad hacia las personas afiliadas y garantizar así una buena salud.
- Optimización inmediata de las prestaciones de salud, con abastecimiento suficiente y oportuno de fármacos e insumos hospitalarios, para brindar una integral y adecuada atención a los afiliados
- Evaluación de la gestión de todas las áreas del instituto, en especial las áreas médicas, administrativa y de riesgo, que garanticen la protección de los trabajadores
- Protección a la población jubilada en centros de recreación y descanso.

3.1.2.7 Servicios o fines

La Constitución de la República, la Ley de la Seguridad Social y el Código del Trabajo, establecen la protección de la seguridad social a través de la afiliación al Seguro Social Obligatorio, de todas las personas que realizan un trabajo con relación de dependencia o sin ella, en particular:

- El trabajador en relación de dependencia.
- El trabajador autónomo.
- El profesional en libre ejercicio.
- El administrador o patrono de un negocio.
- Trabajadores no remunerados del hogar.
- El menor trabajador independiente y,
- Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales.

3.1.2.8 Estructura organizacional

El Centro de Salud B consta con el siguiente organigrama estructural de las diferentes dependencias.




Figura 5-3: Organigrama estructural del CSB Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

3.1.3 Análisis de riesgo

3.1.3.1 Identificación de amenazas

Los datos acerca de los sismos y la caída de ceniza volcánica fueron revisados en los registros del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, las actividades sísmicas fueron analizados desde el año 2018 hasta noviembre 11 del 2020 en la provincia de Chimborazo los cual están registrados en el ANEXO A. En lo que va el año 2020 se ha presentado la caída de ceniza dónde se han identificado las recurrencias más notables para la matriz de Alausí.

Entendiendo por amenaza el término, en este sistema, para identificar a los fenómenos naturales que pueden ocasionar daños, como: sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, etc. Es socio natural cuando el evento se produce por una mala intervención del ser humano en la naturaleza, como un deslizamiento de tierras ocasionado por un error de planificación en la construcción o una deforestación que provoca una sequía. De las amenazas se deriva el riesgo de desastre. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016)

Tabla 3-3: Identificación de amenazas

No.	AMENAZAS	FRECUENCIA (No. Eventos)	RECURRENCIA (por año)	INTENSIDAD (Fuerza)			MAGNITUD (Dimensión-Tamaño)		
		(No. Eventos)	(por ano)	Alta		Baja	Alta	Media	Baja
1	SISMOS	18	5		X			X	
2	INCENDIOS	0	0		X			X	
3	CAÍDA DE CENIZA POR ERUPCIÓN VOLCÁNICA	2	2		X			X	
4	EXPLOSIÓN	0	0		X			X	

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Mientras transcurre el año 2020 aumenta la frecuencia de caída de ceniza volcánica según los informes diarios del Instituto Geofísico existe desprendimiento de ceniza casi todos los días, pero de una forma leve y debido a las erupciones del volcán Sangay que se encuentra activo desde mayo de 2019 y está ubicado en la cordillera Real. Se presentó en el cantón Alausí caídas fuertes y abundantes del polvo volcánico en las fechas 8 de junio y 20 de septiembre de 2020, por lo cual se suspendieron las actividades en todas las entidades, hasta la recuperación de la matriz. El riesgo de incendio y explosión es a causa de los equipos que tiene el Centro de Salud B lo cual puede producir una amenaza con el almacenamiento de papeles, cartones en archiveros y bodegas.

3.1.3.2 Identificación de vulnerabilidades

Para la identificación de vulnerabilidades se analizaron aspectos como físicos, económicos, culturales y políticos detallados en la tabla a continuación.

Tabla 4-3: Identificación de vulnerabilidades

CENTRO DE SAL	UD B IESS ALAUSÍ
Físicos	Económicos
 No existe señalización en las dependencias de la institución. No hay señalética de rutas de evacuación internas y externas que faciliten una evacuación. Inexistencia de mapas de evacuación y recursos. Falta de un sistema de alerta temprana. Fisuras leves en paredes externas del centro. No está definido el punto de encuentro y zona segura. 	 No existe un presupuesto post – desastre. Al contar con una con equipos especiales y de alto costo las pérdidas serían considerables para la institución, si se proyecta la ocurrencia de un evento adverso.
Culturales	Políticos
 No cuentan con el conocimiento en el accionar cuando suceda un desastre natural. 	 No cuentan con un plan o estrategia para el manejo y gestión de riesgos.

- Falta hábitos de seguridad en la institución.	
Organ	nización
 No se han realizado simulacros para el actuar pronto de los trabajadores. No tienen brigadas de emergencia para las diferentes eventualidades. Falta de organización para la atención de desastres. 	 Falta de capacitaciones. Inducción de un plan.

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

3.1.3.3 Identificación de capacidades, recursos y sistemas de administración

El Centro de Salud B del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ubicado en Alausí cuenta con un total de 37 empleados que laboran en diferentes áreas como: Medicina General, Odontología, Psicología, Nutrición, Rayos X, Laboratorio, Fisioterapia, Farmacia, Enfermería, Área Administrativa y Atención Prehospitalaria está organizado por 14 hombres y 23 mujeres en la institución. Se trabajó con la identificación de capacidades del personal y recursos institucionales para conocer las fortalezas del centro y vulnerabilidades.

Tabla 5-3: Identificación de departamentos del CSB

No	SECCIONES
1	ESTADÍSTICA
2	CONSULTORIO MÉDICO 0
3	CONSULTORIO MÉDICO 1
4	CONSULTORIO MÉDICO 2
5	BODEGA
6	ODONTOLOGÍA
7	RAYOS X
8	LABORATORIO
9	FARMACIA
10	ENFERMERÍA
11	NUTRICIÓN
12	SERVICIOS HIGIÉNICOS
13	SECRETARÍA; TESORERÍA
14	CUARTO DE MÁQUINAS
15	ÁREA ADMINISTRATIVA (DEPARTAMENTO FINANCIERO; TALENTO HUMANO; COMPRAS PÚBLICAS; ACTIVOS FIJOS)
16	DIRECCIÓN
17	CONSULTORIO MÉDICO 3 (PSICOLOGÍA)
18	SERVICIOS HIGIÉNICOS

19	LAVANDERÍA
20	FISIOTERAPIA (CUARTO DE TRATAMIENTO; RECEPCIÓN; GIMNASIO; HIDROTERAPIA; BAÑO)
21	CAFETERÍA
22	CUARTO DE DESCANSO
23	PARQUEADERO

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 6-3: Características físicas del CSB

NIVEL	DEPARTAMENTOS		
	ESTADÍSTICA		
	CONSULTORIO MÉDICO 0		
	CONSULTORIO MÉDICO 1		
	CONSULTORIO MÉDICO 2		
	BODEGA		
EDIFICIO PRINCIPAL	ODONTOLOGÍA		
PLANTA BAJA	RAYOS X		
	LABORATORIO		
	FARMACIA		
	ENFERMERÍA		
	NUTRICIÓN		
	SERVICIOS HIGIÉNICOS		
	SECRETARÍA; TESORERÍA		
	CUARTO DE MÁQUINAS		
	ÁREA ADMINISTRATIVA (DEPARTAMENTO		
EDIFICIO PRINCIPAL	FINANCIERO; TALENTO HUMANO; COMPRAS PÚBLICAS; ACTIVOS FIJOS)		
PLANTA ALTA	,		
	DIRECCIÓN CONSULTORIO MÉDICO 3 (PSICOLOGÍA)		
	CAFETERÍA		
	SERVICIOS HIGIÉNICOS		
	LAVANDERÍA		
	FISIOTERAPIA (CUARTO DE TRATAMIENTO;		
CENTRO DE FISIOTERAPIA	RECEPCIÓN; GIMNASIO; HIDROTERAPIA; BAÑO)		
	CUARTO DE DESCANSO		
	PARQUEADERO		

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Para la obtención de datos personales de cada empleado del CSB se realizó mediante los Formularios de Google.

Tabla 7-3: Identificación de capacidades de Talento Humano del CSB

Tabla 7-3: Identificación de capacidades de Talento Humano del CSB OCUPACIÓN DIRECCIÓN Nº TELEFÓNICO							
NOMBRE	OCUPACIÓN	DIRECCIÓN	N°TELI	EFONICO	TOM A II		
NOMBRE	0	DOMICILIARI	FIJO	CELULAR	EMAIL		
A '11	ACTIVIDAD	A			1 '11 0'		
Auquilla Segundo	Atención prehospitalaria	S/N	S/N	0995697146	segundo.auquilla@iess. gob.ec		
Ayol Ingrid	Licenciada de imagen	Celso Augusto Rodriguez y Washington	032930144	0996902518	ingrid.ayol@iess.gob.e c		
Barreno María	Nutricionista	S/N	S/N	0961633441	maria.barreno@iess.go b.ec		
Barroso María del Rosario	Oficinista	Cdela Aipan Chico junto al ITTES Manuel Galecio	032930302	0997895534	maria.barroso@iess.go b.ec		
Bermeo Paulina	Enfermería	S/N	S/N	0962101477	paulina.bermeo@iess.g ob.ec		
Castillo Juan	Odontólogo	Alausí	S/N	0992906166	juankylu75@hotmail.c om		
Coloma Eliana	Fisioterapeuta	Pedro de Loza y García Moreno	032930718	0987036808	eliana.coloma06@gmai l.com		
Cruz Marco	Atención prehospitalaria	Barrio Vicentino	032930935	0999729455	mvcz.iess@hotmail.co m		
Espinoza Belén	Odontóloga	Barrio las Palmas	S/N	0984939251	mabelen2792@gmail.c om		
Guambi Rosa	Servicios Generales	Barrio las Palmas	S/N	0995511846	rosa.guambi@iess.bob. ec		
Guananga Klever	Médico general	S/N	S/N	0984412035	klever.guanaga@iess.g ob.ec		
Guerra Jhoanna	Oficinista	Barrio la Palma	032931289	0986925045	jhoanna.guerra@iess.g ob.ec		
Inga Jhoana	Laboratorista	S/N	S/N	0996401388	jhoanna.inga@iess.gob .ec		
Jara Edison	Psicólogo	S/N	S/N	0960140149	edison.jara@iess.gob.e c		
Jaramillo Pedro	Área administrativa	García Moreno y Esteban Orozco	S/N	0960083302	pedro.jaramillo@iess.g ob.ec		
León Alberto	Agente de seguridad	García Moreno y Bolivia	032931497	0991501847	al3027506@gmail.com		
Lobato Gissela	Área administrativa	García Moreno y Esteban Orozco	S/N	0987815712	gissela.lobato@iess.go b.ec		
Lobato Rodrigo	Operador de Ambulancia	Ciudadela Shamanga	S/N	0984774383	lobo_noj@hotmail.com		
Lombeida Sara	Paramédico	Barrio el Bosque	S/N	0990791943	srlombeida@gmail.co m		
Maldonad o Jael	Médico general	S/N	S/N	0979038883	jael.maldonado@iess.g ob.ec		
Mancheno Gabriela	Farmacia	S/N	S/N	0993410017	gabriela.mancheno@ie ss.gob.ec		
Molina Ritha	Auxiliar Enfermería	Riobamba	032930144	095818870	rithamoli1982@gmail. com		

Mora José Alfonso	Agente de seguridad	Abdón Calderón y Pedro Vicente Maldonado	032931048	0981830433	josemoraxgpt11@gmai l.com
Morales Andrea	Paramédico	Esteban de Orozco S/N	S/N	0983096514	dalyandrea17@gmail.c om
Naranjo Belen	Fisioterapeuta	Villalba y México	032931309	0987545515	belenna48@hotmail.co m
Ordoñez Ramiro	Atención prehospitalaria	S/N	S/N	0969180420	ramiro.ordonez@iess.g ob.ec
Ortiz Cristina	Auxiliar de Fisioterapia	Pablo José Dávila	032930067	0999589002	<u>cris-ti-</u> naort@hotmail.com
Palacios Janeth	Área administrativa	S/N	S/N	0996138434	janeth.palacios@iess.g ob.ec
Pilpe María José	Área administrativa	Córdova y Valencia	032396316	0995761140	majitos23@hotmail.co m
Pinduisaca Rocío	Laboratorista	S/N	S/N	0994619280	rocio.pinduisaca@iess. gob.ec
Quintana Irene	Oficinista	Calle Colombia y Nicaragua #110	032931373	0996482295	irene.quintana@iess.go b.ec
Samaniego María	Laboratorista	S/N	S/N	0998639713	maria.samaniego@iess. gob.ec
Silva Crhistian	Paramédico	S/N	S/N	0987734066	crhistian.silva@iess.go b.ec
Vásquez Víctor	Área administrativa	S/N	SN	0987051947	victor.vasquezm@iess. gob.ec
Zuñiga María	Auxiliar de Odontología	S/N	S/N	0985766337	maria.zuñiga@iess.gob .ec

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Gracias a la colaboración de la Ing. María José Pilpe y el Tlgo. Pedro Lenin Jaramillo Montalvo quienes me entregaron los archivos digitales del inventario físico de 2020 de la institución, dónde se logró revisar y realizar un conteo de los equipos y materiales para la matriz de identificación de recursos. Además de indicar su ubicación y estado de los mismos para detallar con qué cuentan para una emergencia y posterior revisión de un evento adverso.

Tabla 8-3: Identificación de recursos del CSB

RECURSOS	CANTIDAD	UBICACIÓN		ESTADO	OBSERVACIONES	
RECORSOS	CANTIDAD		BUENO	REGULAR	MALO	ODSERVACIONES
EQUIPOS						
Informáticos	15	Planta baja	X			
	11	Planta alta	X			
	1	Fisioterapia	X			
Contra	6	Planta baja	X			
Incendios	3	Planta alta	X			
	4	Fisioterapia	X			
Vehículos	2	Parqueadero	X			Son 1 ambulancia SPRINTER 313CDIF3550 y 1 camioneta (Vehículo Administrativo)

	_	701				
G	2	Planta baja	X	+		
Sensores	1	Planta alta	X X			
	2	Fisioterapia	X	V		
Alarmas	1	Planta alta	V	X		
T 1	4	Fisioterapia	X			
Luces de		Planta baja	X			
emergencia	1	Fisioterapia	X			
Cisterna	1	Planta baja	X			
MATERIALE						
	10	Planta baja	X			
Camillas	1	Planta alta	X			
	5	Fisioterapia	X			
Escaleras	1	Planta alta	X			
Mangueras	1	Planta baja	X			
INFRAESTRU		, ,		1		
Salas de	I	Planta alta	X	Т	T	
capacitación	1	Pianta aita	Λ			
Área administrativa	3	Planta alta	X			
Estadística	1	Planta baja	X			
Farmacia	1	Planta baja	X			
Consultorios	5	Planta baja	X			
	1	Planta alta	X			
	3	Fisioterapia	X			
Comedor	1	Planta alta	X			
Patios	1	Fisioterapia		X		
Lavandería	1	Patio	X			
Laboratorio	1	Planta baja	X			
Enfermería	1	Planta baja	X			
Rayos X	1	Planta baja	X			
Cuarto de descanso	1	Patio	X			
Cuarto de Máquina	1	Planta alta	X			
Cuarto de deshechos	1	Patio		X		
Planta Eléctrica	1	Patio	X			
Cuarto de tratamiento	1	Fisioterapia	X			
Gimnasio	1	Fisioterapia	X			
Hidroterapia	1	Fisioterapia	X			
Bodegas	2	Planta baja	X			
Doucgas	1	Planta alta	X	+		
	2	Fisioterapia	X		+	
Corredores	1	Planta alta	X	+		
2011040105	1	Fisioterapia	X	+		
	1	1 isioterapia	Λ	1		

Terraza	1	Planta alta	X	
INSTALACIO	NES			
Alcantarillado	1	Edificio Principal	X	Alcantarillado público
Red agua potable	1	Edificio Principal	X	Red de agua potable pública
Red eléctrica	1	Edificio Principal	X	Red eléctrica pública
Línea telefónica	1	Edificio Principal	X	CNT
Red de fibra óptica	1	Edificio Principal	X	TICS

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

La siguiente matriz indica los sistemas de administración como: informáticos, financiero y de seguridad de acuerdo la funcionabilidad y zona de riesgo evaluados por los estándares de baja, media y alta.

Tabla 9-3: Identificación de sistemas de administración

Sistemas de	Cantidad Ubicación Funcionabilidad		Zona de Riesgo			Observaciones			
Administración	Cantidad	Alta Media		Media	Baja	Alta	Media	Baja	Observaciones
Sistema Informático	1	Edificio principal	X			X			
Sistema financiero o contable	1	Edificio principal (Planta alta)	X			X			
Sistema de seguridad	1	Edificio principal	X			X			Vigilancia y seguridad física

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

3.1.3.4 Identificación y proyección de riesgos

Se identificó los riesgos naturales que puedan afectar a las instalaciones del Centro de Salud B y por ende ocasionar pérdidas ya sean humanas o económicas.

Tabla 10-3: Identificación del riesgo en el CSB

	AMENAZAC		CAPACIDADES Y	RIESGO		
Nro.	AMENAZAS	VULNERABILIDADES	RECURSOS	Alto	Medio	Bajo
1 SISMO		El personal de la Institución no cuenta con capacitaciones para enfrentar un evento adverso como un sismo. Los edificios del Centro de Salud B no cuentan con la infraestructura idónea para soportar un sismo de alta magnitud.	Talento y aptitud de los trabajadores para enfrentar un riesgo.		X	
		No existe un punto de encuentro, ni rutas de evacuación delimitadas.				
2	INCENDIO	Falta de equipos de detención de humo para una pronta respuesta a un incendio. No cuentan con brigadas que ayuden o faciliten a la promta respuesta contra un incendio. En bodega de farmacia y archivos de estadística existe exceso de material comburente	Cuentan con suficientes extintores para combatir un incendio sólo necesitan ser ubicados correctamente.		X	
3	Por la ubicación del cantón Alausí se encuentra cerca del volcán Sangay que actualmente está activo. CAÍDA DE CENIZA POR ERUPCIÓN VOLCÁNICA No cuentan con EPP propio para la		El personal tiene la capacidad de manejar y coordinar para una pronta respuesta a este evento		X	
		caída de ceniza. El personal no está capacitado para este tipo de amenaza.	adverso.			
4	EXPLOSIÓN	A causa de las máquinas y equipos que posee el Centro de Salud B.	Tener un procedimiento para el manejo de los equipos.		X	

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Al concluir con la evaluación de proyección de riesgo se obtiene el nivel de riesgo a lo que está sujeto el Centro de Salud B del IESS y su respectiva valoración.

Tabla 11-3: Escala de valoración

NIVEL DE VULNERABILIDAD							
Bajo	1						
Medio	2						
Alto	3						

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Se obtiene un total de 8 en la sumatoria de puntos observados después de sacar el promedio de los cuatro puntos de observación da como resultado 2. Dónde existe un **Riesgo Medio** frente a los eventos de sismo, incendio, caída de ceniza y explosión.

Tabla 12-3: Proyección de riesgos

Nro.	RIESGOS	ACCIONES Y REDUCCIÓN DE	PROCESOS DE DESARROLLO DE LAS ACCIONES			
	RIESGOS	¿Quién lo va hacer?	¿Cuándo se va hacer?	Presupuesto		

		Capacitación al personal administrativo y médico.	Dirección CSB IESS	Junio 2020	\$10,00
1 SISMO		Implementación de señalética y rutas de evacuación	Izurieta Lisseth	Agosto 2020	\$153,00
INCENDIO		Implementación de señalética de extintores, gabinete contra incendios	Izurieta Lisseth	Agosto 2020	\$76,50
2	ESTRUCTURAL	Reubicación de extintores a la altura correcta.	Izurieta Lisseth	Agosto 2020	\$20,00
		Capacitación al personal y formación de la brigada contra incendios	Dirección CSB IESS	Junio 2020	\$10,00
	CAÍDA DE	Capacitación de los trabajadores y conformación de la brigada de evacuación y rescate.	Dirección CSB IESS	Julio 2020	\$10,00
3	CENIZA	Implementación de señalética de rutas de evacuación.	Izurieta Lisseth	Agosto 2020	\$153,00
		Dotación de EPP adecuado para limpieza de ceniza al personal encargado.	Dirección CSB IESS	Julio 2020	\$0,00
4	EXPLOSIÓN	Capacitación sobre manejo de materiales inflamables, comburentes y explosivos	Dirección CSB IESS	Julio 2020	\$10,00

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

3.1.3.5 Elaboración del mapa de riesgos

Gracias a la colaboración de la Institución y de la Directora del IESS Ingeniera María José Pilpe quién me entregó los planos actualizados del edificio principal del Centro de Salud B, se procedió a utilizarlos y modificarlos, de la misma manera se elaboró el plano del área de fisioterapia para presentar mapas de riesgos y mapas de evacuación y recursos. La norma con la cual está hecho el mapa es la Norma UNE 23032:2015 sobre seguridad contra incendios, símbolos gráficos para la utilización en los planos de evacuación. Estos mapas se detallan en el **ANEXO B.**

3.1.4 Elementos del diagnóstico institucional y análisis de riesgos

3.1.4.1 Evaluación del riesgo de incendio – MESERI

Mediante la utilización del método de evaluación de riegos MESERI, se determinó el grado de riegos frente a una situación de incendio y su respuesta inmediata.

Subtotal X: valor global de la puntuación de los factores generadores o agravantes.

Subtotal Y: valor de los factores reductores y protectores.

BCI: Indica si existe brigadas de lucha contra incendios en la edificación u organización.

P: valor resultante del riesgo de incendio obtenido después de efectuar las operaciones correspondientes.

$$P = \frac{5}{129}X + \frac{5}{22}Y + 1(BCI)$$

Para la evaluación de criterios en función de R, se debe tomar en cuenta la siguiente tabla:

Tabla 13-3: Criterios de valoración del riesgo de incendio

Valor del Riesgo	Calificación del Riesgo
8,1 a 10	Riesgo muy leve
6,1 a 8	Riesgo Leve
4,1 a 6	Riesgo Medio
2,1 a 4	Riesgo Grave
0 a 2	Riesgo muy Grave
Valor de P	Aceptabilidad
P > 5	Riesgo aceptable
P ≤ 5	Riesgo no aceptable

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

3.1.4.2 MESERI en el Centro de Salud B

Se realizó la evaluación de la institución mediante el método MESERI, donde se identificaron las características esenciales para su valorización en el edificio principal y centro de fisioterapia.

Tabla 14-3: Método MESERI en el edificio principal del CSB

		ON DE RIES						
Nombre de la entidad o institución:		Centro de S	Salud B (IESS)	Fecha:	Alausí, 2020/07/13	Área:	Edific	cio principal
Persona que realiza evaluación:					Elsa Lisseth Izurieta Romero (Tesista)			
Concepto)	Coeficiente	Puntos		Concepto	Coefic	ciente	Puntos
CONSTRUCCION				DESTRUCTIE				
Nº de pisos	Altura			Por calor				
1 o 2	menor de 6m	3	3	Baja		1	0	
3,4, o 5	entre 6 y 15m	2	2	Media		Ę	5	5
6,7,8 o 9	entre 15 y 28m	1	-	Alta		()	J
10 o más	más de 28m	() 3	Por humo				
Superficie mayor sector incendios			_	Baja		+	0	
de 0 a 500 m ²		į	5	Media		Ę	5	5
de 501 a 1500 m ²		4	4	Alta		()	J
de 1501 a 2500 m ²		3	3	Por corrosió	n			
de 2501 a 3500 m ²		2	2	Baja		1	0	
de 3501 a 4500 m ²		1		Media			5	40
más de 4500 m ²		(5	Alta		()	10
Resistencia al Fuego				Por Agua				
Resistente al fuego (hormigón)		10	0	Baja		1	0	
No combustibel (metálica)		Ę	10	Media		Ę	5	0
Combustible (madera)		(טו וט	Alta)	U
Falsos Techos				PROPAGABI	LIDAD			
Sin falsos techos				Vertical				1
Con falsos techos incombustibles			5	Baja			5	
Con falsos techos combustibles		(Media		-	3	0
FACTORES DE SITUACIÓN				Alta		()	•
Distancia de los Bomberos menor de 5 km	5 min.	10	1	Horizontal			5	l
entre 5 y 10 km	5 y 10 min.	8		Baja Media			3	
entre 10 y 15 km	10 y 15 min.	(Alta		-)	0
entre 15 y 25 km	15 y 25 min.	2	2					
más de 25 km	25 min.			SUBTOTAL (X)			95
Accesibilidad de edificios		`	21	FACTORES I	DE PROTECCIÓN			
Buena		į.	5		Concepto	SV	CV	Puntos
Media			3	Extintores po	rtátiles (EXT)	1	0	1
Mala		1		Bocas de inc	endio equipadas (BIE)	0	0	0
Muy mala		() 3	Columnas hid	ratantes exteriores (CHE)	0	0	0
PROCESOS					tomática (DTE)	0	3	0
Peligro de activación			_		utomáticos (ROC)	0	0	0
Bajo		10		Extinción por	agentes gaseosos (IFE)	0	0	0
Medio			10	SUBTOTAL (Y)			- 1
Alto		() . .	CONCLUSIÓN (Coeficiente de Protección frente				P . \
Carga Térmica		4/	1	CONCLUSIO	N (Coeficiente de Protecci	on trent	e ai inc	enaio)
Bajo		10	-1					
Medio		1) 4					
				5X	1/PCI\			
Alto			10	P= 5X 120				
Alto Combustibilidad		(וט	P= -+ - 120	+ 1(BCI)			
Alto Combustibilidad Bajo		(5 3 2	P= \frac{5X}{120} + -	+ 1(BCI)			
Alto Combustibilidad Bajo Medio		(5	120	22			
Alto Combustibilidad Bajo Medio Alto		(5 1U	120 P= 3,92 +	0,22 + 0			
Alto Combustibilidad Bajo Medio Alto Orden y Limpieza Alto		(3 3	120	0,22 + 0			
Alto Combustibilidad Bajo Medio Alto Orden y Limpieza Alto Medio		()	3 3	120 P= 3,92 +	0,22 + 0			
Alto Combustibilidad Bajo Medio Alto Dorden y Limpieza Alto Medio Bajo		(3 3	P= 3,92 + P= 4,	0,22 +0 19			
Alto Combustibilidad Bajo Medio Alto Orden y Limpieza Alto Medio Bajo Almacenamiento en Altura		11(3 3	P= 3,92 + P= 4, OBSERVACIO	0,22 + 0 19			
Alto Combustibilidad Bajo Medio Alto Orden y Limpieza Alto Medio Bajo Almacenamiento en Altura menor de 2 m.		11(3 10	P= 3,92 + P= 4, OBSERVACI factores X y	22 0,22 + 0 19 ONES: Cada vez que se ha Y disminuimos los riesgo:	s de ince	ndios;	este métoc
Alto Combustibilidad Jajo Medio Alto Orden y Limpieza Alto Medio Bajo Almacenamiento en Altura menor de 2 m. entre 2 y 4 m.		10	3	P= 3,92 + P= 4, OBSERVACI factores X y permite cual	22 0,22 + 0 19 ONES: Cada vez que se ha Y disminuimos los riesgo: ntificar los daños y su apli	s de ince	ndios;	este métod
Alto Combustibilidad 3ajo Medio Alto Orden y Limpieza Alto Medio 3ajo Medio Almacenamiento en Altura menor de 2 m. entre 2 y 4 m. más de 6 m.		11(3	P= 3,92 + P= 4, OBSERVACI factores X y	22 0,22 + 0 19 ONES: Cada vez que se ha Y disminuimos los riesgo: ntificar los daños y su apli	s de ince	ndios;	este métod
Alto Combustibilidad Sajo Medio Alto Orden y Limpieza Alto Medio Sajo Almacenamiento en Altura menor de 2 m. más de 6 m. FACTOR DE CONCENTRACIÓN		10	3	P= 3,92 + P= 4, OBSERVACI factores X y permite cual	22 0,22 + 0 19 ONES: Cada vez que se ha Y disminuimos los riesgo: ntificar los daños y su apli	s de ince	ndios;	este métod
Alto Combustibilidad Sajo Medio Alto Orden y Limpieza Alto Medio Sajo Almacenamiento en Altura menor de 2 m. más de 6 m. FACTOR DE CONCENTRACIÓN Factor de concentración \$/m²		1(3 10	P= 3,92 + P= 4, OBSERVACI factores X y permite cual	22 0,22 + 0 19 ONES: Cada vez que se ha Y disminuimos los riesgo: ntificar los daños y su apli	s de ince	ndios;	este méto
Alto Combustibilidad Bajo Medio Alto Orden y Limpieza Alto Medio Bajo Almacenamiento en Altura menor de 2 m. entre 2 y 4 m. más de 6 m. FACTOR DE CONCENTRACIÓN Factor de concentración \$/m² menor de 500		110	3 10	P= 3,92 + P= 4, OBSERVACI factores X y permite cual	22 0,22 + 0 19 ONES: Cada vez que se ha Y disminuimos los riesgo: ntificar los daños y su apli	s de ince	ndios;	este métod
Alto Combustibilidad Bajo Medio Alto Orden y Limpieza Alto Medio Bajo Almacenamiento en Altura menor de 2 m. entre 2 y 4 m. más de 6 m. Factor de concentración \$/m² menor de 500 entre 500 y 1500		11(3 10	P= 3,92 + P= 4, OBSERVACI factores X y permite cual	22 0,22 + 0 19 ONES: Cada vez que se ha Y disminuimos los riesgo: ntificar los daños y su apli	s de ince	ndios;	este métod
Alto Combustibilidad Bajo Medio Alto Orden y Limpieza Alto Medio Bajo Almacenamiento en Altura menor de 2 m. entre 2 y 4 m. más de 6 m. Factor de concentración \$/m² menor de 500 entre 500 y 1500		110	3 10	P= 3,92 + P= 4, OBSERVACI factores X y permite cual	22 0,22 + 0 19 ONES: Cada vez que se ha Y disminuimos los riesgo: ntificar los daños y su apli	s de ince	ndios;	este métoc
Alto Combustibilidad Bajo Medio Alto Orden y Limpieza Alto Medio Bajo Medio Bajo Medio Bajo Medio Bajo Almacenamiento en Altura menor de 2 m. entre 2 y 4 m. más de 6 m. FACTOR DE CONCENTRACIÓN Factor de concentración \$/m² menor de 500 entre 500 y 1500 más de 1500			3 10 2 2	P= 3,92 + P= 4, OBSERVACI factores X y permite cua los daños a	22 0,22 + 0 19 ONES: Cada vez que se ha Y disminuimos los riesgo: ntificar los daños y su apli	s de ince cación f	endios; recuen	este métod te minimiza
Alto Combustibilidad Jajo Medio Alto Orden y Limpieza Alto Medio Bajo Medio Bajo Medio Bajo Medio Bajo Medio Bajo Medio Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Baj		11(3 3 10 2 2 Revisado p	P= 3,92 + P= 4, OBSERVACI factores X y permite cua los daños a	22 0,22 + 0 19 ONES: Cada vez que se ha Y disminuimos los riesgo: ntificar los daños y su apli	s de ince cación f	endios; recuen	este métod te minimiza
Alto Combustibilidad Bajo Medio Alto Orden y Limpieza Alto Medio Bajo Medio Bajo Almacenamiento en Altura menor de 2 m. entre 2 y 4 m. más de 6 m. FACTOR DE CONCENTRACIÓN Factor de concentración \$/m² menor de 500 entre 500 y 1500 más de 1500 Realizado por:			3 10 2 2	P= 3,92 + P= 4, OBSERVACI factores X y permite cua los daños a	22 0,22 + 0 19 ONES: Cada vez que se ha Y disminuimos los riesgo: ntificar los daños y su apli	s de ince cación f	endios; recuen	este métoc te minimiza
Alto Combustibilidad Bajo Medio Alto Orden y Limpieza Alto Medio Bajo Almacenamiento en Altura menor de 2 m. entre 2 y 4 m. más de 6 m. Factor de concentración \$/m² menor de 500 entre 500 y 1500			3 3 10 2 2 Revisado p	P= 3,92 + P= 4, OBSERVACI factores X y permite cua los daños a	22 0,22 + 0 19 ONES: Cada vez que se ha Y disminuimos los riesgo: ntificar los daños y su apli	s de ince cación f	endios; recuen	este métoc te minimiza

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 15-3: Método MESERI en el centro de fisioterapia del CSB

Nambro de la entidad a instituti		00-4 4- 0	וייש ם (ובסט׳	Fecha:	Alausi 2000/07/40	Á====	0	ficiat
Nombre de la entidad o institución:		Centro de Sa	Centro de Salud B (IESS)		Alausí, 2020/07/13 Årea: Centro fi		o fisioterapi	
Persona que realiza	evaluación:			Elsa Lissetl	n Izurieta Romero (Tesista)			
Concepto		Coeficiente	Puntos		Concepto	Coefi	ciente	Puntos
CONSTRUCCION				DESTRUCT	IBILIDAD			
√o de pisos	Altura			Por calor				
02	menor de 6m	3		Baja			10	_
3,4, o 5	entre 6 y 15m	2	3	Media			5	5
5,7,8 o 9	entre 15 y 28m	1	•	Alta		'	0	<u> </u>
0 o más Superficie mayor sector incendios	más de 28m	0		Por humo Baja		-	10	
de 0 a 500 m ²		5		Media		+	5	5
le 501 a 1500 m ²		4		Alta			<u> </u>	J
					£	'	U	
le 1501 a 2500 m ²		3	5	Por corrosi	on	 	10	
de 2501 a 3500 m ²		2	•	Baja		+	<u>10</u>	5
de 3501 a 4500 m ²		1		Media		+	5	່ວ
nás de 4500 m ²		0		Alta			0	
Resistencia al Fuego		40		Por Agua		+	10	<u> </u>
Resistente al fuego (hormigón) No combustibel (metálica)		10 5	10	Baja Media			10 5	5
Combustible (madera)		0	10	Alta		_	0	J
Falsos Techos		U _I		PROPAGAE	BILIDAD			
Sin falsos techos		5		Vertical				
Con falsos techos incombustibles		3	5	Baja			5	
Con falsos techos combustibles		0	3	Media		3		3
ACTORES DE SITUACIÓN				Alta			0	
Distancia de los Bomberos				Horizontal				
nenor de 5 km	5 min.	10		Baja			5	_
entre 5 y 10 km	5 y 10 min.	8	4.0	Media		3		3
entre 10 y 15 km	10 y 15 min.	6	10	Alta			0	_
entre 15 y 25 km	15 y 25 min.	2	-	SUBTOTAL	(X)			89
más de 25 km	25 min.	0			· ,			09
Accesibilidad de edificios				FACTORES	DE PROTECCIÓN			
Buena		5			Concepto	SV	CV	Puntos
Media		3	5		ortátiles (EXT)	1	0	1
Mala Muy mala		1 0	•		cendio equipadas (BIE) idratantes exteriores (CHE)	0	0	0
PROCESOS		U			utomática (DTE)	0	4	0
Peligro de activación					automáticos (ROC)	0	0	0
Bajo		10			or agentes gaseosos (IFE)	0	0	0
Medio			5 5			, ·		
Alto					(Y)			1
Carga Térmica		,		CONCLUSION	ÓN (Coeficiente de Protecci	ión frent	te al inc	endio)
Bajo		10	_					
Medio		5	5	5X	5Y			
Alto		0		P=+	\ · /			
Combustibilidad				120	22			
Bajo		5	2					
Medio		3 0	3					
Alto Orden y Limpieza		U			+ 0,22 + 0			
Alto		10		P= 3	.94			
Medio		5	10		,			
Bajo		0	10					
Almacenamiento en Altura				OBSERVAC	CIONES: Cada vez que se ha	acen me	joras d	entro de l
menor de 2 m.		3			Y disminuimos los riesgo			
entre 2 y 4 m.		2	2	permite cuantificar los daños y su aplicación frecuente minimiza				
nás de 6 m.		0		los daños a				
ACTOR DE CONCENTRACIÓN								
actor de concentración \$/m²								
nenor de 500	<u> </u>	3						
entre 500 y 1500		2	0					
nás de 1500		0						
5 P I			D. 1. 1			1		
Realizado por:			Revisado p				bado p	
Charles (I. I. L. Martin Branches			Ing. María J	losé Pilne		Ilna N	laría J	osé Pilp
isseth Izurieta Romero			ing. mana c	osc i lipe		g	iui iu o	p

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020 Resultado de la valorización del Método MESERI en el edificio principal del Centro de Salud B.

Tabla 16-3: Valoración Método MESERI edificio principal del CSB

Valor de P	Categoría
0 a 2	Riesgo muy grave
2,1 a 4	Riesgo grave
4,1 a 6	Riesgo medio
6,1 a 8	Riesgo leve
8,1 a 10	Riesgo muy leve

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Resultado de la valorización del Método MESERI en el centro de fisioterapia del Centro de Salud B.

Tabla 17-3: Valoración Método MESERI fisioterapia del CSB

Valor de P	Categoría
0 a 2	Riesgo muy grave
2,1 a 4	Riesgo grave
4,1 a 6	Riesgo medio
6,1 a 8	Riesgo leve
8,1 a 10	Riesgo muy leve

Fuente: (Fundación Mapfre Estudios, 1998) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

En el centro de fisioterapia se evalúo y está en la categoría de riesgo grave por lo tanto es un riesgo no aceptable en donde se enfocó parte del estudio para cambiarlo y en el edificio principal está en la categoría de riesgo medio con referente a los conatos.

3.1.4.3 Análisis de elementos de vulnerabilidad institucional

Se analizó las vulnerabilidades en el edificio principal y el centro de fisioterapia del Centro de Salud B donde se evalúan el estado inicial de las edificaciones donde se obtuvo los siguientes resultados:

Tabla 18-3: Análisis de			abilida					
INSTITUCIÓN: Centro	de Saluc	l B (IESS)	PISO No./Área: Edificio principal					
FECHA: 14/07/2020				ÁREA/DEPARTAMENTO: Oficinas,				
ÍTEM DE	<u> </u>		Consultorios, Laboratorios, Bodega, Archivos					
	Estado		1	Acción Correctiva / Recomendacione INCLUIR FOTOGRAFÍAS				
EVALUACIÓN	SI	Aceptable	NO					
CITI	T OG (G	_	DE	(Señalar dónde / explicar lugar exacto)				
SUI	ELOS (S	UPERFICIES	S DE T	RABAJO Y TRÁNSIT	1			
ÁREAS LIMPIAS	X				Las áreas están limpias ya que es un centro prehospitalario, pero claro se pueden realizar algunas observaciones para que se pueda mejorar el lugar.			
ÁREAS ORDENADAS		X			Necesita tener una mejor organización en bodega de farmacia.			
LIBRE DE PELIGROS DE RESBALAR, TROPEZAR O CAER		X						
	PASIL	LOS Y CORI	REDOI	RES DE TRÁNSITO				
SEÑALIZACIÓN ADECUADA DE ÁREAS Y VÍAS DE EVACUACIÓN			X	Section 1	No existe señalización bajo la Norma NTE INEN – ISO 3864 – 1:2013			
LIBRES DE OBSTRUCCIONES		X						
PISOS SECOS Y LIMPIOS		X			El pasillo para subir a la planta alta en ocasiones no está seco.			
DE AMPLITUD QUE PERMITA MOVIMIENTOS NORMALES.		X						
		S	ALIDA	S				

SIN CANDADOS O					
LLAVES PARA					
LIMITAR EL	X				
ESCAPE					
RUTAS Y SALIDAS MARCADAS CLARAMENTE			X		No existe señalética que marque claramente las rutas de salidas en el Centro.
SALIDA CON ILUMINACIÓN ADECUADA	X				
MÁS DE UNA SALIDA PARA CADA SECTOR DE TRABAJO	X				
RUTAS DE SALIDA LIBRES DE OBSTRUCCIONES	X				
RUTAS DE SALIDA SEÑALIZADAS			X		No existe señalética que marquen las salidas de emergencia.
ABREN HACIA LOS DOS LADOS A UNA SUPERFICIE NIVELADA			X		La puertas abren a un sólo lado y al salir se encuentra un bordillo.
MAPAS DE UBICACIÓN Y EVACUACIÓN			X		No tienen mapas de evacuación, sólo planos de la institución que no delimitan las zonas de evacuación.
ESTADO DE ESCALERAS (despejadas, estado de pasamanos, no obstáculos, etc.)	X				
	ı	VEN	TILAC	CION	
SISTEMAS DE AIRE					
ACONDICIONADO			X		
Y/O CALEFACCIÓN					

		1			T	
ÁREA LIBRE DE OLORES	X					
VENTANALES (Estado)	X				En general el estado de los ventanales están en buen estado.	
ILUMINACIÓN						
ÁREAS DE TRÁNSITO Y DE TRABAJO ILUMINADAS	X				Las áreas de tránsito y de trabajo se encuentran iluminadas.	
LÁMPARAS LIMPIOS Y FUNCIONANDO	X				Se encuentran limpios y en buen estado de funcionamiento.	
LÁMPARAS Y FOCOS	X				Funcionan correctamente.	
		(CALOI	2		
MANEJO DE CALOR		X				
AISLAMIENTO TÉRMICO		X				
HAY ACUMULACIÓN DE PAPEL EN UN ÁREA DE TERMINADA		X			En las oficinas y archivero se puede visualizar acumulación de carpetas y papeles.	
EQUIPOS						
APAGADOS LUEGO DE USO	X				Siempre dejan apagando los equipos cuando se acaba la jornada laboral.	
EQUIPOS SIN USO DESCONECTADOS (Cargadores, cafeteras, etc.)		X				
CABLES ELÉCTRICOS CUBIERTOS Y PROTEJIDOS	X					

ESTADO DE CAJAS DE BRAKERS / MEMBRETADAS	X				
INSTALACIONES ELÉCTRICAS IMPROVISADAS / DEFECTUOSAS		X			
SOBRECARGA DE ALAMBRES EN INTERRUPTORES O CORTAPICOS			X		
	l .	SISTEMAS I	DE EM	IERGENCIA	<u> </u>
PULSADORES DE EMERGENCIA			X		Es necesario colocar un pulsador en la planta baja y reactivar el pulsador de la planta alta.
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA DISPONIBLE Y FUNCIONANDO	X				
LUCES DE ANUNCIO DE EMERGENCIA	X			MAADE EVENS	
ALARMAS SONORAS – ALARMAS VISUALES			X		Se debe implementar una alarma sonora para el aviso de una emergencia y reactivar la alarma de la planta alta.
DETECTORES DE HUMO Y/O CALOR		X			Es importante implementar 2 detectores en el área administrativa debido a la cantidad de material comburente y en el laboratorio
EXTINTORES		X		P.O.	Cuentan con un gran número de extintores en el edificio sólo que se deben reubicar y colocar a la altura debida.

EQUIPOS DE RESCATE (Inmovilizadores, botiquín, camilla) EN CONDICIONES OPERACIONALES	X				
BOTIQUÍN			X		No tienen botiquines
ELEMENTOS EXTERNOS QUE REPRESENTEN AMENAZA					
TRANSFORMADOR ES/POSTES / ALAMBRES	X				
TRÁNSITO EXCESIVO		X			
OTROS					

Fuente:(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 19-3: Análisis de elementos de vulnerabilidad institucional fisioterapia del CSB

INSTITUCIÓN: Centro de Salud B (IESS)				PISO No./Área: Centro de fisioterapia	
FECHA: 14/07/2020			ÁREA/DEPARTAMENTO: Cuarto de		
			tratamiento, hidroterapia, gimnasio,		
			lavandería.		
ÍTEM DE	Estado			Acción Correctiva / Recomendaciones	
EVALUACIÓN	SI	Aceptable	NO INCLUIR FOTOGRAF (Señalar dónde / explicar luga		
SUI	ELOS (S	UPERFICIE	S DE T	RABAJO Y TRÁNSITO)	
ÁREAS LIMPIAS	X				Las áreas están limpias ya que es un centro prehospitalario.
ÁREAS ORDENADAS	X				
LIBRE DE PELIGROS DE RESBALAR, TROPEZAR O CAER		X			

	PASIL	LOS Y CORI	PASILLOS Y CORREDORES DE TRÁNSITO					
SEÑALIZACIÓN ADECUADA DE ÁREAS Y VÍAS DE EVACUACIÓN			X		No tienen señalización bajo la Norma NTE INEN – ISO 3864 – 1:2013			
LIBRES DE OBSTRUCCIONES		X						
PISOS SECOS Y LIMPIOS		X			Los corredores cuando es invierno es inevitable que estén secos ya que están descubiertos			
DE AMPLITUD QUE PERMITA MOVIMIENTOS NORMALES.	X							
		S	ALIDA	S				
SIN CANDADOS O LLAVES PARA LIMITAR EL ESCAPE	X							
RUTAS Y SALIDAS MARCADAS CLARAMENTE			X		No existe señalética que marque las rutas y salidas en el Centro.			
SALIDA CON ILUMINACIÓN ADECUADA	X							
MÁS DE UNA SALIDA PARA CADA SECTOR DE TRABAJO	X							

	I		l		
RUTAS DE SALIDA LIBRES DE OBSTRUCCIONES	X				
RUTAS DE SALIDA SEÑALIZADAS			X		No existe señalética que marquen las salidas de emergencia.
ABREN HACIA LOS DOS LADOS A UNA SUPERFICIE NIVELADA			X		La puertas abren a un sólo lado.
MAPAS DE UBICACIÓN Y EVACUACIÓN			X		No tienen mapas de evacuación y ubicación.
ESTADO DE ESCALERAS (despejadas, estado de pasamanos, no obstáculos, etc.)			X		No tiene escaleras
		VEN	TILAC	CIÓN	
SISTEMAS DE AIRE					
ACONDICIONADO			X		
Y/O CALEFACCIÓN					
ÁREA LIBRE DE OLORES	X				Sólo Bodega tiene olores debido a los productos de desinfección.
VENTANALES (Estado)	X				En general el estado de los ventanales están en buen estado.
		ILUN	MINAC	CIÓN	

ÁREAS DE TRÁNSITO Y DE TRABAJO ILUMINADAS	X				Las áreas de tránsito se encuentran iluminadas.
LÁMPARAS LIMPIOS Y FUNCIONANDO	X				Se encuentran limpios y en buen estado.
LÁMPARAS Y FOCOS	X				Funcionan correctamente.
			CALO	R	
MANEJO DE CALOR		X			
AISLAMIENTO TÉRMICO		X			
HAY ACUMULACIÓN DE PAPEL EN UN ÁREA DE TERMINADA			X		
	T	E	QUIPO	OS	
APAGADOS LUEGO DE USO	X				Siempre dejan apagando los equipos cuando se acaba la jornada laboral.
EQUIPOS SIN USO DESCONECTADOS (Cargadores, cafeteras, etc.)		X		HARAN S.	
CABLES ELÉCTRICOS CUBIERTOS Y PROTEJIDOS		Х			Algunos cables no se encuentran cubiertos
ESTADO DE CAJAS DE BRAKERS / MEMBRETADAS	X				
INSTALACIONES ELÉCTRICAS IMPROVISADAS / DEFECTUOSAS			X		
SOBRECARGA DE ALAMBRES EN INTERRUPTORES O CORTAPICOS			X		

	SISTEMAS DE EMERGENCIA					
PULSADORES DE EMERGENCIA	X				Fisioterapia cuenta con una alarma automática.	
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA DISPONIBLE Y FUNCIONANDO	X					
LUCES DE ANUNCIO DE EMERGENCIA	X					
ALARMAS SONORAS – ALARMAS VISUALES	X				Cuenta con una alarma en la recepción de fisioterapia.	
DETECTORES DE HUMO Y/O CALOR		X			Cuenta con dos detectores de humo en fisioterapia ya que existen equipos muy importantes, se implementará un sensor más en el cuarto de tratamientos.	
EXTINTORES		X			Cuentan varios extintores, es necesario reubicarlos y colocar a la altura correcta.	
EQUIPOS DE RESCATE (Inmovilizadores, botiquín, camilla) EN CONDICIONES OPERACIONALES	X					
BOTIQUÍN			X		No tienen botiquines	
ELEMENTOS EXTERNOS QUE REPRESENTEN AMENAZA						
TRANSFORMADOR ES/POSTES / ALAMBRES	X					

TRÁNSITO EXCESIVO	X		
OTROS			

Fuente:(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Con la ayuda de la tabla de análisis de elementos de vulnerabilidad institucional se establece que señalización es la adecuada para colocar en el Centro de Salud B, con la finalidad de mitigar los riesgos presentes.

Tabla 20-3: Requerimiento de señalética del CSB

	Requerimiento de Señalética					
Tipo	Señalética	Cantidad				
	Prohibido comer y beber	22				
Dana lašlaši dan	Prohibido fumar	24				
Prohibición	Prohibido uso de celular	1				
	Prohibido el paso	8				
	Obligatorio lavarse las manos	4				
Obliganis	Obligatorio mantener orden y limpieza	15				
Obligación	Uso obligatorio de mascarilla	4				
	Ducha	1				
	Peligro caída de objetos	6				
	Riesgo biológico	3				
Advertencia	Riesgo químico	1				
Advertencia	Atención riesgo eléctrico	6				
	Peligro caída a distinto nivel	1				
	Peligro suelo resbaladizo	2				
	Ruta de evacuación derecha	20				
	Ruta de evacuación izquierda	7				
Salvamento	Salida	4				
	Salida de emergencia	1				
	Punto de encuentro	1				
	Gabinete contra incendios	1				
Indicativo	ECU 911	3				
Indicativa	Pulsador de alarma	1				
	Extintor	13				
	Baño Hombre y Mujer	11				
Vorios	Baño Hombre	2				
Varios	Baño Mujer	2				
	Aforo	1				

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 21-3: Requerimiento de equipos de extinción de fuego del CSB

Requerimiento de Equipos de Extinción de Fuego				
Detalle	Cantidad			
Pulsador de alarma	1			
Detector de humo	3			
Sirena/alarma	1			

3.1.4.4 Análisis de la estructura física de la edificación y del entorno

Para este análisis se tomó en cuenta cada piso de la entidad, en total son 3 plantas que se analizaron: los dos pisos del edificio principal y la planta del centro de fisioterapia.

Tabla 22-3: Análisis de la estructura física del edificio principal planta baja del CSB

INST	FITUCIÓN: Centro de Salud B (O:EDIFICIO PRINCIPAL		
	HA: 14/07/2020	PARTAMENTO: PLANTA BAJA				
(]	Esta parte del Formato se debe	aplicar Pi	iso por Piso	o Área por Área segú	n corresponda)	
PAR	TE 1. ESTRUCTURA FÍSICA	DE LA E	DIFICACIO	ÓN		
No.	CARACTERÍSTICAS	DEC	ISIÓN	TIPO DE DAÑO	CONDICIÓN	
1	Sin daño visible en los elementos estructurales: Columnas – Paredes – Tumbados/Techos – Vigas (CPTV)	para los o	empleados nas que n el	NINGUNO	HABITABLE	
2	Pequeñas fisuras/fallas (no mayores a 2 mm de espesor) en los elementos estructurales: Paredes – Tumbados/Techos – Vigas (PTV). Se observan, en general, pocos daños en la construcción. (excepto columnas)	Se puede tranquila planta, n peligro		NO REPRESENTA PELIGRO	HABITABLE	

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 23-3: Análisis del entorno del edificio principal planta baja del CSB

PAR	PARTE 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO A LA EDIFICACIÓN (Amenazas)					
No.	CARACTERÍSTICAS	A TOMAR EN CUENTA				
4	Presencia de elementos eléctricos: torres, postes,	Alrededor del Centro hay postes y un				
	transformadores, etc.	transformador				
5	Presencia de otros elementos del entorno que atenten	La calle es transcurrida ya que a lado de la				
	a la seguridad: árboles, tránsito excesivo, etc.	institución hay una plaza de mercado.				

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 24-3: Análisis de la estructura física del edificio principal planta alta del CSB

INST	INSTITUCIÓN: Centro de Salud B (IESS)			PISO: EDIFICIO PRINCIPAL		
FECHA: 14/07/2020			ÁREA/I	ÁREA/DEPARTAMENTO: PLANTA ALTA		
(]	Esta parte del Formato se debe	aplicar Piso po	r Piso o Á	rea por Área según	corresponda)	
PAR	TE 1. ESTRUCTURA FÍSICA	DE LA EDIFIC	CACIÓN			
No.	CARACTERÍSTICAS	DECISIO	ÓΝ	TIPO DE DAÑO	CONDICIÓN	
1	Pequeñas fisuras/fallas (no mayores a 2 mm de espesor) en los elementos estructurales: Paredes – Tumbados/Techos – Vigas (PTV). Se observan, en general, pocos daños en la construcción. (excepto columnas)	No releva pelis los empleados personas que n el servicio de s	ni ecesitan	NO REPRESENTA PELIGRO	HABITABLE	

2	Fisuras en el enlucido de paredes y techo. Grietas importantes en gran cantidad (no mayores a 2 mm). Distorsión, agrietamiento y deterioro parcial con caída del techo de cubierta. Fisuras en elementos estructurales.	Se puede utilizar tranquilamente la edificación, no existe un peligro	NO REPRESENTA PELIGRO	HABITABLE
---	---	--	-----------------------------	-----------

Fuente:(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 25-3: Análisis del entorno del edificio principal planta alta del CSB

1 44014	tubia 20 0.7 mansis dei entorno dei edificio principai pianta arta dei esb					
PAR	PARTE 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO A LA EDIFICACIÓN (Amenazas)					
No.	CARACTERÍSTICAS	A TOMAR EN CUENTA				
4	Presencia de elementos eléctricos: torres, postes, transformadores, etc.	Alrededor del Centro hay postes y un transformador				
5	Presencia de otros elementos del entorno que atenten a la seguridad: árboles, tránsito excesivo, etc.	La calle es transcurrida ya que a lado de la institución hay una plaza de mercado.				

Fuente:(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014) **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 26-3: Análisis de la estructura física del centro de fisioterapia del CSB

INST	FITUCIÓN: Centro de Salud B ((IESS) PIS	O: CENTRO DE FISIO	TERAPIA
FEC	HA: 14/07/2020	ÁR	EA/DEPARTAMENTO	D: FISIOTERAPIA
(]	Esta parte del Formato se debe	aplicar Piso por Piso	o Área por Área segú	n corresponda)
PAR	TE 1. ESTRUCTURA FÍSICA	DE LA EDIFICACI	ÓN	
No.	CARACTERÍSTICAS	DECISIÓN	TIPO DE DAÑO	CONDICIÓN
1	Pequeñas fisuras/fallas (no mayores a 2 mm de espesor) en los elementos estructurales: Paredes – Tumbados/Techos – Vigas (PTV). Se observan, en general, pocos daños en la construcción. (excepto columnas)	necesitan el	NO REPRESENTA PELIGRO	HABITABLE
2	Fisuras en el enlucido de paredes y techo. Grietas importantes en gran cantidad (no mayores a 2 mm). Distorsión, agrietamiento y deterioro parcial con caída del techo de cubierta. Fisuras en elementos estructurales.	Se puede utilizar tranquilamente la edificación, no existe un peligro	NO REPRESENTA PELIGRO	HABITABLE

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014)

Tabla 27-3: Análisis del entorno del centro de fisioterapia del CSB

		rupiu der esz
PAR	TTE 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO A LA EDIFIC	CACIÓN (Amenazas)
No.	CARACTERÍSTICAS	A TOMAR EN CUENTA
4	Presencia de elementos eléctricos: torres, postes,	Alrededor del Centro hay postes y un
	transformadores, etc.	transformador

5	Presencia de otros elementos del entorno que	La calle es transcurrida ya que a lado de la
	atenten a la seguridad: árboles, tránsito excesivo,	institución hay una plaza de mercado.
	etc.	

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Las edificaciones se encuentran con pequeñas fallas que pueden ser enmendadas, hay que tomar en consideración que su ubicación es a lado de la Plaza Jesús Camañero, la cual es una vía bien transitada por la venta de diferentes alimentos de la canasta básica y alrededor coexiste postes con un transformador.

3.1.4.5 Metodología general de evaluación de riegos - INSHT

El Método de Evaluación General de Riesgos del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) se realizó en los puestos de trabajo más vulnerables donde las actividades que realizan pueden generar o presentar algún riesgo al trabajador como en la dependencia de Laboratorio, Rayos X y Cuarto de tratamiento.

En el edificio principal (planta baja) se evalúo al departamento de Laboratorio dónde sus actividades están expuestos a riesgos.

Se encontró un total de: cinco riesgos mecánicos, un físico, tres químicos, cinco biológicos, dos ergonómicos y seis psicosociales. Para la estimación del riesgo se obtiene: siete trivales, dos tolerables, trece moderados lo que representan un riesgo a corregir en un tiempo determinado, para quienes trabajan en laboratorio esto se debe al peligro que corren por el manejo de riesgos biológicos en esta área.

Tabla 28-3: Total de riesgos del Laboratorio del CSB

	Mecánicos	Físicos	Químicos	Biológicos	Ergonómicos	Psicosociales
Total de Riesgos	5	1	3	5	2	6

	T	TO	M	- 1	IN
Estimación del Riesgos	7	2	13	0	0

Tab	ola 29-3: Histograma	ıntegr	ado de	<u>l Labo</u>	ratorio	aei CS	В					
			ŀ	HSTOGI	RAMA I	NTEGR <i>A</i>	VDO					
EWI	PRESA: CENTRO DE SA	IIMBI	ECC									
LIVII	I KLDA, CLIVIKO DL DA	ו ע עטב	Linn									
LIVII		ו ע עט ו	ENN	Tipo	de Riesgo				Cali	ficación del Ri	esgo	
No No	Puesto	Mecánicos	Físicos	Tipo Químicos	de Riesgo Biológicos	Ergonómicos	Psicosociales	Trival	Cali Tolerable	ficación del Ri Moderado	esgo Importante	Intolerable
				•		Ergonómicos 2	Psicosociales 6	Trival				Intolerable 0




Gráfico 1-3: Riesgos evaluados en el Laboratorio del CSB **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020




Gráfico 2-3: Cantidad de riesgos clasificados Laboratorio del CSB **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

Al trabajar en el área de laboratorio están expuestos al riesgo biológico debido a la colección de patógenos presentes en la sangre, fluidos corporales, etc., que deben analizar día con día. Esto presenta un riesgo para quienes laboran ahí, brindando la seguridad adecuada y los protocolos en el trabajo, serán las medidas preventivas.

También se analizó los riesgos en general en la dependencia de Rayos X ya que debido a los exámenes que debe tomar existe la exposición constante a radiaciones ionizantes.

En lo cual se obtuvo resultados de riesgos como: dos mecánicos, un físico, tres ergonómicos y seis psicosociales y en la estimación de riesgos se obtuvo: cuatro triviales, un tolerable y siete moderados, debido a que en el trabajo de radiología si no utiliza el EPP adecuado y no está en la cabina de aislamiento en un futuro podría desarrollarse una enfermedad profesional como cáncer, cataratas, etc.

Tabla 30-3: Total de riesgos de Rayos X del CSB

	Mecánicos	Físicos	Químicos	Biológicos	Ergonómicos	Psicosociales
Total de Riesgos	2	1	0	0	3	6

	T	TO	M	I	IN
Estimación del Riesgos	4	1	7	0	0

Tab	ola 31-3: Histograma	integr	ado de	Kayos	A dei	СЭВ						
			ŀ	HISTOGI	RAMA I	NTEGR <i>A</i>	VD0					
EMP	PRESA: CENTRO DE SAI	LUD B II	ESS									
				Tipo	de Riesgo				Cali	ificación del Ri	esgo	
No	Puesto	Mecánicos	Físicos	Tipo Químicos	de Riesgo Biológicos	Ergonómicos	Psicosociales	Trival	Cali <mark>Tolerable</mark>	ificación del Ri Moderado	esgo Importante	Intolerable
No	Puesto Imageneología	Mecánicos 2	Físicos 1			Ergonómicos 3	Psicosociales 6	Trival 4				Intolerable 0

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020




Gráfico 3-3: Riesgos evaluados en Rayos X del CSB




Gráfico 4-3: Cantidad de riesgos clasificados de Rayos X del CSB

Se encontró varios riesgos moderados ya que el trabajo en Rayos X a largo plazo si no tiene las protecciones debidas con respecto al área laboral y EPP puede generar una enfermedad catastrófica como cáncer, afectaciones a la piel, cataratas, etc., se recomienda el uso adecuado de éstos.

Finalmente se valúo el Cuarto de Tratamiento en el Centro de Fisioterapia dónde las fisioterapeutas realizan movimientos repetitivos al proporcionar tratamientos, masajes, actividades a las extremidades y articulaciones se obtuvo los siguientes riegos: tres mecánicos, tres físicos, un biológico, cuatro ergonómicos y cinco psicosociales. Como estimación de riesgos: siete trivales, tres tolerables y seis moderados en relación a las posturas y actividades que realizan.

Tabla 32-3: Total de riesgos del Cuarto de tratamiento del CSB

1 4 5 1 4 5 1 5 4 1 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5	o ere tretter.					
	Mecánicos	Físicos	Químicos	Biológicos	Ergonómicos	Psicosociales
Total de Riesgos	3	3	0	1	4	5

	Т	TO	M	I	IN
Estimación del Riesgos	7	3	6	0	0

Tabla 33-3: Histograma integrado del Cuarto de tratamiento del CSB

1 al	pia 33-3: Histogram	<u> 8</u>										
			ŀ	HSTOGI	RAMA I	NTEGR <i>A</i>	VDO					
FMF	PRESA: CENTRO DE SAI	IIDRI	ECC									
171/11	REDIT CENTRO DE DITI	ו ע עטב	LDD									
LIVII	REST. CENTRO DE SITE	ו ע עטבו	LOO	Tipo	de Riesgo				Cali	ificación del Ri	esgo	
No	Puesto	Mecánicos	Físicos	Tipo Químicos	de Riesgo Biológicos	Ergonómicos	Psicosociales	Trival	Cali Tolerable	ificación del Ri Moderado	esgo Importante	Intolerable
						Ergonómicos 4	Psicosociales 5	Trival			0	Intolerable 0




Gráfico 5-3: Riesgos evaluados Cuarto de tratamiento del CSB **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020




Gráfico 6-3: Cantidad de riesgos clasificados de Cuarto de tratamiento del CSB **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

Estos riegos ergonómicos son con respeto al movimiento corporal repetitivo y a las posturas forzadas de pie y encorvadas que realizan cada día al brindar los respectivos tratamientos, masajes, etc., a los pacientes que visitan el centro. Se recomienda variar sus posturas y realizar estiramientos en el tiempo de ocio.

Todas estas matrices se encuentran detalladas en el ANEXO C.

3.1.5 Evaluación inicial del plan integral de gestión de riesgos

Se evaluó al Centro de Salud B de acuerdo al Plan Integral de Gestión de Riesgos dónde se valoró todos los aspectos iniciales en base a los elementos que están enlazados a las V Fases del SNGR como son las siguientes:

Fase I: Diagnóstico institucional y análisis de riesgos.

Fase II: Lineamientos para la reducción de riesgos institucionales.

Fase III: Manejo de una emergencia institucional.

Fase IV: Recuperación institucional.

Fase V: Programación, validación, seguimiento y evaluación del PIGR.

La calificación en cada aspecto a evaluar es:

1= No cumple con el aspecto evaluado

4= Cumple parcialmente con el aspecto evaluado

5= Se cumple con el aspecto evaluado

Tabla 34-3: Fase I del PIGR del CSB

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	FAS	ΕI			
ACDECTO A EVALUAD		CALIFICACIÓN		ACCIONES PARA LA MEJORA	
ASPECTO A EVALUAR	1	5	10	ACCIONES PARA LA MEJORA	
1. Caracte	rizació	ón de l	a entic	dad	
¿La empresa cuenta con: ficha de caracterización, ubicación, historia, misión, visión, objetivos, detalle de los servicios y estructura organizacional de la empresa?		5		Se realizará ficha de caracterización, ubicación y exponer claramente los objetivos de la Institución.	
2. Aı	álisis	de Rie	sgo		
¿Se ha identificado, mediante la aplicación de varias herramientas, las amenazas, vulnerabilidades que existen externa e internamente en la empresa?	1			Se identificarán amenazas y vulnerabilidades a los que está expuesto el Centro de Salud B	
¿Para la proyección del riesgo, se identificó las capacidades, recursos y sistemas administrativos para hacer frente a una emergencia?	1			Identificar las capacidades, recursos y sistemas administrativos.	
¿Se ha elaborado el mapa de riesgos de la empresa, donde se detalle las amenazas que regularmente se activan, las zonas seguras, rutas de evacuación, sistemas de alarmas, equipamientos y otra información geográfica relevante?		5		Se implementará el mapa de riesgos donde se visualice todos las rutas de evacuación, alarmas, equipos, etc.	
VALOR OBTENIDO	2	10		12	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ENTO 30%				

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014)
Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 35-3: Fase II del PIGR del CSB

FASE II						
ASPECTO A EVALUAR	CAL	IFICAC	CIÓN	ACCIONES PARA LA MEJORA		
	1	5	10			
1. Lineamientos p	1. Lineamientos para elfortalecimiento decapacidades					
¿Para la reducción de riesgos se fortalece y mantiene las capacidades de las personas mediante los siguientes componentes: capacitación, campañas, asesoría e investigación?		5		Es necesario impartir más capacitaciones para fortalecer los conocimientos de los empleados para la reducción de riesgos		
2. Line amie ntos	para i	mple n	ne ntar	normas jurídicas		
¿La gestión de riesgos de la empresa se ajusta a las disposiciones de los instrumentos legales del país o decretos ejecutivos, acuerdos, resoluciones de carácter internacional?		5				
3. Lineamientos	para ir	nple m	entar	políticas públicas		
¿Para la reducción de riesgos y el fortalecimiento de capacidades se analiza políticas públicas como las establecidas en las guías de la SENPLADES?	1			Aplicar políticas públicas para el fortalecimiento de capacidades		
4. Lineamientos	para i	mple n	nentar	normas técnicas		
¿Se ha implementado principios de la norma ISO 31000 para la gestión de riesgos en la empresa?	1			Implemetar los principios de la Norma ISO 31000		
¿La señalización sobre las zonas de amenazas, zonas de prohibido el paso, zonas deseguridad, albergues y refugios, así como las rutas de evacuación se ajustan a las disposiciones de la norma INEN?	Implementar la señalética de acuerdo a las normas INEN vigentes en el país.		Implementar la señalética de acuerdo a las normas INEN vigentes en el país.			
5. Lineamientos p	ara im	pleme	ntar o	bras de mitigación		
¿Se atiende a las recomendaciones dadas por técnicos de la SGR, las UGR de los GAD o Ministerios Públicos y que están presentes en informes de inspección técnica, proyectos de prevención y mitigación o consultorías a fin de precautelar la vida de personas que habitan en zonas de riesgo?		5		Mejorar la aplicación de las recomendaciones para la mitigación de riesgos.		
VALOR OBTENIDO	3	15		18		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 30%						

Fuente:(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 36-3: Fase III del PIGR del CSB

FASE III					
ASPECTO A EVALUAR	CAL	JFICA (CIÓN	ACCIONES DADA LA MEJODA	
ASPECTO A EVALUAR	1	1 5 10		ACCIONES PARA LA MEJORA	
Briga	adas, E	VIN y	simul	lacros	
¿Se ha conformado y capacitado Brigadas de Emergencia (Primeros Auxilios, Prevención de Incendios, Evacuación y Albergue, Seguridad)a fin de responder de forma inmediata y adecuada una emergencia o desastre?	1			Conformar las diferentes Brigadas en la Institución para una respuesta inmediata a los diferentes eventos de riesgos	
¿Seha definido las acciones de respuesta que deben realizar las BE en situaciones precisamente de emergencia?	1			Definir las acciones a tomar ante una emergencia	
¿Se ha identificado las zonas de seguridad, la ruta de evacuación y los puntos de encuentro para evitar los eventos adversos?	1			Delimitar las zonas de seguridad, punto de encuentro y rutas de evacuación	
¿Se cuenta con el formulario para la Evaluación Inicial de Necesidades (EVIN), elemento decisivo del proceso de planificación para la respuesta?	1			Obtener el formulario EVIN para la planificación de respuesta antes los riesgos.	
¿Se ha planificado, ejecutado y evaluado simulacros de respuesta ante eventos adversos?	1			Planificar y ejecutar un simulacro para agilitar la respuesta de los empleados ante un evento adverso.	
¿Se ha identificado el tipo de alarma que existe o se puede instalar, en relación a la amenaza identificada, el sitio exacto en dónde estará situada y el responsable de su activación?		5		Implementar una alarma en el sitio adecuado para cuando exista una emergencia éste sea activado y volver a conetar la alarma ya existente	
VALOR OBTENIDO	5	5		10	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	16,66%				

Fuente:(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 37-3: Fase IV del PIGR del CSB

FASE IV					
ACDECTO A EVALUAD		JFICA (CIÓN	ACCIONES DADA LA MEJODA	
ASPECTO A EVALUAR	1	5	10	ACCIONES PARA LA MEJORA	
¿Se ha establecido planes de rehabilitación y reconstrucción post-desastre teniendo en cuenta la recuperación física, social y económica?	1			Establecer un plan post-desastre	
VALOR OBTENIDO	1 1		1		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	10%				

Fuente:(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 38-3: Fase V del PIGR del CSB

FASE V					
ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN		CIÓN	ACCIONES PARA LA MEJORA	
ASI ECTO A EVALUAR	1	5 10 AC		ACCIONES FARA LA MEJORA	
¿Se ha programado en un cronograma las actividades, fechas, responsables y recursos necesarios para reducir las vulnerabilidades y riesgos institucionales?	1			Crear el PIGR para luego socializar con las autoridades para su aprobación	
¿Se ha programado una reunión con las autoridades de la empresa para presentar el PIGR y obtener su visto bueno?	1			Crear el PIGR para luego socializar con las autoridades para su aprobación	
¿Se ha elaborado el PIGR en un formato versátil?	1			Elaborar el PIGR.	
¿Se ha implementado mecanismos de acompañamiento y asesoría constante a los técnicos responsables de implementar el PICR?	1				
¿Se ha diseñado e implementado herramientas de supervisión y control para tomar los correctivos necesarios y oportunos que demande el PIGR hasta el final?	1				
VALOR OBTENIDO	5			5	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	10%				

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Para que un sistema de gestión sea satisfactorio y eficaz se debe tomar en cuenta de acuerdo a ISO en la gestión de riesgos y salud en el trabajo:

- -Un sistema de gestión ≥ 80% es satisfactorio
- -Un sistema de gestión < 80% es insatisfactorio, y se debe rectificar el sistema.

Se muestra el cuadro resumen del porcentaje de cumplimientos del PIGR inicial del Centro de Salud B (IESS) de acuerdo a la evaluación que se realizó.

Tabla 39-3: Resumen inicial del porcentaje de cumplimiento del PIGR del CSB

	RESUMEN DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				
	FASES	Porcentaje	Calificación		
Ι	Diagnóstico y Análisis de Riesgos	30%	Ineficaz		
II	Lineamientos para la Reducción de Riesgos	30%	Ineficaz		
III	Manejo de una emergencia	16,66%	Ineficaz		
IV	Recuperación institucional	10%	Ineficaz		
V	Programación, validación, seguimiento y evaluación	10%	Ineficaz		
	TOTAL PROMEDIO	19,33%	Ineficaz		




Gráfico 7-3: Porcentaje de cumplimiento inicial del CSB

Se puede identificar que las cinco fases del PIGR se encuentran por debajo del promedio del 80% por lo tanto, el sistema es considerado inoperante y se debe rectificar. Realizando un nuevo análisis, evaluación, corrección y mitigación de riesgos que están presentes en el Centro de Salud B, también implementado la señalización adecuada a las dependencias y mapas tanto de riegos como de evacuación y recursos.

En la fase I y fase II son los más altos porcentajes de lo que trata sobre el diagnóstico y los lineamientos para el análisis y reducción de riesgos. Y en las fases IV y V son los más bajos porcentajes donde no hay una recuperación institucional, una programación y validación del PIGR ya que la institución no cuenta con este plan.

3.2 Diseño del Plan Integral de Gestión de Riesgos Institucional

3.2.1 Fase I. Diagnóstico institucional de riesgos

Se analizaron los diferentes riesgos y un diagnóstico general de la institución en el apartado anterior.

3.2.2 Fase II. Lineamientos para la reducción de riesgos institucionales

Por medio del trabajo sistemático de la institución dirigido a la reducción y disminución de vulnerabilidades se realiza una gestión para la disposición y preparación ante un evento adverso.

3.2.2.1 Lineamientos para el fortalecimiento de capacidades

Todo esto se logrará gracias a tres componentes donde las capacidades y talento de los empleados, organizaciones y sociedad trabajarán en lograr el éxito de la gestión.

• Capacitación

Se planeará las capacitaciones para quiénes conformaran las brigadas y el personal de la institución para el actuar en los diferentes siniestros que se puedan presentar en el Cantón Alausí, dónde se indicará los diferentes riesgos a los cuáles está sujeto la entidad. Como el edificio principal planta baja y planta alta y centro de fisioterapia que conforman el Centro de Salud B del IESS. Mediante un simulacro se logrará fomentar los conceptos impartidos para que así aminorar el pánico, el mal actuar y parálisis normal que tiene el ser humano cuando sucede una tragedia.

Tabla 40-3: Programa de capacitaciones en el CSB

TEMA	OBJETIVO	DIRIGIDO A	RESPONSABLE	COLABORACIÓN
	-Comprender y capacitar cómo se debe actuar frente a un sismo e incendioDar a conocer sobre los protocolos y brigadas conformadasIndicar que señaléticas fueron colocadas y la lectura de los mapas de	Todo el personal del Centro de Salud B	Técnico de Seguridad y Salud	Secretaría de Gestión de Riesgos
Incendios: -Triángulo de fuego -Clases de fuego -Medios de extinción del fuego	-Saber cómo actuar frente a un conatoConocer las clases y el triángulo de fuego.		en el Trabajo.	Secretaría de Gestión de Riesgos Cuerpo de Bomberos Alausí
Extintores: -Clases de extintores -Elementos de extintor -Uso	-Dar a conocer las diferentes clases de extintores y elementosCapacitar sobre el uso de los extintores.	Todo el personal del Centro de Salud B Brigada de Incendios		Secretaría de Gestión de Riesgos Cuerpo de Bomberos Alausí
Primeros auxilios	Conceptos importantes para primeros auxilios.	Todo el personal del Centro de Salud B Brigada de primeros auxilios	Médico Ocupacional	Cruz Roja

Simulacro de emergencia Simulacro de emergencia -Simular una eventualidad y actuar con los trabajadores para que procedan de una forma correcta cuando esto suceda. Todo e personal Centro de Brigadas emergencia	del de Técnico de Secretaría de Gestión de Seguridad y Salud de Riesgos
--	---

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Campañas

El Centro de Salud es una entidad pública que integra las campañas informativas y formativas como una herramienta para la reducción de riesgos. Siempre que se comparta información y conocimientos sobre las amenazas internas (manipulación de sustancias, almacenamiento de documentos, etc.) y externas (sismos, incendios forestales, etc.), se brinda un instrumento para el manejo de éstas. Se incorporará tres mapas de evacuación para las diferentes áreas de la institución dónde se indica las rutas de evacuación, salida de emergencia y salidas. Se expone la campaña a implementar dónde se manifiesta la prevención de desastres.

Tabla 41-3: Campañas de prevención de eventos adversos

EVENTO	ACCIONES	DIRIGIDO A	UBICACIÓN
SISMO	-Publicación de material impreso y en correos personales e institucionales de las acciones que se debe realizar durante un sismo.		
INCENDIO	-Publicación de material impreso y en		
ESTRUCTURAL	correos personales e institucionales de las	Todo el	Carteleras,
	acciones que se debe realizar durante un	personal del	correos
	incendio estructural.	Centro de	personales e
CAÍDA DE	-Publicación de material impreso y en	Salud B	institucionales
CENIZA	correos personales e institucionales de las	Pacientes	
	acciones que se debe realizar durante la		
	caída de ceniza.		
EXPLOSIÓN	-Publicación de material impreso y en		
	correos personales e institucionales de las		
	acciones que se debe realizar durante una		
	explosión.		

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Asesoría

Para la realización de las actividades planificadas se harán mediante la coordinación de la Dirección con los organismos de primera asistencia como: Cuerpo de Bomberos Alausí, Cruz Roja, Policía Nacional y Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, este último el principal para la implementación del plan de riesgos.

3.2.2.2 Lineamientos para implementar normas jurídicas

La normativa legal y jurídica en base a la gestión de riesgos dónde se menciona los instrumentos legales que se deben aplicar en las instituciones ya sean de tipo públicas o privadas, se mencionan en el Capítulo II en el marco legal y jurídico de la tesis.

3.2.2.3 Lineamientos para implementar normas técnicas

La señalización del Centro de Salud B IESS se implementó con la normativa NTE INEN ISO 3864-1: 2013. En el Capítulo II se detalla todo sobre la norma aplicada.

3.2.3 Fase III. Gestión de emergencias

3.2.3.1 Conformación y capacitación de brigadas de emergencia

Las brigadas de emergencia (BE) están conformadas por el personal administrativo, médico, servicio, etc. de la entidad. Se concordarán las siguientes brigadas en la institución.

- -Brigada de Comando de Operación de Emergencias Institucional (COE-I)
- -Brigada de Primeros Auxilios
- -Brigada de Prevención de Incendios
- -Brigada de Evacuación y Rescate
- -Brigada de Comunicación
- -Brigada de Seguridad Institucional

Tabla 42-3: Funciones y responsabilidades de los miembros del COE-I del CSB

NOMBRE DE LOS MIEMBROS DEL COE-I (Titular y suplente)	CARGO DE LA INSTITUCIÓN	RESPONSABILIDADES
Responsables del Comité:		
Titular:		
-Ing. María José Pilpe	-Directora del Centro de	Director de la emergencia
Reemplazo:	Salud B IESS	
- Gissela Karina Lobato Quisatasi		
Miembros técnicos del Comité:		
Titular 1:	-Área administrativa	
-Ing. Irene Quintana	-Area administrativa	
Titular 2:	Madiaina sananal	Responsable de la emergencia
-Dr. Klever Guananga	-Medicina general	
Titular 3:	Madiaina gamanal	
-Dra. Jael Maldonado	-Medicina general	

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 43-3: Conformación y capacitación de brigadas de emergencia del CSB

BRIGADA	COORDINADOR DE LA BRIGADA	SUPLENTE
PRIMEROS AUXILIOS	Marco Cruz	Sara Lombeida
PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Ing. Johanna Guerra	Nut. Angie Barreno

EVACUACIÓN Y ALBERGUE	Dr. Israel Carvajal	Lic. Rocío Pinduisaca
COMUNICACIÓN	Ing. Janeth Palacios	Lic. María Samaniego
SEGURIDAD INSTITUCIONAL	Ramiro Ordoñez	Dra. Ingrid Ayol

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

3.2.3.2 Acciones de respuesta de las brigadas de emergencia

Se presentan las acciones de respuesta para las diferentes brigadas antes, durante y después de una emergencia al suscitarse en Alausí.

Tabla 44-3: Brigada de primeros auxilios del CSB

MIEMBROS	ÁREA/PISO DÓNDE SE UBICA	RESPONSABILIDADES PERMANENTES (en el ciclo de la Gestión de Riesgos)
		ANTES DE LA EMERGENCIA
Líder: -Marco Cruz	Centro de Salud B IESS	-Capacitación sobre primeros auxiliosIdentificar qué recursos son los principales para dar primeros auxiliosSe debe revisar periódicamente que los equipos estén en correcto funcionamiento como las camillas de rescate para los diferentes eventos adversosTener identificada la zona de seguridad.
Auxiliar: -Sara Lombeida		DURANTE LA EMERGENCIA
-Sara Lombeida		-Coordinar con los diferentes organismos de socorro de Alausí para dar ayuda en caso de ser necesarioBrindar información a los organismos de socorro para la atención inmediata. DESPUÉS DE LA EMERGENCIA
		-Realizar informes sobre el acontecimiento sucedido.

Fuente:(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 45-3: Brigada de prevención de incendios del CSB

MIEMBROS	ÁREA/PISO DÓNDE SE UBICA	RESPONSABILIDADES PERMANENTES (en el ciclo de la Gestión de Riesgos)	
		ANTES DE LA EMERGENCIA	
		-Capacitación sobre la prevención contra incendiosRevisión constante de los extintores estos siempre deben estar cargados y comprobar la fecha de su próxima recargaCoordinar con el Cuerpo de Bomberos para dar a conocer las medidas de prevención y autoprotección.	
Líder:		DURANTE LA EMERGENCIA	

-Ing. Johanna Guerra	Centro de Salud	-Combatir el incendio bajo los protocoles de seguridad	
Auxiliar:	B IESS	hasta que llegue el Cuerpo de Bomberos.	
-Nut. Angie Barreno		-Ayudar a las demás brigadas en sus actividades.	
		DESPUÉS DE LA EMERGENCIA	
		-Realizar un informe sobre la emergencia y daños ocasionados por el incendio.	
		-Enviar a recargar los extintores utilizados para que estén óptimos nuevamente.	

Fuente:(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 46-3: Brigada de evacuación y albergue del CSB

MIEMBROS	ÁREA/PISO DÓNDE SE UBICA	RESPONSABILIDADES PERMANENTES (en el ciclo de la Gestión de Riesgos)
		ANTES DE LA EMERGENCIA
		-Capacitación sobre rescate y evacuación de personasIdentificar el mapa de evacuación y revisarlo periódicamenteRevisar que todas las vías de evacuación estén siempre habilitadasInspeccionar la institución cada cierto tiempo para determinar si existen nuevas amenazas.
Líder:	Centro de Salud	DURANTE LA EMERGENCIA
-Dr. Israel Carvajal Auxiliar: -Lic. Rocío Pinduisaca	B IESS	 -Ayudar a la evacuación del personal administrativo, de salud y servicio para que se movilicen de manera ordenada, serena y rápido. -Impartir calma hacia los trabajadores. -Verificar que todo el personal sea evacuado. -En caso de haber un rescate dar orden de prioridad. -Guiar al personal a la zona de seguridad.
		DESPUÉS DE LA EMERGENCIA
		-Dar observaciones para la mejora del plan de riesgosPresentar informes sobre la evacuaciónSeguir capacitándose y realizar simulacros.

Fuente:(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 47-3: Brigada de comunicación del CSB

MIEMBROS	ÁREA/PISO DÓNDE SE UBICA	RESPONSABILIDADES PERMANENTES (en el ciclo de la Gestión de Riesgos)
		ANTES DE LA EMERGENCIA
		-Solicitar las capacitaciones al personal de la instituciónSiempre revisar las alarmas, equipos contra incendios que estén en óptimo funcionamientoEnlistar todos los números telefónicos de las entidades de primeros auxilios como Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Hospital, Policía Nacional.
Líder:		DURANTE LA EMERGENCIA

-Ing. Janeth Palacios	Centro de Salud	-Activar las alarmas para que el personal se alerte sobre	
Auxiliar:	B IESS	alguna emergencia.	
-Lic. María Samaniego		-Comunicarse con los organismos de auxilio que se necesite en el momento. -Hacer un listado de las personas que ya han sido evacuadas.	
		DESPUÉS DE LA EMERGENCIA -Realizar informes sobre la emergencia suscitada.	

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 48-3: Brigada de seguridad institucional del CSB

MIEMBROS	ÁREA/PISO DÓNDE SE UBICA	RESPONSABILIDADES PERMANENTES (en el ciclo de la Gestión de Riesgos)
		ANTES DE LA EMERGENCIA
Líder:	Centro de Salud	-Programar actividades de vigilancia con la Policía Nacional de AlausíTener identificada la zona de seguridadRevisión de la señalética que esté en buen estadoDefinir los recursos de la institución. DURANTE LA EMERGENCIA
-Ramiro Ordoñez Auxiliar: - Dra. Ingrid Ayol	B IESS	-Ejecutar el plan integral de riesgos institucionalActivar a las brigadas para actuar ante la emergencia. DESPUÉS DE LA EMERGENCIA
		-Receptar los informes de las diferentes brigadas ante un suceso.

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

3.2.3.3 Identificación de zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de encuentro

Se describe a continuación las rutas de evacuación, punto de encuentro y zona segura donde el personal del Centro podrá acudir cuando ocurra un evento adverso.

Tabla 49-3: Identificación de zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de encuentro del CSB

		Z	ONAS SEGURAS	PUNTOS DE ENCUENTRO	
N	DESCI	RIPCIÓN DE ZONAS	RUTA DE EVACUACIÓN		
1		oaja del Centro e Salud B	Opción 1 Seguir derecho por la sala de espera y girar a la izquierda ahí se encuentra la señalización de rutas de evacuación y llega hasta la puerta principal donde se puede salir rápidamente. Opción 2 Seguir recto por la sala de espera hasta llegar a las gradas para subir a la planta alta, se gira a mano derecha y ahí se		

		encuentra la salida de emergencia, luego de dar unos pasos gira a la derecha hasta llegar al estacionamiento, allí está el punto de encuentro.	Parqueadero de la Institución
2	Planta alta del Centro de Salud B	Opción 1 Seguir por el pasillo donde se encuentra la señalización de rutas de evacuación hasta llegar a la sala de espera a mano derecha se encuentran las escaleras, al bajar seguir recto y girar a la derecha donde está ubicada la salida principal. Opción 2 Seguir por el pasillo donde se encuentra la señalización de rutas de evacuación hasta llegar a la sala de espera a mano derecha se encuentran las escaleras, al bajar girar a mano izquierda allí se ubica la salida de emergencia, girar a la derecha y se llega al estacionamiento donde está el punto de encuentro	
3	Fisioterapia	Desde las áreas de fisioterapia salir y llegar hasta recepción donde está la salida, a mano derecha está ubicado el punto de encuentro.	

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

3.2.3.4 Sistemas de alerta temprana (SAT)

El sistema nacional de alerta temprana conocido como SAT, son un conjunto de procedimientos e instrumentos, a través de los cuales se monitorea una amenaza o evento adverso (natural o antrópico) de carácter previsible, se recolectan y procesan datos e información, ofreciendo pronósticos o predicciones temporales sobre su acción y posibles efectos. Millones de personas en todo el mundo salvan sus vidas y sus medios de subsistencia gracias a la implementación de estos sistemas. (Ministerio de Educación Panama et al., 2011)

El objetivo fundamental de un SAT es, reducir o evitar la posibilidad que se produzcan lesiones personales, pérdidas de vidas, daños a los bienes y al ambiente, mediante la aplicación de medidas de protección y reducción de riesgos. Los Planes de Gestión de Riesgo o Respuesta de Emergencias son medidas indispensables para que una alerta sea efectiva. (Ministerio de Educación Panama et al., 2011)

Se implementará una sirena de alarma manual en la planta baja del edificio principal ya que en la planta alta y fisioterapia ya cuentan con sistemas de alarma, se detalla a continuación dicha información:

Tabla 50-3: Identificación y diseño del SAT

TIPO DE AMENAZA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	RESPONSABLE DE
	DE ALARMA		LA ACTIVACIÓN
		-En la sala de espera de la	
	Sirena de alarma	planta baja	
-Incendio estructural	manual	-En el consultorio médico	
		3 en la planta alta	
-Incendio		1	7.71
			Líder y representantes
-Sismo			de las brigadas
2-2-2-2			
-Explosión	Sirena de alarma		
Explosion	manual y sensor de	-En el área de hidroterapia	
	· .	-En er area de muroterapia	
	movimiento		

Fuente:(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

3.2.3.5 Procedimientos de respuesta ante una emergencia.

Se indican a continuación los protocoles a seguir cuando suceda un sismo, incendio estructural, caída de ceniza y una explosión.

- Procedimiento de respuesta para sismo.




Gráfico 8-3: Protocolo ante un sismo **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

- Procedimiento de respuesta para incendio estructural.




Gráfico 9-3: Protocolo ante un incendio estructural **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

- Procedimiento de respuesta para caída de ceniza.




Gráfico 10-3: Protocolo ante la caída de ceniza **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

- Procedimiento de respuesta para explosión.




Gráfico 11-3: Protocolo ante una explosión **Realizado por**: Izurieta Lisseth, 2020

3.2.3.6 Componente de evacuación

a) Amenazas identificadas

Amenazas Antropogénicas

Incendio

Este suceso podría darse por el almacenamiento de material comburente como papel, cartones, etc. que se encuentra en las bodegas de farmacia y estadística ubicados en la planta baja del edificio principal, también en el almacenamiento de archivos en la planta alta en el área administrativa.

• Emergencias médicas

Por caídas a distinto nivel debido a las escaleras que sirven para subir al segundo piso del edificio principal, también por el almacenamiento de medicamentos en farmacia y estadística (planta baja) y depósitos de productos químicos y de desinfección en el archivo (planta alta) y bodega (fisioterapia), caídas al mismo nivel ya que el piso para dirigirse a fisioterapia es resbaladizo y expuesto al exterior, puede producirse alguna fractura por la caída. El manejo de instrumentos en el laboratorio (planta baja) presenta riesgo de heridas por corte. La exposición a radiación ionizante en rayos x (planta baja) puede producir efectos en la salud como quemaduras cutáneas o a largo plazo como cáncer. El manejo de desechos biológicos en laboratorio, odontología y en el cuarto de desechos biológicos (planta baja) es dónde almacenan los residuos hasta ser eliminados correctamente, se genera un riesgo biológico por la exposición a microorganismos que pueden dar lugares a enfermedades por la actividad laboral que realizan.

Amenazas Naturales

Sismos

Según los datos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional – Ecuador en la provincia de Chimborazo se han registrado 5 movimientos telúricos en lo que va el año 2020 y entre los años 2018 – 2019 un total de 13 sismos, en la fecha de 2018/09/07 se produjo un movimiento de magnitud de 6,5 siendo el más fuerte en estos últimos años. La estructura del Centro de Salud B es antigua lo cual representa un riesgo en el caso de que suceda un sismo realmente de alta magnitud.

• Erupciones Volcánicas / afectación por ceniza volcánica

En este año 2020 continúa en alerta amarilla el Volcán Sangay que se encuentra activo y ya en varias ocasiones se produce la caída de ceniza volcánica en el occidente y el cantón Alausí está ubicado en tal dirección. En las fechas 8 de junio y 20 de septiembre de 2020 amaneció gris la

ciudad debido a la nube de ceniza que cayó, se suspendieron los trabajos como la apertura de locales comerciales hasta limpiar y retirar la ceniza ya que generaba un riesgo para la vista y vías respiratorias de los ciudadanos.

Amenazas Mixtas

- Sismo e incendio
- Caída de ceniza y sismo
- Incendio y caída de ceniza
- b) Elementos sociales y de vulnerabilidad identificados

Tabla 51-3: Características de la población a ser evacuada del CSB

Tabla 51-3: Características de la población a ser evacuada del CSB		
	EDIFICIO PRINCIPAL	
POBLACIÓN OFICIAL TOTAL EN LAS INSTALACIONES:	TOTAL:33 CANTIDAD DE MUJERES:19 CANTIDAD DE HOMBRES:14	
(con algún tipo de relación laboral)	FISIOTERAPIA	
(8H00 – 16H00)	TOTAL:4 CANTIDAD DE MUJERES:4 CANTIDAD DE HOMBRES:0	
CANTIDAD DE PERSONAS QUE POR CONDICIONES FÍSICAS / PSICOLÓGICAS TEMPORALES / PERMANENTES REQUIERAN AYUDA EN LA EVACUACIÓN:	TOTAL:1 CANTIDAD DE MUJERES:0 CANTIDAD DE HOMBRES:1	
UBICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE POR CONDICIONES FÍSICAS / PSICOLÓGICAS TEMPORALES / PERMANENTES REQUIERAN AYUDA EN LA EVACUACIÓN:	Nº PISO: Planta Alta Nombre del Área: Área administrativa SEXO: Masculino UBICACIÓN: Edificio principal MOTIVO DE AYUDA: Discapacidad física.	
	EDIFICIO PRINCIPAL: 79 personas	

PROMEDIO DE PERSONAS FLOTANTES / VISITANTES: 24 horas	FISIOTERAPIA: 15 personas
CANTIDAD TOTAL DE PERSONAS A	EDIFICIO PRINCIPAL: 112 personas
EVACUAR	FISIOTERAPIA: 19 personas

Fuente:(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

c) Distribución de áreas y asignación de responsabilidades para la evacuación

El edificio principal y el centro de fisioterapia son las dos áreas en estudio para la distribución de los líderes de evacuación.

Tabl	a 52-3: Distribución o	de áreas y asignación de responsabilidades del	CSB
Nº	ÁREA	DETALLE	RESPONSABLE
1	EDIFICIO PRINCIPAL	Comprende las áreas de: PLANTA BAJA: Farmacia Enfermería Nutrición Consultorio Médico 0 Consultorio Médico 1 Consultorio Médico 2 Estadística Cuarto de limpieza Odontología Rayos X Laboratorio Sala de espera SS.HH PLANTA ALTA: Área administrativa Dirección Cuarto de Máquinas Consultorio Médico 3 SS.HH Secretaría Sala de Espera SS.HH Cuarto limpieza Cafetería Sala de reuniones	Dr. Israel Carvajal
2	FISIOTERAPIA	Comprende las áreas de: ADJUNTO A FISIOTERAPIA: - Cuarto de Desechos - Bodega - Cuarto de descanso - Lavandería FISIOTERAPIA - Recepción - Hidroterapia - Gimnasio - Cuarto de tratamiento - SS.HH PARQUEADERO	Lic. María Belén Naranjo Brito

Fuente:(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

3.2.3.7 Identificación, cantidad y responsabilidades de los líderes de evacuación según la distribución de áreas definidas

Tabla 53-3: Identificación, cantidad y responsabilidades de los líderes de evacuación edificio principal del CSB

principal del CSB				
ÁREA/DEPENDENCIA A SER EVACUADA	CANTIDAD DE LÍDERES DE EVACUACIÓN NECESARIOS	NOMBRE DEL LÍDER/ESA RESPONSABLE (titular y reemplazo)	RESPONSABILIDADES (integrales a todo el proceso)	
Área 1 – Comprende: PLANTA BAJA: - Farmacia - Enfermería - Nutrición - Consultorio Médico 0 - Estadística - Consultorio Médico 1 - Consultorio Médico 2 - Cuarto de limpieza - Odontología - Rayos X - Laboratorio - Sala de espera - SS.HH	1º Líder/esa Planta baja primer piso	Titular: Nut. Angie Barreno Reemplazo: Dr. Klever Naranjo	ANTES DE EVACUACIÓN: Conversar y socializar con el personal de salud y administrativo las rutas para la evacuación del Centro de Salud B y el punto de encuentro. DURANTE DE EVACUACIÓN: Ayudar a los líderes de las brigadas a la evacuación del personal administrativo, de salud y pacientes que estén en la entidad, ayudar que al momento de bajar las	
Área 2 – Comprende: PLANTA ALTA: - Área administrativa - Dirección - Cuarto de Máquinas - Consultorio Médico 3 - SS.HH - Secretaría - Sala de Espera - SS.HH - Cuarto limpieza - Cafetería - Sala de reuniones	1º Líder/esa Planta baja primer piso	Titular: Ing. Irene Quitana Reemplazo: Sr. Victor Vasquez	escaleras sea por el lado derecho y de paso normal para que no exista un accidente. DESPUÉS DE EVACUACIÓN: Contar e identificar a las personas ya evacuadas.	

Fuente:(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 54-3: Identificación, cantidad y responsabilidades de los líderes de evacuación del centro

de fisioterapia del CSB

ÁREA/DEPENDENCIA A SER EVACUADA	CANTIDAD DE LÍDERES DE EVACUACIÓN NECESARIOS	NOMBRE DEL LÍDER/ESA RESPONSABLE (titular y reemplazo)	RESPONSABILIDADES (integrales a todo el proceso)
Área 1 – Comprende: Comprende las áreas de: ADJUNTO A FISIOTERAPIA: - Cuarto de Desechos - Bodega - Cuarto de descanso - Lavandería - Planta eléctrica FISIOTERAPIA - Recepción - Hidroterapia - Gimnasio - Cuarto de tratamiento - SS.HH PARQUEADERO	1º Líder/esa Planta baja primer piso	Titular: Lic. Eliana Coloma Reemplazo: Lic. Cristina Ortiz	ANTES DE EVACUACIÓN: Conversar y socializar con el personal de salud y administrativo las rutas para la evacuación del Centro de Salud B y el punto de encuentro. DURANTE DE EVACUACIÓN: Ayudar a los líderes de las brigadas a la evacuación del personal administrativo, de salud y pacientes. DESPUÉS DE EVACUACIÓN: Contar e identificar a las personas ya evacuadas.

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

d) Cadena de llamadas y responsable(s) de realizar llamadas

Tabla 55-3: Responsables

Nº	ACCIÓN	RESPONSABLES
1	Comunicación	Ing. Janeth Palacios
2	Reporte de la emergencia	Suplente de la brigada de comunicación

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 56-3: Contactos de Instituciones de Alausí

INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
ECU 911	911
Cuerpo de Bomberos Alausí	(03) 2-930-250
Cruz Roja	0982206819
Hospital Básico Alausí	(03) 2930168
Policía Nacional	(03) 2930538 - (03) 2930101
Empresa Eléctrica	(03) 2930148
GAD Municipal Alausí	(03) 2930153 – (03) 2930154

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020)

e) Identificación del sistema alerta – alarma y del responsable/s de la activación y mantenimiento.

Tabla 57-3: Identificación del SAT

abia 37-3. Identificación del SA i	
DETALLAR CUÁL ES EL	
SISTEMA DE ALARMA	Sirena Sonora / Detectores de humo
IMPLEMENTADO EN LAS	
INSTALACIONES	
RESPONSABLE DEL	
MANTENIMIENTO Y CUIDADO	Sr. Victor Vasconez
PERMANENTE DE LA ALARMA	
NÚMERO DE VECES AL AÑO	
QUE APLICA	Inspección trimestral
MANTENIMIENTOS A LA	
ALARMA:	
RESPONSABLE DE LA	
ACTIVACIÓN DE LA ALARMA	Miembros de las diferentes BE
PARA INICIAR EVACUACIÓN	

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

f) Identificación del sistema de señalética interior y exterior que guía la evacuación de las personas de las instalaciones

Tabla 58-3: Señalética implementada en el CSB

Nº	DESCRIPCIÓN	SEÑALÉTICA	CANTIDAD		
	SEÑALES INFORMATIVAS				
1	Ruta de evacuación derecha	RUTA DE EVACUACIÓN	20		
2	Ruta evacuación izquierda	RUTA DE EVACUACIÓN	7		
3	Salida	SALIDA	4		
4	Salida de emergencia	SALIDA DE EMERGENCIA	1		
5	Precaución escalera	ESCALERA	1		

6	Punto de encuentro	PUNTO DE ENCUENTRO	1		
	SEÑALES PI	ROHIBITIDAS			
7	Prohibido el paso a personal no autorizado	PROHIBIDO EL PASO	8		
8	Prohibido el uso de celulares	PROHIBIDO USO DE CELULARES	1		
9	Prohibido fumar	PROHIBIDO FUMAR	24		
10	Prohibido comer y beber	PROHIBIDO COMER Y BEBER	22		
	SEÑALES OBLIGATORIAS				
11	Obligatorio lavarse las manos	OBLIGATORIO LAVARSE LAS MANOS	4		
12	Obligatorio mantener orden y limpieza	OFFLIGATORIO NANTENER ORDEN Y LIMPIEZA	15		

13	Obligatorio uso de mascarilla	USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA	4
14	Obligatorio ducha	DUCHA	1
	SEÑALES PI	REVENTIVAS	
15	Riesgo eléctrico	ATENCIÓN RIESGO ELECTRICO	6
16	Peligro caída de objetos	PELIGRO CAÍDA DE OBJETOS	6
17	Peligro suelo resbaladizo	PELIGRO SUELO RESBALADIZO	2
18	Riesgo Químico	RIESGO	1
19	Riesgo Biológico	RIESGO BIOLÓGICO	3
20	Peligro caída a distinto nivel	PELIGRO GAÍDA A DISTINTO NIVEL	1

21	Peligro material comburente		2	
		PELIGRO MATERIAL COMBURENTE		
22	Radiación ionizante	IATEMORNI BADIACIONES IONIZANTES	1	
	SEÑALES I	NDICATIVAS		
23	Gabinete contra incendios	GABINETE CONTRA INCENDIOS	1	
24	Pulsador de alarma	PULSADOR DE ALARMA	1	
25	Extintor	EXTINTOR	7	
26	Extintor	EXTINIOR INSTRUCCIONES If will accer in agents If suppose cause in agents A prince calcular frame Prince calcular frame A prince calcular fr	6	
27	ECU 911	EMERGENCIAS MARQUE	3	
	SEÑALES ADICIONALES			
28	Baño hombre y mujer	BAÑO	12	

29	Baño hombre	BAÑO HOMBRES	2
30	Baño mujer	BAÑO MUJERES	2

Tabla 59-3: Resumen de la identificación de la señalética interior y exterior del CSB

CANTIDAD DE SEÑALES VERTICALES	0
IMPLEMENTADAS	
CANTIDAD DE SEÑALES HORIZONTALES	0
IMPLEMENTADAS	
CANTIDAD DE SEÑALES INFORMATIVAS	34
IMPLEMENTADAS (verde con blanco)	
CANTIDAD DE SEÑALES PROHIBITIVAS	55
IMPLEMENTADAS (rojo con blanco)	
CANTIDAD DE SEÑALES OBLIGATORIAS	24
IMPLEMENTADAS (azul con blanco)	
CANTIDAD DE SEÑALES PREVENTIVAS	22
IMPLEMENTADAS (amarillo con negro)	
CANTIDAD DE SEÑALES INDICATIVAS	18
IMPLEMENTADAS	
CANTIDAD DE SEÑALES ADICIONALES	16
IMPLEMENTADAS	

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

g) Identificación de las rutas / vías de evacuación

Tabla 60-3: Rutas de evacuación internas del CSB

	e evacuación internas del CSB	
EDIFICIO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
EDIFICIO PRINCIPAL (PLANTA BAJA)	Los trabajadores administrativos, de salud y personas afiliadas que visitan el Centro de Salud B deberán salir por la sala de espera y a mano izquierda girar, ahí se encuentra la salida de la institución. Guiarse por la señalética de rutas de evacuación y con la ayuda de las brigadas correspondientes serán dirigidos a la zona segura.	

EDIFICIO PRINCIPAL (PLANTA ALTA)

Los trabajadores administrativos, de salud y personas afiliadas que visitan el Centro de Salud B deberán salir por la sala de espera y a mano derecha girar, ahí se encuentra las escaleras para dirigirse a las planta baja, guiarse por la señalética de rutas de evacuación y con la ayuda de las brigadas correspondientes serán dirigidos a la zona segura.





Fuente:(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tiempo de salida considerado para la evacuación:

$$Ts = \frac{N}{A*k} + \frac{D}{V}$$

Planta baja

Ts = tiempo de salida

N = número de personas = 16

A = ancho de salidas = 3 m

D = distancia total, desde el punto más lejano de la salida = 26,28 m

 $k = constante de evacuación = 1,3 \frac{personas}{m/sg}$

V = velocidad de desplazamiento 0,6 m/sg

$$Ts = \frac{16}{3*1,3} + \frac{26,28}{0,6}$$

$$Ts = 49,90 s$$

Planta alta

Ts = tiempo de salida

N = número de personas = 6

A = ancho de salidas = 3 m

D = distancia total, desde el punto más lejano de la salida = 49,12 m

 $k = constante de evacuación = 1,3 \frac{personas}{m/sg}$

V = velocidad de desplazamiento 0,6 m/sg

$$Ts = \frac{6}{3 * 1.3} + \frac{49,12}{0.6}$$

$$Ts = 83,41 s = 1,39 min$$

Centro de Fisioterapia

Ts = tiempo de salida

N = número de personas = 6

A = ancho de salidas = 1,98 m

D = distancia total, desde el punto más lejano de la salida = 23,47 m

 $k = constante de evacuación = 1,3 \frac{personas}{m/sg}$

V = velocidad de desplazamiento 0,6 m/sg

$$Ts = \frac{6}{1,98 * 1,3} + \frac{23,47}{0,6}$$
$$Ts = 41,45 s$$

 Tiempo de llega de la Policía y Cuerpo de Bomberos de Alausí al Centro de Salud B IESS.



Figura 6-3: Distancia Policía al Centro de Salud B **Fuente:** (Google Earth, 2020)

Para la atención de la Policía hasta el IESS se estima un tiempo de llegada por la ruta más rápida de 3 min recorriendo una distancia de 750 m.



Figura 7-3: Distancia del Cuerpo de Bomberos hasta el Centro de Salud B **Fuente:** (Google Earth, 2020)

Para la atención del Cuerpo de Bomberos de Alausí hasta el IESS se estima un tiempo de llegada por la ruta más rápida de 1 min recorriendo una distancia de 270 m.

Tabla 61-3: Rutas c	le evacuación externas del CSB	
EDIFICIO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
	Opción 1 La ruta de evacuación externa inicia en la puerta principal de la institución hacia la zona segura Plaza Jesús Camañero ubicada sólo a pocos metros.	Opción 1
EDIFICIO PRINCIPAL	Opción 2 La ruta de evacuación externa inicia en la salida de emergencia que se dirige al parqueadero de la ambulancia dónde se encuentra el punto de encuentro de la institución y luego hacia la zona segura Plaza Jesús Camañero ubica sólo a pocos metros	Opción 2
FISIOTERAPIA	La ruta de evacuación externa inicia en la salida de fisioterapia que se dirige al parqueadero de la ambulancia dónde se encuentra el punto de encuentro de la institución y luego hacia la zona segura Plaza Jesús Camañero ubica sólo a pocos metros	

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

h) Punto/zona de encuentro – zona de seguridad

Tabla 62-3: Punto de encuentro del CSB

El punto de encuentro está ubicado en el parqueadero de la institución dónde pasa estacionada la ambulancia y existe un gran espacio para reunirse.





Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 63-3: Zona de seguridad del CSB

Al reunirse los empleados y personas que visitan el Centro de Salud B IESS en el punto de encuentro, se prosigue a trasladarse a la zona segura ubicada a pocos metros en la Plaza Jesús Camañero.



Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

i) Responsable de conteo y notificación de novedades en el punto de encuentro – zona de seguridad

Si sucede algún evento adverso, desastre, emergencia hay una persona que realice el conteo de todos los empleados que ya hayan sido evacuados y se encuentren en la zona segura, así podrá brindar la información a organismos de socorro si es necesario.

Tabla 64-3: Responsables de conteo del CSB

ÁREA	RESPONSABLE DE CONTEO
Centro de Salud B	Ing. Johanna Guerra

Fuente:(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

j) Detallar el procedimiento para dar por concluida la evacuación, retornar a las actividades normales y evaluar la evacuación

Cuando haya terminado la emergencia los líderes de todas las brigadas presentarán sus informes al Comité de Emergencias para compartir la información importante que sucedió y de esa manera llamar a una persona que haga la valoración del Centro de Salud B post el desastre, para seguir garantizando el funcionamiento de las instalaciones.

3.2.4 Fase IV. Recuperación institucional

3.2.4.1 Limpieza de escombros

Post un desastre ya sea de tipo natural o antrópico y dependiendo de la magnitud existirán escombros, los cuales son desechos generados por la fractura de edificios, centros, locales, etc. se deberá retirarlos si es en porciones pequeñas podrían hacerlo quiénes estén a cargo contando con el equipo de protección personal adecuado como guantes, casco, gafas, mascarilla, etc. en el Centro de Salud B. Pero si ya es una cantidad considerable se procederá pedir ayuda a organismos como el GAD Municipal del Cantón Alausí, Cuerpo de Bomberos de Alausí, etc.

3.2.4.2 Rehabilitación de la institución

Para la rehabilitación de los servicios básicos y redes de telecomunicaciones llamar a un técnico especialista en cada área para que analicen el funcionamiento y de esa manera realizar la pronta restauración en la institución.

3.2.4.3 Reconstrucción de la institución

Tabla 65-3: Identificación de acciones de recuperación institucional

ACCIONES DE	LUGARES DE	RESPONSABL	NIVEL	DE PRIO	RIDAD
RECUPERACIÓN	ENFOQUE	ES	Alta	Media	Baja
Rehabilitar espacio físico	-Consultorios Médicos -Fisioterapia -Área Administrativa		X		
Rehabilitar telecomunicaciones	-Red telefónica -Red de internet	Directora del Centro de Salud	X		
Rehabilitar servicios básicos	-Energía eléctrica -Agua potable	В	X		
Rehabilitar los sistemas	-Máquina de sistema -Equipos informáticos		X		

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

3.2.4.4. Estrategia de recuperación

Después de una emergencia se llevará a cabo y cumplirá la planificación para la recuperación del edificio principal y fisioterapia.

3.2.4.5 Comité de operaciones en emergencia institucional (COE-I)

El COE-I tiene como principal objetivo hacer que todas las brigadas trabajen conjuntamente y que exista una excelente comunicación entre los líderes, tomando las mejores decisiones antes, durante

y después la emergencia suscitada con la finalidad de cuidar las vidas humanas y las instalaciones de la institución.

También es importante ya que el comité es quién se encarga de supervisar que todo vaya funcionando correcto antes de una emergencia como capacitaciones, simulacros. Al terminar un evento adverso solicitarán informes a cada miembro de las brigadas y analizarán lo sucedido. Motivar al personal a la participación y seguimiento de protocolos para el cumplimiento con el plan de riesgos y dar un seguimiento al proceso para que se cumpla la restauración institucional.

Tabla 66-3: Comité de Operaciones en emergencias institucionales

tabla 60-3. Connic de Operaciones en emergencias institucionaies			
	Nombre: Ing. María José Pilpe		
	Posición: Directora del Centro de Salud B		
	Teléfono Móvil: 0995761140		
LISTADO DE ITEGRANTES DEL	Reemplazo: Gissela Karina Lobato Quisatasi		
COMITÉ Responsable del Comité	Posición: Área administrativa		
responsante del comine	Teléfono Móvil: 0987815712		
	Nombre: Ing. Irene Quintana		
	Posición: Área administrativa		
	Teléfono Móvil:		
	Nombre: Dr. Klever Guananga		
MIEMBROS TÉCNICOS DEL COMITÉ	Posición: Medicina General		
MEMBROS TECNICOS DEL COMITE	Teléfono Móvil: 0984412035		
	Nombre: Dra. Jael Maldonado		
	Posición: Medicina General		
	Teléfono Móvil: 0979038883		

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

3.2.4.6 Equipo de recuperación

Deberá cumplir con las siguientes actividades:

- Comunicarse con un técnico para que haga la valoración de los servicios de la institución.
- Verificar y evaluar la entidad con el fin de restaurar el servicio o los servicios que hayan sido afectados luego de un desastre.
- Constante seguimiento a las instalaciones con el objetivo de salvaguardar las vidas humanas.

Tabla 67-3: Equipo de recuperación del CSB

Nombre: Dra. Ingrid Ayol

Posición: Rayos X

Teléfono: 0996902518

Nombre: Ing. Janeth Palacios

Posición: Área Administrativa

Teléfono: 0996138434

Nombre: Dra. Jael Maldonado Posición: Medicina General

Teléfono: 0979038883

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020) Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

LISTADO DE INTEGRANTES

RECUPERACIÓN DEL EQUIPO

DEL EQUIPO DE

3.2.4.7 Equipo de Logística

El equipo de logística es fundamental como los demás, por ende, se encargarán de gestionar y planificar varios suministros y del transporte del personal al lugar de recuperación.

Tabla 68-3: Equipo de logística del CSB

LISTADO DE INTEGRANTES DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN LOGISTICA DEL EQUIPO Nombre: Paulina Bermeo

Posición: Enfermería

Teléfono: 0962101477

Nombre: Edison Jara Posición: Psicología

Teléfono: 0960140149

Nombre: Marcelo Auquilla **Posición:** Medicina General

Teléfono: 0995697146

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

3.2.4.8 Fase de recuperación – vuelta a la normalidad

En este apartado se debe tomar en cuenta dos puntos importantes: primero en qué tiempo es factible volver a laborar en la institución días, semanas, etc., hasta que las condiciones sean favorables para precautelar la vida. Segundo la evaluación de equipos, instrumentos, etc., que hayan sido afectados se analizarán si aún funcionan, podrían ser reparados o a su vez dar de baja.

Es importante analizar con el equipo de logística el tiempo quienes ayudarán a gestionar para un pronto retorno.

Tabla 69-3: Necesidad de nuevo material del CSB

DESCRIPCIÓN	TIPO	CRITICIDAD	LOCALIZACIÓN	
Sismo	Daños a la infraestructura	Afectación del 20% - 100%		
		de la infraestructura		
Incendio	Daños en las instalaciones	Afectación del 20% - 70%		
		de las instalaciones		
	Pérdida de documentación e	Afectación del 50% - 100%		
	información	de la documentación		
	Pérdida de equipos de	Afectación del 20% - 70%		
	laboratorio, rayos x,	de los equipos	Edificio	
	odontología y fisioterapia.		principal y	
Explosión	Daños en las instalaciones	Afectación del 20% - 70%	fisioterapia.	
		de las instalaciones	risioterapia.	
	Pérdida de documentación e	Afectación del 50% - 100%		
	información	de la documentación		
	Pérdida de equipos de	Afectación del 25% - 75%		
	laboratorio, rayos x,	de los equipos		
	odontología y fisioterapia.			
Caída de		Afectación del 10% de la		
Ceniza	Daños a la infraestructura	infraestructura		

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

3.2.5 Fase V. Programación, validación, seguimiento y evaluación

3.2.5.1 Programación de acciones de reducción de riesgos

Escala de valoración:

Tabla 70-3: Escala de valoración Nro. 2

PARÁMETROS	VALORACIÓN
Alta	De 2,1 a 3
Media	De 1,1 a 2
Baja	De 0 a 1

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020)

Tabla 71-3: Priorización de vulnerabilidades

DESCRIPCIÓN	PRIORIZACIÓN		
DESCRII CION	A	M	В
Capacitaciones a los empleados sobre los diferentes eventos adversos y sus protocolos de seguridad	2,5		

VULNERABILIDADES	Mal almacenamiento de productos químicos y desinfección		1,5	
VULNERABILIDADES	Exceso de elementos de materiales comburentes en farmacia, todo se encuentra apilado a 2 metros de altura	2,6		
	Grietas en las paredes de vista exterior presenta un riesgo en un sismo.	2,1		

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2020)

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

3.2.5.2 Validación y difusión del PIGR

Trabajando conjuntamente con la Dirección del Centro de Salud B IESS se realiza el PIGR el cuál debe ser validado y posteriormente aprobado. Cumpliendo con las V fases que presenta la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Una vez ya cumplido, se socializa el plan a todos los empleados de la institución para ponerlos en conocimiento y dar la difusión.

3.2.5.3 Seguimiento del PIGR

A los miembros de las brigadas se recomienda siempre mantenerse informados y con los conocimientos actualizados sobre cada área a la que pertenecen, con ello podrán impartir datos, conocimiento con sus compañeros y así prevenir que se pierdan vidas humanas.

Realizar un simulacro anualmente para que todos tengan la oportunidad de trabajar como equipo y ayudarse si llegara a suscitarse una emergencia.

Trabajar conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos de Alausí para realizar simulacros, capacitaciones los cuales cuentan con la predisposición de apoyar cuando sea necesario.

3.2.5.4 Evaluación del PIGR

Verificar semestralmente que los elementos contra incendios cómo extintores, luces de emergencia, pulsador de alarma y detectores de humo estén funcionando correctamente, llevar una hoja de datos para las próximas recargas de extintores, cambio de baterías de detectores de humo, para así controlar y prevenir que sí en algún momento exista una emergencia, éstos estén en óptimas condiciones.

Se recomienda que después de las capacitaciones sean evaluados los empleados para comprobar que los conocimientos si fueron captados caso contrario, programar otra capacitación para quiénes fallaron o no entendieron la instrucción, esto lo realizan los miembros de las brigadas de emergencia trabajando con el Cuerpo de Bomberos de Alausí.

CAPÍTULO IV

4. RESULTADOS

4.1 Implementación del plan integral de gestión de riesgos en el Centro de Salud B IESS


Se realizó la implementación del plan en la institución, el cual cuenta con 3 áreas de estudio: planta baja (edificio principal), planta alta (edificio principal) y fisioterapia, fueron analizados cada dependencia para ejecutar las medidas a tomar con respecto a señalética requerida y elementos contra incendios. De esta manera se reducen los riesgos con el entrenamiento del personal, conocer más su entorno, obtener conocimientos y confianza en sus compañeros de trabajo, además de contar con la seguridad adecuada para que salvaguarde las vidas, instalaciones y equipos con los que cuentan.


4.1.1 Implementación de señalética


La señalética implementada está bajo la norma NTE INEN-ISO 3864-1:2013 Símbolos gráficos, colores de seguridad y señales de seguridad y NTP 888-2010 el cuál menciona la altura indicada para colocar la señalética como lo es de un 1,80 m, también cabe mencionar que la ubicación depende del ángulo de visualización.


Tabla 1-4: Implementación de señalética interna en el edificio principal del CSB

	SEÑALÉTICA INTERNA EDIFICIO PRINCIPAL				
		SEÑALES INFORMATI	IVAS		
Nº	Descripción	ANTES	DESPUÉS		
1	Edificio Principal	SALA DE ESPERA			
















Tabla 2-4: Implementación de señalética interna en el centro de fisioterapia del CSB

I ubiu	tabla 2-4. Implementation de senarenea merna en el centro de histotrapia del CSB					
	SEÑALÉTICA INTERNA FISIOTERAPIA					
		SEÑALES INFORMAT	TIVAS			
Nº	Descripción	ANTES	DESPUÉS			
1	Fisioterapia					









Tabla 3-4: Implementación señalética externa del CSB

Tabl	Cabla 3-4: Implementación señalética externa del CSB					
	SEÑALÉTICA EXTERNA DEL IESS					
	SEÑALES INFORMATIVAS					
Nº	Descripción	ANTES	DESPUÉS			
1	Exteriores					
		SEÑALES PREVENTI	VAS			
2	Exteriores					



4.1.2 Instalación del sistema de alarma de incendios en el Centro de Salud B IESS

Según la norma NTP 41 menciona que debe existir una alarma por cada piso o instalación en estudio lo cual garantice la temprana alerta de algún evento adverso, existen dos plantas en el edificio principal del IESS y sólo la planta alta en el Consultorio Médico 3 tiene un sistema de alarma, por tal razón se implementó un pulsador y sirena en la planta baja en el área de sala de espera para que exista una advertencia inmediata. Fisioterapia también ya tiene un sistema de

alarma y este es automático ubicado en el cuarto de tratamiento entonces, las tres áreas analizadas cumplen con la norma ya mencionada.

Tabla 4-4: Implementación del sistema de alarma de incendios en el CSB

CANTIDAD	UBICACIÓN	PULSADOR DE ALARMA Y SIRENA
1	Edificio principal (planta baja) - Sala de espera	Language Lan

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

4.1.3 Instalación de detectores de humo en el Centro de Salud B IESS

Se colocaron tres detectores de humo esenciales para la pronta respuesta de un incendio, la institución contiene varios elementos: dos detectores en el edificio principal (planta baja) en las dependencias de Estadística y Farmacia, adicional se implementó un aparato en el Laboratorio ya que los equipos que utilizan son de un costo elevado y con esto se podría ahorrar pérdidas económicas para la entidad. En la planta alta el centro ya tenía un detector en Cafetería sumado a esto se colocó un dispositivo en el Área Administrativa ya que contienen alto número de archivos y por tal son materiales comburentes. Finalmente se instaló un detector en fisioterapia en el Cuarto de tratamiento ya que en Hidroterapia cuenta con dos detectores automáticos lo cual representa una actuación temprana en el Centro de Salud B para algún tipo de incendio.

Tabla 5-4: Implementación de detectores de humo en el CSB

CANTIDAD	UBICACIÓN	DETECTOR DE HUMO
3	Edificio principal (planta baja) - Laboratorio Edificio principal (planta alta) - Área administrativa Fisioterapia - Cuarto de tratamiento	

4.1.4 Inspección, recarga de extintores

Según la Norma Internacional NFPA 10: Norma para extintores portátiles contra incendios 2013, la altura para colocar los extintores dependerá del peso si es menor a 18 kg se deberá ubicar a 1,50 m. Los extintores del Centro de Salud B se reubicaron a una altura de 1,52 m ya que estaban situados a una mayor altura y no permitía el fácil agarre. Todos los extintores fueron recargados el 30 de abril de 2020 por parte de la institución y constan de una etiqueta donde indica la empresa quién hizo la recarga, la capacidad, cliente, agente extintor, recarga y próxima recarga. Sumado a esto la señalética está bajo el criterio de la norma NTP 888:2010.

Tabla 6-4: Implementación señalética de extintores del CSB

abla 6-4: Implementación senaletica de extintores del CSB					
CANTIDAD	UBICACIÓN	SEÑALÉTICA EXTINTORES			
13	Edificio principal (planta baja) - Sala de espera (2) - Laboratorio - Enfermería - Farmacia Edificio principal (planta alta) - Cafetería - Sala de reuniones - Pasillo Fisioterapia - Recepción - Hidroterapia Exteriores - Gabinete - Lavandería - Bodega	EXTINTOR			

El Centro de Salud B contiene un gabinete contra incendios el cual está ubicado en el exterior y parte superior a una cisterna de agua, no estaba adecuado correctamente sus partes (válvula, colgador, pitón, manguera, niple hexagonal y hacha) así que se reubicó sus piezas y se visualiza de esta manera:

Tabla 7-4: Adecuación del gabinete contra incendios del CSB



GABINETE DESPUÉS





4.2 Evaluación del PIGR

Se evaluó de acuerdo al Plan Institucional de Gestión de Riesgos donde tiene varios elementos que están enlazados en torno a las V Fases, con esta lista se revisará el cumplimiento en la institución:

Fase I: Diagnóstico institucional y análisis de riesgos.

Fase II: Lineamientos para la reducción de riesgos institucionales.

Fase III: Manejo de una emergencia institucional.

Fase IV: Recuperación institucional.

Fase V: Programación, validación, seguimiento y evaluación del PIGR.

La calificación en cada aspecto a evaluar es:

1= No cumple con el aspecto evaluado

4= Cumple parcialmente con el aspecto evaluado

5= Se cumple con el aspecto evaluado

Tabla 8-4: Fase I del PIGR del CSB

FASE I					
ASPECTO A EVALUAR		CALIFICACIÓN		ACCIONES PARA LA MEJORA	
		5	10	ACCIONES PARA LA MEJORA	
1. Caracte	rizacio	ón de l	a enti	dad	
¿La empresa cuenta con: ficha de caracterización, ubicación, historia, misión, visión, objetivos, detalle de los servicios y estructura organizacional de la empresa?			10	Se realizó la ficha de caracterización, ubicación y se expone claramente los objetivos de la Institución.	
2. Ar	álisis	de Rie	esgo		
¿Se ha identificado, mediante la aplicación de varias herramientas, las amenazas, vulnerabilidades que existen externa e internamente en la empresa?			10	Mediante el uso de las matrices de SGR se identificó las amenzasa y vulnerabilidades	
¿Para la proyección del riesgo, se identificó las capacidades, recursos y sistemas administrativos para hacer frente a una emergencia?			10	Se identificó las capacidades, recursos y sistemas administrativos mediante varias inspecciones a las instalaciones	
¿Se ha elaborado el mapa de riesgos de la empresa, donde se detalle las amenazas que regularmente se activan, las zonas seguras, rutas de evacuación, sistemas de alarmas, equipamientos y otra información geográfica relevante?			10	Se elaboró los mapas de riesgo para cada área en estudio donde se visualiza rutas de evacuación, salidas, salida de emergencia, punto de encuentro, zona segura, etc	
VALOR OBTENIDO			10	50	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				100%	

Tabla 9-4: Fase II del PIGR del CSB

FASE II					
1 GDD GDG 1 DV1 VV1 D	CAL	IFICAC	CIÓN		
ASPECTO A EVALUAR	1	5	10	ACCIONES PARA LA MEJORA	
1. Lineamientos p	ara eli	fortale	cimie	nto decapacidades	
¿Para la reducción de riesgos se fortalece y mantiene las capacidades de las personas mediante los siguientes componentes: capacitación, campañas, asesoría e investigación?			10	Se impartieron capacitaciones y campañas para reducción de riesgos	
2. Lineamientos	para i	mple n	ne ntar	normas jurídicas	
¿La gestión de riesgos de la empresa se ajusta a las disposiciones de los instrumentos legales del país o decretos ejecutivos, acuerdos, resoluciones de carácter internacional?			10	Mediante noromas y artículos legales se hizo el plan de riesgos	
3. Lineamientos	para ir	nplem	entar	políticas públicas	
¿Para la reducción de riesgos y el fortalecimiento de capacidades se analiza políticas públicas como las establecidas en las guías de la SENPLADES?		5		Continuar trabajando con las políticas públicas	
4. Lineamientos	para i	mple n	ne ntar	normas técnicas	
¿Se ha implementado principios de la norma ISO 31000 para la gestión de riesgos en la empresa?		5		Implemetó los principios de la Norma ISO 31000	
¿La señalización sobre las zonas de amenazas, zonas de prohibido el paso, zonas deseguridad, albergues y refugios, así como las rutas de evacuación se ajustan a las disposiciones de la norma INEN?			10	Se implemnetó la señalética de acuerdo a las normas INEN vigentes en el país.	
5. Lineamientos p	ara im	pleme	ntar o	bras de mitigación	
¿Se atiende a las recomendaciones dadas por técnicos de la SGR, las UGR de los GAD o Ministerios Públicos y que están presentes en informes de inspección técnica, proyectos de prevención y mitigación o consultorías a fin de precautelar la vida de personas que habitan en zonas de riesgo?			10	Con la ayuda requerida y asesoramiento se ha creado el plan	
VALOR OBTENIDO		10	40	50	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				83%	

Tabla 10-4: Fase III del PIGR del CSB

FASE III								
ASPECTO A EVALUAR		IFICA (CIÓN	ACCIONES DADA LA MEJODA				
		5	10	ACCIONES PARA LA MEJORA				
Brigadas, EVIN y simulacros								
¿Se ha conformado y capacitado Brigadas de Emergencia (Primeros Auxilios, Prevención de Incendios, Evacuación y Albergue, Seguridad)a fin de responder de forma inmediata y adecuada una emergencia o desastre?			10	Se conformaron las diferentes brigadas en la institución para una respuesta inmediata a los diferentes eventos de riesgos				
¿Seha definido las acciones de respuesta que deben realizar las BE en situaciones precisamente de emergencia?			10	Están definidas las acciones a tomar ante una emergencia				
¿Se ha identificado las zonas de seguridad, la ruta de evacuación y los puntos de encuentro para evitar los eventos adversos?			10	Se delimitó las zonas de seguridad, punto de encuentro y rutas de evacuación				
¿Se cuenta con el formulario para la Evaluación Inicial de Necesidades (EVIN), elemento decisivo del proceso de planificación para la respuesta?		5		Entregado el formulario EVIN para la planificación de respuesta antes los riesgos.				
¿Se ha planificado, ejecutado y evaluado simulacros de respuesta ante eventos adversos?		5		Se planificó y ejecutó un simulacro para agilitar la respuesta de los empleados ante un evento adverso.				
¿Se ha identificado el tipo de alarma que existe o se puede instalar, en relación a la amenaza identificada, el sitio exacto en dónde estará situada y el responsable de su activación?			10	Implementación de una alarma en el sitio adecuado para cuando exista una emergencia éste sea activado.				
VALOR OBTENIDO		10	40	50				
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	83%							

Tabla 11-4: Fase IV del PIGR del CSB

FASE IV								
ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN		CIÓN	ACCIONES PARA LA MEJORA				
ASFECTO A EVALUAR	1	5	10	ACCIONES FARA LA MEJORA				
¿Se ha establecido planes de rehabilitación y reconstrucción post-desastre teniendo en cuenta la recuperación física, social y económica?			10	Se establecieron planes para la rehabilitación, reconstrucción post desastre de la institución				
VALOR OBTENIDO			10	10				
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	100%							

Tabla 12-4: Fase V del PIGR del CSB

FASE V							
ASPECTO A EVALUAR		IFICAC	CIÓN	ACCIONES PARA LA MEJORA			
		5	10	ACCIONES I ARA LA MEJORA			
¿Se ha programado en un cronograma las actividades, fechas, responsables y recursos necesarios para reducir las vulnerabilidades y riesgos institucionales?			10	Se programó un calendario de actividades y responsables para reducir los riesgos institucionales			
¿Se ha programado una reunión con las autoridades de la empresa para presentar el PIGR y obtener su visto bueno?			10	Se socializó el PIGRI con la Directora del Centro de Salud B IESS			
¿Se ha elaborado el PIGR en un formato versátil?			10	Está elaborado en formato a la SGR			
¿Se ha implementado mecanismos de acompañamiento y asesoría constante a los técnicos responsables de implementar el PIGR?		5		Se ha solicitado acompañamiento al Cuerpo de bomberos de Alausí para algunas asesorías			
¿Se ha diseñado e implementado herramientas de supervisión y control para tomar los correctivos necesarios y oportunos que demande el PIGR hasta el final?			10	Está diseñado para el control y mejora continua el PIGRI			
VALOR OBTENIDO		5	40	45			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	90%						

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Para que un sistema de gestión sea satisfactorio y eficaz se debe tomar en cuenta de acuerdo a ISO en la gestión de riesgos y salud en el trabajo:

Un sistema de gestión ≥ 80% es satisfactorio

Un sistema de gestión < 80% es insatisfactorio, y se debe rectificar el sistema.

Se muestra el cuadro resumen del porcentaje de cumplimientos del PIGR implementado en el Centro de Salud B (IESS)

Tabla 13-4: Resumen del porcentaie de cumplimiento actual del CSB

Lubiu	tubiu 10 11 Resumen dei porcentaje de edinpininento detdar dei CSB						
	RESUMEN DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						
	FASES	Porcentaje	Calificación				
I	Diagnóstico y Análisis de Riesgos	100%	Eficaz				
II	Lineamientos para la Reducción de Riesgos	83%	Eficaz				
III	Manejo de una emergencia	83%	Eficaz				
IV	Recuperación institucional	100%	Eficaz				

V	Programación, validación, seguimiento y evaluación	90%	Eficaz
	TOTAL PROMEDIO	91%	Eficaz

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020




Gráfico 1-4: Porcentaje de cumplimiento actual

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Se puede identificar que las cinco fases del PIGR se encuentran satisfactoriamente superior al promedio del 80% por lo tanto, el sistema es considerado óptimo. Cumpliendo con el objetivo principal de crear un plan y que éste sea eficaz para la seguridad personal e institucional.

4.3 Costos de implementación de señalética en el Centro de Salud B

Se detallan los costos directos e indirectos que se produjeron al momento de implementar la señalética y equipos contra incendios en la entidad:

Tabla 14-4: Costos directos de la implementación de señalética e impresión de mapas de evacuación del CSB

Núm.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario (\$)	Precio total (\$)
1	34	Señalética informativa	4,00	136,00
2	55	Señalética prohibitiva	4,00	220,00
3	24	Señalética obligatorias	4,00	96,00
4	22	Señalética preventiva	4,00	88,00
5	18	Señalética indicativa	4,00	72,00
6	17	Señalética adicional	4,00	68,00
7	3	Mapas de evacuación	15,00	45,00

8	2	Cinta de espuma piel de vidrio ABRO	14,00	28,00		
	TOTAL					

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 15-4: Costos directos de los equipos de protección contra incendios del CSB

Núm.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario (\$)	Precio total (\$)
1	1	Pulsador de alarma	16,00	16,00
2	1	Sirena TCZ-230	20,00	20,00
3	3	Detector de humo	11,35	34,05
		70,05		

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 16-4: Costos directos de los materiales utilizados en la colocación de equipos de protección del CSB

Núm.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario (\$)	Precio total (\$)
1	2	Cable gemelo (metros)	0,50	1,00
2	42	Tornillos y tirafondo	0,15	6,30
3	3	Brocas	1,00	3,00
4	1	Canaleta blanca	0,75	0,75
5	1	Neplo	7,50	7,50
6	1	Teflón	1,00	1,00
7	1	Taipe	0,50	0,50
		20,05		

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 17-4: Total costos directos de la implementación en el CSB

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Precio total (\$)
1	Señalética e impresión de mapas	753,00
2	Equipos de protección contra incendios	70,05
3	Materiales utilizados	20,05
	TOTAL	843,10

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 18-4: Total costos indirectos de la implementación en el CSB

Núm.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario (\$)	Precio total (\$)			
1	1	Impresión del PIGR	20,00	20,00			
2	3	Transporte e imprevistos	10,00	10,00			
	TOTAL						

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

Tabla 19-4: Suma total de costos directos e indirectos del CSB

Núm.	DESCRIPCIÓN	Precio total (\$)
1	Costos directos	843,10
2	Costos indirectos	30,00

TOTAL	873,10
-------	--------

Realizado por: Izurieta Lisseth, 2020

CONCLUSIONES

- Se identificó la situación actual del Centro de Salud B en cual se determinó el porcentaje de cumplimiento el cual fue de 19,33% muy por debajo del 80% en lo cual se considera que un sistema eficaz. En las fases IV y V con 10% en lo que trata sobre la recuperación institucional y la programación, validación, seguimiento y evaluación fueron los datos más bajos. Teniendo el porcentaje más alto de 30% en las fases I y II acerca del diagnóstico y análisis de riesgos y lineamientos para la reducción de riesgos. Debido a que la institución no contaba con un PIGR sólo con varios ítems evaluados.
- Se evaluó los riesgos mediante la matriz INSHT a áreas de trabajo más vulnerable como son las tres dependencias: Laboratorio, Rayos X (edificio principal) y el Cuarto de tratamiento (centro de Fisioterapia) ya que los empleados están expuestos a riesgos notables e importantes por el área en que laboran como riesgos biológicos, radiaciones ionizantes, ergonómicos y psicosociales y riesgos tolerables como riesgos mecánicos, físicos. Dando como resultado riesgos moderados: trece en el laboratorio, siete en rayos X y seis en el cuarto de tratamientos esto presenta un riesgo para quienes laboran ahí, brindando la seguridad adecuada con respecto al EPP y su uso constante, seguimiento de protocolos en el trabajo ayudarán a la reducción de riesgos.
- Se desarrolló el Plan Integral de Gestión de Riesgos (PIGR) para controlar, mitigar los riesgos de la institución y ser una guía para el actuar cuando suceda algún evento adverso, durante y después de algún desastre, dando una recuperación institucional, en conjunto con las BE, el personal y las capacidades que poseen. Se realizó mapas de riesgos y mapas de evacuación y recursos para la visualización de trabajadores y personas que visitan por un servicio al centro para una pronta respuesta si sucede una emergencia. El porcentaje de cumplimento actual del PIGR es del 91% estando sobre el 80% por lo tanto el sistema es eficaz.
- Se implementó la señalética de acuerdo a la normativa en el establecimiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, además de un sistema contra incendios como la sirena de alarma, pulsador de emergencia, detectores de humo y adecuación del gabinete contra incendios. Esto ayudará en el momento que se presente una eventualidad facilitando la pronta respuesta y así cuidar la integridad personal y colectiva de quienes conforman el Centro de Salud B.

RECOMENDACIONES

- Socializar el PIGR anualmente, de esta manera el personal contará con los conocimientos para actuar frente a una emergencia.
- Capacitar al personal periódicamente de esta manera los trabajadores sabrán afrontar con responsabilidad y de manera correcta en cualquier emergencia.
- Hacer simulacros contra incendios y sismos una vez al año para que el personal sepa accionar con rapidez cuando exista un evento adverso, procediendo con calma y estando listos en la eventualidad.
- Es recomendable actualizar cada dos años el plan integral de gestión de riegos para que sea analizado según nuevas eventualidades, situaciones y amenazas nuevas presentes en la institución.
- Cada semestre realizar el mantenimiento al sistema contra incendios y cada año el recargo de extintores, el gabinete contra incendios debe estar en condiciones óptimas ante cualquier evento adverso ya sea natural o antrópico.

GLOSARIO

Afectados: Las personas que resultan perjudicadas, directa o indirectamente, por un suceso peligroso. Se considera directamente afectado a aquel que ha sufrido lesiones, enfermedades u otros efectos en la salud; los que han sido evacuados, desplazados, reubicados o han enfrentado daños directos en sus medios de vida o sus bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales. (ONU, 2016).

Alerta: Es un estado declarado de atención, con el fin de tomar precauciones específicas, debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento o suceso peligroso. La declaración de alerta debe ser clara, comprensible, accesible, difundida por el máximo de medios; inmediata, sin demora, procedente de fuentes oficiales (ONU, 2016).

Amenaza: Es un proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muertes, lesiones u otros efectos en la salud, daños a los bienes, disrupciones sociales y económicas o daños ambientales (ONU, 2016).

Análisis de la situación: Proceso de acercamiento gradual al conocimiento analítico de un hecho o problema que permite destacar los elementos más significativos de una alteración en la realidad analizada. El diagnóstico de un determinado lugar, entre otros datos, permite conocer los riesgos a los que está expuesto por la eventual ocurrencia de un evento (ONU, 2016).

Capacidad: Combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos disponibles dentro de una organización, comunidad o sociedad que pueden utilizarse para gestionar y reducir los riesgos de desastres y reforzar la resiliencia (ONU, 2016).

Desastre: Es una interrupción grave en el funcionamiento de la comunidad en alguna escala, debido a la interacción de eventos peligrosos con las condiciones de exposición y de vulnerabilidad que conlleven a pérdidas o impactos de alguno de los siguientes tipos: humanos, materiales, económicos o ambientales que requiere atención del Estado central (SGR- Manual del Comité de Operaciones de Emergencia, 2017).

Exposición: Situación en que se encuentran las personas, las infraestructuras, las viviendas, las capacidades de producción y otros activos humanos tangibles situados en zonas expuestas a amenazas (ONU, 2016).

Mitigación: Disminución o reducción al mínimo de los efectos adversos de un suceso peligroso (ONU, 2016).

Planificación de contingencias: Procedimientos operativos específicos y preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la manifestación o a la inminencia de un fenómeno peligroso particular para el cual se tienen escenarios definidos (ONU, 2016).

Punto de encuentro: Se refiere a un lugar seguro que se encuentra fuera del área de peligro/amenaza y es el sitio donde la población podrá refugiarse de manera temporal hasta que las autoridades hayan comunicado que el peligro ha pasado o hasta cuando tengan que movilizarse hacia los albergues temporales (SGR-Metodología para evaluar puntos de encuentro, 2015)

Reducción del Riesgo de Desastres: Marco conceptual de elementos que tienen la función de minimizar vulnerabilidades y riesgos en una sociedad para evitar (prevención) o limitar (mitigación y preparación) el impacto adverso de amenazas, dentro del amplio contexto del desarrollo sostenible (ONU, 2016).

Riesgo de desastres: Es la probable pérdida de vidas o daños ocurridos en una sociedad o comunidad en un período de tiempo específico, que está determinado por la amenaza, vulnerabilidad y capacidad de respuesta (ONU, 2016).

Simulacro: Ejercicio práctico de manejo de acciones operativas que se realiza mediante la escenificación de daños y lesiones en una situación hipotética de emergencia. Los participantes enfrentan situaciones recreadas utilizando las habilidades y técnicas con las que atenderían casos reales, implica la movilización y operación real de personal y recursos materiales (Guía para el desarrollo de simulaciones y simulacros de emergencias y desastres – OIM, 2010).

Vulnerabilidad: Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de una persona, una comunidad, los bienes o los sistemas a los efectos de las amenazas (ONU, 2016).

Zona Segura: Zona identificada y adecuadamente señalizada, con baja exposición y susceptibilidad ante una amenaza determinada (SGR, 2016).

BIBLIOGRAFÍA

ALZATE, M., et al. Gestion De Riesgos Para Entidades Promotoras De Salud – Regimen Contributivo En Colombia. CES Medicina, vol. 24, no. 1, pp. 19-35, 2010 [Consulta: 05 de mayo del 2020]. ISSN 2215-9177. DOI 10.21615/ces.

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. Código De Trabajo. Registro Oficial Suplemento 167, 2019.

CASARES SAN JOSÉ-MARTI, I. *Proceso De Gestión De Riesgos Y Seguros En Las Empresas*. [en línea], pp. 111, 2013 [Consulta: 05 de mayo del 2020]. Disponible en: http://fundacioninade.org/sites/inade.org/files/primer_libro_isabel_casares.pdf.

COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN. Ley de seguridad publica del estado.

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitucion De La Republica Del Ecuador

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. Codigo organico de planificacion y finanzas publicas.

FUNDACIÓN MAPFRE ESTUDIOS. Método Simplificado de Evaluación del Riesgo de Incendio: MESERI, 1998. [Consulta: 24 de mayo del 2020]. Disponible en: https://app.mapfre.com/documentacion/publico/es/consulta/registro.do?id=52190

GOOGLE EARTH. Google Earth. IESS Alausí-Ecuador. [En línea] Google, 05 de January de 2020. [Consulta: 09 de June de 2020.]. Disnonible en: https://www.google.com.ec/maps/dir/Escuela+de+Formaci%C3%B3n+de+Policias,+Alaus%C3%AD/Instituto+Ecuatoriano+De+Seguridad+Social+Alaus%C3%AD,+Alaus%C3%AD/@-2.2024996,78.849699,1049m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x91d291e71db9968f:0x ae6c317aa0b81e06!2.

IESS, E. Normativa Aplicable A La Seguridad Y Salud En El Trabajo.

INSHT. Evaluación de Riesgos Laborales INSHT.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR. Sistema Integral de Gestión de Riesgos Escolares Metodología de la implementación.

UNESCO, et al. Manual Sistemas de Alerta Temprana. [en línea], 2011. [Consulta: 18 de junio del 2020]. Disponible en: http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/San-Jose/pdf/Panama MANUAL INFORMATIVO.pdf.

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. Señalización. Requisitos. [en línea], pp. 1-5.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR. Plan Hospitalario Para Emergencias Y Desastres Del Hospital General Puyo- 2014.

NTE INEN-ISO 3864-1:2013. Simbolo Gráficos. Colores de Seguridad y Señañes de Seguridad.

ONU. Informe del grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre los indicadores y la terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres., vol. 21184, pp. 1-39, 2016. [Consulta: 05 de mayo del 2020]. Disponible en: https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS. Estructura del modelo parar elaborar un pigr., no. 04.

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS. Fase ii. Lineamientos para la reducción de riesgos institucionales., no. 1.

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS. Fase iii. Manejo de una emergencia institucional., no. 1.

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS. Fase iv. Recuperación institucional., no. 1.

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS. Programación, validación, seguimiento y evaluación., no. 1, pp. 0-3.

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS. Informe de Situación – Actividad Volcánica Informe de Situación – Actividad Volcánica., no. 09, pp. 1-6, 2020. [Consulta: 26 de junio del 2020]. Disponible en: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/actividad-volcanica-sangay-desde-el-10-de-diciembre/.


SOLCA, C. Plan integral de gestión de riesgos institucional unidad oncológica solca chimborazo 2016-2017. , pp. 1-90, 2017. [Consulta: 04 de julio del 2020] Disponible en: http://solcariobamba.med.ec/images/4Trabajador/01SeguridadOcupacional/03PlanHospitalario/P lanInstitucionalGestionRiesgosUOSCH_2016.pdf.

ANEXO A EVENTOS SÍSMICOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

ID Evento	Mag	Lat	Long	Prof	Región	Hora UTC	Update
				2020			
. 2020 1	2.0	1.93°	78.92°	1	Ecuador -	2020-03-11	2020-03-11
igepn2020eykc	3.0	S	W	1	Chimborazo	06:30:58	06:49:29
:2020:	2.1	1.85°	78.79°	2	Ecuador -	2020-04-26	2020-04-26
igepn2020iemq	3.1	S	W	3	Chimborazo	07:12:50	08:28:24
igann 2020 ramh	3.6	1.89°	78.94°	2	Ecuador -	2020-09-12	2020-09-12
igepn2020rzmb	3.0	S	W	2	Chimborazo	20:36:00	21:07:14
igann2020yahy	3.8	2.47°	78.57°	97	Ecuador -	2020-10-26	2020-10-26
igepn2020vcbx	3.6	S	W	91	Chimborazo	23:28:50	23:40:11
igepn2020wfre	3.3	2.17°	78.92°	10	Ecuador -	2020-11-12	2020-11-12
igepii2020wiie	3.3	S	W	10	Chimborazo	04:09:06	04:38:07
				2019			
icann 2010 fyml	3.5	1.74°	78.83°	3	Ecuador -	2019-03-26	2019-03-26
igepn2019fynl	3.3	S	W	3	Chimborazo	13:44:32	14:05:24
igann2010magl	3.6	1.81°	78.79°	2	Ecuador -	2019-06-30	2019-07-25
igepn2019msgl	3.0	S	W	2	Chimborazo	18:08:32	21:53:42
icann 2010 mayy	3.6	1.81°	78.79°	3	Ecuador -	2019-07-01	2019-07-25
igepn2019msuv	3.0	S	W	3	Chimborazo	01:23:41	21:57:40
icann 2010n aib	3.5	1.87°	78.63°	5	Ecuador -	2019-07-06	2019-07-06
igepn2019ncih	3.3	S	W	3	Chimborazo	06:25:15	06:27:30
igepn2019owgi	4.6	1.99°	79.00°	9	Ecuador -	2019-07-31	2019-08-08
igepii20190wgi	4.0	S	W	9	Chimborazo	09:41:40	15:52:16
				2018			
igann2019azih	3.6	2.12°	78.74°	19	Ecuador -	2018-02-12	2019-01-17
igepn2018czih	3.0	S	W	19	Chimborazo	07:43:21	17:42:21
igepn2018jnxp	3.5	2.04°	78.91°	3	Ecuador -	2018-05-16	2018-06-05
igepii2016jiixp	3.3	S	W	3	Chimborazo	16:30:28	22:55:39
igepn2018mjet	3.6	2.21°	78.74°	87	Ecuador -	2018-06-25	2018-06-25
igepii2018iiijet	3.0	S	W	67	Chimborazo	19:03:31	19:07:41
igepn2018rncq	6.5	2.27°	79.09°	85	Ecuador -	2018-09-07	2018-09-12
igepiizoromeq	0.5	S	W	65	Chimborazo	02:12:05	20:22:30
igepn2018rrps	3.6	2.26°	79.04°	84	Ecuador -	2018-09-09	2018-10-15
igepii2018iips	3.0	S	W	04	Chimborazo	13:25:03	15:33:50
igepn2018vgsm	3.9	2.22°	79.04°	83	Ecuador -	2018-10-30	2018-10-30
1gepii2016vgsiii	3.3	S	W	65	Chimborazo	12:24:00	13:48:29
igepn2018zgzo	3.6	2.47°	78.52°	99	Ecuador -	2018-12-26	2019-01-08
1gcpii20162g20	3.0	S	W	77	Chimborazo	14:06:39	15:39:54
igepn2018zqaa	3.6	1.94°	78.88°	3	Ecuador -	2018-12-31	2019-01-16
Fuente: (Instituto Geofísic		S	W		Chimborazo	12:35:16	18:26:36

Fuente: (Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, 2019)

ANEXO B MAPAS DE RIESGO, MAPAS DE EVACUACIÓN Y RECURSOS



SEÑAL
ÉTICA

DESCRIPCIÓN

SEÑAL
ÉTICA

DESCRIPCIÓN

SEÑAL
ÉTICA

DESCRIPCIÓN

ETICA

PELIGRO MATERIAL
COMBURENTE

COMBURENTE

RIESGO
BIOLÓGICO

ATENCIÓN RIESGO
ELÉCTRICO

PELIGRO CAÍDA DE
OBJETOS

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO






INSTITUCIÓN: IESS ALAUSÍ



MAPA DE RIESGO PLANTA BAJA

Número de proyecto	4
Revisado por:	Ing. Carlos Alvarez
Dibujado por:	Lisseth Izurieta
Comprobado por:	Ing. María José Pilpe
Д	\.4
Escala 1:100	



LEYEND	A
SEÑAL ÉTICA	DESCRIPCIÓN
	PELIGRO CAÍDA A DISTINTO NIVEL
N. T. BERTON	ATENCIÓN RIESGO ELÉCTRICO
	PELIGRO CAÍDA DE OBJETOS

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO






INSTITUCIÓN: IESS ALAUSÍ



MAPA DE RIESGO PLANTA ALTA

Δ	4
Comprobado por:	Ing. María José Pilpe
Dibujado por:	Lisseth Izurieta
Revisado por:	Ing. Carlos Alvarez
Número de proyecto	5

Esca**l**a 1:100





ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA CHIMBORAZO





INSTITUCIÓN: IESS ALAUSÍ




MAPA DE RIESGO FISIOTERAPIA

Número de proyecto	6
Revisado por:	Ing. Carlos Alvarez
Dibujado por:	Lisseth Izurieta
Comprobado por:	Ing. María José Pilpe
P	\.4

Escala 1:100



PARQUEADERO DEL CENTRO DE SALUD B





CALLE ANTONIO MORA

PLAZA JESÚS CAMAÑERO



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO






INSTITUCIÓN: IESS ALAUSÍ



MAPA DE EVACUACIÓN Y RECURSOS PLANTA BAJA

Número de proyecto	7
Revisado por:	Ing. Carlos Alvarez
Dibujado por:	Lisseth Izurieta
Comprobado por:	Ing. María José Pilpe
A	۸.4
Escala 1:100	



SEÑAL DESCRIPCIÓN SEÑAL DESCRIPCIÓN
ETICA DETECTOR DE SALIDA
HUMO SIRENA ZONA SEGURA

EXTINTOR POS PUNTO DE ENCUENTRO

ESCALERA USTED ESTÁ AQUÍ

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO






INSTITUCIÓN: IESS ALAUSÍ



MAPA DE EVACUACIÓN Y RECURSOS PLANTA ALTA

P	٨.4
Comprobado por:	Ing. María José Pilpe
Dibujado por:	Lisseth Izurieta
Revisado por:	Ing. Carlos Alvarez
Número de proyecto	8


Escala 1:100



CALLE ANTONIO MORA

PLAZA JESÚS CAMAÑERO





ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO





INSTITUCIÓN: IESS ALAUSÍ



MAPA DE EVACUACIÓN Y RECURSOS FISIOTERAPIA

Número de proyecto	9
Revisado por:	Ing. Carlos Alvarez
Dibujado por:	Lisseth Izurieta
Comprobado por:	Ing. María José Pilpe
Д	4
Escala 1:100	

ANEXO C MATRICES INSHT

		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MATRIZ DE RIESGOS "INSHT" IZURIETA LISSETH (TESISTA)																	
ELABORADO POR : EMPRESA:	:					SALUD B IESS													
ÁREA:		EDIF	ICIO PRINCIF							Е	valuacio	ón:							
PUESTO DE TRABA	AJO			TORISTA					✓		nicial			4					
SUBPROCESO		OPERATIVO Fecha: 03/08/2020																	
TIEM PO DE EXPOS	SICIÓN (h/día)		8 h	oras					V	Pe	riódica								
Número de trabaj	jadores			3					Fecha:	0:	3/08/202	0							
											CONSE	CUEHCL	A						
		en su ámbito de competencia; Dirigir y administrar el laboratorio; Exposición a patógenos presentes en muestras contaminadas como sangre o fluidos corporales																	
Ítem		Peligro Identificativo	P B	robabilida M	d A	LD	Consecuenci D	as ED	Т	Estima TO	ción de M	l Riesgo	IN	OBSERVACIONES					
1		Caída de personas a distinto nivel							-					Mara William V.					
3		Caída de personas al mismo nivel Caída de objetos por desplome o derrumbamiento	1			1			T					Método Willian W. Fine					
4		Caída de objetos por despiome o derrumamiento Caída de objetos o cargas en manipulación																	
5		Caída de objetos desprendidos																	
7		Pisada sobre objetos Atrapamiento por o entre objetos (maguinaria desprotegida)			-	-			-										
8		Atrapamiento por o entre objetos (maquinaria desprotegida) Choque contra objetos inmóviles	1			1			T					Método Willian W. Fine					
9		Choque contra objetos móviles	1	\vdash		1	4		T	TV				Método Willian W. Fine					
10 11		Golpes/cortes por objetos herramientas Proyección de fragmentos o partículas (sólidos o líquidos)	1		1		1			то				Método Willian W. Fine					
12	soc	Desorden/ obstaculos en el piso	1			1			T					Método Willian W. Fine					
13 14	MECÁNICOS	Golpes por máquinas o atropellos de vehículos																	
15	MEC	Contactos eléctricos indirectos Piso irregular resbuladizo y mojado			<u> </u>	 													
16		Desplome o derrumbamiento de materiales, edificios, taludes, etc																	
17 18		Espacio reducido y/o confinados Manipulación de harramientas eléctricas y neumáticas		-	-				-			_							
19		Manipulación de herramientas eléctricas y neumáticas Desplazamiento en transporte terrestre				<u> </u>													
20		Transporte fluvial																	
21 22		Transporte mecánico de cargas																	
23		Trabajo con equipos o tuberías presurizadas Superficies y materiales calientes																	
24		Atrapamiento en instalaciones y/o entre objetos																	
25 26		Atrapamiento por vuelco de maquinas o cargas Golpes por maquinas o atropello de vehículos			1														
27		Temperatura elevada																	
28 29		Temperatura baja																	
30		Iluminación insuficiente Iluminación excesiva																	
31		Ruido																	
32 33		Ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire)	1	-	-	1			Т			_		Instrumento de Lectura					
34	FÍSICO	Contactos eléctricos directos Contactos eléctricos indirectos		L		<u> </u>			L	L		L							
35	ŧ	Contactos térmicos																	
36 37		Exposición a radiaciones ionizantes																	
38		Exposición a radiaciones no ionizantes Ventilación deficiente																	
39 40		Incendios																	
41		Explosiones Vibraciones		-		-													
42		Exposición a Polvo inorgánico (mineral o metálico)																	
43 44		Exposición a Polvos químicos y Orgánicos							-					Franciska and labeled to					
45	۾	Exposición a aerosoles sólidos Exposición a aerosoles líquidos	1			1			- 1					Exposición por inhalación					
46	олупо	Exposición a desinfectantes y sustancias de limpieza	1			1			T					Exposición por inhalación					
47 48	٥٥	Vapores orgánicos		1							.,								
49		Manipulación de químicos sólidos y líquidos Exposición a sustancias nocivas o tóxicas		1			1				M								
50		Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas																	
51 52		Exposición a virus Exposición a bacterias		1	1	1	1				M			Estudio y analisis de la muestra					
53	CO	Exposicion a dacterias Parásitos		1			1				M			Estudio y analisis de la muestra					
54	половис	Exposición a Hongos		1			1				M			Estudio y analisis de la muestra					
55 56	МÓ	Exposición a Derivados y fluidos orgánicos Exposición a desechos biológicos		1			1				M M			Estudio y analisis de la muestra Estudio y analisis de la muestra					
57		Presencia de roedores, perros, serpientes		Ė										,					
58 59	٥	Empuje y arrastre de cargas																	
60	омо́місо	Levantamiento manual de cargas Transporte manual de cargas																	
61		Movimiento corporal repetitivo	1				1			то				Método Rula, L.E.S.T, Niosh					
62	ERG	Posturas forzadas (de pie, sentada, encorvada, acostada) Uso de pantallas de visualización PVDs		1	-	1	1				M			Método Rula, L.E.S.T, Niosh					
64		Uso de pantanas de visualización P VLS Carga Mental		1			1				M			Encuestas Demostrativas					
65		Inestibilidad en el empleo																	
66 67		Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas alta responsabilidad		1	-		1		-		M			Encuestas Demostrativas					
68		Minuciosidad de la tarea		1			1				M		<u> </u>	Encuestas Demostrativas					
69 70		Contenido del Trabajo (trabajo monótono,																	
70		Definición del Rol Desmotivación							-										
72	į.	déficit en la comunicación																	
73 74	PSICOSOCIAL	Estrés Laboral		1			1				M			Encuestas Demostrativas					
74	icos	Agrecsón o maltrato(palabra y obra) Actos delincuenciales				†			-										
76	25	Autonomía																	
77 78		Interés por el Trabajo Relaciones Personales		1	-		1				M			Encuestas Demostrativas					
		Relaciones Personales Organización del trabajo (turnos rotativos, trabajo nocturno,		<u> </u>	 														
79 80		trabajo a presión)		4	-		4		ļ		34			Encuestas Demontrativos					
81		Trato con clientes y usuarios Desarraigo familiar		1			1				M			Encuestas Demostrativas					
82		Rotación del personal																	
83		Violencia social			1														
		ļ								1									
L			Ing. N	laría José	Pilpe	Firma:													
Evaluación rea	ilizada por:	†				Firma:				1									
1						a.				l									

		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MATRIZ DE RIESGOS "INSHT"																		
ELABORADO POR EMPRESA:	:					SALUD B IESS														
ÁREA:		EDIF	FICIO PRINCIP	AL PLANT						E	valuacio	ón:								
PUESTO DE TRABA SUBPROCESO	AJO	RAYOS X ✓ Inicial OPERATIVO Fecha: 04/08/2020																		
TIEM PO DE EXPOS	SICIÓN (h/día)								Fecha:											
Número de trabaj	jadores	4 horas Periódica 1 Fecha: 04/08/2020												_						
									Tu-				. 1	-						
Administrar informes rad		iaciones dirigida hacia el cuerpo de paciente	uerpo de pacientes; Obtención e interpretación de imágenes médicas; Realizar																	
Ítem		Peligro Identificativo	B B	obabilida M	d A	LD	Consecuenci D	Estimación del Riesgo T TO M I IN					OBSERVACIONES							
2		Caída de personas a distinto nivel Caída de personas al mismo nivel																		
3		Caída de objetos por desplome o derrumbamiento																		
5		Caída de objetos o cargas en manipulación Caída de objetos desprendidos																		
7		Pisada sobre objetos Atrapamiento por o entre objetos (maquinaria desprotegida)																		
8		Choque contra objetos inmóviles	1			1			T					Método Willian W. Fine						
9		Choque contra objetos móviles Golpes/cortes por objetos herramientas	1			1			T					Método Willian W. Fine						
11 12	po.	Proyección de fragmentos o partículas (sólidos o líquidos)																		
13	NICO:	Desorden/ obstaculos en el piso Golpes por máquinas o atropellos de vehículos	<u> </u>																	
14 15	MECÁNICOS	Contactos eléctricos indirectos Piso irregular resbaladizo y mojado																		
16	^	Desplome o derrumbamiento de materiales, edificios, taludes,etc																		
17 18		Espacio reducido y/o confinados Manipulación de herramientas eléctricas y neumáticas							1											
19		Desplazamiento en transporte terrestre																		
20 21		Transporte fluvial Transporte mecánico de cargas								L_										
22		Trabajo con equipos o tuberías presurizadas Superficies y materiales calientes												,						
24		Atrapamiento en instalaciones y/o entre objetos																		
25 26		Atrapamiento por vuelco de maquinas o cargas Golpes por maquinas o atropello de vehículos																		
27 28		Temperatura elevada																		
29		Temperatura baja Iluminación insuficiente																		
30 31		Ruminación excesiva																		
32		Ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire)																		
33 34	FÍSICO	Contactos eléctricos directos Contactos eléctricos indirectos																		
35 36	i).i	Contactos térmicos Exposición a radiaciones ionizantes		1							M			nstrumento de Lectura						
37		Exposición a radiaciones no ionizantes		'			-				M			instrumento de Lectura						
38		Ventilación deficiente Incendios																		
40 41		Explosiones																		
42		Vibraciones Exposición a Polvo inorgánico (mineral o metálico)																		
43		Exposición a Polvos químicos y Orgánicos Exposición a aerosoles sólidos																		
45	8	Exposición a aerosoles líquidos																		
46 47	опімісо	Exposición a desinfectantes y sustancias de limpieza Vapores orgánicos																		
48 49		Manipulación de químicos sólidos y líquidos																		
50		Exposición a sustancias nocivas o tóxicas Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas																		
51 52		Exposición a virus Exposición a bacterias																		
53	GICO	Parásitos																		
54 55	вібьостсо	Exposición a Hongos Exposición a Derivados y fluidos orgánicos																		
56 57	₫	Exposición a desechos biológicos Presencia de roedores, perros, serpientes																		
58 59	۰	Empuje y arrastre de cargas				,								Minds Date 1 5 0 5 1 1 1						
60	ERGONÓMICO	Levantamiento manual de cargas Transporte manual de cargas	1			1			T					Método Rula, L.E.S.T, Niosh						
61 62	CON	Movimiento corporal repetitivo Posturas forzadas (de pie, sentada, encorvada, acostada)	1	1		1			T	то		$\vdash \exists$		Método Rula, L.E.S.T, Niosh Método Rula, L.E.S.T, Niosh						
63	ä	Uso de pantallas de visualización PVDs				L .				.0										
64		Carga Mental Inest ibilidad en el empleo		1			1				M			Encuestas Demostrativas						
66 67		Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas alta responsabilidad		1			1				M			Encuestas Demostrativas						
68		Minuciosidad de la tarea		1			1				M			Encuestas Demostrativas						
69 70		Contenido del Trabajo (trabajo monótono, Definición del Rol		1			1				M			Encuestas Demostrativas						
71	,	Desmotivación																		
72 73	CIAL	déficit en la comunicación Estrés Laboral		1			1				M			Encuestas Demostrativas						
74 75	PSICOSOCIAL	Agrecsón o maltrato(palabra y obra) Actos delincuenciales										$\vdash \exists$								
76	PS	Autonomía																		
77 78		Interés por el Trabajo Relaciones Personales				 			1											
79		Organización del trabajo (turnos rotativos, trabajo nocturno, trabajo a presión)																		
80		Trato con clientes y usuarios		1			1				M			Encuestas Demostrativas						
81 82		Desarraigo familiar Rotación del personal							<u> </u>											
83		Violencia social																		
										1										
Evaluación rea	ilizada por:		Ing. M	aría José	Pilpe	Firma:				1										
						Firma:														
						•				•										

		DENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS MATRIZ DE RIESGOS "INSHT" Revisión:																
ELABORADO POR	:					SETH (TESISTA)					225						
EMPRESA: ÁREA:						SALUD B IESS			ı					7				
PUESTO DE TRABA	A.IO		CENTRO DE CUARTO DE						₹		valuacio	ón:						
SUBPROCESO	NJO			RATIVO	NIO				Fecha:		Inicial 5/08/202	n						
TIEM PO DE EXPOS	SICIÓN (h/día)			noras								<u> </u>						
Número de trabaj				3							eriódica		1					
Numero de trabaj	jauores			3					Fecha:	_	5/08/202		1					
recuperación	-	s movimientos están limitados debido a les ento de extremidades y articulaciones.		rmedad, v	-	; Dar tratar	-		PHOBAERIDAD		TO TO	THI I	A					
Ítem		Peligro Identificativo	В	M	a A	LD	Consecuenc	ED ED	Т	TO	ación de M	Riesgo	IN	OBSERVACIONES				
1		Caída de personas a distinto nivel																
3		Caída de personas al mismo nivel Caída de objetos por desplome o derrumbamiento																
4		Caída de objetos o cargas en manipulación																
5		Caída de objetos desprendidos Pisada sobre objetos																
7		Atrapamiento por o entre objetos (maquinaria desprotegida)																
8		Choque contra objetos inmóviles	1			1			T					Método Willian W. Fine				
9		Choque contra objetos móviles Golpes/cortes por objetos herramientas	1			1	-	 	T		-			Método Willian W. Fine Método Willian W. Fine				
11		Proyección de fragmentos o partículas (sólidos o líquidos)																
12 13	cos	Desorden/ obstaculos en el piso Colnes nos márgines o atronallos da volcionlos																
14	MECÁNICOS	Golpes por máquinas o atropellos de vehículos Contactos eléctricos indirectos																
15	ME	Piso irregular resbaladizo y mojado																
16 17		Desplome o derrumbamiento de materiales, edificios, taludes,etc Espacio reducido y/o confinados	-			1	 	-	1	1	1							
18		Espacio reducido y/o confinados Manipulación de herramientas eléctricas y neumáticas																
19		Desplazamiento en transporte terrestre																
20 21		Transporte fluvial Transporte mecánico de cargas	-			1	1	-		-	-							
22		Trabajo con equipos o tuberías presurizadas												,				
23		Superficies y materiales calientes																
24 25		Atrapamiento en instalaciones y/o entre objetos Atrapamiento por vuelco de maquinas o cargas																
26		Golpes por maquinas o atropello de vehículos																
27 28		Temperatura elevada	1			1			T					Instrumento de Lectura				
29		Temperatura baja Iluminación insuficiente	1			1			T					Instrumento de Lectura				
30		Iluminación excesiva																
31 32		Ruido Ventilación insuficiente (fallas en la renovación de aire)																
33	0	Contactos eléctricos directos																
34	FÍSICO	Contactos eléctricos indirectos																
35 36	-	Contactos térmicos Exposición a radiaciones ionizantes	1			1			т					Instrumento de Lectura				
37		Exposición a radiaciones no ionizantes				<u>'</u>			•					instrumento de Escula				
38 39		Ventilación deficiente																
40		Incendios Explosiones																
41		Vibraciones																
42 43		Exposición a Polvo inorgánico (mineral o metálico)																
44		Exposición a Polvos químicos y Orgánicos Exposición a aerosoles sólidos																
45	02	Exposición a aerosoles líquidos																
46 47	QUÍMICO	Exposición a desinfectantes y sustancias de limpieza Vapores orgánicos																
48		Manipulación de químicos sólidos y líquidos																
49 50		Exposición a sustancias nocivas o tóxicas																
51		Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas Exposición a virus							1									
52	_	Exposición a bacterias																
53 54	CIC	Parásitos																
55	во́состсо	Exposición a Hongos Exposición a Derivados y fluidos orgánicos	1			1	1			ТО				Estudio y analisis de la muestra				
56	E	Exposición a desechos biológicos																
57 58		Presencia de roedores, perros, serpientes Empuje y arrastre de cargas				1	1	 	1					1				
59	00	Levantamiento manual de cargas	1			1			T					Método Rula, L.E.S.T, Niosh				
60 61	ERGONÓMICO	Transporte manual de cargas	1	1		ļ	1			TO	M			Método Rula, L.E.S.T, Niosh				
62	RGO	Movimiento corporal repetitivo Posturas forzadas (de pie, sentada, encorvada, acostada)		1		 	1				M M			Método Rula, L.E.S.T, Niosh Método Rula, L.E.S.T, Niosh				
63	<u>a</u>	Uso de pantallas de visualización PVDs																
64		Carga Mental Inestibilidad en el empleo	-	1		1	1	-	1	-	M			Encuestas Demostrativas				
66		Relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas																
67		alta responsabilidad		1			1				M			Encuestas Demostrativas				
68 69		Minuciosidad de la tarea Contenido del Trabajo (trabajo monótono,				1	-			1	-							
70		Definición del Rol																
71 72	,	Desmotivación		 		1			\perp	1								
72	PSICOSOCIAL	déficit en la comunicación Estrés Laboral	1	1		1	<u> </u>			ТО				Encuestas Demostrativas				
74	oso	Agrecsón o maltrato(palabra y obra)																
75 76	PSIC	Actos delincuenciales				1												
76		Autonomía Interés por el Trabajo				1	<u> </u>											
78		Relaciones Personales																
79		Organización del trabajo (turnos rotativos, trabajo nocturno, trabajo a presión)																
80		Trato con clientes y usuarios		1			1				M			Encuestas Demostrativas				
81		Desarraigo familiar				1								E				
82 83		Rotación del personal Violencia social		1		1	1		 	1	M			Encuestas Demostrativas				
				Anria Iss'	Dilno	Firma:				1								
Evaluación rea	ilizada por:		ing. N	María José	rape	rirma:				4								
		valuación realizada por:		Firma:				na:										



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE **CHIMBORAZO**





UNIDAD DE PROCESOS TÉCNICOS

REVISIÓN DE NORMAS TÉCNICAS, RESUMEN Y BIBLIOGRAFÍA

FECHA DE ENTRECA. 08 / 04 / 2021

FECTIA DE ENTREGA. 08/04/2021
INFORMACIÓN DEL AUTOR/A (S)
NOMBRES – APELLIDOS: IZURIETA ROMERO ELSA LISSETH
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
FACULTAD: MECÁNICA
CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL
TÍTULO A OPTAR: INGENIERA INDUSTRIAL
F. ANALISTA DE BIBLIOTECA RESPONSABLE:

ING. CPA. JHONATAN RODRIGO PARREÑO UQUILLAS. MBA.



08-04-2021

0733-DBRAI-UPT-2021