

František Pácal

Vysoká škola strojní a textilní v Liberci  
textilní fakulta

V. ročník, specializace tkaní a zušlechtování  
vedoucí práce: Prof. Ing. František Pompe  
konzultant: Ing. Vladimír Moravec

počet stran: 155  
počet obrázků: 144  
počet tabulek: 3  
počet grafů: 3  
počet příloh: 46

Vysoká škola: strojní a textilní

Katedra: tkalcovství a pletářství

Fakulta: textilní

Školní rok: 1968/1969

## DIPLOMOVÝ ÚKOL

pro

**Františka Pácalu**

odbor 08-1-01 Technologie textilu, kůže, gumy a plastických hmot

Protože jste splnil požadavky učebního plánu, zadává Vám vedoucí katedry ve smyslu směrnic ministerstva školství a kultury o státních závěrečných zkouškách tento diplomový úkol:

Název tématu: Zhodnocení krajů užívaných na klasických a bezčlunkových stavech.

Pokyny pro vypracování:

1. Zhodnoťte technologii výroby krajů a jejich použití ve vlnařském, bavlnářském, hedvábnickém a stuhařském průmyslu.
2. Rozdělte kraje používané na bezčlunkových stavech do jednotlivých skupin a zhodnoťte jejich použitelnost pro výrobu, úpravu a konfekci.

Autorské právo se řídí směrnicemi MŠK pro státní závěrečné zkoušky č. j. 31/727/32-III/2 ze dne 13. července 1962-Vestník MŠK č. 10 ze 24. ze dne 31. 8. 1962 § 19 autorského zákona č. 115/53 Sb.

**VYSOKÁ ŠKOLA STROJNÍ A TEXTILNÍ  
Ústřední knihovna  
LIBEREC 1, STUDENTSKÁ 5**

*V 35/1969 T*

O B S A H

str.

1.	Úvod	5
2.	Rozdělení tkacích strojů	6
3.	Kraje používané ve vlnařském, bavlnářském a hedvábnickém průmyslu	7
4.	Kraje používané ve stuhařském průmyslu	23
5.	Chyby vyskytující se v krajích tkanin vyráběných na člunkových stavech	53
6.	Zhodnocení používaných krajů na člunko- vých stavech	60
7.	Způsoby tvoření nepravých krajů	74
8.	Zhodnocení používaných krajů na bezčlun- kových stavech	139
9.	Zkušební metody na kraje tkanin	143
10.	Celkové zhodnocení	148
11.	Závěr	153
12.	Seznam literatury	155
13.	Přílohy	

## 1. Úvod

Již v dřívější době se ustálil názor, že klasický kraj tkaniny tvoří důležitou složku prodejnosti výrobku.

Většina tkalcoven, především ve vlnařském oboru je u nás doposud vybavena klasickými člunkovými stavami. Tato situace potrvá zřejmě ještě určitou dobu, než bude nalezen způsob uplatnění neortodoxních stavů v širším měřítku.

Proto i já se zaměřím jen na určitou část člunkových stavů. Po ustálení názoru jak má kraj tkaniny funkčně vyhovovat dalšímu zpracování, došlo k vystupňování požadavku na jeho vzhled. Vývojem moderní neortodoxní tkací techniky se objevil nový problém v tvorbě krajů. Většina těchto systémů je nucena používat nepravý kraj, který sebou přináší funkční i vzhledové změny.

Avšak bezčlunkové stavky přinesly oproti člunkovým stavům i řadu výhod. Podstatné zvýšení parametrů, především otáček, dále likvidaci některých technologických procesů (např. soukání útku) zvýšilo efektivnost výroby a celkový ekonomický přínos. Nevýhodou těchto stavů je někdy vysoká cena a hlavně nepravý kraj.

Požadavky úpraven lze charakterizovat především na dokonalou soudržnost kraje, který by měl předpoklad úpravy tkanin mokrou cestou a vydržel sušení na napínacím rámu.

Požadavky konfekce a prodejen metrážového zboží nezahrnují funkční nároky na kraj, ale jsou kladený požadavky pouze na vzhledově estetickou stránku. Mnohé kraje zpravidla jsou v konfekci odstrňovány do odpadu. Výjimku tvoří oblast tkanin, kde kraj tvoří funkční ukončení tkaniny švem (košiloviny, pracovní pláště) a u nábytkových a dekoračních tkanin.

V zásadě stejné nároky na kraje jsou uplatňovány i v zahraničí, o čem svědčí některé odborné články o požadavcích na kraje tkanin.

## 2. Rozdělení tkacích strojů [1]

Tkací stroje můžeme rozdělit na dvě velké skupiny:

- A) Tkací stroje jednoprošlupní
- B) Tkací stroje víceprošlupní

Podle způsobu zanášení útku dělíme tkací stroje na:

### 2.1 Stavy člunkové

2.1.1 Zásoba útku je uložena v člunku. Jedině na těchto tkacích strojích lze vytvořit pravé, zatkané kraje tkaniny. Tyto stavy se označují jako konvenční, nebo ortodoxní.

2.1.2 Odebírá-li člunek útek z pevně stojící cívky, nazýváme tyto tkalcovské stavy člunkové bezcívkové. Jsou to původní člunkové stavy Saurer typ GL (Švýcarsko). Tvoření tkaniny a vázání okrajů je podobné jako u stavů skřipcových.

### 2.2 Stavy s maloobjemovými zanašeči.

Zásoba útku je uložena v malém zanašeči, člunečku, a plní se obvykle pro jeden prohoz.

### 2.3 Stavy skřipcové

K zatazení útku do prošlupu se používá kovového tělesa přibližně 5krát až 10krát lehčího než člunek. Není-li použito speciálního zařízení, jsou kraje tkaniny se stříhanými útky a zpevňují se obvykle perlínkovou vazbou.

### 2.4 Stavy jehlové

Útek zanáší do prošlupu ocelová jehla z jedné, nebo z obou stran. Jehly mohou být také tuhé, neohebné, nebo chebné ve formě ocelového pásu. Kraje na těchto stavech jsou stříhané, nebo zajištěné podle druhu stavu různou perlinkou.

### 2.5 Stavy tryskové

Útek se do prošlupu zanáší proudem kapaliny nebo vzduchem, popřípadě pomocí různých směsí. Kraje jsou zpevňeny perlínkovou vazbou nebo jiným způsobem (tavené).

### 2.6 Přímé zanášení útku

Útek dostává nejprve zrychlení pomocí vhodných mechanismů, nebo proudu určité látky a do prošlupu se vrhá vlastní setrvačností. Kraje jsou u těchto způsobů většinou stříhané a zpevňované perlinkou.

### 3. Kraje používané ve vlnářském, bavlnářském a hedvábnickém průmyslu [2,3]

Na okraje tkaniny se klade velký důraz, protože pěkné okraje mají příznivý vliv nejen na prodejnou, ale i na celkový vzhled tkaniny. Okraje mají však i svoji důležitost při zpracování příze ve tkaninu a při úpravě tkaniny a to hlavně při mokré úpravě. Tkaniny se při úpravě rozpínají na určitou předepsanou šířku, vyžadující zvláště pevné okraje, protože tyto jsou při rozpínání, na rozpínacích rámech značně namáhány.

Okraje tkaniny se buď zesilují zvětšením počtu osnovních nití nebo se tvoří samostatně. Zesílení okrajů má ten význam, že se okrajové i půdové osnovní niti chrání před přílišným namáháním v paprsku, čímž se zamezí nežádoucímu trhání okrajových nití.

*Dopravní  
na výrobu*

#### 3.1 Šířka okrajů je různá a řídí se hlavně druhem a šírkou tkaniny. Obvyklá šíře jednoho kraje jednotlivých druhů tkanin:

u bavlněných tkanin	0,5 cm
u hedvábných tkanin	0,75 cm
u vlněných tkanin	1,0 - 1,5 cm
u nábytkových tkanin, plyšů	1,0 - 1,5 cm

Okraje mohou být buď jednobarevné (v příloze č. 4), nebo vícebarevné. Některé druhy tkanin mívají v okrajích větkanou značku podniku atd. (v příloze č. 13)

*→ větkané plátno  
barevné*

### 3.2 Vlivy na vzhled krajů

- 1) Vazba okrajů
- 2) Jakost materiálu v osnově a útku
- 3) Napnutí osnovy
- 4) Dostava v osnově a útku
- 5) Brzdění útku
- 6) Správné seřízení stavu
- 7) Svědomitost tkalce


#### 3.2.1 Vazba okrajů

- A. Vazba okraje shodná s vazbou půdy  
 B. Vazba okraje je různá od vazby půdy


Pro utkání správných okrajů je důležité, aby se pro okraje použila správná vazba. U většiny tzv. jednoduchých tkanin, které mají jednu osnovu a jeden útek, provazují okraje obvykle vazbou shodnou s vazbou půdy. K získání některých přesných, důkladných a přímých krajů je nutno použít mírně nabývající vazby, jako je ryps, vazba taf-tová, čtyrvazný kepr atd. Avšak vždy, když to jde, používá se na kraje tatáž vazba, jaká je pro střed tkaniny. Největší přednost je v tom, že není nutné vyvíjet tyto kraje pro tkaninu zvlášt. Ale jestliže tyto vazby mají dlouhé ležáky, či když se jedná o velmi těžké, či lehké tkaniny, nebo o vazby s několika málo vaznými body, pak vnější niti kraje mají snahu přemístit se a zůstat bez provázání. Z toho důvodu, když kraj patřičně nenapíná útek, čímž se kraj vlní a zkrucuje, což je velmi nepříjemné a ztěžuje práci při pozdější úpravě tkaniny, jako je bělení, tisk atd.

Tato problematika je znázorněna na obr. 2,3 a 4.

Obrázek 3 znázorňuje pravý kraj tkaniny. V tomto případě nastane situace, kdy útky podkládají poslední osnovní nit pod předposlední a ten pod předposlední atd., což se projeví tak, jak je znázorněno na obr. 5.



obr. č. 4



obr. č. 5

Z toho je dedukována potřeba, tkát kraje s vazbou odlišnou od středu tkaniny, čímž se zabrání vlnění, kroucení a tím se docílí přesné navýjení tkaniny.

### 3.2.1.1 Kraje ve vazbě plátnové

Tyto kraje jsou tvořeny nejkratší vazbou ve tkalcovství, to je vazbou plátnovou. Vzornice tohoto kraje je na obr. 1. Bližší pojednání o těchto krajích je v kapitole 4.


### 3.2.1.2 Kraje ve vazbě panama

Tato vazba se použije především u tkanin vlnařských, kde se s touto vazbou často setkáváme. Stejnoměrnost dostavy mezi středem a krajem je v tomto případě velmi dobrá. Použité vazby mají koeficient provázání jakoby plátnové vazby, vzornice č. 2 a 9, příloha 1.

### 3.2.1.3 Kraj ve vazbě rypsové

Při výrobě příčných rypsů, vnášením jednoho silného útku do prošlupu se docílí efektu příčného rypsu i když vlastní kraj váže ve vazbě plátnové. Tkáme-li však tkaninu ve vazbě víceútkového plátna tak, že vnášením jednotlivých útků do prošlupu se tvoří kraj, musíme okrajům věnovat větší pozornost, neboť musíme zabránit tomu, aby byly útky z prošlupu zpět vytažovány. Tento požadavek můžeme splnit několika provedeními. Rypsové kraje jsou mnohem hebrejší než plátnový kraj a vytváří efekt silné tkaniny.

a tudíž tkanina středu je v kontrastu s krajem. K ods-tranění nepříjemného napětí mezi nitěmi středu a kraje v některých případech se kraje tkají z nití umístěných na náhradních cívkách. Tím se sníží přetrvhy na minimum. Vazba tzv. francouzských krajů je rypsová, u které se střídá poloha jeho nití v obou krajích, jak je nazna-čeno na obr. 6.



obr. č. 6

Je třeba mít na zřeteli způsob prohozu člunku do proš-lupu a to ze strany, na které se uskutečňuje změna v příslušném prošlupu. Liché prošlupy je třeba prohazovat z levé strany a sudé ze strany pravé, aby se zabránilo to-mu, že se útek neprováže a nevzniknou místa bez prová-zání osnovních nití obr. 6.

Tyto kraje je možno použít u velké části tkanin s roz-ličnými půdovými vazbami (v příloze č. 22)


### 3.2.1.4 Kraje dutinné

Vazba těchto krajů je ryps příčný, se zvětšenou délkou ve směru osnovy. Používá se rypsové vazby provazované přes 3 nebo 4 útky. Máme-li tkaniny, jež se tkají s velmi vysokou dostavou, jako např. deštníky, docházíme k výsledku, že vazba krajů v rypsu  $\frac{2}{2}$ , který provazuje po každých dvou prohozech, nedovolí dosáhnutí v kraji též dostavy útku jako ve středu tkaniny, a proto se použije vazba dutinná. Použití těchto vazeb je nevhodné, jestliže útek v kraji nezatkává a tudíž je nezbytné použít ve vnější části kraje velmi pevnou niť ve vazbě plátnové nebo rypsové, jež váže prostřednictvím speciálního listu. Této niti se říká niť záhytná, na obr. 7 značena křížkem. Jestliže se tká se dvěma či více útky, každý z nich může vytvářet tzv. francouzský kraj. Můsíme mít na zřeteli, že na základě správného provázání osnovy má být v kraji vazba rypsová stejná jako počet útků násobených dvěma, jak je dále uvedeno: obr. 8

$$2 \text{ útky} = 2 \cdot 2 = 4 \quad \text{čili ryps } \frac{4}{4}$$

$$3 \text{ útky} = 3 \cdot 2 = 6 \quad " \quad " \quad \frac{6}{6}$$

Bližší pojednání o dutinných krajích je v kapitole 4.



obr.  
č.8

### 3.2.1.5 Další vazby kraje

Tyto různé, dalo by se říci speciální kraje, se používají tehdy, nevyhovují-li navržené kraje a kraj se tvoří až podle toho, jaké výsledky dává ten či onen kraj, podle vazby půdy přímo na stavu.

### 3.2.2 Jakost materiálu v osnově a útku

Velmi mnoho záleží na použité přízi. Nejčastěji se na kraje používá zbytků různých menších položek přízí. Přitom však nutno dbát toho, aby příze pro kraje měla tytéž charakteristické vlastnosti, jaké má příze v tkanině. Pro jednoduchou osnovní přízi se obvykle na kraje používá skané příze, hlavně u zboží střední a jemnější kvality. Pro hrubší osnovu nutno většinou volit skanou přízi přibližné tloušťky, jakou má příze vlastní tkaniny. Například pro bavlněnou osnovu Čm 6 se na kraje použije bavlněná příze Čm 12/2. Záleží ovšem také na vazbě tkaniny a krajových nití.

U hrubé vazby zboží a řídějí vazby krajových nití, lze pro kraje mnohdy dobře použít silnější příze. Pro citlivé přírodní a umělé hedvábí se nejčastěji používá mercerované bavlněné krajové příze.

### 3.2.3 Napnutí osnovy

Krajové nitě mohou být nasnovány na společné vratidlo jen tehdy, když je přibližně stejně setkání osnovy i krajů. Není-li tomu tak, např. u silných krajových nití a husté dostavy, musí se krajové nitě navinout na zvláštní cívky, jež jsou samostatně brzděny. Napnutí osnovních nití půdových i krajových má velký vliv na setkání osnovy i útku.

### 3.2.4 Dostava v osnově a útku

Dostava se obvykle volí tak, že se krajové nitě navádějí dvojnásob hustěji než ostatní nitě osnovy. Tehdy se v kraji navádí do očka niténky po dvou nitích a do

zubu paprsku po čtyřech nitích, zatímco v půdě se navádí do očka nitěnky po jedné niti a do zuba po dvou nitích. Tato praxe se většinou osvědčuje, jak v bavlnářském, stuhařském, hedvábnickém, tak i vlnařském průmyslu.

### 3.2.5 Brzdění útku

Na vzhled krajů má ovšem také vliv napětí útku, čili jeho brzdění v člunku. Čím větší jsou útkové cívky, tím větší jsou rozdíly v napětí útku a tím je větší nebezpečí, že kraje nebudou správné. Je třeba dbát toho, aby si příze mohla vytvořit dostatečnou uvolněnou část útku v člunku, která má do určité míry schopnost vyrovnávat rozdíly v napětí útku.

### 3.2.6 Seřízení stavu

Seřízení stavu má značný vliv na tvorbu krajů. Jde hlavně o seřízení prošlupu a prohozu. U zkříženého prošlupu se budou krajové nitě trhat dříve. Důležitý je poměr šířky osnovy k šířce návodu do paprsku. Běží-li krajové nitě šikmo, lze očekávat, že budou poškozovány paprskem a že se budou snadno trhat. Nejméně jsou krajové nitě namáhaný tehdy, když probíhají přímo paprskem. Tkanina je však i při dobře seřízených rozpínkách tažena více či méně ke středu, a proto lze prakticky pozorovat, že vhodnější je vratidlo poněkud širší, než návod do paprsku.

### 3.2.7 Svědomitost obsluhy

Velkou úlohu při tvorbě krajů hraje i obsluha, která při tkání chybných okrajů má ihned na tuto závadu upozornit mistra. Ten má závadu co nejdříve odstranit. Jinak by se tkalo zboží s chybnými kraji, a tím by zboží utrpělo na jakosti.

3.3 Vzorky a vzornice půdy a krajů používaných ve vlnařském, bavlnářském a hedvábnickém průmyslu

Protože je kombinací krajů a půdy velké množství, vybral jsem jen některé způsoby tvorby krajů, které byly v současné době v závodech, jež jsem navštívil momentálně v rozpracování.

Na všech vzornicích uváděných v mé práci je zelenou barvou značen kraj, černou barvou střída vzoru, návod do brda a karty. Barvou červenou je označeno opakování střídy vazby. Šipkou je označen vstup člunku do prošlupu. Slabou čarou nad vzornicí je značen návod do parsku.

Na vzornici obr. 9 je nakreslena vazba zesíleného plátna, panamy 2/2 v kraji s příslušným návodem nití do paprsku, brda, závěsem listů a kartami. Návod kraje je proveden do čtyř listů pro oba kraje. Vzorek s touto vazbou je v příloze č. 1 kde jsou také další technologické údaje, jako je způsob návodu, vazba půdy, materiál, jemnost atd.

V příloze č. 2 je také tkanina v kraji s vazbou panama. V příloze č. 3 je dvouútková žakárová tkanina s krajem ve vazbě panama a s vyznačením prohozu člunku. Pro tento kraj přísluší vzornice č. 10. Na vzornici č. 11 je zakreslena vazba pro okraje tříútkové žakárské tkaniny ve vazbě příčného rypsu. Vzornice č. 11 je vzornicí pro tkaninu v příloze č. 4. Tato tkanina "Krésno super" dělá dojem krajky. Není zde záhytná nit. Kraj záleží na druhu dezénu a na vazbě půdy. Vazba vhodného kraje pro tuto tkaninu se dělá obvykle přímo na stavu. U žakárových tkanin neexistuje pravidlo pro tvorbu krajů. Zda je kraj správný se pozná až na utkané tkanině a po úpravě.

Na vzornici č. 11a je zakreslena vazba pro oba kraje afrického šátku, jež je v příloze č. 5.

Kraje jsou ve vazbě panama s jednou záhytnou nití, na každém okraji, která provázuje vazbu jednoduchého plátna. (Záhytná nit označena křížkem).

Tento africký šátek se snově půda i kraj na jeden osnovní vál. Dříve se snoval kraj zvlášť. Ale tato vazba panama dovoluje téměř stejné setkání půdy a kraje a tudíž nejsou nutné zvláštní cívky pro krajevé nitě. Protože se tato tkanina dělá bez rozpínek a okrajové nitě by se trhaly, dává se na okraj silnější záhytná nit, jež vystužuje kraj. Tato záhytná nit je na zvláštní cívce tzv. "krajovce".

Na vzornici č. 12 je kombinovaný rypsový kraj, jež se jeví jako nejvhodnější kraj s půdou krepovou, v příloze č. 6. U této dvouútkové tkaniny "Letohrad" byl velký problém udělat pěkný kraj.

V příloze č. 6a je v kraji stejná vazba jako v půdě.

V příloze č. 6b je vazba stejná jako v půdě, ale zesílená návodem do brda a paprsku.

V příloze č. 6c je kraj ve vazbě panama. V kraji jsou dvě záhytné bavlněné nitě pro zpevnění. Tento kraj již vyhovoval lépe.

V příloze č. 6d se jeví kraj jako nejvhodnější pro danou tkaninu. Tento kraj je znázorněn na vzornici obr. č. 12.

Vzornice č. 13 znázorňuje vazbu kraje rypsového kombinovaného. Vazba půdy je smyšlena. Vzorek pro vzornici č. 13 je v příloze č. 7.

Na vzornici č. 14 je nakreslena vazba pro oba okraje bavlněné tkaniny, jež je v příloze č. 8. Kraj provázuje v kombinovaném rypsu. Také vzornice č. 15 znázorňuje vazbu kraje v kombinovaném rypsu tkaniny, jež je v příloze č. 9.

V příloze č. 10 je hedvábná tkanina v půdě s vazbou krepovou, ale v krajích se dvěma rozdílnými vazbami.

V příloze č. 10a má tkanina shodnou vazbu jako v půdě, ale zesílenou návodem do brda a paprsku. Tento kraj vykazuje lepší vlastnosti oproti kraji v příloze č. 10b, který je ve vazbě panama. Půda je opět krepová. Tento kraj se vlní, nabývá a je nevzhledný. Na obr. 16 je nakreslena vazba pro tkaninu v příloze č. 11. Půda je ve vazbě pětivazného atlasu  $\frac{1}{4}$  (3) a kraj váže v kombinovaném rypsu. Protože je to jednočlunkové zboží a vazba kraje podle vzornice č. 16, musí být v kraji záhytná nit. V tomto případě jsou dvě záhytné kraiové nitě na obr. značené křížkem, pro každý kraj. Tyto kraiové záhytné nitě musí být z ostřeji skané příze a mají nejen umožnit provázání okrajů pro jednočlunkové zboží, ale zabráňují také vtažení kraiových nití do prošlupu a tím vznikání zubatých krajů. Toto platí hlavně pro hedvábné a bavlněné tkaniny. Jako záhytných nití se nejčastěji používá mercerovaných bavlněných přízí, které mají značnou hladkost a pevnost.

Okraje tkaniny často obsahují barevné nitě, hlavně tkaniny vlněné. Tyto druhy vlněných tkanin mají v kraji bavlněné, mercerované nitě. Tyto barevné nitě často provazují v kraji vazbou shodnou s vazbou kraje nebo i odlišnou. Někdy je v krajích z těchto nití vytkáván nápis značící jakost výrobku, nebo značku výrobce, rok výroby, udělená vyznamenání výrobku atd.

V příloze č. 12 je pánská šatovka vlněná s vazbou cirkas se čtyřmi větkávanými nitěmi na levém i pravém kraji, jež ohraňují kraj tkaniny. Pouze posledních osm nití v kraji je navedeno po dvou nitích v očku nitěnky a po čtyřech nitích v zubu paprsku.

V příloze č. 13 je tkanina s toutéž vazbou v půdě, avšak s větkávaným nápisem TESIL SUPERIOR QUALITY v kraji.

Ovšem kraiové osnovní nitě, které vytkávají nápis musí být na zvláštních cívkách, protože mají odlišné setkání jak půda.

Na vzornici č. 17 je vazba pro vlastní vlněnou tkaninu ve vazbě plátna a pro kraj s větkávaným nápisem, příl. 1. Je to vzornice pro tříútkovou vlněnou tkaninu. Vstup člunku do prošlupu je naznačen šipkami. Žlutou barvou jsou značeny barevné nitě v kraji. Je zde naznačen i příslušný návod do brda a paprsku, závěs listů i karty. V příloze č. 15 je ukázka speciálního kraje, kraje na kapesníku. Kapesník má dva druhy krajů:

- a) kraj pevný
- b) kraj vnitřní

Kapesníky se tkají dva až tři vedle sebe a v obrubnách se rozřezávají. V místě kde se má tkanina rozříznout vynechají se dvě třtiny. Tkají-li se dva kapesníky vedle sebe, pak každý kapesník má jeden ze čtyř krajů pevný. Je zajímavé, že i tento pevný kraj se odřezává a to vzájmu stejnomořnosti a úhlednosti zboží. Každý kraj se potom obrubuje. Všechny typy krajů, jež se vyskytují na kapesníku s příslušnými údaji jsou v příloze č. 15. Tyto kraje se snovou zároveň s půdou. Tkají se na stavěch fy. Textima se stoupací záměnou.

Příloha č. 16 - 20 obsahuje některé kraje nábytkových tkanin. Pro nábytkové tkaniny nejsou kraje vzláště důležité, protože při potahování nábytku se stejně odstřihou. Kraje u nábytkových tkanin jsou tedy hlavně z důvodů technologických pro tkání a úpravu. Nesmí se zde ale zapomínat na celkový vzhled tkaniny, jejíž části jsou i kraje, které mají často i příznivý vliv na odbyt a prodejnost výrobků.

Vazba v kraji pro nábytkové tkaniny je různá, ale volená tak, aby setkání krajkových nití bylo stejné jako setkání nití půdových. Důležité také je, aby se kraje nekroutily, nenabývaly a neměly jiné vady. Pro kraje nábytkových tkanin se převážně používá rypsová vazba, nebo kombinovaný ryps.

V příloze č. 16 je pětiřádová tkanina v osnově s bavl-

něnou přízí, v útku s přízí viskozovou. Kraj je provázán ve vazbě kombinovaného rypsu. Tento kraj pro danou tkaninu vyhovuje.

V příloze č. 17 je dvouútková nábytková tkanina, s krajem v kombinovaném rypsu. Tento kraj pro danou tkaninu nevyhodnuje, nabývá a je nevhledný, což je vidět i na vzorku tkaniny v příloze.

Také vzorek potahové tkaniny v příloze č. 18 má kraje provázány v rypsové vazbě.

V příloze č. 19 je třířédová tkanina provázána třemi útky. Levý a pravý kraj je opět provázán ve vazbě kombinovaného rypsu.

V příloze č. 20 je vzorek otomanového přehozu, jež je dělán ze zbytků přízí. Do osnovy i útku se dá takový materiál, jaký je momentálně k dispozici. Tkadlec si volí házení různobarevného útku podle průměrné dostavy. Ani kraj zde není vazebně řešen. Aby se ale netrhal, je vazba v kraji zesílena návodem po dvou nitích do očka nitěnky. Chyba tohoto kraje je ta, že dost vyniká. U otomanového přehozu je kraj tvořený mimo pevného kraje ještě osnovními nitěmi. Tento kraj se vytvoří tak, že se útká určitá délka tkaniny, pak se asi 30 cm netká, čímž se vytvoří osnovní ležáky a pak opět tkáme. V místech osnovních ležáků potom tkaninu rozstřihneme, zauzlíčkujeme a obdržíme kraj, jež je na příloze č. 20.

Na závěr této kapitoly bych chtěl uvést, že u hedvábných, bavlněných a vlněných tkanin se krajové osnovní nitě převážně snovou zároveň s půdovými nitěmi, jsou ze stejného materiálu jako půda a podle možnosti mají i stejné setkání. Většinou jsou kraje zesíleny návodom a to dvě nitě do jednoho očka nitěnky a ze dvou nitěnek (čtyři nitě) do zuba paprsku. Vazba je volena tak, aby setkání kraje a půdy bylo přibližně stejné.

Pokud je to možné, tak návlek nití do listu je uspořádaný tak, aby na tkaní okrajů nebylo třeba používat zvláštní listy.


Tkaniny v příloze č. 1 - 5 byly tkány v závodě HEDVA Šumperk a HEDVA Liberec, na člunkových automatech fy Benninger, nabo na žákárových stavech T 51 - M paprskové šíře 115 a 135 cm, jejímž výrobcem je ZVL Ružomberok.

Tkaniny v příloze č. 6 - 11 byly tkány v závodě TIBA Dvůr Králové na stavech fy Benninger, Roscher ES 1 a Hrdina F 44.


Tkaniny v příloze č. 12 - 14 jsou utkány na stroji fy Picaňol, jež byly vyrobeny v Jugoslávii a instalovány v n. p. TEXTILANA Liberec.

Tkanina v příloze č. 15 je utkána na stavu fy Textima se stoupací záměnou v n. p. MILETA Hořice.


Tkaniny v příloze č. 16 - 20 jsou vyrobeny na jednohřídelovém vlnařském stavu fy Schönherr v závodě BYTEX Rumburk.




obr. 1




obr. 2




obr. 3




obr. 7




obr. 9




obr. 10




obr. 11




obr. 11a




obr. 12




obr. 13




obr. 14



obr. 15



Obr. 17



Obr. 16

4. Kraje používané ve stuha-řském průmyslu [4]

Ve tkalcovství se běžně nepřikládá hlavní, nebo ale spoň velký význam krajům tkaniny. Ve stuhařství se naopak žádají kraje bezvadné, pěkné a hlavně rovné. Každá stuha má mít rovně a správnou vazbou tkané kraje. Pro kraje stuh se používá mnoho různých vazeb. Jsou to nejvíce dutinné vazby, to je kraj je "dutinka". Kraje stuh se zdají někdy pěkné a třeba i rovné, mnohdy však skutečně podle vazby správné nejsou. Takovýmto krajům se říká "kraje otevřené".

Odborné názvy krajů se kterými se běžně setkáváme ve stuhařství:

1. Kraje hladké plátnové
2. Kraje hladké rypsové (útkový ryps na dva, popřípadě na tři listy)
3. Kraje hladké rypsové (útkový ryps na čtyři listy, střídá přes čtyři nebo osm útků)
4. Kraje s očkem, na stuhy myslivecké, povijany a různé čalovnické lemovky)
5. Kraje celé krátké (odborně zvané "krátký kraj")
6. Kraje kombinované z celého krátkého kraje (odborně zvané "kombinace rypsu z krátkého kraje")
7. Kraje tříčtvrtiční krátké
8. Krátké půlkraje
9. Kraje dlouhé, zvané perlové
10. Kraje tříčtvrtiční dlouhé (odborně zvané "tříčtvrtiční perlový kraj, nebo tříčtvrtiční dlouhý kraj")
11. Kraje půlové dlouhé (odborně zvané "perlový půlkraj, nebo dlouhý půlkraj")
12. Kraje celé atlasové (odborně zvané "atlasový kraj")
13. Kraje půlové atlasové (odborně zvané "atlasový půlkraj")

## 14. Kraje dutinné s výplní

- a) kraje celé krátké se zvláštní tlustou nití, nebo s měděným drátkem, nebo s tlustým celofánem, PAD, jako výplní
  - b) kraje celé dlouhé se zvláštní tlustou nití, nebo s měděným drátkem, či tlustou celofánovou nebo polyamidovou nití jako výplní
  - c) kraje celé atlasové se zvláštní tlustou nití nebo s měděným drátkem, či tlustou celofánovou nebo polyamidovou nití jako výplní
15. Kraje různě zdobené buď na jednom, nebo na obou krajích stuhy
16. Kraje zoubkové nebo jinak vytíkávané, jako např. třásně, střapečky, bambulky apod.
17. Kromě běžných krajů uvedených, se ve stuhářství používá také speciálních krajů (lepených, tavených, rýžkových)


4.1 Hladké kraje plátnové

Tyto kraje jsou tvořeny nejkratší vazbou ve tkalcovství tj. vazbou plátnovou. Stuha s tímto krajem je na vzornici č. 18.a v příloze č. 21.

Vypracovat pěknou stuhu s naprosto rovným plátnovým krajem je velké umění, zvláště tehdy, není-li útkový materiál rovny a hladký.

Všeobecně:

Osnovní nitě pro všechny kraje tedy i pro takové, jež mají stejnou vazbu s původními osnovními nitěmi, doporučuje se snovat vždy samostatně na zvláštní osnovní cívku, pro oba kraje stuhu najednou. Snove se 6,8,10, 12 i více nití, tedy pro každý kraj 3,4,5,6 atd nití. U stuh z přírodního hedvábí se snovou krajové nitě



obr. č. 19

v počtu 28 - 100 nití pro oba kraje. Řídí se to podle jakosti stuh a bohatosti žádaného kraje. Kraje snoveme samostatně proto, abychom mohli krajové nitě poměrně více zatížit, než ostatní půdové nitě. Osnovní nitě se ve stuhařství napínají pomocí závaží. Velikost závaží se řídí podle jakosti materiálu a hustoty zboží. Zbytečně velké zatěžování osnovních nití půdových může být škodlivé vzhledem k zatížení osnovních nití krajových.

Příklad: Máme-li např. 80 půdových nití zatíženo jedním kilogramem, nezatížíme 10 krajových nití jednou osminou, nýbrž dvěma nebo třemi osminami kg. Toto větší zatížení krajových nití (používané při všech krajových nitích) má velký vliv na napnutí útkové nitě v člunku a tím pak na tvorbení rovnějšího kraje. Na stuhu taftové, tedy s plátnovým krajem používáme nejméně čtyři listy. První a poslední krajová nit má být navedena vždy v posledním listě. Z toho důvodu se máme řídit pravidlem, že součet všech nití (tedy i s krajem) má být vždy lichý. Tyto "nejkrajnější nitě" se do posledních listů navádějí proto, že tyto poslední listy mají nejmenší zvedání a stahování při tvorbení čistého prošlupu a útková nit v tomto případě nemusí tolik "dotahovat", jako kdyby byla krajová nit vysoko zvednuta, nebo nízko stažena prvním listem. I když poslední list zvedá a stahuje nejméně, musíme někdy použít i zvláštních nitěnek, obr. č. 19, pro tyto poslední nitě, tj. takových, které při zvednutí listu drží krajní nit v nižší poloze, než nitě navedené v normálních nitěnkách a obráceně, při stažení listu drží nit v poloze vyšší.

Někdy jsme dokonce nuceni použít (buď pro všechny samostatně nasnované, nebo pro poslední dvě a pro první dvě krajové osnovní nitě) zvláštních dvou listů, které jako poslední necháváme pomocí výstředníků klidně (~~line~~) zvedat (stahovat) buď asi 3 - 5 mm před přírazem bidla, nebo při přírazu, ale nikdy ne po přírazu.

Návod krajových nití do brda a paprsku znázorňuje vzornice č. 18.

Ke konci pojednání o hladkém kraji plátnovém, chci upozornit ještě na hlavní příčinu samostatného snování krajových osnovních nití. Větší zatížení krajových osnovních nití, (nikoliv však abnormální) než ostatních nití půdových, má velký vliv na šířku stuhy. Útek pak není třeba mnoho napínat a proto se dosáhne požadované šíře s menším celkovým počtem osnovních nití, než by tomu bylo v případě, že by byla stužka snována celá bez samostatně snovaných krajových nití.

4.2

#### Hladké rypsové kraje na dva listy

S těmito kraji se setkáváme ve výrobě málokdy, a to jen při výrobě úzkých, levných stužek adjustačních a jiných levnějších druhů, které mají půdu buď v plátnové vazbě, nebo mají půdovou vazbu v osnovním kepru nebo pětivazném atlasu. Pro úsporu listů je tento kraj vhodný při hromadné výrobě stužek na stávcích Saurer 24B. Při vazbách útkového rypsu 2/2 navedeného pouze ve dvou listech nezatkával by se jeden kraj vůbec, nebo při útkovém rypsu 3/3 teprve až po šestém prohozeném útku. U stuh s těmito krajovými vazbami možno použít první a poslední nitě ze základní osnovy jako nitě záhytné, jež provazuje v plátně. Na obr. č. 20 je tato záhytná nit označena křížkem. Je-li půdová osnova provazována v plátnové vazbě, navedou se tyto krajové nitě (po každém kraji jedna) do posledního listu, kde je navedena půdová osnova. Při vazbě půdy osnovního kepru nebo atlasu, nutno přidat na stav ještě jeden list, který provazuje plátnovou vazbou.

Hladké rypsové kraje jsou někdy nevhodné. Přetrhne-li se totiž nejkrajnější nit provazující v plátnové vazbě, pak se nám jeden celý kraj nezatkává, a nemáme-li na

stavu osnovní zarážku alespoň na těchto krajkových osnovních nitích, vychází ze stavu špatný výrobek tak dlouho, dokud tkádlena chybu nezpozoruje. Tuto obtíž můžeme částečně zmírnit přidáním třetího listu, ve kterém je navedena jedna, nebo dvě krajkové nitě, obr. č. 21. Stuha s takovým krajem nemá nikdy tak pěkný vzhled, jako tehdy, když použijeme k výrobě stuh s kraji útkového rypsu čtyři listy, které mění prošlup ve vazbě 2/2 vždy, když má útek krajkové osnovní nitě provázat, obr. č. 24 a stuha v příloze č. 23.

Vazba jednoho kraje je o jeden útek posunuta. Při výrobě normálních keprových stuh 2/2 se doporučuje provázání alespoň prvních a posledních dvou (je však možné tří nebo čtyř nití) ve vazbě rypsové, vzornice č. 22 a příloha č. 22. Potom se tvoří každý kraj mnohem lépe a je rovnější.

Dnes se hladké rypsové kraje na dva listy téměř nevyrábí a proto ani v příloze stuhu s tímto krajem neuvedlím.

- 4.3 Kraje hladké rypsové na čtyři listy - příloha č. 22 a 23  
 Kraje s vazbou útkového rypsu 4/4 bývají u zvláštních druhů stuh taftových, které jsou určeny pro další úpravu, jako je tisk, moarování apod, nebo stuh nazývaných "chiné", které mají osnovu již předem tištěnou. Krajkové nitě u všech těchto druhů je nutné snovat samostatně. Tyto různé druhy stuh kromě chiné, vyrábíme často s ozdobným krajem, který je buď celý různobarevně snovaný, nebo jsou sudé osnovní nitě jedné barvy a osnovní nitě liché jsou barvy kontrastující. Tímto efektem všechny kraje velmi vyniknou. Provázání osnovních nití krajkových při útkovém rypsu 4/4 je vždy po čtvrtém útku. Po druhém útku provazuje, vlastně se tvoří, druhý kraj na půdě, vzornice č. 25.  
 Stuhy s těmito pěknými kraji a mnohdy též s ozdobou v půdě vidíme na bonboniérách, v zahradnictví apod.

4.4 Kraje s očkem na stuhy myslivecké, povijany a různé čalounické lemovky

Stuhy se tkají v husté dostavě po osnově, původně z "organsínu", po útku také v husté dostavě z "chappe".

Vazba stuhy je taftová. Pro stuhy se snová samostatný kraj, který se také více zatíží než půdová osnova. Krajkových nití se snová 24, 28, popřípadě 32 i více z téhož materiálu z jakého je půdová osnova.

Stuhy se vyznačují tím, že po obou krajích vytváří očka. Na každý čtvrtý útek se zvedne jeden z posledních dvou listů (nejblíže ke tkalcí), v jejichž jediné nitěnce na každém kraji stuhy je naveden mosazný drátek Ø 0,7 mm. Je to drátek stojitý, neboť se zatkává pouze od přírazu paprsku k prsníku, což je asi 10 - 15 cm. Drátek je upevněn na zadní osnovní svůrce, je veden k nitěnce jednoho listu do předního paprsku až po prsník. Pro každý kraj stuhy je každý drátek zvedán vlastním listem. List zvedá drátek na každý čtvrtý útek takto: koná-li člunek cestu z levé strany na pravou, zvedá pravý drátek a obráceně, jde-li člunek z prava do leva, zvedá levý drátek, vzornice č. 26. Drátek je mosazný a je měkčí než třtiny v paprscích. Třtiny zůstanou stálým zvedáním a stahováním neporušeny a pro další výrobu lze paprsku znova použít. Nyní se vyrábí myslivecké stuhy z umělého hedvábí, popřípadě osnova je bavlna a útek umělé hedvábí. Bavlněná osnova srazí hedvábný lesk útku a stuha se podobá více stuze z přírodního hedvábí.

Podobná očka jako na mysliveckých stuhách tvoříme na povijanech. Některé čalounické stužky se tkají s očky jen na jednom kraji i přes více útků, též s dvěma, třemi krajkovými drátky vedle sebe, takže se utvoří očka různých délek.

#### 4.5 Celé krátké kraje

Při výrobě stuh se používá převážně krajů dutinných. Je možné říci, že 60 % celé výroby zaujímají krátké kraje, 20 % kraje dlouhé, a zbytek ostatní kraje. Krátký kraj je dutinná tkanina (hadička) utvořená z nejkratší vyzby v tkalcovství, tj. z vazby plátnové, vzornice č. 27 a příloha č. 24.

Dlouhý kraj ve stuhařství odborně zvaný "perlový" je dutinka, utvořená z útkového rypsu, nejméně 2/2.

Atlasový kraj je dutinka osnovního, nejméně pětivazného atlasu 4/1 atd.

Keprový kraj je dutinka, utvořená z osnovního lomeného kepru, vzornice č. 28.

Dutinné kraje ať krátké, dlouhé, keprové, atlasové, nebo ozdobné činí značné potíže.

Nesprávné zakreslení vazebních bodů, nebo špatný návod do brda, ale hlavně neznalost základních stuhařských pravidel způsobí, že se v mnoha případech tká špatný kraj, zvaný "otevřený".

Na dámském nebo pánském klobouku, případně na prádlových atlasových ramínkách, nebo jiných stuhách nemají být takovéto otevřené kraje.

Dvojité tkaniny mají dvě osnovy a dva útky, kdežto hadice jen útek jeden. Hadice bývá obyčejně vyrobena ve vazbě plátnové a aby kolem dokola tvořila stále vazbu neporušeného plátna, musí se snovat lichý počet osnovních nití.

Ve stuhařství je tomu podobně. Jenomže při snování všech krajů dutinných vazeb, jsou ve skutečnosti tyto dvě osnovy, horní a dolní, nasnovány dohromady na jedné osnovní cívce. Na vzornici obr. č. 29 je vazba pro dutinný kraj stuhý ve vazbě jednoduchého plátna. Vazba pro dutinné okraje se kreslí podobně, jako pro všechny vazby dutinných tkanin. Na vzornici se označí níže horní tkaniny (modrá barva) a nitě spodní tkaniny

(značené křížkem). Na levé straně vzornice se označí útky vrchní tkaniny (modře) a útky spodní tkaniny (křížkem). Na nitě a útky vrchní tkaniny se zakreslí základní vazba vrchní tkaniny (modrou barvou). Na nitě a útky spodní tkaniny se zakreslí základní vazba spodní tkaniny (označená křížkem). Aby se mohl vytkat dutinný kraj musí se při vtekávání útku do spodních osnovních nití kraje zvedat všechny vrchní osnovní nitě kraje (tzv. plnozvedání), což je zakresleno na vzornici svislými čarami. Mezi vlastním krajem a půdou se zatkávají ještě dvě nitě, jež provazují ve vazbě plátnové (tyto nitě jsou značeny na vzornici fialově). Pokud je to možné, má jedna z těchto nití ostře provazovat s krajem a druhá ostře provazovat s půdou. Vazba vlastní tkaniny je nepravidelný příčný ryps. Správný směr prohazování člunku je na vzornici označen šipkou. Zelená barva znázorňuje pokračování kraje. Černá barva značí střídu vzoru a návod do brda, červená barva opakování vzoru. Podotýkám jen, že vazbu horní i dolní tkaniny kreslíme vedle sebe, a že vazba horního kraje se pro kraj dolní jeví jako vazba útková. Z toho důvodu, že se ve stuhařství pracuje s velkou dostavou, jmenovitě po osnově, bývá uspořádání stavu takovéto:

První a druhý list (nejdále od tkalce) pracuje a tvoří dolní tkaninu popřípadě i kraje stuhy, takže pak nakreslíme po osnově podle toho i vazbu, která bude pro levý kraj taková, jak je znázorněno na vzornici č. 31.

Pro pravý kraj bude taková, jak je znázorněno na vzornici č. 32. Vzhledem ke stuhařskému pravidlu je přímo ze vzornice č. 31 vytvořena vzornice č. 33 pro levý a ze vzornice č. 32 vzornice č. 34 pro pravý kraj, jež se běžně užívají.

Mám-li stav připraven pro tkaní, je bezpodmínečně nutné dodržet toto stuhařské pravidlo:

Když zvedá těžký proslup (více listů), to platí u všech

krajových dutinných vazeb, musí se člunky pohybovat vždy z levé strany na pravo. Jinak by se tvořil otevřený kraj, to je prvé dvě nitě levého kraje a poslední dvě nitě pravého kraje, by byly při rozboru kraje vedle sebe, jak ukazuje vzornice č. 14 utkané dutinky. (kraj přeložen do středu)

Vzornice č. 35 znázorňuje rozbor otevřeného kraje plátinové dutinky.

Vzornice č. 36 a 37 znázorňují rozbor otevřeného rypsového kraje.

Vzornice č. 38 a 39 znázorňují rozbor otevřeného kraje v kepru 2/1.

U všech dalších vazeb je tomu podobně. Zdůrazňuji jen, že jde o základní stuhařské chyby.

Vzornice č. 33 a 34 znázorňují jak se správně kreslí vazby dutinných krajů. Vazební body kraje horní a dolní tkaniny se kreslí vedle sebe (3 až 4 vedle sebe). Výjimka, kdy ve stuhařství kreslíme na vzornice jednu osnovní nit spodní a hned vedle osnovní nit vrchní tkaniny, nastává jenom tehdy, je-li návod do předního paprsku pouze po dvou nitích, tj. po jedné osnovní niti spodní tkaniny a po jedné osnovní niti vrchní tkaniny. Máme-li stav seřízen, musíme se přesvědčit, je-li správná vazba první a poslední krajové nitě, tj. postupujeli vazba na obou krajích kolem dokola neporušeně. To nám zajišťuje, že se nebude tvořit otevřený kraj. Potom se může přihodit jedině to, že praskně první nit na levém, nebo poslední nit na pravém kraji. Nechá-li se dlouho přetržená nit nenavedena do brda a předního paprsku, nebo navedeme-li nit do jiného listu, dostaneme opět nežádoucí otevřený kraj. Tentokrát je to ale vinou obsluhy. Správné ostré vázání mezi krajem a půdou je na vzornici č. 40.

Nesprávné ostré vázání je na vzornici č. 41.

Provazování (ostré odvázání) mezi dutinným krajem a půdou, bývá nejvíce ve vazbě plátnové, při některých druzích pánských kloboukových stuh i ve vazbě rypsové.

Je-li půdová vazba plátnová, nepotřebujeme pro provazování zvláštní listy. Jinak potřebujeme jenom pro dvě nitě na každé straně mezi krajem a půdou dva samostatné listy. Provazovací nitě bývají většinou pouze dvě, někdy obě dvojité, po každém kraji stuhy. Odborně se jim říká nitě párové (páry) a listům, v nichž jsou párové nitě navedeny, párové listy. Páry jsou snované samostatně na zvláštní osnovní cívce, protože mají mnohem větší setkání než kraj půdový. Samostatné snování párových nití a jejich zatížení má velký vliv na pěkný a rovný kraj stuhy.

Jiná vazba půdové osnovy než plátnová, musí opět ostře vázat s plátnovou vazbou párových nití. Proto se musí v půdě snovat lichý počet osnovních nití, vzornice č. 26 a 27.

Vzhledem ke zkušenostem je dobré si zapamatovat tuto vazbu krátkého kraje:

Utvoříme si ze čtyř osnovních nití a čtyř útků pro levý kraj (na první, druhou a třetí osnovní nit prvního útku a třetí osnovní nit druhého a třetího útku pravý úhel). Vzornice č. 44. Pro pravý kraj totéž o jednu osnovní nit vpravo posunout, vzornice č. 45.

Potom přidat pro levý kraj na druhou osnovní nit třetí a čtvrtý útek, na čtvrtou osnovní nit třetí útek, vzornice č. 46. Pro pravý kraj na první osnovní nit třetí útek a na třetí osnovní nit třetí a čtvrtý útek, vzornice č. 47.

Na sestavenou vazbu (vzornice č. 48) dutiny v plátnové vazbě, musí jít na těžký proslup člunky zleva doprava. Tkaní krátkého kraje na žakárových stuhách bývá podle vzornice č. 49 a 50 odůvodněno takto:

Při zvedání těžkého prošlupu na obou krajích stuhy současně, dostane stuha tvar podle obrázku č. 51.


Zvedá-li však pouze jeden kraj těžký prošlup, je tření osnovních nití menší, stuha má tvar podle obrázku č. 52. U listového zařízení při těžkém prošlupu odstraníme obloukovitý tvar stuhy, podle obrázku č. 51 tím, že první dva listy krajové, jež tvoří spodní tkaninu, vyzvedneme při vyrovnávání celého brda o výšku očka a listy, jež provazují horní kraj, pustíme od vyrovnávací značky o celé očko dolů (obr. č. 53).



obr. č. 51



obr. č. 52



obr. č. 53

Pro vzornici č. 49 a 50 platí, že při znázorněném provazování levých a pravých krajů na žakárových stuhách musí mít půda při taftové vazbě sudý počet osnovních nití. Máme-li jen páry v plátnové vazbě, platí pravidlo ostrého provázání půdové vazby jako u vzornice č. 42 a 43.

#### 4.6 Kraje kombinované rypsové z krátkého kraje

Používá se pro stuhy, nejčastěji na dámská prádlová ramínka, na lemování prádlových souprav atd.

Půda stuh pro prádlový průmysl bývá plátno, osnovní kepr, nebo osnovní atlas. Efekt stuh zvýšíme, použijeme-li na půdovou osnovu umělého hedvábí matového, na kraje umělého hedvábí lěsklého, nebo opačně. Do těchto stuh osnovních keprů nebo atlasů dáváme útek zpravidla balvaněný nebo z VI stříže.

Kraj se snova samostatně, u půdy, váže-li v plátně se snova lichý počet osnovních nití, nítě párové s krajem i s půdovou vazbou musí ostře provazovat.

Na vzornici č. 54 jež, znázorňuje vazbu kombinovaného rypsového kraje vidíme, že provazuje po každém kraji jedna osnovní nit. Ovšem i bez těchto jediných krajových nití kraj provazuje samostatně. Nemá ale tak překný vzhled, kterým má kraj vynikat.

Stav pro tuto výrobu se seřizuje otočením krajového výstředníku o jednu čtvrtinu, popřípadě o jednu otáčku dopředu nebo zpět. Pomocí takto seřízených výstředníků a při návodu do brda, jaký je nutný pro normální hladký kraj, je možno vyrábět též stuhy dvojité paprskové šíře, tj. velice široké zboží.

Vzornice č. 55 představuje téměř tutéž vazbu jako vzornice č. 54, ale je z ní vypuštěna první a poslední nit po krajích, čímž je vzhled porušen.

Podobně jako odvozujeme kombinovaný ryps z krátkého kraje odvozuje se zase vazba kombinovaného krátkého kraje z kraje rypsového, vzornice č. 56.

Těchto vazeb se používá jedině tehdy, tkají-li se stuhy se dvěma člunky, vlastně dvěma jemnými útky, každým v jiné barvě. Krepdešinové stuhy se tvoří tak, že zatkáváme dva útky materiálu silně krouceného vlevo. kraj se tké rypsovou vazbou, ve skutečnosti má však vytkání vzhled krátkého kraje. Pořadí házení útků je u vzornic znázorněno.

Tkáme-li stuhy s krátkým krajem a dvěma člunky (útky) a je-li třeba dva útky v kraji schovat, kreslíme na vzornici vždy dva útky za jeden. Nejlépe je to vidět na vzornici č. 57. Máme-li dva kontrastní útky (bílý, - černý) a mají-li je okrajové osnovní nitě zakryt, snoveme a do předního paprsku navádíme kraje v osnově o něco hustší.

Tyto všechny kraje zvané kombinované mají velmi pěkný vzhled a často se s nimi setkáváme.

#### 4.7 Tříčtvrtiční krátké kraje

Tyto kraje jsou ochuzeny alespoň o jednu čtvrtinu osnovních nití, nebo i více. Tyto tříčtvrtiční krátké kraje tkáme u levných výrobců. Hlavně však u těch druhů, které se na rubu neuplatňují, jsou schovány přešitím, (lemovky). Dále se používají také u keprových nebo atlasových levnějších ramínek, kdy rub stuhy leží na těle. Tyto kraje mívají též mnohé stuhy žakárové.

Stuhařská tkalcovská pravidla platí též o těchto krajích. Otevřený kraj je zde ale mnohem výraznější.

Tříčtvrtiční krátký kraj je znázorněn na vzornici č. 58 a 59. Vzhled stuhy s tříčtvrtičním krajem, který tkáme lícem dolů je mohutnější na lící než na rubu. Jestliže chceme, aby byl kraj ještě plnější, pak přidáme nejméně dvě krajové nitě, které mají vazbu krátkého půlkraje.

#### 4.8 Krátké půlkraje

S krátkým půlkrajem se dělají nejlevnější druhy lemovek a stuh pro sektor obuvnický, oděvní, čalounický apod. Krátký půlkraj tvoří prakticky plátnový kraj jenom po jedné straně tkaniny. Na druhé straně tkaniny leží útek úplně volně, tedy nezatkán. Pro jeden kraj používáme nejméně dvou a nejvíše osm krajových nití, tedy celkem pro oba kraje čtyř až šestnácti osnovních nití.

Důraz se klade hlavně na správnou šířku a rovné kraje.

Tohoto rovného kraje dosáhneme třeba jenom dvěma nitěmi

ze samostatně nasnovaných a zatížených čtyř nití krátkého půlkraje. Při půdové vazbě plátnové snoveme lichý počet nití, při jiné vazbě se řídíme pravidlem ostrého provázání. Pravidlo o chodu člunku u těchto krajů odpadá, ale doporučuje se i zde ho dodržet.

Vzornice č. 60 znázorňuje krátký půlkraj, půda je v plátnové vazbě.

V závěru tohoto pojednání o tříčtvrtičních krátkých krajích a o půlkrajích připomínám, že všechny druhy stuh tkáme obyčejně pravou stranou (lícem) dolů a to proto, aby drsný regulátorový válec nepoškozoval lícovou stranu půlkraje. Při kreslení vzornice s tímto faktem musíme počítat a tudíž vzornice č. 58 a 59 jsou takto kresleny (lícová strana dole).

#### 4.9 Kraje dlouhé - perlové

Dlouhé kraje perlové jsou tvořeny z vazby útkového rypsu 2/2 podle vzornice č. 61. Odborný název těchto krajů, "kraje perlové" mají proto, že kraje stuhy vypadají jako by byla stuha obšita buď jemnou perličkou, nebo je-li rypsová vazba po útku delší než 2/2, hrubší perličkou. Vazby těchto perlových krajů se používá na různé druhy stuh, ale většinou na těžné stuhy taftové, těžké stuhy osnovních atlasů, na exportní zvláštní druhy pánských kloboukových stuh, jejichž půda má vazbu útkového rypsu nejméně 4/4 nebo 6/6 a na jiné druhy stuh.

Důležité při tkání těchto stuh je, aby se nevyskytl otevřený kraj, protože velice vyniká a neobyčejně ruší vzhled drahého výrobku, byť jinak pěkně a bezvadně vypracovaného.

Hlavní pravidlo tedy zní: správná vazba na těžký proslup krajových listů, chod člunku zleva doprava, ostré vázání krajových nití s nitěmi párovými nebo s půdou a ostré vázání půdy s párovými osnovními nitěmi.

Správné je tedy vytloukat karty podle přesně nakreslené vzornice, tj. aby první útek na vzornici byl také opravdu prvním útkem na stuze. Vazba pro levý kraj stuhy bude taková, jak je znázorněno na vzornici č. 62. Vazba pro pravý kraj bude taková, jak je znázorněno na vzornici č. 63. Barva modrá znázorňuje horní tkaninu, křížek tkaninu dolní, svislá čárka plnozvedání horní osnovy.

Vzhledem ke stuhářskému pravidlu je přímo ze vzornice č. 62 vytvořena vzornice č. 64 pro levý kraj a ze vzornice č. 63 vzornice č. 65 pro kraj pravý.

Listy perlových krajů, jež tvoří těžký prošlup dáváme při seřizování staví jako pátý a šestý list. Chceme-li však, aby měl tkadlec hladký návod do brda na obou krajích, dáme listy těžkého prošlupu jako list třetí a čtvrtý. Ulehčíme tím tkalci práci.

Na vzornici č. 66 je rozhozený návod, na vzornici č. 67 návod hladký.

Vzornici perlových krajů kreslíme podobně jako u krajů krátkých, tj. na jedno opakování po osnově nakreslíme obě krajové osnovní nitě vrchní (nebo spodní) tkaniny. Vedle žase dvě krajové osnovní nitě opačné tkaniny dutinného kraje, jak je znázorněno na vzornici č. 62 až č. 65.

Vzornice č. 68 znázorňuje perlový kraj s plátnovou půdou.

Není však žádkou chybou, jak jsem již podotkl u krátkých krajů, kreslíme-li vedle jedné osnovní nitě dolní tkaniny osnovní nit horní tkaniny, vzornice č. 69. Potom je ovšem návod do listů střídavě rozsazený. Proto tohoto způsobu raději neužíváme.

Na stuhách jež mají jemný, tenký útkový materiál a velkou dostavu po útku, by nevznikl perlový kraj 2/2. Proto používáme delšího útkového rypsu 3/3 nebo 4/4 i více.

Perlový kraj na žakárových stuhách tkáme obdobně z téhož důvodu jako na žákarových stuhách s krátkým krajem. Upozorňuji na to, že se někdy v praxi stane, že druh zboží, které se tkalo s krajem perlovým se nyní žádá s krajem krátkým. Abychom na stavu nemuseli mnoho předělávat, stačí pouze vytlouci (vykolíčkovat) čtyři karty podle vzornice č. 70. Tím uspoříme mnoho času, odpadne převádění osnov a veškerá předělávka stavu.

O správnosti vazby krajů se přesvědčíme rozbořem krajů. Rozbor krajů se provádí u všech dutinných krajů tak, že kus stuhy po útku u kraje v délce asi 4 - 5 cm rozstřihneme, vytaháme (vypářeme) všechny půdové osnovní nitě po této rozstřížené délce a kraj (dutinu) pak rozevřeme, abychom se pod lupou přesvědčili o správné vazbě krajů.

Na vzornice č. 71 je vzornice útkové stuhы s krajem dlouhým perlovým, příloha č. 25.

#### 4.10 Tříčtvrtiční kraje perlové

Tyto kraje jsou "ošizené" o několik krajových osnovních nití (jako tříčtvrtiční krátké kraje). Mají pěkný vzhled po lícové straně stuhы. Těchto vazeb se však dnes používá poměrně málo.

Vzornice č. 72 znázorňuje vazbu a návod tříčtvrtičního perlového levého a pravého kraje, je-li tkána stuha lícem nahoru. Vše, co bylo řečeno o tříčtvrtičních krátkých krajích, platí i pro tříčtvrtiční kraje perlové.

#### 4.11 Perlové půlkraje

Máme-li útek velmi tenký a musí-li být větší dostava po útku, pak použijeme perlových půlkrajů. S těmito kraji se dnes velmi málo setkáváme, protože se jich používá pouze při výrobě levných druhů stuh, pro které používáme raději vazby krátkého půlkraje.

Vzornice č. 73 je vzornicí krátkého levého půlkraje

pro lícovou stranu stuhy.

Vzornice č. 74 je vzornicí perlového (dlouhého) půlkraje pravého, pro rub stuhy.

#### 4.12 Atlasové kraje

Atlasové kraje zvané též saténové, jsou správně vypracované, mají-li neporušenou vazbu kolem celého dutinného kraje. Velmi vynikají u všech stuh taftových a u dámských stuh jemnějšího útkového rypsu.

Atlasový kraj je dutinka nejčastěji pětivazného osnovního atlasu (vzornice č. 75), tedy na deset listů a deset útků. Pro úsporu dvou krajových listů se vymáhá vazbou čtyřvazného hladkého nebo lomeného kepru, vzornice č. 76 a 77. Tyto kraje však nemají nikdy tak pěkný vzhled, jako čistý atlasový kraj a proto, jestli dost místa pro všech 10 krajových listů, tkáme vždy správně atlasový kraj.

Vzornici kreslíme jako u krajů uvedených již dříve. Máme-li vazbu pětivazného osnovního atlasu, zakreslujeme jednu osnovní nit tkaniny horní a druhou osnovní nit tkaniny dolní, vzornice č. 78. Barevné označení pro vzornici č. 78 : fialová barva - tkanina horní, svislá čárka - plnozvedání osnovy horní, křížek - tkanina dolní, modrá barva - výplňková nit, černá barva - střída vzoru (plátno) a návod do brda, červená barva - opakování střídy, šipka - značí vstup člunku do prošlupu.

Protože má čtyřvazný osnovní kepr hladký či lomený, sudý počet osnovních nití v jednom opakování, zakreslujeme dvě osnovní nitě dolní a vedle dvě osnovní nitě horní (vzornice č. 79). Můžeme zakreslit také jednu dolní a jednu horní (vzornice č. 80a), popřípadě i čtyři horní (vzornice č. 80b). Půdová osnova taftových druhů má vždy lichý počet osnovních nití a kraje musí vždy ostře vázat s půdou (vzornice č. 78, 79).

Jinak vznikne mezi kraji a půdou nepěkná výrazná mezera. První a poslední nit půdová se vlivem neostrého vázání stále uvolňuje a na zboží se tvoří z těchto volných osnovních nití po obou krajích stuhy smyčky. Pravidlo o chodu člunků zleva doprava pro těžký prošlup musíme dodržovat.

Na vzornici č. 81 je atlasový kraj s výplňkovou nití. Stuha s touto vzornicí je uvedena v příloze č. 26. Výplňková nit je značena modrou barvou.

#### 4.13 Kraje půlové atlasové (atlasový půlkraj)

Používají se u levných druhů stuh. Vzornice č. 82 znázorňuje vazbu horní tkaniny atlasového půlkraje. Je to vzornice lícové strany s výplní, označenou modrou barvou. O výplni dutinných krajů pojednávám dále.

#### 4.14 Kraje dutinné s výplní

Do všech dosud popsaných stuhařských krajů dutinných, ať celých, tříčtvrtičních nebo půlových, dávají se zpravidla výplňové nitě. (Tyto výplňové nitě jsou na vzornících značeny modrou barvou).

Výplň krajů je volena podle toho, k jakému účelu je výrobek (stuha) určen. Výplň váže vždy ve vazbě plátnové a zvedající plátnový bod musí být zakreslen na vzornici vždy na útku těžkého prošlupu, vzornice č. 82.

Protože výplň je v krajové dutince úplně obetkáním schována, používá se výplňových nití z podřadnějšího materiálu.

Výplň se většinou snove samostatně na osnovní cívku. Jen tenčí výplňové nitě bavlněné je možno snovat současně s hedvábnými krajovými nitěmi. Tyto nitě oddělujeme při navádění zadních paprsků samostatně za drát na zadní osnovní svůrce. Do zadního paprsku navádíme nejprve výplňovou nit (označenou křížkem), kterou oddělíme několika třtinami od krajových nití.

Jestliže jsou výplňové nitě nasnovány samostatně, navedeme je též odděleně za drátem na zadní osnovní svůrce a oddělujeme je též uprostřed kraje také několika třtinami, aby se neskrucovali s hedvábnými krajovými nitěmi.

V pojednání o hladkých plátnových krajích jsem zdůraznil, že první a poslední osnovní nit navádíme vždy do posledního listu. Tento list musí tedy tvořit u všech dutinných krajů ostré provazování mezi krajem a půdou, tj. musí pokaždé stahovat na plný prošlup. Proto výplňová nit je navedena v posledním (na vzornici č. 32. v předposledním) listě, který zvedá na těžký prošlup. Má-li půda stuhy jinou vazbu jak plátnovou, navedeme výplňové nitě do těch párových listů, které zvedají na těžký prošlup. Nevyskytnou-li se na vzornici žádné provazovací body v plátně (jako např. u zdrhovadel), musíme pro výplň seřídit zvláštní list, který bude zvedat na těžký prošlup.

Pro samostatně snované výplňové nitě vypočteme nejménší zatížení, jaké dovoluje její setkání, ale tak, aby v předním paprsku při přírazu bidlem nebyla volná.

Napětí, tj. zatížení těchto nití musíme v praxi vícekrát zkoušet a předělávat, než dojde k správnému výsledku na výrobku. Špatné zatížení má vliv na kraj stuhy, která pak může mít vrhánkovité kraje. Je-li výplň zatížena bez vyzkoušení jen v jednom kraji, dostane stuha šavlovitý nebo jinak nerovný kraj.

Na vzornici č. 83 je výplňová nit zakreslena uprostřed vazby dutinného kraje. Tato vzornice také ukazuje, že provazovací vazba (páry) mezi krajem a půdou není v plátnové vazbě, ale ve vazbě rypsové (značeno fialovou barvou) a proto musíme pro výplň použít samostatného listu.


Na vzornici č. 84 není použito pro výplň samostatného listu. Výhoda je zde ta, že se ušetří list. Dnes se stuhy s výplní tkají převážně tímto druhým způsobem,

v příloze č. 27.

Stuhu nichž je výplň z měděného drátku ( $\varnothing 0,4 - 0,6$  mm) se používá podobně jako stuh s výplní z tuhého celofánu, tedy k ozdobným účelům.

Na obr. č. 85. je příčný řez stuhou s krajem dutinným s výplní. Návod do brda a vzornice č. 84 jsou pro stuhy s tímto krajem, jež je v příloze č. 27.

#### Příčný řez



obr. č. 85

V praxi se zjistilo, že dotkává-li se útková cívka, nábývá větší rychlosti, následkem toho více brzdí a tím stahuje také samozřejmě oba kraje stuhy. Při nasazení nové, plné nasoukané útkové cívky a po zatkání několika útků se zase stuhu rozšíří o několik desetin milimetru, někdy i více, protože plná cívka se otáčí pomaleji.

Abychom toto rozšíření stuh odstranili a dosáhli u stuh opravdu krásných a rovných krajů, použijeme jako výplně mosazného drátku, ovšem jenom stojitého. O tomto drátku již píši v pojednání o mysliveckých stuhách.

Rovnost krajů pánských kloboukových stuh tkaných tímto způsobem je velmi dobrá.

Příklad pro návod krajových nití a drátu do předního paprsku: Kraje pro stuhy jsou srovány v počtu např. 48 nití, tedy  $24 + 24$  osnovních nití pro každý kraj. Do předního paprsku můžeme navádět takto:

- 1 krát 4 nitě krajové
- 1 krát 5 nití krajových
  - 3 nitě krajové
  - 1 krát { 1 drát - výplň
  - 3 nitě krajové
- 1 krát 5 nití krajových
- 1 krát { 4 nitě krajové
  - 2 nitě, páry
  - nitě půdové

Většinou se používalo jako výplň do krajů pánských kloboukových stuh pevně kroucené hladké bavlněné nitě, která byla pro oba kraje samostatně nasnována. Z toho důvodu mohla být dosti zatížena aby mohla být rovněž útková nit více napjata. Přitom však musíme dbát více pozor na to, aby kraje stuh pod balícím válcem vycházely nezadrhnuté, tj. aby celá stuha ležela rovně. Všechny druhy stuh pro výrobní sektor zdrhovadel a pro kalhotová chránítka mají pouze jeden kraj s tlustou výplní, která je obetkána krajovou dutinkou. Druhý kraj se tvoří z osnovy půdové vazby, vzornice č. 84. Zdrhlové stuhy vyrábíme též tím způsobem, že na keprovou stuhu našíváme na jednom okraji po obou stranách stuhy kordonet, odborně zvaný "stopka". Tento způsob výroby zdrhovadlových stuh v poslední době převládá, a to proto, že tímto způsobem vyrobená zdrhovadla (zipy) jsou kvalitnější. Příloha č. 28.

#### 4.15 Kraje zdobené

Označujeme tak různě zdobené kraje, po jednom, popřípadě po obou krajích stuhy. Příkladem může být okraj na jedné straně úzkých prádlových stužek (paspulek).

Jejich půda má málo osnovních nití a jeden kraj vyniká jednak použitím několika barevného materiálu, jednak vzorkem, tj. vazbou.

Jako materiálu pro ozdobné kraje paspulek se používá ~~text~~ mercerované bavlny Čm 135 nebo 170/2, umělého hedvábného matovaného i lesklého. Výplň ozdobných krajů, paspulek má několik bavlněných osnovních nití, které jsou do kola obetkány některou neporušenou vazbou. Nejlépe působí atlasová vazba a vazby přidávaných osnovních keprů. Zhotovené paspulky mají pěkný vzhled a každý by na první pohled usoudil, že tento ozdobný kraj, mající vzhled tlustého provázku je strojem přišitý ke stužce. Půda na paslupkách má většinou plátnovou vazbu obyčejně řídší dostavy po osnově, než vlastní ozdobný kraj, který je snovaný i z několika různých barev.

Příklad tohoto zdobeného kraje je na vzornici č. 81 a v příloze č. 26. Na vzornici č. 85b u vazby pětivazného atlasu, je možno dobře rozeznat, v jakém směru pokračuje vazba po osnově horního kraje a jak proti tomu je nutno zakreslovat vazbu v opačném směru pro spodní kraj. Křížkem je značena provazovací osnova.

Různě zdobených krajů po jednom nebo po obou krajích stuhy je velké množství. Přímo v závodě je uvedena vzorkovnice základních nejužívanějších druhů. Zmíním se ještě o několika nejzajímavějších. Jeden ze zajímavých zdobených krajů má stuha, zvaná "cíchovka".

Vzornice této stuhy je na obr. č. 86 a stuha samotná je v příloze č. 29.

Další "vzorovka" je v příloze č. 30, 31.

"Tkané růžičky", v příloze č. 32 také patří do partie zdobených krajů.

Pro tyto tři přílohy č. 30, 31, 32 neuvádím vzornice pro jejich složitost. Podotýkám jen, že při tvoření vzorovek útek po obou krajích vytváří očka a to tak, že stojitý drátek se zatkává pouze od přírazu paprsku k prsníku, což je 10 - 15 cm.

Některé druhy stuň mají po jednom kraji ozdobu v podobě plstěného kartáčku. Půda bývá různé vazby i s větkávaným vzorem. Plstěný kartáček tvoří útková nit z různých materiálů, nejčastěji z vlny, ale i z přírodního a umělého hedvábí, nebo bavlny. Tyto stuhy se tkají ve dvou polovinách, tedy dvě stuhy najednou. Z takto tkaného výrobku se v úpravně (roztříhnutím stuhy) utvoří dvě stužky s jedním krajem pevným a druhým krajem ozdobným, s tzv. kartáčkem (třepením), vzornice č. 87. Tento kartáček se potom strojově rozčesává a upravuje. Jestliže se stuhy dále neupravují, řežou se přímo na stavech buď nůžkami, nebo noži upevněnými v prsníku. V tomto případě se setká v polovině volných útků nejméně 6 osnovních nití buď ve vazbě plátnové, nebo rypsové a to tak, že ve vynechaných (prázdných) třtinách jsou uprostřed navedeny pro každou polovinu 3 osnovní nitě, znázorněno na vzornici č. 87. Tak nastane mezi těmito třemi a třemi osnovními nitěmi malá mezera, v níž nůž v prsníku řeže stuhu na dva díly.

Kdyby nebylo těchto tří a tří provazovacích nití, nešlo by prakticky dobře rozdělit stuhu přímo na stavu na dva kusy, neboť sebeostřejší nůž by stuhu těžko rozdvojil, protože neprovázáné útkové nitě by se u středu velmi poddávaly.

Délka kartáčku se určí podle toho, kolik třtin uprostřed předního paprsku zůstane nenavedených. Pod regulátorem válcem se vytahuje těchto 6 osnovních nití z utvořených již kartáčků. Natáčejí se znova na cívku a je možno je opět upotřebit. Výrobků s ozdobnými kraji se hojně a s oblibou používá ve všech průmyslových sektorech.

#### 4.16 Kraje zoubkové

Do této kapitoly patří zoubkové, nebo jinak tvarově vytávané, případně i ručně dokončované kraje. Vzornice č. 88 a příloha č. 33 znázorňuje vzornici stužky s ozdobným krajem zoubkovým. Tento zoubkový kraj je tvořen pomocí několika stojitých drátků (mosazných) o nichž jsem psal v popisu mysliveckých stuh. Často je půda zpestřena jemným vzorkem pomocí listového, nebo žakárového stroje, příloha č. 33. Takové stužky se pro svůj velmi pěkný vzhled hodí k různým účelům při výrobě prádla pro ozdobu v domácnosti a čalounictví.

Zoubkových krajů je mnoho v různých provedeních. Jeden z nich je i v příloze č. 34. Na výrobu těchto zoubkových stuh je třeba dvoučlunkového bidla.

Na vzornici č. 88 je stuha pro vzorek v příloze č. 33. Tato vzornice se kreslí tak, že se nejprve nakreslí vazba základních útků (na vzornici značeno červenou barvou) a vedle se zakreslí vazba vzorových útků, jež váží v zoubku (na vzornici kresleno modrou barvou). Křížky je označeno 5 stojitých drátků ø 0,3 mm jež jsou nutné pro zachlení vzorového útku a pro vytváření zoubků.

Podobný zoubkový kraj má i stuha v příloze č. 34, avšak s tím rozdílem, že zoubkový vzorový kraj není tvořen zvláštním útkem, ale útkem základním. Máme-li dvoučlunkový bidlem, umožňuje nám to v půdě stuhu vytíkat vzory i jiné barvy. Také zde na vytvoření zoubkového kraje je třeba 5 ocelových stojitých drátků.

#### 4.17 Kraje speciální

##### 4.17.1 Jako jeden ze speciálních krajů uvádím tkanou dutinu.

Tkaná dutina je vlastně hadice, jež nemá kraj.


Dutinné tkaniny mají nejméně dvě od sebe oddělené vrstvy, mezi kterými je prázdný prostor, kterému se říká dutina.

Tkáme-li dutinu na stavu, musíme rozdělit osnovu na horní a dolní. Horní i dolní osnova jsou navinuty na

jednom vratidle. Útek střídací provazuje horní i dolní osnovu a tím se tvoří dutina. V literatuře bývá často dutina nesprávně nakreslena.

Na obrázku č. 89 je zakreslen příčný řez dutinou v plátové vazbě.


Příčný řez:



obr. č. 89

V příloze č. 35 je dutina zhotovena dle vzornice na obr. č. 90.

Příčný řez:



obr. č. 90

Tkaná dutina je stuha ze lněné, bavlněné nebo viskozové příze, vyrobená technikou dutinných tkanin většinou v plátnové nebo rypsové vazbě šířky obvykle 15 - 40 cm. Používá se k různým technickým účelům.

#### 4.17.2 Rýžková tkaná pruženka

Je to jednoútková pruženka, základní vazba je rypsová s krajem ve vazbě plátnové. Šířka stuh je 20 - 30 mm. Tento speciální kraj, kraj rýžkový (zřasený), se používá hlavně u pruženek prádlových a podvazkových. V půdě se střídají osnovní nitě základní, výplňové a pružné gumové, vzornice č. 91 a příloha č. 36.

Proto, že v kraje není zatkávána pružná nit, dochází v těchto místech k zřasení. Na stavu musí být pro tyto pružné výrobky zvláštní napínací zařízení pro gumi, neboť ta se zatkává v napnutém stavu. Takovýto výrobek má ~~fuk~~, až stoprocentní průtažnost.

Na vzornici č. 91 a v příloze č. 36 je dámská podvazková guma rýžková. Kraj je značen barvou zelenou, krajový drát křížkem, základní osnova barvou červenou, guma barvou fialovou, výplň barvou modrou. Pro složitost návodu jsem i proti zvyklostem provedl návod do brda barevně.

#### 4.17.3 Záložka

Záložka je víceútková vzorovka v délce obvykle 100 - 300 mm, většinou zakončena třepením, s jednolícním vzorem propagačního charakteru šířky 30 - 100 mm. Používá se obvykle pro zakládání stránek knih. Tká se na žákářském stavu lícem dolů.

Půda provazuje v plátnové vazbě, kraj obvykle v kepru 3/1. Stuha, zvaná záložka je v příloze č. 37.

#### 4.17.4 Stuhy s krajem lepeným

Použití chemické látky, lepidla k zajištění kraje je spojeno s řadou problémů, které se ale v současné době daří řešit. Příkladem je fy. Sistig. Stuha z tohoto stroje s krajem lepeným je v příloze č. 38.

#### 4.17.5 Stuhy s krajem taveným

Působením zahřátého elementu lze odrezávat a současně zatahovat krajní části tkaniny, příloha č. 39 a 40.

Stuhy s krajem lepeným i taveným se u nás vyrábějí na stroji Sistig, jež je instalován v n. p. STAP Mikulášovice u Velkého Šenova.

O pojehných a tavených krajích tkanin se zmíním ještě dále.

#### 4.18. Rozdělení stuhařských stavů

Jakost krajů závisí také na tom, na jakých stavech stuhu tkáme. Proto uvedu hrubé rozdělení stuhařských stavů:

1. Podle masívnosti konstrukce stavů (stavy lehké, středně těžké, stavy těžké)
2. Podle počtu současně tkaných stuh (stavy vícechopné - tká se 40 až 90 stuh, nebo jednochopné)
3. Podle způsobu zanášení útku (stavy člunkové a bezčlunkové)
4. Podle použitého prošlupního zařízení (stavy ~~excentrové~~, s listovým strojem, žakárovým zařízením)
5. Podle počtu stuh, jež možno tkát v rovinách nad sebou (stavy jedno a více etážové)
6. Podle možnosti přetkávání (stavy bez záměny, se záměnou)
7. Podle vedení člunku (přímočaré, obloukovité)
8. Podle počtu přírazů na jeden zatkaný útek (s jednoduchým nebo dvojitým přírazem)

Stuhy jež uvádím v přílohách, byly tkány na stavech v závodě STAP Vilémov u Šluknova, STAP Mikulášovice u Velkého Šenova a v závodě STAP Dobruška.

4.19 Podmínky pro vytváření dobrých krajů stuh

Tkaní bezvadných krajů, o nichž jsem pojednával je podmíněno :

1. Jakostí osnovního a útkového materiálu
2. Návodem krajových nití do zadního paprsku, brda a předního paprsku
3. Napětím osnovy
4. Řádným seřízením stavu a napětím útku v člunku
5. Svědomitostí a znalostmi tkalce

4.19.1 Z vadného, nerovnoměrného a podřadného materiálu lze jen velmi těžko tkaním dosáhnout bezvadných krajů.

Proto jakost materiálu má velký vliv na pěkné a rovné kraje. Velmi často se postupuje tak, že při snování krajových nití se použije jakostnějšího materiálu, než při snování půdové osnovy. Taktéž jakost útku má vliv na tvoření krajů. Například, použijeme-li při výrobě stuhy nestejnoměrné bavlněné příze, obsahující nopky a nečistoty, nedosáhneme pěkných, rovných a vzhledných krajů. Aby se zabránilo znehodnocování stuh použitím nerovnoměrného, nöpkovitého a nečistého materiálu, používá se často při soukání útku čisticího zařízení. Toto zařízení zachytí kažký uzel a nerovnoměrné místo. Tím se dosáhne záruky, že ke stavu přichází útkový materiál zbavený všech závad.

4.19.2 Krajové osnovní nitě se navádějí do zadního paprsku pokud možno tak, aby byly dostatečně odděleny. Dosahuje se toho návodem přes jeden, popřípadě přes více zubů v zadním paprsku. Návod do brda se provádí přesně podle návodu vyznačeného na vazební vzornici.

Do předního paprsku se nitě navádějí vždy tak, aby v krajních navedených zubech byl nejmenší počet krajových osnovních nití.

Příklad: Kraj u pánské kloboukové stuhy má např. 28 nití, jež mají být navedeny do 4 zubů předního paprsku.

Návod je možno provést takto:

1 krát 5	nebo ještě lépe	1 krát 4
2 krát 7		3 krát 8
1 krát 9		

4.19.3 Pro napětí krajovních osnovních nití, ale i půdových osnovních nití není předpisu. Napětí závisí na celkovém počtu nití, dostavě v útku, číslu použité příze atd. Například při tvoření nových druhů stuh se napětí osnovních nití musí sledovat a činit si příslušné záznamy pro případ, že stuha po schválení odběratelem byla zařazena do výroby. Snahou ale musí být, aby osnovní nitě byly co nejméně zatěžovány, neboť přetížený materiál se pak při tkání více namáhá, trhá a tím se snižuje efektivní výkon a jakost zboží.


Jsou-li krajové nitě více zatíženy, musí být přizpůsobeno i brzdění útkové cívky a to tak, aby bylo zaručeno, že stroj bude tkát rovné a pěkné kraje. Též tomuto zvýšenému napětí útku je nutno se vyhnout, neboť v tomto případě je třeba soukat útkovou cívku pokud možno tvrdě. U některých druhů stuh (zvláště z umělého hedvábí) je však tvrdé soukání útkové cívky vyloučeno, protože takové soukání má vliv (nepříznivý) na vzhled hotového výrobku.

4.19.4 Seřízení stavu má velký vliv na tvoření rovných a pěkných krajů. Chod stuhařského stavu seřizuje mistr. Po celkovém navedení osnovy, tj. do zadního paprsku, brda a předního paprsku, je nutno umístit a zajistit přední paprsek přesně do středu otvoru v bidle. Dále je nutné vyrovnat jednotlivé listy brda tak, aby očka

nitěnek byla v rovině osnovní svůrky a prsníku. Krajové listy, jež zvedají těžký prošlup vyrovnáváme tak, aby na těžký prošlup očka nitěnek byla pod rovinou. Listy, jež zvedají lehký prošlup naopak musí mít očka nitěnek nad rovinou. Bidlo je nutné vždy po dotkání osnovy vyčistit a člunky s člunkovými drahami jemně natřít olejem.

Vřeténko (jehla) pro útkovou cívku, musí být bezpodmínečně rovné, na jednom konci správně zbroušené, na druhém odborně zahnuté.

Správně seřízené vřeténko je na obr. č. 92a, chybně na obr. č. 92b a 92c.



obr. č. 92

Jestliže není vřeténko po použití kleští řádně opilováno zvětšuje lůžko a vřeténko se později uvolňuje. Osnovní nitě se pak trhají, po případě se uvolní celá útková cívka při chodu stavu. Špatně zahnutý konec vřeténka se sice někdy zatlačí do lůžka člunku, avšak při nutné výměně útkové cívky se těžko vytahuje. Podaří-li se vřeténko zasunout, prohne se, což má vliv na nestojnoměrné odvinování útku a právě to má vliv na tvoření nerovných krajů. Útkovou nit v člunku brzdí především lopatečka,

*do řádu*

přitlačovaná pérkem. Různou silou pérka, které lze podle potřeby vyměňovat, dosahujeme potřebného základního napětí útku. Další jemnější brzdění útkové nitě obstarávají červíčky (háďátka). Je to v podstatě jemná pružinka různé tloušťky, opatřena na jednom konci porcelánovým nebo skleněným očkem. Háďátka jsou v člunku dvě a jsou uložena v otvorech vyvrstaných v podélných stěnách člunku. Vyrábějí se z mosazného drátu různé tloušťky. Tím se dosáhne různé pružnosti, která je označena číslem. Čím vyšší je číslo háďátka, tím tenčí je drát a tudíž i jemnější brzdění. Hlavní pravidlo, které je nutno dodržet je stejnomořné napnutí útku.

Při přírazu bidla a tím zároveň i útku, nemají se očka háďátek sejít a dotknout v porcelánovém kroužku, umístěném v člunku.

Seřízení napětí útku v člunku je nutno věnovat náležitou péči.

V některých případech má vliv na tvoření rovných a pěkných krajů také parafinování nebo olejování útku při soukání.

4.19.5 Jakostní, rovné a pěkné kraje závisí také na svědomitosti tkalce.

#### Krajové chyby na tkaninách z člunkových stavů [5]

Nejčastěji se vyskytující chyby na tkaninách z člunkových stavů:

1. Přepjaté kraje
2. Volné kraje
3. Zubaté kraje
4. Vlnité kraje
5. Obloukovité kraje

6. Rozdrásané kraje
7. Tlusté kraje
8. Smyčky v krajích
9. Svinuté kraje
10. Otevřené kraje
11. Přetrhané kraje
12. "Záběhy" v krajích
13. Nečisté kraje

Mnohdy je v kraji jen jedna chyba, někdy je však chyb v kraji i několik.

5.1 Přepjaté kraje se projevují při odvíjení se zbožového válku nápadnými záhyby. Tato závada způsobuje ještě mnoho dalších chyb. Tkanina se poškozuje buď již na stavu rozpínkami, nebo až při úpravě zboží, při niž se kraje přetrahají nebo na nich kalandrováním vzniknou neodstranitelné záhyby. Chybu nutno hledat již při snování a při navíjení osnovy na vratidlo. Nevycentrované vratidlové kotouče (upevněné šikmo) zaviní nepravidelné navíjení krajových nití. K krajích vznikají na vratidle vyvýšeniny a prohlubeniny.

Proměnlivé napětí v krajích zaviňuje proměnlivou šířku zboží. Také při příliš měkce navinuté osnově se vyskytuje často přepjaté kraje. Je to z toho důvodu, že krajové nitě budou mít vždy snahu se zařezávat do spodnějších vrstev osnovy spíše, než střední nitě.

Osnova se má snovat o 5-10 cm širší, než je šířka návodu do paprsku. Přepjaté kraje vznikají také při příliš hustém návodu, neboť tím vzniká jiné setkání krajových nití. Vazba krajů příliš hustá proti půdě a silné krajové nitě, mají vždy za následek, že jsou kraje více nebo méně přepjaté. Někdy se krajové nitě úmyslně napínají více než ostatní osnova, kvůli technologii tkání. Zvětšíme tím

ale nebezpečí vzniku přepjatých krajů a to hlavně tehdy, když se tkanina podrobí úpravě, jež způsobí smrštění zboží po délce. Přepjaté krajové nitě přeřezávají často útek a vznikne tím nečistý a neprovázaný kraj.

- 5.2 Volné kraje se obvykle tvoří v opačném případě než kraje přepjaté. Nejčastěji se to stává tehdy, když se použilo užšího vratidla, než je snovaná šířka osnovy. Tato chyba vzniká zejména při šlichtování (převíjení) osnovních nití.  
Na volné kraje má značný vliv také dostava krajů. Řídce dostavené kraje jsou obvykle volné. Lze však říci, že volné kraje nebývají tolik na závadu jako kraje přepjaté.
- 5.3 Zubaté kraje jsou velmi časté a jejich příčinu lze hledat téměř vždy ve stavu, v čluncích nebo v útkových cívkách. Tyto zubaté kraje vznikají obvykle při nepravidelném stahování příze s útkových cívek. Odbíhající příze se zadrhne, tím se napne a vtáhne krajové nitě do prošlupu. Okraje cívek se nesmí dotýkat vnitřních člunkových stěn. Zachycuje-li se útek o hrot dutinky nebo cívky, je nadměrně napínán a má vliv na nepravidelnost kraje. Proto se mají poškozené dutinky vyřadit. Viklavé člunkové vřeteno, jehož hrot nesměřuje přesně směrem k očku zavini také zubatý kraj. Zubaté kraje také často ovlivňuje ostře točená příze. Při tkání se v útku tvoří smyčky, které se zachytí v očku člunku a tím se útek napne a přetrhne. Nepřetrhne-li se, způsobí vtažení krajových osnovních nití. V tomto případě si lze vypomoci vylepením člunku králičími nebo kočičími kožešinkami.

- 5.4 Vlnité kraje se podobají volným krajům a přicházejí v úvahu nejčastěji u těžkého vlněného a hustě dostaveného zboží. Aby se tvoření volných krajů zabránilo a tkanina byla přesto držena v té šíři, jak je navedena do paprsku, doporučuje se pro každou stranu použít dvojitých rozpínek.
- 5.5 Obloukovité kraje jsou takové, u nichž neběží útek v přímce, nýbrž vybíhá na jedné, nebo na obou stranách tkaniny do oblouku. Tyto obloukovité kraje se často vyskytují u velmi lehkých a velmi těžkých tkanin. Tato chyba se vyskytuje také u volných krajů.  
Hlavní příčinu nutno hledat ve snování. Snoveli se první nebo poslední pás z plných, a ostatní pásy z méně plných cívek, je zřejmé, že pás snovaný z plných cívek bude volnější. Na vratidle bude proto volněji navinut a tudiž bude i volnější kraj a větší sklon k obloukovitosti kraje. Obloukovité kraje často vznikají i při opotřebovaném nebo znečistěném zbožovém válci.
- 5.6 Rozdrásané či chlupaté kraje jsou nejčastěji zaviněny rozpínkami. Buď jsou poškozeny ojehlené kotoučky, nebo jsou příliš přitažena víčka rozpínek.  
Vedle rozdrásaných nití lze pozorovat také posunuté osnovní nitě nebo i dírky, které zaviní jehly špatně se otácejících ojehlených kotoučků. Kraje se po vyčistění rozpínek už obvykle nepoškozují.
- 5.7 Tlusté kraje se tvoří obvykle jen tehdy, použijeli se příliš tlustých krajových nití, nebo velké hustoty krajů. Tyto tlusté kraje nemají pěkný vzhled a nabývají na zbožovém vratidle. Tím se ale stále zvyšuje napětí krajových nití a jsou-li tyto snovány společně s ostatní osnovou, dostoupí napětí takové výše, že se kraje přetrhnou.

- 5.8 Smyčky v krajích vzniknou hlavně tehdy, tká-li se úzké zboží na širokém stavu. Obvykle se smyčky tvoří při nedostatečně napnutém útku, nebo při příliš pozdním prohozu. Někdy se smyčky tvoří i při předčasné změně prošlupu. Avšak také drsná člunková dráha, poškozené člunečníkové stěny, odražení člunku v člunečníku atd., mají vliv na tvoření krajových smyček. Smyčky vznikají též při častých přetrzích krajových nití, neboť o uzlíky se snadno zachycuje útek a vytváří chyby.
- 5.9 Svinuté kraje se vyznačují tím, že tkanina má na okraji tendenci stáčet se do trubičky. Příčina tohoto jevu je především v přízi. Svinuté kraje vznikají obvykle tehdy, má-li útek opačný směr zákrutu, než krajové nitě osnovy, nebo má-li osnova proti útku nápadně mnoho zákrutů. Má-li tkanina vazbu určitého směru (např. diagonální), mají mít kraje vazbu směru opačného, nebo alespoň rypsovou vazbu. Jinak se kraje svinují.
- 5.10 Otevřené kraje (nezatkané) se vyskytují u vzorovaného zboží tehdy, není-li člunek na správné straně, tedy místo v levém je v pravém člunečníku. Také rozpínky mohou útek rozrušit natolik, že nastane otevření a roztrpení krajů. Podrobněji se zmiňuji o tomto problému v kapitole č. 4.
- 5.11 Přetrané kraje vzniknou u režného zboží např. zatkáním člunku. U upraveného zboží je to výsledek přepjatých krajů. Tali poškozené a nesprávně seřízené rozpínky mohou zničit kraje. Příliš tlusté, nebo příliš tenké kraje se též snadno trhají.  
Podle rozsáhlého statistického šetření prováděného v SSSR na velkém počtu stavů, je rozdelení přetrhů po šířce tkaniny symetrické a nelze všeobecně tvrdit, že počet přetrhů na okraji tkaniny je větší. Sklon k větší

přetrvávosti na okrajích je způsobován nepravidelnostmi v důsledku špatného seřízení stavu. Zvýšená přetrvávost okraje byla u určitého stavu pozorována jen občas a vyskytovala se náhodile na jednom, nebo na druhém okraji. V důsledku změněného seřízení stavu, vzniká pozdní dolet, nebo předčasné vniknutí člunku do prošlupu. Tím se zvýší opotřebení osnovních nití na tom, nebo onom kraji.

Sečte-li se však výskyt přetrváv z velkého počtu stavů, je obraz symetrický s mírným zvýšením při okrajích.

Autor [15] zavádí ukazatele:

$$\delta = \frac{A}{B}$$

který má vystihnout sklon k odírání osnovních nití člunkem.

A.... zdvih bidla v rovině člunkové dráhy

B.... šířka člunku

Koefficient ukazuje, kolik místa má člunek, do jaké míry vyplňuje trojúhelníkový prostor prošlupu za předpokladu běžného poměru mezi výškou a šírkou člunku. Menší koeficient znamená, že je místa méně a konstruktéři stavů by se měli snažit, aby při zachování jiných optimálních dynamických vlastností byl tento koeficient co největší.

Prošetřením koeficientu u velkého počtu stavů různých výrobců bylo zjištěno, že koeficient kolísá mezi 3,09 až 4,10.

5.12 Záběhy v krajích, neboli dvojité útky se vyskytují hlavně na zboží, jež bylo tkáno na automatických stavech. Někdy útek zachytí neodstřížený konec došlého útku, jež spočívá na člunkové dráze a vtáhne jej do prošlupu.

Nápadně dvojité útky často zaviní krepový útek, když se po jeho uvolnění vytvoří smyčka, která se dostane

do prošlupu. Vzájemně se splétají zejména levotočivé a pravotočivé krepové útky na straně člunkové záměny. Zachycené příze (smyčky) jsou zaneseny do prošlupu a tím vznikne v krajích tzv. záběh. Záběhy v útku však vznikají při tkání každého zboží a je dosti obtížné zabránit jejich tvoření.

- 5.13 Nečisté kraje vznikají nejčastěji tehdy, použijeme-li se pro kraje příliš tenkých nití, které se často trhají a jež je nutno stále vyvazovat. Cpotřebovaný člunek, nesprávný prošlup a nevčasný prohoz zdrsňují krajové nitě a kraj dostane nepěkný vzhled.

## 6. Z h o d n o c e n í p o u ž i v a n ý c h k r a j ú n a č l u n k o v ý c h s t a v e c h

### Hlediska hodnocení:

1. Dostatečná pevnost krajů při úpravnických procesech
2. Technologicky snadné tvoření krajů
3. Nízká spotřeba příze na vlastní kraje
4. Tloušťka krajů se nemá lišit od tloušťky vlastní tkaniny
5. Vyvarování se všech chyb uvedených v kapitole č. 5

6.1 Velmi důležitým kritériem při hodnocení krajů je jejich pevnost. Tkanina a zejména její kraj je při úpravnickém pochodu vystaven~~z~~ značnému mechanickému namáhání. A to hlavně na rozpínkách a rozpínacích rámech. Příkladem Při nedostatečné pevnosti kraje by došlo k rozjízdění krajových osnovních nití. Tyto pravé kraje po pevnostní stránce vyhovují a jsou tudiž výhodné jak pro úpravnický proces, tak i pro konfekční zpracování.

6.2 Podle příslušné vazby v půdě a v kraji se provádí návlek nití do brda a paprsku, vytloukání karet a jiné přípravy pro správný chod stavu a tím i pro tvoření správných krajů.

Kraje u člunkových stavů nečiní po technické a technologické strénce velkých problémů, protože jsou s nimi již dostatečné zkušenosti. Tyto pravé kraje mají technologické tvoření kraje snadné a proto i pro výrobu výhodné.


6.3 Spotřeba příze na vlastní kraj tkaniny je ovlivněna druhem materiálu, úpravou tkaniny a tím i potřebnou šířkou kraje. Jednotlivé šířky kraje uvádím v kapitole č. 3.1

Spotřeba příze na kraje klasických stavů je daleko


menší jak u stavů neortodoxních. Přímo ve výrobním procesu není žádný krajový odpad.

- 6.4 Stejná tloušťka kraje a vlastní tkaniny, nebo alespoň zachování malého rozdílu je důležitou podmínkou při nabálení zboží na vály. Tento problém je výrazný hlavně při úpravě a barvení. Při klocování by u nestejně silných částí tkaniny docházelo k různému stupni impregnace, tím i vybarvení a snižování kvality zboží.
- 6.5 Chyb v kraji je nutné se vyvarovat především přesným a důsledným dodržováním technických a technologických předpisů. Také svědomitost obsluhy a zavádění nové techniky do tkalcoven, uváděné chyby v kapitole č. 5 řeší úplně, nebo alespoň částečně.


závaz do paprsk  
druhého  
čl. řádu




obr. 18




obr. 20




obr. 21




obr. 23




obr. 22




obr. 24




obr. 25




obr. 26




obr. 27




obr. 28




obr. 30




obr. 29




obr. 31




obr. 32




obr. 33




obr. 34




obr. 35




obr. 36




obr. 37




obr. 38




obr. 39




obr. 40




obr. 41




obr. 42




obr. 43




obr. 44 - 47




obr. 48




obr. 49




obr. 50




obr. 54




obr. 55




obr. 56




obr. 57




obr. 58




obr. 59




obr. 60




obr. 61




obr. 62 a 63




obr. 64




obr. 65




obr. 66



obr. 67




obr. 68




obr. 69


spojené  
malepny  
60 - 62 a 63




obr. 70




obr. 72



obr. 71




obr. 73




obr. 74

*Upočítat  
29*




obr. 75


obr. 76 a 77




obr. 78




obr. 79




obr. 80a




obr. 80b




obr. 81




obr. 82




obr. 83




obr. 86




obr. 84




obr. 85b




obr. 87




obr. 91



obr. 87



obr. 91



obr. 88

7. Způsoby tvoření něpravých krajů tkanin [ 6,7,8,9,10,11,12, 13,14,16,17 ]

- 7.1 Zajištění krajů perlíkovou vazbou
- 7.1.1 Hodnocení krajů tkanin
- 7.1.2 Hodnocení jednotlivých typů perlíkových vazeb
- 7.1.2.1 Polotočená perlíková vazba
- 7.1.2.2 Rotační perlíková vazba
- 7.1.2.3 Celotočená perlíková vazba
- 7.1.2.4 Třínitová polotočená perlíková vazba
- 7.1.2.5 Třínitová celotočená perlíková vazba
- 7.1.2.6 Čtyřnitová polotočená perlíková vazba
- 7.1.2.7 Perlíková vazba vytvořená ze skupiny osnovních nití, kolem kterých váže perlíková nit
- 7.1.2.8 Závěr
- 7.1.3 Výpočet spotřeby poloperlkových nití
- 7.1.4 Odpad příze při použití perlíkové vazby k zajištění okraje tkanin
- 7.1.5 Ekonomické zhodnocení a porovnání dvou způsobů tvořby krajů a jejich vlivu na odpad
- 7.2 Zakládaný kraj
- 7.3 Brožovaný kraj
- 7.4 Pletený kraj
- 7.5 Zajištění krajů šitím
- 7.6 Zatkávání dvojitých útků
- 7.7 Pojení a řezání krajů
- 7.8 Zajištění krajů termoplastickým materiélem - přízí
- 7.9 Zatajování krajů tkanin z termoplastických materiálů pomocí ultrazvuku
- 7.10 Zatajování krajů tkanin z termoplastických materiálů pomocí vysoké frekvence

- 7.11 Zatajování krajů tkanin z termoplastických materiálů pomocí horkého vzduchu
- 7.12 Zalisování termoplastických hmot za tepla do krajů tkanin
- 7.13 Zpevnování krajů tkanin částečným chemickým rozpuštěním
- 7.14 Řezání a zatajování krajů tkanin z termoplastických materiálů rozžhaveným odporovým drátkem
- 7.15 Další zařízení pro tvoření, zpevnění, nebo úpravu nepravých krajů
8. Zhodnocení používaných krajů na bezčlunkových stavech

## Způsoby tvorjení nepravých krajů tkanin

### 7.1 Zajištění krajů perlínkovou vazbou [6]

Do této kapitoly zahrnu tkaniny, jejichž kraj je při konfekčním zpracování nejsou funkční, tj. odstřihuji se. U těchto druhů tkanin se jedná o odstranění stávajících nedostatků jako např.: jejich malá pevnost, zvlněný kraj tkaniny, roztřepené volné konce útku, potíže při zušlechťování, konfekci atd.

#### 7.1.1 Hodnocení krajů tkaniny

Hodnocení krajů je provedeno podle následujících kritérií:


- a) Pevnost proti vytažení perlínkových nití z kraje tkaniny
- b) Vzhled kraje tkaniny
- c) Pravděpodobnost správného vytvoření kraje tkaniny

Hodnocení dle bodu a) a c) se nebudu zabývat, ale blíže si všimnu bodu b), tedy vzhledu kraje tkaniny.

Pro toto hodnocení byla vypracována následující kritéria:

- $\alpha$ ) Vliv perlínkových nití na kraj tkaniny při tkání a na uspořádání volných konců útků.
- $\beta$ ) Vliv perlínkových nití na kraj tkaniny při zušlechťování
- $\gamma$ ) Vliv vazby perlínkových nití na prodloužení délky kraje tkaniny

Ad  $\alpha$ ) Vliv perlínkových nití na kraj tkaniny, při tkání a na uspořádání volných konců útku  
 Síly vznikající při tkání od perlínkových nití se snaží deformovat volné konce útku.



obr. č. 93


Na obr. č. 93 je rozložení sil a vznik ohýbového kroužícího momentu působícího na ohyb volných konců útku. Z obrázku plyne, že ohýbový kroutící moment  $M$  je součinem výsledné síly  $P$  a ramena  $a$ , působí na ohyb volných konců útku.

$$M = P \cdot a$$

Ohybový kroutící moment  $M$  může dosáhnout tak veliké hodnoty, že může podstatně ovlivnit polohu konce útku a může dojít i k úplnému otočení útku. Velikost ohybu perlínkové nitě závisí na materiálu a vazbě perlínkových nití a na materiálu a vazbě základní tkaniny a zvláště na napětí útku a perlínkových nití.

**β) Vliv perlínkových nití na kraj tkaniny při zušlechťování.**


Krajové perlínkové nitě mohou ve tkanině po zušlechťování působit úvolnění kraje tkaniny. Toto je způsobeno různou srážlivostí základní tkaniny a perlínkových nití.




Obr. č. 94 - Příklad uložení perlínkové nitě v kraji tkaniny.

Perlínkové nitě jsou ve tkanině uloženy různým způsobem a jejich vliv v kraji tkaniny záleží na řadě činitelů, jako např.: úhlu uložení perlínkových nití  $\alpha_1$ , délkové změně základní tkaniny a perlínkových nití atd.

Vliv různé délkové změny tkaniny a perlinkových nití při zušlechťování na charakter kraje tkaniny.



Obr. č. 95 - Vyjmutá část kraje tkaniny (před zušlechťováním).



Obr. č. 96 - Vyjmutá částice z kraje tkaniny (po zušlechťování).

$k_1 \dots$  poměrná délková změna ve tkanině ve směru osnovy ( $\Delta x_2$ ) vzniklá při zušlechťovácím procesu

$k_2 \dots$  poměrná délková změna ve tkanině ve směru útku ( $\Delta y_2$ ) vzniklá při zušlechťovacím procesu

$k_3 \dots$  poměrná délková změna ve tkanině v příčném směru (ve směru perlinkové nitě) vzniklá při zušlechťovacím procesu

$k_4$  ... poměrná délková změna perlinkové nitě vzniklá při zušlechťovacím procesu

$$\Delta X_2 = k_1 \cdot \Delta X_1 \quad 1.2$$

$$\Delta Y_2 = k_2 \cdot \Delta Y_1 \quad 1.3$$

$$\Delta Z_2 = k_3 \cdot \Delta Z_1 \quad 1.4$$

Z obr. č. 95 plyne

$$\Delta Z_1 = \sqrt{\Delta X_1^2 + \Delta Y_1^2} \quad 1.5$$

Z obr. č. 96 plyne

$$\Delta Z_2 = \sqrt{\Delta X_2^2 + \Delta Y_2^2} \quad 1.6$$

Z rovnice 1.4, 1.5, a 1.6 plyne

$$K_3 = \frac{\sqrt{\Delta X_2^2 + \Delta Y_2^2}}{\sqrt{\Delta X_1^2 + \Delta Y_1^2}} \quad 1.7$$

Z rovnice 1.2, 1.3 a 1.7 plyne

$$K_3 = \frac{\sqrt{(k_1^2) \cdot \Delta X_1^2 + (k_2^2) \cdot \Delta Y_1^2}}{\sqrt{\Delta X_1^2 + \Delta Y_1^2}} \quad 1.8$$

Pro  $K_1 = K_2 = K$  platí  $K_1 = K_2 = K_3 = K$  1.9

$a_1$  ... délka perlinkové nitě před zušlechťováním

$a_2$  ... délka perlinkové nitě po zušlechťování

$$\Delta a_2 = k_4 \cdot \Delta a_1 \quad 1.10$$

$$\Delta Z_1 = \Delta a_1 \quad 1.11$$

Při zušlechťovacím procesu vlivem různých délkových změn, mezi základní tkanicou a perlinkovou nití dochází k poměrné rozdílové délkové změně  $\Delta s$  a ke vzniku přídavného napětí perlinkových nití  $\Delta P$ . Perlinkové niti

mají rovněž různé předpětí vzniklé při tkacím procesu.

$$\Delta s = \Delta a_2 - \Delta z_2 \quad 1.12$$

Z rovnice 1.9, 1.10, 1.11 a 1.12 plyne

$$\Delta s = (K_4 - K) \cdot \Delta z_1 \quad 1.13$$

E ... modul pružnosti perlinkových nití

F ... plocha perlinkové nitě


Předpoklad - tuhost základní tkaniny je podstatně větší než perlinkové nitě

Z Hookeova zákona dostaneme

$$\Delta z_2 - \Delta a_2 = \frac{\Delta P \cdot \Delta a_2}{EF} \quad 1.14$$

Upravou získáme následující rovnici

$$P = \left( \frac{K}{K_4} - 1 \right) \cdot EF \quad 1.15$$



Obr. č. 97 - Rozložení sil perlinkových nití vzniklých při zušlechťovacím procesu.

Síly  $\Delta P_x$  se snaží deformovat tkaninu ve směru osnovy a síly  $\Delta P_y$  se snaží deformovat tkaninu ve směru útku.

$$\Delta P_x = \Delta P \cdot \cos \alpha_1 \quad 1.16$$

$$\Delta P_y = \Delta P \cdot \sin \alpha_1 \quad 1.17$$

Z rovnice 1.15, 1.16 a 1.17 plynou

$$P_x = \left( \frac{k}{k_4} - 1 \right) EF \cdot \cos \alpha_1 \quad 1.18$$


$$P_y = \left( \frac{k}{k_4} - 1 \right) EF \cdot \sin \alpha_1 \quad 1.19$$

Síly ve směru osnovy způsobují zvlnění kraje tkaniny ve směru osnovy. Síly ve směru útku působí na zkrucování kraje tkaniny. Z rovnice 19 plynou, že se zvětšujícím úhlem  $\alpha_1$  klesá síla  $\Delta P_x$  a tím i deformace kraje tkaniny ve směru osnovy.

**Závěr:** Odstranění sil ve směru osnovy je možno provést volbou velikého úhlu  $\alpha_1$ , nebo splněním následující podmínky  $\frac{k}{k_4} - 1 = 0$ . Toto je možno splnit za předpokladu že  $k = k_4$ , z čehož vyplývá, že délkové změny základní tkaniny a perlinkové nití musí být při zušlechťovacím procesu stejné. Toto je možno zajistit použitím stejného materiálu ve tkanině a perlinkové nitě. Perlinkové nitě jsou používány obvykle z polyamidu, takže toto není možno zajistit, Zde je nutno zajistit, aby polyamidová nit měla stejně délkové změny (srážlivost) jako základní materiál tkaniny např. bavlna. Polyamidová příze má však srážlivost vyšší a proto se používá tak zvaného "předsrážení" polyamidových nití za působení tepla a chemikálií. Tímto se zabývá VVÚ ZVS ve spolupráci s n. p. KOLORA.


Semily. Výsledky těchto zkoušek nebyly zatím veřejně publikovány.

Vliv vazby perlínkových nití na prodloužení délky tkaniny. Velikost překřížení osnovních nití má vliv na prodloužení délky tkaniny.



Obr. č. 98 - Řez polotočenou a celotočenou perlínkovou vazbou.

Z porovnání provázání v řezu perlínkových vazeb plyne, že celotočená perlínková vazba má přídavnou hodnotu ve tvaru smyčky, která prodlužuje rozteč útků.



Obr. č. 99 - Detail řezu polotočenou a celotočenou perlinkovou vazbou.

$$\underline{A_1 \neq A_2}$$

$$A_1 = 2 \cdot \frac{R_1}{\sin \varphi_1} \quad 1.20$$


$$A_2 = 2 \cdot \frac{R_1}{\sin \varphi_2} + Z \quad 1.21$$

### 7.1.2 Hodnocení jednotlivých typů perlínkových vazeb

Při hodnocení byly zvažovány následující typy perlínkových vazeb.

- 7.1.2.1 Polotočená perlínková vazba
- 7.1.2.2 Rotační perlínková vazba
- 7.1.2.3 Celotočená perlínková vazba
- 7.1.2.4 Třínitová polotočená perlínková vazba
- 7.1.2.5 Třínitová celotočená perlínková vazba
- 7.1.2.6 Čtyřnitové polotočené perlínková vazba
- 7.1.2.7 Perlínková vazba vytvořená ze skupiny osnovních nití, kolem kterých váže perlínková nit

#### 7.1.2.1 Polotočená perlínková vazba



Obr. č. 100 - Polotočená perlínkové vazba.

Hodnocení:

- a) Pevnost proti vytažení perlínkových nití z kraje tkaniny.

$$N = 4 P f \varphi_1$$

$f$  ... součinitel tření

- b) Vzhled kraje tkaniny :

- $\alpha$ ) Vliv vazby perlínkových nití na kraj tkaniny při tkání a na uspořádání volných konců útků.

Z obr. č. 93 vyplývá, že zde vzniká ohybový kroutící moment, který působí ve střídě 4 útků následujícím způsobem:

1/ Při každém druhém útku má kroutící moment různé znaménko.

2/ Mimo útky dle bodu 1. nepůsobí kroutící moment. Smyslu ohybového momentu odpovídá i ohyb volného konce útku. Z toho plyne, že tato perlínková vazba deformuje konce útků různým směrem.


- $\beta$ ) Vliv perlínkových nití na kraj tkaniny: Úhel sklonu perlínkových nití od směru osnovy lze zanedbat.

$$P_x = \left( \frac{k}{k_4} - 1 \right) EF$$

- $\gamma$ ) Vliv vazby perlínkových nití na prodloužení délky kraje tkaniny.

Z obr. č. 98 a 99 plyne, že tato perlínková vazba nezpůsobuje prodloužení délky kraje tkaniny.

### 7.1.2.2 Rotační perlínková vazba



Obr. č. 101 - Rotační perlínková vazba

Hodnocení:

- a) Pevnost proti vytažení okraje perlínkových nití z kraje tkaniny.

$$N = 4 \text{ P.f. } \varphi_1$$

- b) Vzhled kraje tkaniny:


$\alpha$ ) Vliv perlínkových nití na kraj tkaniny při tkání a na uspořádání volných konečků útku.

Z obr. č. 101 vyplývá, že zde vzniká chybový moment, který působí na konci útků. Na rozdíl od dvounitové polotočené perlínkové vazby působí na každý útek ve stejném smyslu.

$\beta$ ) Vliv perlínkových nití na kraj tkaniny při zúšlechťování jako u polotočené perlínkové vazby.

$\gamma$ ) Vliv vazby perlínkových nití na prodloužení délky kraje tkaniny jako u polotočené perlínkové vazby.

### 7.1.2.3 Celotočená perlínková vazba



Obr. č. 102 - celotočená perlínková vazba

Hodnocení:

- a) Pevnost proti vytažení osn. perlínkových nití z kraje tkaniny.

$$N = 4 \text{ P.f. } \varphi_1$$

- b) Vzhled kraje tkaniny:

- α)* Vliv perlínkových nití na kraj tkaniny při tkání a na uspořádání volných konců útku.


Z obr. č. 102 vyplývá, že zde vzniká ohýbový kroutící moment působící na konce útku, který při každém zatkaném útku mění svůj směr. Toto znamená, že může docházet k různému natočení konců útku.

- β)* Vliv perlínkových nití na kraj tkaniny při zušlechťování. Viz polotočená perlínková vazba.

- γ)* Vliv vazby perlínkových nití na prodloužení délky kraje tkaniny.

Z obr. č. 98 a 99 plyne, že tato perlínková vazba způsobuje prodloužení délky kraje tkaniny. Toto je závažný nedostatek.

#### 7.1.2.4 Třínitová polotočená perlínková vazba



Obr. č. 103 - Třínitová polotočená perlínková vazba.

Hodnocení:

- a) Pevnost proti vytažení osnov. perlínkových nití z kraje tkaniny

$$N = 4 P_1 \cdot f \cdot \varphi_1 + 2 P_2 \cdot f \cdot \varphi_2$$

- b) Vzhled kraje tkaniny :


- $\alpha$ ) Vliv perlínkových nití na kraj tkaniny při tkání a na uspořádání volných konců útku.

Z obr. č.103 vyplývá, že při každém druhém útku vzniká ohybový kroutící moment působící na konci útku.

- $\beta$ ) Vliv perlínkových nití na kraj tkaniny při zušlechťování.

Viz polotočená perlínková vazba.

- $\gamma$ ) Vliv vazby perlínkových nití na prodloužení délky kraje tkaniny, jako u polotočené perlínky. Překřížení perlínkových nití je nepatrně větší než u polotočené perlínkové vazby.

7.1.2.5 Třínitová celotočená perlínková vazba

Obr. č. 104 - Třínitová celotočená perlínková vazba.

Hodnocení:

- a) Pevnost proti vytažení osnovních perlínkových nití z kraje tkаниny.

$$N = 4 P_1 \cdot f \cdot \varphi_1 + 2P_1 \cdot f \cdot \varphi_2$$

- b) Vzhled kraje tkаниny:


- $\alpha$ ) Vliv vazby perlínkových nití na kraj tkаниny při tkání <sup>a</sup>/ha uspořádání volných konců útku.

Z obr. č. 12 vyplývá, že vzniká ohybový moment, který působí na každý útek ve stejném smyslu, což má výhodu v jednotném směru konců útku.

- $\beta$ ) Vliv perlínkových nití na kraje tkаниny při zušlechtování. Viz polotočená perlínková vazba.

- $\gamma$ ) Vliv vazby perlínkových nití na prodloužení délky kraje tkаниny. Z obr. č. 104 vyplývá, že tato perlínková vazba způsobuje prodloužení délky kraje tkaniiny, což je nevýhodné.

### 7.1.2.6 Čtyřnitová polotočená perlínková vazba



Obr. č. 105 - Čtyřnitová polotočená perlínková vazba.

Hodnocení:

- a) Pevnost proti vytažení perlínkových nití z kraje tkaniny.

$$N = 8 \text{ Pf. } \varphi_1$$


- b) Vzhled kraje tkaniny

$\alpha$ ) Vliv vazby perlínkových nití na kraj tkaniny při tkání a na uspořádání volných konců útku. Z obr. č. 105 vyplývá, že při každém druhém útku vzniká ohybový kroutící moment, působící na konce útku.

$\beta$ ) Vliv perlínkových nití na kraj tkaniny při zušlechťování. Viz polotočená perlínková vazba.

$\gamma$ ) Vliv vazby perlínkových nití na prodloužení délky kraje tkaniny. Překřížení perlínkových nití je nepatrнě větší než u třínitové polotočené perlínkové vazby.

7.1.2.7 Perlíková vazba vytvořená ze skupiny osnovních nití, kolem kterých váže perlíková nit.



Obr. č. 106 - Perlíková vazba vytvořená ze skupiny dvou nití, kolem kterých váže perlíková nit.

Tyto vazby tvoří velikou skupinu a patří do nich např. vazba dle obr. č. 94, která je vytvořena ze skupiny tří nití, kolem kterých provazuje perlíková nit.

Hodnocení:

a) Pevnost proti vytažení perlíkové nitě z kraje tkaniny. Viz obr. č. 106

$N_2 \dots$  Pevnost skupiny dvou osnovních nití proti vytažení z kraje tkaniny.

$$N = 2P.f. \varphi_1 + N_2$$

Pevnost proti vytažení perlíkové vazby je dána perlíkovou nití a skupinou dvou osnovních nití. Účinnost využití perlíkových nití se zvyšuje.

b) Vzhled kraje tkaniny :

✓) Vliv vazby perlíkových nití na kraj tkaniny při tkání a na uspořádání vlných konců útků.

U vazby dle obr. č. 106 působí na každý druhý útek ohybový moment stejného smyslu vytvořený perlínkovou nití. Na ostatní útky působí podobné ohybové momenty od kraje osnovní nitě. U vazby dle obr. č. 94 působí na každý čtvrtý útek ohybový moment stejného smyslu, vytvořený perlínkovou nití. Na ostatní útky působí podobné ohybové momenty od kraje osnovní nitě. Na útku, který je ohýbán kroutícím momentem od perlínkových nití je nebezpečí úplného ohýbu směrem ke tkanině. Působení kroutícího momentu od kraje osnovní nitě na konci útku, bez ovlivňování perlínkovou nití, se u předchozích perlínkových vazeb nevyskytovalo.

- β)** Vliv perlínkových nití na kraj tkaniny při zušlechťování. Z obr. č. 106 vyplývá, že úhel sklonu perlínkových nití  $\alpha_1$  je proti ostatním typům perlínkových vazeb mnohem větší a jeho uplatnění plyne ze vzorce

1.18

$$P_x = \left( \frac{k}{k_4} - 1 \right) EF \cos \alpha_1$$

Poněvadž úhel  $\alpha_1$  nabývá větších hodnot, síla  $\Delta P_x$ , která je úměrně  $\cos \alpha_1$  klesá. U této vazby je však nebezpečí zkrucování kraje tkaniny vlivem síly  $\Delta P_y$  viz vzorec 1.19,  $\Delta P_y = \left( \frac{k}{k_4} - 1 \right) \cdot \sin \alpha_1$

Síla  $P_x = a \cdot P_y$  záleží rovněž na počtu perlínkových nití, tj. na hodnotě F. Zde je pouze 1 perlínková nit a tím i F nabývá malé hodnoty, což ovlivní i síly  $\Delta P_x$  a  $\Delta P_y$ .

- γ)** Vliv vazby perlínkových nití na prodloužení délky kraje tkaniny.

Z obr. č. 94 a 106 plyne, že tyto vazby nezpůsobují prodloužení délky kraje tkaniny.

Poznámka: Provázání krajových osnovních nití v perlinkové vazbě je vyšší než v základní tkanině. Z tohoto důvodu se dá předpokládat, že stávající uvolňování krajových nití odpadne.

#### 7.1.2.8 Závěr:

Vazby tohoto typu jsou výhodné z následujících hledisek:

- 1/ zvýšení pevnosti kraje tkaniny vzhledem k počtu perlinkových nití
- 2/ snížení vlivu různé délkové změny základní tkaniny a perlinkových nití při zušlechťování
- 3/ zvýšení napětí krajových osnovních nití.

Nevýhody:


- 1/ Nebezpečí ohýbání volných konců útků
- 2/ Možnost zkrucování kraje tkaniny při zušlechťování.

Tyto nevýhody se dají ostranit vyvážením sil působících od perlinkových nití tj. přidáním perlinkové nitě na druhou stranu tkaniny a řízením napětí útku.

*styl  
doporučení pro závod  
tým M&M*

7.1.3 Výpočet spotřeby poloperlinkových nití [7.8.9]

## A) Poloperlinka



obr. č. 107

Předpoklad výpočtu:

$$Dú/lcm = \frac{10}{d_1 + d_2}$$

Dú - dostava útku

d<sub>1</sub> - Ø útkud<sub>2</sub> - Ø obtáčecí nitěd<sub>3</sub> - Ø osnovy

Délka perlínkové niti pro 1. útek:

$$L = l + l_1 = \underbrace{abcde}_{\text{výměra}} + a_1 b_1 c_1 d_1 e_1 \quad \text{a index}$$

$$L = d_1 + \frac{1}{2} \pi (d_1 + d_2) + d_3 + \frac{1}{2} \pi (d_3 + d_2)$$

Další úpravou a dosazením za  $\pi$  dostaneme:

$$L = 2,57(d_1 + d_3) + 3,14 d_2$$

$$L = 8,28 d \quad \text{platí za předpokladu } d_1 = d_2 = d_3 = d$$

Dále autor [7] používá výrazu  $d = \sqrt{\frac{C}{\check{c}_m}}$ , kde C zřejmě zahrnuje vztah pro měrnou hmotu niti.

$$L = 2,57 \left( \sqrt{\frac{c_1}{\check{c}_{m_1}}} + \sqrt{\frac{c_3}{\check{c}_{m_3}}} \right) + 3,14 \sqrt{\frac{c_2}{\check{c}_{m_2}}}$$

$$L = 8,28 \sqrt{\frac{C}{\check{c}_m}}$$

Délka perlínkové niti k výrobě 1 m tkaniny s dostavou útku Dú/lm :

$$L_m = Dú [2,57(d_1 + d_3) + 3,14d_2] \quad [\text{mm}]$$

$$L_m = Dú \left[ 2,57 \left( \frac{c_1}{\sqrt{C_m}_1} - \frac{c_3}{\sqrt{C_m}_3} \right) + \pi \frac{c_2}{\sqrt{C_m}_2} \right] \quad [\text{mm}]$$

$$L_m = 8,28 Dú \cdot d$$

$$L_m = 8,28 Dú \frac{c}{\sqrt{C_m}}$$

Vyjádřeno v [%] :

$$a_o = \frac{l_o - l_m}{l_m} \cdot 100 \quad [\%]$$

↑ index

$l_o$  - délka niti potřebná k zajištění okraje tkaniny


$l_m$  - délka tkaniny

$$a_o = \frac{8,28 Dú \cdot d - l_m}{l_m} \cdot 100 \quad [\%]$$

Dále autor [7] používá koeficientu otlačení  $\gamma$ , který vyjadřuje podíl mezi tloušťkami příze před a po stlačení. Pro příze Čm 12 ~ 54 .....  $\gamma = 0,80$


$$a_o = \frac{8,28 Dú \cdot d \gamma - l_m}{l_m} \cdot 100 \quad [\%]$$

## B) Třínitková poloperlinka



$$d_3 = d_4$$

obr. č. 108



Délka 1 nití pro 2 útky:

$$\begin{aligned} L_{(1)} &= 1 + l_1 = ab + bcd + de + a_1b_1 + b_1c_1d_1 + d_1e_1 = \\ &= \frac{d_1}{2} + \pi \left( \frac{d_1}{2} + \frac{d_2}{2} \right) + \frac{d_1}{2} + 2d_3 + d_1 + \pi \left( \frac{d_1}{2} + \frac{d_2}{2} \right) \\ &= 2d_1 + 2d_3 + \pi d_1 + \pi d_2 \end{aligned}$$

Délka 2 nití pro 2 útky po dosazení:


$$L_{(2)} = 10,28 d_1 + 6,28 d_2 + 4d_3 \quad [\text{mm}]$$

Délka 2 nití pro 1 m tkaniny s dostavou útku Dú/lm:

$$L_m = \frac{Dú}{2} (10,28d_1 + 6,28 d_2 + 4d_3) \quad [\text{mm}]$$

Při výpočtu této vazby jsem došel k jinému výsledku než autor [7], který uvádí:

$$L_m = \frac{Dú}{2} (4,57d_1 + 2,57d_2 + 2d_3 + 3,14d_4) \quad \text{pro } d_3 \neq d_4$$

C) Dvounitová poloperlinka:

obr. č. 109

Délka niti pro jeden útek je vypočtena z  $\Delta ABD$ .

$$L = 2(AB + BC)$$

$$AB = BC$$

$$AB^2 = \left(\frac{10}{2D_u}\right)^2 + \left(\frac{d_1 + d_2}{2}\right)^2$$

$$L = 2 \sqrt{\left(\frac{10}{2D_u}\right)^2 + \left(\frac{d_1 + d_2}{2}\right)^2} \quad [\text{mm}]$$

$$L = \sqrt{\left(\frac{10}{D_u}\right)^2 + (d_1 + d_2)^2} \quad \dots \text{délka jedné niti}$$

Délka perlinkové niti k výrobě 1 m tkaniny s dostavou útku  $D_u/1m$

$$L_m = D_u \sqrt{\left(\frac{10}{D_u}\right)^2 + (d_1 + d_2)^2} \quad [\text{mm}]$$

D) Závislost mezi Čm útkové a perlínkové niti.

Tato závislost je uváděna vztahem

$$d_u + d_p = \frac{10}{D_u}$$

$d_u$  = Ø útku

$d_p$  = Ø perlínkové niti

D<sub>u</sub> = dostava útku na 1 cm

Z tohoto předpokladu má nastat nejlepší upevnění útku.

Výpočty pro délku perlínkových nití nelze považovat za směrodatné k určení skutečné spotřeby perlínkových nití. Přesný výsledek závisí na dalších složitějších faktorech jako jsou např. pružnost různých materiálů a napětí perlínkových nití. Nicméně dosažené výsledky mohou sloužit k určitému srovnání jednotlivých způsobů.

Autor [7] uvádí výsledky ověření těchto výpočtů a chybu v [%] proti skutečné spotřebě.

Zkušební tkanina:	osnova	Čm = 40
	útek	Čm = 34
	dostava osnovy	D <sub>o</sub> = 246/10cm
	dostava útku	D <sub>ú</sub> = 238/10cm
	perlínková nit	Čm = 80/2

- a) poloperlinka ..... 7,8 %
- b) tříniťová poloperlinka ..... 3,3 %
- c) dvouniťová poloperlinka ..... 1,8 %

**7.1.4 Odpad příze při použití perlínkové vazby k zajištění okraje tkaniny [10]**

Obecně lze počítat odpad v [%] na 1 zanešený útek:

$$\Omega = \frac{Z \cdot 100}{S} \quad [\%]$$

Z = ztráta útku


S = šíře tkaniny

**A) Tryskové stavы**

Na obou stranách tkaniny vznikají třásně v délce

$Z_1, Z_2 = 3 - 10$  mm a mimo to na pravé straně stroje se odřezává odpad v podobě žinilky (obr. č. 110), kterou tvoří perlínkové niti a třásně o délce

$Z_o = 13 - 30$  mm.



obr. č. 110

V příloze č. 41 je ukázka pravého kraje z tryskového pneumatického stavu P 105. Kraj je zajištěn perlínkovou vazbou. Perlínkové silonové nitě jsou na stavu nasnovány na zvláštních cívkách.

V příloze č. 41a je tkanina tak, jak se tká na stavu (tedy i s krajem jež se později odřezává).

V příloze č. 41b je odříznutý kraj - odpad.

V příloze č. 41c je již kraj takový s jakým vychází tkanina z tkalcovny do úpravny atd.


V příloze č. 42 je levý i pravý kraj na tryskovém stavu. Levý kraj je na straně trysky, pravý kraj je kraj řezaný. Vzorky v příloze č. 41 a 42 jsou z np. KOLORA Slaná u Semil.

$$\Omega_1 = \frac{(Z_1 + Z_2 + Z_o)}{s} \cdot 100 \quad [\%]$$

Stejným způsobem lze vypočítat procento odpadu útku i u stavů CROMPTON ( $Z_1, Z_2 = 4 \text{ mm}, Z_o = 36 \text{ mm}$ ), IWER ( $Z_1, Z_2 = 6 \text{ mm}, Z_o = 50 \text{ mm}$ ) a SACM typ MAV ( $Z_1, Z_2 = 4 - 5 \text{ mm}, Z_o = 30 \text{ mm}$ ).

### B) SACM - typ MAV

Pro polyamidové tkaniny je používán jiný způsob. Přímo na stroji se rozžhaveným drátkem odrezávají dva proužky tkaniny (10 mm) i s třásněmi (7 mm). Kraj vzniklý zajištěnou taveninou je čistý, ale poněkud drsný.



obr. č. 111

$$\Omega_2 = \frac{Z_o + Z_1 + Z_2 + 2k}{s} \cdot \frac{2D_o \cdot k}{D_u \cdot s} \cdot 100 \quad [\%]$$

$k$  = šířka odtaveného kraje

$D_o$  = dostava osnovy v kraji

$D_u$  = dostava útku

**7.1.5 Ekonomické zhodnocení a porovnání dvou způsobů tvorby krajů a jejich vlivu na odpad [14]**

Tryskové stavy jsou vybaveny perlínkovým ústrojím, které je řešeno tak, že na doletové straně zůstává jedna soustava perlínky při tkanině a další zajišťuje odstržené útky, které jsou navíjeny na cívku. Cena tohoto odpadu vykupovaná n. p. Retex se pohybuje dle dalšího účelu použití od 0,40 - 0,70 Kčs/kg. Relativně nízká výkupní cena je zdůvodňována odběratelským závodem tím, že mezi bavlněným, případně směsovým materiálem se nachází polyamid. Použití čistého odpadu odstržených útků bez perlínkových nití je pro n. p. Retex lépe zpracovatelnější a údajně vhodnější. V případě, že by dostával čistý bavlněný odpad, byl by ochoten odběratel zaplatit dle předběžné úvahy 3,20 - 3,60 Kčs/l kg. Za tím účelem bylo využito příležitosti, že ve VÚB je instalován jehlový stav GF-DSL, kde volné konce útků jsou stříhaný a odsávány do zvláštní nádoby. Byla provedena srovnání s tryskovým stavem a cenově vyjádřena rozdílnost v odpadové položce.

*~ fol. odpad*

Hlediska:

Je nutno rozhodnout o výhodnosti uspořádání stavu s:

- odsáváním volných konců útků do zvláštní nádoby,
- stříháním volných konců útků včetně perlínkových nití.

Předpoklady:

A/ Při použití způsobu odsávání volných konců byla měřením u stavu GF-DSL zjištěna střední délka konců  $d = 15$  mm. Dle provedeného průzkumu se cena tohoto odpadu pohybuje od 3,20 - 3,60 Kčs/l kg.

B/ Při použití způsobu stříhání volných konců s navíjení včetně perlínkových nití na cívku byla naměřena střední délka konců  $d = 20$  mm. Volné konce jsou zpevněny perlinkou, která je tkána ze dvou nití sto-

jících a čtyř nití obtáče jících, tj. celkem 6 nití z PA vlákna Td 40. Cena odpadu (PA vlákno + bav.) se pohybuje v mezích 0,40 - 0,70 Kčs/l kg.

### Výpočty:

U obou variant je počítáno s odpadem vyskytujícím se na 1 000 m utkaného zboží.

ad A/ Výše uvedený druh výrobku o dostavě 21 nití/1 cm bude mít v útku na délce 1.000 m  $2\ 100\ 000$  nití, což představuje délku  $2\ 100\ 000 \times 1,5 = 3\ 150\ 000$  cm = 31 500 m. Potom odpad kraje bude vážit:

$$Vg = \frac{Dm}{Cm} = \frac{31\ 500}{34} = 926,470 \text{ g}$$

ad B/ U tohoto způsobu odstraňování konců bude počet nití shodný s bodem A, tj. 2 100 000 nití, které budou představovat délku

$$2\ 100\ 000 \times 2 = 4\ 200\ 000 \text{ cm} = 42\ 000 \text{ m} \text{ vážící}$$

$$Vg = \frac{Dm}{Cm} = \frac{42\ 000}{34} = 1\ 235,294 \text{ g}$$

K váze odpadu bavlněného útku nutno přičíst i váhu PA vlákna v perlince.

Délka PA vlákna v obou krajích je:  $1\ 000 \times 6 = 6\ 000$  m o váze:

$$Td = \frac{Vg}{\frac{Dm}{9000}} = Vg = Td \cdot \frac{Dm}{9000} = 40 \cdot \frac{6000}{9000} = 26,666 \text{ g}$$

Celková váha směsového odpadu PA/ba je dána součtem dílčích vah:  $1\ 235,294 \text{ g} + 26,666 \text{ g} = 1\ 261,960 \text{ g}$


Cena odpadu vzniklého na délce 1 000 m tkaniny u obou způsobů A i B pro výše uvedený rozsah cen za 1 kg má lineární průběh. Hodnoty jsou uvedeny v tab. č. I.

Tab. č. I

způsob: cena za 1 kg	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60
A Kčs odpadu	2,965	3,057	3,150	3,243	3,335
způsob: cena za 1 kg	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70
B Kčs odpadu	0,378	0,504	0,631	0,757	0,833

Sledujeme-li závislost délky odstříhnutého kraje na šíři vyráběné tkaniny, dostáváme pro obě uvežované délky krajů hyperbolickou závislost ( $xy = z$ , viz graf č. 1)

ZÁVISLOST STŘEDNÍ DÉLKY ODSTŘIHNUTÉHO KRAJE NA VYRABĚNÉ ŠÍŘI TKANINY V %.



Připojme k předcházejícímu porovnání obou způsobů výsledku odpadu vyčíslení odpadu v cenách základního materiálu A.

Cena útkové příze Čm 34/l AI činí 24,97 Kčs za 1 kg a PA vlákno typu Chemlon Td 40 l. kvality 75,90 Kčs za 1 kg. Potom cena odpadu vyjádřená v hodnotě základního materiálu A u jednotlivých způsobů na uvedené délce 1 000 m bude:

$$A/ 0,9265 \text{ kg} \times 24,97 \text{ Kčs} = \underline{\text{bav. odpad v hodnotě A mat.}} \\ \underline{\text{Kčs 23,13}}$$

$$B/ 1,2358 \text{ kg} \times 24,97 \text{ Kčs} = \underline{\text{bav. odp. v hodnotě A mat.}} \\ \underline{\text{Kčs 30,84}}$$

$$0,0267 \text{ kg} \times 75,90 \text{ Kčs} = \underline{\text{PA odpad v hodnotě A mater.}} \\ \underline{\text{Kčs 2,03}}$$

cena celkem Kčs 32,87

---

Závěrem možno říci, že srovnání odpadů v hodnotě A materiálu je jen nepatrně ovlivněno cenou PA vlákna. Rozdíl v hodnotách A materiálu mezi způsoby A i B činí 9,74 Kčs na délce 1 000 m.

Převážnou část (tj. 7,71 Kčs) ovlivňuje rozdílná střížná délka obou způsobů. V případě stejných střížných délek odpadu v útku by byl rozdíl v hodnotě A mat. jen tvořen hodnotou PA vlákna.

Z porovnání cen odpadů (viz tab. č. 1) je patrno, že rozdíl mezi A i B se bude pohybovat v mezích od 2,13 Kčs do 2,96 Kčs ve prospěch užití způsobu s odsáváním volných konců (a).

Ve výpočtu nebylo uvažováno se skaním perlínkových nití.

Uvedené úvahy lze aplikovat na konkrétní případ některé tkalcovny nebo v dřívější době vypracovaném ekonomickém rozboru.

Závěry

- 1/ Provedené úvahy je nutné pokládat za dílčí z toho důvodu, že do této práce nebylo možné zahrnout srovnání výrobních nákladů obou typů zařízení. Komplexní zpracování lze doporučit výrobci tryskových stavů nebo jejich vývoji, kde existují podklady o výrobních nákladech obou zařízení.
- 2/ Přesto, že se počáteční průzkum opíral o písemná vyjádření n. p. Kolora a Retex je nutné provádět definitivní závěry na základě oboustranně závazných smluv a přejímacích podmínek. Použitelnost těchto odpadů se v n. p. Retex značně mění a mnohdy cena za 1 kg je závislá na vhodném využití pro určité typy speciálních zakázek, požadované pouze v určitém čase a nikoli trvale (pro MN).
- 3/ Světový vývoj tvorby krajů u neortodoxních stavů nasvědčuje, že bude ustupovat hledisko ekonomické za kvalitu, funkční a estetické nároky odběratelů. To mu nasvědčuje systém DSL i jiné, kde je používáno pro tvoření krajů nákladných zařízení a poměrně velkých ztrát na materiálu.

7.2

Zakládaný kraj. [11]

Princip takového kraje je znázorněn na obr. č. 112. Ustřížený konec útku, přesahující tkaninu, je určitým zařízením vložen do následujícího prošlupu.


Typickým představitelem tohoto způsobu je fa Sulzer. Příklad na obr. č. 112 je velmi vzácný, protože dvojnásobným množstvím útků vzniká značná hustota tkaniny a její zesílení v krajích. Tento jev by se nepříznivě projevil při úpravě. Proto se používá několika variant - obr. č. 113, které tuto vadu odstraňují.

Fa Sulzer používá dvou druhů zařízení na zakládání konce útku do prošlupu:


1. mechanicky - háčkem viz obr. č. 136, příloha č. 45
2. pneumaticky - 2 až 3 trysky

Pro tkaniny s tuhým materiélem, nebo když je širší kraj něžadoucí, používá se tzv. kraj S. Je to jen 5 mm dlouhý konec útku vložený do prošlupu a zajištěný ještě perlínkovou vazbou.


Také jiné fy používají zakládaných krajů. Jsou to stroje DORNIER - obr. č. 114, ROSCHER - obr. č. 115, TEXTIMA 4405 - obr. č. 117, 118 a SATRAPA S - 61 - obr. č. 119.




obr. č. 112 - kraj fy Sulzer

Snižená hustota i odpad útku


obr. č. 113a




obr. č. 113b



obr. č. 113c




obr. č. 114 - kraje fy Dornier



obr. č. 115 - kraje fy Roscher

7.2.1 Odpad příze útkové niti na l zanešený útek na stroji Sulzer




obr. č. 116

Zvýšená spotřeba útku je způsobena zakládáním konců tkаниny  $Z = 17 \text{ mm}$ . U kraje typu S je nutno do odpadu ještě započítat osnovní niti, které provazují ve formě perlínky.

$$\Omega_3 = \frac{2Z \cdot 100}{s} [\%]$$

### 7.2.2 Textima 4405 ( Neumann )

Původní návrh nepočítal se žádným odpadem - obr. č. 117. Zatkany útek by byl v místě založení odstříhnut. Nový útek pokračuje v místě zakončení předchozího. Tím teoreticky vzniká " čistý kraj ".




obr. č. 117

V praxi však nastávalo vlivem nestejnoměrně napnutého útku k rozptylu a tím byl kraj nekvalitní.

Proto bylo změněno místo stříhání útku za cenu značného odpadu - obr. č. 118.

Výrobce udává hodnotu  $Z_o = 25 \text{ mm}$ . Ve skutečnosti je však 50 - 90 mm.




obr. č. 118

$$\alpha_4 = \frac{(j + Z + Z_o) \cdot 100}{s} [\%]$$

### 7.2.3 S - 61 ( Satrapa )

Stav pracuje jen s jedním skřipcem, který je prohazován prošlupem z obou stran. Držák útku je na obou stra-

nách skřipce a zvláštností je, že zatím co jeden držák zanáší útek do prošlupu, druhý zakládá okraj. Délka zakládaného konce útku je značná -  $Z_1 = 140$  mm. Stav je konstruován jen pro tkání juty. Zesílení kraje zde naopak působí příznivě.




obr. č. 119


$$\alpha_5 = \frac{(Z_1 + Z_2) \cdot 100}{s} [\%]$$

$Z_1$  = délka založeného kraje

$Z_2$  = délka vyčnívajících konců útků



obr. č. 121 - kraj brožovaný



obr. č. 122 - kraj brožovaný

## 7.2.4 Hodnocení:

## a) Pevnost proti vytržení kraje tkaniny:

Za předpokladu, že je vrácen do tkaniny dostatečně dlouhý útek, je zde pevnost kraje tkaniny přibližně stejná jako u člunkových stavů.

## b) Vzhled kraje tkaniny:

**α)** Kraj tkaniny se podobá krajům člunkových stavů.

**β)** Vliv zakládaných útků na prodloužení délky kraje tkaniny.

V kraji tkaniny je zatkán dvojnásobný počet útků, což znamená, že kraj tkaniny se zesílí a případně se změní jeho délka vzhledem k základní tkanině. Pro snížení zesílení kraje tkaniny doporučuje fa Sulzer zmenšení počtu osnovních nití u kraje tkaniny včetně použití slabší osnovní příze. Tímto je možno částečně kompenzovat nepříznivý vliv zesílení kraje tkaniny, avšak zůstávají následující potíže: potíž při zušlechťování - zesílení kraje tkaniny se projevuje nepříznivě při postřihování kraje tkaniny při kalandrování (vytlačování kalandrovacích válců). Potíže při konfekci - zesílený kraj tkaniny způsobuje různou velikost stohovaných tkanin. Navrstvením tkanin se zvýší výška v kraji tkaniny a vrchní vrstvy se bortí.

U stavu typu Sulzer je délka volného konce útku po seřízení stavu vždy konstantní. U pneumatických stavů je však vlivem nepřesnosti odměřovače různá délka konce útku. Z těchto důvodů je nutno každý konec útku odstřihnout na konstantní délku a odstřížený konec odvést mimo stav (např. vzduchové odsávání). Další možnost je ostřihnout přečnívající konce útku z kraje tkaniny. Dále má fa Sulzer patentováno vracení útku zpět do dalšího prošlupu pomocí proudu vzduchu. Toto však nedává záruku naprosto správného vracení útku zpět do tkaniny. Zůstávají zde problémy se stříháním konce útku a pohybem vzduchových trysek.

*Imrej. Návrh*

### 7.3 Brožovaný kraj


Kraj se tvoří vkládáním přídavné podvazové niti ve směru útku. Mechanismus se skládá ze dvou jehel. Zanášecí jehla vloží brožovací nit do otevřeného prošlupu. Blokující jehla se stejným pohybem vpíchne do oblouku zanesené niti, vznikne smyčka a nový útek přitlačí brožovací nit k předchozímu útku. Pohon přístroje na zanášení brožovací niti lze volit tak, že se nit vkládá po každém - obr. č. 121, nebo po každém druhém útku - obr. č. 122.

Kromě brožování se tvoří ještě tzv. falešný kraj z 8 - 10 osnovních nití v plátnové vazbě. Tento pomocný kraj umožní velmi přesné odstřížení konců útků, které neprekračují délku 2 - 3 mm.

Brožování okrajů používají stroje systému Dewas, Ancet - Fayolle a IWER převážně při tkání jemnějších, česaných přízí.

Další možnosti je použití brožovací nitě z termoplastických vláken a její zafixování zahřátím a tlakem.

#### 7.3.1 Odpad útku a spotřeba brožovací nitě.



obr. č. 120

Výpočet odpadu se skládá ze dvou částí:

a) odpad útku

$$O_6 = \frac{(2Z + Z_o)}{s} \cdot 100 \quad [\%]$$

b) spotřeba brožovací nitě

$$O_7 = \frac{4 \cdot j \cdot 100}{s} \quad [\%]$$

c) spojením obou rovnic dostaneme:

$$O_8 = \frac{(2Z + Z_o + 4j)}{s} \cdot 100 \quad [\%]$$

Tato rovnice platí za předpokladu, že brožovací nit je stejného čísla jako útek. V praxi se používá brožovací nitě dvojnásobně většího čísla. Tato skutečnost mění vzorec (c)

na:  $O_9 = \frac{(2Z + Z_o + 2j)}{s} \cdot 100 \quad [\%]$

Dále je nutno uvažovat, že cena brožovací nitě je vyšší než cena základního útku.

#### Hodnocení:

- a) Pevnost proti vytažení perlínkové nitě z kraje tkaniny. Tato pevnost závisí na odporu proti vytažení přídavné nitě z kraje tkaniny a na její pevnosti. Podrobné porovnání není provedeno, poněvadž zde není obdobné vytváření kraje tkaniny.
- b) Vzhled kraje tkaniny:
  - α) Vliv přídavné zakládané nitě na kraj tkaniny. Na konci útku působí ohybový kroutící moment od krajové osnovní nitě a od přídavné zákládané nitě, což způsobí střídavý ohyb konce útku. Použití je vhodné v případech, když útek má mnohem větší odpor proti ohybu, než osnova a přídavná zakládaná nit. Další nevýhodou jsou potíže s vytvořením odstříhnutých krajů tkaniny


(falešné kraje), které zlepšují vzhled kraje tkaniny.

- β) Vliv perlínkových nití na kraj tkaniny zušlechtováním. Přídavná nít je umístěna ve směru útku a nemá vliv na změnu délky kraje tkaniny.
- γ) Vliv na prodloužení kraje tkaniny.

Z obr. č. 121 vyplývá, že takto vytvořený kraj tkaniny při podstatně vyšším Čm. přídavné nitě, proti Čm. příze v osnově a útku, se prodloužení kraje tkaniny prakticky neprojeví.

#### 7.4 Pletený kraj [13] - obr. č. 123

U tohoto způsobu je útek celistvý. Tkanina je provedena v rypsové vazbě. Jazyčková pletací jehla vytváří z dvojic útků řetízek. Pletený kraj používá španělská fa Ballbe.



obr. č. 123

### 7.5. Zajištění krajů šitím: [11]

Takové zajištění je prováděno na speciálních šicích strojích pomocí obnitkovacích švů. Konce vyčnívajících útků (někdy i část kraje) se odstřihávají. Obšívání se provádí nitěmi Čm 90/3. Obnitkovaná tkanina je v kraji dostatečně zajištěna pro další úpravnické pochody. Obnitkování se děje mimo stav, aby se lépe využilo rychlosti šicích strojů.

Používá se dvou typů švů:

- a) jednojehlový dvounitný obnitkový - obr. č. 124
- b) jednojehlový třínitný obnitkový - obr. č. 125

#### 7.5.1 Spotřeba šicích nití:

- a) steh dvounitný - obr. č. 124

$$\text{Délka nitě v jehle: } L_j = A + 2T + F_2 + \pi F_2$$

Délka nitě v kličkaři:

$$L_k = A + 2B + 2T + 2\sqrt{A^2 + B^2} + F_1 + \pi F_1$$

Celková spotřeba šicí nitě na jeden steh:

$$L_c = L_j + L_k$$

$$L_c = 2(A + B + 2T) + 2\sqrt{A^2 + B^2} + F_1 + F_2 + \pi(F_1 + F_2)$$

kde: A = rozteč šití - vpichů (3 mm)

B = šířka stehu (4 mm)

C = tloušťka tkaniny

$F_1 = \varnothing$  šicí nitě v kličkaři

$F_2 = \varnothing$  šicí nitě v jehle

Průměr šicích nití  $F_1$  a  $F_2$  lze zanedbat a výraz zjednodušit na

$$L_c = 2(A + B + \sqrt{A^2 + B^2} + 2T)$$

- b) steh třínitný - obr. č. 125

$$\text{Délka nitě v jehle: } L_j = A + 2T + F_2 + \pi F_2$$

Délka nitě v horním kličkaři:

$$L_{kh} = A + 2B + F_1 + \frac{\pi F_1}{2} + \frac{\pi F_3}{2}$$

Délka nitě v dolním kličkaři:


$$L_{kd} = A + 2T + 2\sqrt{A^2 + B^2} + F_1 + F_2 + \frac{\pi}{2}(F_1 + F_3)$$

Celková spotřeba šicí nitě na jeden steh:


$$L_c = 3A + 2B + 2 \sqrt{A^2 + B^2} + 4T + 2F_1 + 2F_2 + \pi(F_1 + F_2 + \frac{F_3}{2})$$

Průměry šicích nití  $F_1$ ,  $F_2$ ,  $F_3$  lze zanedbat a výraz zjednodušit.

$$L_c = 3A + 2B + 2 \sqrt{A^2 + B^2} + 4T$$



obr. č. 124




obr. č. 125

#### 7.6 Zatkávání dvojitých útků

- A) Na strojích fy Dornier se používá kromě zakládaných útků také dvojitých, tzv. "vlásničkovitých" útků, a to několika způsoby. Zanášení útku se provádí střídavě z obou stran tuhými skřipci. Sled útků lze volit 2:2 -

obr. č. 127, 1:1 - obr. č. 128 nebo jako na obr. č. 126. Kraj je velmi kvalitní a co do pevnosti se téměř rovná klasickým.  
Proto se tento kraj nazývá "polopevný".



obr. č. 126

Konečky útku  $Z_1 = Z_2 \approx 4$  mm

odstřížená délka odpadu  $Z_{ol}$ ,  $Z_{ol} = 13 - 46$  mm

$$\Omega_{10} = \frac{Z_1 + \frac{Z_{ol1} + Z_{ol2}}{2}}{s} + \frac{2D_o \cdot k}{D_u \cdot s} \quad [\%]$$

k ... šířka odstříženého kraje


Stejná vazba se provádí na stroji Sauer a Onemack.

#### B) Draper DSL a Zangs - obr. č. 129


Pravý okraj je pevný bez odpadu, levý je zajištěn perlinkou.

Vyčnívající konce Z = 12 mm - dříve ; Z = 12-45 mm - dne


$$\Omega_{11} = \frac{Z \cdot 100}{s} \quad [\%]$$

Zatkávání dvojitých útků:

obr. č. 127




obr. č. 128




obr. č. 129

C) Tumack, pro tkaniny z jutových a skleněných vláken [12]



obr. č. 130



obr. č. 131

Na obrázku č. 130 a 131 je uspořádání útků ve tkanině vyrobené na stavech Tumack fy James Mackie & Sons Limited, Belfast, Nárd Irland.

Na obrázku č. 130 je zanášen jednoduchý útek a vzorek tohoto kruhu je v příloze č. 44a.

Na obrázku č. 131 je zanášen dvojitý útek a vzorek tohoto kraje je v příloze č. 44b.

Osnovy vcházejí do tkací části dvě nad sebou a tkají se tudíž dvě tkaniny současně.

#### 7.7 Pojení a řezání kraje [14]

V posledních letech došlo u některých zahraničních výrobců textilních strojů k vývoji zařízení, která umožňuje provádět impregnaci omezeného pruhu tkaniny, který lze za součinnosti tlaku řezat na libovalné proužky. Použití, tohoto zařízení bylo dosud omezeno na výrobky stuhařského průmyslu, kde jej využívají náhradou za tkané stuhy, jejichž výrobní náklady značně převyšují cenu stejného výrobku získaného řezáním stuh z plné šíře tkaniny.

Vzorky těchto stuh jsou v příloze č. 38, 39 a 40.

Aplikování této metody na jiný druh použití bylo v počátcích velmi obtížné z toho důvodu, že soudržnost okrajů osnovní soustavy je podmíněna použitým typem lepidla. Toto pojídlo zpravidla nevydrží zušlechťovací proces.

Z toho důvodu je používáno k výrobě řezaných stuh již upravených tkanin. Fy Sistig vyrábila zařízení na tvorbu kraje tkaniny lepením a tavením. Toto zařízení fy Sistig je instalováno v závodě 09 STAP Mikulášovice u Velkého

Šénova, kde je používáno pro řezání acetátových, polyamidových a bavlněných stuh.

V prvních dvou případech se jedná o zatajování okraje bez používání pojídla, příloha č. 39 a 40.

U bavlněných tkanin je jako pojící přípravek používán Slovilax tuzemské výroby, příloha č. 38.

Jiné, v zahraničí vyráběné přípravky nejsou dostupné. Z toho důvodu byly v uvedeném závodě provedeny zkoušky, jejichž cílem bylo ověřit si možnost úpravy krajek tkaniny režné a upravené. Režná tkanina byla podrobena bežné úpravě a upravená tkanina byla dána k posouzení pro konfekční zpracování.

Použité zařízení fy Sistig má pracovní rychlosť stroje 6 - 24 m/min. Stroj má celkový příkon el. energie 5,55kW a je vybaven čtyřrychlostní převodovou skříní. Ohřev nožů pro acetát 350 - 400°C, pro PA 280°C.


#### Popis stroje Sistig - obr. č. 132

Na obr. č. 132 je vyznačeno schéma zařízení posledního provedení. Volně ložená tkanina je v plné šíři odváděna přes soustavu vodících válečků k rozpínacímu rámu, který je vybaven obvyklými rozpínkami. Odtud tkanina prochází napínacími válečky k vlastnímu pojícímu a řezacímu ústrojí.

Pojící ústrojí se sestává z vany, ve které je tekutý Slovilax. Nanášecí válce přenáší pojídlo na vyhřívaný nůž.

Řezací ústrojí je vytvořeno kruhovými noži, mezi nimiž jsou diferenciální kroužky vymezující nastavovanou šířku tkaniny mezi dalším nožem. K řezacím nožům jsou velkým přitlakem (80 - 130 kg) tisknutý kovové kladky napomáhající čistému ostře chráněnému řezu tkaninou.

Z tohoto místa je tkanina, v našem případě zhavená volných konců útků, vedena přes vysoušecí válec (120°C) do infra pole, kde dochází k dosušení a odtud je sous-

SCHÉMA ZAŘÍZENÍ SISTEMU

tavou vodících válečků přiváděna na rozdělovací vál, který vymezuje příslušnou šíři a odstraněný odpad k navinutí na papírové válcové podklady.

#### Výsledky zkoušek :

Kvalita pojené tkaniny a řez jsou plně závislé na přípravě tkaniny. Režná tkanina u které není provedeno odšlichtování zpravidla dostatečně nesaje pojídlo a toto je nanášeno pouze na povrch tkaniny. Z toho plyne, že je třeba předcházející vhodnou úpravou zajistit maximální savost, která napomůže proniknutí pojiva do struktury příze.

Při řezání je třeba, aby tkanina měla minimální množství přehybů a zvlnění. Tomu lépe vyhovují tkaniny těžší, plošně vyrovnané a rozměrově ustálené. V opačném případě narůstá % odpadu, které nemůže být zanedbatelné pro výrobce tkanin i pro další zpracování. Množství odpadu je plně závislé na krajovém ustavení řezacích nožů a na precizním směrovém držení kraje tkaniny.

Použitelnost tohoto systému je pozitivní buď pro určitou oblast tkanin a nebo velmi zajímavá pro širší sortiment za předpokladu, že bude dovážen nebo u nás vyvinut vhodný pojící přípravek.

Pro tkaniny z termoplastických materiálů je tento systém zcela vyhovující a dostatečně vyzkoušen jak z hlediska funkčního, tak i vzhledového.

Lze předpokládat, že vhodnou předúpravou tkaniny by došlo k dalšímu zvýšení soudržnosti kraje.

Šířka polepu kraje je vhodná pouze pro stuhy, u tkanin by mělo dojít k širšímu nánosování cca 3 - 4 mm, což by zlepšilo účinnost jištění kraje.

7.8 Zajištění kraje termoplastickým materiélem - přízí [ 14 ]

Ve výrobě vznikl požadavek zatkání termoplastických materiálů s jiným stálovým materiélem. Roztavením termoplastické složky se má zajistit přítomnost netavivého materiálu v kraji a tím i celý kraj. Za tím účelem byly použity následující materiály:

- a) polypropyle
- b) polyamid
- c) polyestér

Vhodně připravené materiály se zatkaly do krajů tkаниny jako osnovní příze.

Byly dosaženy tyto výsledky:

- 1/ Zatkávání přízí nečinilo žádné potíže. Hustota proužků s termoplastickou přízí byla ponechána v téže dosavadě, jakou měla vlastní tkanina.
- 2/ Po zatkání nebyla pozorována tudíž ani měřitelná rozměrová změna výrobku. Vyplývalo to především ze zatkávání úzké proužky, která nemohla ovlivnit změnu setkání.
- 3/ Proužky s termoplastem vykazovaly v režném zboží odlišnou tuhost a omak. Tyto dvě vlastnosti vynikly při dalším tepelném zpracování.
- 4/ Při zpracování PAN a PES materiálu docházelo k zanášení povrchu kladičky, což ovlivnilo kvalitu dalších zkoušek.
- 5/ Tkanina byla podrobena následujícímu zpracování:  
pohyb tkaniny přes vyhřívanou kladičku 20 - 30 m/min.  
přítlak na tkaninu 10 - 15 kp  
teplota 250°C pro PES a PAN  
210°C pro PP
- 6/ U zkoušky č. 1 a 2 došlo použitím PAN materiálu ke zpevnění kraje tkaniny o 10 % u obou materiálů tkaniny tzn. jak u bavlny tak i viskozy. U zkoušky č. 3 kde byl použit PES došlo k 6 % zvýšení soudržnosti okraje tkaniny u bavlny, u tkaniny viskozové (4)

nebylo zjištěno zpevnění žádné. U zkoušky č. 5 došlo naopak ke snížení soudržnosti o 19 % u tkaniny viskózové.

7/ Zjištěné hodnoty soudržnosti

Tab. č. II

Použitý druh termoplastu	Soudržnost kraje		Druh tkaniny
	nezpevňený kraj	zpevněný kraj	
	S <sub>k</sub> kp	S <sub>k</sub> kp	
1 SIBA-PAN	31,-	34,-	košil. 100% ba
2 SIBA-PAN	26,-	28,6	Daisy 100% vs
3 TEBA-PES	32,9	34,9	košil. 100% ba
4 TEBA-PES	26,8	26,8	Daisy 100% vs
5 POP	25,9	13,7	Daisy 100% vs

8/ Při důkladné prohlídce vzorků zkoušek č. 1 a 3 bylo patrné lepší působení tepla na strukturu příze.

U vzorku č. 4 nebylo pravděpodobně dosaženo správné teploty kladičky o čemž svědčí i to, že vykazoval subjektivně nejmenší tuhost a mininální zvlnění - srážlivost.

9/ U zkoušky č. 5 došlo k úplnému roztečení POP, silnému zvlnění, které se projevilo snížením celkové soudržnosti kráje pod hodnotu zastřížené tkaniny. Tuto zkoušku bylo nutné opakovat za jiných technologických podmínek a nebo ji označit za nepochybně nevýhodující.

Z informativních zkoušek se jeví dosud nejvhodnější PAN a PES materiál, u nichž nedocházelo k tak vysoké srážlivosti - zvlnění. POP materiál vykazoval již v předběžných laboratorních zkouškách vysokou srážlivost, která bude mít nepříznivý vliv na jeho tepelná zpracování. Pro další zkoušky by bylo nutné hledat POP modifikované hedvábí, u něhož by byla tato vlastnost potlačena.

- 10/ Použití termoplastických materiálů nesporně vyžaduje do budoucna zařadit do prováděných zkoušek laboratorní hodnocení ohybové tuhosti tkaniny ve funkčním místě kraje.
- 11/ Tyto předběžné závěry jsou prováděny za předpokladu, že při zkouškách ve VVÚ - ZSV byly dodrženy podmínky uváděné v bodu 5 tohoto hodnocení.

7.9

Zatajování krajů tkanin z termoplastických materiálů pomocí ultrazvuku

Tkanina z termoplastického materiálu je přetvářena mechanickými kmity.

7.10


Zatajování krajů tkanin z termoplastických materiálů pomocí vysoké frekvence

Pomocí velmi vysoké frekvence se částečně roztaší kraj tkaniny a slisováním dojde k pevnému spojení.


7.11

Zatajování krajů tkanin z termoplastických materiálů pomocí horkého vzduchu

Proud ohřátého vzduchu je veden úzkým proudem proti tkanině z termoplastického materiálu, kterou místně nataví a vnitřními silami a proudem vzduchu se tkanina přemístí ke kraji tkaniny, obr. č. 134



proud horkého  
vzduchu



tkanina z thermoplastického materiálu

Výhody tohoto způsobu:

Nedojde k rozkladu termoplastického materiálu a při zastavení stavu se neprojeví zvýšený tepelný spád na kraji tkaniny. Zvláště výhodné je použití u pneumatických stavů, kde je zdroj tlakového vzduchu.

7.12 Zalisování termoplastických hmot za tepla do kraje tkaniny

Termoplastická hmota ve formě folie nebo préšku se za tepla zalisuje do kraje tkaniny, přístroj je na obr. č. 141.


7.13 Zpevnování kraje částečným chemickým rozpouštěním tkaniny

Pomocí chemického činidla se částečně naruší tkanina, která v dalším postupu vytvoří pevný kraj.

7.14 Řezání a zatajování kraje tkaniny z termoplastických materiálů rozžhaveným odporovým drátkem - obr. č. 133

Tkanina z termoplastického materiálu (případně směs termoplastického a klasického materiálu) je vedena proti odporovému drátku rozžhaveného pomocí elektrického proudu. Teplem se termoplastický materiál rozžaví a vnitřními silami se vytvoří jednolity kraj.

Wolframový drát rozžhavený el. proudem



obr. č. 133

Řezání a zatavování kraje tkaniny z termoplastického materiálu je možné bez dotyku rozžhaveného odporového drátu s tkaninou anebo dotykem s tkaninou. V praxi nastává i kombinace obou způsobů.

#### 7.14.1 Řezání a zatavování kraje tkaniny bez dotyku s rozžhaveným odporovým drátkem

Tento způsob předpokládá dostatečný tepelný příkon rozžhaveného elektrického drátu. Zde dochází k následujícím přenosům tepelné energie.

- 1/ vedení tepla vzduchovou mezerou
- 2/ sálání tepla
- 3/ sdílení tepla prouděním.

##### 7.14.1.1 Vedení tepla vzduchovou mezerou

Teplo se sdílí vedením vnitřním pohybem molekul. Proto je vedení tepla intensivnější u látek tuhých než. např. u plynů. Součinitel vedení tepla u vzduchu  $\kappa = 0,024$ .

$$Q = -\kappa F \frac{dt}{dx}$$

$Q$  ... tepelný tok

$\kappa$  ... průměrná tepelná vodivost  $W m^{-1} deg^{-1}$

$F$  ... plocha kolmá ke směru tepelného toku v  $m^2$

$-\frac{dt}{dx}$  ... tepelný gradient.

Vzduch je velmi dobrý isolant, dá se předpokládat, že tento způsob vedení tepla se prakticky neprojeví.

##### 7.14.1.2 Sálání tepla

Odporový drátek rozžhavený průtokem elektrického proudu vyzařuje do svého okolí tepelnou zářivou energii. Tato záření jsou v podstatě elektromagnetické vlny různé délky. Pro nás mají význam paprsky tiskových vlnových délek, které se tělesy pohlcují a jejichž energie se opět mění v energii tepelnou. Tyto paprsky nazýváme tepelnými a jejich šíření tepelným zářením nebo sáláním.

Tělesa tepelnou energii vyzařují i pohlcují. Pohltivost tepelné energie záleží na barvě a drsnosti předmětu v našem případě tkaniny. Zde existuje tzv. poměrná pohltivost tj. poměr šedého předmětu (tkaniny) k absolutně černému předmětu.

Dle zákona Stefan-Boltzmannova plyne, že energie vysálaná jednotkou povrchu tělesa (odporového drátu) je úměrná čtvrté mocnině absolutní teploty.

#### 7.14.1.3 Sdílení tepla prouděním

Teplo se prouděním sdílí pohybem makroskopických částic látky. Proudění je zde samovolné a vzniká změnou teploty a tím i měrné hmotnosti jednotlivých částic látky.

#### 7.14.2 Řezání a zatajování kraje tkaniny dotykem s rozžhaveným odporovým drátem

Tento způsob nastává když není dostatečně veliký tepelný příkon rozžhaveného el. drátu a vnitřní síly ve tkanině působící na vytvoření jednolitého kraje jsou menší, než se trvačné síly roztažené tkaniny. Při tomto způsobu nastává přímý přestup tepla ze stěny odporového drátu do termoplastické tkaniny.

$$Q = \alpha F (t_s - t)$$

$\alpha$  ... součinitel přestupu tepla

Tento způsob je charakterizován rozpadem termoplastické hmoty teplem, při němž unikají do prostoru plyny a zbytky vzniklé rozpadem termoplastické hmoty.

#### 7.14.3 Kombinace obou předchozích způsobů

Tento způsob je charakterizován tvořením nárůstků na kraji tkaniny.

Nevýhodou řezání a zatajování krajů tkanin je možnost tvoření nárůstků na kraji tkaniny a různý tepelný spád působící na kraj tkaniny při běhu a zastavení stavu.

Zvýšený tepelný spád se projeví jako místní roztažení kraje tkaniny. Tyto nevýhody je možno odstranit použitím dostatečného tepelného příkonu na úzce ohraničeném místě. Toto je možno provést následujícími způsoby:

- 1/ Tepelným zářením
- 2/ Sdílení tepla nucenou konvekcí

7.14.4 Řezání a zatajování kraje tkaniny z termoplastických materiálů tepelným zářením (pomocí CO<sub>2</sub> Laseru)

Asi od r. 1966 se začínají v zahraničí i naší odborné literatuře objevovat články o využití CO<sub>2</sub> Laseru k řezání tkaniny.

Princip: CO<sub>2</sub> Laser vysílá tepelné záření, které se zastřuje optickou soustavou do bodu, ve kterém se soustředuje na malé ploše veliká tepelná energie, která místně roztaží tkaninu z termoplastických materiálů. Místní roztažení vytvoří pevný kraj tkaniny. Dle zahraniční literatury jsou následující výkony řezání tkaniny pro 500W CO<sub>2</sub> laser.

Materiál	Rychlosť řezání (m/min.)
Nylon (100p/m <sup>2</sup> )	75
Terylen (260p/m <sup>2</sup> )	75
Bavlna (260p/m <sup>2</sup> )	75

Použití: Použití je možné při úpravě tkaniny při zušlechťovacím procesu. CO<sub>2</sub> Laser je však příliš drahý a dlouhý a v ČSSR není dostupný (embargo).


7.15 Další zařízení pro tvoření, zpevnění nebo úpravu nepřavých krajů

7.15.1 Zakladač oddělujících okrajů. [16]


Fa Sulzer uvádí, že při vícekusovém tkání mohou spolu-

hraničící pruhy látky obdržet pevné okraje, použitím málo místa zabírajícího agregátu nazvaného "zakladač oddělujících okrajů". Také tvoření perlínkových okrajů je u tohoto přístroje možné. V tomto případě se pruhy látky, oddělující od sebe rozdělovacím nožem, umístěném na stroji, zajišťují perlínkovou vazbou. Tento přístroj je na obr. č. 135.

Tvoření okrajů na stavu fy Sulzer je naznačeno na obr. č. 136 a tkanina s tímto krajem v příloze č. 45.



obr. č.  
135




obr. č.  
136


7.15.2 Vytvoření přesných krajů na skřipcovém stavu modelu GM.

Model GM je tkalcovský stav s horním přošlupem, který je stavěn v různých tkacích šírkách a to hlavně pro nábytkové tkaniny, oblekoviny, ubrusy atd.

Problém vytvoření pevných a přesných okrajů tkaniny je řešen u tohoto skřipcového stavu otáčivými kotouči obr. č. 138.



obr. č. 137




obr. č. 138

Popis zařízení: Kotouč 1 je hnán řetězem a vkládá útek. Příze přitom běží od cívky 2 vodičem 3 očkem napínací páčky 4 ke tkalcovskému paprsku. Brzdění cívky 2 je jemně regulováno pružinou 6. Rotaci krajového kotouče 1 je příze nesena nad a pod útek. Prošlup je vytvořen a přitom,

jak ukazuje obr. č. 138 - dole bude příze při každém útku zkroucena. Všechny další postupy se uskuteční odvíjením z vlevo a vpravo umístěnými kotouči. Takto se utvoří pevné a dobře viditelné okraje obr. č. 137. Toto zařízení je lehce nastavitelné a tudíž nekomplikované. Důležitým faktorem je zde přesnost okraje, která je především ceněna.

#### 7.15.3 Umístění a seřízení mechanismu pro nepravé kraje fy Cerdans [ 3 ]

Popis: Ústrojí doostavá pohyb od prohozní hřídele 1 prostřednictvím ozubeného kola 2 umístěného na tomto hřídeli. Mechanismus se připevňuje na nosník 3, jež spojuje postranice a na kterém jsou uložena ložiska kli-kového hřídele. Na uvedeném nosníku jsou dva otvory pro upevnění mechanismu pro tvoření nepravých krajů, jež se umísťuje zpravidla doprostřed tkaniny. Mechanismus na obr. č. 139 se v principu sestává z jedné jehly 4 se



obr. č. 139

svislým pohybem, poháněné klikou 5 a z jehly 6 s osovým pohybem sem a tam, ovládaným od drážkové vačky 7, kde je uložen konec páky 8 této jehly. Klika 5 dostává pohyb prostřednictvím ozubeného kola 9, které tvoří její nosnou část. Toto kolo zabírá s ozubeným kolem 2. Nosná drážková vačka je umístěna na ozubeném kole 2.

Tyto jehly jsou navedeny po dvou, nebo po čtyřech nitích k vytváření krajů, z nichž několik je z osnovního vratidla 10 a ostatní 11 z cívek 12, uložených na boku stavu 13. Pomocí několika prochozů člunkem, budou tyto nitě z cívek předběžně napjaty pomocí brzdy 14, uložené na hřídeli 15, jež spojuje nosníky svírky.

Pro přesné seřízení mechanismu je třeba dodržet tyto zásady:

- mechanismus se upevní na nosník 3 do místa, odpovídajícího poloze jehel, kde se má vytvářet nepravý kraj.
- bidlo se umístí do své nejpřednější polohy
- jehla 4 se svilým pohybem se má nacházet ve své nejvyšší poloze, čehož se docílí klikou, která ovládá zdvih i stah této jehly, obr. č. 139.
- ozubené kolo 2 a drážková vačka 7 jsou tvořeny ze dvou částí které se stahuje a umísťují na provozní hřídeli tak, aby pata páky 8 výkyvné jehly 6, byla uprostřed dráhy vačky 7.
- v případě seřízení mechanismu se navedou nitě 11, vedené z cívek 12 mezi napínacími destičnami 14 do svých příslušných jehel. Nitě odebrané z osnovy 10 před tím, než se navedou do svých jehel 6 se vedou nejprve několika vodícími oky 15, uloženými na spodní části výkyvné jehly, aby tyto nitě nerušily činnost nití 11.
- nitě se navedou do paprsku tak, aby byly spárovány v zubu paprsku (jedna nit osnovy s jednou nití kraje). V tomto případě se může použít poloperlinky pro kraje.

#### 7.15.4 Postřihování krajů tkanin [14]

Při dílčím hodnocení tohoto úkolu vyplynul požadavek ověřit účinnost postřihovacího stroje systém "Vollenweider" na tkaninách bavlnářského a vlnařského sortimentu. Cílem prováděné zkoušky bylo zjištění:

- do jaké míry zlepšuje tento postřihovací systém celkový vzhled okraje tkaniny
- je-li způsobilý pro odstranění volných konců útků (nepravého kraje) za takových podmínek, leží-li každý druhý konec ustříženého útku na stavu přitisnut na tkaninu.

Podmínka vyjádřená v bodu b) mimo jiné charakterizuje odlišný vzhled kraje tkaniny, který by vznikl uplatněním jiného způsobu jistění kraje tkaniny vícenásobnou perlinkou, u níž je předpoklad větší soudružnosti.

#### Použité zařízení:

V současné době existuje v ČSSR pouze jedno zařízení, které je majetkem VÚTS Liberec a je instalováno ve zkušebním poloprovoze n. p. TEXTILANA Liberec.

Výrobce stroje: Sam. Vollenweider AG

Textilmaschinenbau Horgen  
Schweitz


Pracovní rychlosť stroje: 0 - 100 m/min. Optimální rychlosť je 40 m/min.

Celkový příkon stroje 2,2 kW.

#### Popis stroje:

Na obr. č. 140 je schematicky znázorněn celkový pohled na stroj, jehož koncepce je založena principiálně na stejných konstrukčních prvcích jako tomu je u postřihovacích strojů v plné šíři. Volně ložené zboží na paletě, je pomocí vodících válců přiváděno k našívacímu zařízení, kde se parabolovým stehem přišije začátek tkaniny na konec dílce založeného ve stroji. Odtud je tkanina vedena soustavou vodících válců směrem nahoru a dolů. V tomto úseku dochází k vyrovnávání přebytků

nášivací zařízení kladky pro zavěšení a pojezd postřih. ústrojí pogumovaný vél



POSTŘIHOVACÍ SYSTÉM "VOLLENWEIDER"

obr. č. 140

tkaniny a k jejímu přímočarému odtahu. Aby bylo zajištěno eliminování bočního pohybu tkaniny po vodících válcích je používáno na každé straně speciálních rozpínek. Dále je tkanina vedena pod odklopoucí podlážkou, která je současně pracovním a manipulačním prostorem obsluhy stroje. Postřihovací ústrojí je pojízdně zavěšeno tak, aby dovolovalo snadnou a rychlou přestavitelnost do správné polohy vůči přiváděnému okraji tkaniny. Ve spodní části postřihovací hlavy jsou další přidržovací rozpínky s naváděcím čidlem. Po provedení odstřihu kraje je tkanina odváděna pomocí pogumovaných a oplstěných válců přes další vodící válce ke skládacímu ústrojí. Postřihovací hlava má v zásadě dva nejdůležitější mechanismy:

- a) urovnávací
- b) postřihovací

Urovnávací ústrojí je založeno na principu rotace dvou kotoučů opatřených štětinami, které působí na okraj tkaniny a urovnávají různě uspořádané volné útky kraje tkaniny v jeden směr.

Postřih urovnávaných konců útků se děje rotačními noži, které jsou spirálovitě uloženy ve válcovém rotačním tělese. Otáčky nožů se pohybují v rozmezí 5 - 7 tisíc ot/min.

Ustřízené konce útků jsou vzduchovým médiem odváděny a soustředovány v centrálním zásobníku.

Kraj postřihnuty z tohoto stroje je v příloze č. 46b. Nepostřízený kraj je v příloze č. 46a.

Zkušenosti získané na tomto postřihovacím stroji v n. p. TEXTILANA Liberec:

- a) jednoduchost obsluhy
- b) urovnání a postřih volných konců útků je celkem velmi vzhledný a účinný
- c) na okraji tkaniny zůstává neodstřízeno 1 - 3 mm volných konců útků, které výrazně neruší vzhled tkaniny

a je ho tudíž možno označit za způsobilý pro všechny úpravnické procesy i konfekční zpracování.

- d) jsou-li kraje špatně postřízeny, je nutno hledat příčinu v částečně opotřebovaných štětinách urovnávacích kotoučů, dále v nedobrém navádění tkaniny a konečně ve vlastním postřihu.

#### 7.15.5 Přípravek pro ověřování různé tvorby krajů tkanin

Pro laboratorní odzkoušení různých úprav krajů tkanin, byl zhotoven přípravek, na kterém je možno výměnou několika dílů provádět následující práce.

- 1/ Na řezání tkanin dvěma kotouči, z nichž jeden je válcový a druhý má na obvodě vytvořen břit s vrcholovým úhlem  $142^\circ$ .
- 2/ Řezání tkanin z termoplastických materiálů s dvěma kotouči, z nichž jeden je válcový a druhý, který má na obvodě vytvořen břit s vrcholovým úhlem  $118^\circ$ , je vyhříván elektrickým topným tělesem uloženým v drážkách kotouče. Teplotu břitu je možno regulovalat změnou napětí zajišťovanou regulačním transformátorem.
- 3/ Zaválcování při současném roztavení termoplastických fólií do kraje tkanin dvěma válcovými vyhřívanými kotouči opatřenými na obvodě vrstvou termoplastického materiálu. Teplota povrchu kotoučů je regulačně v závislosti na materiálu zaválcovaných fólií až do teploty  $250^\circ\text{C}$ , kdy dochází k poškození termoplastické vrstvy.
- 4/ Stejnými kotouči jako v bodu 3/ je možno zaválcovávat a zatajovat:
  - a) disperzní roztoky nanesené na kraj tkaniny
  - b) termoplastická vlákna zatkaná do kraje tkaniny

Tento zkušební přístroj je na obr. č. 141, jež je na str. 143 této práce.

8. Z h o d n o c e n í p o u ž i v a n ý c h k r a j ú  
n a b e z č l u n k o v ý c h s t a v e c h

Hlediska hodnocení a požadavky na kraje bezčlunkových stavů:

- 1/ Dostatečná pevnost krajů při úpravných procesech
- 2/ Technologicky snadné tvoření krajů a spolehlivost zařízení
- 3/ Minimální odpad útků
- 4/ Tloušťka krajů se nemá lišit od tloušťky vlastní tkaniny
- 5/ Nízká spotřeba příze na vlastní kraje

8.1 Značně důležitým hlediskem hodnocení krajů je jejich pevnost. Při nedostatečné pevnosti krajů by došlo k rozjízdění krajových osnovních nití. Půda, ale hlavně kraje tkaniny jsou při úpravnickém procesu vystaveny velkému mechanickému namáhání na rozpínkách a především na sušících rámech. Tato skutečnost nejvíce ohrožuje zajištěné kraje perlinkovou vazbou. Proto se musíme snažit, abychom docílili toho, aby vazné nitě v těchto perlinkových vazbách měly potřebné napětí. Nitě s nízkým napětím by se mohly z důvodu malého tření uvolnit a tím by vznikl vadný kraj.

Také u brožovaných krajů se s tímto problémem setkáváme, ale s tím rozdílem, že dostatečná pevnost kraje je závislá na délce brožovací nitě, respektive na způsobu provázání.

U zákládaných krajů je pevnost rovněž závislá na délce zahnutého konce útku.

Po lopevné kraje (dvojice útků) by neměly působit po pevnostní stránce větších problémů.

Nové způsoby tvorby krajů popsáne v kapitole 7.7 až 7.14,

jsou v převážné míře experimentálně řešeny. Dosažené výsledky v pevnosti krajů jsou z toho důvodu různé, ale zdá se, že mnohé uváděné způsoby budou plně po pevnostní stránce při úpravnických procesech vyhovovat.

- 8.2 Je velmi obtížné hodnitit činnost jednotlivých zařízení pro tvorbu krajů tkanin z hlediska "funkční snadnosti" a spolehlivosti. Dosažené výsledky na jednotlivých strojích jsou totiž různé, i při zdánlivém dodržení všech technologických a technických předpisů. Spolehlivost jednotlivých zařízení a jakost krajů na nich vyráběných, je do jisté míry také závislá na různém stupni vývoje používaného zařízení pro tvorbu krajů, svědomitosti obsluhy atd.
- 8.3 Jedním z nejdůležitějších hledisek při hodnocení okrajů je odpad útkové a osnovní příze. Na člunkových stavech vzniká odpad pouze při výměně útkové cívky. Obdobný odpad na bezčlunkových stavech při výměně křížových cívek lze zanedbat. Ale odpad vzniklý stříháním útku je značný. Pokud by tento odpad byl příliš vysoký, mohla by vzniknout situace, že náklady na odpad při bezčlunkovém tkání by byly vyšší, než ekonomický efekt získaný zaváděním nové techniky (bezčlunkového tkání) oproti klasickému tkání.
- Procentové vyjádření odpadu, kde  $O$  je odpad útku


$$O = \frac{Z \cdot 100}{S} \quad [ \% ]$$

1. Draper .....	225 cm .....	0,53%
2. Sulzer .....	213 cm .....	1,59%
3. H 175 .....	175 cm .....	1,71%
4. P 155 .....	155 cm .....	1,93%
5. IWER .....	140 cm .....	4,43%
6. Onemack .....	124 cm .....	7,66%

v % na 1 útek,  $Z$  = odpad v mm a  $s$  = šíře tkaniny (mm), tabulka č. III, graf č. 2. Srovnáním % odpadu útku při známé pracovní šířce stroje vzniklo pořadí 1 až 6 uvedené na předcházejícím listě.

Tabulka č. III


Stav	šíře tkaní ( cm )		
	100	200	300
Satrapa	14,5	7,25	4,83
Textima 4405/2	8,0	4,0	2,66
tryskové stavy	3,8	1,9	1,26
Draper	1,2	0,6	0,4



Graf č. 2

Podle nového šetření a posledního výzkumu se zjistilo, že % odpadu u stavu Draper se podstatně zvýšilo, než jak uvádí [10,11]. Na grafu 2 je tento nový poznatek označen čárkovanou čarou.

- 8.4 Stejná tloušťka kraje a vlastní tkaniny, nebo alespoň zachování malého rozdílu, je důležitou podmírkou při nabálení zboží a především při úpravě a barvení. Při klocování by u nestejně silných částí tkaniny docházelo k různému stupni impregnace a vybarvení. Nežádoucí zesílení by mohlo nastat u zakládaných a brožovaných krajů. Zesílení krajů při perlínkových vazbách je zanedbatelné. Stroje Dornier a Lable mají kraje nazesílené.
- 8.5 Spotřeba příze na vlastní kraj je u jednotlivých způsobů značně rozdílná. Je závislá především na odpadu útku. Spotřeba vazných nití při perlínkových vazbách není tolik podstatná.



obr. č. 141

#### 9. Zkušební metody na kraje tkanin


##### 9.1 Soudržnost krajů

Soudržnost krajů se zjišťuje na přístroji, jež byl pro zkoušení soudržnosti krajů tkanin speciálně vyvinut a připraven ve VVÚ ZVS Brno. Největší problém byl s vývojem vhodné upínací čelisti zkušebního přípravku, kterým lze napodobit praktické působení jehliček napínacího rámu při vyrovnávání rozměrových změn tkani-


ny během úpravy. Uspořádání jehel do lůžka bylo provedeno ve dvou řadách s šachovitým rozmištěním tak, aby rozteč jehel dokonale lícovala s protikusem, do něhož jsou jehly skrze tkaninu vpichovány a nemohlo docházet k jejich poškození.

Popis přípravku: (obr. č. 142)

Nosnou část zkušebního přípravku tvoří vedení. V jeho horní části je šroub na který je ve spodní části zakolíkován vodič jehel. Lůžko jehel tvoří destička, která po zalití jehel dentacrylem přijde vyjmout. Na upínací desce, která je šroubkami spojena s patkou je přichycena vodiací deska. Horní konec desky je přizpůsoben pro upínací čelisti trhačky. Na obr. č. 143 je zachycen celkový pohled na přípravek, jež je umístěn na trhacím stroji. Upínací délka je 10 nebo 25 cm.



obr. č. 142



obr. č. 143

### Hodnocení soudržnosti krajů

U některých druhů takní vyrobených z hladkých přízí, např. z pravého nebo umělého hedvábí, zvláště pří malé dostavě jedné soustavy nití, dochází již při malém zatížení nebo namáhání mezi prsty k posuvu druhé soustavy. Tento jev je velmi nepříjemný zvláště pro ty tkaniny, které při zušlechťování procházejí jehličkovým napínacím rámem a nemají dostatečně zpevněný kraj. S ohledem na to, že pro výrobu takní prakticky neexistují žádná hlediska, která je nutno dodržovat při konstrukci kraje, je jeho kvalita plně závislá na výrobních zvyklostech jednotlivých závodů a obecných požadavcích úpraven. Tuto skutečnost bude třeba blíže prověřit a najít určitá hlediska především pro takní z neotodoxních stavů. V žádné zahraniční literatuře ani v jiných odborných pracech jsem nenašel řešení podobné problematiky. Je třeba stanovit vztahy mezi počtem nití v kraji, zpracovávanými čísly příze, malým zvlněním (dostavou), použitým materiélem a vazbou tak, aby zajišťoval požadovanou soudržnost a vhodnost pro zušlechťovací proces. Tuto práci je třeba dělat komplexně na celém sortimentu zboží a vyžadovala by mezinárodní spolupráce.

Prováděné zkoušky naznačují, že bude třeba hledat další obecněji platné hledisko pro určení maximální hranice soudržnosti kraje. Běžně je uváděna hodnota 1,7 - 10,2 kp/10 cm s dvojnásobnou jistotou. Ukazuje se, že určité % pevnosti takní by mohlo být dalším ukazatelem soudružnosti kraje.

Snížení soudržnosti kraje upravených takní stejné konstrukce s takními neupravenými je zapříčiněno mechanickým a chemickým působením v úpravně. Vymezit velikost


obou vlivů pro něž nejsou známé souvislosti, je velmi obtížné. Jako příklad mechanického působení na tkaninu lze uvést činnost napínacího rámu sušícího zařízení, kde dochází při propichu kraje tkaniny jehličkami k narušení nití, čímž se sníží pevnost tkaniny, resp. soudržnost kraje. Toto poškození značně kolísá u různých druhů tkanin. Nejvíce jsou narušovány tkaniny s hustou dostavou, zhotovené z jemných přízí. V takovémto případě se nemohou v plné míře uplatnit vazební pružné síly a pevnost tkaniny klesá. Velikost narušení tkaniny bude záviset na tvaru jehličky ( $\neq$  její špičky, ostrosti špičky), tloušťce, uspořádání jehliček a počtu vpichů na jednotku délky.

Označíme-li  $P_t$  ..... pevnost tkaniny

$P_{vp}$  ..... počet vpichů

$p$  .....  $\emptyset$  jehličky

pak pevnost výsledná  $P_v = P_t [1 - (P_{vp} \cdot p)]$  a je znázorněna na grafu č. 3



Pro tento případ by bylo nutné hledat správný koeficient, kterým by se upravoval vztah  $P_v = P_t [1 - (k \cdot P_{vp} \cdot p)]$  tak, aby odpovídal skutečně naměřeným hodnotám.


Na první pohled je zřejmé, že postihnout mechanické účinky je snazší, než vyjádření vlivů chemických.

## 9.2

Zkoušení tuhosti kraje převisemPodstata zkoušky:

Tuhost textilie se stanoví zjištěním délky vyčnívajícího proužku vzorku, který je vodorovně upnut ve zkušebním přístroji a ohne se tak, že se jeho konec dotýká přímky procházející hranou místa upnutí a svírající s vodorovnou rovinou úhel  $45^{\circ}$ .

Cílem zkoušky je stanovení tuhosti materiálu v ohybu měřením veličiny převisu, vzniklého působením vlastní váhy na jednom konci v horizontální poloze, obr. č. 144.



obr. č. 144

Tato metoda je podrobněji rozpracována ve VVÚ ZVS Brno, ale nebyla ještě zveřejněna.

10. Celkové zhodnocení a případné možnosti dalšího zlepšení

Nejen u klasických, ale hlavně u neortodoxních tkacích stavů je rozvoj výroby charakterizován obtížemi s nově vytvářenými kraji tkanin. Řešení těchto krajů je však různé. Nejvíce je používáno perlinkových vazeb. U pneumatických tkalcovských stavů, kde začátek a konec útku je ustřížen a útek je volně veden v proslupu a při požadavku na pracnost při výrobě tkalcovských stavů bylo dosud používáno výhradně tříniťových perlinkových vazeb při tvorbě krajů tkanin z klasických textilních materiálů. U tkanin z termoplastických materiálů se začalo používat zatahování krajů tkanin odporovým drátkem rozžhaveným elektrickým proudem.

Tkaniny z hlediska požadavku na jejich kraje lze rozdělit přibližně na 2 skupiny:

- 1/ tkaniny, u nichž je při konfekčním zpracování počítáno s funkčními kraji,
- 2/ tkaniny, jejichž kraje při konfekčním zpracování nejsou funkční, tj. odstřihuji se a dále se nezačištují švem.

10.1 Tkaniny, u nichž je při konfekčním zpracování počítáno s funkčními kraji.

Do této skupiny krajů patří jak kraje používané na některých bezčlunkových stavech, jejichž hodnocení je provedeno v kapitole č. 8, tak i kraje vyráběné na člunkových stavech, jejichž hodnocení je v kapitole č. 6.

Je-li pevný kraj na klasickém stavu dobře utkán, podle správně sestavené vazby, v naprosté většině vyhovuje požadavkům jak úpraven, tak i konfekce. Do skupiny krajů s kterými je počítáno při konfekčním zpracování, tkaných na bezčlunkových stavech patří mimo jiné

i kraje v kapitole 7.2 až 7.4, 7.6 až 7.13, tj. kraje zakládané, brožované, pletené, zatkávání dvojitých útků, pojene, řezané, zatahované atd.

Dosažené výsledky u uváděných zakládaných, brožovaných, zatkávaných dvojitých útků, pletených atd. krajů, se jeví jako velmi dobré, neboť nejdůležitější problém, tj. odolnost krajů tkanin v zušlechťovacím procesu se zdá být uspokojivá.

Dosažené výsledky u řezaných a pojenech krajů, zajištěním kraje termoplastickou přízí, zatahováním krajů, zalisováním termoplastických fólií atd. se zdají být také velmi dobré. Tyto metody jsou však stále v oblasti vývoje a výzkumu, jako např. použití fólií na zpevnění krajů.

Použití fólií se jeví jako velmi dobré, neboť nejdůležitější problém, odolnost zafixovaného kraje tkanin v zušlechťovacím procesu je velmi dobrá, též pevnost vláken u určitých typů fólií je přijatelná. Rozdílná srážlivost textilního materiálu vůči plastickým fóliím se výrazně neprojevuje, až na nepatrné výjimky kraj prakticky zůstává bez zvlnění. Toto je velká výhoda fólií proti plastickým vláknům, kde je naprosto rozdílné ovlivňování srážlivosti zafixovaných textilních krajů.

U fólií je materiál zalisován bez porušení textilní osnovy do kraje, aniž by ovlivňoval osnovní i útkové napětí nití. Po tepelném zafixování vyplní plastický materiál v určité šíři textilní osnovu, aniž by došlo ke zvlnění krajů. Též po úpravárenských procesech stáčí plastická fólie svými tažnými schopnostmi podrobit se změnám, které probíhají u tkaniny. Naprosto rozdílné, z předběžných výsledků, je toto chování u plastických vláken zatkaných do textilní osnovy, kde plastický materiál je podroben stejnemu osnovnímu napětí, jako textilní příze. Již po mechanickém zafixování teplem nestáčí plastické vlákno reagovat na jiné chování textilní příze a dochází ke zvlnění krajů.

Tento jev se pochopitelně zvětšuje při zušlechťovacích procesech. Toto je velmi důležitý rozdíl mezi fóliemi a plastickými vlákny při zpevnování textilních krajů. Přesto však jako reálný směr se jeví v případě používání plastických hmot jedině aplikace vláken při vyřešení nestejnoměrné srážlivosti obou materiálů, neboť na rozdíl od fólií, které lze velmi jednoduše laboratorně aplikovat při zpevnování textilních krajů, je průmyslová aplikace pomocí fólií zatím komplikovaná. Přesto však zafixování plastické fólie do textilních krajů přineslo mnoho cenných poznatků o chování polylefinických a acetátových hmot při tepelné fixaci i při zušlechťovacích procesech. Zdá se, že těchto poznatků bude využito u plastických materiálů stejného chemického složení, avšak ve formě plastických přízí, použitých při zpevnování krajů textilních tkanin. Prozatím se tato cesta jednoduché průmyslové aplikace pomocí zatkávání jeví z chemicko-fyzikálních cest jako nejvhodnější.

**10.2 Tkaniny, jejichž kraje při konfekčním zpracování nejsou funkční, t.j. odstrňují se a dále se nezačištují švem.**

U těchto druhů tkanin se jedná o odstranění stávajících nedostatků jako např.: jejich malá pevnost, zvlněný kraj tkaniny, rozstřepené volné konce útků, potíže při zušlechťování, konfekci atd.

Do této skupiny patří hlavně kraje vyráběné na bezčlunkových stavech a zajišťované perlínkovou vazbou.

V kapitole 7.1 jsem u jednotlivých perlínkových vazeb provedl i zhodnocení, ale chtěl bych podotknout, že celkovým vzhledem se perlínkové kraje výrazně liší od pravých krajů, jak vyčnívajícími konečky útků, tak i určitým zesílením a zvlněním kraje.

Vůbec největším problémem při perlínkových vazbách je dosažení stejnoměrnosti napětí perlínkových nití, hlavně v okamžiku změny prošlupu. Uvolňování nití zhoršuje vázání kraje a může postupným zvětšováním způsobit zachytávání útku na levé straně tryskového stavu, což má za následek tvoření nedoletů a další problémy.

Tomu lze předějít použitím velmi pružného materiálu pro perlínkové nitě, který svou pružností vyrovná vznikající uvolňování. Za stejným účelem je prováděno zvyšování napětí perlínkových nití na stavu.

Další faktor, který zapříčinuje rozdílné napětí, je rozdílnost vlastností (pružnost) různých materiálů osnovy a vazných nití (bavlna, silon).

Tento nedostatek lze např. řešit určitým kompenzačním zařízením, jež by kompenzovalo diference v napětí nití.

Těžkosti s provedením perlínkové vazby nevznikají pouze na pravé straně, ale i na levé straně tryskového stavu. V okamžiku střihu útku vzniká situace, že ustřížený konec útku svojí pružností odskočí a při provazování se může vyvlnit z perlínkových nití. Tato situace ovlivňuje kvalitu tvořených krajů.

Na závěr mohu říci, že zajištění perlínkovou vazbou se stále i přes určité nedostatky jeví pro některé bezčlunkové stavy jako nejvhodnější způsob zajištění kraje tkaniny.

### 10.3 Návrh dalšího postupu v řešení krajů tkanin

1/ V dalším řešení krajů tkanin je nutno vycházet z požadavků zákazníků na kraje tkaniny, přičemž pro tkaniny s perlínkovou vazbou by se mělo postupovat asi v následujících směrech:

- a) nalézt a ověřit nejvhodnější typy perlínkových vazeb krajů pro pneumatické i jiné bezčlunkové stavy
- b) porovnání různých zařízení pro řízení napětí útků

- c) ověřování různých materiálů a vazeb pro kraje tkanin
  - d) řešení mechanismů ovlivňujících tvorbu krajů tkanin (rozplínky, nůžky atd.)
- 2/ Pro tkaniny u nichž je při konfekčním zpracování počítáno s funkčními kraji tkanin řešit nejvhodnější dodatečný způsob vytvoření pevného kraje tkaniny.
- 3/ U tkanin z termoplastických materiálů provozně přejít na tavení krajů, což by mohlo umožnit použití tkaniny z bezčlunkových stavů i na export.
- 4/ Prověřit další kombinace směsových přízí pro kraje, např. POP/bavlna v různém poměru míchání na zlepšení sráživosti kraje.
- 5/ Provést vhodný měřící přístroj na měření pevnosti, sráživosti, tuhosti atd. kraje tkaniny. *navrhovat*
- 6/ Navržení dalších vhodných metod pro tvorbu pravých i nepravých krajů tkanin.

11.

Závěr

Textilní průmysl má významnou a zodpovědnou úlohu v našem národním hospodářství, vyrábět jakostní tkаниny a tak zabezpečovat maximální uspokojování stále vzrůstajících potřeb obyvatelstva.

Pro textilní průmysl z toho vyplývá, že výroba vkusných tkanin s pěknými a vzhlednými okraji je pro národní hospodářství důležitým činitelem.

Dnes se stále ještě používá původního způsobu tvorby tkaniny z tradičních tkacích mechanismů. Podle hlavních směrů technického rozvoje má být ještě v příštích letech v našich tkalcovnách v bavlnářském průmyslu asi 65 %, v hedvábnickém asi 60 % a ve vlnařském asi 15 % automatických stavů. Největší překážkou dalšího zvyšování produkce stavu a automatizace tkaní se dnes stává prohazování těžkého člunku. Proto se souběžně s dalším vývojem člunkových automatických stavů zavádějí stavy bezčlunkové.

Bezčlunkové tkací stroje odebírají útek z křížové cívky velkého obsahu. Hlavními představiteli bezčlunkových systémů tkaní jsou stavy skřipcové, jehlové, tryskové a víceprošlupní.

Ekonomické přínosy těchto nových systémů tkaní nemají převratný význam a to hlavně z důvodů obtížné tvorby krajů.

Domnívám se, že tato situace je způsobena mimo jiné, také špatnou koordinaci vývojových pracovišť. Možná, že je toto tvrzení nadsazené, ale při studiu jednotlivých technických zpráv měl jsem pocit značné nepřehlednosti. Tato skutečnost také komplikovala moji práci.

Jednotlivé zprávy přinášejí navíc, vždy několik variant provedení s poznámkami vhodné, vyhovující apod. Zdá se, že vzniká hodně dobrých nápadů, avšak velmi má-

lo realizací. Myslím, že by pomohlo odstranit tuto rozdílnost vývojových pracovišť (Liberec, Brno, Lipt. Mikuláš atd.) soustředěním vývoje a výzkumu do jediné instituce. Svůj názor zde uvádím v souvislosti s mým diplomním úkolem.

První část práce, kraje na klasických stavech, jsem zpracoval převážně podle domácí, ale i zahraniční literatury. Předpokládal jsem zaměření své práce hlavně na hodnocení technologie výroby krajů a jejich použití ve vlnařském, bavlnářském, hedvábnickém a stuhařském průmyslu. Kraji ve stuhařském průmyslu jsem věnoval větší pozornost vzhledem k tomu, že jde o výrobu speciální.

Ve druhé části své práce jsem se hlavně zaměřil na kraje používané na bezčlunkových stavech. Snažil jsem se zhodnotit jejich použitelnost jak pro výrobu, úpravu tak i konfekci.

Protože materiály, které jsem měl k dispozici, byly velmi různorodé, nepřehledné a mnohdy i zastaralé, rozhodl jsem se, že by nebylo účelné popisovat a kreslit jednotlivá zařízení, která mnohdy ani nejsou realizována ve výrobě.

Z toho důvodu jsem se zaměřil převážně na zevrubné poznámky u jednotlivých způsobů. Mně osobně však práce přinesla přece jen alespoň náznak pochopení tak široké problematiky, jako je tvorba krajů tkanin.

Textilní výroba v naší republice prochází v současné době stádiem prudkého vývoje. V zájmu našeho textilního průmyslu musí být, aby tkaniny určené pro domácí trh a tím spíše pro export byly nejen jakostní, ale i po každé stránce vkusné, protože jenom tak můžeme zvítězit ve velké soutěži na mezinárodních trzích.


Láďa František

12. Seznam použité literatury


1. Talavášek O.: Nová technika v tkalcovnách, 32, SNTL Praha 1966
2. Dufek J.: Vazby žákárských tkanin, 119, SPN Praha 1967
3. Vazba okrajů. Boletin Informativo textil de s. a. Cerdans, 1962, 4, květen
4. Drejsl J.: Stuhařské vazby, 65, SNTL Praha 1962
5. Fučík J.: Chyby v tkalcovnách 64, PV Praha 1959
6. Henzl J.: Druhá dílčí zpráva č. 606, VVÚ ZVS Brno, 1969
7. Manuchin A. S.: Technologia textilnej promyšlenosti 1, 73 (1965)
8. Manuchin A. S.: 3,84 (1966)
9. Manuchin A. S.: Textilnaja promyšlenost 7, 40 (1965)
10. Moravec V.: Tkalcovská ročenka 132, 1967
11. Goldefus J.: Diplomní práce, VŠST Liberec, 1968
12. Prospekt fy Tumack - Looms - Instruktion Book, 15
13. Moravec V.: Přednášky na VŠST Liberec, Bezčlunkové tkaní
14. Langr J.: Technická zpráva dílčího úkolu "Kraje", VÚB Ústí nad Orlicí
15. Textilní strojírenství, 33 - 34, 56, 1965
16. Prospekt fy Sulzer
17. Textil Industrie, 270, 1966

Druh tkaniiny	dámská šatovka		útek
Název	Halden - kraj panama		
Materiál	osnova půda      kraj		
Materiál	Td 120 VI - lesklá		Td 120 VI
Vazba	kepr	panama	
Počet nití	6 200	160	1
Počet listů	8	4	
Návod do listů	po 1	po 2	
Návod do paprsku	3	4	
Dostava/cm	57		33

Vzornice č. 9




levý kraj




pravý kraj

Druh tkaniny	dámská šatovka		
Název	Handy - kraj panama		
	osnova půda	kraj	útek
Materiál	Td 120 VI - lesklá		
Vazba	atlas	panama	
Počet nití	8 200	160	1
Počet listů	5	4	
Návod do listů	po 1	po 2	
Návod do paprsku	po 3	po 4	
Dostava/cm	60	60	32




Druh říkaniny	dámská šatovka		
Název	Extase - kraj panama		
	osnova půda	kraj	útek
Materiál	Td 120 VI - lesklá		Td 120 VI
Vazba	žakár	panama	
Počet nití	8 584	66 + 50	2
Počet listů	žakár	žakár	
Vzornice č. 10			
Dostava/cm	60		28



Druh tkaniny	dámská šatovka		
Název	Krásno - kraj ryps		
	osnova		
	půda	kraj	útek
Materiál	Td 60 chemlon		Td 60/2 Td 300 VI
Vazba	žakár	ryps	
Počet nití	7 200	120 + 120	3
Počet listů	žakár		
Návod do paprsku	po 5	po 6	
Dostava/cm	70		44
Vzornice č. 11			



Druh tkaniny	africký šátek		
Název	Vision - kraj panama		
	osnova		útek
	půda	kraj	
Materiál	Td 75 VI - lesklá		Td 75 VI Td 150 VI
Vazba	žákár	panama	
Počet nití	5 910	50 + 50	3
Návod do paprsku	po 4	po 4	
Dostava/cm	70		29
Vzornice č. lla			



Druh tkaniny	dámská šatovka		
Název	letohrad-kraj komb. ryps		
	osnova		
	půda	kraj	útek
Materiál	Td 150 acetátové hedv.		
Vazba	krep	6a - krep 6b - panama	
Počet nití	3 124	48 + 48	2
Počet listů	8	2	
Návod do listů	po l		
Dostava/cm	48		25
Vzornice č. 12			

a)




c)



b)



d)



Druh tkaniny	dámská šatovka		
Název	Gudrum - kraj komb. ryps		
	osnova		
	půda	kraj	útek
Materiál	Čm 34 VI - stříž	Čm 17 VI-stříž	
Vazba	smyšlená	ryps	
Počet nití	2 510	40 + 40	1
Počet listů	8	2	
Návod do listů	po 1	po 2	
Návod do paprsku	po 2	po 4	
Dostava/cm	28	17	

Vzornice č. 13




levý kraj




pravý kraj

Druh tkaniny	dámská šatovka		
Název	Vang-star; kraj komb. ryps		
	osnova		
	půda	kraj	útek
Materiál	čm 50/1 ba		čm 50/1 ba
Vazba	plátно	ryps	
Počet nití	2 450	26 + 26	1
Počet listů	2	2	
Návod do listů	po 1	po 2	
Návod do paprsku	po 2	po 4	
Dostava	26	22	

Vzornice č. 14




levý kraj




pravý kraj

Druh tkaniny	dámská šatovka		
Název	Star - kraj komb. ryps		
	osnova		
	půda	kraj	útek
Materiál	Čm 50/1 ba		Čm 50/1 ba
Vazba	plátno	ryps	
Počet nití	2 400	50 + 50	1
Návod do listů	po 1	po 2	
Návod do paprsku	po 2	po 4	
Dostava/cm	26		22
Vzornice č. 15			




levý kraj




pravý kraj

Druh tkaniny	dámská šatovka		
Název	Lesa		
	osnova		útek
	půda	kraj	
Materiál	Td 100 VI		Td 120 VI
Vazba	krep	a) krep b) panama	
Počet nití	4 200	60 + 60	
Počet listů	8	a) 0 b) 2	
Dostava/cm	40		27



a)



b)



Druh tkaniny	dámská šatovka		
Název	Satén		
	osnova		útek
	půda	kraj	
Materiál	Čm 68/l ba		Čm 50/l ba
Vazba	atlas	komb. ryps	
Počet nití	4 422	64 + 64	1
Počet listů	5	2	
Návod do listů	po 1	po 2	
Návod do paprsku	po 2	po 4	
Dostava/cm	35		33

Vzornice č. 16



Druh tkaniny	pánská šatovka		
Název	Jerome		
	osnova		útek
	půdě	kraj	
Materiál	vl/PES	45/55	vl/PES
Vazba	cirkas	cirkas	
Počet nití	4 104	76 + 76	3
Počet listů	8	5	
Návod do listů	po 1	po 1	
Návod do paprsku	po 2	po 4	


Poznámka: Pouze posledních 8 nití v kraji je navedeno  
po 2 nitích v očku nítěnky a po 4 nitích  
v zubu paprsku.

Kraj: 10 zubů a 4 niti



Druh tkaniny	pánská šatovka		
Název	Jerome - větkávaný okraj		
	osnova		
	půda	kraj	útek
Materiál	vl/PES	45/55	vl/PES
Vazba	cirkas		
Počet nití	4 142	59	3
Počet listů	8	5	
Návod do listů	po 1	po 2	
Návod do paprsku	po 2	po 4	

Větkávaný název do okraje tkaniny: TESIL SUPERIOR  
QUALITY



Druh tkaniny	pánská šatovka		útek
Název	Jogan - větkávaný nápis v okraji		
	osnova		
	půda      kraj		
Materiál	vl/PES/VI		vl/PES/VI
Vazba	plátно	ryps	
Počet nití	3 434	64 + 64	3
Počet listů	6	5	
Návod do listů	dle patrony		
Návod do paprsku	dle patrony		
Vzornice č. 17			


## Osnova:

Počet nití	Materiál
A 2 896	Čm 40/1
B 510	Čm 40/1
F 28	Čm 135/2 - ba žlutá mercerovaná
Útek: R	Čm 40/1

Kraj: 26 A  
2 F  
4 A  
1 F ) 10 x  
1 A  
4 A



Název tkaniny	kapesník		útek
	osnova		
	půda	kraj	
Materiál	Čm 50 ba		Čm 50 ba
Vazba	plátno	ryps	
Počet listů	8	2	
Návod do listů	po 1	po 2	
Návod do paprsku	po 2	po 4	
Dostava/cm	37		28




levý kraj




pravý kraj

střed



osnovní kraj



obroubený kraj

Druh tkaniny: nábytková tkanina

Název: Porlezza


Materiál: osnova bavlna Čm 60/2

útek VI - stříž Čm 9

vazný VI - stříž Čm 6

vazný VI - stříž Čm 135





Druh tkaniny: nábytková tkanina

Název: Herolt

Materiál: osnova VI - stříž Čm 60/2

útek VI - stříž Čm 2

VI - stříž Čm 26/2

Vazba: dvouútková tkanina



Druh tkaniny	potahová tkanina		
Název	Amár		
	osnova půda	kraj	útek
Materiál	VI - stříž Čm 25/2		VI - stříž Čm 25/2
Vazba	ryps		
Návod do listů	po 1	po 2	
Návod do paprsku	po 2	po 4	
Dostava/cm	12		8
Impregnace kaučukem			

Druh tkaniny: potahová tkanina

Název: Pinglet Dostava/cm

Osnova: třířádová tkanina 48 nití/cm

1) VI - stříž Čm 40/2

2) VI - stříž Čm 60/2

3) VI - stříž Čm 40/2

Poměr 2 : 1 : 2

Útek tříútková tkanina 20 nití/cm


1) výplněk VI - stříž Čm 6

2) vazní VI - stříž Čm 60/2

3) spodní VI - stříž Čm 40/2

Návod do listů: půda po 1 kraj po 2

Návod do paprsku: půda po 2 kraj po 4



Druh tkaniny: otomanový přehoz

Název: Luneta

Materiál: Osnova i útek, různé zbytky přízí s různými čísly.

osnova

útek

půda

kraj

Vazba: libovlná

komb. ryps

Dostava: 24 nití/cm

dle  
házení

Návod do paprsku: po 2

po 4

Návod do listů: po 1

po 2



Druh tkaniny: Stuha - kraje hladké plátnové

Název: Izolačka bavlněná

Šíře v paprsku: 3,5 cm

Vazba kraje: plátno

osnova      útek

Dostava/cm: 37      16

Číslo příze: Čm 135/2      Čm 70/2

Materiál: ba      ba

Vzornice č. 18



Druh tkaniny: Stuha - kraje hladké rypsové na 4 listy

Název: Keprovka zdrhadlová

Šíře v paprsku: 1,5 cm

Vazba kraje: ryps

	<u>osnova</u>	<u>útek</u>
Dostava/cm:	30	19

Číslo příze: Čm 50/2 Čm 40/2

Materiál: ba ba

Zákrut: S Z

Vazba: vzornice č. 22

Návod: 1 x 4

2 x 3

13 x 2

2 x 3

1 x 4

Druh tkaniny: Stuha - kraje hladké rypsové na 4 listy

Název: Začistovací stuha

Šíře v paprsku: 1,4 cm

Vazba kraje: ryps

Vazba půdy: plátno

	<u>osnova</u>	<u>útek</u>
Dostava/cm:	30	17

Číslo příze:	Čm 68/2	VI Td 150/2
	VI Td 150/2	

Zákrut:	S	Z
	Z	

Materiál:	ba	VI
	VI	

Vzornice č. 24



Druh tkaniny: Stuha - celý krátký kraj

Název: Atlasové ramínko

Šíře v paprsku: 1,6 cm

osnova                  útek

Počet nití: základní 127                  1  
                      mezikrajová 8  
                      krajová 24

Materiál: základní VI                  VI-stříž  
                      mezikrajová VI  
                      krajová VI

Číslo příze: základní Td 120                  Čm 30/2  
                      mezikrajová Td 120  
                      krajová Td 120

Vzornice č. 27



Druh tkaniny: Stuha - kraj dlouhý perlový

Název: Taftová stuha

Šíře v paprsku: 2 cm

osnova                  útek

Počet nití: základní 103      1

krajová 32

Materiál: VI-lesklá                  VI-lesklá

VI-lesklá

Jemnost: základní Td 120 Td 120

krajová Td 120

Návod do paprsku:

1 x 2

33 x 3


1 x 2

3 x 4

1 x 4

1 x 4

3 x 4



Druh tkaniny: Stuha - kraj atlasový s výplní

Název: Paspulka prádlová

Šíře v paprsku: 1,4 cm

osnova      útek

Materiál: základní ba ba

vzorová ba

výplňová ba

Jemnost: základní Čm 100/2

vzorová Čm 100/2

výplňová Čm 100/2

Útek je bavlněný Čm 135/2.

Vzornice č. 81

Druh tkaniny: Stuha - kraj dutinný s výplní

Název: Začisťovací stuha

Csnova: Počet nití Materiál Jemnost

základní 51 ba Čm 34/3

kraj 2 ba Čm 34/3

kraj 2 ba Čm 34/3

kraj 6 ba Čm 40/2

výplň 1 ba


Útek: 1 ba Čm 68/6

Vzornice č. 84, 85b, 85.



Druh tkaniny: Stuha zdrhovadlová (Zip)





Druh tkaniny: Stuha - kraj zdobený

Název: Cíchovka

Šíře v paprsku: 1,6 cm

osnova útek zákl. útek zdob.

Počet nití: 50 1 1

Materiál: ba ba ba

Jemnost: Čm 68/2 Čm 68/2 Čm 34/3

Vzornice č. 86



Druh tkaniny: Stuha - kraj zdobený

Název: Vzorovka

Síře v paprsku: 1,5 cm

osnova

zákl. vzorová zoubková

Počet nití:	40	30	8
Materiál:	ba	ba	ba
Jemnost:	Čm 100/2 pro základní, vzorovou i zoubkovou osnovu.		
Návod:	1 x 4	1 x 3	
	2 volné	1 x 4	
	1 x 2	1 x 2	
	1 x 4	2 volné	
	13 x 4	1 x 4	



Druh tkaniny: Stuha - kraj zdobený

Název: Vzorovka

Šíře v paprsku: 2,1 cm

<u>Osnova:</u>	Počet nití	Materiál	Jemnost
základní	45	ba	Čm 170/2
vzorová	40	ba	Čm 100/2
spodní	8	ba	Čm 68/2
vrchní	17	ba	Čm 68/2
zoubek	4	ba	Čm 68/2
Návod:	1 x 4		
	1 x volné		
	2 x 2		
	22 x 1		
	1 x 2		
	1 x 5		
	17 x 3		
	1 x 2		
	1 x 6		
	9 x 2		

Útek je bavlna Čm 100/2

Všechny používané příze mají zákrut S.



Druh tkaniny: Stuha - kraj zdobený

Název: Tkané růžičky

Šíře v paprsku: 0,9 cm

<u>Osnova:</u>	Počet nití	Materiál	Jemnost
----------------	---------------	----------	---------

základní	10	VI-B typ	Čm 60/2
----------	----	----------	---------

Útek:

základní	1	VI-B typ	Čm 60/2
----------	---	----------	---------

vzorový I	1	VI-lesklá	Td 120/6
-----------	---	-----------	----------

vzorový II	1	VI-leská	Td 120/6
------------	---	----------	----------

Druh tkaniny: Stuha - kraj zoubkový

Název: Zoubkovka

Šíře v paprsku: 1,4 cm

<u>Osnova:</u>	Počet nití	Materiál	Jemnost
----------------	---------------	----------	---------

základní	50	ba	Čm 100/2
----------	----	----	----------

záhybná	2	ba	Čm 100/2
---------	---	----	----------

výplňková	6	ba	Čm 100/2
-----------	---	----	----------

Útek:

základní	1	VI-lesklá	Td 150
----------	---	-----------	--------

vzorový	1	VI-lesklá	Td 150
---------	---	-----------	--------

Vzornice č. 88



Druh tkаниny: Stuha - kraj zoubkový

Název: Zoubkovka

Šíře v paprsku: 1,6 cm

<u>Csnova:</u>	Počet nití	Materiál	Jemnost
základní	44	ba	Čm 100/2
záchytná	2	VI-lesklá	Td 150
výplňová	8	ba	Čm 100/2
<u>Útek:</u>			
základní	1	VI-lesklá	Td 200
vzorový	1	VI-lesklá	Td 200



Druh tkaniny: Stuha - dutinka

Název: Tkaná dutina

Šíře v paprsku: 1,7 cm

	<u>Osnova</u>	<u>Útek</u>
Počet nití:	162	1
Materiál:	ba	ba
Jemnost:	čm 50/2	čm 50/2

Vzornice č. 90

Druh tkaniny: Stuha - kraj rýžkový

Název: Dámská podvazková guma rýžková

Šíře v paprsku: 2,7 cm

<u>Osnova:</u>	Fočet nití	Materiál	Jemnost
základní	34	VI	Td 150/2
rýžková	14	VI	Td 150/2
výplňová	16	VI	Td 150/2
pruž. guma	18	pryž	
<u>Útek:</u>	1	VI	Td 300

Vzornice č. 91



	<b>LEDEN</b>	<b>ÚNOR</b>	<b>BŘEZEN</b>
P	6 13 20 27	3 10 17 24	3 10 17 24 31
Ú	7 14 21 28	4 11 18 25	4 11 18 25
S	1 8 15 22 29	5 12 19 26	5 12 19 26
Č	2 9 16 23 30	6 13 20 27	6 13 20 27
P	3 10 17 24 31	7 14 21 28	7 14 21 28
S	4 11 18 25	1 8 15 22	1 8 15 22 29
N	5 12 19 26	2 9 16 23	2 9 16 23 30
	<b>DUBEN</b>	<b>KVĚTEN</b>	<b>ČERVEN</b>
P	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30
Ú	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24
S	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25
Č	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26
P	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27
S	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28
N	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29
	<b>ČERVENEC</b>	<b>SRPEN</b>	<b>ZÁŘÍ</b>
P	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29
Ú	1 8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30
S	2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24
Č	3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25
P	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26
S	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27
N	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28
	<b>RÍJEN</b>	<b>LISTOPAD</b>	<b>PROSINEC</b>
P	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29
Ú	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30
S	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31
Č	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
P	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26
S	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27
N	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28



Cruh tkaniny: Stuha

Název: Záložka

Šíře v paprsku: 7 cm

Osnova: základní

Počet nití Materiál Jemnost

368 VI-lesklá Td 150  
krajová

16 VI-lesklá Td 150

Útek: základní

Počet nití Materiál Jemnost

1 VI Td 150  
zdobený I1 VI Td 150  
zdobený II

VI Td 150

Druh tkaniny: Stuha - kraj lepený

Šíře: 1,5 cm

Osnova

Útek

půda kraj

Počet nití: 60 lepený

Materiál: ba ba



Druh tkaniny: Stuha - kraj tavený

Šíře: 4,1 cm

Osnova

Útek

Počet nití: 122

Materiál: acetátové  
hedvábí

acetátové  
hedvábí



Druh tkaniny: Stuha - kraj tavený

Šíře: 1,5 cm

Osnova

Útek

Počet nití: 44

Materiál: VI-hedvábí silon

Pravý kraj z tryskového stavu

a)


b)

c)



Levý a pravý kraj z tryskového stavu

a) levý kraj



b) pravý kraj



## Kraj ze stavu Draper

a) levý kraj


b) pravý kraj



## Kraj ze stavu Draper

a) levý kraj

b) pravý kraj



Kraje ze stavu Tumack (vzornice č. 130)

a)




b)



Zakládaný kraj ze stavu Sulzer



a) Nepostřížený kraj



b) Postřížený kraj ze stroje Vollenweider

