

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE MECÁNICA CARRERA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

"DISEÑO Y DESARROLLO DE UN INSTRUMENTO Y MÉTODO PARA MEDIR LA FRECUENCIA NATURAL DE UNA BANDA MEDIANTE EL SENSOR MPU-6050 Y ARDUINO PARA EL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE MECÁNICA DE LA ESPOCH"

Trabajo de Integración Curricular

Tipo: Proyecto Técnico.

Presentado para optar al grado académico de:

INGENIERO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

AUTORES:

TAPUY VARGAS CRISTIAN PAÚL TORRES GUERRERO FERNANDO DANIEL

Riobamba-Ecuador



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE MECÁNICA CARRERA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

"DISEÑO Y DESARROLLO DE UN INSTRUMENTO Y MÉTODO PARA MEDIR LA FRECUENCIA NATURAL DE UNA BANDA MEDIANTE EL SENSOR MPU-6050 Y ARDUINO PARA EL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE MECÁNICA DE LA ESPOCH"

Trabajo de Integración Curricular

Tipo: Proyecto Técnico.

Presentado para optar al grado académico de:

INGENIERO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

AUTORES: TAPUY VARGAS CRISTIAN PAÚL

TORRES GUERRERO FERNANDO DANIEL

DIRECTOR: ING. EDUARDO SEGUNDO HERNÁNDEZ DÁVILA

Riobamba-Ecuador

© 2023, Cristian Paúl Tapuy Vargas, Fernando Daniel Torres Guerrero.

Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier medio o procedimiento, incluyendo cita bibliográfica del documento, siempre y cuando se reconozca el Derecho de Autor.

Nosotros, Cristian Paúl Tapuy Vargas y Fernando Daniel Torres Guerrero, declaramos que el presente Trabajo de Integración Curricular es de nuestra autoría y los resultados de este son auténticos. Los textos en el documento que provienen de otras fuentes están debidamente citados y referenciados.

Como autores asumimos la responsabilidad legal y académica de los contenidos de este Trabajo de Integración Curricular; el patrimonio intelectual pertenece a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

Riobamba, 10 de mayo del 2023.

Cristian Paúl Tapuy Vargas

C.I: 150089077-5

Fernando Daniel Torres Guerrero

C.I: 180473204-6

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE MECÁNICA CARRERA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

El tribunal del Trabajo de Integración Curricular certifica que: El Trabajo de Integración Curricular: Tipo: Proyecto Técnico, DISEÑO Y DESARROLLO DE UN INSTRUMENTO Y MÉTODO PARA MEDIR LA FRECUENCIA NATURAL DE UNA BANDA MEDIANTE EL SENSOR MPU-6050 Y ARDUINO PARA EL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE MECÁNICA DE LA ESPOCH, realizado por los señores: CRISTIAN PAÚL TAPUY VARGAS y FERNANDO DANIEL TORRES GUERRERO, ha sido minuciosamente revisado por los Miembros del Tribunal de Trabajo de Integración Curricular, el mismo que cumple con los requisitos científicos, técnicos, legales, en tal virtud el Tribunal autoriza su presentación.

Ing. Marco Antonio Ordóñez Viñan. PhD. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL.

Ing. Eduardo Segundo Hernández Dávila. **DIRECTOR DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR.**

Ing. Pablo Ernesto Montalvo Jaramillo . **ASESOR DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

FECHA

FIRMA

2023/05/10

2023/05/10

2023/05/10

AGRADECIMIENTO

En primera instancia agradezco a mi familia, amigos y personas especiales que a lo largo de mi vida personal y estudiantil recibí su apoyo incondicional y confianza. La culminación de este trabajo es en gran parte gracias a todos ustedes. A mi querida Escuela Superior Politécnica de Chimborazo un establecimiento del cual recibí muchas enseñanzas por parte de mis docentes quienes han sido participes de mi crecimiento profesional.

Cristian T.

Agradecer profundamente a mis padres, hermanos, quienes día a día me apoyaron incondicionalmente y me enseñaron a no darme por vencido por más compleja que sea la situación, a la prestigiosa carrera de Mantenimiento Industrial, en especial a los docentes quienes impartieron todos sus conocimientos para forjar en mí un profesional.

Fernando T.

TABLA DE CONTENIDO

ÍNDICI	E DE TABLAS	ix
ÍNDICI	E DE FIGURAS	X
ÍNDICI	E DE GRÁFICOS	xi
ÍNDICI	E DE ABRREVIATURAS	xii
ÍNDICI	E DE ANEXOS	xiii
RESUM	MEN	xiv
SUMM	ARY	xv
INTRO	DUCCIÓN	1
CAPÍT	ULO I	
1.	DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA	3
1.1.	Antecedentes	3
1.2.	Definición del problema	4
1.3.	Justificación del problema	4
1.4.	Objetivos	5
1.4.1.	Objetivo general	5
1.4.2.	Objetivos específicos	5
CAPÍT	ULO II	
2.	MARCO TEÓRICO	7
2.1.	Sistema de transmisión con polea y banda	7
2.1.1.	Modos de falla en sistemas de transmisión mediante banda-polea	8
2.1.2.	Criterios para la selección de bandas	9
2.1.3.	Criterios para la pretensión de bandas	9
2.1.3.1.	Importancia del tensado de bandas	9
2.1.3.2.	Factores de pérdidas de tensión	10
2.1.4.	Métodos para medir el pretensado	11
2.1.4.1.	Método para medir la tensión de banda	11
2.1.4.2.	Procedimiento de la tensión mediante un sensor óptico.	12
2.2.	Fundamentos teóricos de análisis de vibraciones	13
221	Vihración	13

2.3.	Movimiento oscilatorio y movimiento armónico simple (MAS)	14
2.3.1.	Términos relacionados con el MAS	14
2.3.1.1.	Frecuencia	14
2.3.1.2.	Frecuencia angular	14
2.3.1.3.	Periodo	14
2.3.1.4.	Desplazamiento	15
2.3.1.5.	Amplitud (A)	15
2.3.2.	Tipos de amplitud de vibración	16
2.3.2.1.	Amplitud pico a pico	16
2.4.	Tipos de señales	16
2.4.1.	Señal aleatoria	16
2.4.2.	Señal no estacionaria	17
2.4.3.	Señal continua	17
2.5.	Procesamiento de la señal	17
2.5.1.	Transformada de Fourier	18
2.5.2.	Transformada de rápida de Fourier	18
2.5.2.1.	Aplicaciones de la Transformada de Fourier	19
2.5.3.	Librerías de la transformada de Fourier compatibles con Arduino	19
2.5.3.1.	Algoritmo FFT	19
2.5.3.2.	Librerías FFT para Arduino	20
2.5.3.3.	Funciones de la Transformada de Fourier	21
2.6.	Sistemas embebidos	22
2.6.1.	Características de los sistemas embebidos	22
2.6.2.	Módulos de entrada y salida	22
2.6.2.1.	Arduino	22
2.6.2.2.	Pantalla Nextion Display	24
2.6.2.3.	Características de la Pantalla Nextion de 3.5 pulgadas	24
2.6.3.	Funcionamiento y características del sensor MPU-6050	24
2.6.3.1.	Aceleración y acelerómetros	26
2.6.3.2.	Velocidad angular y giroscopio	27
2.7.	Métodos estadísticos para la validación de datos	27
2.7.1.	Regresión lineal	27
2.7.2.	Prueba T-Student	28
2.7.3.	Prueba T-Student para muestras independientes	28
2.8.	Norma ISO 7626 para la calibración en el estudio de frecuencia	28
2.8.1.	La Norma ISO 7626-1	29

CAPÍTULO III

3.	MARCO METODOLÓGICO	30
3.1.	Diseño	30
3.1.1.	Planos mecánicos	30
3.1.2.	Conexión de los componentes electrónicos.	33
3.2.	Diseño del interfaz del usuario	35
3.2.1.	Diagrama de flujo	37
3.2.2.	Programación de los componentes electrónicos en la plataforma Arduino	37
3.2.2.1.	Llamado a las librerías	<i>3</i> 8
3.2.2.2.	Comunicación Arduino-Pantalla Nextion	39
3.2.2.3.	Programación del sensor MPU6050	39
3.2.2.4.	Programación del cálculo de la frecuencia natural con la Transformada de Four	ier42
3.2.2.5.	Programación para introducir los parámetros	42
3.2.2.6.	Programación del cálculo de la tensión	43
3.3.	Análisis de costos	45
3.3.1.	Costos de materiales	45
3.3.2.	Costo de mano de obra	45
3.3.3.	Costo total del desarrollo del proyecto	46
3.3.4.	Costo de un segundo equipo	46
CAPÍT	ULO IV	
4.	mARCO DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS	47
4.1.	Ensamble del equipo desarrollado	47
4.2.	Interfaz del usuario	47
4.3.	Prueba de funcionamiento	48
4.4.	Análisis estadístico de las mediciones obtenidas	53
4.4.1.	Calibración del prototipo mediante el método de la regresión lineal	54
4.4.2.	Aplicación de la prueba T-Student	59
4.4.2.1.	Prueba de normalización	60
CONCI	LUSIONES	69
RECON	MENDACIONES	70
BIBLIC	OGRAFÍA	
ANEXO	OS	

ÍNDICE DE TABLAS

Fórmulas generales	15
Costo de la mano de obra	45
Costo para un segundo instrumento	46
Medidas de frecuencias	
	Fórmulas generales Características de la Pantalla Nextion 3.5' Especificaciones Técnicas del sensor MPU-6050 Especificaciones Técnicas del Giroscopio Detalle de los componentes del diseño Detalle de los componentes del circuito Costos de los materiales Costo de la mano de obra Costo total del proyecto Costo para un segundo instrumento Medidas para la calibración del instrumento Medidas usando el factor de corrección. Medidas de frecuencia en una correa diferente. Medidas de frecuencias

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1-2:	Sistema de transmisión polea-banda	8
Figura 2-2:	Geometría de polea y banda	8
Figura 3-2:	Modos de falla en alineación de banda y polea	9
Figura 4-2:	Posición para medir tensión en bandas	.11
Figura 5-2:	Tramo libre en un sistema polea-banda	.12
Figura 6-2:	Forma correcta de medir con instrumentos	.12
Figura 7-2:	Medición de Hz con instrumento óptico	.13
Figura 8-2:	Amplitud pico a pico	.16
Figura 9-2:	Módulo Arduino Mega	.23
Figura 10-2:	Pantalla Nextion de 3,5 pulgadas	.24
Figura 11-2:	Ejes principales del sensor MPU6050	.25
Figura 12-2:	Estructura interna del sensor MPU6050	.26
Figura 13-2:	Velocidad angular y giroscopio	.27
Figura 1-3:	Diseño de la base del instrumento	.30
Figura 2-3:	Diseño de la base del instrumento	.31
Figura 3-3:	Diseño de la caja del sensor MPU6050 1/2	.31
Figura 4-3:	Diseño de la caja del sensor MPU6050 2/2	.32
Figura 5-3:	Diseño de sujetador para la correa	.32
Figura 6-3:	Despiece de la caja del instrumento diseñado	.33
Figura 7-3:	Circuito de funcionamiento del instrumento	.34
Figura 8-3:	Diseño del interfaz para el usuario	.35
Figura 9-3:	Diseño del interfaz para el usuario 2/3	.36
Figura 10-3:	Diseño del interfaz para el usuario 3/3	.36
Figura 1-4:	Ensamble del sensor MPU6050	.47
Figura 2-4:	Interfaz para el usuario del instrumento	.48
Figura 3-4:	Módulo de tensión	.48
Figura 4-4:	Medición del diámetro de la polea conductora	.49
Figura 5-4:	Medición del diámetro de la polea conducida.	.49
Figura 6-4:	Medición de la distancia entre centros.	.49
Figura 7-4:	Identificación del tipo de correa.	.50
Figura 8-4:	Extracto del catálogo del tensiómetro SKF	.50
Figura 9-4:	Ubicación del instrumento para medir.	.51
Figure 10-4.	Visualización de las medidas en el instrumento	51

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1-2:	Tensión óptima	10
Gráfico 2-2:	Onda de amplitud	15
Gráfico 3-2:	Señal aleatoria	16
Gráfico 4-2:	Señal no estacionaria	17
Gráfico 5-2:	Señal continua	17
Gráfico 6-2:	Transformada de Forurier	18
Gráfico 7-2:	Algoritmo de funcionamiento FFT	20
Gráfico 8-2:	Velocidades de trabajo de la librería FFT	20
Gráfico 9-2:	Velocidad de trabajo de librería RAM, ROM	20
Gráfico 1-3:	Diagrama de flujo	37
Gráfico 2-3:	Señal del sensor MPU6050 sin filtro	40
Gráfico 3-3:	Señal del sensor MPU6050 con filtro	41
Gráfico 1-4:	Dispersión de datos con y sin el factor de corrección.	56
Gráfico 2-4:	Diagrama de dispersión de las medidas del tensiómetro SKF	60
Gráfico 3-4:	Histograma de las medidas del tensiómetro SKF	61
Gráfico 4-4:	Diagrama de dispersión de las medidas del instrumento	62
Gráfico 5-4:	Histograma de las medidas de frecuencia del instrumento.	63
Gráfico 6-4:	Diagrama de bloques entre las dos muestras de frecuencias	63
Gráfico 7-4:	Diagrama de dispersión de la Tabla 4-4 (skf2)	65
Gráfico 8-4:	Diagrama de dispersión de la Tabla 4-4 (proto2)	65
Gráfico 9-4:	Histograma de la Tabla 4-4 (skf2)	66
Gráfico 10-4:	Histograma de la Tabla 4-4 (proto2)	67
Gráfico 11-4:	Diagrama de caias de la Tabla 4-4	68

ÍNDICE ABRREVIATURAS

MPU Unidad Central de Procesamiento.

SKF Svenska Kullagerfabriken (Fábrica de rodamientos de bola).

CAD Diseño asistido por computadora.

ISO Organización Internacional de Normalización.

rpm Revoluciones por minuto.

FFT Transformada rápida de Fourier.MAS Movimiento Armónico Simple.

Hz Hertz o Hertzios.

rms Raíz media cuadrática

RAM Memoria de Acceso Aleatorio.

kB Kilobytes.

ATMEL Tecnología avanzada para la memoria y la lógica.

IDE Entorno de Desarrollo Integrado.

LCD Pantalla de Cristal Líquida.

GRD Tierra (Ground).

Vcc Voltaje de corriente directa.

R/W Lectura y escritura (Read/Write).ANSYS Sistema de Análisis Swanson. Inc.

CONVERSOR AD Conversor Analógico-Digital.

Ls Tramo Libre
SDA Pin de Datos.
SCL Pin de reloj.

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO A: CORREAS/BANDAS TRAPEZOIDALES TIPO V

ANEXO B: CORREAS/BANDAS TIPO V, CUÑAS

ANEXO C: CORREAS/BANDAS ESTRECHAS.

ANEXO D: CORREAS/BANDAS DENTADAS TIPO V

ANEXO E: CORREAS/BANDAS TRAPEZOIDALES DENTALES CON BORDES

ANEXO F: PLANO DE BASE Y SOPORTE DEL SENSOR MPU6050

ANEXO G: PLANO DE LA TAPA SUPERIOR

ANEXO H: PLANO DE LA CAJA

ANEXO I: PLANO DEL ALAMBRE

ANEXO J: PLANO DEL INSTRUMENTO MEDIDOR DE FRECUENCIA NATURAL

ANEXO K: PLANO DE CARCASA INFERIOR

ANEXO L: PLANO DE CARCASA SUPERIOR

ANEXO M: CODIGO DE PROGRAMACION EN ARDUINO

RESUMEN

El presente proyecto se realizó con la finalidad de desarrollar un instrumento que pueda medir frecuencias naturales en bandas de sistemas de transmisión con polea. Para este estudio se utilizó un sensor MPU6050, una pantalla táctil, una batería recargable y una placa Arduino. El desarrollo del método y la programación de medición se basó en el algoritmo del Medidor de Frecuencia SKF para medir frecuencias naturales en bandas, el cual consiste en digitar los valores de los diámetros de las poleas mayor y menor, distancia entre centros, densidad de la correa y la aplicación de un golpe leve en la correa para obtener el valor de la frecuencia natural de las bandas. Mediante el uso de una librería de la Transformada Fourier en la programación en Arduino, se determinó las frecuencias naturales sensado por el sensor MPU6050. Los resultados en las lecturas del instrumento desarrollado mostraron medidas erróneas en comparación del Medidor de Frecuencia SKF, sin embargo, para calibrar el instrumento se tomó 30 lecturas con cada equipo (instrumento desarrollado y Medidor de Frecuencia SKF) y el cálculo de un factor de corrección con las lecturas, el margen de error se redujo a 0,05 unidades de Hertz del instrumento, obteniendo mediciones semejantes al equipo SKF. Para validar las mediciones de instrumento se realizó un análisis estadístico con pruebas de normalización de Shapiro Will y T-Student. Además, se determinó que el costo de inversión del proyecto fue de \$298,25, siendo este muy bajo en comparación con el Medidor de Frecuencia SKF que tiene un precio de \$1.200,00. Se concluye que con el uso de dispositivos electrónicos y la aplicación de cálculos matemáticos en la programación con Arduino se pudo desarrollar un instrumento que emite medidas semejantes de frecuencias naturales en bandas, considerando la variación en los costos de equipos comerciales.

Palabras claves:

<SISTEMA DE TRANSMISIÓN> <FRECUENCIA NATURAL EN BANDAS>
<MEDIDOR DE FRECUENCIA SKF> <ANÁLISIS ESTADÍSTICO>
<DISPOSITIVO ELECTRÓNICO>.

0964-DBRAUPT-2023

PROCESOS TÉCNICOS Y ANÁLISIS
BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL

DE JUN 2023

REVISIÓN DE RESUMEN Y BIBLIOGRAFÍA

POR: Hora: 17:00

SUMMARY

This project was carried out to develop an instrument that can measure natural frequencies in

bands of pulley transmission systems. This study used an MPU6050 sensor, a touch screen, a

rechargeable battery, and an Arduino board. The development of the method and the

measurement programming was based on the SKF Frequency Meter algorithm to measure

natural frequencies in belts, which consists of entering the values of the diameters of the largest

and smallest pulleys, the distance between centers, the density of the belt, and the application of

a light blow on the belt to obtain the value of the natural frequency of the bands. By using a

Fourier Transform library in Arduino programming, the natural frequencies sensed by the

MPU6050 sensor were determined. The results in the readings of the developed instrument

showed erroneous measurements compared to the SKF Frequency Meter; however, to calibrate

the device, 30 readings were taken with each piece of equipment (developed tool and SKF

Frequency Meter), and the calculation of a correction factor. With the readings, the margin of

error was reduced to 0.05 Hertz units of the instrument, obtaining measurements similar to the

SKF equipment.

Keywords:

<DRIVE SYSTEM> <NATURAL FREQUENCY IN BELTS> <SKF FREQUENCY METER>

<STATISTICAL ANALYSIS> <ELECTRONIC DEVICE>.

Lic. Sandra Leticia Guijarro Paguay

C.I: 0603366113

XV

INTRODUCCIÓN

El mantenimiento preventivo es una gran opción viable a comparación de correctivo; sin embargo, la ejecución eficiente debe ser planificado donde que sea apropiado intervenir o no en la máquina para realizar el mantenimiento preventivo. Una avería provoca un tiempo de inactividad no planificado debido a que la máquina para su funcionamiento y se realiza el mantenimiento preventivo como sucede en las transmisiones por correas, las mismas que al no dar importancia factores importantes como la tensión determinará la eficiencia en la transmisión. Dar una tensión insuficiente a una correa da como resultado deslizamiento o patinaje, disminuyendo la transmisión del movimiento. Dar demasiada tensión a las correas reduce su vida útil, afectando también a los rodamientos y al mismo motor (Intermec 2013).

Las innumerables reparaciones de averías en los elementos móviles de las maquinas industriales causa que la inactividad del trabajo tome mucho tiempo y a la vez una pérdida económica para una empresa, debido a la poca atención de los síntomas como sonidos, vibración y desgaste de una pieza que estos disminuyen su vida útil. Una forma precisa de estimar vibración y frecuencias naturales de una máquina, consiste en medir la amplitud de la vibración que experimenta dicho sistema mientras se aplica una excitación de frecuencia variable (Tomasov Silva y Rodríguez 2018).

La determinación de la relación de la frecuencia natural y la longitud de una barra a partir del análisis de las señales de sonido adquiridas con una tarjeta de audio de una computadora demuestra de forma experimental el uso de una tarjeta de sonido y la determinación de la frecuencia mediante la aplicación de la transformada de Fourier y la programación en Matlab. El estudio de las frecuencias naturales en cuerdas y barras quizás fueron los primeros experimentos para obtener ecuaciones físicas para predecir su comportamiento de forma general (Pérez et al. 2015).

Se propone aplicar el concepto de mantenimiento preventivo, mediante el análisis de tensiones en correas donde se pueda detectar las tensiones erróneas y poder sugerir una tensión adecuada para que la transmisión del movimiento sea eficiente, esto gracias a un dispositivo de mide la tensión de la correa en relación a la frecuencia natural cuando se encuentra en reposo, dando así a que no se estaría buscando a un experto en la materia de análisis de vibraciones, tal que un estudiante puede interpretar mediciones usando el dispositivo propuesto (Luis Espinoza & José Calle 2014).

El presente proyecto técnico demuestra la importancia de aplicar todos los conocimientos adquiridos en el análisis, diseño e implementación de técnicas y métodos para mejorar el rendimiento de las piezas y elementos móviles que integran una máquina, mediante el análisis estadístico de mediciones.

CAPÍTULO I

1. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

1.1. Antecedentes

Existen estudios con la metodología de medir magnitudes físicas mediante la programación en Arduino, como es el caso del análisis para determinar la velocidad del sonido en función de la temperatura, en donde nos dice que el sonido es una onda mecánica producto de la frecuencias y producto de la variación de esta se produce vibraciones, bajo el estudio realizado se observó que la velocidad está influenciada por el medio de propagación y la temperatura donde se encuentre el activo. Para realizar este tipo de estudio en el mayor de los casos la mayoría de las técnicas aplicables para este objetivo son costosos debido a los equipos inaccesibles, pero proponen un dispositivo experimental de bajo costo que es controlado por Arduino (Hahn, de Oliveira Cruz y Carvalho 2019).

En el mundo de la ciencia el estudio de fenómenos físicos se logra mediante la experimentación y la observación para conseguir analizar el comportamiento que tiene la naturaleza a nuestro alrededor y específicamente a la mecánica de los objetos donde las magnitudes físicas son los principales objetos de análisis como es el caso de la resonancia, el cual mediante experimentos se logró calcular la velocidad del sonido en el aire mediante el desarrollo de un aparato experimental moderno en donde es utilizado la plataforma Arduino con LabView como interfaz, donde la longitud de onda del sonido se determinó bajo el concepto de resonancia en una columna de aire y la variación de frecuencias junto a sensores de intensidad de sonido y ultrasónico para leer las señales, donde se obtuvo la velocidad del sonido mediante la resonancia (Puantha et al. 2019).

Hoy en día existen diferentes dispositivos como los sensores y software con múltiples aplicaciones para el área industrial que facilitan la incrementación de la producción y la reducción de paradas mediante el diagnóstico de fallas en máquinas rotativas. En la actualidad con los dispositivos electrónicos existe la posibilidad de desarrollar nuevos métodos para medir magnitudes físicas. Con la combinación de estos dispositivos electrónicos y software como Arduino, Matlab, Simulink, LabView entre otros; se pueden desarrollar instrumentos de medición que servirán como una herramienta más para la recolección de datos, mismos que serán convertidos y visualizados de manera digital (Vinicio, Vallejo y Cruz 2016).

1.2. Definición del problema

De acuerdo con el presente análisis, no se ha evidenciado hasta entonces un instrumento que permita hacer mediciones con el sensor MPU-6050, el cual posibilite equiparar la medición con relación a elementos de bajo costo. Además, en los sistemas estudiados para la exploración de frecuencias naturales, se ha encontrado poca evidencia de que se haya realizado un método que posibilite el análisis en bandas bajo normativas enfocadas a vibraciones (Rodríguez et al. 2017). Por lo tanto, nace la pregunta. ¿Cómo hacer un equipo que posibilite medir las tensiones y frecuencias naturales, comparando los resultados en relación con las normas de calibración recientes que regulan los equipos de medición, brindando al estudiante la probabilidad de desarrollar nuevos métodos de análisis?

Se propone desarrollar un nuevo método para medir frecuencias naturales y tensiones mediante dispositivos electrónicos como el sensor MPU6050, un software de programación y diseño con el fin de crear un equipo de medición para el diagnóstico preventivo en bandas/correas para que los estudiantes de la carrera de mantenimiento industrial de la ESPOCH puedan hacer uso de esta herramienta con el que obtendrían datos que serán útiles en sus cálculos y decisiones para estructurar un plan de mantenimiento a futuro.

1.3. Justificación del problema

En las grandes empresas o industrias en la cual su línea de producción es alta, donde su maquinaría es accionada por motores eléctricos y transmisión por bandas, si no se detecta a tiempo una falla puede ocasionar una pérdida de tiempo, dinero y materia prima. Por tal motivo hoy en día se crean nuevos métodos e instrumentos de medición y análisis, los mismos que facilitan observar su comportamiento para evitar consecuencias irreversibles (Donaldo García Mendieta 2016).

El desarrollo del método propuesto, se va a realizar con el fin de medir la frecuencia natural de las bandas de motores eléctricos pertenecientes o no al laboratorio de diagnóstico técnico y eficiencia energética de la facultad de mecánica de la ESPOCH, mediante el diseño de un instrumento al cual se va a implementar un sensor MPU6050 y Arduino, este trabajo tiene el propósito de implementar un nuevo instrumento de medición y recolección de datos durante el monitoreo de frecuencias y vibraciones, los cuales ayudará a determinar la vida útil de las bandas y a su vez determinará la tensión necesaria del elemento mencionado.

Mediante el uso de software para la visualización de los datos que emite el sensor y a través de la programación en Arduino, se podría valorar con precisión frecuencias naturales de bandas con el siguiente proceso de medir la amplitud de las vibraciones que experimenta el elemento, se aplica una excitación de frecuencia variable. Se asumiría que el valor de las frecuencias naturales detectadas es igual al valor de las frecuencias de excitación a las que se experimentan las máximas amplitudes de vibración. (Tomasov Silva y Rodríguez 2018).

Por otro lado, esta investigación coopera al desarrollo de los instrumentos para el mantenimiento, diagnostico técnico e integración de conjuntos industriales puntos que son de gran trascendencia dentro del desarrollo del ingeniero de mantenimiento industrial, que de la misma manera contribuye al enfoque de procesos tecnológicos, artesanales e industriales la cual es una las líneas de investigación que persigue la carrera. De esta forma se va a poder realizar futuros estudios para diagnosticar la frecuencia natural de las bandas u otros elementos que contiene una máquina.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Diseñar y desarrollar un instrumento con un método para medir la frecuencia natural de una banda mediante el sensor MPU6050 y Arduino.

1.4.2. Objetivos específicos

Analizar el principio de funcionamiento de los componentes electrónicos y software de diseño que se van a utilizar para el desarrollo de un método para medir frecuencias naturales.

Definir los factores que intervienen en el análisis vibracional para tomar como base en las lecturas de señales.

Diseñar y programar el circuito electrónico que cumpla el método de medición de frecuencia natural de la banda.

Modelar un prototipo ergonómico y adecuado que sirva como estructura en donde se va a implementar el circuito electrónico.

Describir el procedimiento a utilizar en el método para medir la frecuencia natural en bandas con el dispositivo desarrollado.

Realizar pruebas de funcionamiento en los módulos del laboratorio de diagnóstico técnico y eficiencia energética de la facultad de mecánica, las mismas que servirán para calibrar el método desarrollado.

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Sistema de transmisión con polea y banda

Las correas al ser elementos flexibles ayudan a transmitir la potencia a distancias largas, según (Abasolo, Corral y Iriondo 2016) ,las características principales son:

- Son elementos de transmisión económicos, silenciosos y se les da poco mantenimiento porque son fácil de reemplazar.
- Para garantizar la transmisión del movimiento, las correas deben montarse tensionadas a las poleas.
- Aíslan a un eje de posibles choques y vibraciones que se produzca o incida en el otro eje.
- Tienen una gran eficiencia, típicamente alrededor del 95%. Las pérdidas de la potencia en la transmisión se deben a los deslizamientos mencionados anteriormente entre correa y polea.
- Funcionan como fusible mecánico, protegiendo de posibles sobrecargas durante su funcionamiento.
- Las correas fallan por fatiga aproximadamente entre 3 a 5 años de funcionamiento, es decir alrededor de 24000 horas según los fabricantes, aunque es importante inspeccionar y dar mantenimiento para alargar su vida útil.




Figura 1-2: Sistema de transmisión polea-banda

Fuente: (Abasolo, Corral y Iriondo 2016)

En el funcionamiento de la correa, es importante distinguir que los tramos de la correa no llevan la misma tensión, porque uno de ellos gira con agarre flojo, mientras que el otro tramo soporta totalmente toda la tensión, dependiendo de la rotación de la polea de transmisión.




Figura 2-2: Geometría de polea y banda

Fuente: (Luis Espinoza & José Calle 2014)

2.1.1. Modos de falla en sistemas de transmisión mediante banda-polea

Un modo de falla se presenta cuando una maquina o equipo no cumple con la función a la cual se fue encomendada lo cual repercute mucho en una empresa o industria. En el sistema de transmisión de banda y polea existe varias maneras de fallar ya sea desde la misma banda, así como también la parte motriz.




Figura 3-2: Modos de falla en alineación de banda y polea

Fuente: (Hernández 2015)

2.1.2. Criterios para la selección de bandas

Para una correcta selección de bandas/correas se debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

- Cálculo de la potencia total que será transmitida.
- Selección del tipo de correa.
- Relación de transmisión.
- Diámetro de poleas.
- Distancia entre los ejes.
- Longitud de la correa.
- Arco de contacto.
- Velocidad lineal de la correa.
- Potencia efectiva por correa.
- Número de correas.

2.1.3. Criterios para la pretensión de bandas

Para una correcta tensión de montaje (fuerza de pretensión) la misma que condiciona la vida de la correa, el nivel de ruido, la carga sobre los ejes y la precisión de posicionado de la correa. La pretensión ideal de una banda es aquella que consigue una vibración mínima del ramal libre.

2.1.3.1. Importancia del tensado de bandas

La tensión de bandas o correas es fundamental para todo tipo de transmisión emitido por correas, alarga su vida útil y de todo tipo de rodamiento adyacente. Es importante tener resultados precisos y fiables en la medición de tensión (Suárez, 2015).

Una tensión baja disminuye de forma acelerada la vida útil de las correas, por el contrario, un exceso de tensión disminuye progresivamente de las mismas, tal como se aprecia en el gráfico.




Gráfico 1-2: Tensión óptima

Fuente: (Suárez, 2015)

La empresa SKF recomienda realizar una tensión inicial a las correas nuevas y una segunda tensión a las correas a partir de las 48 horas de funcionamiento de la transmisión (Suárez, 2015).

2.1.3.2. Factores de pérdidas de tensión

Los principales factores que intervienen en la perdida de tensión son:

- Ejes desalineados.
- Canales de las poleas desgastados
- Banda mal seleccionada
- Eje conductor desgastado, trizado.
- Eje conducido desgastado, trizado.
- Polea conducida rota, desgastada o fisurada.
- Polea conductora desgastada o fisurada.
- Mal anclaje del motor.

2.1.4. Métodos para medir el pretensado

Estos métodos se utilizan cuando la maquina está en reposo, cuando no está en movimiento.



Figura 4-2: Posición para medir tensión en bandas

Fuente: (Intermec 2013)

2.1.4.1. Método para medir la tensión de banda

Una de las principales empresas (Intermec 2013), propone los siguientes pasoso para obtener la tensión correcta:

 Con un medidor de longitud medir el tramo libre (TL) de la correa en metros o a su vez aplicar la siguiente fórmula:

$$TL(mm) = \sqrt{C^2 - \frac{(D-d)^2}{4}}$$
 (1)

TL= Tramo libre en metros

C = Distancia entre centros en mm.

D = Diámetro de la polea mayor en mm.

d = diámetro de la polea menor en mm.




Figura 5-2: Tramo libre en un sistema polea-banda

Fuente: (Intermec 2013)

- Multiplicar el valor encontrado (en metros) por 16, para así obtener la longitud de deflexión en milímetros (mm).
- Ubicar el centro del tramo libre (TL/2), luego ejercer una fuerza necesaria para desviar la banda según los valores obtenidos anteriormente.
- Comparar la fuerza obtenida anteriormente con los valores de a columna de las nuevas correas.

2.1.4.2. Procedimiento de la tensión mediante un sensor óptico.

La empresa (Optibelt 2017) muestra una seria de pasos para poder realizar las mediciones de forma segura, comenzando en mantener en reposo el sistema de transmisión como se muestra en la figura.



Figura 6-2: Forma correcta de medir con instrumentos

Fuente: (Optibelt 2017)

El sensor emite un haz de luz hacia la banda, tal como muestra en la ilustración se debe mantener el haz de luz en un solo punto para que la medición sea válida y posteriormente dar un pequeño golpe o impulso en la correa para conseguir una variación de posición de la correa. La utilización de este equipo moderno requiere de una gran inversión económica debido a que estos equipos cuentan con certificaciones internacionales como instrumentos de medida.




Figura 7-2: Medición de Hz con instrumento óptico

Fuente: (Optibelt 2017)

2.2. Fundamentos teóricos de análisis de vibraciones

Existen todo tipo de instrumentos que analizan vibraciones que en su principio de funcionamiento utilizan la Transformada rápida de Fourier (FFT). Debido a que analizar la onda en el dominio del tiempo es compleja de estudiarlo que al dominio de la frecuencia haciéndola fácil de analizar, donde se toma como referencia la amplitud del espectro en velocidad o en aceleración (Barahona y Llivisaca 2015).

2.2.1. Vibración

Es el movimiento periódico de cuerpo o conjunto de elementos conectados y que se desplazan desde una posición de equilibrio. Las fuerzas que mantienen el movimiento vibratorio son la fuerza elástica y la vibración forzada cuando se aplica al sistema una fuerza externa (golpe).

La vibración puede ser periódica, es decir repetitiva o no. El movimiento armónico es la forma de vibración más simple (Hibbeler 2010).

2.3. Movimiento oscilatorio y movimiento armónico simple (MAS)

Un cuerpo que describe un MAS se denomina oscilador armónico (Carlos 2016). Siendo de los movimientos más importantes que se produce cuando la fuerza resultante que actúa sobre el sistema es una fuerza lineal.

2.3.1. Términos relacionados con el MAS

2.3.1.1. Frecuencia

Es el número de repeticiones o ciclos por unidad de tiempo. La unidad de la frecuencia está dada en Hertz (Hz) (Barahona y Llivisaca 2015). Matemáticamente se expresa con la siguiente fórmula:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \tag{2}$$

Dónde:

f = frecuencia en (Hz)

T=Periodo en segundos (s)

ω=Frecuencia o velocidad angular (rad/s)

2.3.1.2. Frecuencia angular

Representa la rapidez de cambio de un valor angular que esta medida en unidades de radianes, de modo que sus unidades son rad/s.

La frecuencia angular se denota con la letra ω , y su fórmula es:

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \tag{3}$$

Donde:

 ω = Velocidad angular (rad/s)

f = Frecuencia en (Hz)

2.3.1.3. Periodo

Es el intervalo de tiempo que un punto o partícula a un ciclo completo y se expresa con la siguiente fórmula.

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f} \tag{4}$$

2.3.1.4. Desplazamiento

Es la distancia de un punto o partícula desde la posición de equilibrio, el desplazamiento se denota con la letra x(t) y se mide en unidades de longitud.

2.3.1.5. Amplitud (A)

Define el desplazamiento máximo del desplazamiento de la partícula, esta posee un valor máximo positivo y negativo, se mide en unidades de longitud.




Gráfico 2-2: Onda de amplitud

Fuente:(Carlos 2016)

Tabla 1-2: Fórmulas generales

Característica de la vibración	Ecuación	Unidades
Frecuencia	$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2.\pi} = \frac{RPM}{60}$	Hertzio
Periodo	$T = \frac{1}{f} = \frac{2 \cdot \pi}{\omega}$	Segundos
Velocidad angular	ω=2πf	RPM (rad/s)
Frecuencia natural	$fn = \frac{\omega}{2.\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$	Hertzio

Fuente:(Guiracocha y Andrés 2015) Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

2.3.2. Tipos de amplitud de vibración

2.3.2.1. Amplitud pico a pico

Es la cantidad medida entre el desplazamiento más bajo y el valor máximo que la partícula se desplaza como se indica en la figura.




Figura 8-2: Amplitud pico a pico **Fuente:** (Barahona y Llivisaca 2015)

2.4. Tipos de señales

2.4.1. Señal aleatoria

Son señales que presentan dificultad para predecirlos, los valores que puede tomar en los siguientes instantes y puede ser descrita solamente desde un punto de vista estadístico.

La señal aleatoria es necesaria en cuanto a su contenido de frecuencia y a su nivel de amplitud sin embargo se desconocerá sobre su comportamiento completo (Barahona y Llivisaca 2015).




Gráfico 3-2: Señal aleatoria

Fuente: (White 2010)

2.4.2. Señal no estacionaria

Es aquella que no se mantiene constante en el tiempo, es decir su frecuencia varía de forma impredecible.




Gráfico 4-2: Señal no estacionaria **Fuente:** (Barahona y Llivisaca 2015)

2.4.3. Señal continua

Es aquella que depende de una variable está definida para todos los puntos de un intervalo determinado del conjunto de los números reales.




Gráfico 5-2: Señal continua **Fuente:** (Barahona y Llivisaca 2015)

2.5. Procesamiento de la señal

Los algoritmos matemáticos ayudan a analizar las señales que los sensores captan, las mismas que ayudan a interpretar de mejor manera para poder convertirlo a un lenguaje de programación en los diferentes softwares como el Arduino.

2.5.1. Transformada de Fourier.

Son análisis tridimensionales amplitud-tiempo-frecuencia, es decir el tiempo se agrega como una dimensión a la clásica FFT (Fast Fourier Transform). Mediante la transformada se logra describir mejor las señales no estacionarias (Saavedra 2014).




Gráfico 6-2: Transformada de Fourier

Fuente: (Hernández 2015)

2.5.2. Transformada de rápida de Fourier

Es un método o algoritmo para encontrar la transformada discreta de Fourier. Generalmente es utilizado para encontrar la transformada de una función del tiempo en una función de frecuencias. La transformada rápida de Fourier precisamente es la encargada de reducir el tiempo que se necesario y útil para encontrar la transformada discreta de Fourier, en otras palabras, reduce de varios minutos a menos segundos posibles.(Spilsbury y Euceda 2019)

Ésta transformada permite que una función en dominio del tiempo f(t) pase a ser una función del dominio de frecuencia F(w). No obstante, la integral es reversible o inversa lo que indica que es posible pasar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo.

Ecuación para pasar de f(t) a F(w).

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$$
 (5)

Donde:

 $F(\omega)$ = Función en dominio de la frecuencia

f(t)=Función en dominio del tiempo

e^{-iωt}=Conjugada compleja

Ecuación para pasar de F (ω) a f(t) o llamada transformada inversa de Fourier:

$$F(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(t\omega) e^{i\omega t} d\omega$$
 (6)

En la ecuación desarrollada anteriormente se observa que al realizar la operación de multiplicación entre la función y entre un exponencial siempre se obtendrá una parte real y una parte imaginaria (número complejo). Dado que esta operación dará como resultado datos positivos como negativos.

En máquinas la transformada de Fourier puede facilitar la elaboración de otros tipos de espectros que ayudan a determinar fallas como lo son el espectro de potencia automático, y el espectro de potencia cruzada(Martínez 2019).

2.5.2.1. Aplicaciones de la Transformada de Fourier

Se utiliza para:

- Analizar el comportamiento armónico de una señal.
- Determinar cómo cambia la amplitud y las fases de las señales sinusoidales.
- Analizar el contenido de frecuencia de señales.

2.5.3. Librerías de la transformada de Fourier compatibles con Arduino

2.5.3.1. Algoritmo FFT

Consiste en una evaluación numérica de integrales de Fourier desarrollado con el fin de reducir los tiempos de cálculo mediante el uso de ordenadores las mismas que se utilizan para varias aplicaciones como: ecualización y filtrado en equipos de audio y video, este análisis lo realiza en tiempo real.

Tal como se muestra en la ilustración, mientras aumenta el número de operaciones para la resolución de problemas de forma exponencial, el algoritmo lo hace sencillamente de forma lineal.




Gráfico 7-2: Algoritmo de funcionamiento FFT

Fuente: (Roger Guachalla Narváez 2014)

2.5.3.2. Librerías FFT para Arduino

Es un conjunto de operaciones estándar que únicamente opera datos reales. Puede analizar hasta 256 datos de 16 bits con una actualización de 7 milisegundos. Permite trabajar con grupo de datos entre 16 hasta 256 datos. Debido a que trabaja con datos en punto fijo de 16 bits, tiene un nivel de ruido de -72 decibeles para bajas frecuencias y -76 decibeles para altas frecuencias.

Función	Run	Reordenar	Window	lin	lin8	log
N	(mseg)	(useg)	(useg)	(useg)	(useg)	(useg)
256	6.32	412	608	588	470	608
128	2.59	193	304	286	234	290
64	1.02	97	152	145	114	144
32	0.37	41	76	80	59	74
16	0.12	21	37	46	30	39

Gráfico 8-2: Velocidades de trabajo de la librería FFT

Fuente: (Roger Guachalla Narváez 2014)

Function	Run	Reorder	Window	lin	lin8	log
N	S/F(B)	F(B)	F(B)	S/F(B)	S/F(B)	S/F(B)
256	1k/952	120	512	256/768	128/640	128/256
128	512/448	56	256	128/768	64/640	64/256
64	256/200	28	128	64/768	32/640	32/256
32	128/80	12	64	32/768	16/640	16/256
16	64/24	6	32	16/768	8/640	8/256

Gráfico 9-2: Velocidad de trabajo de librería RAM, ROM

Fuente: (Roger Guachalla Narváez 2014)

2.5.3.3. Funciones de la Transformada de Fourier

Existen varias funciones que se pueden llamar dentro de la librería, estas se pueden adaptar a la FFT según requiera el dato a calcular(Roger Guachalla Narváez 2014).

fft_run(): No requiere ninguna variable y no devuelve ningún valor. Para ejecutar el comando, se aplica en una matriz ya ordenada en la SRAM y que los datos se guardan en la matriz denominada fft_input[], esta contiene 2 columnas de valores de 16 bits, una es parte real y parte imaginaria.

- fft_input [0] = real1, fft_input [1] = imaginario 1
- fft_input [2] = real1, fft_input [3] = imaginario 2

fft_reorder (): Reordena las entradas FFT para prepararlos para el modo particular en que el algoritmo FFT procesa los datos. Se debe llamar a esta función antes de ejecutar la función fft_run (). No requiere ninguna variable y no devuelve ningún valor. La función utiliza los datos de la matriz fft_input [], por lo que los datos deben ser llenados en esa matriz antes de que esta función sea llamada.

fft_window (): Esta función multiplica los datos de entrada por una función de Ventana que ayudar a elevar la resolución de frecuencia de los datos FFT. No requiere ninguna variable y no devuelve ningún valor. La función procesa los datos en la matriz fft_input [], de modo que los datos deben ser ingresados en esa matriz antes de que sea llamada.

fft_mag_lin8 (): Entrega la magnitud de todos los datos de la transformada de Fourier. Además, la suma los cuadrados de las partes imaginaria y real, y finalmente toma la raíz cuadrada, redondeando la respuesta a 8 bits de precisión.

- fft_lin_out8 [0] = primer dato de magnitud (0 Hz -> Fs / N)
- fft_lin_out8 [1] = segundo dato de magnitud (Fs / N -> 2Fs / N)

La salida se puede escalar para maximizar la resolución mediante el factor de Escala.

fft_mag_octave (): Entrega el valor efectivo RMS de los datos en formato de octava (duplicación de frecuencia). Esto es más útil ya que está más cerca de cómo el ser humano percibe el sonido. Los datos de entra se obtiene de la matriz fft_output [] y regresa en fft_oct_out [].

Los datos se representan como un valor 8 bits (16 * log2 ((mag) ½). Los datos LOG_N se dan como sigue:

- FFT_N = 256: datos = [0, 1, 2, 4, 5: 8, 09:16, 17:32, 3:64, 65: 128]
- FFT_N = 128: datos = [0, 1, 2, 4, 5: 8, 09:16, 17:32, 3:64]

Donde, por ejemplo, (5: 8) es la suma de todos los datos desde 5 hasta 8. Los datos se elevan al cuadrado (partes imaginarias y reales) y luego se suman con todas las magnitudes al cuadrado del rango. A continuación, se divide por el número de datos y se toma la raíz cuadrada, seguido por el cómputo del logaritmo.

2.6. Sistemas embebidos

Los sistemas embebidos son conocidos como circuitos electrónicos computarizados, mismos que están diseñados para desempeñar una labor específica. La información procesada o codificada como es la inteligencia artificial, secuencias y algoritmos de éste sistema, están guardas en una memoria de una PC pequeña que es denominada microcontrolador (Lucechetti 2021).

2.6.1. Características de los sistemas embebidos

- Dispositivo que incluye un computador programable.
- Realiza esencialmente un grupo de funciones específicas.
- Cantidades pequeñas de memoria, estas generalmente se establecen en el orden de los KB (Kilobytes).
- Sistema de alto desempeño con fuertes restricciones temporales.
- Sistemas reactivos con características de tiempo real

2.6.2. Módulos de entrada y salida

2.6.2.1. Arduino

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso (Vinicio, Vallejo y Cruz 2016).



Figura 9-2: Módulo Arduino Mega

Fuente: (Lucechetti 2021)

El Arduino Mega es probablemente el microcontrolador más capaz de la familia Arduino. Posee 54 pines digitales que funcionan como entrada/salida; 16 entradas análogas, un cristal oscilador de 16 MHz, una conexión USB, un botón de reset y una entrada para la alimentación de la placa.

Arduino Mega posee las siguientes especificaciones:

• Microcontrolador: ATmega2560

• Voltaje Operativo: 5V

Voltaje de Entrada: 7-12V

• Voltaje de Entrada(límites): 6-20V

• Pines digitales de Entrada/Salida: 54 (de los cuales 15 proveen salida PWM)

Pines análogos de entrada: 16

Corriente DC por cada Pin Entrada/Salida: 40 mA

Corriente DC entregada en el Pin 3.3V: 50 mA

• Memoria Flash: 256 KB (8KB usados por el bootloader)

• SRAM: 8KB

DD OM AIZI

EEPROM: 4KB

• Clock Speed: 16 MHz

Cuando se trabaja con una fuente externa de poder se debe utilizar un convertidor AC/DC y regular dicho voltaje en el rango operativo de la placa. De igual manera se puede alimentar el micro mediante el uso de baterías. Preferiblemente el voltaje debe estar en el rango de los 7V hasta los 12V.

2.6.2.2. Pantalla Nextion Display

Este tipo de pantalla es una interfaz hombre-máquina, el cual cuenta con un interfaz de control y visualización entre el humano y una máquina, aplicación o un dispositivo táctil de 4 hilos, memoria Flash 16MB y comunicación por puerto serial.



Figura 10-2: Pantalla Nextion de 3,5 pulgadas

Realizado por: Tapuy C, Torres F.

2.6.2.3. Características de la Pantalla Nextion de 3.5 pulgadas

Tabla 2-2: Características de la Pantalla Nextion 3.5'

ESPECIFICACIÓN	CARACTERÍSTICAS
Voltaje de operación	4.75V (min), 5V (típico) y 7V (máx)
Corriente de operación	100% de brillo: 145 mA
	Modo Sleep: 15mA
Dimensiones	73.44mm * 48.96mm
Resolución	480*320 pixeles
Color	16 bit 565, 65k, 65536 colores
Memoria flash	16 MB
Memoria RAM	3584 byte
Interfaz	4 pines (+ 5V, TX, RX, GND)
Puerto Serial	TTL
Interfaz USB	No
Puerto SD	Si, formato FAT32, Micro SD 32G
	máximo
Temperatura de trabajo	-20°C a 70°C
Fuente de alimentación recomendada	5V, 1 ^a , DC

Fuente: Unit Electronics. (2016).NX4832T035 Nextion Display 3.5".

Realizado por: Tapuy C, Torres F.

2.6.3. Funcionamiento y características del sensor MPU-6050

El MPU6050 es un sensor de movimiento, que tiene un conversor ADC de 16 bits que convierte los datos a un valor digital, el módulo de giroscopio se comunica con el Arduino a través de la comunicación serie I2C a través del reloj serial (SCL) y datos (SDA), el chip MPU6050 necesita 3.3V, pero un regulador de voltaje en la tarjeta GY-521 le permite alimentarlo hasta 5V, en nuestro caso de utilizarlo con Arduino.

El procesador interno del IMU (Unidad de medida inercial) es capaz de realizar cálculos precisos de los valores que miden sus sensores internos que son, aceleraciones lineales y angulares, para informarnos de valores útiles como los ángulos de inclinación con respecto a los 3 ejes principales.

Tabla 3-2: Especificaciones Técnicas del sensor MPU-6050

	SPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
Voltaje de operación	3V/3.3V - 5V DC
Grados de libertad	6
Rango Acelerómetro	2g/4g/8g/16g
Rango Giroscopio	250Grad/Seg,500Grad/Seg,1000Grad/Seg,2000Grad/Seg
Sensibilidad	131 Lbs/dps (Servicios basados en localización/daño por
Giroscopio	segundo)
Comunicación	I2C
Conversor AD	16 Bits (salida digital)
Tamaño	2cm * 1.6cm * 0.3cm

Fuente:(InvenSense 2013).

Realizado por: Tapuy C, Torres F, 2022.




Figura 11-2: Ejes principales del sensor MPU6050

Fuente: (Zhang et al. 2019)

2.6.3.1. Aceleración y acelerómetros

La aceleración es la variación de la velocidad por unidad de tiempo es decir razón de cambio en la velocidad respecto al tiempo:

$$a = \frac{dV}{dt} \tag{7}$$

Así mismo la segunda ley de Newton indica que en un cuerpo con masa constante, la aceleración del cuerpo es proporcional a la fuerza que actúa sobre él mismo:




Figura 12-2: Estructura interna del sensor MPU6050

Fuente: (Mailamp Machatronics 2016)

Con el acelerómetro podemos hacer mediciones indirectas como por ejemplo si integramos la aceleración en el tiempo tenemos la velocidad y si la integramos nuevamente tenemos el desplazamiento, necesitando en ambos casos la velocidad y la posición inicial respectivamente.

Tabla 4-2: Especificaciones Técnicas del Acelerómetro

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
Rango de escala	$\pm 2g, \pm 4g, \pm 8g, \pm 16g$
ADC integrados de 16 bits	Permiten el muestreo simultáneo de acelerómetros.
Corriente de	500μΑ
funcionamiento	
Corriente de baja potencia	10μA a 1,25 Hz, 20μA a 5Hz, 60μA a 20Hz, 110μA a 40 Hz
	Detección de orientación

Fuente:(InvenSense 2013)

Realizado por: Tapuy C, Torres F, 2022.

2.6.3.2. Velocidad angular y giroscopio

La velocidad angular es la tasa de cambio del desplazamiento angular por unidad de tiempo, es decir que tan rápido gira un cuerpo alrededor de su eje:




Figura 13-2: Velocidad angular y giroscopio

Fuente: (Mailamp Machatronics 2016)

Con un giroscopio podemos medir la velocidad angular, y si se integra la velocidad angular con respecto al tiempo se obtiene el desplazamiento angular (posición angular si se sabe dónde se inició el giro).

Tabla 5-2: Especificaciones Técnicas del Giroscopio

ESP	ECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
Sensor de velocidad angular	Ejes X, Y; Z
Rango de escala	\pm 250, \pm 500, \pm 1000, \pm 2000 $^{\circ}$ /seg
ADC integrados de 16 bits	Permiten el muestreo simultáneo de giroscopios.
Filtro de pasa bajo	Programable digitalmente
Corriente de funcionamiento	3.6 mA
Corriente de espera	5μΑ

Fuente: (InvenSense 2013)

Realizado por: Tapuy C, Torres F, 2022.

2.7. Métodos estadísticos para la validación de datos.

2.7.1. Regresión lineal

Consiste en generar un modelo de ecuación de una recta que ayude a explicar la relación lineal que existe entre dos variables (Rodrigo 2016). El modelo de la Regresión lineal simple se describe con la siguiente ecuación:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \epsilon \tag{9}$$

Siendo β_0 la ordenada en el origen, β_1 es la pendiente y ϵ es el error relativo, la misma que representa la diferencia del valor de ajuste a la recta respecto al valor real.

Comúnmente los datos de β_0 y β_1 son desconocidos y como consecuencia se obtiene datos estimados llamados también coeficientes de regresión, estos toman valores que minimizan la suma de cuadrados, dando así los puntos más cercanos a la recta.

2.7.2. Prueba T-Student

Se utiliza para estimar una diferencia de las medias de dos grupos de datos, siempre y cuando las variables dependientes tengan una distribución normal. Para validad se considera el nivel de confianza o significación ρ , que para aceptar debe ser menor a 0,05 o también se dice que se acepta los resultados con un nivel de confianza del 95% (Scientific European Federation of Osteopaths 2019).

Al comparar los resultados de los promedios de dos grupos de datos se utiliza una prueba t. Por tal razón usando la prueba t, se puede indicar un cierto grado de confianza de los resultados y validarlos.

2.7.3. Prueba T-Student para muestras independientes

Hace referencia a la diferencia entre los promedios de dos poblaciones o grupo de datos que fueron seleccionadas independientemente una de la otra.

2.8. Norma ISO 7626 para la calibración en el estudio de frecuencia

La Norma ISO 7626 define términos básicos y especifica las pruebas de calibración, las pruebas ambientales y las mediciones físicas necesarias para determinar la idoneidad de los cabezales de impedancia, transductores de fuerza y transductores de respuesta de movimiento para su uso en la medición de la movilidad mecánica. Principalmente, proporciona pautas para la selección, calibración y evaluación de los transductores e instrumentos para determinar su idoneidad para realizar mediciones de movilidad.

Esta parte de la norma ISO 7626 se limita a la información que es básica para varios tipos de medidas de movilidad, aceleración y cumplimiento dinámico de puntos de conducción y transferencia. No se tratan las medidas de la impedancia bloqueada.

2.8.1. La Norma ISO 7626-1

Preparada por el Comité Técnico ISO / TC 108, Monitoreo de vibraciones mecánicas, golpes y condiciones. La segunda edición anula y reemplaza la primera edición (ISO 7626-1: 1986).

La norma ISO 7626 se referencia con las siguientes:

- **ISO 2041:** 2009, Monitoreo mecánico de vibraciones, golpes y condiciones. Vocabulario.
- ISO 5347 (todas las partes), métodos para la calibración de vibraciones y captadores de golpes
- ISO 16063 (todas las partes), Métodos para la calibración de transductores de vibraciones e impactos
- **IEC 60263,** escalas y tamaños para trazar características de frecuencia y diagramas polares

CAPÍTULO III

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Diseño

En el presente trabajo se propone el diseño de un prototipo rectangular con bordes redondeados en el cual los elementos electrónicos encajen y permanezcan fijas, con el objetivo que al manipularlo resista las diferentes posiciones, polvo y golpes. Además, describir el diseño de los planos de la conexión del circuito electrónico, el interfaz para el usuario y el método que permite medir frecuencias naturales y la tensión de una correa.

3.1.1. Planos mecánicos.

Tomando en cuenta el tamaño del Arduino Mega que se escogió y la batería que se instalará el prototipo tiene una dimensión de 147,30x120x53 mm, está diseñado a la medida precisa en el cual se puede atornillar cada elemento, lo que se aprovecha las dimensiones mínimas para transpórtalo y manipularlo de forma ergonómica,




Figura 1-3: Diseño de la base del instrumento **Realizado por:** Tapuy C, Torres F., 2022.




Figura 2-3: Diseño de la base del instrumento

Realizado por: Tapuy C, Torres F., 2022.

Para el sensor MPU6050, también se diseñó a la medida una caja que cubra y encaje de forma precisa de la siguiente manera.




Figura 3-3: Diseño de la caja del sensor MPU6050 1/2

Realizado por: Tapuy C, Torres F., 2022.




Figura 4-3: Diseño de la caja del sensor MPU6050 2/2

Realizado por: Tapuy C, Torres F., 2022.

La siguiente estructura de alambre se diseñó con el objetivo de sujetar una correa y a la caja donde se encuentra el sensor.




Figura 5-3: Diseño de sujetador para la correa

Realizado por: Tapuy C, Torres F., 2022.




Figura 6-3: Despiece de la caja del instrumento diseñado

Realizado por: Tapuy C, Torres F., 2022.

Tabla 1-3: Detalle de los componentes del diseño

N°	DETALLE
1	Interruptor ON/OFF
2	Carcasa superior
3	Instrumento del sensor (caja, sensor MPU6050 y estructura de alambre)
4	Pantalla Nextion
5	Conector/guía
6	Batería
7	Arduino Mega
8	Carcasa inferior

Realizado por: Tapuy C, Torres F., 2022.

3.1.2. Conexión de los componentes electrónicos.

Para el ensamble de los componentes electrónicos se utiliza el sensor MPU6050, un Arduino MEGA, una pantalla Nextion de 3.5 pulgadas, una batería recargable con una salida de 3,5v. El Arduino Mega, ofrece una mejor capacidad para el almacenamiento de datos para el cálculo de la frecuencia natural con el sensor MPU6050 que utiliza la comunicación I2c para la programación en Arduino.

El sensor va alimentado con 3 a 5v la misma que va conectada en los terminales VCC y GND del Arduino, el pin SCL que es la línea de los pulsos de reloj que sincroniza el sistema va al pin 21 y el pin SDA que es la línea por donde los datos se transfieren entre dispositivos va al pin 20.




Figura 7-3: Circuito de funcionamiento del instrumento

Realizado por: Tapuy C, Torres F., 2022

Tabla 2-3: Detalle de los componentes del circuito

N°	DETALLE
1	Arduino MEGA
2	Sensor MPU6050
3	Pantalla Nextion
4	Swith
5	Módulo de carga para baterías.
6	Batería /Power bank

Realizado por: Tapuy C, Torres F., 2022.

3.2. Diseño del interfaz del usuario

En el diseño del instrumento se utiliza una pantalla táctil Nextion de 3.5 pulgadas, para el diseño de la interfaz se realiza en el software Nextion Editor donde las librerías de Arduino son compatibles.

El uso de una pantalla táctil simplifica la implementación de botones físicos, mediante el diseño y la programación de este facilita su desarrollo, con el fin que la manipulación del instrumento sea ergonómica.

En la ventana de inicio o la pantalla que se muestra al encender el equipo se puede observar un botón único que indica "Proceso", que al presionarlo nos dirige a la ventana donde se observará las medidas o valores a introducir.



Figura 8-3: Diseño del interfaz para el usuario

Realizado por: Tapuy C, Torres F.

Para introducir los valores se procede a hacer clic, la misma que nos abre una pantalla numérica en cada campo vacío, los valores a introducir deberán respetar la unidad de medida que se indica a un lado. (mm, kg/m). Finalmente dar clic en "Test" para comenzar a realizar mediciones que se reflejaran la medida en tiempo real y la medida capturada tanto de la frecuencia como de la tensión en el lado derecho de la pantalla.




Figura 9-3: Diseño del interfaz para el usuario 2/3

Realizado por: Tapuy C, Torres F, 2022.



Figura 10-3: Diseño del interfaz para el usuario 3/3

Realizado por: Tapuy C, Torres F.

3.2.1. Diagrama de flujo

El algoritmo para la programación del instrumento se basa en el siguiente gráfico:




Gráfico 1-3: Diagrama de flujo

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

3.2.2. Programación de los componentes electrónicos en la plataforma Arduino

La programación de todos los elementos que integran en el proyecto se realiza en la plataforma Arduino debido que a primera instancia fueron escogidos por ser compatible con la misma, previamente se instalado el software Arduino con las respectivas librerías de cada componente necesarias para su programación, incluyendo las librerías de la transformada de Fourier, en cualquier versión del software Arduino se puede realizar la programación.

3.2.2.1. Llamado a las librerías

Se crea un nuevo proyecto en donde inicialmente se debe llamar a las librerías ya instaladas previamente las cuales mediante el lenguaje de programación de Arduino se añada la palabra "Include" y el nombre de la librería a usar.

```
#include "arduinoFFT.h"
#include <Adafruit_MPU6050.h>
#include < Adafruit_Sensor.h>
#include <Wire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include" EasyNextionLibrary.h"
#define SAMPLES 256
#define SAMPLING_FREQUENCY 10000 //Hz,
arduinoFFT FFT = arduinoFFT();
Adafruit_MPU6050 mpu;
```

Para el proyecto se utiliza a librería "Arduino FFT.h" la cual es un algoritmo que facilitará en el análisis de las señales de frecuencias. También se utiliza la librería "Adafruit_MPU6050.h y Adafruit_Sensor.h" las mismas que controla al sensor MPU6050

Luego de asignar las librerías es necesario definir las variables "double" que tiene la característica de almacenar decimales y las variables "float" que permite guardar números reales, esto debido a que se va a usar la Transformada de Fourier y en que su ecuación hay número imaginarios y lo que se necesita es solamente los números reales.

```
double vReal[SAMPLES];
double vImag[SAMPLES];
double d= 0;
float Facumu=0;
float Tacumu=0;
float number = 0;
float lastnumber = 0;
float number2 = 0;
float Ls = 0;
float T = 0;
```

También se utilizan variables del tipo "int" que ayudará diferenciar un estado y en el análisis del número de muestras que va a analizar.

```
int contador = 0;
int contador2 = 0;
int estado = 0;
```

3.2.2.2. Comunicación Arduino-Pantalla Nextion

Escribir "EasyNex mynex(Serial1)" que esto sirve para comunicar el Arduino y la pantalla nextion mediante el pin Serial 1. A continuación ubicar el tiempo en "millis" milésimas de segund de actualización de la pantalla la misma que va a estar constantemente mostrando valores según la señal del sensor y el análisis de la librería de la FFT. Además, colocar la variable "boolean" que nos ayuda a confirmar o no el proceso, en este caso "calculo".

```
EasyNex myNex(Serial1);

const int REFRESH_TIME = 200;

unsigned long refresh_timer = millis();

String stringFromNextion;

boolean calculo = false;

double frecuencia = 0;
```

Los numéricos son las velocidades máximas que permiten tener fluides en el análisis de los datos en este proyecto, tanto para la comunicación entre el ordenador y la placa Arduino, como la comunicación entre la placa Arduino y la pantalla Nextion.

```
Serial.begin(115200);
myNex.begin(9600);
```

Con "sampling_period_us" se escala la señal de la frecuencia debido a que el sensor MPU6050 al ser sensible detecta el mínimo movimiento, es por ello por lo que solamente se analiza una pequeña parte dentro del intervalo de tiempo mínimo.

```
sampling_period_us = round(1000000 * (1.0 / SAMPLING_FREQUENCY));
```

3.2.2.3. Programación del sensor MPU6050

Inicialmente se debe verificar si la comunicación con el sensor MPU6050 para que proceda a seguir a sensar. En esta sección de la programación se activa los rangos de lectura tanto del acelerómetro y del giroscopio que el propio sensor tiene integrado.

```
Serial.println("Failed to find MPU6050 chip");
while (1)
{
    delay(10);
}

mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_16_G);
mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_250_DEG);
m pu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ);
Serial.println("");
delay(100);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
Serial.println("LISTO");
}
```

Con el comando "mpu,setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ), nos permite filtrar las señales parásitas y que solamente muestre las señales de mayor intensidad.




Gráfico 2-3: Señal del sensor MPU6050 sin filtro.

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

El sensor MPU6050 al tener una buena sensibilidad al movimiento, se descarta ciertas señales que no son útiles dentro del análisis que se requiere para encontrar la frecuencia. Para realizar esta operación, se debe encerar, para que pueda sensar desde cerro mediante esta línea de programación, aunque en la operación se esté restando el valor de la gravedad, la placa Arduino y el mismo sensor realizaban mejor las operaciones con el valor de 9,23 m/s^2.

```
d = a.acceleration.z - 9,23;
```

sensa. microseconds = micros();

Para descartar las señales de ruido o por el movimiento involuntario del cuerpo o del ambiente que nos rodea, se utiliza el siguiente código, la misma que permite analizar las señales con los picos más altos.

```
if (d < 0,2 && d > -1,5)
vReal[i] = 0;
vImag[i] = 0;
Serial.println(vReal[i]);
```




Gráfico 3-3: Señal del sensor MPU6050 con filtro

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

Si la muestra es mayor o igual a 230 muestras la señal comienza a estabilizarse y se descarta para el cálculo.

```
if (contador2 >= 230) //
{
calculo = false;
```

Si las muestras son menores a 230, procede a realizar el cálculo. (Es decir los golpes que se dan a la banda.)

```
else {
if (contador2 < 230)
{
calculo = true;
```

3.2.2.4. Programación del cálculo de la frecuencia natural con la Transformada de Fourier

Para obtener el valor de la frecuencia de la señal que emite el sensor MPU6050, se utiliza la librería de la Transformada de Fourier la misma que calcula valores reales una señal continua.

```
vReal[i] = d;
Serial.println(vReal[i]);
vImag[i] = 0;
frecuencia = 0;
}
while (micros() < (microseconds + sampling_period_us)) {

if (calculo) {
   FFT.Windowing(vReal, SAMPLES, FFT_WIN_TYP_HAMMING, FFT_FORWARD);
   FFT.Compute(vReal, vImag, SAMPLES, FFT_FORWARD);
   FFT.ComplexToMagnitude(vReal, vImag, SAMPLES);
double peak = FFT.MajorPeak(vReal, SAMPLES, SAMPLING_FREQUENCY);
peak = peak / 10;</pre>
```

En donde "double peak=FFT.MajorPeak(vReal, SAMPLES, SAMPLING_FRECUENCY)" realiza el análisis de la Transformada de Fourier en la señal que haya alcanzado el mayor pico dentro de las muestras (800) obtenidas en ese instante. El valor de "1,796" se obtuvo realizando el análisis de las mediciones de prueba en las que se aplicó el "Método de la regresión lineal"

```
frecuencia = (peak/1,796);
```

3.2.2.5. Programación para introducir los parámetros

Como los datos que se ingresan deben estar en unidad de milímetros, en cada celda o label se realiza la transformación dividiéndolo para 1000, en el caso que no se digite ningún valor o se lo haga posteriormente, "777777" se muestra es el último que se haya digitado.

```
if ((millis() - refresh_timer) > REFRESH_TIME)
{
number = myNex.readNumber("x0.val"); // en la pantalla en el
label lee un valor numerico.
if (number != 777777)
{
lastnumber = number:
```

```
lastnumber = lastnumber / 1000;
}
else if (number == 777777)
{
number = lastnumber;
number = number / 1000;
```

3.2.2.6. Programación del cálculo de la tensión

Existe una relación directa entre la tensión que se produce en la correa y la frecuencia natural que se produce por la vibración de esta. Es decir que, si la tensión aumenta, la frecuencia también. Para este análisis el manual de la empresa (Grupo Skf 2012) ha determinado las siguientes ecuaciones:

Cálculo del tramo libre o SPAM.

$$Ls = \sqrt{DC^2 - \frac{(D-d)^2}{4}} \tag{10}$$

 $\label{eq:lastnumber2} Ls = sqrt((pow(lastnumber, 2) - (pow((lastnumber2 - lastnumber3), 2) * 0, 25))); \\ Ls = Ls \ / \ 1000; \\ Serial.print("Rotation X: ");$

Cálculo de la tensión.

$$T = 4 x \rho x Ls^2 x fn^2 \tag{11}$$

T = (4 * lastnumber4 * Ls * Ls * frecuencia * frecuencia);

El estado "1" del botón "TEST", al activar el botón se procederá a calcular y reflejar los parámetros deseados el cual nos indicará cambiando a un color verde, en el lenguaje de programación el color verde es el código "2016".

```
if (estado == 1)
{
myNex.writeNum("b50.bco", 2016);
myNex.writeStr("b50.txt", "ON");
myNex.writeStr("t8.txt", String(frecuencia));
```

```
myNex.writeStr("t11.txt", String(T));
```

Para capturar la medida de la frecuencia natural y la tensión se introduce otra variable "Tacumu" que solamente muestra la última medida realizada, es decir mantiene el ultimo valor calculado, si la celda de la frecuencia vuelve acero.

```
if(frecuencia!=0)
{
Facumu=frecuencia;
Tacumu=T;
myNex.writeStr("t9.txt", String(Tacumu));//
myNex.writeStr("t10.txt", String(Facumu));
}
else
myNex.writeStr("t9.txt", String(Tacumu));//
myNex.writeStr("t10.txt", String(Facumu));//
```

El estado "0", muestra el botón en color blanco, que en el lenguaje de programación el código del color es "50712", este color a su vez significa que el instrumento no está realizando ningún análisis de cálculo.

```
if (estado == 0) {
  myNex.writeNum("b50.bco", 50712);
  myNex.writeStr("b50.txt", "TEST");
}
refresh_timer = millis();
```

La variable "contador", evalúa los estados del botón para iniciar o detener el proceso de cálculo.

```
void trigger50()
{
contador = contador + 1;
Serial.println(contador);
if (contador == 1) {
  estado = 1;
}
if (contador == 2) {
  contador = 0;
  estado = 0;
```

3.3. Análisis de costos

3.3.1. Costos de materiales

Tabla 3-3: Costos de los materiales

CANTIDAD	DETALLE	COSTO
CANTIDAD	DETABLE	(USD)
1	Sensor MPU6050	5,00
1	PowerBank de 4000mah (batería recargable) y cable cargador	15,00
10	Cables (Jumpers) hembra y macho	3,00
1	Interruptor On/Off	0,25
1	Arduino MEGA	30,00
15	Tornillos	2,00
1	Manguera aislante (50cm)	1,00
1	Pantalla Nextion de 3.5in, mica de protección y lápiz puntero	80,00
1	Caja de madera para el instrumento	22,00
	TOTAL	158,25

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

3.3.2. Costo de mano de obra

Tabla 4-3: Costo de la mano de obra

DETALLE	COSTO (USD)
Viáticos (reunión de trabajo).	100,00
Impresión 3D de la carcasa base y la carcasa del sensor MPU6050	20,00
Diseño del interfaz y programación de la Pantalla Nextion	25,00
Doblado de la estructura de alambre que sujeta el sensor	2,00
TOTAL	147,00

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

3.3.3. Costo total del desarrollo del proyecto.

Tabla 5-3: Costo total del proyecto

DETALLE	COSTO (USD)
Costo total de materiales	158,25
Costo total de la mano de obra	147,00
TOTAL	305,25

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

3.3.4. Costo de un segundo equipo

Para construir e implementar un segundo instrumento, el valor de la inversión reduciría. Esto gracias a que ya no se considerarían algunos costos como en la programación y en el diseño de la carcasa; debido a que ya se encuentra desarrollado.

Tabla 6-3: Costo para un segundo instrumento

DETALLE	COSTO (USD)
Costo total de materiales	158,25
Impresión 3D de la carcasa base y la carcasa del sensor MPU6050	20,00
Doblado de la estructura de alambre que sujeta el sensor	2,00
TOTAL	180,00

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

CAPÍTULO IV

4. MARCO DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1. Ensamble del equipo desarrollado.

Después de haber culminado la programación de los componentes electrónicos, se procedió a ensamblar y fijar cada uno de los elementos en su respectivo espacio.



Figura 1-4: Ensamble del sensor MPU6050 **Realizado por:** Tapuy C. y Torres F, 2022.

4.2. Interfaz del usuario

El interfaz para el usuario es amigable y da un fácil manejo, en el cual se visualiza las celdas donde se ingresa los datos en su unidad respectiva necesarios para el cálculo de la tensión



Figura 2-4: Interfaz para el usuario del instrumento

Realizado por: Tapuy C, Torres F.

4.3. Prueba de funcionamiento

Las mediciones de la frecuencia natural y la tensión con el equipo desarrollado se las tomó en el módulo de medición de tensión mediante una balanza electrónica que se encuentra en el laboratorio de Diagnostico Técnico y Eficiencia Energética de la Facultad de mecánica en la ESPOCH, con el fin de verificar las mediciones aplicando otro método con el mismo módulo.

En la figura se visualiza los elementos del sistema de transmisión correa y polea, la misma que cuenta con una balanza que permite tensionar la correa, el procedimiento se lo realiza con la maquina en reposo y para mayor seguridad sin conectar a ninguna fuente de alimentación.



Figura 3-4: Módulo de tensión

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

Para comenzar a medir previamente se debe considerar ciertos datos del sistema, es decir las medidas de los diámetros primitivos de las poleas (conductora y conducida), la distancia entre centros de las dos poleas y la densidad lineal de la correa, este dato se encuentra en tablas dependiendo del tipo de correa. Donde la polea conductora tiene un diámetro de 100,63 mm, la

polea conducida tiene un diámetro de 75,67mm y la distancia entre centros de las poleas es de 30cm.




Figura 4-4: Medición del diámetro de la polea conductora

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.



Figura 5-4: Medición del diámetro de la polea conducida.

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.



Figura 6-4: Medición de la distancia entre centros.

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

Para determinar la densidad lineal de la correa, se debe identificar el tipo de correa, en este caso es de tipo A y dirigirse a tablas, utilizando el manual del instrumento SKF se obtiene dicho valor.



Figura 7-4: Identificación del tipo de correa.

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

Dentro de las tablas que el Manual del instrumento SKF, se encuentra algunos parámetros de comparación para determinar si la tensión en un sistema es la apropiada. Para este análisis y toma de decisión de considera además el número de revoluciones del motor, este dato ayuda a tomar decisiones dependiendo si la correa trapezoidal es nueva o vieja.

tipo de cinturón	Diámetro más pequ		Rango de ve	elocidad	Tensión d por correa	e correa individual*	Masa	
	desde in	cl.	desde	incluido	Cinturón no	uevo Correr en el cinturón	Cinturón sir	nple Cinturón en u banda**
	milimetro		rpm		no/%	NATA .	kg/m2	
DOM	40	60	1 000	2 500	104	69	0,051	n/A
			2 501	4 000	121	81		
	61 más		1 000	2 500	174	116		
			2 501	4 000	174	116		
Α	75	90	1 000	2 500	332	222	0,115	0,150
			2 501	4 000	254	169		
	91	120	1 000	2 500	391	261		
			2 501	4 000	332	222		
	121 175		1 000	2 500	469	313		
			2 501	4 000	411	274		

Figura 8-4: Extracto del catálogo del tensiómetro SKF

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

La estructura de alambre debe estar situada en el tramo libre y sujetar a la correa para que se mantenga fija para comenzar a tomar medidas.

Todos los datos deben regirse a las unidades que muestra en la pantalla, finalmente ya introducidos los valores se debe dar clic en el botón "TEST". Al aplicar un pequeño golpe externo a la correa provocando vibración en el elemento, el dispositivo comenzará a medir la frecuencia natural y la tensión.



Figura 9-4: Ubicación del instrumento para medir.

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

Cada vez que se aplique un golpe en la correa el equipo va a medir, para facilitar el registro de las medidas se captura la última medición realizada en una de las celdas hasta una futura medición.



Figura 10-4: Visualización de las medidas en el instrumento.

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

Para validar las mediciones del equipo desarrollado, se utilizó el Medidor de Tensión SKF que en el laboratorio lo disponen. Para el análisis estadístico se tomó treinta mediciones de la

frecuencia y tensión con ambos equipos en la misma correa trapezoidal, es decir con el instrumento SKF y el equipo desarrollado.


Realizando el mismo procedimiento de medición: Introducir los datos del sistema de transmisión (medidas de los diámetros, distancias entre centros y densidad de la correa).





Figura 11-4: Tensiómetro SKF **Realizado por:** Tapuy C. y Torres F, 2022.

4.4. Análisis estadístico de las mediciones obtenidas



Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

4.4.1. Calibración del prototipo mediante el método de la regresión lineal.

Tabla 1-4: Medidas para la calibración del instrumento

	<u>*</u>	acion dei mstrumento	
SKF (HZ)	SKF (N)	PROTO (HZ)	PROTO (N)
65,6	172,7	65,33	176,71
65,6	172,7	65,72	177,8
65,6	172,7	65,88	178,2
65,8	173,2	65,88	178,2
65,9	173,5	65,9	178,3
65,9	173,5	66	178,5
66	173,8	66,06	178,7
66	173,8	66,16	179,0
66	173,8	66,23	179,1
66,2	174,3	66,37	179,5
66,2	174,3	66,4	179,6
66,2	174,3	66,41	179,6
66,2	174,3	66,41	179,6
66,3	174,5	66,46	179,8
66,3	174,5	66,46	179,8
66,3	174,5	66,48	179,8
66,4	174,8	66,49	179,8
66,4	174,8	66,58	180,1
66,4	174,8	66,6	180,1
66,4	174,8	66,61	180,2
66,5	175,1	66,63	180,2
66,6	175,3	66,68	180,4
66,6	175,3	66,73	180,5
66,6	175,3	66,76	180,6
66,8	175,9	66,77	180,6
66,8	175,9	66,77	180,6
66,8	175,9	66,78	180,6
66,8	175,9	66,85	180,8
66,9	176,1	66,94	181,1
66,9	176,1	66,98	181,2
	174,5		179,6
	<i>)</i> -		. , , ,

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

Diferencia en promedios = 179.6 - 174.5 = 5.1 unidades.

Se aplica la curva de calibración en las lecturas de frecuencia y tensión del prototipo y del medidor de tensión SKF, para este método se utiliza una hoja de cálculo. En los promedios de las lecturas de tensión del Medidor SKF y del prototipo, existe una diferencia de 5,1 unidades

utilizando el valor de X.aprox, debido a que es un valor encontrado mediante mediciones de prueba y error debido a que el valor encontrado debe comportarse de forma lineal.

Usando los datos de las tablas y las fórmulas del método de la Regresión lineal en una hoja de cálculo, se obtiene:

- =PENDIENTE(A2:A31;D2:D31)
- =INTERSECCION.EJE(A2:A31;D2:D31)
- =COEF.DE.CORREL(A2:A31;D2:D31)
- =(G4-G7)/G6

Donde "A2" es la columna de las medidas de frecuencia del tensiómetro SKF y "D2" es la columna de las medidas de la tensión del instrumento desarrollado. Además "G4" es el promedio de la frecuencia del tensiómetro SKF, "G7" es el resultado del cálculo de la intersección y "G6" es el resultado del cálculo de la pendiente.

Tabla 2-4: Resultados de la regresión lineal.

Ec. recta	Y=mx+b
Prom.Frec.	
SKF	66,3 Hz
Pendiente	0,351883
Intersección	3,090E+00
Coef.	
Correlación	0,962
X=(Y-b)/m	1,796E+02
X.aprox.	1,796

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

Tomando cualquier otra medida al azar con el prototipo se realizó una regla de tres simple, determinando así el factor de corrección más cercano a las mediciones del Medidor SKF. Para determinar si es confiable los valores obtenidos, se observa que el Coeficiente de Correlación es 0,962 que es cercano a 1 y la en la gráfica los datos se comportan de forma lineal.




Gráfico 1-4: Dispersión de datos con y sin el factor de corrección.

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

Utilizando el nuevo factor de corrección dentro de la programación en Arduino, se realizó nuevas mediciones como se muestra en la siguiente tabla y datos de la banda, diámetros del sistema de transmisión del módulo de tensión.

Distancia entre centros: 30cm

Diámetro de la polea conductora: 100,75 mm.

Diámetro de la polea conducida: 75,64 mm.

Densidad lineal de la correa tipo A: 0,115kg/m^2

Tabla 3-4: Medidas usando el factor de corrección.

SKF (Hz)	SKF (N)	PROTO (Hz)	PROTO (N)
65,7	172,95	65,36	173,00
65,7	172,95	65,75	173,00
65,7	172,95	65,91	173,00
65,9	173,48	65,91	173,53
66,0	173,74	65,93	173,79
66,0	173,74	66,27	173,79
66,6	175,32	66,09	175,37
66,4	174,79	66,19	174,84
66,7	175,58	66,26	175,63
66,3	174,53	66,40	174,58
66,3	174,53	66,43	174,58
66,3	174,53	66,44	174,58
66,3	174,53	66,44	174,58
66,4	174,79	66,49	174,84
66,4	174,79	66,49	174,84
66,4	174,79	66,51	174,84
66,5	175,06	66,52	175,11
66,5	175,06	66,61	175,11
66,5	175,06	66,63	175,11
66,5	175,06	66,64	175,11
66,6	175,32	66,66	175,37
66,7	175,58	66,71	175,63
66,7	175,58	66,76	175,63
66,7	175,58	66,79	175,63
66,9	176,11	66,80	176,16
66,9	176,11	66,80	176,16
66,9	176,11	66,81	176,16
66,9	176,11	66,88	176,16
67,0	176,37	66,97	176,42
67,0	176,37	67,01	176,42
	174,92		174,97

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

Diferencia en promedios = 174,97-174,92=0,05 unidades. Dando así una diferencia de centésimas en los promedios de las lecturas del Medidor SKF y el prototipo, con un valor $\pm 0,05$ unidades.

Para validar el valor calculado del factor de corrección se recolecto nuevas mediciones de la frecuencia natural con el instrumento desarrollado, para estas nuevas mediciones se cambió la longitud de la correa. Es decir, la distancia entre centros entre las poleas del módulo es de 20 centímetros.

Tabla 4-4: Medidas de frecuencia en una correa diferente.

SKF2 (Hz)	PROTO2(Hz)
179	179,66
178	180,89
180	181,41
182	181,39
177	178,6
183	180,38
181	181,89
182	178,52
178	179,4
180	179,47
178	180,38
180	181,19
178	181,75
182	181,21
181	180,63
181	182,37
180	180,03
181	181,19
179	182,52
181	179,85
180	179,41
178	180,67
180	181,23
177	181,67
180	178,07
180	179,45
177	180,18
181	180,31
179	181,33
181	179,57

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

4.4.2. Aplicación de la prueba T-Student

Tabla 5-4: Medidas de frecuencias

N°	MEDIDOR SKF	PROTOTIPO
14	FRECUENCIA (Hz)	FRECUENCIA (Hz)
1	65,7	65,36
2	65,7	65,75
3	65,7	65,91
4	65,9	65,91
5	66,0	65,93
6	66,0	66,27
7	66,6	66,09
8	66,4	66,19
9	66,7	66,26
10	66,3	66,40
11	66,3	66,43
12	66,3	66,44
13	66,3	66,44
14	66,4	66,49
15	66,4	66,49
16	66,4	66,51
17	66,5	66,52
18	66,5	66,61
19	66,5	66,63
20	66,5	66,64
21	66,6	66,66
22	66,7	66,71
23	66,7	66,76
24	66,7	66,79
25	66,9	66,80
26	66,9	66,80
27	66,9	66,81
28	66,9	66,88
29	67,0	66,97
30	67,0	67,01

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

4.4.2.1. Prueba de normalización

Tomando los datos de la Tabla 4-2, las mismas que son las primeras mediciones realizadas; donde se puede visualizar que las medidas del tensiómetro SKF en el diagrama de dispersión están muy cerca de la línea de tendencia.

qqnorm(skf,main="",ylab="FRECUENCIA (Hz)",xlab="SKF");qqline(skf)




Gráfico 2-4: Diagrama de dispersión de las medidas del tensiómetro SKF **Realizado por:** Tapuy C. y Torres F, 2022.

El Gráfico 2-4, nos muestra como las medidas del medidor SKF, describen un comportamiento lineal. Para validar y asegurar que los datos tienen una distribución normal, realizamos un análisis estadístico con las pruebas de Shapiro Wilk y la prueba T-Student.

• TEST DE SHAPIRO WILK EN LAS MEDIDAS DEL TENSIOMETRO SKF

Planteamiento de hipótesis para determinar la distribución normal:

H0: Si las medidas de frecuencia obtenidas con el tensiómetro SKF, tienen una distribución normal.

H1: Si las medidas de frecuencia obtenidas con el tensiómetro SKF, no tienen una distribución normal.

Donde "skf" es la columna de las mediciones de frecuencia del tensiómetro SKF en la hoja de cálculo y "proto" es la columna de datos de las medidas de frecuencia del instrumento desarrollado.

shapiro.test(skf)

Shapiro-Wilk normality test

El resultado del nivel de confianza p = 0,1784, siendo un valor mayor a 0,05; se puede aseverar con un nivel de confianza de un 95% que las medidas del tensiómetro SKF tienen una distribución normal, por lo tanto, se acepta la H0.




Gráfico 3-4: Histograma de las medidas del tensiómetro SKF **Realizado por:** Tapuy C. y Torres F, 2022.

El histograma que se muestra en el Gráfico 3-4, describe la distribución normal de las mediciones realizadas con el medidor de frecuencia SKF.

qqnorm(proto,main="",ylab="FRECUENCIA (Hz)",xlab="PROTO");qqline(proto)




Gráfico 4-4: Diagrama de dispersión de las medidas del instrumento

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

En el Gráfico 4-4, se puede visualizar que las medidas del instrumento desarrollado describen un comportamiento lineal y posiblemente los datos de frecuencia tienen una distribución normal.

• TEST DE SHAPIRO WILK EN LAS MEDIDAS DEL INSTRUMENTO.

Planteamiento de hipótesis para determinar la distribución normal:

H0: Si las medidas de frecuencia obtenidas con instrumento desarrollado tienen una distribución normal.

H1: Si las medidas de frecuencia obtenidas con el instrumento desarrollado no tienen una distribución normal.

Donde "proto" es la columna de datos en una hoja de cálculo de las medidas de frecuencia del instrumento desarrollado.

shapiro.test(proto)

Shapiro-Wilk normality test

data: proto W = 0.93504, p-value = 0.06692

El resultado del nivel de confianza p = 0,06692, siendo un valor mayor a 0,05; se puede aseverar con un nivel de confianza de un 95% que las medidas del instrumento desarrollado tienen una distribución normal, por lo tanto, se acepta la H0.

hist(proto,main = "",ylab = "",xlab = "M_PROTO (Hz)",freq = F)
curve(dnorm(x,mean(proto),sd(proto)),add = T)




Gráfico 5-4: Histograma de las medidas de frecuencia del instrumento.

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

El histograma que se muestra en el Gráfico 4-5, describe una distribución normal las mediciones de la frecuencia realizadas con el instrumento desarrollado.

boxplot(skf2,proto2, names = c("SKF","PROTO"),notch = T, main= "",ylab="FRECUENCIAS (Hz)", xlab="")




Gráfico 6-4: Diagrama de bloques entre las dos muestras de frecuencias **Realizado por:** Tapuy C. y Torres F, 2022.

En el diagrama de bloques se puede visualizar la poca diferencia entre las medidas del tensiómetro SKF y las medidas del instrumento desarrollado, validando de forma visual la cercanía de ambas muestras de medidas de las frecuencias.

Test T-Student

Planteamiento de hipótesis para la comparación de las frecuencias:

H0: Las medidas de frecuencia natural obtenidas con el tensiómetro SKF y las medidas de frecuencia natural obtenidas con el instrumento desarrollado, las cuales fueron realizadas en el mismo módulo son semejantes.

H1: Las medidas de frecuencia natural obtenidas con el tensiómetro SKF y las medidas de frecuencia natural obtenidas con el instrumento desarrollado, las cuales fueron realizadas en el mismo módulo; no son semejantes.

Donde "skf" y "proto" son las columnas de las mediciones de frecuencia, almacenadas en una hoja de cálculo denominada "datos_t2".

t.test(skf,proto,alternative ="two.sided") p-value = 0,2793

Como (p = 0,2793) > 0,05, se acepta H0 y se concluye que no existe suficiente evidencia para aseverar que las mediciones del tensiómetro SKF y del instrumento desarrollado son diferentes, con un nivel de confianza del 95%.

VALIDACIÓN DE LAS MEDIDAS DE LA TABLA 3-4 CON UNA PRUEBA T-STUDENT

En las muestras de mediciones realizadas con el instrumento desarrollado con el nuevo factor de corrección y el tensiómetro SKF, se obtuvieron los siguientes resultados:

Donde "skf2" es la columna de las nuevas mediciones del tensiómetro SKF almacenadas en una hoja de cálculo.

qqnorm(skf2,main="",ylab="FRECUENCIA (Hz)",xlab="SKF");qqline(skf2)




Gráfico 7-4: Diagrama de dispersión de la Tabla 4-4 (skf2)

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

En el Gráfico 7-4, se observa que las medidas del tensiómetro SKF tienen un orden siguiendo la línea de tendencia en el diagrama de dispersión.

Donde "proto2" es la columna de las nuevas mediciones del instrumento desarrollado, almacenadas en una hoja de cálculo.

qqnorm(proto2,main="",ylab="FRECUENCIA (Hz)",xlab="PROTO");qqline(proto2)




Gráfico 8-4: Diagrama de dispersión de la Tabla 4-4 (proto2)

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

El Gráfico 8-4, indica que las mediciones realizadas con el instrumento desarrollado están cerca

de la línea de tendencia del diagrama de dispersión. Visualmente se podría decir que tiene una

distribución normal.

TEST DE SHAPIRO WILK EN LAS MEDIDAS DEL TENSIOMETRO SKF

H0: Si las nuevas medidas de frecuencia obtenidas con el tensiómetro SKF tienen una

distribución normal.

H1: Si las medidas nuevas de frecuencia obtenidas con el tensiómetro SKF no tienen una

distribución normal.

Donde "skf2" es la columna de datos en una hoja de cálculo de las medidas de frecuencia del

tensiómetro SKF.

shapiro.test(skf2)

Shapiro-Wilk normality test

data: skf2

W = 0.94085, p-value = 0.09591

El resultado del nivel de confianza p=0.09591, siendo un valor mayor a 0.05; se puede

aseverar con un nivel de confianza de un 95% que las medidas del instrumento desarrollado

tienen una distribución normal, por lo tanto, se acepta la H0.

hist(skf2,main = "",ylab = "",xlab = "SKF (Hz)",freq = F)

curve(dnorm(x,mean(skf2),sd(skf2)),add = T)

Gráfico 9-4: Histograma de la Tabla 4-4 (skf2)

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

66

El histograma que se muestra en el Gráfico 9-4, describe una distribución aproximadamente normal las mediciones de la frecuencia realizadas con el tensiómetro SKF.

H0: Si las nuevas medidas de frecuencia obtenidas con el instrumento desarrollado tienen una distribución normal.

H1: Si las medidas nuevas de frecuencia obtenidas con el instrumento desarrollado no tienen una distribución normal.

Donde "proto2" es la columna de datos en una hoja de cálculo de las medidas de frecuencia del instrumento desarrollado.

shapiro.test(proto2)

Shapiro-Wilk normality test

data: proto2

W = 0.97525, p-value = 0.69

El resultado del nivel de confianza p = 0,69, siendo un valor mayor a 0,05; se puede aseverar con un nivel de confianza de un 95% que las medidas del instrumento desarrollado tienen una distribución normal, por lo tanto, se acepta la H0.




Gráfico 10-4: Histograma de la Tabla 4-4 (proto2)

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

El histograma que se muestra en el Gráfico 10-4, describe una distribución aproximadamente normal las mediciones de la frecuencia realizadas con el instrumento desarrollado.




Gráfico 11-4: Diagrama de cajas de la Tabla 4-4

Realizado por: Tapuy C. y Torres F, 2022.

En el diagrama de bloques se puede visualizar la poca diferencia entre las medidas del tensiómetro SKF y las medidas del instrumento desarrollado, validando de forma visual la cercanía de ambas muestras de medidas de las frecuencias naturales.

• Test T-Student

Planteamiento de hipótesis para la comparación de las frecuencias:

H0: Las nuevas medidas de frecuencia natural obtenidas con el tensiómetro SKF y las nuevas medidas de frecuencia natural obtenidas con el instrumento desarrollado, las cuales fueron realizadas en el mismo módulo empleando el factor de corrección, son semejantes.

H1: Las nuevas medidas de frecuencia natural obtenidas con el tensiómetro SKF y las nuevas medidas de frecuencia natural obtenidas con el instrumento desarrollado, las cuales fueron realizadas en el mismo módulo empleando el factor de corrección, no son semejantes.

Donde "skf2" y "proto2" son las columnas de las mediciones de frecuencia, almacenadas en una hoja de cálculo denominada "datos_t3".

```
t.test(skf2,proto2,alternative ="two.sided")
p-value = 0,06329
```

Como (p = 0.06329) > 0.05, se acepta H0 y se concluye que no existe suficiente evidencia para aseverar que las nuevas mediciones del tensiómetro SKF y del instrumento desarrollado son diferentes, con un nivel de confianza del 95%.

CONCLUSIONES

El análisis previo del principio de funcionamiento en la selección de elementos electrónicos mediante una ficha técnica (Datasheet) mismo que son compatibles con Arduino conlleva a optimizar el uso innecesario de otros componentes en el diseño y ensamble del circuito electrónico, como en la utilización de una pantalla táctil descarta el uso de botones físicos.

Los esfuerzos físicos como la tensión y vibración al que están sometidos las bandas o correas no son evidentes a simple vista, estas fuerzas deben ser analizados mediante pruebas para determinar su comportamiento y gravedad mediante de ensayos no destructivos como ultrasonido, análisis de vibraciones que ayuden a tomar decisiones acertadas para sustituir o no una banda analizada.

El software CAD favorece en el ahorro del tiempo para el diseño, modelado del prototipo de medición con el sensor MPU6050, con el fin de que todos los elementos encajen de forma precisa; obteniendo así un instrumento ergonómico para su manipulación.

Se desarrolla un instrumento que mide la frecuencia natural en correas o bandas, bajo el principio de funcionamiento de tensiómetro SKF; la misma que cuenta con una placa Arduino MEGA2560 y el sensor MPU6050. El método de medición es el sensado de las señales sinusoidales donde se determinan las frecuencias usando la Transformada de Fourier integrada en las librerías de Arduino, el cual cumple con el objetivo del proyecto.

Las pruebas de funcionamiento del instrumento desarrollado, se desarrolla en los módulos de tensión del Laboratorio de Diagnostico Técnico y Eficiencia Energética de la Facultad de Mecánica. Estas pruebas contribuyeron a calibrar el instrumento y detallar paso a paso el procedimiento adecuado de medición, similar al procedimiento para medir con el tensiómetro SKF.

Una investigación detallada de la funcionalidad de componentes electrónicos que hoy en día son accesibles económicamente, además con el conocimiento en programación, permite desarrollar cualquier instrumento según la funcionalidad que se requiera con una inversión mínima. En consecuencia, con la investigación expuesta en el Trabajo de Integración Curricular, la inversión económica fue un total de \$298,25 USD. Además, para replicar o producir el mismo instrumento de medición, su costo es de \$180,00 USD, teniendo en cuenta que se posee con la investigación del Trabajo de Integración Curricular.

RECOMENDACIONES

Por su seguridad verificar que los módulos en donde se van a realizar las mediciones estén desconectados de una fuente de alimentación, debido a que las mediciones se lo realizan en elementos en reposo. Además, no se debe golpear directamente a la caja que cubre al sensor, el golpe o estimulo se lo hace directamente en la correa, el golpe no debe ser muy fuerte.

Interpretar correctamente el manual de usuario del tensiómetro SKF para comparar las mediciones con el equipo desarrollado ya que el dispositivo desarrollado funciona con el mismo procedimiento de medición.

La batería bien cargada dura alrededor de dos horas de funcionamiento continuo, se recomienda no exceder el uso del equipo hasta que la batería se agote completamente, ya que esto a futuro reduce la vida útil de la batería, en el caso que el indicador de batería esté en el mínimo se recomienda conectarlo y así continuar usando.

Dar seguimiento al desarrollo de instrumentos de medidas empleando sensores comerciales, como nuevo caso de estudio al desarrollar un método para medir frecuencias naturales en correas, usando un sensor de ultrasonido y Arduino. Al momento de realizar las pruebas de funcionamiento recomendamos tomar cuatro muestras de treinta mediciones, para que la calibración del instrumento desarrollado sea correcta.

BIBLIOGRAFÍA

ABASOLO, M.; & CORRAL, J.; & IRIONDO, E. *Transmisión por Correas*. [En línea], no. Issn 2255-2316, pp. 24. 2016. [Consulta: 2 Enero 2023]. Disponible en: http://files.cesarruiz.webnode.com.co/200000095-1e5b7204f2/TransmisionPorCorreas.pdf.

BARAHONA, L.; & LLIVISACA, D. Análisis estático de frecuencias naturales del cigüeñal y volante de inercia del vehículo Hyundai Accent. [En línea] (Trabajo de titulación) (Ingenieria). Universidad Politecnica Salesiana, Ecuador-Cuenca. 2015. pp 14.20 [Consulta: 2 Enero 2023]. Disponible en: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7870/1/UPS-CT004704.pdf

JIMENEZ, C. Movimiento armónico simple (mas). [En línea] 2016, pp. 34. [Consulta: 2 Enero 2023] Disponible en: https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/10191/MAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

GARCÍA, D.; & HERNÁNDEZ, C.; & MORILLO P. Diseño e implementación de un sistema de medición y análisis de vibraciones portátil. [En línea] (Trabajo de titulación) (Ingenieria). Universidad de San Buenaventura. Colombia-Bogota. 2016. pp 3-75. [Consulta: 5 Enero 2023]. Disponible en: http://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/142669.pdf

GRUPO SKF. Frecuencia de la correa SKF manual de usuario del medidor.2012., pp. 27.

GUIRACOCHA GUIRACOCHA, Andrés Rómulo. Establecimiento de una base de datos de señales de vibraciones acústicas e imágenes termográficas infrarrojas para un sistema mecánico rotativo con la combinación de diferentes tipos de fallos y elaboración de guías de prácticas para detección de fallos en engranajes. [En línea] (Trabajo de titulación) (Ingenieria). Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador-Quito. 2015 pp 50-56. [Consulta: 8 Enero 2023]. Disponible en: https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/7587

DUMAS, M.; & DE OLIVERIA F.; & CARVALHO P. Determining the Speed of Sound as a Function of Temperature Using Arduino. The Physics Teacher. [En línea] 2019. vol. 57, no. 2, pp. 114-115. ISSN 0031-921X. DOI 10.1119/1.5088475. [Consulta: 8 Enero 2023]. Disponible en:https://www.researchgate.net/publication/330495899_Determining_the_Speed_of_Sound_as _a_Function_of_Temperature_Using_Arduino

HERNÁNDEZ, E. DIAGNÓSTICO VIBRACIONAL. 2015. pp 34-36

HIBBELER, R. Ingeniería Mecánica Dinámica. S.l.: s.n. 2010. pp34-37

INTERMEC. Tensión de las correas. [En línea] 2013, pp. 16-18. [Consulta: 8 Enero 2023] Disponible en: https://www.intermec.com.co/pdf/Tension_de_correas.pdf.

LUCECHETTI, S. Sistemas embebidos y sus características. *Trybalyte Technologies* [En línea] 2021. [Consulta: 8 Enero 2023] Disponible en: https://tech.tribalyte.eu/blog-sistema-embebido-caracteristicas. 2021.

MAILAMP MACHATRONICS. Tutorial MPU6050, Acelerómetro y Giroscopio. [En línea] 2016, pp. 1-48. [Consulta: 15 Enero 2023] Disponible en: https://naylampmechatronics.com/blog/45_Tutorial-MPU6050-Acelerómetro-y-Giroscopio.html.

OPTIBELT, T. Kurzanleitung TT linie quick reference guide tt line. [En línea] 2017, pp. 1-8. [Consulta: 15 Enero 2023] Disponible en: https://docs.rs-online.com/6232/0900766b81686d41.pdf

PÉREZ, N.; & PÉREZ, C.; & BRIZZOTTI ANDRADE, M.; & DI LACCIO, J. Determinación de la frecuencia natural de vibración de una barra. Parte 1, estudio experimental utilizando tarjeta de sonido. *Revista de Enseñanza de la Física* [En línea] 2015, vol. 27, no. 2, pp. 385-390. ISSN 2250-6101. [Consulta: 15 Enero 2023]. Disponible en: www.revistas.unc.edu.ar/index.php/revistaEF/.

PUANTHA, R.; & KHAMMAREW, W.; & TONG-ON, A.; &SAPHET, P. The speed of sound in air of pipe acoustic resonance via the Arduino with LabVIEW interface. [En línea] 2019. *Physics Education*, vol. 54, no. 1. ISSN 13616552. DOI 10.1088/1361-6552/aaea12. [Consulta: 17 Enero 2023]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/328889726_The_speed_of_sound_in_air_of_pipe_acoustic_resonance_via_the_Arduino_with_LabVIEW_interface

RODRIGO, Joaquin Amat. Correlación Lineal y Regresión Lineal Simple. [En línea] 2016. [Consulta: 17 Enero 2023]. Disponible en: https://www.cienciadedatos.net/documentos/24_correlacion_y_regresion_lineal

SAAVEDRA, P. La Medicion Y Analisis De Las Vibraciones Como Tecnica De Inspeccion De Equipos Y Componentes, Aplicaciones, [En línea] 2014. *Facultad de Ingeniería, Universidad de concepción*, vol. Concepción, pp. 8. [Consulta: 27 Enero 2023] Disponible en: https://www.academia.edu/8088611/la_medicion_y_analisis_de_las_vibraciones_como_tecnica_de_inspeccion_de_equipos_y_componentes_aplicaciones_normativas_y_certificacion

SCIENTIFIC EUROPEAN FEDERATION OF OSTEOPATHS. Prueba «t» de Student. *Prueba «t» de Student* [En línea] 2019, pp. 1-5. [Consulta: 27 Enero 2023]. Disponible en: https://www.scientific-european-federation-osteopaths.org/wp-content/uploads/2019/01/Prueba-t-de-Student.pdf.

SPILSBURY, M.; & EUCEDA, A. Transformada Rápida de Fourier. *Revista de la Escuela de Física*, [En línea] 2019. vol. 4, no. 2, pp. 45-52. DOI 10.5377/ref.v4i2.8276. [Consulta: 01 Febrero 2023]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/336339137_Transformada_Rapida_de_Fourier

TOMASOV SILVA, I.; & RODRÍGUEZ, C. Modelo para la estimación de una frecuencia natural a partir de la respuesta vibratoria de un sistema sometido a un barrido sinusoidal de alta aceleración. [En línea] 2018. *Ingeniare*, vol. 26, no. 1, pp. 54-61. ISSN 07183305. DOI 10.4067/S0718-33052018000100054. [Consulta: 14 Febrero 2023]. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052018000100054

ALTAMIRANO SANTILLÁN, Edwin Vinicio; & VALLEJO, G.; & CRUZ HURTADO, J. Diseño de vibrómetro con Arduino y Simulink. *Interfases*. [En línea] 2016. pp. 11-30. ISSN 1993-4912. [Consulta: 02 Marzo 2023]. Disponible en: https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/1239/1199

WHITE, G. Introducción al Análisis de Vibraciones. [En línea] 2010 . *International Computer Music Conference*, pp. 18-30. [Consulta: 02 Abril 2023]. Disponible en: https://termogram.com/images/pdf/analisis-vibraciones/introduccion-al-analisis-de-vibraciones-azima-dli.pdf

ANEXOS

ANEXO A: CORREAS/BANDAS TRAPEZOIDALES TIPO V

ipo de inturón	Diámetro de polea más pequeño	Rango de v	Rango de velocidad		Tensión de correa por correa individual*		Masa	
	desde incl.	desde	incluido	Cinturán nuevo Correr en el cinturán		Cinturón simple Cinturón en banda**		
	nikodo	rpm		**	**	kg/m2		
	40 60	1 000	2 500	104	69	0,051	n/A	
		2 501	4 000	121	81			
	61 más	1 000 2 501	2 50 0 4 000	174	116 116			
		2 301	4 000	1/4	110			
	75 90	1 000	2 500	332	222	0,115	0,150	
		2 501	4 000	254	169	0.75.0.070		
	91 120	1 000	2 500	391	261			
		2 501	4 000	332	222			
	121 175	1 000	2 500	469	313			
		2 501	4 00 0	411	274			
В	105 140	860	2 500	469	313	0,193	0,260	
		2 501	4 00 0	391	261	0,100	0,200	
	141 220	860 2	2 500	567	378			
		501	4 00 0	528	352			
c	175 230	500	1 740	1 017	678	0,320	0,417	
		1 741	3 000	841 1	561			
	231 400	500 1	1 740	251 1	834			
		741	3 000	115	743			
0	305 400	200	850	2 210	1 473	0,669	0,870	
		851	1 500	1 877	1 251			
	401 510	200	850 1	2 698	1 799			
		851	500	2 268	1 512			
Matricu	ıla 56 79	1000	2 500	338	226	0,076	n/A	
		2 501	4 00 0	262	175			
	80 95	1 0 0 0	2 500	383	255			
		2 501	4 00 0	415	276			
	96 más	1 0 0 0	2 500	477	318			
		2 501	4 00 0	438	292			
oa Ine a	rio 71 105	1000	2 500	575	383	0,134	0,155	
		2 501	4 00 0	524	349			
	106 140	1000	2 500	696	464			
		2 501	4 00 0	628	418			
	141 más	1 0 0 0	2 500	872	581			
		2 501	4 00 0	876	584			
SPB 10	7 159	860	2 500	978	652	0,223	0,272	
		2 501	4 00 0	941	627	The second		
	160 250	860 2	2 500	1 255	837			
		501	4 00 0	1 116	744			
	251 más	860 2	2 500	1 496	997			
		501	4 00 0	1 275	850			

MD.00	Diámetro de polea más pequeño desde incl.		Rango de velocidad		Tensión de correa por correa individual* Cinturón nuevo Correr en el cinturón		Masa Cinturón simple Cinturón en una banda *	
			desde includo					
	nilnin		rpm		**		kg/m2	ZHURAVONI
SPC 20	00 355		500	1740	2 026	1 350	0,354	0,394
			1 741	3000	2 043	1 362	AMERICA (C.)	74777
	356 m	ás	500 1	1740	2 305	1 537		
			741	3 000	2 671	1 781		
3V	61	90	1 000	2 500	313	209	0,076	0,099
			2 501	4 000	274	182		
	91	175	1 000	2 500	430	287		
			2 501	4000	391	261		
5V 171	275		500	1740	1 134	756	0,223	0,272
			1 741	3 001	9971	665		
	276 50	00	500 1	1740	369 1	912		
			741	3 001	291	860		
3V 315	430		200	850	2 933	1 955	0,504	0,654
			851	1 500	2 386	1 590	1000000	10 FR610
	431	570	200 851	850 1 500	3 520 3 129	2 346 2 086		

^{*} Multiplique la tensión de la correa requerida para una sola correa por el número de correas en la banda. unidad de correa para aplicar la tensión total.

^{**} Multiplique la masa de un cinturón en una banda por el número de cinturones en la unidad de cinturón con banda para obtener la masa total para aplicar.

ANEXO C: CORREAS/BANDAS ESTRECHAS.

Fipo de correa Diámetro de polea más pequeño		Rango de v	Rango de velocidad		Tensión de correa por correa individual*		Masa	
					Cinturón nuevo Correr en el		Cinturón simple Cinturón	
	desde	incluido	desde	Incluido		cinturón		en una banda
	nilmeto		rpm				kg/m2	
SPZ-XP 56		79	1 000	2 500	372	249	0,079	
			2 501	4 0 0 0	288	193		
	80	95	1 000	2 5 0 0	421	281		
			2 501	4 0 0 0	457	304		
	96 más		1 000	2 5 0 0	525	350		
			2 501	4 0 0 0	482	321		
SPA-XP 71		105	1 000	2 5 0 0	633	421	0,122	
			2 50 1	4 0 0 0	576	384		
	106	140	1 000	2 500	766	510		
			2 50 1	4 0 0 0	691	460		
	141 más		1 000	2 500	959	639		
			2 50 1	4000	964	642		
SPB-XP 107		159	860	2 500	1076	717	0,202	
			2 50 1	4 000	1035	690		
	160	250	8602	2 500	1381	921		
			501	4 000	1228	818		
	251 más		8602	2 500	1646	1097		
			501	4 000	1403	935		
SPC-XP 200		355	500	1 740	2229	1485	0,350	
			1 741	3 0 0 0	2247	1498		
	356 más		500 1	1740	2536	1691		
			741	3 0 0 0	2938	1959		
3V-XP	61	90	1 000	2 500	344	230	0,079	
			2501	4 000	301	200		
	91	175	1 000	2 500	473	316		
			2501	4 000	430	287		
5V-XP	171	275	500	1740	1247	832	0,202	
			1 741	3 001	1097	732	N () () ()	
	276	500	500 1	1 740	1506	1003		
			741	3 001	1420	946		
8V-XP	315	430	200	850	3226	2151	0,520	
			851	1 500	2625	1749		
	431	570	200	850 1	3872	2581		
			851	500	3442	2295		

^{*} Multiplique la tensión de la correa requerida para una sola correa por el número de correas en la banda. unidad de correa para aplicar la tensión total.

^{**} Multiplique la masa de un cinturón en una banda por el número de cinturones en la unidad de cinturón con banda para obtener la masa total para aplicar.

ANEXO D: CORREAS/BANDAS DENTADAS TIPO V

po de Diámetro de polea		Rango de ve	Rango de velocidad		Tensión de correa		Masa	
dinturdin	más pequeño				individual*			
	desde incl.	desde	incluido	Cinturón nu	evo Correr en el cinturón	Cinturón s ir	nple Cinturón er una banda	
			Control on Section 2				010 00100	
	niinto	rpm		**	**	kg/m2		
ZX	40 60	1 000	2 500	119	80	0,051	n/A	
		2 50 1	4 0 0 0	139	93			
	61 más	1 000	2 500	199	133			
		2 50 1	4 0 0 0	199	133			
мсна	75 90	1 000	2 500	372	248	0,115	0,153	
		2 50 1	4 0 0 0	293	196		-,	
	91 120	1 000	2 500	450	300			
		2 50 1	4 0 0 0	391	261			
	121 175	1 000	2 500	508	339			
		2 50 1	4 0 0 0	450	300			
caja 85	105	860	2 500	430	287	0,193	0,225	
		2 501	4 0 0 0	372	248		-,	
	106 140	860 2	2 500	626	417			
		501	4 0 0 0	547	365			
	141 220	860 2	2 500	763	508			
		501	4 0 0 0	645	430			
CX 175	230	500	1 740	1 310	873	0,320	0,398	
		1 741	3 000	1 0 5 6	704	0,320	0,550	
	231 400	500 1	1 740	1 408	939			
		741	3 000	1 291	860			
XPZ 56	79	1 000	2 500	362	241	0.076	-14	
AFE 00	10	2 501	4 000	299	199	0,076	n/A	
	80 95	1 000	2 500	438	292			
	00 00	2 501	4 000	418	279			
	96 más	1 000	2 500	499	332			
	50 11145	2 501	4 0 0 0	469	313			
KPA 71	105	1 000	2 500	657	438		0.450	
AFA /1	105	2 501	2 500 4 000	598	399	0,134	0,156	
	106 140	1 000	2 500	796	531			
	100 140	2 501	4 000	718	478			
	141 más	1 000	2 500	997	665			
		2 501	4 0 0 0	897	598			
KPB 10	7 159	860	2 500	1 116	744	0,223	0,279	
		2 501	4 000	1 075	717	0,223	0,279	
	160 250	860 2	2 500	1 435	957			
		501	4 000	1 330	886			
	251 más	860 2	2 500	1 596	1 064			
		501	4 000	1 455	970			


ANEXO E: CORREAS/BANDAS TRAPEZOIDALES DENTALES CON BORDES


tipo de sinturón	Diámetro de polea más pequeño		Rango de velocidad		1,0000000000000000000000000000000000000	Tensión de correa por correa individual*		Masa	
	desde	incl.	desde	incluids	Cinturón nu	evo Correr en el cinturón	Cinturón sin	nple Cinturón en una banda*	
	niinto		rpm		-	***	kg/m2		
XPC 20	355		500	1 740	2 313	1 542	0,354	0,548	
			1 741	3 000	2 333	1 555		250.80	
	356 m	ás	500 1	1 740	2 632	1 755			
			741	3 000	3 050	2 034			
3VX 55		60	1 000	2 500	293	196	0,076	0,102	
			2 501	4 0 0 0	254	169			
	61	90	1 000	2 500	372	248			
			2 501	4 0 0 0	332	222			
	91	175	1 000	2 500	469	313			
			2 501	4 0 0 0	430	287			
5VX 110	170		1 000	2 500	899	600	0,223	0,252	
			2 501	4 0 0 0	489	326	15.00.0000		
	171 27	75	500 1	1 740	1 310	873			
			741	3 001	1 212	808			
	276 40	00	500 1	1 740	1 525	1 017			
			741	3 001	1 486	991			


^{*} Multiplique la tensión de la correa requerida para una sola correa por el número de correas en la banda. unidad de correa para aplicar la tensión total.


^{**} Multiplique la masa de un cinturón en una banda por el número de cinturones en la unidad de cinturón con banda para obtener la masa total para aplicar.

ANEXO F: PLANO DE BASE Y SOPORTE DEL SENSOR MPU6050












ANEXO J: PLANO DEL INSTRUMENTO MEDIDOR DE FRECUENCIA NATURAL



ANEXO K: PLANO DE CARCASA INFERIOR



ANEXO L: PLANO DE CARCASA SUPERIOR



ANEXO M: CODIGO DE PROGRAMACION EN ARDUINO

int contador = 0;

```
// Librerías
#include "arduinoFFT.h"
                              //librería para la Transformada de Fourier
#include <Adafruit_MPU6050.h>
                                   //Librerías del sensor MPU6050
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Wire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
                               //librerías de la pantalla táctil
#include "EasyNextionLibrary.h"
#define SAMPLES 256
                               //Variable de lectura de las señales del sensor
#define SAMPLING_FREQUENCY 10000 //Hz, must be less than 10000 due to ADC
arduinoFFT FFT = arduinoFFT();
Adafruit_MPU6050 mpu;
unsigned int sampling_period_us;
unsigned long microseconds;
double vReal[SAMPLES];
double vImag[SAMPLES];
double d=0;
float Facumu=0;
float Tacumu=0;
float number = 0;
float lastnumber = 0;
float number2 = 0;
float lastnumber 2 = 0;
float number 3 = 0;
float lastnumber3 = 0;
float number4 = 0;
float lastnumber4 = 0;
float T = 0;
```

```
int contador2 = 0;
int estado = 0;
EasyNex myNex(Serial1);
                                   //Puerto de comunicación entre el Arduino y la pantalla.
const int REFRESH_TIME = 200;
                                      // Tiempo para actualizar los datos de Nextion cada
200 ms
unsigned long refresh_timer = millis(); // Temporizador para actualizar la página de Nextion
String stringFromNextion;
boolean calculo = false;
double frecuencia = 0;
void setup()
 Serial.begin(115200);
                                //velocidad de comunicación entre la Pc y Arduino.
 myNex.begin(9600);
                                 //velocidad de comunicación entre Arduino y la pantalla
táctil
 sampling_period_us = round(1000000 * (1.0 / SAMPLING_FREQUENCY));
 // Inicia a sensar
 if (!mpu.begin()) {
  Serial.println("Failed to find MPU6050 chip");
  while (1)
  {
   delay(10);
  }
 mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_16_G);
                                                           //Rango de lectura del
acelerómetro de 16g.
 mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_250_DEG);
 mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ);
 Serial.println("");
```

```
delay(100);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
Serial.println("LISTO");
void loop() {
//Muestreo de las señales
 for (int i = 0; i < SAMPLES; i++)
  if (i == SAMPLES - 1)
  {
   contador2 = 0;
  }
                                 //Pide al sensor tomar datos del acelerómetro, giroscopio y
sensors_event_t a, g, temp;
temperatura.
  mpu.getEvent(&a, &g, &temp);
  /* Print out the values */
  d = a.acceleration.z - 9.23;
                               // Variable donde se almacenará la señal de aceleración ya
encerado
                         // El valor de 9.23 sirve para que el sensor comience las lecturas desde
cero
                        //Aunque el valor de la g=9.8m/s, el valor de 9.23 es al que el sensor
sensa.
    microseconds = micros();
  if (d < 0.2 \&\& d > -1.5)
                                 // la señal que está dentro de ese rango es ruido y se lo
descarta en el analisis para el cálculo.
   vReal[i] = 0;
   vImag[i] = 0;
   Serial.println(vReal[i]);
                                // para el cálculo toma la parte real de la señal.
   contador2++;
```

```
if (contador2 >= 230)
                                // Si la muestra es mayor o igual a 230 muestras la señal
comienza a estabilizarse y se descarta para el calculo
     calculo = false;
   }
  }
  else {
   if (contador2 < 230)
                               //Si las muestras son menores a 230, procede a realizar el
cálculo. (Es decir los golpes que se dan a la banda.)
    {
    calculo = true;
    }
   vReal[i] = d;
                            //Valor de la parte real de la señal del sensor ya encerado.
   Serial.println(vReal[i]);
   vImag[i] = 0;
   frecuencia = 0;
  while (micros() < (microseconds + sampling_period_us)) {</pre>
  }
 }
 if (calculo) {
  // Calculo de Tranformada rapida de Fourier
  FFT.Windowing(vReal, SAMPLES, FFT_WIN_TYP_HAMMING, FFT_FORWARD);
//calcula la FFT de la señal HAMMING y de la señal FORWARD (Investigar estas señales)
  FFT.Compute(vReal, vImag, SAMPLES, FFT_FORWARD);
  FFT.ComplexToMagnitude(vReal, vImag, SAMPLES);
  double peak = FFT.MajorPeak(vReal, SAMPLES, SAMPLING_FREQUENCY); //Realiza la
FFT tomando el pico más alto, el resultado nos da en miles.
  peak = peak / 10;
                                               // Reduce a una está de 100.
  // Muestra el resultado
```

```
if (peak >= 1 && peak <= 800) { //Si el pico de la señal del sensor está dentro de 800, procede
a realizar el cálculo.
frecuencia = peak/3,574;
                           // el valor de 3,574 se tomó para la calibración realizando la
comparación con el valor skf y elvalor del prototipo.
  Serial.print(frecuencia);
                           //Muestra el resultado de la frecuencia.
  }
 }
                  // Si no hay señal, no realiza el cálculo y no se muestra datos.
 else {
  Serial.print(" 0");
  Serial.println(" Hz");
  frecuencia = 0;
myNex.NextionListen();
 if ((millis() - refresh_timer) > REFRESH_TIME)
  number = myNex.readNumber("x0.val"); // en la pantalla en el label lee un valor numérico.
  if (number != 777777)
                               // si no hay ningún número, se muestra el último número
digitado.
   lastnumber = number;
   lastnumber = lastnumber / 1000;
  }
  else if (number == 777777)
   number = lastnumber;
   number = number / 1000;
  }
  number2 = myNex.readNumber("x1.val");
```

```
if (number2 != 777777)
{
 lastnumber2 = number2;
 lastnumber2 = lastnumber2 / 1000;
else if (number2 == 777777)
 number2 = lastnumber2;
 number2 = number2 / 1000;
}
number3 = myNex.readNumber("x2.val");
if (number3 != 777777)
{
 lastnumber3 = number3;
 lastnumber3 = lastnumber3 / 1000;
else if (number3 == 777777)
 number3 = lastnumber3;
 number3 = number3 / 1000;
number4 = myNex.readNumber("x3.val");
if (number4 != 777777)
 lastnumber4 = number4;
 lastnumber4 = lastnumber4 / 1000;
else if (number4 == 777777)
 number4 = lastnumber4;
 number4 = number4 / 1000;
}
```

```
// Cálculo del tramo libre de la banda obteniendo un valor más preciso.
  Ls= sqrt((pow(lastnumber, 2) + (pow((lastnumber2 - lastnumber3), 2) * 0,25)));
  Ls = Ls / 1000;
 Serial.print("Rotation X: ");
 // cálculo de la tensión con la fórmula que da el catálogo SKF.
 T = (4 * lastnumber4 * lastnumber/1000 * lastnumber/1000 * frecuencia * frecuencia);
// Estados del boton, cuando pasa a VERDE procede a realizar el cálculo de la frecuencia y la
tensión y a la vez se muestra en la pantalla.
if (estado == 1)
myNex.writeNum("b50.bco", 2016); // muestra el botón en color verde, código del color es
myNex.writeStr("b50.txt", "ON"); // Se muestra el texto ON en el botón que nos indica que está
calculando.
myNex.writeStr("t8.txt", String(frecuencia));
myNex.writeStr("t11.txt", String(T));
    //GUARDA
    //mantiene el ultimo valor calculado, si la frecuencia vuelve a cero.
    if(frecuencia!=0)
     Facumu=frecuencia;
     Tacumu=T;
      myNex.writeStr("t9.txt", String(Tacumu));//
      myNex.writeStr("t10.txt", String(Facumu));
    }
    else
```

```
{
     myNex.writeStr("t9.txt", String(Tacumu));//
     myNex.writeStr("t10.txt", String(Facumu));
    }
   //ACTUAL
    }
 if (estado == 0) {
myNex.writeNum("b50.bco", 50712); //muestra el botón en color blanco, Código del color es
myNex.writeStr("b50.txt", "TEST"); //muestra el texto TEST y no calcula nada.
refresh_timer = millis(); // Set the timer equal to millis, create a time stamp to start over the
"delay"
 }
// evalúa los estados del botón para iniciar o detener el proceso de cálculo.
void trigger50()
{
 contador = contador + 1;
 Serial.println(contador);
 if (contador == 1) {
  estado = 1;
 if (contador == 2) {
  contador = 0;
  estado = 0;
}
```

ANEXO N CODIFICACIÓN DE LA PRUEDA T-STUDENT EN EL SOFTWARE R

```
attach(datos_t2)
#HIPOTESIS
##H0: Los datos tienen una distribución normal
##H1: Los datos no tienen una distribución normal.
shapiro.test(skf)#p-value = 0,1784 > 0,05 Los datos son normales
shapiro.test(proto)#p-value = 0,06692 > 0,05 Los datos son normales
```

#ARREGLO DE NORMALIZACIÓN DE LOS DATOS PARA UN MEJOR DISTRIBUCIÓN

```
bootstrap1 = replicate(n=100,sample(skf,replace = T))
m_skf = apply(bootstrap1, MARGIN = 2, FUN = mean)
hist(m_skf,main = "",ylab = "",xlab = "M_skf (Hz)",freq = F)
curve(dnorm(x,mean(m_skf),sd(m_skf)),add = T)
bootstrap2 = replicate(n=100,sample(proto,replace = T))
m_proto = apply(bootstrap2,MARGIN = 2,FUN = mean)
hist(m proto,main = "",ylab = "",xlab = "M PROTO (Hz)",freq = F)
curve(dnorm(x,mean(m_proto),sd(m_proto)),add = T)
shapiro.test(m_skf)#p-value = 0.6837 > 0.05 Los datos son normalizados
shapiro.test(m proto)#p-value = 0.2484 > 0.05 Los datos son normalizados
gqnorm(m skf,main="",ylab="FRECUENCIA (Hz)",xlab="SKF");qqline(m skf)
qqnorm(m_proto,main="",ylab="FRECUENCIA (Hz)",xlab="PROTO");qqline(m_proto)
boxplot(m_skf,m_proto, names = c("SKF","PROTO"),notch = T, main=
"",ylab="FRECUENCIAS (Hz)", xlab="")
t.test(skf,proto,alternative = "two.sided") # p-value = 0,2793 > 0,05 Hay
suficiente evidencia
# para que las mediciones de skf son semejantes que las mediciones del
prototipo,
# con un nivel de confianza del 95%.
```