DISEÑO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LEM) Y SOFTWARE DE ADMINISTRACION PARA LOS EQUIPOS DE LAS SÚPER TIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A. EN EL EJE CAFETERO.

GUSTAVO ADOLFO GOMEZ

COD. 10007046

JESUS ANDRES GOMEZ VALENCIA

COD. 18517951

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
PEREIRA

2016

DISEÑO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LEM) Y SOFTWARE DE ADMINISTRACION PARA LOS EQUIPOS DE LAS SÚPER TIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A. EN EL EJE CAFETERO.

GUSTAVO ADOLFO GOMEZ COD. 10007046 JESUS ANDRES GOMEZ VALENCIA

COD. 18517951

Proyecto presentado como requisito para optar el título de ingeniero mecánico

Director: Ingeniero Humberto Herrera

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

PEREIRA

2016

Firma del director del proyecto

NOTA DE ACEPTACIÓN

DEDICATORIA

Como muestra de agradecimiento dedicamos este trabajo las personas que contribuyeron para que él se llevara a cabo, y en especial a nuestras familias quienes nos apoyaron durante el tiempo de formación como estudiantes de Ingeniería Mecánica, y que siempre estuvieron a nuestro lado alentándonos y evitando que claudicáramos ante las adversidades que trae consigo este reto que decidimos tomar, el cual es el resultado de los principios y valores que nos sembraron durante nuestra educación.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la empresa Olímpica S.A. quien nos brindó la confianza y permitió realizar nuestro trabajo de grado.

A todos los profesores que hicieron parte de nuestra formación académica aportándonos parte del conocimiento que en este trabajo se ve representado. Al ingeniero Humberto Herrera quien nos guio durante este proceso en el trabajo de grado.

Muchas gracias al personal de mantenimiento de Olímpica S.A. en especial al ingeniero Alexander Cuesta quien nos apoyó aportando su conocimiento y experiencia para lograr esta objetivo.

INTRODUCCION8
1. SITUACION ACTUAL9
2. JUSTIFICACIÓN 11 2.1 OBJETIVO GENERAL 11 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 12
3. MARCO TEORICO
Centered Maintenance)
5. PRESENTACION DE LA EMPRESA OLIMPICA S.A. 20 5.1 RESEÑA HISTORICA. 20 5.2 LOCALIZACION. 21 5.3 MISION. 22 5.4 VISION. 22
6. DESARROLLO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
7. INNOVACION 29 7.1 TABLERO DE CONTROL 29 7.1.1 TABLEROS AUXILIARES 31 7.2 ORDEN DE TRABAJO 33 7.3 EXPEDIENTE 35 7.3.1 TARJETA MAESTRA 35 7.3 2 HO LA DE VIDA 35

7.3.3 NOTAS DE SEGURIDAD	35
8. DESARROLLO DEL APLICATIVO	37
9. CONCLUSIONES	39
10. RECOMENDACIONES	40
11. BIBLIOGRAFIA	41
ANEXOS	43

LISTA DE TABLAS

	pág.
Tabla 1. Redacción de Instructivos	28
Tabla 2. Orden De Trabajo	34
Tabla 3. Expediente	36

LISTA DE FIGURAS

	pág.
Figura 1. Historia del mantenimiento	09
Figura 2. Mapa de ubicación	21

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A. Empadronamiento	24
ANEXO B. Relacion De Requerimientos	26
ANEXO C. Tablero De Control	30
ANEXO D. Tableros Auxiliares	32
ANEXO E. Expedientes	43
ANEXO F. Instructivos De Lubricación	78
ANEXO G. Instructivos Eléctricos	88
ANEXO H. Instructivos Mecánicos	103

GLOSARIO

Confiabilidad: En el mundo moderno, el concepto confiabilidad adquiere gran trascendencia. Confiabilidad es la capacidad de un ítem de desempeñar una función requerida, en condiciones establecidas. Habremos logrado la confiabilidad requerida cuando el ítem hace lo que queremos que haga. Al decir ítem podremos referirnos a una máquina, a una planta industrial, a un proceso, a un sistema y también a una persona. La confiabilidad impacta directamente sobre los resultados de la empresa, debiendo aplicarse no solo a máquinas o equipos aislados si no a la totalidad de los procesos que integran la cadena de valor de la organización. [3]

Entropía: para medir el grado de desorden de un sistema, fue definida la grandeza termodinámica llamada entropía, representada por la letra S. Cuanto mayor es el desorden de un sistema, mayor es su entropía.

Empadronamiento: El empadronamiento es una palabra referida a la aplicación de un censo, teniendo en cuenta características en común entre quienes se desarrolla tal conteo. En padrón es un listado organizado por categoría o por orden alfabético en el que se contabilizan objetos o personas que compartan cualidades o funciones dentro de un conjunto o sociedad. Los padrones sociales, por lo general son con el fin de establecer parámetros en el desarrollo de la demografía y economía. El empadronamiento de un grupo de personas implica el uso de métodos estadísticos y de recolección de datos para conformar una completa data del objeto en estudio. **[5]**

Expediente: Es la sumatoria de la tarjeta maestra la cual contiene la información referente a la descripción de cada equipo y a las condiciones de operación; la hoja de vida la cual contiene todas las acciones, reparaciones, e intervenciones a las que ha sido sometido cada equipo, y las notas de seguridad que son las necesarias para minimizar el riego de accidentes.

Fiabilidad: Probabilidad de que una máquina, un aparato o un dispositivo funcionen correctamente bajo ciertas condiciones y en un periodo de tiempo determinado. [4]

Globalización: La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea global. **[6]**

Industria: se designa con el término de industria al conjunto de operaciones destinadas a la obtención, transformación y transporte de materias primas. Pero

además, la palabra industria se utiliza, por un lado, para referirse a la instalación que está destinada a la realización de las mencionadas operaciones y por otro lado, para designar al conjunto de este tipo de instalaciones que compartan alguna característica, especialmente si pertenecen al mismo ramo.

Si la agricultura en su momento significo un paso inconmensurable de parte del hombre para la transformación del medio ambiente y también para la satisfacción de sus necesidades, la industria, puede afirmarse, se transformo, gracias a los avances tecnológicos, motor del desarrollo económico a partir del siglo XIX y como consecuencia de la llamada revolución industrial, periodo comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en el cual Inglaterra principalmente y el resto de los países de Europa, sufren importantísimas transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales. [18]

Innovación: El término innovación refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad o varias en un ámbito, un contexto o producto [26]

Instructivos: Un instructivo es un texto que tiene como finalidad dar cuenta del funcionamiento de algo en particular. Así, por ejemplo puede hacerse referencia a instructivos para el uso de un determinado dispositivo, o para la ejecución de un actividad determinada, etc; en este caso, el término se utiliza con asiduidad, pero existen otros donde existe un mismo proceder pero se omite la expresión. El instructivo da pautas que deben ser llevadas a cabo por aquel que las lee a efectos de tener algún resultado determinado. La longitud de un texto de estas características puede ser variada; en efecto, en algunas ocasiones alcanza una sola página y en otras puede requerir todo un libro. [8]

Item: unidad de un conjunto especialmente artículo de un catálogo de una lista. [7]

Intempestiva: que se hace u ocurre de manera repentina e inoportuna extemporáneo. [4]

Invención: la invención es el proceso mediante el cual surge un avance o actualización en las herramientas ya existentes, y por la cual se erige como una idea transformadora, que busca en general la optimización en las actividades que realizamos de manera cotidiana. A lo largo de la historia, la invención ha estado relacionada con las diferentes necesidades que el hombre buscaba satisfacer, y que su capacidad de razonamiento le permitió encontrar las soluciones necesarias. **[17]**

Lubricación: el termino lubricación se refiere al proceso en el que un fluido se introduce entre las superficies en contacto de dos cuerpos con movimientos relativo que rozan unidos por una carga, y y este fluido forma una película de separación

física entre las superficies de los cuerpos, que reduce la fuerza de deslizamiento y con ello el desgaste mutuo. En el proceso de lubricación intervienen muchos factores diferentes que hacen de él un tema complejo.

Mantenimiento: se define habitualmente mantenimiento como el conjunto de técnicas destinado a conservar equipos e instalaciones industriales en servicio durante mayor tiempo posible (buscando la más alta disponibilidad) y con el máximo rendimiento.

A lo largo del proceso industrial vivido desde finales del siglo XIX, la función mantenimiento ha pasado diferentes etapas. En los inicios de la revolución industrial, los propios operarios se encargaban de las reparaciones de los equipos. Cuando las maquinas se fueron haciendo más complejas y la dedicación a tareas de reparación aumentaba, empezaron a crearse los primeros departamentos de mantenimiento, con una actividad diferenciada de los operarios de producción. Las tareas en estas dos épocas eran básicamente correctivas, dedicando todo su esfuerzo a solucionar las fallas que se producían en los equipos. [2]

Maquinaria: Las máquinas actualmente se encuentran en todos los ambientes y nos sirven para realizar variedad de tareas, desde las más sencillas hasta las más complejas. Este tipo de máquina, que incluye varias máquinas en realidad, que se encuentra disponible con el fin de ayudar en los diferentes procesos manufactureros como fabricación de productos.

Metodología: una metodología es el conjunto de métodos por los cuales se regirá una investigación científica por ejemplo, en tanto, para aclarar mejor el concepto, vale decir que un método es el procedimiento que se llevara a cabo en orden a la consecución de determinados objetivos.

Entonces, lo que preeminentemente hace la metodología es estudiar los métodos para luego determinar cuál es el más adecuado a aplicar o sistematizar en una investigación o trabajo. [9]

Orden de trabajo: El primer paso en planeación y control del trabajo de mantenimiento se realiza mediante un sistema eficaz de órdenes de trabajo. La orden de trabajo es una forma donde se detallan las instrucciones escritas para el trabajo que se va a realizar y debe ser llenada para todos los trabajos. En la industria se hace referencia a ella con diferentes nombres, como solicitud de trabajo, requisición de trabajo, solicitud de servicio, etc. El propósito del sistema de órdenes de trabajo es proporcionar medios para:

- Solicitar por escrito el trabajo que va a realizar el departamento de mantenimiento.
- 2. Seleccionar por operación el trabajo solicitado.
- 3. Seleccionar el mejor método y los trabajadores más calificados para el trabajo.
- 4. Reducir el costo mediante una utilización eficaz de los recursos (mano de obra y material).
- 5. Mejorar la planeación y programación del trabajo de mantenimiento.
- 6. Mantener y controlar el trabajo de mantenimiento.
- 7. Mejorar el mantenimiento en general mediante los datos recopilados de la orden de trabajo que serán utilizados para el control y programas de mejora continua. [3]

Plan de mantenimiento: se trata de la descripción detallada de las tareas de mantenimiento preventivo asociado a un equipo o máquina, explicando las acciones, plazos y recambios a utilizar. En general, hablamos de tareas de limpieza, comprobación, ajuste, lubricación y sustitución de piezas. [2]

Rayos Gamma: de acuerdo a la clase de energía, es posible distinguir entre diferentes rayos, los rayos gamma, en este sentido, están formados por ondas que se generan a partir de la aniquilación de partículas o mediante una transición nuclear. Esta radiación ionizante, que tiene un gran poder de penetración y un elevado nivel energético, está formada por fotones, cuya energía se estima en una unidad conocida como megaelectronvoltios o Mev. Debido a sus propiedades, los rayos gamma pueden provocar importantes alteraciones en los núcleos celulares. Los rayos gamma pueden generarse a través de diversos procesos o producirse de manera espontánea en el espacio. En este último caso, cuando surgen de los núcleos de una galaxia activa o a partir de una supernova, los rayos no alcanzan la tierra ya que son absorbidos por la atmosfera. Sin embargo, pueden observarse mediante telescopios ubicados en el espacio. [14], [15]

Rayos X: rayo es un concepto que tiene su origen en radius, un vocablo latino. El concepto se usa para nombrar la línea que nace en el espacio donde se genera una cierta clase de energía y que se prolonga en la misma dirección hacia donde la energía en cuestión se propaga. La noción de rayos X, en este sentido, se refiere a las ondas de tipo electromagnético que son emitidos por los electrones internos de un átomo, Por sus características, los rayos X están en condiciones de atravesar diferentes cuerpos y de lograr una impresión fotográfica. [13]

Reductores: los reductores de velocidad son un componente de muchos motores mecánicos, eléctricos, hidráulicos y biológicos. Es más fácil pensar en un reductor

de velocidad como un engranaje o una serie de engranajes combinados de tal manera de aumentar el par del motor. Básicamente, el par de un motor aumenta en proporción directa a la reducción de las rotaciones de los motores por minuto. Si disminuye la rotación sin disminuir la velocidad del motor, aumenta la fuerza generada. El concepto de usar engranajes se remonta a miles de años, la idea de usar engranajes para control de par se puede rastrear por lo menos ya en la época de Leonardo Da Vinci. [16]

Software: es una palabra que proviene del idioma inglés, pero que gracias a la masificación de uso, ha sido aceptada por la real academia española. Según la real academia española, el software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora.

Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible de un computador. En otras palabras, el concepto de software abarca todas las aplicaciones informáticas, como los procesadores de textos, las planillas de cálculo y los editores de imágenes.

El software es desarrollado mediante distintos lenguajes de programación, que permiten controlar el comportamiento de una máquina. Estos lenguajes consisten en un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas, que definen el significado de sus elementos y expresiones. Un lenguaje de programación permite a los programadores del software especificar, en forma precisa, sobre qué datos debe operar una computadora. [19], [20], [21]

Tablero de control: es un cronograma anual con divisiones semanales generalmente y con duración corrientemente de un año. [4]

Tablero auxiliar: Son la rutina semanal y la rutina diaria. Es obvio que si un instructivo se debe practicar sistemáticamente todas las semanas, no sería conveniente ni estético ponerlo en todas las "celdas" de una línea en el tablero de control.

No se entonces poner allí, si no en la "rutina semanal", que es un cronograma muy parecido al tablero de control, pero que en vez de tener en las abscisas las semanas del año, tiene los días de la semana.

Si hay un instructivo que requiera practicarse cada día, similarmente, no debe figurar en la "rutina semanal", si no en la "rutina diaria", que es otro tablero de control del tablero auxiliar, pero en vez de tener en las abscisas las semanas del año, o los días de la semana, tiene las horas del día (similar a un horario de clases). [4]

Termodinámica: se denomina termodinámica a la parte de la física encargada del estudio de los fenómenos vinculados con el calor. Se ocupa especialmente de las propiedades macroscópicas de la materia, de las formas de energía, haciendo hincapié en la temperatura. También estudia los intercambios de energía térmica entre distintos sistemas, como así mismo las consecuencias a nivel químico de tales intercambios y las consecuencias a nivel mecánico; esto es importante para comprender como la energía calórica se transforma en energía mecánica y viceversa; justamente, esta disciplina debe su desarrollo a la necesidad de optimizar la eficiencia propia de las máquinas de vapor y nos explica el porque ni estas ni ninguna otra máquina puede ser eficiente completamente. **[10]**

El mínimo de entropía posible corresponde a la situación en que los átomos de una sustancia estarían perfectamente ordenados en una estructura cristalina perfecta. Esa situación debe ocurrir teóricamente a 0°K (cero absoluto), en otras temperaturas, la entropía de una sustancia debe ser diferente de cero. Cuando mayor es la temperatura de una sustancia mayor es el movimiento de sus partículas más desorganizada ella está y por tanto, mayor será su entropía. [11]

Termografía: Los usos más comunes de la termografía, que mide la temperatura superficial mediante la medición de radiación infrarroja, son los de determinar conexiones eléctricas deficientes y puntos peligrosos, desgaste del refractario en hornos, y sobrecalentamientos críticos en componentes de calderas y turbinas. Una cámara de rayos infrarrojos muestra variaciones en la temperatura superficial, calibrada para proporcionar la temperatura absoluta o los gradientes de temperatura mediante variaciones en blanco y negro o a color. [3]

Ultrasonido: Existen varias técnicas para las pruebas de ultrasonido, pero todas ellas se emplean para determinar fallas o anomalías en soldaduras, recubrimientos, tuberías, tubos, estructuras, flechas, etc. Las grietas, huecos, acumulaciones, erosión, corrosión e inclusiones se descubren transmitiendo pulsos u ondas de ultrasonido a través del material y evaluando la marca resultante para determinar la ubicación y severidad de la discontinuidad. Esta técnica también se utiliza para medir la cantidad de flujo. **[3]**

RESUMEN

Este trabajo de grado se realiza con el fin de diseñar un plan de mantenimiento tipo LEM (Lubricación electricidad mecánica) para la empresa supertienda Olimpica S.A. ubicada en la ciudad de Pereira (Risaralda), el objetivo es entregar un recurso con el cual esta compañía pueda hacer seguimiento a todos sus equipos utilizando un software en el cual se puede encontrar empadronamiento de equipos, expedientes, historial de los equipos por medio de las hojas de vida y notas de seguridad, instructivos de mantenimiento para la programación de los tableros de control y software para manejo.

Dicho plan de mantenimiento se hace de acuerdo a las necesidades de la empresa, en el cual se entrega como resultado una documentación que ayude a la compañía para hacer una mejora en los procesos mediante la información que se logré captar con este trabajo.

Se encontrarán algunos anexos entre ellos los expedientes, las tarjetas maestras, las hojas de vida, las notas de seguridad, los tableros de control que acompañados de la relación de requerimientos son la base para la programación de los mantenimientos; también se menciona la visión, misión e historia de la compañía Olimpica S.A.

Durante este proceso hubo toda la disponibilidad de la empresa Olimpica S.A, el Ingeniero Alexander Cuesta jefe de mantenimiento, y los estudiantes involucrados en esta tarea.

INTRODUCCIÓN


Desde la aparición de las primeras máquinas diseñadas por el hombre, el mantenimiento ha sido una necesidad que ha estado ligada a cada una de estas invenciones utilizadas por él, a través de la historia se ha conocido de diferentes formas pero con un mismo fondo, no obstante estos cambios esta tarea termina por adoptarse por el hombre dándole un lugar en la industria debido a la necesidad de mantener la vida útil de la maquinaria; así como lo indica la segunda ley de la termodinámica hay un incremento de entropía del universo con paso el tiempo, esta variable aplica para todas las máquinas ya sea por el trabajo al cual están sometidas o por el pasar del tiempo, estos son los causales del deterioro en sus piezas. Es por esto que aparece la figura del mantenimiento, la implementación de planes para prevenir que los desgastes acaben con la maquinaria.

Para cualquier gerencia es necesario involucrarse con un plan de mantenimiento enfocado en el cuidado y conservación de los equipos. Con esto las empresas logran que toda la maquinaria tenga una mayor durabilidad, garantice que durante los procesos las paradas intempestivas no se conviertan en una fuga de dinero, que haya tranquilidad respecto a la manipulación de los operarios sin correr el riego de accidentalidad; conociendo los beneficios de este tipo de proyecto en las empresas, se decide hacer un plan de mantenimiento preventivo LEM en las tiendas Olimpica S.A. buscando que a futuro todos los beneficios ya mencionados se vean reflejados para esta compañía.

1. SITUACION ACTUAL

El mantenimiento siempre se ha mirado como un gasto para las compañías, ya que a través de la historia este se ha manejado desde el punto de vista correctivo (después de la falla), pero en la actualidad con los avances de la industria y la globalización de los mercados, los gerentes de mantenimiento se han visto inducidos a implementar modelos preventivos en este campo, que reflejen una gestión de control sobre los costos de su administración, y entreguen resultados efectivos sobre los procesos que se manejan. El mantenimiento correctivo en una empresa, es una práctica que genera altos costos, ya que cuando este se presenta trae consigo paradas intempestivas que ocasionan pérdida de tiempo en la producción, dejando la compañía vulnerable ante la competencia a causa del incumplimiento con los clientes. A continuación se ilustra una imagen donde se resume la historia del mantenimiento.

Figura 1. [1]



En la actualidad la empresa Olímpica S.A en el eje cafetero viene realizando un mantenimiento correctivo, lo cual dificulta administrar óptimamente sus recursos; además no hay una alta fiabilidad de los equipos ya que se presentan paradas no programadas en algunos procesos que se reflejan en altos costos para el departamento de mantenimiento y para el punto donde se presentan estas paradas, ya que disminuye sus ventas de acuerdo al ítem que falle, y en algunas ocasiones se corre el riesgo de disminuir la calidad de estos procesos. La nueva gerencia de mantenimiento en búsqueda de la excelencia, viene desarrollando estrategias que contribuyan a mejorar los inconvenientes mencionados, ¿Qué estrategia puede plantear la gerencia de mantenimiento que contribuya con el control sobre los recursos del departamento y permita tener fiabilidad en los equipos de los procesos disminuyendo las paradas intempestivas?, indudablemente la implementación de un sistema de mantenimiento preventivo.

2. JUSTIFICACIÓN.

Con el fin de implementar una estrategia que sirva como apoyo para el departamento de mantenimiento, un plan de mantenimiento preventivo (LEM), es una solución para aumentar la fiabilidad de los equipos, con el objetivo de disminuir las paradas intempestivas, y así tener mejor control sobre los recursos de la empresa Olímpica S.A.

Al aumentar la confiabilidad sobre los equipos se logran disminuir las paradas no programadas que han estado presentes en los procesos de esta empresa, y que han perjudicado las ventas de algunos productos, También se logra aumentar la calidad en los procesos, ya que los equipos estarán en óptimo rendimiento; otro beneficio es el aporte a la salud ocupacional del personal de la compañía, ya que con los equipos sometidos a un seguimiento periódico, se garantiza una segura manipulación. Con los equipos bajo estas condiciones, el departamento de mantenimiento podrá tener un control sobre los recursos, lo que le permite direccionar las metas del departamento, con el fin de promocionar el aumento de competitividad de la compañía.

Se plantean entonces los siguientes objetivos

2.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un plan de mantenimiento preventivo (LEM) y un software para la gestión de mantenimiento de la maquinaria y equipos de las Súper Tiendas y Droguerías Olímpica S.A en el eje cafetero, con el propósito de disminuir las paradas intempestivas y optimizar los recursos económicos del departamento.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- 2.2.1 Realizar el empadronamiento de las maquinas que se incluirán en el plan de mantenimiento.
- 2.2.2 Definir una relación de requerimientos para las máquinas.
- 2.2.3 Redactar los instructivos de mantenimiento para las máquinas.
- 2.2.4 Crear un tablero de control anual discriminado por semanas y con la programación del mantenimiento.
- 2.2.5 Crear tableros auxiliares con la programación semanal y diaria del mantenimiento.
- 2.2.6 Crear un software para manejo del plan

3. MARCO TEORICO

3.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CM = Corrective Maintenance)

Es el que espera que suceda la falla para corregirla, con el consiguiente peligro de los daños aledaños, el riesgo para la salud del trabajador, efectos sobre la calidad, el medio ambiente, etc.

Se dice que es una actividad "A POSTERIORI", es decir que se realiza después de que la falla ha sucedido, para diferenciarlo de otro tipos de Mantenimiento que se realizan "A PRIORI", es decir <u>antes</u> de que suceda la falla.

Se dice también que es una actividad "reactiva", pues sucede como reacción a la falla. Si no lo fuera sería "proactiva".

Este tipo de mantenimiento es también llamado "a la falla". [4]

3.2. MANTENIMIENTO PROGRAMADO

Es aquel que es un poco más avanzado que el correctivo. Se basa en una parada periódica general de la actividad productiva (generalmente anual) aprovechando las vacaciones colectivas del personal de producción, o cualquier otro receso en ella, llevando a cabo un "desbarate" más o menos general, una lavada y una lubricación "sui generis" de la maquinaria y en algunos casos la revisión de ella. La ventaja de éste sistema de mantenimiento es la posibilidad, un poco remota, de detectar y detener una falla en gestación. Su grave falla es la circunstancia de que la maquinaria puede quedar equivocadamente armada o en el mejor de los casos, con "aprietes" diferente a los de fábrica, cuando no es realizado por "expertos", que es lo más frecuente.

Por extensión, se le da el nombre de "Mantenimiento Programado" al que se ejecuta en cualquier lapso de parada de producción. Cada vez se utiliza menos este tipo de mantenimiento. [4]

3.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PM = Preventive Maintenance)

Es el que como su nombre lo dice, previene las fallas. Ha sido el más usado y su base de funcionamiento es la estadística, la observación y las recomendaciones del fabricante: se reemplaza una pieza, se engrasa, se refuerza, etc., antes de que se ocurra una falla.

El lapso que se le permite trabajar a un elemento, depende de criterios tales como la recomendación del fabricante, el buen sentido del técnico y sobre todo el lapso de tiempo observado de duración de piezas similares.

La programación de las actividades en el tiempo, la redacción de los instructivos para llevarlas a cabo, la asignación de las personas que las ejecutarán, la evaluación de los costos de todo este trabajo, etc., es lo que se constituye la implementación de un plan de Mantenimiento Preventivo en una empresa, por parte de un departamento de Mantenimiento.

En la actualidad existen en el comercio muchos software con los que se maneja este tipo de mantenimiento (CMMS = Computerized Maintenance Management System) incluidos muchas veces en otros sistemas, generalmente de Producción.[4]

3.4. MANTENIMIENTO PREDICTIVO (PdM = Predictive Maintenance)

Éste es una ciencia, a diferencia de los otros tipos que son metodologías o sistemas y como su nombre lo dice se basa en los síntomas que presentan las máquinas al

funcionar. En el caso de la termografía (Mantenimiento Predictivo basado en análisis termográfico) se atiende a la intensidad y los cambios de temperatura de funcionamiento y se utilizan "termofotografías" y cámaras de vídeo, que revelan perfiles térmicos: se está haciendo Mantenimiento Predictivo, vigilando (monitoreando) la temperatura. Pero el síntoma al que más se atiende para este tipo de mantenimiento, es la vibración. Los detectores de vibración (que a veces en vez de sondas captadoras, tienen micrófonos, pues el ruido es un caso especial de vibración), permiten detectar tan frecuentemente como queramos la intensidad de vibración y la frecuencia de ésta, que presenta una máquina funcionando. Los captadores pueden ser magnéticos, roscados, con extensión, etc.

Un concepto de mucha utilidad es aquel que simultáneamente a la gestación de la falla de una máquina, hay un aumento paulatino de la intensidad de su vibración (que puede incluir sonido). Al detectar dicho aumento y teniendo en cuenta la frecuencia de él, se puede "predecir" la falla antes de que suceda y parando la máquina, proceder a su reparación impidiendo que el daño ocurra y/o se complique más, que haya una parada intempestiva, que ésta suceda a deshoras, etc.

El Mantenimiento Predictivo se puede basar también en el monitoreo sistemático de la calidad del aceite, en el análisis por tintas penetrantes, los rayos X, los rayos gamma, el análisis dimensional, el análisis de esfuerzos, el ultrasonido, la medición de espesores, el análisis de humedad y muchos otros síntomas que será posible monitorearlos en el futuro.

Los análisis periódicos del estado del aceite, son también usados para predecir o detectar fallas, además de otros métodos que se verán posteriormente. [4]

3.5. MANTENIMIENTO CONTINUO

Es un tipo de organización que se puede dar al MANTENIMIENTO, priorizando las actividades que se le dan a las máquinas según su importancia y basados en el concepto que entre mejor se atienda un ítem, así sería su desempeño.

En nuestro país lamentablemente el Mantenimiento Continuo no se ha impuesto y en muchos casos, las bases de las actividades del mantenimiento no son científicas, puesto que en algunas ocasiones se apoyan aún en prejuicios o hechos mágicos. [4]

3.6 MANTENIMIENTO ANALITICO (PaM = Proactive Maintenance)

Atiende preferentemente al análisis de las estadísticas de falla y analiza la causa raíz de ella, (R.C.F.A. = Root centered failure analysis = Análisis de la causa raíz de la falla), a las recomendaciones del fabricante, a las condiciones de instalación del equipo y a la calidad de mano de obra de quienes lo operan. En este orden de ideas, el Mantenimiento Analítico es principalmente preventivo.

En el tipo de mantenimiento, más conocido como R.C.F.A., se debe practicar un profundo análisis, en el que se estudian las causas de la falla y posteriormente se selecciona la "causa raíz".

Mencionemos aquí el FMECA (Failure Mode Effects and Criticality Analysis) que es, un análisis de los efectos según el modo de la falla y un posterior análisis de criticalidad. También el "FTA" (Failure Tree Análisis).

Generalmente en este tipo de mantenimiento se practica un análisis de Pareto. [4]

3.7 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (T.P.M.)

En los últimos tiempos ha aparecido el Mantenimiento Productivo Total (T.P.M. por sus siglas en inglés: Total Productive Maintenance) que es aquel donde el mismo operario de producción atiende el Mantenimiento menor de su unidad productiva y están involucrados en el mantenimiento la totalidad del personal de una empresa, hasta la alta gerencia. [4]

3.8 MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONDICIÓN (CBM = Condition Based Maintenance)

Como su nombre lo indica, es un sistema de Mantenimiento que se basa en el estado de funcionamiento o condición de cada uno de los equipos de producción. Está popularizándose mucho en Europa, especialmente en Inglaterra. [4]

3.9 MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONFIABILIDAD (R.C.M. = Reliability Centered Maintenance)

Este tipo de mantenimiento se pone énfasis en el funcionamiento del sistema, más que el de cada equipo individualmente y busca los modos de falla. La palabra clave es la "confiabilidad" (reliability).

La confiabilidad (se utiliza comúnmente el término FIABILIDAD) de un equipo es posible evaluarla en términos cuantitativos. El conocimiento de la confiabilidad y la disponibilidad de un equipo permiten planear la producción e incluso tener planes de contingencia. [4]

3.10 EL SISTEMA L. E. M.

Una detallada investigación realizada en los años 50 sobre el estado del mantenimiento en las empresas Latinoamericanas llevó al Ingeniero John G. Castles al diseño y definición de un nuevo sistema de Mantenimiento Preventivo aplicable a este tipo de industrias que se debía basar fundamentalmente en tres puntos:

- Ser de fácil administración
- Ser de fácil organización
- Ser de fácil comprensión.

El sistema desarrollado lo denominó Sistema L.E.M. y lo aplicó inicialmente en las plantas de refinación de Plomo y Cobre en la Oroya, Perú, hacia 1960.

La fundamentación del sistema implica la prestación de servicios adecuados y oportunos a los diferentes equipos de acuerdo con tres grupos de labores principales que se codifican con las letras L. E. y M. Al primer grupo corresponden las actividades de Lubricación, al segundo las de Mantenimiento Eléctrico y Electrónico y al tercero las de Mantenimiento Mecánico cuyas iniciales dieron origen al nombre del sistema.

Las labores a realizar en cada grupo son el resultado de un minucioso análisis de los equipos, sus componentes y su operación, la cual se complementa en lo posible con las recomendaciones de los fabricantes en cuanto a lubricación y frecuencia de las revisiones, que aparecen normalmente en los manuales de operación y mantenimiento.

El sistema de control se hace mediante la elaboración de una tarjeta por equipo que contiene además de los datos técnicos, todos los elementos necesarios para poder elaborar los programas semanales de trabajo, los cuales se revisarán con esta periodicidad y se programarán según los resultados semestral o anualmente.

Mediante el sistema de Mantenimiento L.E.M. se determina para cada uno de los tres grupos de actividades, que operación de mantenimiento específica debe hacerse a cada equipo (consignada en el manual de Mantenimiento Preventivo), conque frecuencia y cuánto tiempo toma él realizarla (consignado en la tarjeta maestra respectiva). Con los datos anteriores correctamente diligenciados se permite a producción conocer cuántas horas debe destinar al mantenimiento de su equipo en el año, para programar su operación en consecuencia; y al departamento de Mantenimiento conocer las horas-hombre necesarias por equipo para determinar las necesidades de personal para mantenimiento Preventivo.

En la década del 70 el sistema L.E.M. ha sido implementado en algunas industrias Colombianas y ha obtenido un desarrollo importante en los últimos años con la utilización del procesamiento automático de datos, que permite un manejo más eficiente de la información de los programas, facilitando su análisis, control y registro de estadísticas. [4]

4. METODO O ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ANALISIS

La unidad de análisis en este trabajo es el mantenimiento a la infraestructura de la empresa Olímpica S.A en el eje cafetero.

4.1. CRITERIOS DE VALIDEZ

ISO 9001-2008 CAPITULO 6: gestión de los recursos-Infraestructura.

Mediante el capítulo "6.3 Infraestructura" la norma ISO 9001 promueve la aplicación en forma constante de una política de mantenimiento adecuada a la infraestructura utilizada por la empresa, generando reducción de paradas imprevistas, manejo más racional del capital humano, compra ordenada de repuestos y prolongación de la vida útil de los equipos entre otros beneficios, los que decididamente contribuyen a asegurar el logro de la conformidad con los requisitos del producto o el servicio.

[5]

5. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA OLÍMPICA S.A.

5.1. RESEÑA HISTORICA

Olimpica nació en Barranquilla en el año 1953, cuando don Ricardo Char, distinguido comerciante de Lorica, Cordoba, adquirió el almacén Olímpico. Una pequeña botica ubicada en la calle de las vacas en la capital del Atlántico.

Vendiendo abarrotes además de los artículos de farmacia, don Ricardo ganó la confianza de sus clientes por la satisfacción de sentirse bien servidos. Un año más tarde, se abrieron dos droguerías más, una en el paseo Bolívar, y otra en la calle San Blas con 20 de Julio.


Pero fue Fuad Char, hijo mayor de don Ricardo, quien le dio un vuelco a los negocios tras ponerse al frente de las farmacias, debido a un accidente sufrido por su padre. Por intuición y buen olfato, más que por experiencia comercial, Fuad se lanzó a la conquista del mercado barranquillero en compañía de sus hermanos Jabid, Farid y Simón con quienes constituyo CHAR HERMANOS LTDA.

1968 es un año histórico para la organización. Se inauguró en Barranquilla la primera Supertienda OLIMPICA, ubicada en la calle 30 con carrera 43 esquina, con el slogan: "suba un piso y gane pesos". Con esto se incursiono totalmente en el mercado de los víveres y artículos para el hogar. Su estrategia de comercialización era "vender más a menor precio".

A comienzos de los 70, se inauguró la Supertienda Olímpica de la calle 72, pionera del sistema de autoservicio, que represento un completo logro entre los barranquilleros. Seguidamente, se inició la conquista del mercado nacional con la apertura en Cartagena de la primera droguería y en Santafé de Bogotá, la Supertienda Olímpica de la calle 100. Años más tarde, en la década de los 80, la empresa continua su expansión con la inauguración de nuevos puntos de venta en todo el ámbito nacional.

5.2. LOCALIZACIÓN

Mapa de ubicación de súper tienda Olímpica STO 351 Av 30 de Agosto



Fuente de información: véase en google [sitio en internet],

(http://www.linkofertas.com/Pereira/Mapa/Supermercados/mc31)

DIRECCIÓN: Carrera 13 # 36-10

TELEFONO: 3361911-3361909

MUNICIPIO: Pereira

DEPARTAMENTO: Risaralda

5.3. MISION

Somos una de las compañías líderes en la comercialización de productos de consumo masivo de óptima calidad, a través de una cadena privada de droguerías, supertiendas y superalmacenes, orientadas a satisfacer las necesidades y deseos de la comunidad, ofreciendo un buen servicio y los mejores precios, con el respaldo de un talento humano comprometido e integralmente capacitado, con la confianza de sus proveedores y un avanzado desarrollo tecnológico, procurando el bienestar de la sociedad y una adecuada rentabilidad.

5.4 VISIÓN

Ser una de las compañías líderes con el más alto nivel de competitividad y eficiencia en la comercialización de productos de consumo masivo de óptima calidad. Todo, a través de una cadena privada claramente diferenciada de droguerías, combinación de supermercados y droguerías, tiendas de conveniencia y almacenes, siempre orientados a satisfacer las necesidades y deseos de la comunidad colombiana, ofreciendo el mejor servicio amigable del mercado, los mejores precios y la mejor disponibilidad de productos.

6. DESARROLLO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

6.1. Empadronamiento

Para empezar con este plan de mantenimiento se hizo una selección de los equipos en cada una de las secciones con el objetivo de garantizar que cada equipo involucrado en este proyecto se encuentre en condiciones para los procesos de la empresa.

Con los datos recolectados se hace un inventario el cual será el que se va a tener en cuenta para implementar el plan de Mantenimiento. Allí se plasma información básica como nombre de la máquina marca y cantidad.

Ver anexo.

Anexo A, Empadronamiento.

6.2 Sistema de codificación de equipos

Para la codificación de los equipos se utilizó un código alfanumérico con el fin de identificarlos en la lista del empadronamiento y en todo el plan de mantenimiento. Este procedimiento se hace de acuerdo a la necesidad buscando el fácil entendimiento de los códigos.

Para este caso se tuvo en cuenta el nombre del equipo, la sección a la que pertenece y un número consecutivo para diferenciar de los otros equipos.

De esta forma se utiliza la inicial del nombre del equipo, por ejemplo batidora se escribe bat.

A cada sección se le asignó un número de esta forma:

Proceso de panadería: 01

Proceso de cocina: 02

Cada máquina se le asigna un número de forma ascendente de 02 cifras.

Por ejemplo bat0101, bat que son las iniciales de batidora, 01 el número de la sección proceso de panadería, y 01 el número que se le asigna por ser la primera en la lista del empadronamiento.

6.3. RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Con el plan de mantenimiento se busca la conservación de los equipos para ello se debe hacer una relación de requerimientos la cual consiste en buscar las necesidades de mantenimiento de cada máquina y llevarla a una lista de instructivos los cuales se le asigna un código de acuerdo a la rama que pertenezca de la sigla (L.E.M) lubricación (L), electricidad (E) o mecánico (M), la codificación se hace con la letra de acuerdo a la naturaleza de su campo seguida por un guion y un número.

Es necesario contar con la información necesaria de cada máquina la cual debe ser recolectada de manuales de fábrica, personal técnico si es posible de las personas quienes instalan los equipos o quienes los intervienen. Con estos datos se garantiza que la manipulación del equipo sea la adecuada para prolongar su vida útil.

Este paso se da una vez se tenga el empadronamiento, el expediente de cada equipo. A continuación en la tabla que aparece en el anexo 2 se puede observar la tabla de relación de requerimientos.

Anexo B, Relación de requerimientos.

6.4. Redacción de instructivos

La idea de hacer esta redacción de instructivos es explicar cómo intervenir cada parte de los equipos en un ciclo dado con un tiempo determinado, lo que se busca disminuir paradas no programadas en cada uno de los procesos que se dan en la compañía Olímpica S.A.

Es una herramienta útil para conocer los gastos que lleva el mantenimiento de cada equipo, y la reparación de los mismos, para la elaboración de estos documentos es necesario conocer muy bien los equipos, su funcionamiento, como se constituye, como se manipula, la carga de trabajo que tiene por día; conociendo la maquina se tiene la facilidad para redactar cada formato de requerimiento toda vez que se debe tener claridad de los materiales a utilizar y el tiempo por requerimiento, cada requerimiento es diseñado para los diferentes sistemas con los que cuenten las maquinas.

Estos instructivos constan del código de instructivo, nombre de dicho instructivo, los materiales necesarios, procedimiento y tiempo de ejecución.

A continuación en la tabla 1 el ejemplo de la redacción de instructivos.

Tabla 1. Redacción de instructivos.

INSPECCION	E-01 I DE PANEL DE CONT	LIMPICA JOS
MATERIAL NECESARIO		
Limpiador electronico		
Cepillo		
Destornillador de pala		
Destornillador de estrella		
Vayeta		
PROCEDIMIENTO		
1. Encienda el equipo a revisar.		
2. Revise los botones del panel los	s cuales deben hacei	contacto.
3. Si tiene pantalla verifique que la	as letras aparezcan c	ompletas.
4. Apague el equipo		
5. Busque acceso a la tarjeta del pa electrónico.	anel y haga limpieza	con limpiador
6. Identifique cables sulfatados, su	ueltos o vulnerables	a dañarse.
7. Cierre la tarjeta electrónica del	panel de control.	
8. Haga una limpieza externa.		
9. Encienda equipo.		
10. Haga pruebas.		

7. INNOVACIÓN

7.1 TABLERO DE CONTROL

Este tablero muestra todas las maquinas listadas en el plan de mantenimiento con las frecuencias determinadas, los requerimientos distribuidos a lo largo de todas las semanas del año y los tiempos establecidos para la realización de cada actividad.

Básicamente se realizó una distribución semanal de tal manera que el tiempo de ejecución de los requerimientos ocupará entre el 90% y 110% del tiempo laboral, siendo este tomado en una jornada de 8 horas diarias y de lunes a sábado. El balanceo se logró por tanteo y se tuvo en cuenta los días de fiesta de la región, Semana Santa y Navidad como días de poca carga laboral.

Se determinaron los tiempos de ejecución de los instructivos de Lubricación, Electricidad y Mecánicos en minutos, posteriormente se ubicaron en el tablero de control anual de acuerdo al requerimiento periódico de ejecución para cada máquina.

Al terminar esta operación el tablero de control anual quedo desbalanceado siendo necesario un balanceo por tanteo, siendo esto una actividad laboriosa y larga.

El primer aspecto que se tuvo en cuenta antes de realizar el balanceo fueron las fechas de las festividades de la región (En este caso de Pereira, tales como semana santa, fiestas de la cosecha, navidad y año nuevo), también se tuvo en cuenta la cantidad máxima de minutos a laborar tanto semanalmente (2880 minutos), como diariamente (480 minutos) sin generar horas extras; y con base a esos minutos calcular una carga laboral entre el 90% y 110% de esos minutos.

En algunos casos fue necesario anticipar o aplazar algunos instructivos en un plazo máximo de una semana, con el fin de evitar problemas con la periodicidad entre requerimientos de una máquina.

El tablero de control lo podremos ver en su totalidad en el anexo C.

Anexo C, tablero de control

7.1.1 Los tableros auxiliares

Está dividido de tal manera que solo muestra los requerimientos de cada día de la semana, de manera idéntica al tablero de control anual este también se balanceo por tanteo y con los porcentajes de distribución diarios inclusive teniendo en cuenta los días festivos.

A continuación se muestra el anexo D donde podemos observar los tableros auxiliares

Anexo D, los tableros auxiliares

7.2 ORDEN DE TRABAJO

La orden de trabajo es un documento que se utiliza para dar las instrucciones al personal técnico que interviene los equipos, el objetivo transmitir el trato que el fabricante requiere para disminuir el desgaste de la maquinaria, es un soporte de planificación que garantiza el conocimiento sobre la infraestructura y versátil si se trata de correctivos, preventivos o predictivo, este documento es para el manejo del personal de planta como el personal contratista.

Teniendo en cuenta lo cantidad de ítem a controlar, la orden de trabajo se diseña con un consecutivo y fecha para monitorear de forma ordenada, la sección y el equipo hacen parte del orden que se busca, como se enuncio este documente se utiliza ya sea para mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo como se observa en una de las casillas, también se menciona el responsable quien interviene la maniobra. Detalles como las especificaciones al intervenir, el tiempo estimado, los materiales se tienen en cuenta para esta orden, y finalmente se tiene en cuenta el personal que los revisa y quien lo aprueba con sus debidas fechas, esta termina con las observaciones. Cada que se hace entrega de una orden de trabajo quien la va a ejecutar queda con un duplicado el cual debe devolver una vez realice el trabajo.

A continuación en la tabla 2 se observa la orden de trabajo.

Tabla 2. Orden de trabajo

	ORDEN DE	TRABAJO	
CONSECUTIVO:			OLIMPICA
FECHA	SECCION		EQUIPO
TECNICO:	•	CONTRATIST	A:
TIPO			
_	PREVENTIVO	כ	PREDIDCTIVO
ESPECIFICACIONES:			
TIEMPO ESTIMADO (minutos):			
MATERIALES:			
REPUESTOS:		FIRMA:	
		FECHA:	
VERIFICADO:		FIRMA:	
		FECHA:	
OBSERVACIONES:			

- **7.3 Expediente:** Es la sumatoria de la tarjeta maestra la cual contiene la información referente a la descripción de cada equipo y a las condiciones de operación; la hoja de vida la cual contiene todas las acciones, reparaciones, e intervenciones a las que ha sido sometido cada equipo, y las notas de seguridad que son las necesarias para minimizar el riego de accidentes.
- **7.3.1.Tarjeta maestra:** este documento se crea después de hacer el empadronamiento y consiste en recopilar información de las características de fabricación de los equipos, cabe señalar que los datos guardados en este formato son aquellos que no cambian con el tiempo en este caso el nombre, la marca, el modelo, dimensiones, características del servicio con el que trabaja, cantidad de motores y reductores con los que cuenta, consumo de energía, número de activo, y por último si cuenta con manual

La cantidad de tarjetas que se hacen es de acuerdo al número de máquinas con la que se trabaje en el plan de mantenimiento en este caso 35 formatos, para la creación de este plan de mantenimiento en la empresa Olímpica S.A se recurre a extraer la información de las placas y catálogos de los equipos.

7.3.2. Hoja de vida: este documento se hace con el fin de llevar un historial de las intervenciones a los equipos de la empresa Olímpica S.A, aquí se relaciona detalladamente las modificaciones que se le hagan al equipo, los detalles a tener en cuenta en este formato son datos como la fecha de intervención, el motivo de la intervención, el proveedor y técnico que la interviene, el número de orden de trabajo, descripción de la intervención, tiempo la maniobra y costo de la intervención; con esta información se busca un control sobre los gastos y futuras maniobras con las maquinas la cual sirve para hacer proyecciones, y da una lectura si es o no rentable mantener la maquinaria.

Este formato es el que garantiza ante una entidad que los equipos han llevado una rutina de mantenimiento toda vez que con la información allí guardada se pude demostrar con hechos, esta ficha es el respaldo para cualquier gerente de mantenimiento para conocer el historial de sus equipos.

7.3.3. Notas de seguridad: Son las recomendaciones que son indispensables para prevenir accidentes en la ejecución del mantenimiento y se encuentran dentro de los instructivos de trabajo.

Tabla 3. Expediente

1 4514 0. 1	-Apodionio					19-27-
			ENTO DE MAN	_		
		SUPERTIENDAS	S Y DROGERIAS	S OLIMPICA S.	.A.	OLIMPICA
			EXPEDIENTE			
		EQUIPO: XX	X			
1		CODIGO: XX				
1		MARCA: XXX				
1		MODELO: XX	¢Χ			
1		No. DE SERIE	: xxx			
1		DIMENSION	ES (cm): XXX			
1		FABRICANTE	: XXX			
1		CATALOGO:	SI			
Clasificación o	del trabaio			Cr	itico ()	3 Turnos ()
			2Т			termitente ()
SERVICIOS						
AIRE		PRESION		VOLUI	MEN	
AGUA		PRESION		volu	MEN	
VAPOR	PRESION _		VOLUMEN	Т	EMPERATUR <i>i</i>	4
ELECTRICIDAD	XVOL	TAJE120	AMPER	RAJE8	POTENCIA	1/2_HP
GASPR	ESIONV	OLUMEN	CAUD	AL	REFRIGERA	ANTE
COMBUSTIBLE	E PR	RESION	CAUD	AL	CALIDAD	
OTROS SERVIO	CIOS PARA OPERAC	IÓN				
		МО	TORES ELECTR	ICOS		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
HOBART	xxx	XXX	1/2		120	8
				'		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
IVIANCA	IVIODELO	JENIE	III	INFIVI LIVI.	INFIVI JAL	
			HISTORIAL		I	
	FECHA	ORDEN D	E TRABAJO		TECNIC	0
	INTERVENCIÓN _					
	NTERVENCION					
EMPRESA O T	ECNICO					
NOTAS DE SEC	GURIDAD					
	El equipo deber s	er intervenido	por personal	técnico capac	itado.	

8. DESARROLLO DEL APLICATIVO

Al abrir el software encontramos un menú en la parte izquierda de 07 botones los cuales son control de máquinas (tablero de control), equipos, tarjeta maestra, hoja de vida, orden de trabajo, operarios, usuarios y minimizar. En la parte derecha encontramos un menú con 03 botones los cuales son búsqueda, actividades, y el botón de opciones.

Botón de control de máquinas: nos muestra el tablero de control anual y los tableros auxiliares, en el tablero de control anual están almacenados los requerimientos para cada instructivo ubicados según el balanceo, al pasar el mouse sobre cada instructivo este nos muestra la información pertinente a su ejecución tales como operario, fecha, hora, y si ya se ejecutó o aún no. Si se da click sobre cada requerimiento este nos muestra el respectivo instructivo, al cerrar el requerimiento el software nos abre un formato que nos pide toda la información necesaria del mantenimiento realizado. Dejando así un historial de ejecuciones. Si damos click sobre una de las maquinas este nos muestra el respectivo expediente. También se puede dar click en cualquier semana y esta nos muestra toda la información del tablero auxiliar correspondiente.

Botón de equipos: encontramos los datos requeridos para ingresar nuevas máquinas, y una barra de búsqueda, en el botón de tarjeta maestra encontramos un formato para diligenciar el ingreso de nuevas tarjetas maestras y una barra de búsqueda.

Botón hoja de vida: encontramos el historial de intervenciones de los equipos, y también la compone una barra de búsqueda para filtrar la información necesitada.

Botón orden de trabajo: permite abrir el formato para imprimir.

Botón operarios: podemos encontrar la información necesaria para ingresar los operarios autorizados.

Usuarios: aquí se encuentra los datos necesarios de las personas que tienen acceso a software.

Botón de minimizar: nos permite minimizar o agrandar el menú de la parte izquierda.

En el menú de la derecha encontramos

Menú de búsqueda: donde se encuentra todas las maquinas almacenadas en el software.

Botón de actividad: muestra los últimos mantenimientos realizados,

Botón de opciones: se encuentra el botón para cambiar de perfil o cerrar sección.

9. CONCLUSIONES

Se deja un plan de mantenimiento preventivo tipo LEM a la empresa Olímpica S.A, en la supe tienda STO 351 ubicado en la Av. 30 de agosto en la ciudad de Pereira.

Con el desarrollo de este trabajo, queda un resumen de las maquinas que se encuentran en perfectas condiciones para tener en cuenta en la aplicación de un plan de mantenimiento.

Se hizo un inventario con los equipos involucrados en el plan de mantenimiento, discriminado por secciones de trabajo, adicional a este empadronamiento, se deja los manuales de cada equipo.

Se hizo un modelo de tarjeta maestra y hoja de vida para cada uno de los equipos integrados en este plan de mantenimiento, con el objetivo de tener un mayor control sobre cada equipo.

Se hace una redacción de requerimientos e instructivos como guía para un adecuado mantenimiento a cada uno de los equipos, esta redacción está basada en recomendaciones de los técnicos y consultas en los manuales de las maquinas.

Se diseñó un tablero de control con la programación de los mantenimientos, basado en un balanceo de horas para que las labores de mantenimiento se puedan medir y se pueda cumplir con lo programado.

Se desarrolla un aplicativo para integrar todos los puntos de este trabajo, y de esta forma tener un acceso centralizado a la información de este trabajo, así, con este apoyo tecnológico se pueda obtener un mayor aprovechamiento al plan de mantenimiento.

Con la creación de este plan de mantenimiento, se entrega una serie de herramientas como apoyo a la administración del mantenimiento de la empresa Olimpica S.A, donde se puede tener acceso a un historial de los gastos de cada equipo, a las fallas y modificaciones presentadas a través del tiempo.

Se entrega un trabajo basado en un plan de mantenimiento preventivo, dado que es un tema que para cada empresa que tenga equipos o maquinaria de trabajo debe tener en su estructura administrativa.

10. RECOMENDACIONES

La primera recomendación es, que una vez entregado este implemento se debe empezar a utilizar, todo que la intención de esta obra es entregar una herramienta que sirva como apoyo al departamento de mantenimiento de la empresa Olímpica S.A.

Darle a conocer al personal técnico la implementación de esta herramienta y concientizarlo para que el trabajo que les corresponda se haga en bienestar de mantener los equipos en condiciones óptimas de trabajo, y así se pueda llevar a cabo la intención de esta obra.

Durante el desarrollo de este trabajo hubo inconvenientes para conseguir algunos manuales, se recomienda que durante proyectos nuevos, los manuales de los equipos que lleguen sean guardados todo que son un gran apoyo de soporte técnico.

Se recomienda que haya una persona haciendo un seguimiento constante a las labores y programaciones que presenta el aplicativo.

Se recomienda que cada equipo que llegue nuevo, se integre en este plan de mantenimiento, teniendo en cuenta la documentación que este trabajo exige para cada máquina.

Se recomienda tener en cuenta el manejo de la hoja de vida de cada máquina, todo que los datos de este documento ayudan a visualizar el historial de intervenciones, y permite ver la inversión económica en la maquinaria una gran ayuda para decisiones futuras.

Es necesario trabajar de acuerdo a la propuesta de este trabajo, para que con el tiempo se vean resultados en los procesos de la compañía.

11. BIBLIOGRAFIA

- 1. Mantenimiento industrial, Ma. Belén Muños Abella, Leganés 2003
- 2. Ingeniería de mantenimiento, manual práctico para la gestión eficaz del mantenimiento, Santiago Gracia Garrido 2009-2012.
- 3. Sistemas de mantenimiento planeación y control, Duffuaa Raouf Dixon.
- 4. HERRERA SANCHEZ, Humberto, Mantenimiento industrial, Pereira: Universidad tecnológica de Pereira, 2006
- 5. ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de calidad

6.

- 7. http://www.solomantenimiento.com/articulos/programa-mantenimiento.htm
- 8. http://www.mantenimientomundial.com/sites/mmnew/bib/notas/Ellmann.pdf
- 9. http://es.thefreedictionary.com/fiabilidad
- 10. http://conceptodefinicion.de/empadronamiento/
- 11. http://www.significados.com/globalizacion/
- 12. http://es.thefreedictionary.com/%C3%ADtem
- 13. http://definicion.mx/instructivo/#ixzz3RvQKCXfZ
- 14. http://www.definicionabc.com/ciencia/metodologia.php#ixzz3SaMumWKM
- 15. http://definicion.mx/termodinamica/#ixzz3SaQ8Odvj
- 16. http://quimica.laguia2000.com/conceptos-basicos/concepto-de-entropia
- 17. http://www.nivelatermografia.net/termografia
- 18. http://definicion.de/rayos-x/#ixzz3UW1ni1L8
- 19. http://definicion.de/rayos-gamma/#ixzz3UW56DACJ
- 20. http://definicion.de/rayos-gamma/#ixzz3UW3cLceH
- 21. http://defensorabogado.com/bufete/Definici%C3%B3n%20de%20un%20red uctor%20de%20velocidad%20/
- 22. http://definicion.mx/invencion/#ixzz3UvWVflsP
- 23. http://www.definicionabc.com/economia/industria.php#ixzz3VnNk5jP5

- 24. http://definicion.de/software/#ixzz3WbM1ulaL
- 25. http://definicion.de/software/#ixzz3WbKRUTTW
- 26. http://www.definicionabc.com/general/innovacion.php

ANEXO E, EXPEDIENTES.

Expediente 1.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



EQUIPO: BATIDORA CODIGO: BAT-01-01 MARCA: HOBART MODELO: HL 200

No. DE SERIE: 31-1392-009

DIMENSIONES (cm): 48.5 A, 58.3 P, 74 A

FABRICANTE: HOBART CATALOGO: SI

		Cr	itico() 3	Turnos ()	
	2Т	urnos (X) 1	Turno () Inte	rmitente ()	
PRESION		VOLUI	ΛΕΝ		_
PRESION		VOLU	MEN		
N	VOLUMEN	T	EMPERATURA _		_
OLTAJE120	AMPER	AJE8	POTENCIA _	1/2_HP	_
_					
ACIÓN					
<u>MO</u>	TORES ELECTR	<u>icos</u>			
SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.	
XXX	1/2	825	120		
SERIE	REDUCTORES HP	RPM ENT.	RPM SAL		
	HISTORIAL				
ORDEN DI	E TRABAJO		TECNICO)	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
er ser intervenido	por personal	técnico capac	itado.		
er ser intervenido equipo desenerg		técnico capac	itado.		
	PRESION IN OLTAJE120 VOLUMEN PRESION ACIÓN SERIE XXX SERIE ORDEN D	PRESIONPRESION	PRESION VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN TO AMPERAJE 8 VOLUMEN CAUDAL CAUDA CAUDAL CAUDAL CAUDAL CAUDAL CAUDAL CAUDAL CAUDAL CAUDAL CAUDA C	PRESION	MOTORES ELECTRICOS SERIE HP RPM VOLTIOS AMP. XXX 1/2 825 120 REDUCTORES SERIE HP RPM ENT. RPM SAL HISTORIAL ORDEN DE TRABAJO TECNICO

Expediente 2.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



EQUIPO: BATIDORA CODIGO: BAT-01-02 MARCA: HOBART MODELO: A- 200

No. DE SERIE: 11-444-547

DIMENSIONES (cm): 53.5 L,54.7 P, 105 A

FABRICANTE: HOBART CATALOGO: SI

		ì				
Clasificación de	el trabajo			Critico ()	3 Turnos	s ()
	-		2 Turnos (X)		Intermitente	
SERVICIOS						
	PRI					
	PRESIG					
	PRESION					
ELECTRICIDAD_	XVOLTA	AJE120	AMPERAJE	E8 POTE	NCIA1/2_	_HP
GASPRE	SIONV	OLUMEN	CAUDA	LREF	RIGERANTE	
COMBUSTIBLE	PRES	ION	_CAUDAL_	CALID	AD	
OTROS SERVIC	IOS PARA OPERA	ACIÓN				_
		<u>MOT</u>	ORES ELECTRI	<u>icos</u>	,	
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
HOBART	XXX	XXX	1/2	825	120	8
			REDUCTORES			
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
MANCA	WIODELC	JEINE	'"	M W LIVI	IN IN SAL	
					lI	
			HISTORIAL			
FEG	СНА	ORDEN DI	E TRABAJO		TECNICO	
COSTO DE LA IN	NTERVENCIÓN					
MOTIVO DEINT	rervencion _					
EMPRESA O TE	CNICO _					
NOTAS DE SEG	URIDAD					
	Debe ser inter	venido por pe	ersonal capaci	tado.		
	Trabajar con el	equipo dese	nergizado.			
			_			
l						

Expediente 3

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: MOJADORA CODIGO: MOJ-01-04 MARCA: CI TALSA MODELO: SM-50T No. DE SERIE: 1010034

DIMENSIONES (cm): 71 L, 114 P, 170 A

FABRICANTE: CI TALSA

		CATALOGO	: SI			
Clasificació	n del trabajo		2		tico () 3 1 rno () Intermi	• •
SERVICIOS						
AIRE		PRESION		VOLUME	N	
AGUA		PRESIC	ON	VOLUM	IEN	
VAPOR	PRESIO	N	VOLUMEN _	TEN	IPERATURA	
					POTENCIA	
					REFRIGERAN	
COMBUSTIE	3LE	_ PRESION _	CA	UDAL	CALIDAD	
OTROS SER\	/ICIOS PARA (OPERACION _	MOTORES EL			
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
XXX	XXX	XXX	4.5		220 8	.84
			REDUCT	ORES		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
COSTO DE L	 A INTERVENC	 ÓN				
MOTIVO DE	INTERVENCIO	ON				
EMPRESA O	TECNICO					
NOTAS DE S	EGURIDAD					
	El equipo de	ber ser inter	venido por pe	rsonal técnico o	apacitado.	
	Trabajar con	el equipo de	esenergizado.			

Expediente 4.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: HORNO POLIN CODIGO: POL-01-03

MARCA: POLIN

MODELO: POCKET 4666-200

No. DE SERIE: 897

DIMENSIONES (cm): 120L,200P,220A

FABRICANTE: FECO CATALOGO: SI

Clasificación d	el trabajo			2 Turnos ()		3 Turnos () Intermitente (X)
SERVICIOS						
AIRE		PRESION _		VOLUME	:N	
AGUA	x	PRESION _	70	VOLUN	ΛΕΝ	·
VAPOR	(PRESIO	N	_VOLUMEN _	TEM	PERATURA _	_100 °C
ELECTRICIDAD	xvo	LTAJE22	.0AMPERA	AJE F	POTENCIA:	1.6 KW
GASX_PI	RESION\	OLUMEN	CAUDAL	_5.49 m^3/h_	EFRIGER	ANTE
COMBUSTIBLE	:F	PRESION	CAUD	OAL	CALIDAD	
OTROS SERVIC	IOS PARA OP	eración				·
		<u>!</u>	MOTORES ELE	CTRICOS		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
					220	
			REDUCTO	<u>DRES</u>		
MARCA	MODELO	SERIE	НР	RPM ENT.	RPM SAL	
MOTIVO DE IN	ITERVENCION					
EMPRESA O TE	CNICO					
NOTAS DE SEG	URIDAD					_
	El equipo de	ber ser interv	enido por pe	rsonal técnico	capacitado.	
	Intervenier e	el equipo cun	ado se encue	nte frío.		
]

Expediente 5.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: TAJADORA CODIGO: TAJ-02-09 MARCA: HOBART MODELO: 2612

No. DE SERIE 56-1231-369

DIMENSIONES(cm): 69.5 L, 96.5P, 61.5A

FABRICANTE: HOBART

CATALOGO: SI

Clasificación	del trabajo) 3 Turi	
			2 Turnos (() 1Turno()	Intermiten	ite (X)
SERVICIOS						
	PRES					ĺ
	PRES	'				_
VAPOR	PRESION	VOL	UMEN	TEMPERA	ATURA	
	.D_X_VOLTAJE1					
GASPI	RESIONVO	LUMEN	CAUDAL_	REFR	IGERANTE	
COMBUSTIB	LE PRESI	ION	CAUDAL_	CAL	.IDAD	
OTROS SERV	ICIOS PARA OPERAC	CIÓN				
						ļ
		MOTO	DRES ELECTRICO	<u>)S</u>		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
			0.5	1725	120	5
		R!	EDUCTORES			
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
1		<u> </u>	+		1	
COSTO DE LA	INTERVENCIÓN _					
MOTIVO DE I	INTERVENCION					•
EMPRESA O	TECNICO _					_
NOTAS DE SE	GURIDAD					
	El equipo deber se	r intervenid	lo por personal	l técnico capa	citado.	
	Trabajar con el equ	ipo desene	rgizado.			

Expediente 6.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: MOLINO DE CARNES

CODIGO: MOL-04-14 MARCA: HOBART MODELO: 4732

No. DE SERIE: 561-087-381

DIMENSIONES (cm): 53.3 L, 106.3 P, 68.6 A

FABRICANTE: HOBART

		,				
Clasificaciór	n del trabajo			Critico	() 3T	urnos ()
			2 Turnos	() 1Turno		• •
				,	. ,	` ,
SERVICIOS						
AIRE	PRES	ION	vol	UMEN		
	PRI					
VAPOR	PRESION	VOLU	IMEN	TEMPERA	TURA	
	ND_XVOLTAJE_					
GASP	RESIONVO	LUMEN	CAUDAL_	REFRIG	ERANTE	
COMBUSTIE	SLE PRESIC	ON	CAUDAL	CALIDA	AD	
OTROS SERV	ICIOS PARA OPERAC	CIÓN				
		MOTOR	ES ELECTRICO	<u>s</u>		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
XXX	XXX	XXX	3	1725	220	8.1
			<u>UCTORES</u>			Т
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
		ш	STORIAL			
FECHA		1	TRABAJO		TECNICO	
TECHA		OKDEN DE	TINDAGO		TECHTO	
COSTO DE LA	A INTERVENCIÓN	1				
	INITEDVENICION					
EMPRESA O						
NOTAS DE S	EGURIDAD					
	El equipo deber se	r intervenido	por personal	técnico capac	itado.	
	Asegurares de inte	rvenir el equi	po apagado y	desconectad	о.	
						-

Expediente 7.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: SIERRA DE CARNES

CODIGO: V30-04-16
MARCA: JAVAR
MODELO: V 30 I
No. DE SERIE XXXX
CAPACIDAD DE TRABAJO:

DIMENSIONES(cm): 97.2L,125.5P,186.5A

FABRICANTE: HOBART CATALOGO: SI

Clasificación	del trabajo		2 Tur		ico () 3 no () Intern	٠,
SERVICIOS						
AIRE		PRESION		VOLUMEN		
	PRESION					
	.D_XVOLTAJE_					
	RESIONV					
	LEPRES					
OTROS SERV	ICIOS PARA OPERA	ACIÓN				
		MOTOR	RES ELECTRICO	<u>)S</u>		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
			3	1800	220	
		RE	DUCTORES			
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
		Н	IISTORIAL	•		
ı	FECHA	ORDEN DE	TRABAJO		TECNICO	
COSTO DE LA	INTERVENCIÓN					
MOTIVO DE	INTERVENCION _					
EMPRESA O	TECNICO _					
NOTAS DE SE	GURIDAD					
	El equipo deber s	er intervenido	o por persona	l técnico capa	icitado.	
	Asegurese de inte	ervenir el equ	ipo desconec	tado.		

Expediente 8.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



TARJETA MAESTRA



MAQUINA: SIERRA DE CARNES

CODIGO: V40-04-16 MARCA: JAVAR MODELO: V 40 No. DE SERIE XXXXX

DIMENSIONES (cm): 185 A, 100 F, 110 P

FABRICANTE JAVAR CATALOGO: SI

		4				
Clasificación d	lel trabajo			Critico () 3 Turr	os ()
			2 Turnos	() 1 Turno () Intermiter	ite (X)
SERVICIOS						
	PRES	SION	VOL	IMFN		
	PRES					-
	PRESION					•
	_X_VOLTAJE					3
	ESIONVC					
	PRESI					
	CIOS PARA OPERAC					
		MOTOR	ES ELECTRICO:	<u>s</u>		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
			4		220	
		RED	UCTORES			
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
		ш	STORIAL			
F	ECHA		TRABAJO		TECNICO	
<u>.</u>	20101	O NO E NO E			12011100	
COSTO DE LA I	NTERVENCIÓN _	1				
MOTIVO DE IN	TERVENCION					
EMPRESA O TE	CNICO					
NOTAS DE SEG	URIDAD					
	El equipo deber s	er intervenide	o por persona	l técnico capa	acitado.	
	Asegurarse de int	ervenier el ec	quipo descon	ectado.		
					I	

Expediente 9.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: HIELERA CODIGO: HIE-04-17 MARCA: HOSHIZAKI MODELO: F1001MAH No. DE SERIE: RC200BF

DIMENSIONES:

FABRICANTE: HOSHIZAKI

Clasificación de	l trabajo		2 Turno	•) 3 Tur o () Intermi	
SERVICIOS						
	PRES	ION	VOL	IMEN		
	PRESION					
	PRESION					
	X VOLTAJE 24					
GAS X PRE	 SION22 PSI \	/OLUMEN	CAUDAL	— Refrigeran	ITE R-404	
	PRESION					
OTROS SERVICIO	OS PARA OPERACI	ÓN				
		MOTOR	ES ELECTRICOS	<u>S</u>		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
COPELAND	RS70C1E-PFV-214	O6EO1658D	1/4		240	4.2
		RED	UCTORES			
MARCA	MODELO	HP	RPM ENT.	RPM SAL	VOLTIOS	AMP
GEARED MOTO	MGZ2200UL-1504	1/3			3	115
		— HIS	STORIAL			
FE	СНА	ORDEN DE	TRABAJO		TECNICO	
COSTO DE LA IN	TERVENCIÓN					
MOTIVO DE INT	ERVENCION					-
EMPRESA O TEC	NICO					
NOTAS DE SEGU	JRIDAD					
	El equipo deber s	er intervenid	lo por persona	al técnico ca _l	oacitado.	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		·	

Expediente 10.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: PROCESADOR CODIGO: PRO-02-08 MARCA: HOBART MODELO: FP 100

No. DE SERIE: 76-1030383

DIMENSIONES (cm): 22.5 L, 42.5 P, 49.5 A

FABRICANTE: HOBART

		CATALOGO: S	51				
Clasificación d	el trabajo		2 Turnos ()		3 Turnos ntermitente (• •	
SERVICIOS							
	PRESIC						
	PRE					-	
	PRESION						
_	_X_VOLTAJE _120_						
	SIONVOLU						
	PRESION						
OTROS SERVIC	IOS PARA OPERACI	ION					
		MOTOR	ES ELECTRICO	S			
MARCA	MODELO						
XXXX	xxxx	XXXXX	1/3	3400	120	3.5	
		REC	OUCTORES				
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL		
		н	STORIAL				
FI	ECHA	ORDEN DE	TRABAJO		TECNICO		
COSTO DE LA II	NITED (ENGLÁN						
COSTO DE LA II							
MOTIVO DE IN EMPRESA O TE						-	
EIVIPRESA O TE						-	
NOTAS DE SEG	URIDAD						
	El equipo deber s	er intervenid	o por persona	al técnico capa	acitado.		
	Intervenir el equi	ipo desconect	ado.				
						i	

Expediente 11.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



TARJETA MAESTRA



MAQUINA: PELAPAPAS CODIGO: PEL-02-11 MARCA: HOBART MODELO: B 6115

No. DE SERIE: 15-04-00-7278

DIMENSIONES (cm): 40 L, 53.4 P, 62.3 A

FABRICANTE: HOBART

Clasificación	n del trabajo		2 Tur		cico () 3 rno () Interm	
SERVICIOS						
		PRESION	,	/OLUMEN		
		PRESION				
					/IPERATURA	
					OTENCIA1	
					EFRIGERANTE_	
					IDAD	
		DPERACIÓN				
		<u>MO</u>	TORES ELECTR	RICOS		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
XXX	XXXX	XXX	01-mar		120	6.8
			REDUCTORES	<u>S</u>		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
		т	HISTORIAL	Г		
FE	СНА	ORDEN DE	ETRABAJO		TECNICO	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	A INTERVENCI					
	INTERVENCIO)N				
EMPRESA O	TECNICO					
NOTAS DE S	ECTIBIDAD					
NO IAS DE S		eber ser interv	ranida nar na	rconal técnic	o canacitado	1
		l equipo desco		150mai tecine	O Capacitado.	
	intervenii e	equipo desco	onectado.			

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



EQUIPO: HONGO EXTRACTOR CODIGO: EXT-02-10 MARCA: SOLER & PALAU MODELO: CRVT-20

No. DE SERIE:

DIMENSIONES (cm): 120 D, 150 A, FABRICANTE: SOLER & PALAU

CATALOGO: SI

///////	111/8/92					
Clasificación	del trabaio			Criti	ico () 3	Turnos ()
			2 Turn		no() Interm	٠,
				` '	.,	`,
SERVICIOS						
AIRE		PRESION	V	OLUMEN		_
AGUA		PRESION		_VOLUMEN _		
					RATURA	
ELECTRICIDA	D_X_VOL	ΓAJE120	_AMPERAJE	8 POTE	NCIA1,5_H	P
GASPR	ESION	VOLUMEN _	CAUD	ALR	EFRIGERANTE	
COMBUSTIB	LE	PRESION	CAUD/	ALC	ALIDAD	
OTROS SERV	ICIOS PARA C	PERACIÓN _				
		<u>MO</u>	TORES ELECTR	ICOS .		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
HOBART	XXX	XXX	1 1/2	1725	120	2,8
			REDUCTORES	;		
MARCA	MODELO	SERIE	НР	RPM ENT.	RPM SAL	
		<u> </u>				
			HISTORIAL			
FEC	CHA	ORDEN DE	TRABAJO		TECNICO	
COSTO DE LA	INTERVENCI	ÓN				
MOTIVO DE	INTERVENCIO	N				
EMPRESA O	TECNICO					
NOTAS DE SE	GURIDAD					
	El equipo de	ber ser interv	enido por pe	rsonal técnic	o capacitado.	
	Intervenier e	el equipo pag	ado.			
	Utulizar equ	ipos de altura	ı .			
					-	

Expediente 13.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



EQUIPO: HONGO EXTRACTOR

CODIGO: EXT-01-07 MARCA: SOLER & PALAU MODELO: 5CRVT-24 No. DE SERIE: XXXXX

DIMENSIONES (cm): 20 D, 150 A, FABRICANTE: SOLER & PALAU

CATALOGO: SI

Clasificación d	el trabajo			Critico ()	3 Turno	s ()
			2 Turnos (X)	1 Turno ()	Intermitente	e()
SERVICIOS						
AIRE	PRESIG	ON	VOLUME	EN		
AGUA	PRESI	ON	volu	MEN		
VAPOR	PRESION	VOLUME	N T	EMPERATUR/	Α	
ELECTRICIDAD	_XVOLTAJE _	_120 AMF	PERAJE8	POTENCIA_	2_HP	
GASPRES	SIONVOLU	MEN	CAUDAL	REFRIGI	ERANTE	
COMBUSTIBLE	PRESIC	ON	CAUDAL	CALIDA	D	_
OTROS SERVIC	IOS PARA OPERAC	IÓN				_
		MOTOR	ES ELECTRICO	<u>s</u>		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
HOBART	XXX	XXX	2	1725	120	3
		<u>ree</u>	OUCTORES			
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
		н	STORIAL			
F	ECHA		TRABAJO		TECNICO	
-		- CALDERO DE				
COSTO DE LA I	NTERVENCIÓN					
MOTIVO DE IN	TERVENCION					-
EMPRESA O TE	CNICO					•
						-
NOTAS DE SEG	URIDAD					
	El equipo deber s	ser intervenio	lo por person	al técnico cap	acitado.	
	Intervenier el eq	uipo pagado.				
	Utulizar equipos	de altura.				

Expediente 14.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.

EXPEDIENTE



MAQUINA: MALACATE CODIGO: MAL-06-26 MARCA: VOGES CE MODELO: MFB 100 L4/EC

No. DE SERIE:

DIMENSIONES: 120F, 120F, 2A

FABRICANTE: VOGES CE

		CATALOGO: S	61			
Clasificación d	el trabajo	2		ritico () 1 Turno () Ir)
SERVICIOS						
AIRE	PRE	SION	vc	DLUMEN		_
AGUA	PRE	SION	vo	LUMEN		
VAPOR	PRESION	_VOLUMEN	TEM	PERATURA		
ELECTRICIDAD_	XVOLTAJE _	220 AMPER	AJE _0.15	POTENCIA		
GASPRESIO	N VOLUMEN	CAUD	AL	REFRIGERANT	E	
COMBUSTIBLE	PRESION	N CA	UDAL	CALIDAD		
OTROS SERVIC	IOS PARA OPERACI	ÓN				
		MOTORI	S ELECTRICO	<u>os</u>		1
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
XXX	XXX	XXX		1730	220	0.15
		RED	<u>UCTORES</u>			
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
F	ECHA	HI: ORDEN DE	STORIAL TRABAJO		TECNICO	
COSTO DE LA II	NTERVENCIÓN					
MOTIVO DE IN						
EMPRESA O TE	CNICO					_
NOTAS DE SEG	URIDAD					_
	El equipo deber se	er intervenido	por persona	al técnico capa	citado.	
	Trabajar con equip	oo de altura.				

Expediente 14.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.

EXPEDIENTE



MAQUINA: MALACATE 2 CODIGO: MAL-01-06

MARCA:SEW

		No. DE SERII		9		
Clasificación de	el trabajo		2 Turnos	Critico ((X) 1 Turno) 3 Tui () Intermit	
SERVICIOS						
	PRESION					
	PRESION _					
	PRESION	_				
_	_X_VOLTAJE220					
	SION VOLUMEN _					
	COMBUSTIBLE PRESION CAUDAL CALIDAD OTROS SERVICIOS PARA OPERACIÓN					
OTROS SERVICIO	US PARA OPERACION					
		MOTORES	ELECTRICOS			
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
SEW	S77UT100LS4/BMG/HR	-	29.5	25		9
	•		I	<u>l</u>		
		REDUC	TORES	T		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
		HISTO	ORIAL			
	FECHA	1	E TRABAJO		TECNICO	
COSTO DE LA IN	ITERVENCIÓN	1				
MOTIVO DE INT	TERVENCION					
EMPRESA O TEC	CNICO					
NOTAS DE SEGU	JRIDAD					
	El equipo deber ser inte	rvenido por _l	personal técni	ico capacitado) .	
	Utilizar equipo de altura	э.				

Expediente 15.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: RACK DE COMPESORES CODIGO: RAC-06-28

MARCA: HUSSMAN MODELO: S08VK-ZDZMZMZMRSR1R1

		No. DE SERIE DIMENSIONE FABRICANTE CATALOGO: S	ES (cm): 400L, : HUSSMAN	80F, 210A		
Clasificación	ı del trabajo		21		ritico () Turno () Int	3 Turnos (X) ermitente ()
SERVICIOS						
AIRE		_PRESION		volu	JMEN	
VAPOR	PRESION		VOLUMEN _		TEMPERATUR	A
ELECTRICIDA	ADXVOLTA	AJE220	AMPE	RAJE	POTENCIA	HP
GAS _X	PRESIONV	OLUMEN	CAUI	DAL	REFRIGE	RANTER-22
COMBUSTIB	SLEPRE	SION	CAUE	DAL	CALIDAE)
	ICIOS PARA OPERACIÓ					
		<u>M(</u>	OTORES ELECT	RICOS		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
COPELAND	2DA3-0600-TFC200		06-ene		220	
COPELAND	3DF3-090L-TFC220		9		220	
COPELAND	3DF3-090L-TFC220		9		220	
COPELAND	3DF3A-090L-TFC204		9		220	
COPELAND	3D83-100L-TFC200		10		220	
	3DS-1500-TFC200		15		220	
COPELAND	3DS3-150L-TFC220		15		220	
COPELAND	3DS3-150L-TFC220		15		220	
			REDUCTORE	<u>:s</u>		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
			HISTORIAL			
	FECHA	ORDEN DE	TRABAJO		TECN	ico
COSTO DE LA	A INTERVENCIÓN					
MOTIVO DE	INTERVENCION					
EMPRESA O	TECNICO					
NOTAS DE SI	EGURIDAD					
	El equipo deber ser i	ntervenido p	or personal té	enico capaci	tado.	

Expediente 16.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: HIDROFLO CODIGO: HID-07-30 MARCA:BARNES

MODELO: 1LA3-106-2YB69 No. DE SERIE: 31-1392-009 DIMENSIONES (cm): 110A,50D FABRICANTE: CASA ALEMANA

CATALOGO: SI

	1]					
Clasificación	del trabajo			2 Turnos ()		3 Turnos () Intermitente (X)	
				2 Tullios ()	I Tullio ()	intermitente (x)	
SERVICIOS							
AIRE		PRESION		vo	LUMEN		
	PRESION						
						NCIA4.8_HP_	
GASP	RESION	VOLUMEN _	CAL	JDAL	REFRIC	GERANTE	
COMBUSTIB	LEI	PRESION	CA	UDAL	CALIE	DAD	
OTROS SERV	ICIOS PARA OPERA	CIÓN					
		<u>N</u>	10TORES ELEC	TRICOS			
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.	
SIEMENS	1LA3-106-2YB69	XXX	4.8	3470	220)	13
			DEDUCTOR	nec.			
MADCA	MODELO	CEDIE	REDUCTOR		DDMCAL		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL		
			HISTORIA	NL			
	FECHA	ORDEN D	E TRABAJO		TECN	NICO	
COSTO DE LA	A INTERVENCIÓN						
MOTIVO DE	INTERVENCION _						
EMPRESA O	TECNICO _						
NOTAS DE SI	GURIDAD					=	
	El equipo deber s	er intervenid	o por persona	l técnico capa	citado.		
	Utilizar botas diel	éctricas.					

Expediente 17.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: EMPACADORA AL VACIO

CODIGO: EMP-04-19 MARCA: KOMET MODELO: XXXX No. DE SERIE: XXX

DIMENSIONES (cm): 30 A, 50 F, 50 P

FABRICANTE: CITALSA

CATALOGO: SI

Clasificación	del trabajo				Critico ()	3 Turnos ()
				2 Turnos ()	1 Turno ()	Intermitente ()
SERVICIOS		PDECIO	A.1	14	OLLINAENI	
						TUDA
						TURA TENCIA
						IGERANTE
						IDAD
		PRESION Operación			CAL	
JINOS SERV	ICIOS FAINA (JI LIMCION				
			MOTORES E	LECTRICOS		
MARCA	MARCA MODELO		HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
		·	REDUC	TORES		
MARCA	MODELO	O SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
			HISTO	RIAL		
F	ECHA	ORDEN DI	E TRABAJO		TEC	NICO
COSTO DE LA	A INTERVENC	IÓN				
MOTIVO DE	INTERVENCIO	ON				
EMPRESA O	TECNICO					
NOTAS DE SE						1
		eber ser interveni		nal técnico ca _l	oacitado.	
	Intervenir e	l equipo apagado.	•			
	1					

Expediente 18.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: HORNO PIZZERO

CODIGO: PIZ-01-13 MARCA: JAVAR MODELO: HPZG66 No. DE SERIE: 13028I-20 DIMENSIONES: 180 F, 80A, 75P FABRICANTE: JAVAR

Clasificación	del trabajo			2 Turnos ()		3 Turnos () Intermitente ()
						(,
SERVICIOS						
AIRE		PRESION _		vc	LUMEN	
		PRESION				
VAPOR	PRESI	ON	VOLUMEN	N	TEMPERA	TURA
ELECTRICIDA	DX	VOLTAJE220	AM	PERAJE	POTE	NCIA
GAS _XI	PRESION	VOLUMEN	C.	AUDAL	REFF	RIGERANTE
COMBUSTIB	LE	PRESION	C <i>A</i>	AUDAL	CALI	DAD
OTROS SERV	ICIOS PARA OPE	RACIÓN				
		M	OTORES ELI	CTRICOS	_	1
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
			REDUCTO	ORES		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
			LUCTOR	101		-
	FECHA	ORDEN DE T	HISTOR	IAL	TE/	CNICO
	FECHA	ORDEN DE 1	KADAJU		TEC	INICO
COSTO DE LA	INTERVENCIÓN	I				
	INTERVENCION					
EMPRESA O						
LIVII IXLOA O	ILCIVICO					
NOTAS DE SE	GURIDAD					
		r ser intervenido p	or person:	al técnico can	acitado.	٦
	Intervenir el ec	•	.c. pc.30110	ar teernee cap		
	intervenii ei et	laiko akeaao.				

Expediente 19.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: HORNO ROSTICERO

CODIGO: ROS-03-12 MARCA: **HOBART** MODELO: HR 7 No. DE SERIE: XXX

		FABRICANTE MANUAL: SI	_	80 P, 110 A		
Clasificación	del trabajo		2 Т	Critic urnos () 1 Turi	co() 3 no() Intern	
SERVICIOS						
AIRE		PRESION		VOLUME	N	
AGUA		PRESION		VOLUMI	EN	
VAPOR	PRESION _		_VOLUMEN	TEN	IPERATURA _	
ELECTRICIDA	D_XVOLTAJE	208 V	_AMPERAJE	_24.7	POTENCIA_	PH3
GASP	RESIONV	OLUMEN	CAUDA	۱L	REFRIGERAN	TE
COMBUSTIBL	LE PR	ESION	CAUD	AL	_CALIDAD	
OTROS SERVI	ICIOS PARA OPERAC		TORES ELECTRI			
MARCA	MODELO	SERIE	НР	RPM	VOLTIOS	AMP.
HOBART					208	
		•	REDUCTORES	•		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
		ODDEN	HISTORIAL		TECHNO	
	FECHA	OKDEN	DE TRABAJO	+	TECNICO	,
	INTERVENCIÓN NTERVENCION FECNICO					
NOTAS DE SE	GURIDAD					
	El equipo deber ser	intervenido	oor personal té	cnico capacitad	0.	
	Intervenier el equip	oo apagado.				

Expediente 20.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: PLANTA ELECTRICA

CODIGO GEN-05-25
MARCA: CUMINS
MODELO: 230DFAB
No. DE SERIE : E950578442

DIMENSIONES(cm): 127F, 340L, 170A

FABRICANTE: CUMINS

CATALOGO: SI

Clasificación del trabajo			2 Turnos ()		3 Turnos () Intermitente (X			
			2 1411103 ()	1141110()	memmeme (x	,		
SERVICIOS								
AIRE	PRESION		VOLUMEN					
	APRESION _							
VAPORPRE	APORPRESION		VOLUMEN TEMPERATURA					
ELECTRICIDAD_XVOLTA	.ECTRICIDAD_XVOLTAJE208 V		E437	POTEN	CIA230KW	PH3		
	ASPRESIONVOLUMEN							
COMBUSTIBLEXPRESION								
OTROS SERVICIOS PARA OF	PERACIÓN							
		MOTORES E	LECTRICOS		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.		
		DEDUG						
244204	1400510	REDUC						
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL			
		HISTO	DRIAL					
FECHA		ORDEN DE	TRABAJO		TECNICO			
COSTO DE LA INTERVENCIÓ	Ν							
MOTIVO DE INTERVENCIO	N				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
EMPRESA O TECNICO				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
NOTAS DE SEGURIDAD								
	El equipo deber se	r intervenido	por persona	al técnico cap	acitado.			
	Utilizar accesorios	dieléctricos.						
	Utilizar gafas para	proteccion el	éctrica.					
_								

Expediente 21.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: BANDA TRANSPORATDORA 1

CODIGO: BAND-05-22

MARCA: INDUSTRIAS RAMFE LTDA

MODELO: XXX No. DE SERIE: XXX

DIMENSIONES LxA (cm): 1080x72 FABRICANTE: INDUSTRIAS RAMFE LTDA

CATALOGO: NO

Clasificación del tr	abajo		2 Turnos ()	Critico () 1 Tumo ()	3 Turnos Intermitente	. ,
SERVICIOS						
	PRESION		V	THMEN		
	PRESION					
	PRESIONPRESION					
	VOLTAJE 208 V					
	NVOLUMEN_					
	PRESION_		-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	PARA OPERACIÓN					
011103 3211110103 1						
	ı	MOTORES ELEC	TRICOS			
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP
		REDUCTO	RES			
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
				•		
		HISTORIA	AL			
	FECHA	ORDEN DE	TRABAJO	TECNICO		
COSTO DE LA INTER	RVENCIÓN					
MOTIVO DE INTERV	VENCION					
EMPRESA O TECNIO	co					
NOTAS DE SEGURII	DAD					_
	El equipo deber ser inte	rvenido por pe	ersonal técn	ico capacitado	o	
						-

Expediente 22.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: BANDA TRANSPORATDORA 2

CODIGO: BAND-05-23

MARCA: INDUSTRIAS RAMFE LTDA

MODELO: XXX No. DE SERIE: XXX

DIMENSIONES (cm): 1080L, 72A FABRICANTE: INDUSTRIAS RAMFE LTDA

CATALOGO: NO

Clasificación del trab	pajo		2 Turnos ()		3 Turnos Intermitente		
SERVICIOS							
	PRESION	VOLUMEN					
		VOLUMEN					
		VOLUMENTEMPERATURA					
	/OLTAJE208 V						
	VOLUMEN						
	PRESION						
	ARA OPERACIÓN						
	<u>N</u>	OTORES ELE	CTRICOS				
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.	
		REDUCTO	RES				
MARCA	MODELO			RPM ENT.	PM ENT. RPM SAL		
	<u> </u>	HISTORI	A.1	•			
	СНА	ORDEN DE		1	TECNICO		
	СПА	OKDEN DE	IKADAJU		TECNICO		
COSTO DE LA INTERV	ENCIÓN			<u> </u>			
MOTIVO DE INTERVE							
EMPRESA O TECNICO							
LIVIPICESA O TECNICO							
NOTAS DE SEGURIDA	ND.						
_	l equipo deber ser inter	venido nor n	ersonal técn	ico capacitado	n.		
	r equipo deber ser inter	vemuo poi p	Cisoliai (CCii	ico capacitadi	5.		
_							

Expediente 23.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: CUARTO FRIO DE LACTEOS

CODIGO: CTO-05-21
MARCA: TECUMSEH
MODELO: TFH4524F
No. DE SERIE:6566090100
DIMENSIONE:70L x 84F x 56A
FABRICANTE:TECUMSEH

CATALOGO: SI

]				
Clasificación del trabaj	o		21		cico () 3 Tui rno () Intermite	• •
SERVICIOS						
AIRE		PRESION		VOLUN	IEN	
AGUA	P	RESION		VOLUN	1EN	
VAPOR	PRESION	v	OLUMEN	TE	MPERATURA	
ELECTRICIDAD_XVC	LTAJE220	VA	MPERAJE _	7,7	POTENCIA	PH2
GAS _XPRESION _	L 25, H 170	VOLUMEN	I	_CAUDAL	REFRIGERAN	TER-22
COMBUSTIBLE	PRESI	ION	CAUD	OAL	CALIDAD	
OTROS SERVICIOS PAR	A OPERACIÓN	N				
		<u>MOT</u>	ORES ELECT	RICOS		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
TECUMSEH	TFH4524F	6566090100	2		220	7,7
		1	REDUCTORI	ES .		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
			HISTORIAI	L		
Fi	ECHA		ORDEN	DE TRABAJO	TECNICO	
COSTO DE LA INTERVEN	NCIÓN					
MOTIVO DE INTERVEN	CION					
EMPRESA O TECNICO						
NOTAS DE SEGURIDAD						
	El equipo de	ber ser interv	enido por p	personal técnic	o capacitado.	
					•	
					-	

Expediente 24.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: COMPRESOR FRUVER

CODIGO CTO-05-20 MARCA: COPELAND

MODELO: NRA2-0500-TFC-200

No. DE SERIE: CT-94F07304
DIMENSIONES (Cm): 73L x 73F x 85A
FABRICANTE: COPELAND

CATALOGO: SI

Clasificación de	l trabajo	2		.,	3 Turnos (X termitente ())
SERVICIOS						
AIRE	PRE	SION	volu	JMEN		
AGUA	PRES	ION	VOL	UMEN		
VAPOR	PRESION	VOLUMEN _		TEMPERATUR	RA	
	XVOLTAJE220 V_					
GASX_PRE	SION _L 25, H 175	VOLUMEN	CAUDAL	RE	FRIGERANTE_	R-22 _
	PRESION				D	
OTROS SERVICIO	OS PARA OPERACIÓN					
	1	MOTORES ELE	CTRICOS			
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP
COPELAND	NRA2-0500-TFC-200	CT-94F07304	5		220	19.2
	NRA2-0500-TFC-200		-		220	19.2
COPELAND		REDUCTO	DRES .	DDM ENT		19.2
	NRA2-0500-TFC-200		-	RPM ENT.	220 RPM SAL	19.2
COPELAND		REDUCTO	DRES .	RPM ENT.		19.2
COPELAND		<u>REDUCTO</u> SERIE	DRES HP	RPM ENT.		19.2
MARCA	MODELO	REDUCTO SERIE HISTOR	DRES HP	RPM ENT.	RPM SAL	19.2
MARCA		<u>REDUCTO</u> SERIE	DRES HP	RPM ENT.		19.2
MARCA	FECHA	REDUCTO SERIE HISTOR	DRES HP	RPM ENT.	RPM SAL	19.2
MARCA	MODELO FECHA TERVENCIÓN	REDUCTO SERIE HISTOR	DRES HP	RPM ENT.	RPM SAL	19.2
MARCA COSTO DE LA IN	FECHA TERVENCIÓN TERVENCION	REDUCTO SERIE HISTOR	DRES HP	RPM ENT.	RPM SAL	19.2
MARCA COSTO DE LA IN	FECHA TERVENCIÓN TERVENCION	REDUCTO SERIE HISTOR	DRES HP	RPM ENT.	RPM SAL	19.2
MARCA COSTO DE LA IN MOTIVO DE INT EMPRESA O TEC	FECHA TERVENCIÓN ERVENCION CNICO	REDUCTO SERIE HISTOR	DRES HP	RPM ENT.	RPM SAL	19.2
MARCA COSTO DE LA IN MOTIVO DE INT EMPRESA O TEC	FECHA TERVENCIÓN ERVENCION CNICO	REDUCTO SERIE HISTORI ORDEN DE TRA	DRES HP IAL ABAJO		RPM SAL	19.2
MARCA COSTO DE LA IN	FECHA TERVENCIÓN ERVENCION ONICO	REDUCTO SERIE HISTORI ORDEN DE TRA	DRES HP IAL ABAJO		RPM SAL	19.2
MARCA COSTO DE LA IN MOTIVO DE INT EMPRESA O TEC	FECHA TERVENCIÓN ERVENCION ONICO	REDUCTO SERIE HISTORI ORDEN DE TRA	DRES HP IAL ABAJO		RPM SAL	19.2

Expediente 25.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: EXTRACTOR DE CARNES

CODIGO TXT-04-18

MARCA: SOLER & PALAU

MODELO: CRVT-20

No. DE SERIE XXX

DIMENSIONES: 150 F, 150P, 180 A

FABRICANTE: HOBART CATALOGO: SI

Clasificación del	trabajo		2 Turnos (Critico ()) 1Turno ()	3 Turn Intermiter	
SERVICIOS						
AIRE	PRESIC	N	V	OLUMEN		
	PRESIO					
	PRESION					
	IONVOLUMEN					
	PRESION					
	OS PARA OPERACIÓN					
		MOTORES EL	ECTRICOS			
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
SIEMENS	1LA7096-4YB60		1720	220	8.4	
		REDUCT	<u>ORES</u>			
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
		HISTOI	RIAL			
	FECHA	ORDEN DI	TRABAJO	TECNICO		
COSTO DE LA INT	TERVENCIÓN					
MOTIVO DE INTI	ERVENCION					
EMPRESA O TEC	NICO					
NOTAS DE SEGU						1
	El equipo deber ser inter	venido por p	ersonal técni	co capacitado		

Expediente 26.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: AIRE ACONDICIONADO SALA DE JUNTAS

CODIGO: AAC-09-35 MARCA: YORK

MODELO: YSCA09FSAADA

No. DE SERIE: XXX

DIMENSIONES: 98F, 56A, 36P

FABRICANTE: YORK CATALOGO : SI

SERVICIOS AIRE PRESION VOLUMEN AGUA PRESION VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN PRESION VOLUMEN TEMPERATURA ELECTRICIDAD_X VOLTAJE 220 V AMPERAJE POTENCIA PH 3 GASX PRESION VOLUMEN CAUDAL REFRIGERANTE R-22 PRESION VOLUMEN PRESION VOLUMEN PRESION VOLUMEN PRESION VOLUMEN PRESION PRESION VOLUMEN PRESION VOLUMEN PRESION
AIRE PRESION VOLUMEN AGUA PRESION VOLUMEN VAPOR PRESION VOLUMEN TEMPERATURA ELECTRICIDAD_X VOLTAJE 220 V AMPERAJE POTENCIA PH_3
AGUAPRESIONVOLUMEN
AGUAPRESIONVOLUMEN
ELECTRICIDAD_XVOLTAJE220 VAMPERAJEPOTENCIAPH3

GAS _XPRESION VOLUMEN CAUDALREFRIGERANTER-22
COMBUSTIBLE PRESION CAUDAL CALIDAD
OTROS SERVICIOS PARA OPERACIÓN
MOTORES ELECTRICOS
MARCA MODELO SERIE HP RPM VOLTIOS AMP.
COPELAND XXX XX 3/4HP 1700 220 3.5
REDUCTORES
MARCA MODELO SERIE HP RPM ENT. RPM SAL
WARCA WOOLEO SERIE III IN METERIA REMONE
HISTORIAL
FECHA ORDEN DE TRABAJO TECNICO
COSTO DE LA INTERVENCIÓN
MOTIVO DE INTERVENCION
EMPRESA O TECNICO
NOTAS DE SEGURIDAD
El equipo deber ser intervenido por personal técnico capacitado.
El equipo de ber ser intervenido por personal técnico capacitado. Intervenir el equipo apagado.

Expediente 27.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: AIRE ACONDICIONADO CUARTO POS

CODIGO: AAC-10-36 MARCA: YORK

MODELO: YSCA09FSAADA

No. DE SERIE: XXX

DIMENSIONES: 98F, 56A, 36P

FABRICANTE: YORK CATALOGO: SI

		4					
Clasificación del tr	abajo				co () 3	• • •	
			2 Turi	nos () 1 Tur	no () Intern	nitente (X)	
SERVICIOS							
AIRE	P	RESION	NVOLUMEN				
AGUA							
VAPOR	PRESION	vc	DLUMEN	TEN	/IPERATURA_		
ELECTRICIDAD_X_							
GAS _XPRESIG	ONVOL	UMEN	CAUDAI		REFRIGERA	NTER-22_	
COMBUSTIBLE	PRESIC	ON	CAUDAL		_CALIDAD _		
OTROS SERVICIOS I	PARA OPERACIÓN						
			RES ELECTRICO	<u> </u>	1		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS		
COPELAND	XXX	XX	3/4HP	1700	220	3.5	
	T		DUCTORES		ı	T	
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL		
			HISTORIAL				
FEC	ΗΔ		E TRABAJO		TECNIC		
120		ORDERED	LINADAGO		TECHTO		
COSTO DE LA INTER	RVENCIÓN						
MOTIVO DE INTERV	VENCION						
EMPRESA O TECNIO	<u></u>						
NOTAS DE SEGURII	DAD					_	
	El equipo deber s	ser intervenio	do por person	al técnico car	acitado.		
	Intervenir el equ	ipo apagado.					
	Utilizar equipo d	e altura.					

Expediente 28.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: BOMBA DE RED CONTRA INCENDIOS

CODIGO: BOM-07-29 MARCA: SIEMENS

MODELO: 1LA3-130-2YB79

No. DE SERIE: XXX

DIMENSIONES (cm): 48L,27D FABRICANTE: SIEMENS

ΜΔΝΔΙ: SI

8		IVIANAL: 31				
Clasificación del tra	bajo		2 Tur	Critico nos () 1 Turn	o() 3 o() Interm	
SERVICIOS						
AIRE	PR	ESION		VOLUME	V	
AGUA	PRE	SION		VOLUME	N	
VAPOR	PRESION	VOL	.UMEN	TEM	PERATURA _	
ELECTRICIDAD_X	VOLTAJE220 V	AM	PERAJE	9.0 P	OTENCIA	PH3
GASPRESION	VOLUN	/IEN	CAUDAL		REFRIGERANT	ſE
COMBUSTIBLE				•	CALIDAD	
OTROS SERVICIOS P	ara operación _					
		MOTOR	ES ELECTRICO	<u>os</u>		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
SIEMENS	1LA3-130-2YB79			3520	220	9.0
		RED	UCTORES			
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
		н	STORIAL			
FECH	IA	ORDEN DE	TRABAJO		TECNICO)
COSTO DE LA INTERV	VENCIÓN					
MOTIVO DE INTERV	ENCION					
EMPRESA O TECNICO	0					
NOTAS DE SEGURIDA	AD					1
	El equipo deber s	er intervenio	lo por perso	nal técnico ca _l	pacitado.	
	Intervenir el equ					
	Utilizar vestimen	ta dieléctrica	١.			
						j

Expediente 29.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: GRAMERA CODIGO: GRA-05-24 MARCA: TORREY MODELO: PCR SERIES No. DE SERIE: XXX

DIMENSIONES (cm): 35.5 F, 36 L, 14 A

FABRICANTE: JAVAR

Clasificación del tra	abajo		2 Turno		() 3Turi () Intermite	
SERVICIOS						
			VOLUMEN			
The state of the s	PRESI	- 66				
	PRESION					
	_VOLTAJE115 V					
	VOLUME					
	PRESION _ PARA OPERACIÓN		CAUDAL_		CALIDAD	
busses		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	S ELECTRICOS	and the same of th		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
FORREY					110	
		REDU	JCTORES			
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
	is the	REDI	JCTORES .	*	*	
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
		HIS	TORIAL			
FE	CHA	ORDEN DE	TRABAJO	50	TECNICO	
COSTO DE LA INTER	RVENCIÓN					
MOTIVO DE INTERI	/ENCION					
EMPRESA O TECNIO						
NOTAS DE SEGURII	- BN 8				Marine St. Start	
	El equipo deber ser i	ntervenido _l	por personal	técnico capac	itado.	

Expediente 30.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: HORNO POLIN CODIGO: POL-01-05 MARCA: POLIN

MODELO: POCKET 4666-200

No. DE SERIE: XXX

CAPACIDAD DE TRABAJO: 50 kg/hora DIMENSIONES (cm): 120L,200P,220A

FABRICANTE: FECO MANUAL: SI

		-					
Clasificación del tra	abajo		2 Turnos (Critico ()) 1Turno ()	3 Turn Intermiten		
SERVICIOS							
AIRE	PRESI	ON		VOLUMEN			
	XPRES						
VAPORX	PRESION	VOLU	JMEN	TEMPE	RATURA1	00 °C	
ELECTRICIDAD	XVOLTAJE	220	AMPERAJE	P(OTENCIA1.	6 KW	
GASX_PRESIC	PRESION VOLUMEN		5.49 m^3/h_	EFRIGERA	ANTE		
	PRESION _				LIDAD		
OTROS SERVICIOS I	Para operación						
	T		ELECTRICOS		1		
MARCA	MODELO	SERIE		RPM	VOLTIOS	AMP	
IGEV	A-7186	1363461	1 1/3 HP	830	220		
		REDII	CTORES				
MARCA	MODELO			RPM ENT. RPM SAL			
				<u> </u>			
		HIST	TORIAL				
FI	ECHA	ORDEN D	E TRABAJO	TECNICO			
COSTO DE LA INTER	RVENCIÓN						
MOTIVO DE INTER\	/ENCION						
EMPRESA O TECNIO							
NOTAS DE SEGURIE							
	El equipo deber ser i	ntervenido p	or personal té	cnico capacita	ado.		
					ı		

Expediente 31.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: ILUMINACION VENTAS

CODIGO: ILU-08-32 MARCA: PHILIPS MODELO: T5 No. DE SERIE: XXX

DIMENSIONES (cm): 120 L, 40 A

FABRICANTE: PHILIPS

MANUAL: NO

EL 161 17 11:					() 5-	4.
Clasificación del tra	abajo		2 Turno		o () 3 Tu no () Intermi	
				(,		()
SERVICIOS						
	PRESI					
	PRES					
VAPOR	PRESION	VOLU	JMEN	TEMP	ERATURA	
ELECTRICIDAD	VOLTAJE	220	AMPERAJE	150	POTENCIA _	
	N VOLUMEN					
	PRESION				CALIDAD	
OTROS SERVICIOS I	PARA OPERACIÓN _					
		MOTORE	S ELECTRICOS	1		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
		RED	UCTORES			
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
-	-			1	L	
		HIS	TORIAL			
FE	CHA	ORDEN D	E TRABAJO		TECNICO	
COSTO DE LA INTEF	RVENCIÓN					
MOTIVO DE INTER\	VENCION					
EMPRESA O TECNIO	<u></u>					
NOTAS DE SEGURI <mark>I</mark>	DAD					
	El equipo deber ser	intervenido	por personal	técnico capac	itado.	

Expediente 32.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: TABLERO EQUIPOS DE PROCESO

CODIGO: BRE-08-31 MARCA: GENERAL ELECTRIC

MODELO: XXX No. DE SERIE: XXX

DIMENSIONES (cm): 120 L, 40 A

FABRICANTE: MANUAL: SI

		ī				
Clasificación del tral	oajo			Critico () 3 Tu	rnos ()
	-		2 Turnos	(X) 1Turno	() Intermi	tente ()
SERVICIOS						
			SIONVOLUMEN			
	PRESION VOLUMEN VOLUMEN TEMPERATUR					
ELECTRICIDADX						32 W
GASPRESION						
COMBUSTIBLE					ALIDAD	
OTROS SERVICIOS PA	ARA OPERACIÓN					
			S ELECTRICOS			
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
		REDU	JCTORES			
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
		HIS	TORIAL			
FEC	HA	ORDEN D	E TRABAJO		TECNICO	
COSTO DE LA INTERV	'ENCIÓN					
MOTIVO DE INTERVE	:NCION					
EMPRESA O TECNICO	,					
NOTAS DE SEGURIDA	AD					
	El equipo deber se	r intervenido	por personal	técnico capa	citado.	
				-		

Expediente 33.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SU PERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: CAJA DE BREAKERS ILUMINACIÓN

CODIGO: BRE-08-32

MARCA: GENERAL ELECTRIC

MODELO: XXX No. DE SERIE: XXX

DIMENSIONES (cm): 120 L, 40 A

FABRICANTE: MANUAL: NO

1						
Clasificación del tra	abajo					3 Turnos ()
			2	Turnos (X)	1Turno()	Intermitente ()
SERVICIOS						
AIRE		·			•	
AGUA		PRESION		VOL	JMEN	
VAPOR			_		_	
ELECTRICIDAD						
GASPRESION	VOLUMI	N CAUD	AL	EFRIGERANTI	E	
COMBUSTIBLE	PR	ESION	CAL	JDAL	CALID	AD
OTROS SERVICIOS P	ARA OPERAC	IÓN				
		MOT	ORES ELECTI	RICOS		
MARCA	MODELO	SERIE	НР	RPM	VOLTIOS	AMP.
			REDUCTORE	s		
MARCA	MODELO	SERIE	НР	RPM ENT.	RPM SAL	
	1	1	HISTORIAL			
FECHA		ORDEN DE	TRABAJO		TECNI	со
COSTO DE LA INTER	VENCIÓN _					
MOTIVO DE INTERV	ENCION					
EMPRESA O TECNIC	.o					_
NOTAS DE SEGURID	DAD					
		ber ser interv	enido por pe	rsonal técnic	o capacitado).
			a- p p-			
						_

Expediente 34.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.



EXPEDIENTE



MAQUINA: CARROS DE SUPERMERCADO

CODIGO: CAR-08-34 MARCA: XXX MODELO: XXX No. DE SERIE: XXX

DIMENSIONES (cm): 120 L, 40 A

FABRICANTE: XXX MANUAL: NO

Clasificación de	el trabajo			c	critico ()	3 Turnos ()
			2	Turnos (X)	1 Turno ()	Intermitente ()
SERVICIOS						
	PRES	ION		VOLUMEN		
	FRES					
	PRESION					
	VOLTAJ					
	IONVOLUMEN					
COMBUSTIBLE	PRESIO	vv	_CAUDAL_	c.	ALIDAD	
	IOS PARA OPERACIÓ					
		МОТО	RES ELECTRIC	os		
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM	VOLTIOS	AMP.
		RI	EDUCTORES			
MARCA	MODELO	SERIE	HP	RPM ENT.	RPM SAL	
	1				1	1
		I	HISTORIAL			
F	ECHA	ORDEN D	E TRABAJO		TECNIC	0
COSTO DE LA IN	NTERVENCIÓN					
MOTIVO DE IN						
EMPRESA O TE	CNICO					
NOTAS DE SEG			1	1.4		¬
	El equipo deber se	rintervenid	o por person	al técnico cap	acitado.	

Anexo F

Instructivos de lubricación.

Instructivo L-01.

MATERIAL NECESARIO				
Aceite lubricante				
Bayeta				
PROCEDIMIENTO				
1. Apague el equipo el cual	se va a inte	rvenir		
2. Desenergize el equipo	se va a mee.			
3. Retire el platón				
4. Aplique aceite lubricante	en la parte	superior de l	a guía	
5. Haga movimiento de las g	-	-	_	ue el
lubricante se adhiera en toc				
6. Instale el platón				
7. Energize el equipo				
8. Encienda el equipo				
9. Haga pruebas				

L-02 CAMBIO DE ACEITE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA **MATERIAL NECESARIO** Guantes Aceite shell Rimula R3 X 15W-40 juego de llaves Embudo Tarjeta de mantenimiento Filtros de aceite Llave de cadena para filtros **PROCEDIMIENTO** 1. Apague la planta desde el selector. 2. Apague el interruptor de la planta eléctrica. 3. Coloque la tarjeta de mantenimiento. 4. Proceda a retirar el tornillo de la parte inferior del cárter. 5. Coloque un recipiente para recolectar el aceite que se va a drenar de la planta. 6. Una vez drenado el aceite, cierre el tornillo de drenaje. 7. Haga el cambio de los filtros de aceite. 8. Abra la tapa para el suministro de aceite de la planta. 9. Vierta la cantidad de aceite requerido por la planta de emergencia. 10.Cierre el suministro de aceite. 11. Haga pruebas con el equipo electrogeno. **TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 60 minutos**

MATERIAL NECESARIO	
Tarjeta de mantenimiento	
Martillo	
Juego de llaves	
Grasa para lubricar	
Bayeta	
PROCEDIMIENTO	
1. Apague el sistema a inter-	venir
2. Instale la tarjeta de mante	enimiento.
3. Verifique si el buje tiene	conducto de lubricación, si es así proceda a lubrica
sin desarmar el componente	
	ubricación desarme el componente.
5. Retire el buje del eje.	
6. Aplique grasa como lubrio	
7. Arme de nuevo el compoi	
8. Una vez armado el compo	nente retire la grasa que tenga de exceso.

MATERIAL NECESARIO	
Grasa de lubricacion	
Cepillo	
ACPM	
Grasera	
Bayeta	
PROCEDIMIENTO	
1. Apague el sistema a inte	rvenir.
2. Instale la tarjeta de mant	tenimiento.
3. Haga limpieza de la cade	ena y los engranes retirando las suciedades y la grasa
que se encuentra seca, esta	a limpieza se puede hacer con ACPM.
4. Una vez se encuentre lim	npia la cadena y los engranes, proceda a lubricar con
la grasa lubricante.	
5. Verifique el estado de lo	s engranes.
6. Encienda el equipo	

L-05 **LUBRICACION CAJA DE TRANSMISION** MATERIAL NECESARIO Destornillador de pala Juego de llaves Aceite lubricante para caja de transmision Bayeta **PROCEDIMIENTO** 1. Instale una tarjeta de mantenimiento al sistema a intervenir 2. Apague el equipo el cual se va a lubricar 3. Apague la fuente de energia del equipo 4. Abra la tapa de protección y suelte los tornillos que la sujetan 5. Suelte el tornillo superior el cual es la vía para aplicar el nuevo aceite, hagalo con la llave adecuada 6. Instale un recipiente en la parte inferior de la transmisión 7. Suelte el tornillo de la parte inferior de la caja de transmisión, utilizando una llave adecuada, este es el punto de drenaje del aceite desgastado 8. Espere que el aceite desgastado termine de drenar 9. Recicle el aceite utilizado en una parte segura 10. Coloque el tornillo del punto de drenaje de la caja de transmisión 11. En el punto del tornillo de la parte superior, empiece a aplicar el aceite nuevo hasta la cantidad requerida 12. Terminado la maniobra del llenado de aceite, instale de nuevo el tornillo superior 13. coloque la tapa de protección 14. Energice el equipo 15. Finalmente encienda el equipo y haga pruebas **TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 60 minutos**

	LUBRICACION	DE BISAGRAS		
MATERIAL NECESARIO				
Aceite lubricante				
Aceitera				
Bayeta				
PROCEDIMIENTO				
	ervenir.			
1. Apague el sistema a int				
PROCEDIMIENTO 1. Apague el sistema a int 2. Utilice la tarjeta de mar 3. Aplique aceite lubrican	ntenimiento.	as, cierre y at	ora la puerta e	en repetidas
 Apague el sistema a int Utilice la tarjeta de mar Aplique aceite lubrican 	ntenimiento. te en las bisagr			en repetidas
 Apague el sistema a int Utilice la tarjeta de mar Aplique aceite lubrican ocasiones para que el lubr 	ntenimiento. te en las bisagr			en repetidas
 Apague el sistema a int Utilice la tarjeta de mar Aplique aceite lubrican 	ntenimiento. te en las bisagr			en repetidas
 Apague el sistema a int Utilice la tarjeta de mar Aplique aceite lubrican ocasiones para que el lubr 	ntenimiento. te en las bisagr			en repetidas
 Apague el sistema a int Utilice la tarjeta de mar Aplique aceite lubrican ocasiones para que el lubr 	ntenimiento. te en las bisagr			en repetidas
 Apague el sistema a int Utilice la tarjeta de mar Aplique aceite lubrican ocasiones para que el lubr 	ntenimiento. te en las bisagr			en repetidas
 Apague el sistema a int Utilice la tarjeta de mar Aplique aceite lubrican ocasiones para que el lubr 	ntenimiento. te en las bisagr			en repetidas
 Apague el sistema a int Utilice la tarjeta de mar Aplique aceite lubrican ocasiones para que el lubr 	ntenimiento. te en las bisagr			en repetidas
 Apague el sistema a int Utilice la tarjeta de mar Aplique aceite lubrican ocasiones para que el lubr 	ntenimiento. te en las bisagr			en repetidas
 Apague el sistema a int Utilice la tarjeta de mar Aplique aceite lubrican ocasiones para que el lubr 	ntenimiento. te en las bisagr			en repetidas
 Apague el sistema a int Utilice la tarjeta de mar Aplique aceite lubrican ocasiones para que el lubr 	ntenimiento. te en las bisagr			en repetidas
 Apague el sistema a int Utilice la tarjeta de mar Aplique aceite lubrican ocasiones para que el lubr 	ntenimiento. te en las bisagr			en repetidas
 Apague el sistema a int Utilice la tarjeta de mar Aplique aceite lubrican ocasiones para que el lubr 	ntenimiento. te en las bisagr			en repetidas

MATERIAL NECESARIO	
MATERIAL NECESARIO	
Lubricante	
Destornillador de pala	
Destornillador de estrella	
Juego de llaves	
Bayeta	
PROCEDIMIENTO	
1. Utilize una tarjeta de seguri	dad de mantenimiento.
2. Apague el sistema al cual pe	ertenezca el motor ventilador
3. Apague la fuente de energia	a del sistema.
4. Si el motor ventilador tiene	protector retirelo con la llave requerida o el
destornillador requerido.	
5. Aplique lubricante en el eje	e del motor buscando que penetre hasta el buje.
6. Gire el eje verificando que s	se mueva libre sin rozamiento.
7. Energice el sistema.	
8. Encienda el sistema.	
9. Verifique su funcionamient	0.

L-08 **LUBRICACION CAJA DE ENGRANES DE BATIDORA** MATERIAL NECESARIO Juego de copas Destornillador de pala Destornillador de estrella 01 kg de grasa industrial Bayeta **PROCEDIMIENTO** 1. Apague el equipo. 2. Desconecte la fuente de alimentacion del equipo. 3. Instale la tarjeta de mantenimiento. 4. Ubique la manija de velocidades, la cual está a la izquierda del cabezote, retirela quitando los tornillos que la sujetan. 5. Para retirar la tapa del cabezote retire el tornillo que esta en la parte superior de la batidora. 6. Una vez retirada la tapa del cabezote se encuentran una serie de tuercas, las cuales están ajustadas con seguros, estos seguros retirelos con destornillador. 7. Después de retirar los seguros proceda a retirar las tuercas con un juego de copas. 8. En la parte inferior del cabezote se encuentra otra tuerca de seguridad, retirela para permitir que salga la tapa de los engranes. 9. Al tener los engranes destapados, empieze a lubricar los engranes con 01 kg de grasa industrial. 10. Proceda al armado del cabezote. 11. Encienda el equipo. 12. Haga pruebas. **TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 180 minutos**

L-09 **CAMBIO DE ACEITE AL COMPRESOR MATERIAL NECESARIO** Aceite para compresores de refrigeracion Bomba de vacio Juego de llaves Rache 01 recipiente Bayeta **PROCEDIMIENTO** 1. Apague el compresor. 2. Desconecte el compresor. 3. Coloque la tarjeta de mantenimiento en el tablero del compresor. 4. Cierre las válvulas de servicio de alta y baja del compresor. 5. Si tiene control de nivel de aceite, retire toda vez que este nos sirve como drenaje para retirar el aceite del compresor. 6. Si no tiene control de nivel de aceite, en este lugar viene un tornillo, retirelo para drenar el aceite. 7. Recolecte en un recipiente para que sea recogido por entidades responsables. 8. Cierre el punto por el cual fue drenado el aceite. 9. La nueva cantidad de aceite a cargar es relativa al tamaño del compresor. 10. Verifique en la mirilla del compresor, que el nivel este cubriendo tres cuartas partes de esta mirilla, lo cual es un indicador de la cantidad adecuada. 11. Haga vacio al compresor. 12. Abra las válvulas de servicio. 13. Energice el compresor. 14. Haga seguimiento del comportamiento del equipo. 15. Limpie el compresor y las zonas que pudieron ser afectadas por este **TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 120 minutos**

L-10 **CAMBIO DE ACEITE SELLADORA AL VACIO** MATERIAL NECESARIO Destornillador de pala Juego de llaves bristol Aceite lubricante para motor Recipiente Aceitera Bayeta **PROCEDIMIENTO** 1. Apague el equipo. 2. Apague la fuente de energia del equipo. 3. Con un destornillador retire la tapa de la parte trasera. 4. Al retirarse esta tapa queda al descubierto la bomba de la selladora. 5. Con llaves brístol retire los 03 tornillos de la bomba, lo que permite que el laceite drene. 6. Recicle en un recipiente para que entidades responsables lo recojan. 7. Retire la tapa cuidadosamente y se limpia esta zona de la bomba. 8. Verifique el estado de los empaques. 9. Instale la tapa de la bomba, dando un buen ajuste para evitar fugas. 10. Cuando se coloca la tapa de la bomba, se observa un tornillo en la parte central, retirelo para utilizarlo como punto de servicio para inyectar el nuevo laceite. 11. Con una aceitera proceda a la carga del nuevo aceite. 12. Verifique que el nivel quede a tres cuartas partes de la mirilla. 13. Encienda el equipo. 14. Haga pruebas. **TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 60 minutos**

ANEXO G.

Instructivos eléctricos

Instructivo E-01

INSPECCI	E-01 ON DE PANEL DE CONTROL	CLIMPICA
MATERIAL NECESARIO		
Limpiador electronico		
Cepillo		
Destornillador de pala		
Destornillador de estrella		
Vayeta		
PROCEDIMIENTO		
1. Encienda el equipo a revisar.		
2. Revise los botones del panel	los cuales deben hacer contac	rto.
3. Si tiene pantalla verifique qu		
4. Apague el equipo		
5. Busque acceso a la tarjeta de	l panel v haga limpieza con lin	npiador
electrónico.	, , ,	•
6. Identifique cables sulfatados	, sueltos o vulnerables a daña	irse.
7. Cierre la tarjeta electrónica d	el panel de control.	
8. Haga una limpieza externa.		
9. Encienda equipo.		
10. Haga pruebas.		
TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIO	ON: 30 minutos	

E-02 **INSPECCION DE MOTOR MATERIAL NECESARIO** Pinza ampiremetrica Destornillador de pala Destornillador de estrella Alicate Juegos de llaves Bayeta **PROCEDIMIENTO** 1. Revise consumo de corriente en sus cables de alimentación. 2. Asegúrese de apagar la fuente de energía. 3. Revise terminales del motor y conexiones del equipo. 4. Ajuste tornillería en los terminales del motor, y en la fuente de alimentación. 5. Haga limpieza del motor 6. Revise la tensión en la fuente de alimentación la cual debe coincidir con la requerida por el motor 7. Energize y encienda el equipo 8. Revise nuevamente consumo de corriente o amperaje

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 30 minutos

E-03 **INSPECCION DE TERMOSTATO MATERIAL NECESARIO** Destornillador de pala Destornillador de estrella Limpiador electronico **PROCEDIMIENTO** 1. Encienda el equipo. 2. Verifique el estado de la perilla del termostato. 3. Haga pruebas con diferentes escalas de temperatura. 4. Apague el equipo. 5. Haga limpieza con limpiador electrónico en las conexiones. 6. Verifique que no existan empalmes desnudos. 7. Ajuste conexiones eléctricas. 8. Organice el cableado de forma estética. 9. Verifique la ubicación del bulbo sensor. 10. Encienda el equipo. 11. Haga pruebas.

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 30 minutos

E-04 INSPECCION DE SONDAS DE TEMPERATURA **MATERIAL NECESARIO** Destornillador de pala pequeño Termometro **PROCEDIMIENTO** 1. Verifique que el bulbo de la sonda se encuentre ubicado cerca al evaporador. 2. Verifique las conexiones o empalmes para evitar cualquier caída de señal. 3. Verifique la temperatura en el panel de control. 4. Mida temperatura con un termostato en la zona donde se encuentra el bulbo de la sonda, y compare que sea igual a la observada en el panel. TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 30 minutos

E-05 INSPECCION DE ILUMINACION



MATERIAL NECESARIO	
Destornillador de pala	
Destornillador de estrella	
Cinta	
Socket para T8	
Balastos T8	
Tubos T8	
PROCEDIMIENTO	

- 1. Ubique el interruptor de la iluminación y verifique que este habilitado.
- 2. Revise la iluminación que esta dañada y se reemplaza.
- 3. Revise el estado de los socket, en caso de estar deteriorada cambiarlos.
- 4. En caso que tenga balastos, verifique el estado de estos.
- 5. Verifique el estado de las conexiones.
- 6. Haga una limpieza a la iluminación.

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION:60 minutos

E-06 INSPECCION DE CONEXIONES ELECTRICAS



			15050	
MA	IERI	AL I	NECES	ARIO

Amarras plasticas	Pinza amperimetrica
Destornillador de pala	
Destornillador de estrella	
Alicate	
Corta frio	
Cinta aislante	

PROCEDIMIENTO

- 1. Revise que los conductores del sistema no esten recalentados.
- 2. Asegúrese de apagar la fuente de energía.
- 3. Si existen empalmes verifique que no estén sueltos o sin aislante.
- 4. Si existen regletas haga torque a los tornillos donde hallan conexiones.
- 5. Verificar el estado de los terminales de los conductores.
- 6. Verificar que el cableado sea el adecuado en el sistema a revisar.
- 7. Encienda el equipo.
- 8. Mida amperajes.
- 9. Revise la tensión del equipo para descartar líneas aterrizadas.
- 10. Organice el cableado de forma estética, utilizando amarras plásticas o canaletas.

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 60 minutos	
--	--

E-07 INSPECCION DEL TABLERO DE CONTROL



MATERIAL NECESARIO	
Pinza amperimetrica	
Destornillador de pala	
Destornillador de estrella	

PROCEDIMIENTO

Dulce abrigo

Limpiador electrronico

Cepillo

- 1. Mida consumo de corriente a los cables de potencia.
- 2. Identifique sonidos en los controles del tablero eléctrico.
- 3. Desenergize el circuito.
- 4. Ajuste las conexiones, esta tarea se hace dando torque a la tornillería en los controles eléctricos y regletas del tablero eléctrico.
- 5. Haga limpieza a las conexiones del tablero aplicando limpiador electrónico.
- 6. Haga limpieza al tablero eléctrico.
- 7. Organice de forma estética el cableado.
- 8. Energice el circuito.
- 9. Cierre el tablero eléctrico.

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 60 minutos

E-08 INSPECCION DEL CONTACTOR



MATERIAL	NECESARIO
·	

Destornillador de pala	
Destornillador de estrella	
Pinza amperimetrica	
Cepillo	

PROCEDIMIENTO

- 1. Revise el sistema en funcionamiento con el fin de encontrar ruidos en los contactores.
- 2. Verifique la salida de tensión en las tres líneas del contactor, la cual debe ser igual a la necesitada por el sistema.
- 3. Busque que no tengas puntos con señales de recalentamiento.
- 4. Tome amperajes en cada una de las líneas.
- 5. Apague el sistema.
- 6. Ajuste la tornillería del contactor.
- 7. Revise que no tenga piezas deterioradas.
- 8. Haga limpieza del contactor con un cepillo.
- 9. Encienda el sistema.
- 10. Mida amperajes.
- 11. Mida tensión.
- 12. Verifque que no exista recalentamiento en los conductores.

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 60 minutos



E-09		
INSPECCION	DE MICRO SWITCHES	OLIMPICA
MATERIAL NECESARIO		
Destornillador de pala		
Destornillador de estrella		
Alicate	<u> </u>	
PROCEDIMIENTO		
1. Verifique que los micro swiches e	stén en el lugar y la po	sición adecuada.
2. Verifique que los micro swiches e	stén firmes.	
3. Verifique que los mecanismos de	l micro swiche estén fu	ıncionando.
4. Verifique las conexiones eléctrica	as de los micro-swiches	.
5. Haga pruebas con el sistema.		
TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 3	20 minutos	
TILIVIFO ESTIMADO DE EJECUCION.	oo miiiutos	

E-10 MANTENIMIENTO DE BATERIA



MANTENIMIENTO DE BATERIA	
MATERIAL NECESARIO	
Pinza amperimetrica	Paño para limpiar
Alicate	
Llave expansiva	
Agua destilada para baterias	
Destornillador de pala	<u> </u>
Destornillador de estrella	
PROCEDIMIENTO	
1. Verifique la tensión que indica e	el cargador.
2. Verifique que el cargador se end	cuentre energizado.
3. Verifique que los terminales de	los conectores estén ajustados a la batería.
4. Haga limpieza a los terminales d	le la batería.
5. Verifique el nivel del electrolito	de las baterías.
6. Haga limpieza a la batería.	



MATERIAL NECESARIO			
Destornillador de pala			
Destornillador de estrella			
Pinza amperimetrica			
Cepillo			
PROCEDIMIENTO			
1. Abra la caja de breaker.			
2. Revise que no se presente	recalentam	niento en los co	nductores y en los
breaker.			
3. Ajuste los tornillos de de lo	os breaker.		
4. Verifique que el interrupto			
5. Verifique que el cableado		re organizado es	stéticamente.
6. Haga limpieza de la caja de			
7. Haga pruebas con con cada	uno de los	breaker.	
8. Mida amperaje.			
9. Mida tensión.			
10. Cierre la caja de breaker.			

E-12 INSPECCION DE VALVULA ROBERTSHAW



MATERIAL	NECESARIO
	_

Destornillador de pala	
Destornillador de estrella	
Pinza amperimetrica	
Alicate	
Bayeta	

PROCEDIMIENTO

- 1. Encienda el sistema al que pertenece la válvula Robertshaw.
- 2. Ubique la termocupla de la válvula Robershaw debe estar ubicada en cerca al quemador donde se produce la llama.
- 3. En el instante que la llama haga contacto con la termocupla verifique que esta suministre el voltaje requerido por la válvula, el cual aumenta de 0 a 600 mili volts D.C.
- 4. En el momento que la termocupla alcanza el máximo voltaje, la válvula debe abrirse internamente y permitir el paso de gas de tal forma que la llama del sistema se debe sostener.
- 5. Una vez probada la valvula haga el ajuste de las conexiones.
- 6. Haga limpieza al equipo.

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 60 minutos



E-13 MANTENIMIENTO D		OLIMPICA
MATERIAL NECESARIO		
Juego de llaves		
Brocha		
Aspiradora		
Bayeta		
PROCEDIMIENTO		
1. Deje el selector de la planta en posición	pagada.	
2. Deje apagado el breacker principal de la	carga.	
3. Abra el generador		
4. Ajuste las conexiones del generador.		
5. Verifique el estado de los diodos.		
6. Revise que no hallan partículas entre el	estator y el rotor.	
7. Limpie el polvo con una brocha.		
8. Aspire el generador.		
9. Esto se hace una vez por año.		
TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 120 mi	nutos	



CAMBIO D	E-14 E ILUMINACIÓN
MATERIAL NECESARIO	
Equipo de altura (casco, arnes, cordino, grua de altura)	destornillador de estrella
Guantes	cinta
Gafas	bayeta
tubos T8	
balastos 4x32 T8	
alicate	
destornillador de pala	
PROCEDIMIENTO	
1.Prepare equipo para trabajo en altu	ıra
2.Revise la cantidad de tubos fluoreso	centes quemados.
3. Empiece el cambio de tubos orden	adamente respetando el orden de filas.
4.Retire el tubo quemado y reempaza	alo por uno nuevo.
5.Limpie la lamapara a la cual se camb	pio el tubo fluorescente.
6. Si al cambiar el tubo la lampara no	enciende, revise el balasto y de ser

7. verifique estado de cables y perros que sostienen la iluminación, y ajuste si es necesrio.

8. una vez termine, haga pruebas con la iluminación.

necesrio cambielo.

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 480 MINUTOS



	-15 DE BREAKER EQUIPOS	OLIMPICA
MATERIAL NECESARIO		
Destornillador de pala		
Destornillador de estrella		
Pinza amperimetrica		
Cepillo		
PROCEDIMIENTO		
1. Abra la caja de breaker.		
2. Revise que no se presente recalenta	miento en los conduct	ores y en los
breaker.		
3. Ajuste los tornillos de de los breake	•.	
4. Verifique que el interruptor del brea	aker se encuentre firm	e.
5. Verifique que el cableado se encuer	tre organizado estética	amente.
6. Haga limpieza de la caja de breakers		
7. Haga pruebas con cada uno de los br	eaker.	
8. Mida amperaje.		
9. Mida tensión.		
10. Cierre la caja de breaker.		
TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION:120	minutos	

ANEXO H.

Instructivos mecánicos.

Instructivo M-01

M-01 CALIBRACION DEL AGITADOR **MATERIAL NECESARIO** Calibrador Harina Paño Destornillador de pala Destornillador de estrella **PROCEDIMIENTO** 1. Apague el equipo 2. Desenergice el equipo 3. Vierta suficiente harina en el recipiente de tal forma que cubra la parte inferior por donde viaja el batidor. 4. Levante el recipiente completamente, verifique que el batidor no toque el fondo de. 5. Encienda el batidor en la velocidad más baja. 6. Apague el batidor y desconecte el suministro de energía. 7. Mida la profundidad de la harina en la que el batidor hizo el recorrido, el máximo de espacio entre el batidor y el fondo del tazón es de 1/8" (3mm). 8. Haga el mismo procedimiento para el brazo de la masa, el espacio entre el fondo del tazón y el brazo es de 5/16" (8mm). 9. Estas medidas se deben tomar en varios puntos del tazón, para garantizar una correcta medida. **TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 60 minutos**

M-02 TENSION DE CORREAS



$M\Delta^{-}$	ΓFR	ΙΔΙ	NFCF	SARIO

Destornillador de pala	
Destornillador de estrella	
Juego de llaves	
Llave expansiva	
Bayeta	

PROCEDIMIENTO

- 1. Apague el sistema a intervenir.
- 2. Desconecte el suministro de energía.
- 3. Utilice una tarjeta de mantenimiento.
- 4. Retire el protector del acoplamiento mecánico.
- 5. Busque la variable, la variable es la polea que se puede mover cuando se aflojan los tornillos de soporte.
- 6. Proceda a aflojar los tornillos de soporte, con los tornillos sueltos se le da la tensión requerida para la correo, es necesario tener una herramienta que se utilice como palanca para tensionar la correa.
- 7. Una vez se tenga la correa tensionada aprete los aprietan los tornillos tensores.
- 8. Encienda el equipo.
- 9. Haga pruebas.

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 60 minutos

M-03 TENSION DE CADENAS



MATERIAL	NECESARIO
----------	------------------

Destornillador de pala	
Destornillador de estrella	
Juego de llaves	
Bayeta	

PROCEDIMIENTO

- 1. Apague el sistema a intervenir.
- 2. Desconecte el suministro de energía.
- 3. Utilice una tarjeta de mantenimiento.
- 4. Retire el protector del acoplamiento mecánico.
- 5. Busque los tornillos de los tensores de la cadena.
- 6. Proceda a apretar los tornillos de los tensores hasta lograr darle tensión a la cadena.
- 7. Una vez se tenga la cadena tensionada apriete los tornillos tensores.
- 8. Encienda el equipo.
- 9. Haga pruebas.

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 30 minutos

M-04 LIMPIEZA DE CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT.

MATERIAL NECESARIO

Blower o soplador	Jabón o detector de fugas electrónico
Destornillador de estrella	Agua
Destornillador de pala	
Alicate	
Dulce abrigo	
Juego de llaves	

PROCEDIMIENTO

- 1. Apague el equipo.
- 2. Desenergice el equipo.
- 3. Utilice un blower para hacer la limpieza a la condensadora.
- 4. Ajuste gusanillos en las válvulas de servicio de alta y baja.
- 5. Identifique posibles fugas de refrigerante con espuma de jabón o detector electrónico de fugas.
- 6. Ajuste tornillería en la estructura y accesorios de la condensadora.
- 7. Haga limpieza al chasís de la condensadora.
- 8. Energice el equipo.
- 9. Encienda el equipo.

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 60 minutos

M-05 LIMPIEZA DE EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MATERIAL NECESARIO Blower o soplador Destornillador de estrella Destornillador de pala Alicate Dulce abrigo Juego de llaves

PROCEDIMIENTO

- 1. Apague el equipo.
- 2. Desenergice el equipo.
- 3. Retire el filtro del evaporador.
- 4. Lave el filtro del evaporador.
- 5. Utilice un blower para hacer limpieza al evaporador.
- 6. Haga limpieza a la manguera del desagüe.
- 7. Haga limpieza al chasis del evaporador.
- 8. Ajuste los gusanillos en las válvulas de servicio.
- 9. Identifique posibles fugas de refrigerante.

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 60 minutos
--

M-06

LIMPIEZA DE CONDENSADORA SISTEMA DE REFRIGERACION MATERIAL NECESARIO Pinza amperimétrica Recipiente plastico Manguera Agua Desincrustante Dulce abrigo Cepillo PROCEDIMIENTO

- 1. Instale una tarjeta de mantenimiento al sistema a intervenir
- 2. Apague el cuarto frío.
- 3. Desenergice por completo el cuarto frio.
- 4. Prepare la cantidad de desincrustante que va aplicar.
- 5. Con un cepillo y un poco de desincrustante limpie las aspas de los ventiladores.
- 6. Enjuague las aletas de la condensadora, preferiblemente con una manguera.
- 7. Aplique en las aletas el desincrustante preparado y dejar durante 15 minutos.
- 8. Enjuague nuevamente la condensadora incluyendo las aspas de los ventiladores con suficiente agua.
- 9. Deje secar los motores de los ventiladores y conexiones eléctricas de la condensadora, para evitar daños eléctricos.
- 10. Energice el equipo
- 11. Encienda el equipo
- 12. Verifique el funcionamiento

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 60 minutos

M-07 LIMPIEZA DEL EVAPORADOR DE CUARTO FRIO

MATERIAL NECESARIO

Destornillador de estrella	Cepillo
Destornillador de pala	
Alicate	
Pinza amperimétrica	
Manguera	
Dulce abrigo	

PROCEDIMIENTO

- 1. Instale una tarjeta de mantenimiento al sistema a intervenir
- 2. Verifique que la cantidad de ventiladores del evaporador estén funcionando
- 3. Si tiene resistencias revise que no estén quemadas, o que la señal de alimentación no se encuentre interrumpida.
- 4. Verifique el estado de los desagües del evaporador.
- 5. Apagar el cuarto frío.
- 6. Verifique que el cuarto frio quede desenergizado excepto la iluminación.
- 7. Organice el cableado eléctrico si es necesario para evitar que las aspas de los ventiladores produzcan un daño eléctrico.
- 8. Si se encuentra bloqueada con hielo debe lavar con agua para el desbloqueo.
- 9. Verifique el estado de las aspas de los ventiladores.
- 10. Proceda a limpiar las aspas de los ventiladores con cepillo.
- 11. Limpie la carcasa del evaporador con bayetilla.
- 12. Energice el equipo
- 13. Encienda el equipo
- 14. Verifique el funcionamiento
- 15. Retire la tarjeta de seguridad de mantenimiento

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 60 minutos

M-08 AJUSTE DE SOPORTES



MA.	TEDI	ΛI	NECES	ARIO
IVIA		AL	INECES	ARIU

Destornillador plano	Tarjeta de mantenimiento
Destornillador de estrella	
Juego de llaves	
Alicate	
Bayeta	
Martillo	

PROCEDIMIENTO

- 1. Haga un seguimiento al sistema encendido; el objetivo es encontrar piezas sueltas, vibraciones y ruidos que perjudiquen el equipo.
- 2. Una vez se hace el seguimiento, se apague el equipo.
- 3. Desconecte el suministro de energía.
- 4. Instale una tarjeta de mantenimiento.
- 5. Ajuste la tornillería de las estructuras y la armadura.
- 6. Si tiene soportes absorbentes de vibración, verifique que estén en su sitio y no presenten algún desgaste.
- 7. Inspeccione que no existan cordones de soldadura deteriorados.
- 8. Enciende el sistema y haga de nuevo seguimiento para garantizar que el equipo no te tenga desajustes.
- 9. Haga limpieza al área.

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 60 minutos	
--	--



INSPECCI	ON DE RODAMIENT	ros
MATERIAL NECESARIO		
Bayeta		
Tarjeta de mantenimiento		
PROCEDIMIENTO		
 Inspeccione el sistema encendido rodamiento. Si detecta ruidos, es necesario ha trata del rodamiento Apague el equipo. Desconecte el suministro de enero instale tarjeta de mantenimiento. Gire el eje del sistema manualme rodamiento toda vez que si el rodamiento. 	acer una segunda p rgía. ente, con esto se ide	rueba para verificar que se entifica el estado del

M-10 CAMBIO DE RODAMIENTOS



MATERIAL NECESARIO	AL NECESA	RIO
--------------------	-----------	-----

Juego de rache	Bayeta
Martillo	
Destornillador plano	
Destornillador de estrella	
Penetrante	
Extractor de rodamientos	

PROCEDIMIENTO

- T. Apague el Sistema.
- 2. Desconecte el suministro de energía.
- 3. Instale tarjeta de mantenimiento.
- 4. Marque las tapas del motor para que el armado sea simple.
- 5. Con una copa suelte los tornillos que están en la tapa posterior del motor.
- 6. Una vez retirados los tornillos, proceda a quitar las tapas del motor.
- 7. Para retirar las tapas del motor golpee con un martillo de forma suave la tapa posterior.
- 8. Al retirar la tapa posterior observe el primer rodamiento, el cual debe extraerlo con un extractor de rodamientos.
- 9. De esta forma el eje del estator queda libre, proceda a retirar la segunda tapa del motor.
- 10. Al retirar la segunda tapa observe el segundo rodamiento, que también debe retirarlo.
- 11. Para colocar los rodamientos nuevos, golpeelos cuidadosamente para insertarlos en el eje.
- 12. Instale primero el rodamiento de la tapa delantera del motor.
- 13. Una vez instalado el rodamiento, arme el estator, y coloque la primera tapa.
- 14. Con el estator armado, proceda a colocar el segundo rodamiento, y posteriormente instale la segunda tapa.
- 15. Coloque los tornillos y apriete.
- 16. Instale el motor.
- 17. Encienda el equipo y haga pruebas.

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 120	O minutos

M-11 INSPECCION DEL BLOWER DEL EXTRACTOR CENTRIFUGO **MATERIAL NECESARIO** Destornillador plano Cepillo Destornillador de estrella Bayeta Alicate Anemómetro Desincrustante Agua **PROCEDIMIENTO** 1. Con el equipo encendido mida el caudal del sistema, y compare con el caudal de trabajo del equipo. 2. Apage el equipo. 3. Desconecte el suministro de energía. 4. Instale la tarjeta de mantenimiento. 5. Retire la armadura del equipo. 6. Gire el blower con la mano buscando que no tenga desbalanceo. 7. Revise que no existan aspas rotas. 8. Haga limpieza con desincrustante y agua. TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 30 minutos

MATERIAL NECESARIO		
Detector de fugas		
Jabón		
Agua		
PROCEDIMIENTO		
1. Verifique que el detector de 2. Instale el filtro o punta al det el sistema a el cual se le va a l 3. Encienda el detector en un á espere cerca de 2 minutos par	ector, de acuerdo a el refrig acer la prueba. rea libre retirada del sistem	erante con el que trabaje la de refrigeración, y ce a trabajar.

M-13

CAMBIO DE FILTROS DE LA LINEA DE SUCCION Y DESCARGA **MATERIAL NECESARIO** Juego de rache Empaque para el filtro Llave expansiva Manómetros Bomba de vacio Filtros piedra Pinza amperimétrica **PROCEDIMIENTO** 1. Apague el compresor de la línea a la cual se le cambiara el filtro. 2. Cierre la válvula de paso que está ubicada a la llegada del filtro. 3. Recoja el gas que queda en el trayecto del filtro y el compresor. 4. Cierre las válvulas del compresor. 5. Proceda a soltar los tornillos de los filtros. 6. Retire las tapas. 7. Cambie las piedras de los filtros. 8. Cambie los empaques del filtro.

- 9. Arme el filtro.
- 10. Ajuste los tornillos.
- 11. Haga vacio al trayecto entre el filtro y el compresor.
- 12. Abra las válvulas del compresor y de la entrada del filtro.
- 13. Encienda el compresor se hace seguimiento al sistema.

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 120 minutos

M-14 **INSPECCION DEL RADIADOR MATERIAL NECESARIO** Recipiente Refrigerante Agua Bayeta Guantes **PROCEDIMIENTO** 1. Apague la planta eléctrica dejando el selector en apagado. 2. Instale la etiqueta de mantenimiento. 3. Inspeccione que el radiador no tenga manchas en su aérea o en el piso. 4. Verifique el estado de las mangueras que no tengan grietas o desgastes. 5. Destape el radiador y revise el nivel del líquido, este debe estar a 1" sobre la base del radiador. 6. Si el nivel está por debajo del valor mencionado, debe completar utilizando un 50% de agua por un 50% de refrigerante. 7. Verifique que la tapa quede sellada. 8. Se recomienda que haga el cambio filtro de líquido una vez al año. **TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 30 minutos**



CAMBIO SELLO MECANICO DE BOMBA MATERIAL NECESARIO Juego de llaves Llaves exagonales Grasa Bayeta Sello mecánico **PROCEDIMIENTO** 1. Desarme la bomba retirando los tornillos de la tapa.

- 2. Retire el impulsor y la tapa dejando el eje libre.
- 3. Elimine rebabas o suciedades que tenga el eje, para evitar dañar los empaques del sello o de la brida y lubríquelo.
- 4. Lubrique el sello secundario con grasa e insértelo haciendo giros en ambos sentidos.
- 5. Lubrique la brida e instale la brida, se debe verificar que la brida tenga el empaque.
- 6. Verifique que el asiento estacionario de la brida quede frente al sello mecanico.
- 7. Proceda a armar la bomba.
- 8. Una vez armada la bomba, el paso a seguir es colocar los tornillos para sujetar la brida a la tapa de la bomba.
- 9. Desplace el sello mecánico hasta que haga contacto con la cara estacionaria.
- 10. Con la llave hexagonal apriete los tornillos del sello mecánico.
- 11. Finalmente gire la bomba manualmente para verificar que su giro sea libre.

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 120 minutos

M-16 CALIBRACION DE BASCULAS



MATERIAL NECESARIO	
Masa de prueba	
Destornillador plano pequeño	

PROCEDIMIENTO

- T. Encienda el modulo controlador
- 2. En la parte posterior del modulador está ubicado el botón calibrador cubierto con una tapa, retire la tapa y accione el botón.
- 3. En la pantalla aparecerá la palabra cal, lo cual significa que está en modo calibración.
- 4. Presione la tecla cero (0).
- 5. Con las teclas seleccione el tamaño de escala de la masa con la cual se va a calibrar.
- 6. Pulse tecla cero (0).
- 7. Aparecerá la palabra dc, calibración de decimales.
- 8. Pulse tecla cero (0).
- 9. Aparece la letra F, calibrar la máxima capacidad.
- 10. Pulse tecla cero (0).
- 11. Aparece la palabra no load.
- 12. Pulse tecla cero (0).
- 13. Sale la palabra out load.
- 14. Digite el valor de la masa con la que se va calibrar.
- 15. Pulse tecla cero (0).
- 16. Coloque la masa sobre la plataforma.
- 17. Pulse tecla cero (0).
- 18. Retire la masa, el indicador debe quedar en cero.
- 19. Nuevamente suba la masa para verificar que el indicador muestre el peso que se está comparando.

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 60	minutos

INSPECCION CONE	M-17 EXIONES	HIDRAULICAS	OLIMPICA
MATERIAL NECESARIO			
Llave de tubo			
teflon			
bayeta	<u> </u>		
bayota	<u> </u>		
	-		
	-		
	<u> </u>		
PROCEDIMIENTO			
Encienda el sistema a verificar.			
2. verifique las conexiones a traves de	e la tuber	ia.	
3. De encontrar liquido en las zonas in			v verifiquer que no
aparesca de nuevo esta señal.	•	•	, , ,
4. Si se encuentra fugas reportarlas pa	ıra corre	zirlas.	
		,	
TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 15	MINUTO	os	

Guantes				
Alicate				
1. Verifique que el flota				
1. Verifique que el flota 2. Verifique que el acop	le del flotador e	este ajustado,	por ning	
1. Verifique que el flota 2. Verifique que el acop	le del flotador e	este ajustado,	por ning	
1. Verifique que el flota 2. Verifique que el acop 3. Verifique que el meca	le del flotador e anismo cierre la	este ajustado,	por ning	
1. Verifique que el flota 2. Verifique que el acop 3. Verifique que el meca	le del flotador e anismo cierre la	este ajustado,	por ning	
1. Verifique que el flota 2. Verifique que el acop 3. Verifique que el meca	le del flotador e anismo cierre la	este ajustado,	por ning	
1. Verifique que el flota 2. Verifique que el acop 3. Verifique que el meca	le del flotador e anismo cierre la	este ajustado,	por ning	
1. Verifique que el flota 2. Verifique que el acop 3. Verifique que el meca	le del flotador e anismo cierre la	este ajustado,	por ning	
1. Verifique que el flota 2. Verifique que el acop 3. Verifique que el meca	le del flotador e anismo cierre la	este ajustado,	por ning	
1. Verifique que el flota 2. Verifique que el acop 3. Verifique que el meca	le del flotador e anismo cierre la	este ajustado,	por ning	
1. Verifique que el flota 2. Verifique que el acop 3. Verifique que el mec	le del flotador e anismo cierre la	este ajustado,	por ning	
1. Verifique que el flota 2. Verifique que el acop 3. Verifique que el meca	le del flotador e anismo cierre la	este ajustado,	por ning	
PROCEDIMIENTO 1. Verifique que el flota 2. Verifique que el acop 3. Verifique que el meca 4. Ajuste el mecanismo.	le del flotador e anismo cierre la	este ajustado,	por ning	

MATERIAL NECESARIO		
Guantes		
Juego de llaves		
Nivel		
Tarjeta de mantenimiento		
Atornillador de estrella		
Atornillador de pala		
PROCEDIMIENTO		
1.Apague el equipo a interven		
2.Instale la tarjeta de manteni		
3. Verifique que los acoples se		
4.Verifique que las huellas o d	•	
5. Verifique que los empaques		
6. Ajuste las piezas del mecani		
7.Encienda el equipo y haga pi		
8.Retire la tarjeta de mantenir	ineto	

MATERIAL NECESARIO		
Llave de cadena para filtro.		
Bayeta.	-	
Guantes.		
Tarjeta de mantenimineto.		
PROCEDIMIENTO		
1. Apague el equipo.		
2.Instale la tarjeta de mantenimineto.		
3.Retire los filtros de aire usados.		
4. Instale los filtros de aire nuevos.		
5. haga pruebas del equipo electrogen	0.	
6. Retire la tarjeta de mantenimiento.		

M-21 CAMBIO DE REFRIGERANTE PLANTA LECTRICA **MATERIAL NECESARIO** Tarjeta de mantenimiento. Guantes. Gafas. Manguera. Agua. Liquido refrigerante para motores. **PROCEDIMIENTO** 1. Apague el equipo 2. Instale la tarjeta de mantenimineto. 3. Abra la valvula de drenado y evacue el agua del radiador. 4. una vez drenado el liquido útilice una manguera para limpiar el interior del radiador. 5. Para el llenado del radiador cierre la valvula de drenado, y utilice un 50% de agua por un 50% de refrigerante. 6. Cierre la tapa de servicio del radiador. 7. haga pruebas. 8. Retire la tarjeta de mantenimineto. **TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION: 90 MINUTOS**

		DEL RADIADOR	
MATERIAL NECESARIO Manguera			
Guantes		_	
Gafas			
Agua o vapor			
PROCEDIMIENTO			
1.Apague el equipo.2. Instale tarjeta de man3.Utilice un chorro a baja4.Aplique el chorro en la5.Encienda el equipo.6.Hga pruebas con el eq	a presion de v a parte fronta		