




Montelaterone

Indicazioni bibliografiche: BACCIARELLI, PACCHIANI (a c.) 2006; CAMMAROSANO, PASSERI 1976, n. 2.2, pp. 284-285; COLLAVINI 1998, pp. 81n, 110, 130, 169, 172, 391n, 399n, 467n, 530; FRANCOVICH *et al.* 2002; GABBRIELLI, GIUBBOLINI, PREZZOLINI 1990, p. 121-123, 125; KURZE 1985, pp. 27-28; NANNI 1999, pp. 18-19, 54-56; NUCCIOTTI 2006; REDON 1982, pp. 167-168, n. 9; Repertorio Farinelli, 02.03; REPETTI 1833-1846, v. 3, p. 407-409; v. 5, p. 838; v. 6S, p. 155; RONZANI 1990, p. 44; WICKHAM 1989, pp. 101-112.

MONTEATERONE



Montelaterone

Sito 10106

Marianna De Falco

Informazioni generali:

Provincia: GR

Comune: Arcidosso

Località: Montelaterone

Sigla: MLT

10 Complessi Architettonici

18 Corpi di Fabbrica

31 Prospetti Particolari

Complesso Architettonico 1

Informazioni generali:

Sito: 10106

Sigla: MLT

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano comprendente la porta di accesso al borgo su via del Popolo.

Descrizione:

Isolato urbano di forma poligonale nella zona N/E del centro storico di Montelaterone, comprensivo della prima porta di accesso delle mura di cinta (Corpo di Fabbrica 1).

Si conservano due corpi di fabbrica con resti di murature medievali: il Corpo di Fabbrica 1 (la porta) e il Corpo di Fabbrica 2, un edificio adibito ad abitazione.

Interpretazione:

Porta di accesso al borgo e porzione di mura di cinta.

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10106

CA: 1

Sigla: MLT

Foglio catastale: 17

Particella: tra 341 e 344

Tipologia: Militare

Specificare: Porta

Funzione originaria: Porta del borgo

Funzione attuale: Monumentale

Stato di conservazione: Buono

PP visibili: 4

Cronologia:

Anteriore a: CF2

Definizione:

Porta esterna del borgo, su via del Popolo.

Descrizione:

Porta esterna del borgo, a cavallo di via del Popolo. Sul lato interno gli edifici moderni si appoggiano ad essa lasciando visibile solo la porzione sopra l'arco. I prospetti interni conservano ancora gli alloggi per le chiusure.

Prospetto Particolare 1

Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 6.7

Altezza (c): 6.9

Altezza (dx): 6.8

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 50.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadriati (A)

Finitura:

spianata (A)

Note:

Di questo prospetto si conservano, della fase medievale, solo stipiti ed arco.

Piano 1

Materiali:

Fase 1: trachite.

C:

Fasi: 1, 2

Apertura: Fornice

Intradosso: A tutto sesto

Informazioni generali:

Orientamento: Sud
Altezza (sx): 6.9
Altezza (c): 6.9
Altezza (dx): 6.75
Piani: 2
Piani medievali: 1
Fasi: 2
Fasi medievali: 1
% stratigrafia: 100.0
% stratigrafia medievale: 40.0
Complessità stratigrafica: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affidabilità: 3
Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata (A)

Piano 1

Materiali:

Fase 1: trachite.

C:

Fasi: 1, 2
Apertura: Fornice
Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A sesto acuto

Informazioni generali:

Orientamento: Est
Altezza (c): 4.80
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 2
Fasi medievali: 1
Complessità stratigrafica: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affidabilità: 3

Murature medievali:

Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)

Note:

Materiale: trachite.

Piano 1

Informazioni generali:

Alloggi per chiusura

Materiali:

Fase 1: trachite.

Informazioni generali:

Orientamento: Ovest
Altezza (c): 4.80
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 2
Fasi medievali: 1
% stratigrafia: 100.0
% stratigrafia medievale: 100.0
Complessità stratigrafica: 1
Restauro giunti e letti: No
Affidabilità: 3
Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)

Note:

Altezza all'imposta dell'arco: 3,45 m.
Altezza al colmo dell'intradosso: 4,80 m.

Piano 1

Informazioni generali:

Alloggi per chiusura

Materiali:

Fase 1: trachite.

Corpo di Fabbrica 2



Informazioni generali:

Sito: 10106
CA: 1
Foglio catastale: 17
Particella: 342

Sigla: MLT

Tipologia: Civile

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Numerosi interventi moderni (aperture, restauri, rialzamenti).

PP visibili: 2

Definizione:

Edificio residenziale in Via del Popolo n° 6.

Descrizione:

Edificio addossato alla porta di accesso al borgo (Corpo di Fabbrica 1), di cui oblitera parzialmente la ghiera dell'arco e quasi completamente lo stipite.

Il prospetto su via del Popolo (Prospetto Particolare 2) non presenta fasi medievali visibili.

Il prospetto laterale (Prospetto Particolare 1) conserva la parte inferiore di un portale e lacerti di murature medievali al primo piano.

il secondo piano è quasi completamente costruito in trachite, squadrata e spianata, ma (tranne nella parte a sinistra della finestra) con posa in opera molto dubbia, presenza di zeppe in laterizio ed elementi in calcare.

La finestra (di epoca post-medievale) ha il davanzale costituito da due elementi di cornice a gola con due cuscini (di altezza molto limitata).

Cronologia:

Anteriore a: CF1

Prospetto Particolare 1

Informazioni generali:

Orientamento: Est

Altezza (sx): 11.7

Altezza (c): 12.25

Altezza (dx): 12.7

Piani: 4

Piani medievali: 2

Fasi: 4

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 40.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

orizzontamenti irregolari

orizzontamenti regolari

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadra

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

Finitura:

spianata

spianata **(A)**

Piano 1

Materiali:

Fase 1: trachite.

CDX:

Fasi: 2

Apertura: Portale

Note:

Del portale si conserva la parte inferiore degli stipiti (più o meno si tratta di cinque corsi).

Piano 2

Materiali:

Trachite.

Complesso Architettonico 2

Informazioni generali:

Sito: 10106

Sigla: MLT

Funzione originaria: Residenziale, produttiva e militare

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano ad Est del borgo di Montelaterone fra piazza del Popolo e via di Mezzo.

Descrizione:

Isolato urbano di forma poligonale irregolare situato ad Est del borgo di Montelaterone fra la prima e la seconda cinta muraria. Nel Complesso Architettonico 2 si trova infatti compresa anche la seconda porta di accesso al borgo (Corpo di Fabbrica 2).

L'isolato contiene edifici che mostrano tracce di epoca medievale attribuibili ad edifici con diversa funzione: produttiva (Corpo di Fabbrica 3), militare (Corpo di Fabbrica 2) e abitativa/commerciale (Corpo di Fabbrica 1).

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10106

CA: 2

Foglio catastale: 17

Particella: 422

Sigla: MLT

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Mediocre: si notano numerosi interventi di epoca non medievale (rialzamenti, restauri, ricostruzioni)

PP visibili: 2

Definizione:

Edificio residenziale posto in angolo fra piazza del

Popolo e via di Mezzo.

Descrizione:

Presenta quattro piani sul prospetto affacciato sulla piazza (Prospetto Particolare 1), di cui tre medievali, e due sulla via di Mezzo (Prospetto Particolare 2), di cui uno solo medievale.

Il Prospetto Particolare 2 conserva solo una parte di angolata attribuibile all'epoca medievale.

Il Prospetto Particolare 1 presenta invece una stratigrafia più complessa con tre cambi di orientamento.

Sul primo piano sono visibili le tracce di tre ampi portali dei quali si conservano solo parzialmente gli stipiti e gli archi. Si notano interventi successivi con pietre spaccate e laterizi, nuove aperture di cui alcune tamponate.

Sul secondo piano la muratura in conci di trachite sbazzata a squadro si conserva sul lato destro e al centro. Le aperture sono tutte recenti. La muratura a sinistra (post-medievale) è in pietre spaccate di medie e piccole dimensioni disposte in corsi non orizzontali e paralleli.

Al quarto piano la muratura è in pietre spaccate con aperture recenti.

Cronologia:

Anteriore a: Corpo di Fabbrica 3

Prospetto Particolare 1

Informazioni generali:

Orientamento: Est

Altezza (sx): 10.0

Altezza (c): 9.9

Altezza (dx): 9.7

Piani: 2

Piani medievali: 1

Fasi: 5

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 95.0

% stratigrafia medievale: 50.0

Complessità stratigrafica: 3

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate a squadro
conci squadrati (A)

Finitura:

regolarizzata

spianata (A)

bugnata (A)

Note:

Fase 1: angolata a bugnato rustico.

Piano 1

Materiali:

Fase 1: trachite.

MSX:

Fasi: 1

Apertura: Portale

Intradosso: A sesto acuto

Estradosso: A sesto acuto

MDX:

Fasi: 1

Apertura: Portale

Intradosso: A sesto acuto

Estradosso: A sesto acuto

DX:

Fasi: 1

Apertura: Portale

Intradosso: A sesto acuto

Estradosso: A sesto acuto

Piano 2

Materiali:

Fase 1: trachite.

Note:

Non ci sono aperture medievali visibili.

Prospetto Particolare 2

Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 9.35

Altezza (c): 8.4

Altezza (dx): 7.12

Piani: 2

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 2.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 3

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadra

conci squadrate (A)

Finitura:

regolarizzata

Note:

Il prospetto conserva solo alcuni conci di epoca medievale attribuibili alla parte inferiore dell'angolata sinistra.

La finitura superficiale non è ben definibile a causa dell'erosione del litotipo, ma probabilmente era regolarizzata come nell'altro prospetto (Prospetto Particolare 1).

Piano 1

Materiali:

Fase 1: trachite.

Note:

Visibile solo parte dell'angolata sinistra.

Corpo di Fabbrica 2

Informazioni generali:

Sito: 10106

CA: 2

Foglio catastale: 17

Particella: tra 420 e 429

Sigla: MLT

Tipologia: Militare

Specificare: Porta

Funzione originaria: Seconda porta di accesso al borgo.

Funzione attuale: Monumentale.

Stato di conservazione: Buono

PP visibili: 4

Definizione:

Porta del borgo detta "Porta di Mezzo".

Descrizione:

Porta del borgo di Montelaterone a cavallo di via Di Mezzo, detta "Porta di Mezzo".

Gli stipiti del prospetto esterno (Prospetto Particolare 1) sporgono verso la sede stradale.

Entrambi gli archi sono a tutto sesto con chiave di volta. Sul Prospetto Particolare 1 la ghiera poggia su mensole aggettanti verso l'interno dell'apertura.

L'interno è voltato e conservato nella sua muratura medievale.

All'altezza dell'imposta della volta, sui prospetti interni, si notano gli alloggi per i cardini superiori, mentre quelli inferiori sono visibili alla base degli stipiti.

L'intradosso dell'arco sul prospetto interno (Prospetto Particolare 2) corrisponde alla volta, quello esterno sul Prospetto Particolare 1 è invece a quota inferiore, per seguire il dislivello del piano stradale.

Cronologia:

Anteriore a: CF2

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Est

Altezza (sx): 5.7

Altezza (c): 5.8

Altezza (dx): 5.7

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 4

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 98.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadrate

conci squadrate **(A)**

Finitura:

spianata

spianata **(A)**

Note:

La fase 2 è relativa ad un restauro medievale della chiave dell'arco e della parte superiore del paramento.

Piano 1

Materiali:

Trachite (fasi 1, 2).

Note:

L'estradosso dell'arco è leggermente sestiacuto.

C:

Fasi: 1, 2

Apertura: Fornice

Intradosso: A tutto sesto

Estradosso: A sesto acuto

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Sud-Ovest

Altezza (sx): 5.7

Altezza (c): 5.9

Altezza (dx): 5.8

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 90.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadrate

conci squadrate **(A)**

Finitura:

spianata

spianata **(A)**

Note:

La fase 2 è relativa ad un restauro medievale della chiave della ghiera dell'arco e della parte superiore del paramento.

Piano 1

Materiali:

Trachite (fasi 1, 2).

Note:

L'estradosso è leggermente sestiacuto.

C:

Fasi: 1, 2

Apertura: Fornice
Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A sesto acuto

Prospetto Particolare 3



Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Ovest
Altezza (sx): 3.5
Altezza (c): 3.7
Altezza (dx): 3.85
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 2
Fasi medievali: 1
% stratigrafia: 100.0
% stratigrafia medievale: 98.0
Complessità stratigrafica: 1
Restauro giunti e letti: No
Affidabilità: 3
Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:
 corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
 conci squadrati
 conci squadrati (A)
Finitura:
 spianata
 spianata (A)

Piano 1

Informazioni generali:

Imposte modanate
Alloggi per travature lignee di chiusura

Materiali:

Fase 1: trachite.

Note:

Fase 1: presenza di un alloggio per cardine e di un alloggio per la travatura lignea di chiusura.

Prospetto Particolare 4



Informazioni generali:

Orientamento: Sud-Est
Altezza (sx): 3.8
Altezza (c): 3.65
Altezza (dx): 3.35
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 1
Fasi medievali: 1
% stratigrafia: 100.0
% stratigrafia medievale: 100.0
Complessità stratigrafica: 1
Restauro giunti e letti: No
Affidabilità: 3
Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:
 corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
 conci squadrati
 conci squadrati (A)
Finitura:
 spianata
 spianata (A)

Piano 1

Informazioni generali:

Imposte modanate
Alloggi per travature lignee di chiusura

Materiali:

Fase 1: trachite.

Corpo di Fabbrica 3



Informazioni generali:

Sito: 10106

CA: 2

Foglio catastale: 17

Particella: tra 420 e 422

Sigla: MLT

Tipologia: Civile, Produttiva

Specificare: Abitazione - bottega

Funzione originaria: Residenziale e artigianale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Buono

PP visibili: 1

Cronologia:

Anteriore a: CF1

Posteriore a: CF2

Definizione:

Abitazione civile posta lungo via di Mezzo.

Descrizione:

Del corpo di fabbrica è visibile un solo prospetto che affaccia sulla sede stradale.

L'edificio, che si appoggia alla seconda porta di accesso al borgo (Corpo di Fabbrica 2), presenta due piani medievali divisi da una cornice marcapiano.

Probabilmente è stato utilizzato come bottega-officina da un fabbro per la presenza di un'incisione a forma di incudine sul concio di chiave della ghiera dell'arco del portale.

La parte centrale dell'arco è stata oggetto di un rifacimento post-medievale forse contemporaneo all'obliterazione del davanzale della finestra marcapiano.

A questo intervento è forse da imputare la presenza di laterizi alla base dell'arco, come tamponamento dell'asportazione di mensole o architrave.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Ovest

Altezza (sx): 7.2

Altezza (c): 6.55

Altezza (dx): 7.2

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 95.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

Finitura:

spianata

spianata **(A)**

Piano 1

Materiali:

Fase 1: trachite.

Note:

Fase 1:

presenza di un'incisione a forma di incudine sul concio di chiave dell'arco; incisione a tridente su un concio dello stipite sinistro (esterno); incisione a croce su un concio dello stipite destro (interno).

C:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Portale

Intradosso: A tutto sesto

Estradosso: A sesto acuto

Piano 2

Informazioni generali:

Cornice marcapiano

Mensola aggettante

Materiali:

Fase 1: trachite.

Note:

Fase 1:

La cornice marcapiano è modanata a gola; la mensola aggettante, nella parte sinistra del prospetto, è costituita da due elementi sovrapposti, in trachite.

C:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Finestra

Intradosso: A tutto sesto

Estradosso: A sesto acuto

Complesso Architettonico 3

Montelaterone

Informazioni generali:

Sito: 10106

Sigla: MLT

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano all'interno della seconda porta su via di Mezzo.

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10106

CA: 3

Foglio catastale: 17

Particella: 415-416

Sigla: MLT

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: In parte rivestito, con interventi di ricostruzione sul PP2; le murature medievali sono tuttavia leggibili.

PP visibili: 4

Definizione:

Edificio residenziale in Via di Mezzo 21.

Descrizione:

Edificio residenziale posto al n. civico 21 di via di mezzo, di forma poligonale irregolare.

Presenta in totale quattro prospetti visibili di cui tre con tracce di muratura medievale.

I piani sono discontinui a causa del dislivello del piano stradale che scende verso la "porta di Mezzo".

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Est

Altezza (sx): 8.54

Altezza (c): 9.7

Altezza (dx): 8.7

Piani: 3

Piani medievali: 3

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 60.0

% stratigrafia medievale: 55.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

Finitura:

spianata

spianata **(A)**

Piano 1

Materiali:

Fase 1: trachite.

Note:

Su questo piano non sono presenti aperture e gran parte del paramento è stato cementato.

Piano 2

Materiali:

Fase 1: trachite.

C:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Portalino

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Piano 3

Materiali:

Fase 1: trachite.

Note:

Il terzo piano è un sottotetto mansardato.

C:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Finestra

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 8.7

Altezza (c): 7.0

Altezza (dx): 6.2

Piani: 3

Piani medievali: 2

Fasi: 4

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 50.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

Finitura:

spianata

spianata **(A)**

Note:

Sebbene ci sia una sola fase medievale si distinguono probabilmente due fasi di cantiere diverse.

Piano 1

Materiali:

Fase 1: trachite.

Piano 2**Materiali:**

Fase 1: trachite.

SX:**Fasi:** 1**Apertura:** Portalino**Intradosso:** A tutto sesto**Estradosso:** A tutto sesto*Prospetto Particolare 3***Informazioni generali:****Orientamento:** Ovest**Altezza (sx):** 6.2**Altezza (c):** 3.5**Altezza (dx):** 4.8**Piani:** 3**Piani medievali:** 2**Fasi:** 3**Fasi medievali:** 1**% stratigrafia:** 25.0**% stratigrafia medievale:** 20.0**Complessità stratigrafica:** 1**Restauro giunti e letti:** Sì**Affidabilità:** 1**Aree intonacate:** Sì**Murature medievali:****Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadrate

conci squadrate **(A)****Finitura:**

spianata

spianata **(A)****Note:**

Intonaco residuale in giunti e letti.

Piano 1**Materiali:**

Fase 1: trachite.

Piano 2**Materiali:**

Fase 1: trachite.

Complesso Architettonico 4

Informazioni generali:

Sito: 10106

Sigla: MLT

Funzione originaria: Pubblica e residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano tra via della Capanna e via del Pretorio.

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10106

CA: 4

Foglio catastale: 17

Particella: tra 298 e 300

Sigla: MLT

Tipologia: Civile

Specificare: Palazzo Pretorio

Funzione originaria: Pubblica

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Medio

PP visibili: 2

Definizione:

Edificio residenziale in Via del Pretorio n° 13.

Descrizione:

Edificio d'abitazione a due piani posto in via del Pretorio n° 13 e precedentemente identificato come palazzo del Comune.

È visibile solo il prospetto sulla strada provvisto di un portale ad arco sul lato destro.

Attualmente la soglia si raggiunge con quattro scalini (H 80 cm circa).

Non è possibile stabilire se l'accesso originario si trovasse alla quota del terreno.

Sono visibili un arco tamponato ed un portone ad architrave al secondo piano, la muratura è tutta post-medievale.

Osservazioni:

Uno dei due prospetti visibili è intonacato.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Ovest

Altezza (sx): 5.6

Altezza (c): 6.1

Altezza (dx): 5.8

Piani: 2

Piani medievali: 1

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 95.0

% stratigrafia medievale: 50.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadrati

conci squadrati (A)

Finitura:

spianata

spianata (A)

Piano 1

Materiali:

Fase 1: trachite.

DX:

Fasi: 1

Apertura: Portale

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto acuto

Note:

Fase 1: L'estradosso del portale ha imposte oblique ed eccedenti.

Fase post-medievale: Si nota la presenza di stemmi quattro e cinquecenteschi reinseriti (attualmente con cemento).

Corpo di Fabbrica 2



Informazioni generali:

Sito: 10106

CA: 4

Foglio catastale: 17

Particella: Non presente

Sigla: MLT

Tipologia: Militare

Specificare: Porta fortificata

Funzione originaria: Difensiva

Funzione attuale: Rudere

Stato di conservazione: Mediocre

PP visibili: 2

Definizione:

Resti di una porta fortificata, verosimilmente appartenente alla prima cinta

Descrizione:

Resti dello stipite di una porta situata tra via di Grancia e via Del Pretorio, all'estremità Nord-Ovest del complesso architettonico; il setto murario non è identificato nella planimetria catastale. La fase 2 (post-medievale) consiste in un restauro di giunti e letti, con l'inserimento di frammenti di laterizio. L'arenaria è impiegata in alcuni conci di raccordo e nella piccola porzione di paramento conservata sul PP2, mentre le angolate di tutti e tre i prospetti sono interamente in trachite.

Prospetto Particolare 1

Informazioni generali:

Orientamento: Sud-Ovest

Altezza (c): 3.5

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100

% stratigrafia medievale: 99

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate a squadro

conci squadrati **(A)**

Finitura:

regolarizzata

spianata

spianata **(A)**

Piano 1

Materiali:

Fase 1: trachite, arenaria.

Prospetto Particolare 2

Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Est

Altezza (c): 6.4

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100

% stratigrafia medievale: 99

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

poligonale

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbazzate a squadro

conci squadrati **(A)**

Finitura:

assente

regolarizzata

spianata

spianata **(A)**

Piano 1

Materiali:

Fase 1: trachite, arenaria.

Prospetto Particolare 3

Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Ovest

Altezza (c): 3.5

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100

% stratigrafia medievale: 99
Complessità stratigrafica: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 3
Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate a squadro
conci squadrati (A)

Finitura:

regolarizzata
spianata
spianata (A)

Piano 1

Materiali:

Fase 1: trachite, arenaria

Complesso Architettonico 5

Informazioni generali:

Sito: 10106

Sigla: MLT

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano delimitato ad Est da via del Trivallo nella zona centrale del borgo di Montelaterone.

Descrizione:

Isolato urbano di forma irregolare nella zona centrale del borgo di Montelaterone, delimitato ad Est da via del Trivallo.

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10106

CA: 5

Foglio catastale: 17

Particella: 277

Sigla: MLT

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Scarso

PP visibili: 1

Definizione:

Edificio residenziale su Via dell'Apparitella.

Descrizione:

Edificio attualmente a due piani con funzione abitativa.

I prospetti visibili sono due ma uno solo conserva tracce di muratura medievale (Prospetto Particolare 1), su via dell'Apparitella. Le fasi medievali visibili sono due: la prima comprende un portale ad arco tamponato e la copertura a doppio spiovente la cui traccia è osservabile nella parte alta del prospetto. La seconda è costituita da un piccolo rifacimento a destra dell'arco. Il portale ha il concio di chiave ma è attualmente tamponato. La soglia attuale è attualmente a 50 cm dal piano stradale. Il tamponamento e la sopraelevazione sono realizzati in arenaria spaccata.



Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 5.2

Altezza (c): 6.1

Altezza (dx): 5.6

Piani: 2

Piani medievali: 1

Fasi: 4

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 50.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadro

conci squadrate (A)

Finitura:

regolarizzata

spianata (A)

Piano 1

Materiali:

Fasi 1, 2: trachite

DX:

Fasi: 1

Apertura: Portale

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto acuto

Complesso Architettonico 6

Informazioni generali:

Sito: 10106

Sigla: MLT

Funzione originaria: Militare, residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano a Nord-Est del borgo con fronte su via e piazza del Popolo.

Descrizione:

Isolato urbano posto a Nord-Est del borgo di Montelaterone, con fronte principale su via e piazza del Popolo.

L'isolato si trova lungo la cerchia esterna di mura del borgo anche se i prospetti con tracce medievali si trovano all'interno.

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10106

CA: 6

Foglio catastale: 17

Particella: 351

Sigla: MLT

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Scarso

PP visibili: 2

Definizione:

Abitazione civile al n° 29 di via del Popolo, con pianta poligonale irregolare.

Descrizione:

Il corpo di fabbrica si presenta con due prospetti visibili con tracce di muratura medievale e su quattro piani attuali (il secondo è molto basso e frutto di interventi posteriori).

La muratura medievale più affidabile si trova al primo piano e in parte al secondo, legata ad un portale a sesto ribassato.

Questo ha arco asimmetrico, imposte trapezoidali e chiave sagomata.

La luce è stata ridotta con un portalino architravato, simile alle finestre del terzo piano.

Le murature del piano 3 sono poco visibili a causa del restauro dei giunti e dei letti, si intravedono dei laterizi attribuibili ad interventi posteriori.

Anche le due finestre sembrano reinserite.

Il piano 4 è completamente post-medievale.

L'angolata a destra è rimontata, forse insieme al paramento del Prospetto Particolare 2, e sono entrambi interventi post-medievali.

Prospetto Particolare 1

Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Ovest

Altezza (sx): 11.9

Altezza (dx): 11.25

Piani: 4

Piani medievali: 2

Fasi: 6

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 98.0

% stratigrafia medievale: 50.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadriati

conci squadriati (A)

Finitura:

spianata

spianata (A)

Piano 1

Materiali:

Fase 1: trachite.

DX:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Portale

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto ribassato

Piano 2

Materiali:

Fase 1: trachite.

Piano 3

Materiali:

Fase 1: trachite.

Corpo di Fabbrica 2



Informazioni generali:

Sito: 10106

CA: 6

Foglio catastale: 17

Particella: 354

Sigla: MLT

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Scarso

PP visibili: 1

Definizione:

Abitazione civile al n° civico 31 di via del Popolo, con pianta rettangolare.

Descrizione:

L'edificio è attualmente a tre piani, su via del Popolo (Prospetto Particolare 1), ma solo il secondo presenta tracce di muratura medievale.

Una delle attuali due finestre, al secondo piano, sostituisce una precedente apertura centrale di epoca medievale (forse ad arco) della quale restano solo sette conci dello stipite sinistro e forse l'imposta dell'arco stesso.

Il primo piano è completamente intonacato ed il rialzamento, piano 3, è post-medievale.

Non è possibile stabilire la planimetria originaria.

Prospetto Particolare 1

Informazioni generali:

Orientamento: Sud-Ovest

Altezza (sx): 9.7

Altezza (c): 9.7

Altezza (dx): 10.0

Piani: 3

Piani medievali: 2

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 60.0

% stratigrafia medievale: 30.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 3

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadrate

conci squadrate (A)

Finitura:

spianata

spianata (A)

Piano 1

Note:

Non conserva murature medievali.

Piano 2

Materiali:

Fase 1: trachite.

C:

Fasi: 1

Apertura: Finestra

Note:

Fase 1: la finestra medievale conserva solo 7 conci dello stipite sinistro e forse l'imposta di un arco.

Complesso Architettonico 7

Informazioni generali:

Sito: 10106

Sigla: MLT

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano fra via dell'Apparitella e via del Trivallo.

Descrizione:

Isolato urbano fra via dell'Apparitella e via del Trivallo localizzato al centro del borgo di Montelaterone.

La forma dell'isolato è irregolare ma raccolta e conserva un solo corpo di fabbrica (Corpo di Fabbrica 1) con tracce di muratura medievale.

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10106

CA: 7

Foglio catastale: 17

Particella: 312

Sigla: MLT

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Pessimo

PP visibili: 1

Definizione:

Edificio civile al n° civico 1 di via dell'Apparitella.

Descrizione:

Edificio civile al n° civico 1 di via dell'Apparitella, di forma attualmente rettangolare con un solo prospetto visibile con tracce di muratura medievale.

Attualmente il corpo di fabbrica si eleva per quattro piani su via dell'Apparitella.

Lo stato conservativo è pessimo.

Si conservano due stipiti in trachite squadrate, il destro legato ad una muratura in calcare spaccato con angolata sbazzata (H circa cinque conci dello stipite). Al piano 1, in un paramento post-medievale, si nota anche una feritoia.

Al piano 2 un altro portale con stipiti in trachite squadrate, ghiera dell'arco in laterizi, e una finestra in trachite squadrate con architrave pentagonale. Al piano 3 una finestra in trachite squadrate e spianata. L'angolata è tutta in trachite sui quattro piani. Sembra di notare, come in altri corpi di fabbrica, l'utilizzo di conci di trachite di reimpiego da fabbriche medievali, per le aperture e le angolate (e, occasionalmente, all'interno di paramenti in calcare spaccato e laterizi).



Informazioni generali:

Orientamento: Est

Altezza (sx): 10.33

Altezza (c): 9.75

Altezza (dx): 10.1

Piani: 4

Piani medievali: 1

Fasi: 8

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 5.0

Complessità stratigrafica: 3

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

orizzontamenti irregolari

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbazzate (A)

Finitura:

assente

regolarizzata (A)

Note:

Si notano tracce residuali di intonaco.

Piano 1

Materiali:

Fase 1: trachite, arenaria, calcare.

C:

Fasi: 1

Apertura: Portale

Note:

Fase 1: del portale si conservano i due stipiti (il destro è legato ad una muratura in calcare spaccato).

La ghiera in laterizi dell'arco è post-medievale.

Complesso Architettonico 8

Informazioni generali:

Sito: 10106

Sigla: MLT

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano fra via dell'Apparitella e via della Piazzetta.

Descrizione:

Isolato urbano situato nella zona centrale del borgo di Montelaterone, delimitato ad W da via dell'Apparitella e ad E da via della Piazzetta.

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10106

CA: 8

Foglio catastale: 17

Particella: 320

Sigla: MLT

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Scarso

PP visibili: 2

Definizione:

Edificio residenziale posto in via della Piazzetta, n° civico 11.

Descrizione:

Il corpo di fabbrica ha attualmente pianta poligonale e presenta tre piani di cui solo il primo ha tracce certe di epoca medievale.

Si tratta infatti di una porzione di muratura e di un arco ribassato con conci a martello.

Al secondo piano, presso l'angolata sinistra, si trovano lo stipite e l'imposta di un arco di un'apertura

che ha lo stesso allineamento dell'adiacente Corpo di Fabbrica 2.

La sua posizione stratigrafica, così come quella fra i due corpi di fabbrica (CF1 e CF2) non è definibile a causa dei tagli che la circondano.

Attualmente la parte sommitale del CF1, infatti (di epoca post-medievale) si appoggia al sottostante Corpo di Fabbrica 2.

Anche l'andamento dei due Corpi di Fabbrica non permette di chiarire la posizione dell'apertura posta a metà fra i due.

Delle due finestre moderne poste al secondo piano, quella sinistra intercetta la precedente apertura medievale.

Prospetto Particolare 1

Informazioni generali:

Orientamento: Est

Altezza (sx): 9.0

Altezza (c): 8.7

Altezza (dx): 8.25

Piani: 3

Piani medievali: 1

Fasi: 4

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 30.0

Complessità stratigrafica: 3

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 2

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadro

pietre sbozzate a squadro **(A)**

Finitura:

spianata

spianata **(A)**

Note:

Al secondo piano si conservano i resti di un'apertura con arco della quale si conservano solo 3 conci dello stipite sinistro e i primi due dell'arco.

L'apertura è posta a metà tra Corpo di Fabbrica 1 e Corpo di Fabbrica 2, ma sembra avere l'andamento di quest'ultimo.

La sua posizione stratigrafica non è però definibile, a causa dei tagli.

La parte superiore di Corpo di Fabbrica 1, post medievale, poggia sull'adiacente Corpo di Fabbrica 2.

Piano 1

Materiali:

Fase 1: trachite.

CSX:

Fasi: 1

Apertura: Portale

Intradosso: A sesto ribassato

Conci a martello

Corpo di Fabbrica 2



Informazioni generali:

Sito: 10106

CA: 8

Foglio catastale: 17

Particella: 322

Sigla: MLT

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Scarso

PP visibili: 1

Definizione:

Abitazione civile posta in via della Piazzetta al n° civico 9.

Descrizione:

L'edificio presenta attualmente tre piani, ma solo il secondo conserva una muratura di epoca medievale, con tracce di una o due aperture con arco.

Tra il primo ed il secondo piano è presente una cornice a gola con doppio cuscino sovrapposto.

Il primo piano è di epoca post medievale ed ha un andamento leggermente inclinato verso l'esterno.

L'ultimo piano è interamente post-medievale con materiali misti e giunti e letti irregolari, vi si apre una finestra moderna.

Sulla sinistra l'edificio si appoggia all'angolata di Corpo di Fabbrica 3, mentre sulla destra gli si appoggiano le fasi post-medievali del Corpo di Fabbrica 1.

Al secondo piano le due aperture, forse di epoca medievale, si trovano a metà con i due Corpi di Fabbrica adiacenti, per questo è difficile stabilire con precisione il rapporto originariamente esistente tra i tre edifici.

Prospetto Particolare 1

Informazioni generali:

Orientamento: Est
Altezza (sx): 7.9
Altezza (c): 8.2
Altezza (dx): 8.2
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 6
% stratigrafia: 100.0
% stratigrafia medievale: 30.0
Complessità stratigrafica: 3
Restauro giunti e letti: No
Affidabilità: 1
Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadrati

conci squadrati (A)

Finitura:

spianata

spianata (A)

Note:

La muratura medievale è visibile solo al piano 2, per meno di dieci corsi.

Piano 1

Note:

Non conserva fasi medievali.

Piano 2

Informazioni generali:

Cornice marcapiano

Materiali:

Trachite.

SX:

Fasi: 1

Apertura: Finestra

DX:

Fasi: 1

Apertura: Finestra

Note:

Fase 1: la cornice marcapiano è a gola con doppio cuscino sovrapposto.

Fase 1: la finestra a sinistra mantiene lo stipite destro originario, ma l'arco (a sesto ribassato) è rimontato. L'apertura sulla destra non è collocabile stratigraficamente (fase 1?).

Corpo di Fabbrica 3



Informazioni generali:

Sito: 10106

CA: 8

Foglio catastale: 17

Particella: 322

Sigla: MLT

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Pessimo

PP visibili: 1

Definizione:

Edificio civile posto al n° civico 5 di via della Piazzetta.

Descrizione:

Del fabbricato è visibile attualmente solo un prospetto (Prospetto Particolare 1) che si eleva per tre piani.

L'accesso al piano 1 è rialzato rispetto al resto del Complesso Architettonico (quattro scalini permettono di accedere ad un ballatoio).

Al piano 1 si trova un portale con cunei a martello e intradosso a tutto sesto, di cui è impossibile determinare se sia frutto della redazione originaria o di un rimontaggio. Il Prospetto Particolare 1 presenta una vasta porzione di muratura in trachite squadrata e spianata, su corsi orizzontali e paralleli, in conci di riutilizzo. La finestra a destra è sormontata da un arco a cunei provenienti da aperture diverse.

Non sono definibili i rapporti stratigrafici tra i Corpi di Fabbrica, visibili solo nella parte alta del prospetto ma su fasi post-medievali.

Prospetto Particolare 1

Informazioni generali:

Orientamento: Est

Altezza (sx): 7.4

Altezza (c): 7.4

Complesso Architettonico 9

Altezza (dx): 8.2
Piani: 3
Piani medievali: 1
Fasi: 6
Fasi: 1
% stratigrafia: 70.0
% stratigrafia medievale: 10.0
Complessità stratigrafica: 3
Restauro giunti e letti: Sì
Affidabilità: 1
Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadriati

Finitura:

spianata

Piano 1

Materiali:

Fase 1: trachite.

SX:

Fasi: 1

Apertura: Portale

Intradosso: A tutto sesto

Conci a martello

Note:

Fase 1: cornice marcapiano a gola con doppio cuscino sovrapposto (elementi presenti anche nel CF2, PP 1 del CA 8).

Informazioni generali:

Sito: 10106

Sigla: MLT

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano fra via della Piazzetta e via Diacceto.

Descrizione:

Isolato urbano di forma stretta e allungata situato al centro del borgo di Montelaterone ed orientato N/W-S/E, localizzato fra via della Piazzetta e via Diacceto.

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10106

CA: 9

Foglio catastale: 17

Particella: 326

Sigla: MLT

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Pessimo

PP visibili: 1

Definizione:

Abitazione civile posta in via Diacceto e adiacente al civico 7.

Descrizione:

L'edificio presenta oggi tre piani, ma solo il piano 1 conserva tracce di epoca medievale, dato che gli ultimi due sono intonacati.

Anche il piano 1 è comunque fortemente compromesso da interventi più recenti che hanno aperto un nuovo accesso (sormontato da una piccola finestra) e tamponato il portale precedente.

Sembra infatti risalire all'epoca medievale solo l'arco in conci di trachite squadrati e spianati.

La muratura adiacente, in pietre spaccate disposte in corsi non regolari e legate da malta rifluente, non trova riscontro in altre abitazioni medievali dell'area. A causa degli interventi successivi non è possibile stabilire con certezza il rapporto con il vicino CF2, ma forse in origine poteva trattarsi di un unico corpo di fabbrica.

Prospetto Particolare 1

Informazioni generali:

Orientamento: Ovest

Altezza (sx): 8.1

Altezza (c): 8.1

Altezza (dx): 3.6

Piani: 3

Piani medievali: 1

Fasi: 4

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 30.0

% stratigrafia medievale: 10.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Lavorazione:

conci squadrati (A)

Finitura:

spianata (A)

Note:

Il prospetto è fortemente compromesso da interventi più recenti che tamponato il portale al piano 1, aperto un nuovo accesso, una piccola finestra e intonacato i due piani superiori.

Dell'originario prospetto medievale resta solo l'arco del portale.

Piano 1

Materiali:

Fase 1: trachite.

SX:

Fasi: 1

Apertura: Portale

Intradosso: A tutto sesto

Estradosso: A tutto sesto

Note:

Fase 1: l'arco sembra essere l'unica sopravvivenza medievale del prospetto.

Corpo di Fabbrica 2



Informazioni generali:

Sito: 10106

CA: 9

Foglio catastale: 17

Particella: 325

Sigla: MLT

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione e bottega

Funzione originaria: Residenziale e artigianale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Pessimo

PP visibili: 2

Definizione:

Edificio civile posto ai n° civici 9-11 di via Diacceto.

Descrizione:

Il corpo di fabbrica presenta oggi 3 piani ma solo i primi due sembrano essere attribuibili all'epoca medievale. Al piano terra si aprono due grandi portali prospicienti la via, dato che fa supporre un utilizzo anche come bottega. Al secondo piano si trovano due finestre con arco ribassato ma di dimensioni diverse. Quella a sinistra presenta un davanzale costituito da una cornice aggettante a sezione trapezoidale e l'arco, costituito da sette conci, presenta la chiave di volta. Quella a destra è invece priva di davanzale e più larga, tanto che l'arco ha un concio in più ed è privo di chiave. Uno dei conci presenta un'incisione trapezoidale. La parte sommitale del Prospetto Particolare 1 è completamente post-medievale e si nota la presenza di un'angolata. Il prospetto prospiciente via della Piazzetta (Prospetto Particolare 2) conserva solo un portale con arco attribuibile all'epoca medievale.

Osservazioni:

L'edificio fa parte di un complesso architettonico che presenta una serie di aperture con arco prospicienti via Diacceto: si può quindi ipotizzare un utilizzo anche come bottega.

Prospetto Particolare 1

Informazioni generali:**Orientamento:** Est**Altezza (sx):** 3.6**Altezza (c):** 9.0**Altezza (dx):** 9.5**Piani:** 3**Piani medievali:** 2**Fasi:** 5**Fasi:** 2**% stratigrafia:** 100.0**% stratigrafia medievale:** 60.0**Complessità stratigrafica:** 2**Restauro giunti e letti:** Parziale**Affidabilità:** 1**Aree intonacate:** No**Murature medievali:****Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

corsi non orizzontali e paralleli

orizzontamenti irregolari

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra

conci squadrati (A)

Finitura:

assente

regolarizzata (A)

spianata (A)

Piano 1**Materiali:**

Fase 1: trachite e calcare.

SX:**Fasi:** 1**Apertura:** Portale**Intradosso:** A tutto sesto**Estradosso:** A sesto acuto**CDX:****Fasi:** 1**Apertura:** Portale**Intradosso:** A tutto sesto**Estradosso:** A sesto acuto**Note:**

Fase 1: il portale di destra conserva, oltre l'arco, soltanto due conci dello stipite sinistro.

Piano 2**Materiali:**

Fase 2: trachite e calcare.

CSX:**Fasi:** 2**Apertura:** Finestra**Intradosso:** A sesto ribassato**Estradosso:** A sesto ribassato**CDX:****Fasi:** 2**Apertura:** Finestra**Intradosso:** A sesto ribassato**Estradosso:** A sesto ribassato**Note:**

La finestra di sinistra ha un davanzale costituito da una cornice aggettante a sezione trapezoidale.

La finestra di destra ha dimensioni maggiori rispetto all'altra e uno dei conci dell'arco ha un'incisione romboidale.

La presenza di un laterizio alla base dell'imposta fa supporre che questa apertura sia rimontata.

Prospetto Particolare 2**Informazioni generali:****Orientamento:** Ovest**Altezza (sx):** 5.6**Altezza (c):** 5.4**Altezza (dx):** 5.5**Piani:** 2**Piani medievali:** 1**Fasi:** 3**Fasi medievali:** 1**% stratigrafia:** 70.0**% stratigrafia medievale:** 5.0**Complessità stratigrafica:** 1**Restauro giunti e letti:** Parziale**Affidabilità:** 1**Aree intonacate:** Sì**Murature medievali:****Lavorazione:**

conci squadrati (A)

Finitura:

spianata (A)

Piano 1**Materiali:**

Fase 1: trachite.

DX:**Fasi:** 1

Apertura: Portale

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto ribassato

Note:

Fase 1: l'arco è simmetrico rispetto al concio di chiave pentagonale.

Gli stipiti sono fortemente compromessi dagli interventi successivi e quello destro è stato rimontato.

La luce dell'arco è tamponata.

Non si conservano paramenti medievali.

Corpo di Fabbrica 3



Informazioni generali:

Sito: 10106

CA: 9

Foglio catastale: 17

Particella: 278

Sigla: MLT

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione e bottega

Funzione originaria: Residenziale e artigianale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Numerosi interventi post-medievali (aperture "galleggianti" in paramenti di epoca successiva).

PP visibili: 1

Definizione:

Edificio civile ai civici 13-15 di via Diacceto.

Descrizione:

Edificio civile ai n° civici 13-15 di via Diacceto, attualmente di forma irregolare e molto ampio (particella 278).

Si conserva un solo prospetto medievale visibile (su via Diacceto), abbastanza leggibile nella parte centrale.

I lati (soprattutto il contatto col CF2) sono molto rimaneggiati: a destra il piano 1 è parzialmente obliterato ed il piano 2 completamente da un passaggio voltato.

Ai portali è addossata (forse legata) una muratura in

bozze di calcare di dimensioni medie e piccole, che prosegue anche al piano 2.

Si nota un'angolata di trachite (forse anch'essa legata) alla stessa muratura in calcare.

Infine si registra la presenza di due mensole sovrapposte con oggetto parallelo rispetto al Prospetto Particolare 1.

Prospetto Particolare 1

Informazioni generali:

Orientamento: Est

Altezza (sx): 10.75

Altezza (c): 10.5

Altezza (dx): 10.5

Piani: 4

Piani medievali: 2

Fasi: 6

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 50.0

% stratigrafia medievale: 30.0

Complessità stratigrafica: 3

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 2

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

orizzontamenti irregolari

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate

conci squadriati

conci squadriati (A)

Finitura:

assente

spianata

spianata (A)

Note:

Si nota un tentativo di bicromia in entrambi gli archi dei portali al piano 1, con imposte oblique risalenti.

Piano 1

Materiali:

Fase 1 e 2: trachite e calcare

CSX:

Fasi: 1, 2, 3, 4

Apertura: Portale

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto ribassato

CDX:

Fasi: 1

Apertura: Portale

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto ribassato

Note:

Fase 1: presenza di piedritto centrale fra i due portali, l'imposta in comune è pentagonale.

C'è alternanza irregolare nella posa in opera in opera di due/tre conci.

Lo stipite destro dell'arco di destra ha una croce latina incisa.

Piano 2

Materiali:

Trachite.

CSX:

Fasi: 2, 3, 4

Apertura: Finestra

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

CDX:

Fasi: 2, 3, 4

Apertura: Finestra

Note:

Le due finestre (architravata quella di sinistra) sono in posizione ravvicinata al pilastro dei portali, in conci squadri e spianati di trachite, ma legate ad una muratura in grosse bozze di calcare.

Corpo di Fabbrica 4



Informazioni generali:

Sito: 10106

CA: 9

Foglio catastale: 17

Particella: 331

Sigla: MLT

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Mediocre

PP visibili: 2

Definizione:

Edificio su due piani all'angolo tra via di Mezzo e via Diacceto.

Descrizione:

L'edificio è, aperto con un portale ad arco ribassato al n° civico 20 di via di Mezzo (Prospetto Particolare 1). Conserva due prospetti con tracce di epoca medievale.

Sul Prospetto Particolare 1 la parte a destra del portale al piano 1 è quasi completamente rivestita. All'altezza della ghiera si nota una muratura (forse legata) in bozze di calcare di forma allungata e medie e piccole dimensioni. L'angolata prosegue al piano 2 ma immersa in una muratura moderna. Il Prospetto Particolare 2 conserva solo lacerti di murature in trachite nella parte bassa del piano 1.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 5.1

Altezza (c): 5.3

Altezza (dx): 5.5

Piani: 2

Piani medievali: 1

Fasi: 4

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 50.0

% stratigrafia medievale: 5.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 3

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate

conci squadri (A)

Finitura:

assente

regolarizzata

spianata (A)

Note:

Fase 1: visibile solo nella parte inferiore dell'angolata destra.

Sulla sinistra è visibile un arco con intradosso a sesto ribassato ed estradosso a sesto acuto, ma sembra rimontato in fase post-medievale.

Piano 1**Materiali:**

Fase 1: trachite.

SX:

Fasi: 2

Apertura: Portale

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto acuto

Note:

La luce dell'arco è stata ridotta per aprire una nuova porta. L'arco è asimmetrico e l'unica imposta conservata, a destra, è obliqua.

Prospetto Particolare 2**Informazioni generali:**

Orientamento: Est

Altezza (sx): 5.4

Altezza (c): 5.56

Altezza (dx): 5.54

Piani: 2

Piani medievali: 1

Fasi: 6

Fasi: 2

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 30.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 2

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate a squadro
conci squadrati **(A)**

Finitura:

spianata **(A)**

Note:

Si notano tracce di intonaco residuale in giunti e letti. Non ci sono aperture medievali.

Piano 1**Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2).

Complesso Architettonico 10

Informazioni generali:

Sito: 10106

Sigla: MLT

Funzione originaria: Religiosa

Funzione attuale: Religiosa

Definizione:

Complesso architettonico della Chiesa di San Clemente.

Descrizione:

Complesso ecclesiastico della Chiesa di San Clemente, posto all'estremità orientale dell'abitato, con ingresso attuale in Via del Popolo e orientamento Est/Ovest.

Nel XVI secolo la chiesa è stata interessata da ampliamenti a dal cambio dell'orientamento interno. Attualmente è costituita da quattro corpi di fabbrica, uno dei quali (la sagrestia, CF 4) non conserva tracce di murature medievali.

Il Corpo di Fabbrica 1 costituisce il corpo principale della chiesa, rappresentata attualmente da 4 prospetti; questo è quanto rimane dell'edificio originario a pianta rettangolare, con scarsella a pilastri e risega modanata.

L'edificio ha subito rimaneggiamenti come il rialzamento del tetto, lo spostamento del rosone, il cambio di orientamento e l'aggiunta di un Corpo di Fabbrica (CF2). Il campanile Corpo di Fabbrica 3 è addossato alla chiesa sul lato Ovest.

Conservazione:

Buona, nonostante gli ampliamenti e gli interventi costruttivi moderni.

Complesso Architettonico 11

Montelaterone

Informazioni generali:

Sito: 10106

Sigla: MLT

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Rudere restaurato

Definizione:

Complesso della Rocca senese di Montelaterone.

Descrizione:

Complesso fortificato posto all'estremità occidentale dell'abitato di Montelaterone. Si tratta di una fortezza a pianta pentagonale irregolare con un corpo di fabbrica interno, una torre a pianta quadrangolare legata al muro perimetrale della fortezza di cui sfruttata come quarto lato il prospetto Sud-Ovest, quello rivolto verso l'abitato. I paramenti murari del perimetro della fortezza e della torre interna sono conservati per una notevole altezza, cosa che ha consentito di effettuare la lettura completa degli interni e degli esterni prima delle recenti opere di restauro. L'asportazione di alcune porzioni del paramento murario (certamente spoliazioni dovute alla defunzionalizzazione della struttura) ha permesso un'analisi autoptica dei nuclei, confermando in molti casi l'ipotesi di un'operazione costruttiva unitaria per questo complesso che presenta, invece, un singolare utilizzo di diversi litotipi (arenaria e trachite) e diverse lavorazioni degli stessi, con molteplici esiti tecnologici (lavorazione, posa in opera, tecnica costruttiva). Il riconoscimento di un particolare tipo murario (muratura in corsi orizzontali e paralleli di conci di trachite squadrati e spianati) nelle porzioni inferiori della torre e dei prospetti esterni Nord-Est e Sud-Est (i lati adiacenti della fortezza che formano un angolo retto), ha permesso di ipotizzare una prima fase ad opera di maestranze specializzate locali (o il riutilizzo di una struttura precedente). Le parti alte degli stessi paramenti e i perimetrali restanti (quello meridionale e i quelli occidentali, ovvero quelli rivolti verso l'esterno dell'abitato) mostrano invece diversi tipi murari corrispondenti all'alternanza del lavoro di maestranze probabilmente non locali (che, ad esempio, introducono in questo sito l'utilizzo dell'arenaria spaccata/sbozzata) nell'ambito, comunque, di un progetto costruttivo unitario. Gli interni della fortezza conservano tracce di un ambiente chiuso, almeno ad un piano, ricavato nello spazio ad angolo acuto formato dai perimetrali Sud e Sud-Ovest. Sempre all'interno si trovano i resti di una cisterna per la raccolta delle acque, scarsamente visibile a causa degli accumuli della fase di abbandono della fortezza.

Conservazione:

Buona. Sono conservati i paramenti murari per una notevole altezza in elevato corrispondenti ad alzati che conservano tracce di almeno due solai. Il complesso è stato oggetto di un recente restauro.