

As curriças tradicionais do Nordeste Transmontano. Dados preliminares do estudo para a sua inventariação e valorização

J. C. Barbosa

CIMO, ESA - Instituto Politécnico de Bragança. Ap 1172, 5301-855 Bragança, Portugal

Introdução

- "Curriça": designação local para as construções antigas de alojamento de ovinos / caprinos
- Pastoreio de percurso (recurso a vegetação e pastagem natural)
- Construções dispersas pelo território, em locais isolados e afastados das povoações
- A evolução, ao longo do tempo, com várias mudanças nos sistemas de exploração, tornaram as curriças obsoletas e muitas foram abandonadas ou foi reduzida a sua utilização

Material e Métodos

- Área geográfica do estudo: distrito de Bragança (6 608 km²)
- Identificação das curriças: cartografia do Instituto Geográfico do Exército; cartografia de GIS; entrevistas com pastores e agentes locais (autarquias)
- Recolha de dados no local: ficha de campo para registo de dados, registo fotográfico

Resultados e Discussão

Dados preliminares relativos a cerca de 30% do território a estudar

Materiais

Utilização de materiais locais: paredes de pedra (granito, xisto). Cobertura de telha de barro

Dimensões

Área reduzida: mais de 65% tem área inferior a 100 m² (rebanhos pequenos)

Portas pequenas: mais de 80% das portas com largura inferior a 2 m (trabalho manual)

Estado de conservação

Muitas curriças em bom estado de conservação

Muitos pastores ainda utilizam (mesmo que periodicamente) estas construções

Obras de reparação ou ampliação

Principais obras de reparação: telhados e paredes, com substituição dos materiais originais

Principais obras de ampliação: aumento da largura das portas e da altura das paredes

Utilização e localização

Muitas curriças tradicionais ainda em uso: cerca de 44% ainda têm algum tipo de utilização

Curriças dispersas / distribuídas pelo território e em locais isolados

Conclusões

- Grande número de curriças tradicionais em bom estado de conservação e muitas outras em estado razoável (custo de reparação não será elevado)
- Muitas curriças tradicionais ainda são utilizadas pelos pastores
- Construções dispersas pelo território, em locais privilegiados do ponto de vista ambiental e natural
- Estas construções antigas e tradicionais podem vir a ter outras formas de utilização e valorização

