

Intern rapport VIOE

Maldegem - Gidsenlaan

Rapportage

**Vera Ameels ,
Opgravingscoördinator Oost-Vlaanderen
VIOE**

**Maldegem Gidsenlaan – Vakekerkweg
2008/250**

Administratieve fiche van het project

Eigenaar terrein	Gemeente Maldegem Contactpersoon : Vancanneyt Sander - Technisch medewerker - Dienst Infrastructuur ontwerpdienst@maldegem.be - 0472/49.40.45
Uitvoerder (bedrijf, instelling, privépersoon)	VIOE
Naam vergunninghouder	Ameels Vera
Beheer en plaats van geregistreerde data en opgravingsdocumentatie	VIOE - Wallestraat 167 – 9700 Oudenaarde
Beheer en plaats van vondsten en monsters	/
Projectcode R-O Vlaanderen	2008/250
Site-naam	Maldegem - Gidsenlaan - Vakekerkweg
Locatie (provincie, gemeente, deelgemeente, plaats).	Oost-Vlaanderen , Maldegem
Kadasterperceel (gemeente, afdeling, sectie, perceelsnummer(s) + kaartje)	Maldegem, 3de afdeling, sectie H, perceelsnr 1187N
Begin- en einddatum van uitvoering van het onderzoek	09/10/2008
Relaties	
Trefwoorden	Oost-Vlaanderen, Maldegem, Post- middeleeuwen, waterput

1. Archeologische waarnemingen

De aanwezigheid van een waterput werd vastgesteld bij de heraanleg van een parking en wegeniswerken te Maldegem.

De waterput was afgedekt door betonnen plaat.

Op acht oktober 2008 liep een vondstmelding binnen bij R-O Vlaanderen .

Op negen oktober vond een werfbezoek plaats.

De aanwezigheid van een bakstenen waterput werd vastgesteld en digitale foto-opnames werden gemaakt.

Het betreft een post-middeleeuwse constructie waarvan de bovenbouw (koepelvorm) mogelijk recenter is dan benedenconstructie



Diameter van de opening bovenaan bedraagt 44 cm. De beperkte opening bovenaan maakte dat de put niet toegankelijk was . De diameter onderaan van de put werd geschat op 1 meter à 1,50 meter.

Een diepte van 2,90 meter werd geregistreerd.

Aangezien deze constructie niet bedreigd werd bleef de put in situ bewaard.

Om veiligheidsredenen (verzakking) werd geopteerd voor het vullen van de put. Rekening houdend met de “omkeerbaarheid van de ingreep” werd geadviseerd de constructie op te vullen met zand in plaats van met cementzand .

2. Localisatie



Localisatie op ontwerpplan – info ontwerpdienst Maldegem

3. Fotos



Bovenaanzicht







Binnenkant put