

## **INFORME FINAL PASANTÍA**

**“Realizar Actividades de Apoyo Encaminadas al Cumplimiento del Marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Comunes y Peligros Dentro de los Municipios de Garagoa y Guateque en las Áreas Rurales y Urbanas en la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR”**

**Presentada por:**

**JOHANA ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ**

**Cód. 1057571139**

**Asesor Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD**

**Ing. CESAR AUGUSTO GUARIN CAMPO**

**Asesor Corporación Autónoma Regional de Chivor “CORPOCHIVOR”**

**Ing. JORGE ENRIQUE CASTILLO DUARTE**

**Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD**

**Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente**

**CERES Garagoa**

**Diciembre 30 de 2016**

## **CONTENIDO**

INFORME FINAL PASANTÍA .....	1
RESUMEN .....	6
1. INTRODUCCION.....	7
2. OBJETIVOS.....	9
2.1 Objetivo General .....	9
2.2 Objetivos Específicos.....	9
3. METODOLOGIA DEL TRABAJO.....	10
4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .....	11
5. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES .....	13
6 CONCLUSIONES.....	18
7. RECOMENDACIONES .....	20
8. BIBLIOGRAFÍA.....	21

## **TABLA DE ANEXOS**

Anexo 1. Acta de Inicio Diligenciada.....	24
Anexo 2. Formato de Inducción, Reinducción y Sensibilización- Diligenciada .....	25
Anexo 3. Formato de acta de Resultados de Reunión .....	27
Anexo 4. Formato de Registro de Visita técnica .....	30
Anexo 5. Formato de Programación de actividades .....	31
Anexo 6. Formato de control de Asistencia.....	32
Anexo 7. Acta mesa de trabajo EPGA Garagoa, Recolección residuos Posconsumo.....	33

Anexo 8. Mesa de trabajo ESP Guateque, Recolección residuos Posconsumo.....	35
Anexo 9. Mesas de trabajo organización recolección de residuos posconsumo de Bombillas, pilas Insecticidas de uso domestico, llantas, computadores y perifericos municipio de Garagoa.....	37
Anexo 10. Mesas de trabajo organización recolección de residuos posconsumo de Bombillas, pilas Insecticidas de uso doméstico, llantas, computadores y periféricos municipio de Guateque .....	39
Anexo 11. Soporte de acompañamiento recolección de residuos Posconsumo.....	40
Anexo 12. Soporte de recepción y entrega de residuos posconsumo .....	47
Anexo 13. Socialización actividad de identificación de puntos críticos- Garagoa.....	56
Anexo 14. Socialización actividad de identificación de puntos críticos Municipio Guateque.....	57
Anexo 15. Formatos de visita técnica Identificación de Puntos Críticos .....	59
Anexo 16. Asistencia Sensibilizaciones Realizadas. ....	104
Anexo 17. Informe final actividades CORPOCHIVOR .....	129

### **TABLA DE FOTOGRAFIAS**

Fotografía N° 1. Recolección residuos Posconsumo Garagoa.....	34
Fotografía N° 2. Recolección residuos Posconsumo Guateque .....	36
Fotografía N° 3. Salida jornada de Recolección residuos Posconsumo Garagoa .....	42
Fotografía N° 8. Visita tecnica vereda Guayabal Garagoa Predio AES Chivor .....	60
Fotografía N° 9. Visita técnica vereda Hipaquira sector las Juntas .....	61
Fotografía N° 10. Visita técnica vereda Hipaquira sector Revesera los Naranjos.....	63
Fotografía N° 11. Visita técnica vereda Resguardo Abajo carrera 19 .....	65
Fotografía N° 12. Visita técnica vereda Resguardo Abajo carrera 19 ( Quebrada el tejar) .....	66

Fotografía N° 13. Visita técnica vereda Resguardo Abajo carrera 19 .....	67
Fotografía N° 14. Visita técnica vereda Resguardo Abajo carrera 19 .....	68
Fotografía N° 15. Visita técnica vereda Caracol Vía Principal.....	69
Fotografía N° 16. Visita técnica vereda Caracol sector relleno sanitario .....	70
Fotografía N° 17. Visita técnica vereda Caracol, límite con Hipaquira.....	72
Fotografía N° 18. Visita técnica vereda Fumbaque .....	73
Fotografía N° 19. Visita técnica vereda Resguardo arriba.....	75
Fotografía N° 20. Visita técnica vereda Quigua abajo- Garagoa.....	77
Fotografía N° 21. Visita técnica vereda Quigua abajo- Garagoa.....	78
Fotografía N° 22. Visita técnica vereda Las Juntas – Guateque .....	81
Fotografía N° 23. Visita técnica vereda Piedra Parada y Mortiño – Guateque.....	82
Fotografía N° 24. Visita técnica vereda Quigua arriba- Garagoa .....	83
Fotografía N° 25. Visita técnica vereda Cucharero- Garagoa.....	85
Fotografía N° 26. Visita técnica vereda Chorro Tinto- Guateque.....	87
Fotografía N° 27. Visita técnica vereda Chinquica- Guateque .....	89
Fotografía N° 28. Visita técnica vereda Chinquica- Guateque .....	90
Fotografía N° 29. Visita técnica vereda Goteras- Guateque .....	92
Fotografía N° 30. Visita técnica vereda Llano Grande- Guateque .....	93
Fotografía N° 31. Visita técnica vereda Munanta- Guateque .....	96
Fotografía N° 32. Visita técnica vereda Pozos- Guateque .....	98
Fotografía N° 33. Visita técnica vereda Siravita- Guateque .....	99
Fotografía N° 34. Visita técnica vereda Tincachoque – Guateque .....	102
Fotografía N° 35. Visita técnica vereda Ubajuca- Guateque .....	103
Fotografía N° 36. Sensibilización vereda Barrio Guanata Garagoa.....	105
Fotografía N° 37. Sensibilización vereda Hipaquira Garagoa .....	105

Fotografía N° 38. Sensibilización vereda Resguardo Arriba Garagoa .....	106
Fotografía N° 39. Sensibilización vereda Guanica Molino Garagoa .....	108
Fotografía N° 40. Sensibilización vereda Caldera abajo- Garagoa.....	108
Fotografía N° 41. Sensibilización vereda Piedra Parada - Guateque.....	109
Fotografía N° 42. Sensibilización vereda Resguardo Maciegal- Garagoa.....	110
Fotografía N° 43. Sensibilización vereda Gaunza Arriba – Guateque.....	112
Fotografía N° 44. Sensibilización vereda Gaunza Abajo – Guateque .....	113
Fotografía N° 45. Sensibilización vereda Sector Quebrada el tejar- Garagoa .....	114
Fotografía N° 46. Sensibilización vereda Ciénega Balvanera- Garagoa .....	115
Fotografía N° 47. Sensibilización vereda Resguardo Maciegal- Garagoa.....	116
Fotografía N° 48. Sensibilización vereda Resguardo Manzanos Arriba – Garagoa.....	117
Fotografía N° 49. Sensibilización vereda Curial Garagoa .....	118
Fotografía N° 50. Sensibilización vereda Bancos de Arada Garagoa.....	119
Fotografía N° 51. Sensibilización vereda Bancos de Paramo Garagoa .....	120
Fotografía N° 52. Sensibilización Barrio el Bosque Garagoa.....	121
Fotografía N° 53. Sensibilización vereda Ciénega Guarumal- Garagoa.....	122
Fotografía N° 54. Sensibilización vereda Ciénega Tablón Abajo- Garagoa.....	123
Fotografía N° 55. Sensibilización vereda Guanica Frontera Garagoa .....	124
Fotografía N° 56. Sensibilización vereda Resguardo manzanos abajo- Garagoa.....	125
Fotografía N° 57. Sensibilización vereda Vereda Pozos- Guateque.....	126
Fotografía N° 58. Sensibilización vereda Resguardo Siravita Guateque.....	127
Fotografía N° 59. Sensibilización vereda Cantoras Guateque .....	128

## RESUMEN

Con el objetivo de lograr un adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos la Corporación Autónoma Regional de Chivor “CORPOCHIVOR” en su actividad como Autoridad Ambiental establece lineamientos para la gestión y el adecuado manejo ambiental, mediante al trabajo activo con la comunidad y el desarrollo de estrategias educativas para generar impacto social y ambiental, en busca de mejor cultura que disminuya el uso de materias primas no renovables y selección de material reutilizable desde cada hogar.

Los residuos que se disponen inadecuadamente pueden representar algún riesgo al medio ambiente por ello dentro del marco de la Gestión Ambiental es importante resaltar e inculcar la adecuada separación, transporte y disposición de los residuos sólidos, con el fin de minimizar la generación e Impacto Ambiental, mediante el fundamento y la base normativa vigente.

## 1. INTRODUCCION

La Gestión Integral de residuos sólidos es un conjunto de procesos sinérgicos entre los actores responsables de la producción y servicio, para lograr objetivos comunes y contribuir a la construcción de política pública con respecto a lo social, lo económico y lo ambiental, esto implica acciones relacionadas con salud pública, su promoción y desarrollo local, permitiendo ampliar la acción de los residuos sólidos con la perspectiva de Gestión Integral. Esta relación con la salud pública, está dada por la desorganización de equipamientos Rurales y urbanos de diferentes fenómenos sociales e industriales, desconocimiento de mejoramiento de procesos con producción más limpia y disposición final para el manejo de residuos sólidos, cuyo efecto son las enfermedades que se presentan en distintas comunidades por vectores como roedores, moscas, y de carácter epidémico, especialmente en zonas de difícil acceso a servicios de saneamiento básico, generándose además la Contaminación Ambiental de cuerpos de agua, suelos y aire por la presencia de malos olores y quemadas. (López Villalobos, 2011)

La Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR en su misión enmarcada dentro de la ley 99 de 1993, como administrador de los recursos naturales brinda las oportunidades de desarrollo laboral y de aprendizaje práctico para el desempeño dentro del campo profesional, puesto que esta entidad realiza actividades de seguimiento al manejo integral de los residuos sólidos comunes y peligrosos, tema visto y estudiado dentro del Pensum académico pudiendo de esta manera como estudiante aportar y fortalecer a la misión de la Corporación y contribuir con el trabajo desarrollado por esta Autoridad Ambiental.

Para poder llevar a cabo los objetivos comunes es necesario tener en cuenta el marco legal contemplando y aplicando los decretos 1076 y 1077 de 2015 los cuales compilan y se

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y Dec.1077 de 2015 el cual contempla el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que a su vez incluye en general la reglamentación para la prestación de servicios públicos domiciliarios, incluido el servicio público de aseo y define el servicio público de aseo como “El servicio de recolección municipal de residuos principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos ( Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2013) así mismo con el fin de garantizar la adecuada gestión de las empresas prestadoras de servicios y de la misma sociedad en general el gobierno pone en función la ley 1259 de 2008 la cual insta en el territorio nacional la aplicación del Comparendo Ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; ( Congreso de Colombia, 2008)



## **2. OBJETIVOS**

### **2.1 Objetivo General**

Realizar actividades de apoyo encaminadas al cumplimiento del marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Comunes y Peligros dentro de los Municipios de Garagoa y Guateque en las áreas Rurales y s

### **2.2 Objetivos Específicos**

1. Identificar puntos críticos de manejo inadecuado de residuos sólidos en las áreas Rurales de los municipios de Garagoa y Guateque.
2. Desarrollar talleres de Sensibilización sobre el manejo adecuado de residuos comunes y peligrosos en áreas Rurales de los municipios de Garagoa y Guateque.
3. Realizar acompañamiento en la realización de las campañas de recolección de residuos posconsumo para los sectores de agroinsumos, plaguicidas de uso doméstico, pilas y/o acumuladores, llantas, bombillas y computadores y/o periféricos, organizadas por la ANDI.

### 3. METODOLOGIA DEL TRABAJO

El trabajo se enmarcó en la realización de actividades de visitas e inspecciones de campo, donde se aplicó la vigilancia y control de la Gestión Integral de residuos sólidos comunes y peligrosos en las áreas Rurales y Urbanas de los municipios de Garagoa y Guateque pertenecientes a la jurisdicción de Corpochivor, además por medio de inspecciones visuales fueron identificados puntos críticos de inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos comunes y peligrosos en estos mismos municipios.

Así mismo se realizaron talleres aleatorios enfocados a Educación Ambiental de Sensibilización a la comunidad Rural de las veredas de Arada grande, Bancos de páramo, Bancos de Arada, Caldera abajo, Ciénega Guarumal, Ciénega Tablón, Ciénega Balvanera, Cucharero, Curial, Escobal, Fumbaque, Guánica grande, Guánica molino, Guayabal, Hipaquira, Maciegal, Quigua abajo, Quigua Arriba, Resguardo abajo, Resguardo arriba, Resguardo manzanos abajo, Resguardo manzanos arriba, Resguardo mochilero y Senda del Municipio de Garagoa y/o a las veredas de: Cantoras, Chinquica, Chorro de oro, Chorro tinto, Gaunza abajo, Gaunza arriba, Goteras, Juntas, Llano grande, Mortiño, Munanta, Piedra parada, Pozos, Puentes, Rosales, Sibata, Sirabita, Suaitoque, y Tincachoque del municipio de Guateque enfocando en temas de Separación de residuos Sólidos, residuos Posconsumo y Comparendo Ambiental cumplimiento así con la temática propuesta dentro del proyecto de Gestión Integral de residuos Sólidos, y aplicando de igual manera los conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia sobre generación, adecuado manejo y disposición de los Residuos sólidos comunes y peligrosos, en busca de la concientización social y/o cultural que minimice los Impactos Ambientales generados por el ser humano en sus actividades económicas.

En cuanto al acompañamiento para la realización de las campañas de recolección de residuos posconsumo, se era necesario coordinar con las empresas Gestoras encargadas de la campaña, y de esta manera se coordinaba, la logística necesaria en cada municipio para la recolección de los residuos.

#### 4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Ítem	1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES					
	ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
1	Revisión documental de las actividades realizadas dentro de la Gestión Integral de residuos sólidos comunes y peligrosos, en los municipios de Garagoa y Guateque, desarrolladas por Corpochivor.	X				
2	Reconocimiento documental y espacial de la jurisdicción Rural de los municipios.	X				
3	Recopilación de la información	X				
4	Coordinar con los municipios de Garagoa y Guateque, la recolección de los residuos pos consumo en las fechas programadas por la ANDI, para los sectores de agroinsumos, plaguicidas de uso doméstico, pilas y/o acumuladores, llantas, bombillas y computadores y/o periféricos.		X		X	X
5	Realizar acompañamiento en los municipios de Garagoa y Guateque, en las campañas de recolección de residuos posconsumo para los sectores de agroinsumos, plaguicidas de uso doméstico, pilas y/o acumuladores, llantas, bombillas y computadores y/o periféricos, programadas por la ANDI.		X		X	X

6	Realizar recorridos/visitas de campo, para identificar mínimo 3 puntos críticos de manejo inadecuado de residuos sólidos en las áreas Rurales de los municipios.		X	X	X	X
7	Describir la gestión Integral de Residuos Comunes y peligrosos dentro de los puntos identificados		X	X	X	
8	Programar 24 talleres aleatorios de Educación Ambiental que sensibilicen sobre el manejo adecuado de residuos comunes y peligrosos en áreas Rurales.	X	X	X	X	X
9	Convocar y socializar la realización de los talleres de Sensibilización en las veredas escogidas.	X	X	X	X	X
10	Desarrollar los talleres de Sensibilización sobre el manejo adecuado de residuos comunes y peligrosos.	X	X	X	X	X
11	Presentar informe final de los logros obtenidos					X

Fuente: El Autor

## 5. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES

Ítem	ACTIVIDAD	DETALLES DE LA REALIZACIÓN	META ALCANZADA
1	<p>Revisión documental de las actividades realizadas dentro de la Gestión Integral de residuos sólidos comunes y peligrosos, en los municipios de Garagoa y Guateque, desarrolladas por Corpochivor.</p>	<p>Para el desarrollo de esta actividad se da inicio con actividades básicas</p> <p>*Diligenciamiento Acta de inicio. Anexo 1.</p> <p>* Diligenciamiento formato inducción, reinducción y sensibilización. Anexo 2.</p> <p>* Se realiza una revisión profunda del PAI 2016-2019 el cual se ejecutara por el Proyecto 402, GIRS, en el cual se plasman las actividades a realizar.</p> <p>*Estudios del normograma necesarios para el desarrollo de las actividades de archivo, Sensibilización y demás estudiando las siguientes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dec.838 de 2005: Modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.<sup>1</sup></li> <li>▪ Dec.4741 de 2005: por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la Gestión Integral.<sup>2</sup></li> <li>▪ Ley 1259 de 2008: por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del Comparendo Ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.<sup>3</sup></li> <li>▪ Res. 0371 de 2009: establecen los elementos que deben ser considerados en los Planes de Gestión de Devolución de</li> </ul>	90%

<sup>1</sup> (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2005)

<sup>2</sup> (Min Ambiente, Decreto 4741 , 2005)

<sup>3</sup> ( Congreso de Colombia, 2008)

		<p>Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos.<sup>4</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Res. 1511 de 2010: por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición.<sup>5</sup></li> <li>▪ Res. 1512 de 2010: Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones.<sup>6</sup></li> <li>▪ Res. 1297 de 2010: Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones.<sup>7</sup></li> <li>▪ Res 1457 de 2010: Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones.<sup>8</sup></li> <li>▪ Dec.2981 de 2013: Reglamenta la prestación del servicio público de aseo<sup>9</sup></li> <li>▪ Res.1675 de 2013: Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas.<sup>10</sup></li> <li>▪ Res.754 de 2014: Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos.<sup>11</sup></li> <li>▪ Dec.1076 de 2015: Por medio del</li> </ul>	
--	--	--	--

<sup>4</sup> (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009)

<sup>5</sup> (Secretaría Distrital de Ambiente, 2012)

<sup>6</sup> (Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá en Liquidación, 2010)

<sup>7</sup> (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010)

<sup>8</sup> (Red Jurista, 2010)

<sup>9</sup> (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2013)

<sup>10</sup> (Grupo Editorial Nueva Legislación, 2013)

<sup>11</sup> (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2014)

		<p>cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.<sup>12</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dec.1077 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.<sup>13</sup></li> </ul>	
2	Reconocimiento documental y espacial de la jurisdicción Rural de los municipios.	<p>La Corporación desarrolla las actividades bajo Formato de Gestión de calidad, lo que permite trabajar bajo estándares de calidad, bajo un Normograma que establece los lineamientos en el uso de documentación y formatos internos los cuales permiten y facilitan el desarrollo de las actividades propuestas; por tal motivo se realiza la Descarga, e implementación de formatos de como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Acta de resultados de reunión RE-DE-01 Anexo 3.</li> <li>*Registro de Visitas Técnica RE-GT-13. Anexo 4.</li> <li>*Programación de actividades RE-GT-04. Anexo 5.</li> <li>*Control de Asistencia RE-GAH -01 Anexo 6.</li> </ul>	95%
3	Recopilación de la información	<p>Se realiza inspección y trabajo en archivo documental existente en el proyecto Gestión Integral de Residuos – 402 como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Seguimiento a PGIRS</li> <li>*Escombreras</li> <li>*Resoluciones Posconsumo.</li> <li>*Empresas Gestoras</li> <li>*Plan de Contingencia</li> <li>*Comparendos Ambientales.</li> <li>*Manejo Integral de Residuos</li> </ul> <p>Actividades que se han realizado a los 25 municipios y posterior elaboración de las tablas de retención documental.</p>	98%
4	Coordinar con los municipios de Garagoa y Guateque, la recolección de los residuos pos consumo en las fechas programadas por la ANDI, para	<p>Para tal fin se realizaron previas mesas de trabajo con las empresas Prestadoras de servicios públicos, para organizar los cronogramas de salidas de acompañamiento en la jornada de recolección de residuos posconsumo de Agroinsumos Posconsumo de cada municipio de Garagoa Anexo 7, y</p>	100%

<sup>12</sup> ( Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015)

<sup>13</sup> (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015)

	los sectores de agroinsumos, plaguicidas de uso doméstico, pilas y/o acumuladores, llantas, bombillas y computadores y/o periféricos.	<p>Guateque. Anexo 8</p> <p>Además se coordinaron y programaron las salidas de recolección de residuos de Bombillas, Pilas, Insecticidas de uso doméstico, Llantas, computadores y periféricos, dadas las fechas por la ANDI para la recolección de los dichos residuos, Para efectos de soporte de las actividades realizadas en el municipio de Garagoa Ver anexo 9, y municipio de Guateque ver anexo 10.</p>	
5	Realizar acompañamiento en los municipios de Garagoa y Guateque, en las campañas de recolección de residuos posconsumo para los sectores de agroinsumos, plaguicidas de uso doméstico, pilas y/o acumuladores, llantas, bombillas y computadores y/o periféricos, programadas por la ANDI	<p>Previa coordinación de la realización de las jornadas de recolección de los residuos se procede a realizar el acompañamiento a cada una de las jornadas de recolección de residuos dejando como evidencia el diligenciamiento de Formato de visita técnica debidamente firmado. Anexo 11</p> <p>Además se realizó apoyo en la recepción y posterior entrega de los residuos posconsumo en el centro de acopio del municipio de Garagoa. Anexo 12</p>	90%
6	Realizar recorridos/visitas de campo, para identificar mínimo 3 puntos críticos de manejo inadecuado de residuos sólidos en las áreas Rurales de los municipios.	<p>Para el desarrollo de esta actividad se realizó una socialización del proyecto con el fin de dar a conocer a la comunidad la actividad, Ver anexos 13, acto seguido se programaron con antelación las visitas a cada una de las veredas concertando con los presidentes de juntas de acción comunal de cada vereda con el fin de realizar el recorrido por dichas veredas. Anexo 14.</p>	100%
7	Describir la gestión Integral de Residuos	Mediante la compilación de información se crea una base de datos en el programa	90%



	Comunes y peligrosos dentro de los puntos identificados	Excel, el cual contiene información de ubicación de cada uno de los puntos identificados.	
<b>8</b>	Programar 24 talleres aleatorios de educación ambiental que sensibilicen sobre el manejo adecuado de residuos comunes y peligrosos en áreas Rurales.	Por medio de la comunicación continua con los presidentes de Junta de acción comunal de las veredas, se programaron la realización de los talleres de sensibilización, con el fin de llegar a la comunidad Rural, y brindar acompañamiento con información puntual e importante frente a la generación, separación y disposición final de los residuos sólidos, inmersas dentro de la Gestión Integral de Residuos Sólidos.	100%
<b>9</b>	Convocar y socializar la realización de los talleres de Sensibilización en las veredas escogidas.	Luego de programar los talleres de sensibilización, los señores presidentes socializaban y difundían la información con cada uno de los habitantes de cada vereda respectivamente, para llevar a cabo la actividad con cada una de las veredas convocadas.	100%
<b>10</b>	Desarrollar los talleres de Sensibilización sobre el manejo adecuado de residuos comunes y peligrosos.	Se desarrollaron 26 talleres de Sensibilización en temas como: separación de residuos sólidos, residuos posconsumo, comparendo ambiental, entre otro. Ver anexo 15.	100%
<b>11</b>	Presentar informe final de los logros obtenidos	Como requisito dentro de las actividades desarrolladas dentro del proyecto de Gestión Integral de Residuos, es necesario presentar informe de actividades mensuales, los cuales permiten dar el soporte a las actividades ejecutadas durante el tiempo programado. Ver anexo 16. Además dando cumplimiento al objetivo propuesto en el desarrollo de la pasantía, se presenta este documento como Informe Final y soporte del desarrollo de la misma.	100%

Fuente: El Autor

## 6. CONCLUSIONES

- Durante la realización de la pasantía se abordan temas de importancia para la adecuada Gestión de los residuos Sólidos las cuales se basan en principios de Reducir, Reusar Reciclar, enmarcados en la responsabilidad.
- La Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR como Autoridad Ambiental, busca e implementa estrategias de Educativas y Sociales mediante la realización de campañas de Sensibilización en busca de la minimización de Impactos Ambientales generados por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.
- Dentro de la realización de las visitas técnicas o inspecciones visuales se pudo identificar que los sitios afectados con inadecuada disposición de residuos sólidos son cercanos a las áreas Urbanas, de lo que se puede deducir que los residuos no son generados por la comunidad Rural sino por los habitantes de los sectores urbanos. De acuerdo a esta información se puede decir que de las 29 veredas del municipio de Garagoa se identificaron 17 puntos críticos de inadecuada disposición final de residuos sólidos distribuidos en 10 veredas afectando así el 34% del de las veredas del sector Rural del municipio, afectando en un 29% del total de puntos a la vereda de Resguardo Abajo.
- De las visitas realizadas en el municipio de Guateque de las 18 veredas, 10 de ellas presenta puntos críticos de inadecuada disposición de residuos sólidos, representando así un 55% de veras afectadas, cabe anotar que de estas dos veredas (11%) hacen una adecuada separación y aprovechamiento de los residuos sólidos, pero que a su vez no superan las veredas afectadas.

- Así mismo haciendo una comparación dentro de las poblaciones recorridas, se puede evidenciar que la población del municipio de Guateque es más marcada y afectada por la contaminación generada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.
- Con la identificación de los Puntos críticos de inadecuada disposición, se brinda una base de datos actualizada con información que se puede usar para atender a la población afectada por la contaminación, información que será suministrada tanto a la Corporación autónoma Regional CORPOCHIVOR y las alcaldías municipales con el fin de mejora en la actualización de los PGIRS los cuales están construyendo cada uno de los municipios.
- Del restante de veredas en las cuales no se identifican lugares con inadecuada disposición de residuos sólidos, se evidencia que la comunidad de dichas veredas queman los residuos sólidos lo que genera contaminación en el aire y el suelo, para lo cual se recomienda que las alcaldías inicien la implementación de la recolección de los residuos sólidos en el área Rural, plan el cual debe ser contemplado en el PGIR municipal, según contempla la Resolución 754 de 2014.
- Las jornadas de recolección de residuos de posconsumo son actividades de alto impacto, puesto que se realiza una acción de descontaminación en algunos hogares contribuyendo así al cierre del ciclo de cada residuo.

## 7. RECOMENDACIONES

- Se recomienda la implementación de casetas o colectores comunitarios para la recolección de residuos sólidos previa programación de recolección de residuos sólidos en las áreas Rurales, donde estas seas supervisada por los presidentes de cada vereda con el fin de garantizar el adecuado manejo de las mismas.
- Organizar y programar las jornadas de recolección de residuos pos consumo periódicamente para que de esta manera los generadores se programen a tiempo, y de esta manera garantizar una mejor gestión de los mismos.
- Es necesario fortalecer la implementación de Comparendo Ambiental, ya que en las veredas cercanas al perímetro urbano, se están viendo altamente afectadas por la inadecuada disposición de residuos voluminosos.
- Usar el documento como apoyo a la investigación en la identificación de puntos críticos de inadecuada disposición de residuos sólidos como material de apoyo en la actualización de los PGIRS de cada municipio y como evidencia del trabajo realizado por COPROCHIVOR dentro del Proyecto de la Subdirección de Gestión Ambiental desde el proyecto Gestión Integral de Residuos.

## 8. BIBLIOGRAFÍA

Alcaldía Mayor de Bogotá. (05 de 2015). *DECRETO 1076 DE 2015*. Recuperado el 11 de 2016, de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62511>

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (12 de 2013). *DECRETO 2981 DE 2013*. Recuperado el 11 de 2016, de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56035>

Congreso de Colombia. (2008). *Alcaldía Mayor de Bogotá*. Recuperado el 11 de 2016, de LEY 1259 DE 2008:

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34388>

Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá en Liquidación. (2010). *Resolución 1512 De 2010*. Recuperado el 11 de 2016, de <http://www.fvs.gov.co/transparencia/marco-legal/normatividad/resoluci%C3%B3n-1512-2010>

Grupo Editorial Nueva Legislación . (2013). *Resolución 1675 de 2013*. Recuperado el 11 de 2016, de <http://www.nuevaleislacion.com/normatividad-al-dia/item/2071-resolucion-1675-de-2013>

López Villalobos, I. D. (2011). *Módulo. Gestión Integral de Residuos Sólidos*. Recuperado el 11 de 2016, de LECCION 1. Contexto de la Gestión Integral de Residuos Sólidos: [http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358011/ContLinea/leccion\\_1\\_contexto\\_de\\_la\\_gestin\\_integral\\_de\\_residuos\\_slidos.html](http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358011/ContLinea/leccion_1_contexto_de_la_gestin_integral_de_residuos_slidos.html)

Min Ambiente, Decreto 4741 . (30 de 12 de 2005). *DECRETO 4741 DE 2005*. Recuperado el 2016, de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718>

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (05 de 2015). *DECRETO 1077 DE 2015*.

Recuperado el 11 de 2016, de

[http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto\\_1077\\_2015.htm](http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1077_2015.htm)

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2009). *RESOLUCIÓN 371 DE 2009*. Recuperado el 11 de 2016, de Diario Oficial No. 47.281:

[http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion\\_minambientevdt\\_0371\\_2009.htm](http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambientevdt_0371_2009.htm)

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2010). *RESOLUCIÓN 1297 DE 2010*. Recuperado el 11 de 2016, de

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40019>

Red Jurista. (2010). *RESOLUCIÓN 1457 DE 2010*. Recuperado el 11 de 2016, de

[https://www.redjurista.com/documents/r\\_mavdt\\_1457\\_2010.aspx#/viewer](https://www.redjurista.com/documents/r_mavdt_1457_2010.aspx#/viewer)

Secretaría Distrital de Ambiente. (04 de 2012). *Resolución N° 01115 del 26 de septiembre del 2012, -*. Recuperado el 11 de 2016, de Resolución N° 01115 del 26 de septiembre del 2012, - See more at:

<http://ambientebogota.gov.co/en/web/escombros/resolucion#sthash.vEYdtrvc.dpuf>

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (23 de 03 de 2005). *DECRETO 838 DE 2005*. Recuperado el 11 de 2016, de

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16123>

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (11 de 2014). *RESOLUCIÓN 754 DE 2014*. Recuperado el 11 de 2016, de

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64163>

# Anexos

## Anexo 1. Acta de Inicio Diligenciada

	<b>ACTA DE INICIO</b>	Código	RE-GAC-03
		Versión	5
		Fecha	17/08/2016

## CONTRATO/CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 186-16

**CONTRATISTA:** JOHANA ANDREA RODRÍGUEZ LÓPEZ  
CC. 1.057.571.139 de Sogamoso

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACCIONES PROPIAS DEL ROYECTO GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, CON EL FIN DE DESARROLLAR LA PASANTÍA.

**VALOR DEL CONTRATO:** SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS.  
(\$6.196.667)

**FECHA DE SUSCRIPCION:** 08 DE AGOSTO DE 2016.

**FECHA DE APROBACION DE LA GARANTIA:** N/A

**PLAZO:** CINCO (5) MESES.

**FECHA DE INICIO:** 08 DE AGOSTO DE 2016

En Garagoa, a los 08 días del mes de Agosto del año 2016, se reunieron en las instalaciones de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR- CORPOCHIVOR, ANA CELIA SALINAS MARTIN en su calidad de Supervisora del Contrato No. 186-16 y JOHANA ANDREA RODRÍGUEZ LÓPEZ identificada con C.C. CC. 1.057.571.139 de Sogamoso, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir el acta de inicio del Contrato No. 186-16, dejando constancia que el día de hoy se da inicio a la ejecución del objeto contractual por parte del contratista.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los 08 días del Mes de Agosto del año 2016.


  
ANA CELIA SALINAS MARTIN  
 Supervisora


  
JOHANA ANDREA RODRÍGUEZ  
 Contratista

Copia a: Contrato No. 186-16  
Elaboró: J.Castillo



## Anexo 2. Formato de Inducción, Reinducción y Sensibilización- Diligenciada

	<b>INDUCCION, REINDUCCION Y SENSIBILIZACION</b>	Código	RE-GAH-02
		Versión	5
		Fecha	6/06/2014
<p>FECHA: 06/06/2016</p> <p>DICTADO POR: <u>Ing. Jorge Enrique Castillo Quarte</u></p> <p>QUIEN RECIBE LA INDUCCION, REINDUCCION, SENSIBILIZACION</p> <p>CONTRATISTA <input checked="" type="checkbox"/> PLANTA <input type="checkbox"/> APRENDIZ SENA <input type="checkbox"/></p> <p>ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD</p> <p>La Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR es un ente corporativo de carácter público, creado por la Ley 99 de 1993, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio e independiente, encargado por la Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.</p> <p>Las actividades que ejecuta la Corporación se enmarcan en el Plan de Acción 2016-2019 y para el caso específico las desarrolladas por la contratista se enfocan al cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2016 del Proyecto Gestión Integral de Residuos.</p>			
<p>AREA DE TRABAJO</p> <p>DEPENDENCIA: <u>Subdirección de Gestión Ambiental</u></p> <p>PROYECTO: <u>402 "Gestión Integral de Residuos"</u></p> <p>FUNCIONES O ACTIVIDADES A REALIZAR</p> <p>1. Brindar acompañamientos a Administraciones Municipales y Prestadores del Servicio Público de aseo respecto al manejo integral de residuos sólidos en los municipios de Garagoa y Guateque acorde a las asiditudes y programación concertada con el supervisor del contrato.</p> <p>2. Desarrollar mínimo 24 talleres para sensibilizar e incentivar a la comunidad en el manejo de residuos comunes y peligrosos en temas relacionados con comportamiento ambiental - separación en la fuente - manejo racional de plaguicidas - Manejo de productos Fosforesumos en zonas urbanas y rurales en los municipios de: Garagoa y Guateque, para lo cual se requiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Revisión Documental</li> <li>* Programación de talleres</li> <li>* Convocar y socializar la realización de los talleres en las veredas o sectores seleccionados.</li> <li>* Desarrollar los talleres programados y concertados con el Supervisor del Contrato.</li> </ul> <p>3. Identificación de puntos críticos de manejo inadecuado de residuos sólidos en las áreas rurales en los municipios de: Guateque y Garagoa, para lo cual se deberá tener en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 Revisión documental de las actuaciones adelantadas por Corpochivor acorde a las competencias.</li> <li>3.2 Reconocimiento documental y espacial de la Jurisdicción rural de los municipios de Garagoa y Guateque.</li> <li>3.3 Recopilación de información</li> </ul> <p>4. Participar activamente en las actividades de capacitación, sensibilización del sistema de gestión de la calidad MECI, NTCGP 1000 y actividades que programe la entidad y que propenden al logro de objetivos institucionales.</p>			

	<b>INDUCCION, REINDUCCION Y SENSIBILIZACION</b>	Código	RE-GAH-02
		Versión	5
		Fecha	6/06/2014

5. Realizar copia de seguridad como mínimo mensual de la información digital de vital importancia para la corporación, producto de la ejecución del contrato, dejando evidencia en el registro RE-GOA-01.

6. Traspasar oportuna y eficientemente la correspondencia asignada, anexas la información generada objeto del contrato acorde con los procedimientos establecidos en las tablas de retención documental y ley de archivo.

7. Entregar un informe final que incluya los logros obtenidos del consolidado del desarrollo de las actividades del contrato.

8. Para la liquidación del contrato se deberá haber transferido los conocimientos e informaciones en medio físico y magnética, al supervisor del contrato dejando evidencia en el registro RE-DE-01..

9. Las demás que de acuerdo con el perfil le sean asignadas por la Subdirección de Gestión Ambiental.

**PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE DEBE INTERACTUAR DENTRO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD**

Se realiza una explicación sobre procedimientos con los que deben interactuar dentro del sistema de Gestión de la calidad, lineamientos de la norma ISO 9001, para la cual se hace énfasis en los procedimientos gestión y trámites ambientales, seguimiento y control ambiental y proyectos, al igual que los demás que se encuentran, en el mapa de procesos con los cuales el contratista interactúa directamente y los que deberá conocer para el desarrollo de la actividad contractual acorde a la responsabilidad en cada uno, al igual gestión documental y demás instrumentos de planeación.

	<b>INDUCCION, REINDUCCION Y SENSIBILIZACION</b>	Código	RE-GAH-02
		Versión	5
		Fecha	6/06/2014

**MEDIOS QUE UTILIZA**

Computador, escritorio, escaner, y acceso a las comunicaciones internas e Internet.

---

**TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD**

De acuerdo a los tiempos establecidos en los procedimientos e instructivos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, al igual que los definidos por la Supervisión del Contrato según las necesidades de respuesta.

---

**OBSERVACIONES:**

---

**EVALUACION:**

Quedó satisfecho con la información recibida?      SI       NO

Por qué? Se captan claramente las funciones a desarrollar tanto contractuales como en el sistema integrado de gestión de calidad, competencias de la entidad, organigrama, entre otros.

Que tipo de información necesaria para el desarrollo de su trabajo:

Base de datos de generadores de residuos o desechos peligrosos, conocimiento de la información que sea radicada en la entidad (externa y/o interna), relacionada con la gestión integral de residuos y acceso a expedientes referentes con letrados en mención.

---

Si los espacios son insuficientes, adjuncie hojas adicionales:

5/31    
 Dictado por (firma)

   
 Persona de planeación o contacto (firma)

Fuente: Autor





<b>COMPROMISOS ADQUIRIDOS</b>	<b>FECHA DE ENTREGA</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FIRMAS</b>	<b>SEGUIMIENTO</b>

Fuente: CORPOCHIVOR

## Anexo 4. Formato de Registro de Visita técnica

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	2
		Fecha	6-06-2014

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. \_\_\_\_\_

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Interesado (s): \_\_\_\_\_

Fecha de la visita: \_\_\_\_\_ Municipio \_\_\_\_\_ Vereda \_\_\_\_\_  
Predio \_\_\_\_\_ Establecimiento \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

#### Asistentes a la visita:

Nombre	No de Cédula	Calidad con la que actúa	Dirección	Teléfono	Firma

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G,Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 \_\_\_\_\_ Longitud 1 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Latitud 2 \_\_\_\_\_ Longitud 2 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Latitud 4 \_\_\_\_\_ Longitud 4 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: \_\_\_\_\_

Resumen de la visita: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): \_\_\_\_\_

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICO SEGÚN LO SOLICITADO.

### 2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD

Nombre	No de Cédula	Profesión	Firma

Fuete: CORPOCHIVOR

**Anexo 5. Formato de Programación de actividades**

	<b>PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES</b>	Código	RE-GT-04
		Versión	4
		Fecha	23-09-2015

PROYECTO: \_\_\_\_\_


FUNCIONARIO y/o CONTRATISTA:

\_\_\_\_\_

No de Exp. o Solicitud	Municipio	Vereda	Asunto	Fecha			Firma de Recibido	Fecha y firma			
				Visita Técnica	Evaluación	Modificación		Informe	Informe final con Vo.Bo	No de días/informe	Informe entregado siguiente proceso

Fuente: CORPOCHIVOR

### Anexo 6. Formato de control de Asistencia

	<b>CONTROL DE ASISTENCIA</b>	RE-GAH-01
		8
		06/06/2014

CAPACITACION INTERNA 
 CAPACITACION EXTERNA 
 INDUCCION 
 REINDUCCION 
 SENSIBILIZACIÓN 
 SOCIALIZACION

Ciudad: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Lugar: \_\_\_\_\_

Dictado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Tema: \_\_\_\_\_

Hora de inicio \_\_\_\_\_ Hora de terminación \_\_\_\_\_ Duración \_\_\_\_\_ horas \_\_\_\_\_

No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	<i>(Espacio únicamente diligenciado por personas participantes que no son funcionarios ni contratistas de la Corporación)</i>				<b>FIRMA DEL ASISTENTE</b> <i>(De acuerdo con la jornada)</i>	
			<i>Entidad</i>	<i>Número de Cédula</i>	<i>No. Telefónico</i>	<i>Correo Electrónico</i>	<b>MAÑANA</b>	<b>TARDE</b>
1								
2								
3								
4								
5								
6								
<b>OBSERVACIONES</b>								

Fuente: CORPOCHIVOR





OSPODERER		ACTA DE RESULTADOS DE REUNION			Código	RE-08-01
					Versión	7
					Fecha	20/08/2016
COMPROMISOS ADQUIRIDOS	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	FIRMAS	SEGUIMIENTO		
Ruta para el 20 septiembre. y 21 de septiembre	11 de septiembre	EPSAGRO.				
Transporte, dirigido por la alcaldía.	Día de Reunido	Alcaldía.				
Acompañamiento	Día de Reunido	Empachivox.				
Publicidad y comunicación	11 septiem	EPSAGRO				
Nota de participación con Almacenes de Agroquímicos	11 septiem	Alcaldía.				
/						
/						
/						
/						
/						
/						
/						
/						
/						
/						

Fuente: El Autor

**Fotografía N° 1. Recolección residuos Posconsumo Garagoa.**



Fuente: El Autor .



Durante la jornada de recolección de residuos solidos se realizo acompañamiento en la jornada de recolección Rural, donde se recolectaron 100kg de residuos sólidos posconsumo de agroinsumos.

**Anexo 8. Mesa de trabajo ESP Guateque, Recolección residuos Posconsumo**

CORPOCIVIL						Coligo	RE-DE-01
ACTA DE RESULTADOS DE REUNION						Versión	7
						Fecha	25/09/2016
FECHA: Septiembre 15 de 2016							
OBJETO DE LA REUNION: Coordinación jornada de recolección posconsumo. Guateque.							
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	Nro. Teléfono (Celular)	FIRMA		
Hermano Javier Cuervo P.	Director	Desarrollo Agrario	desarrollo.agropecuario@guateque.maymuc.gub.gt	300909208			
Inhanga Andrea Rodriguez	Participante	Participante					
COMUNIDAD AGROPECUARIA	TELEFONARIO	D. AGROPECUARIO		315000622			
/	/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/	/		

CORPOCIVIL						Coligo	RE-DE-01
ACTA DE RESULTADOS DE REUNION						Versión	7
						Fecha	25/09/2016
DESARROLLO DE LA REUNION							
<p>Se inicia mesa de trabajo, con presencia del doctor Herman Cuervo de la oficina de desarrollo agropecuario, confirmando la jornada de campo limpio para el 27 de septiembre. Proponiendo 2 rutas rurales, los horarios y rutas se definieron según disposición de la empresa de servicios públicos y la volqueta municipal, programadas para los días 20 y 23 de septiembre de 2016.</p>							
/	/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/	/		

Fuente: El Autor

CORPODEV		ACTA DE RESULTADOS DE REUNION			Código	RS-05-01
					Paralelo	I
					Fecha	25/09/2016
COMPROMISOS ADQUIRIDOS	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	FIRMAS	SEGUIMIENTO		
Definición de Puntos	16 sep 016	De Herminio Cervud				
Acompañamiento disposición y entrega a campo limpio	27 sep 016	Quipochivar				

Fuente: El Autor

**Fotografía N° 2. Recolección residuos Posconsumo Guateque.**



Fuente: El Autor




Durante la jornada de recolección de residuos solidos seguimiento en la jornada de recolección Rural, donde se recolectaron 100kg de residuos sólidos posconsumo de agroinsumos.

## Anexo 9. Mesas de trabajo organización recolección de residuos posconsumo de Bombillas, pilas Insecticidas de uso domestico, llantas, computadores y perifericos municipio de Garagoa

### Mesa de trabajo EPGA.


	ACTA DE RESULTADOS DE REUNION	Código	RE-DE-01
		Versión	7
		Fecha	25/08/2016




FECHA: 22 de diecinueve Noviembre de 2016
OBJETO DE LA REUNION: Programación campaña Residuos Posconsumo

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	Nro. Telefónico (Celular)	FIRMA
Angela Patricia Monroy M	Coord. Acad. y Adm.	EPGA SA ESP	angela.monroy@epga.gov.ec	0107644891	
Giovanni Castañeda P.	Subgerente T y O	EPGA SA ESP	gcastaneda@epga.gov.ec	3138839090	
Idiana Andrea Rodríguez	Contabilista	Copachivor	andrea.rod@copachivor.com	3193431219	

	ACTA DE RESULTADOS DE REUNION	Código	RE-DE-01
		Versión	7
		Fecha	25/08/2016

DESARROLLO DE LA REUNION
<p>Se reúnen en la oficina de Servicios públicos para organizar y coordinar la jornada de Residuos posconsumo la realizar de 1 al 9 de diciembre con centro de acopio en la Figuera. En el municipio de Garagoa se llevará a cabo el viernes 02 de diciembre a partir de la 1:00pm, pilas, insecticidas, computadores y periféricos, bombillas el día miércoles 07 de recogeron llantas. 7:00am, y se repite recolección el 09 de diciembre para pilas y demás a partir de la 1:00pm. Además se entregan copias de Reciclaje y piezas reciclaje para difusión.</p>

	ACTA DE RESULTADOS DE REUNION	Código	RE-DE-01
		Versión	7
		Fecha	25/08/2016

COMPROMISOS ADQUIRIDOS	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	FIRMAS	SEGUIMIENTO
Realización de jornada recolección posconsumo.		ESP EPGA		
Entrega de copias y publicidad.		Copachivor		
Personal para recoger 12 y 13 diciembre	Diciembre 06 12 y 13	EPGA		

Fuente: El Autor

## Mesa de trabajo Alcaldía Municipal de Garagoa.

CORPOCHIVOR					ACTA DE RESULTADOS DE REUNION		Código	RE-DE-01
							Versión	7
							Fecha	25/08/2016
FECHA: 23 noviembre 2016 Garagoa.								
OBJETO DE LA REUNION: Campaña Recolección residuos posconsumo								
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	Nro. Telefónico (Celular)	FIRMA			
Lina María Pico Roa	Contratista	S. Planación	lina.pico@corpochivor.gov.ec	315894607	[Firma]			
Rodrigo Lombito Daza	Contratista	S.P.C.H.T.	rlombito@cmuj.com	310674518	[Firma]			
José Manuel Vargas Vaca	comunicación	Alcaldía	comunicacion@alcaldia-garagoa.gov.ec	31744922	[Firma]			
Michel Ángel Sánchez	secretaría	SEL. Desarrollo Económico	gobierno@garagoa.gov.ec	3173630103	[Firma]			

CORPOCHIVOR					ACTA DE RESULTADOS DE REUNION		Código	RE-DE-01
							Versión	7
							Fecha	25/08/2016
DESARROLLO DE LA REUNION								
<p>Se reúnen en el despacho de la alcaldía como aparecen los asistentes para coordinar la jornada de recolección de residuos posconsumo a realizar en la jurisdicción de Corpochivor en conjunto con la ANDI, la alcaldía de Garagoa, EREA y Corpochivor. Se informa sobre las fechas programadas con EREA haciendo énfasis en los residuos que se pueden entregar en la campaña. Dejando en claro las fechas 2 y 9 de día se recojen los residuos de pilas insecticidas, bombillas computadores y periféricos. El día 7 de día recolección de llantas jornada completa. Se pone en consideración para traer los equipos de la Escuela de Balvanera sede del San Luis, donde la Alcaldía favorablemente colaboran con el transporte de los residuos de esta sede.</p> <p>El señor José Manuel Vargas quien ingreso a la mesa de trabajo va diseñar la publicidad.</p>								

CORPOCHIVOR					ACTA DE RESULTADOS DE REUNION		Código	RE-DE-01
							Versión	7
							Fecha	25/08/2016
COMPROMISOS ADQUIRIDOS	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	FIRMAS		SEGUIMIENTO			
Acompañamiento campaña de Residuos posconsumo	2, 7 y 9 dic. 2016	Jhony Andrés Rodríguez	[Firma]					
Informar instituciones educativas.	24 nov	Lina M <sup>o</sup> Pico Roa	[Firma]					
Publicidad y difusión de la campaña.	24 nov	José Manuel Vargas V.	[Firma]					
Coordinar elementos en los Colegios Rurales	24 Nov.	Michel Sánchez	[Firma]					

Fuente: El Autor

**Anexo 10. Mesas de trabajo organización recolección de residuos posconsumo de Bombillas, Pilas, Insecticidas de uso doméstico, Llantas, Computadores y periféricos Municipio de Guateque.**

CORPOCIVOR		ACTA DE RESULTADOS DE REUNION			Código	RE-DE-01
					Version	7
					Fecha	25/09/2016
FECHA: 24 noviembre de 2016						
OBJETO DE LA REUNION: Cronograma y programación campaña Residuos Posconsumo.						
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	Nro. Telefónico (Celular)	FIRMA	
Carolina Rincón Ramírez	Dir. Local de Salud	Alcaldía	Salud@Guateque-LaJoya.GG	3173320814	[Firma]	
Yeffox Ricardo Mayorga	Director Servicios	Alcaldía	servicios106@105.GG	31421877	Yeffox R. Mayorga	
Ivana Andrea Rodríguez Céspedes	Contabilista	Corporativo	andrea-ro@idmail.com	3123434219	[Firma]	
Ricardo Ávila Tabares	Sec. Planificación	Alcaldía	Planificacion@Guateque-LaJoya.GG	3124453132	[Firma]	

CORPOCIVOR		ACTA DE RESULTADOS DE REUNION			Código	RE-DE-01
					Version	7
					Fecha	25/09/2016
DESARROLLO DE LA REUNION						
<p>Se realiza oficina de planeación ing. ESP y ing. Ricardo Ávila, programando la actividad de recolección los días 5 y 6 de diciembre de 2016.</p> <p>Se especifica tipos de residuos de recolección. El día 5 se recogerán llantas para 5:00pm. El día 6 se recogerán las pilas, bombillas, computadores y periféricos y los insecticidas tipo domésticos.</p> <p>Se deja para apoyo y acompañamiento para el día 6 la encargada de policía Ambiental. Se llamarán los presidentes JAC. del área rural para verificar existencia de residuos y de esta manera hacer la logística.</p> <p>Se expone del conocimiento de dos sectores con presencia de llantas en el área para recoger en la campaña.</p>						

CORPOCIVOR		ACTA DE RESULTADOS DE REUNION			Código	RE-DE-01
					Version	7
					Fecha	25/09/2016
COMPROMISOS ADQUIRIDOS	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	FIRMAS	SEGUIMIENTO		
Acompañamiento recolección OS de para llantas	02 5/06 8:00am.	Ivana Andrea Rodríguez	[Firma]			
Comunicación sector educativo	28 nov 06	Carolina Rincón Ramírez	[Firma]			
logística y transporte de residuos recolección y almacenamiento	5 y 6.	Yeffox R. Mayorga.	Yeffox R. Mayorga			

Fuente: El Autor

## Anexo 11. Soporte de acompañamiento recolección de residuos Posconsumo

### Soporte acompañamiento recolección de residuos posconsumo de Agroinsumos Garagoa.

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	3
		Fecha	08/09/2016

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PGIRS Garagoa

#### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Interesado (s): \_\_\_\_\_  
 Fecha de la visita: 20 sept 2016 Municipio Garagoa  
 Vereda \_\_\_\_\_ Predio \_\_\_\_\_ Establecimiento \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

#### Asistentes a la visita:

Nombre	No de Cédula	Calidad con la que actúa	Dirección	Teléfono	Firma
Sergio Vega	79842670	Coordinador Cella 94 Agropecuario	9-25	311 444 3508	
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G,Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 \_\_\_\_\_ Longitud 1 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 2 \_\_\_\_\_ Longitud 2 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_


Vo.Bo. SIAT: \_\_\_\_\_

Resumen de la visita: Se hizo acompañamiento en la campaña de recolección de envases de agroinsumos residuos posconsumo en la ruta via microploma, las ventas Si Fiancisco Rivera la ruta escuela Baraneta municipio de Garagoa en compañía del EPCA.

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): \_\_\_\_\_

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGÚN LO SOLICITADO.

#### 2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD

Nombre	No de Cédula	Profesión	Firma
Jhona A. Rodríguez	1057571139	Contabilista	
/	/	/	/



	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	3
		Fecha	08/09/2016

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PGIRS Garagoa

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Interesado (s): \_\_\_\_\_  
 Fecha de la visita: 21 sept 2016 Municipio Garagoa  
 Vereda \_\_\_\_\_ Predio \_\_\_\_\_ Establecimiento \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

#### Asistentes a la visita:

Nombre	No de Cédula	Calidad con la que asiste	Dirección	Teléfono	Firma
<u>Sergio Vega</u>	<u>79340690</u>	<u>Coordinador Agroporador</u>	<u>Cra #9-25</u>	<u>3144443560</u>	

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G,Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 \_\_\_\_\_ Longitud 1 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 2 \_\_\_\_\_ Longitud 2 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_


Vo.Bo. SIAT: \_\_\_\_\_

Resumen de la visita: Se realiza acompañamiento para la recolección de residuos poscultivo, envases de campesinos en la finca Guayra por vía aérea hasta la vuelta del trague, retornando hasta el divino niño, y baja a la frontera; via Balneario el Encanto, regresando por la carretera central por el Pochito regresando a Garagoa.

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): \_\_\_\_\_

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGÚN LO SOLICITADO.

### 2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD

Nombre	No de Cédula	Profesión	Firma
<u>Johana A. Rodríguez</u>	<u>1057571139</u>	<u>Contratista</u>	

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	3
		Fecha	08/09/2016

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. 66123 Garagoa

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Interesado (s): \_\_\_\_\_  
 Fecha de la visita: 27 sep 2016 Municipio: Garagoa  
 Vereda: \_\_\_\_\_ Predio: \_\_\_\_\_ Establecimiento: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Asistentes a la visita:

Nombre	No de Cédula	Calidad con la que actúa	Dirección	Teléfono	Firma
<u>Sergio Vega</u>	<u>79247690</u>	<u>Coordinador Apoyo Técnico</u>	<u>Carr 9 # 9-25 Piso 2</u>	<u>3114443560</u>	

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G.Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 \_\_\_\_\_ Longitud 1 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 2 \_\_\_\_\_ Longitud 2 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_


Vo.Bo. SIAT: \_\_\_\_\_

Resumen de la visita: Realizo acompañamiento en la jornada de recolección de residuos posconsumo, agredimos en el recorrido veredal rural Ruta Garagoa - Alto cañedo El Abajo, casa Milton Rivera Rojas, Finca Dmay Gutiérrez con las Arcas, Sr. Henrique Lara Sosa, resguardo Abajo para depositar en la fregata.

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): \_\_\_\_\_

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGÚN LO SOLICITADO.

**2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD**

Nombre	No de Cédula	Profesión	Firma
<u>Johana A. Rodríguez</u>	<u>1057571139</u>	<u>Contratista</u>	

Fuente: Autor

**Fotografía N° 3. Salida jornada de Recolección residuos Posconsumo Garagoa.**



Fuente: El Autor

**Soporte Acompañamiento recolección de residuos posconsumo de Bombillas, Pilas, Insecticidas de uso domestico, Llantas, Computadores y perifericos Municipio de Garagoa.**

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-ST-13
		Versión	3
		Fecha	08/09/2016

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. \_\_\_\_\_

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Interesado (s): EPEA Garagoa  
 Fecha de la visita: 02-12-2016 Municipio Garagoa  
 Vereda Centro Predio \_\_\_\_\_ Establecimiento \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

Asistentes a la visita:

Nombre	Nº de Cédula	Calidad con la que actúa	Dirección	Teléfono	Firma
<u>Wilson Ferrera</u>	<u>71334479</u>	<u>Asesor Técnico</u>	<u>Calle 11 N° 10-57</u>	<u>7502354</u>	<u>[Firma]</u>

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G.Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 \_\_\_\_\_ Longitud 1 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 2 \_\_\_\_\_ Longitud 2 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: \_\_\_\_\_

Resumen de la visita: Se realizó acompañamiento en la jornada de recolección de residuos posconsumo de pilas, bombillas, computadores, y periféricos realizada en conjunto con la EPEA en el área urbana del municipio de Garagoa.

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfica

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS. LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICO SEGÚN LO SOLICITADO

**2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD**

Nombre	Nº de Cédula	Profesión	Firma
<u>Johana A Rodríguez López</u>	<u>1057571039</u>	<u>Contabilista</u>	<u>[Firma]</u>

Fuente: El Autor

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	3
		Fecha	08/09/2016

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. \_\_\_\_\_

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Interesado (s): OSP ERGA GORGONA  
 Fecha de la visita: 07-012-2016 Municipio GORGONA  
 Vereda Pentecost Predio \_\_\_\_\_ Establecimiento \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

#### Asistentes a la visita:

Nombre	No de Cédula	Calidad con la que actúa	Dirección	Teléfono	Firma
<u>Walter Vey</u>	<u>71334479</u>	<u>Asesor Técnico</u>	<u>Calle 11 N: 10-57</u>	<u>7502354</u>	<u>Walter Vey</u>

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G.Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 \_\_\_\_\_ Longitud 1 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 2 \_\_\_\_\_ Longitud 2 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: \_\_\_\_\_

Resumen de la visita: Se realiza acompañamiento en la campaña de recolección de residuos posconsumo de llantas por el perímetro urbano recolectando 60 llantas usadas

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfico

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGÚN LO SOLICITADO.

### 2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD

Nombre	No de Cédula	Profesión	Firma
<u>Johanna A. Rodríguez López</u>	<u>1057371139</u>	<u>Contrabista</u>	<u>Johanna Rodríguez</u>

Fuente: El Autor

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	3
		Fecha	08/09/2016

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. \_\_\_\_\_

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Interesado (s): EPGA Garagoa  
 Fecha de la visita: 09 Dic. 2016 Municipio: Garagoa  
 Vereda: Centro Predio: \_\_\_\_\_ Establecimiento: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Asistentes a la visita:

Nombre	No de Cédula	Calidad con la que actúa	Dirección	Teléfono	Firma
<u>Wilson Vega</u>	<u>71354.479</u>	<u>Asst. Técnico</u>	<u>Calle 11 N° 10-57</u>	<u>7502354</u>	<u>[Firma]</u>

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G,Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 \_\_\_\_\_ Longitud 1 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 2 \_\_\_\_\_ Longitud 2 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: \_\_\_\_\_

Resumen de la visita: Se realiza acompañamiento en la campaña de recolección de residuos posconsumo de Bombillas pilas insecticidas domésticas, computadores y periféricos recolectando el área urbana

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfico

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICO SEGÚN LO SOLICITADO.

**2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD**

Nombre	No de Cédula	Profesión	Firma
<u>Jhona A. Rodríguez López</u>	<u>1057371139</u>	<u>Contratista</u>	<u>[Firma]</u>

Fuente: El Autor

**Fotografía N° 4. Acompañamiento recolección residuos posconsumo Garagoa.**



Fuente: El Autor

## Soporte Acompañamiento recolección de residuos posconsumo de Llantas Municipio de Guatemala.

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	3
		Fecha	08/09/2016

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. \_\_\_\_\_

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Interesado (s): DSP Guatemala  
 Fecha de la visita: 05-12-016 Municipio Guatemala  
 Vereda: Centro Predio \_\_\_\_\_ Establecimiento \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

Asistentes a la visita:

Nombre	No de Cédula	Cantidad con la que asiste	Dirección	Teléfono	Firma
<u>Vidal Salazar</u>	<u>74262223</u>	<u>Unidad 5 Públicos</u>	<u>Avenida Guatemala</u>	<u>3203400018</u>	<u>[Firma]</u>
/					

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G.Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 \_\_\_\_\_ Longitud 1 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 2 \_\_\_\_\_ Longitud 2 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: \_\_\_\_\_

Resumen de la visita: Se realizó acompañamiento en el recorrido de recolección de residuos posconsumo llantas en el punto Giberto y rival del municipio de Guatemala con un total de 03 llantas usadas.

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfico

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS. LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGÚN LO SOLICITADO.

**2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD**

Nombre	No de Cédula	Profesión	Firma
<u>Diana A. Rodríguez López</u>	<u>103751139</u>	<u>Contratista</u>	<u>[Firma]</u>

Fuente: El Autor

### Fotografía N° 5. Acompañamiento recolección residuos posconsumo Guatemala



Fuente: El Autor

## Anexo 12. Soporte de recepción y entrega de residuos posconsumo

### Soporte de entrega de residuos Posconsumo de Agroinsumos.

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	3
		Fecha	08/09/2016

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PGRS Garroga

#### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Interesado (s): \_\_\_\_\_  
 Fecha de la visita: Sep 22 de 2016 Municipio: Garroga  
 Vereda: Centro Predio: \_\_\_\_\_ Establecimiento: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

#### Asistentes a la visita:

Nombre	No de Cédula	Calidad con la que accede	Dirección	Teléfono	Firma
Lucas Latoro	74302199	Mg Agrónomo Combustor	Centro de Acopio Garroga	344 481961	<i>[Firma]</i>
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G,Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 \_\_\_\_\_ Longitud 1 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 2 \_\_\_\_\_ Longitud 2 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 4 \_\_\_\_\_ Longitud 4 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: \_\_\_\_\_

Resumen de la visita: Se realiza acompañamiento para la entrega de  
recipientes, envases de agroinsumos y residuos posconsumo en  
el municipio de Garroga, a campo limpio. Recreído aprox 100kg


Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): \_\_\_\_\_


NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGÚN LO SOLICITADO.

#### 2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD

Nombre	No de Cédula	Profesión	Firma
Jhona A. Rodríguez	1037571139	Combustor	<i>[Firma]</i>
/	/	/	/
/	/	/	/

**Soporte de recepción jornada recolección de residuos posconsumo de Bombillas, pilas, insecticidas de uso doméstico, llantas, computadores y periféricos centro de Acopio Municipio de Garagoa.**






				Nº 2177 -16	
FECHA	Dic. 05 de 2016		CIUDAD/MUNICIPIO	Garagoa	
RAZÓN SOCIAL	NSP Guayata		NIT		
DIRECCIÓN	Alcaldía Municipal		TELÉFONO		
RESPONSABLE	Fabian Martin.				
CORREO					
RESIDUOS ENTREGADOS DURANTE JORNADA DE RECOLECCIÓN					
RESIDUO	CANT. (Unid)	PESO (kg)	OBSERVACION		
Bombillas	17				
Computadores	10		5 monitores 3 impresoras 2 CPU		
Pilas	0				
Insecticidas Domésticos	0				
Llantas Usadas	30				
Neveras	0				
Si este formato no está totalmente diligenciado no se garantiza la entrega del certificado correspondiente.					
Javier Andres Montenegro NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA			Johana A. Rodriguez Lopez NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE		

				Nº 2176 -16	
FECHA	05 dic. 2016		CIUDAD/MUNICIPIO	Garagoa	
RAZÓN SOCIAL	JSP Somondoco		NIT		
DIRECCIÓN	Alcaldía municipal		TELÉFONO		
RESPONSABLE	Yeimi Vargas Martinez				
CORREO					
RESIDUOS ENTREGADOS DURANTE JORNADA DE RECOLECCIÓN					
RESIDUO	CANT. (Unid)	PESO (kg)	OBSERVACION		
Bombillas	0				
Computadores	33 <sub>+15</sub>		impresoras 4 teclados 15 CPU= 13 Monitores 16		
Pilas	0				
Insecticidas Domésticos	0				
Llantas Usadas	3				
Neveras	0				
Si este formato no está totalmente diligenciado no se garantiza la entrega del certificado correspondiente.					
Yeimi Vargas Martinez NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA			Johana A. Rodriguez Lopez NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE		


Fuente: El Autor









  		No. 2175 -16	
FECHA	05-12-2016	CIUDAD/MUNICIPIO	Garagoa
RAZÓN SOCIAL	DSP Guateque	NIT	
DIRECCIÓN	Alcaldía Municipal	TELÉFONO	
RESPONSABLE	Yeffer Mayorga		
CORREO			
RESIDUOS ENTREGADOS DURANTE JORNADA DE RECOLECCIÓN			
RESIDUO	CANT. (Unid)	PESO (kg)	OBSERVACION
Bombillas	0		
Computadores	0		
Pilas	0		
Insecticidas Domésticos	0		
Llantas Usadas	123		
Neveras	0		
Si este formato no está totalmente diligenciado no se garantiza la entrega del certificado correspondiente.			
 VIDAL SAENZ NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA 74.282.223		 ANON RODRIGUEZ NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE	

  		No. 2178 -16	
FECHA	Dic 06 de 2016	CIUDAD/MUNICIPIO	Garagoa
RAZÓN SOCIAL	DSP Manantial	NIT	
DIRECCIÓN	Alcaldía Macana	TELÉFONO	
RESPONSABLE	Martha Cecilia Holguin		
CORREO			
RESIDUOS ENTREGADOS DURANTE JORNADA DE RECOLECCIÓN			
RESIDUO	CANT. (Unid)	PESO (kg)	OBSERVACION
Bombillas	6		
Computadores	13		3 impresoras CPU 5 4 Monitores + 1
Pilas	422		48 grandes Pequeñas 233 08 Celular Botón 133
Insecticidas Domésticos	0		
Llantas Usadas	10		
Neveras	0		
Si este formato no está totalmente diligenciado no se garantiza la entrega del certificado correspondiente.			
 Hernan Francisco Avila NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA		 Johana A Rodriguez Lopez NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE	

Fuente: El Autor

				N° 2181 -16	
FECHA	Dic 07 de 2016		CIUDAD/MUNICIPIO	Garagoa	
RAZÓN SOCIAL	EPGA Garagoa		NIT		
DIRECCIÓN			TELÉFONO		
RESPONSABLE	Gloria Pico				
CORREO					
<b>RESIDUOS ENTREGADOS DURANTE JORNADA DE RECOLECCIÓN</b>					
RESIDUO	CANT. (Unid)	PESO (kg)	OBSERVACION		
Bombillas	0		0		
Computadores	0		0		
Pilas	0		0		
Insecticidas Domésticos	0		0		
Llantas Usadas	60		60		
Neveras	0		0		
Si este formato no está totalmente diligenciado no se garantiza la entrega del certificado correspondiente.					
David Montañés Méndez NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA			Johana A. Rodríguez López NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE		

				N° 2185 -16	
FECHA	Dic. 09 de 2016		CIUDAD/MUNICIPIO	Garagoa	
RAZÓN SOCIAL	EPGA Garagoa.		NIT		
DIRECCIÓN			TELÉFONO		
RESPONSABLE	Gloria Pico				
CORREO					
<b>RESIDUOS ENTREGADOS DURANTE JORNADA DE RECOLECCIÓN</b>					
RESIDUO	CANT. (Unid)	PESO (kg)	OBSERVACION		
Bombillas	228				
Computadores	152				
Pilas	—	50			
Insecticidas Domésticos	1				
Llantas Usadas	10				
Neveras	—				
Si este formato no está totalmente diligenciado no se garantiza la entrega del certificado correspondiente.					
David Montañés Méndez NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA			Johana A. Rodríguez López NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE		

   				N° 2182 -16	
FECHA	Dic 09 de 2016		CIUDAD/MUNICIPIO	Garagoa	
RAZÓN SOCIAL	USP Sotatenza		NIT		
DIRECCIÓN	Alcaldía Municipal		TELÉFONO		
RESPONSABLE	Lerdy Solano				
CORREO					
<b>RESIDUOS ENTREGADOS DURANTE JORNADA DE RECOLECCIÓN</b>					
RESIDUO	CANT. (Unid)	PESO (kg)	OBSERVACION		
Bombillas	1				
Computadores	0				
Pilas	0				
Insecticidas Domésticos	0				
Llantas Usadas	38				
Neveras	0				
Si este formato no está totalmente diligenciado no se garantiza la entrega del certificado correspondiente.					
<u>José Ricardo Daza Pinto</u> NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA			<u>Johana A. Rodríguez López</u> NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE		

Fuente: El Autor

				N° 2190 -16	
FECHA	Dic 13 de 2016		CIUDAD/MUNICIPIO	Garagoa.	
RAZÓN SOCIAL	EPEA Garagoa.		NIT		
DIRECCIÓN			TELÉFONO		
RESPONSABLE	Gloria Pico				
CORREO					
<b>RESIDUOS ENTREGADOS DURANTE JORNADA DE RECOLECCIÓN</b>					
RESIDUO	CANT. (Unid)	PESO (kg)	OBSERVACION		
Bombillas	0				
Computadores	0				
Pilas	0				
Insecticidas Domésticos	0				
Llantas Usadas	176				
Neveras	0				
Si este formato no está totalmente diligenciado no se garantiza la entrega del certificado correspondiente.					
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA			 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE		

Fuente: El Autor

**Fotografía N° 6. Recepción y almacenamiento centro de acopio Garagoa.**





Fuente: El Autor




**Soporte Entrega de residuos posconsumo de Bombillas, pilas, insecticidas de uso doméstico, llantas, computadores y periféricos centro de Acopio Municipio de Garagoa.**



				Nº 2189 -16	
FECHA	13 Dic de 2016		CIUDAD/MUNICIPIO	Garagoa	
RAZÓN SOCIAL	Ocade SAS		NIT	230033964-8	
DIRECCIÓN	Parque industrial San Jorge B.14		TELÉFONO	312 8957116	
RESPONSABLE	Javier Moreno				
CORREO	javier3ing@hotmail.com				
RESIDUOS ENTREGADOS DURANTE JORNADA DE RECOLECCIÓN					
RESIDUO	CANT. (Unid)	PESO (kg)	OBSERVACION		
Bombillas					
Computadores			Equipos de computo y periféricos sin pesar.		
Pilas			2 cajas.		
Insecticidas Domésticos					
Llantas Usadas					
Neveras					
Si este formato no está totalmente diligenciado no se garantiza la entrega del certificado correspondiente.					
Johana A Rodriguez Lopez  NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA			Javier Moreno S. 103033964 Bta. NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE		

Fuente: El Autor

				Nº 2191 -16	
FECHA	Dic 16 de 2016		CIUDAD/MUNICIPIO	Garagoa.	
RAZÓN SOCIAL	Transportes Transporte		NIT		
DIRECCIÓN	Calle 5° N- 5-95 Masquera		TELÉFONO	315244511	
RESPONSABLE	Jesús Romero Suarez				
CORREO					
RESIDUOS ENTREGADOS DURANTE JORNADA DE RECOLECCIÓN					
RESIDUO	CANT. (Unid)	PESO (kg)	OBSERVACION		
Bombillas	0				
Computadores	0				
Pilas	0				
Insecticidas Domésticos	0				
Llantas Usadas	455		Sin pesar 13 a 15,5 (300) Pm. 20 a 22,5 Rin 16 a 17,5 (115) (40)		
Neveras	0				
Si este formato no está totalmente diligenciado no se garantiza la entrega del certificado correspondiente.					
Johana A Rodriguez Lopez  NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA			Jesús Romero 14.271.304 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE		

Fuente: El Autor

				Nº 2192 -16	
FECHA	Dic. 19 de 2016		CIUDAD/MUNICIPIO	Garagoa.	
RAZÓN SOCIAL	Reciclair SAS		NIT	830126819-8	
DIRECCIÓN	Carrera 2 N° 3-14 Bodega 2 Mosquera.		TELÉFONO		
RESPONSABLE	Juan Manuel Triana.				
CORREO					
<b>RESIDUOS ENTREGADOS DURANTE JORNADA DE RECOLECCIÓN</b>					
RESIDUO	CANT. (Unid)	PESO (kg)	OBSERVACION		
Bombillas	0				
Computadores	0				
Pilas	0				
Insecticidas Domésticos	0		Ri.		
Llantas Usadas	346		Ri. 13 a 15,5 (171) Ri. 20 a 22,5 (30) Ri. 16 a 17,5 (145)		
Neveras	0				
Si este formato no está totalmente diligenciado no se garantiza la entrega del certificado correspondiente.					
Johana A. Rodríguez López  NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA			Fredy Alexander Luna M.  NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE		

				Nº 2194 -16	
FECHA	Dic. 22 de 2016		CIUDAD/MUNICIPIO	Garagoa.	
RAZÓN SOCIAL	Descont		NIT	809002433-1	
DIRECCIÓN	Bucaramanga Cra 38A N° 48A-71		TELÉFONO		
RESPONSABLE	Fredy Luna.				
CORREO					
<b>RESIDUOS ENTREGADOS DURANTE JORNADA DE RECOLECCIÓN</b>					
RESIDUO	CANT. (Unid)	PESO (kg)	OBSERVACION		
Bombillas		400			
Computadores		600			
Pilas	—				
Insecticidas Domésticos	—				
Llantas Usadas	—				
Neveras	—				
Si este formato no está totalmente diligenciado no se garantiza la entrega del certificado correspondiente.					
Johana A. Rodríguez López  NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA			Fredy Alexander Luna M.  NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE		

Fuente: El Autor

FECHA	Dic. 22 de 2016		CIUDAD/MUNICIPIO	Garagoa.
RAZÓN SOCIAL	Reciclar Ltda		NIT	
DIRECCIÓN	Cca 2 N° 3-14 Bodega 2 Mosquera		TELÉFONO	315 604 9253
RESPONSABLE	Juan Triana.			
CORREO				
<b>RESIDUOS ENTREGADOS DURANTE JORNADA DE RECOLECCIÓN</b>				
RESIDUO	CANT. (Unid)	PESO (kg)	OBSERVACION	
Bombillas	0			
Computadores	0			
Pilas	0			
Insecticidas Domésticos	0			
Llantas Usadas	177		Rin 13 a 15.5 = 119 Rin 16 a 17.5 = 27	Rin 20 a 22.5 = 31
Neveras	0			
Si este formato no está totalmente diligenciado no se garantiza la entrega del certificado correspondiente.				
Johana A Rodriguez Lopez NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA			Juan Triana NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE	

**DESCONT SA ESP**

TP. 300 No. 300 73  
 PEREIRA DAS 3000  
 Bucaramanga - Colombia  
 TL. 470 No. 30 75  
 PEREIRA 200 2000  
 Bogotá - Colombia  
 R.I. 80002418 1  
 www.descont.com.co

**BOLETO DE RECOLECCION DE RESIDUOS**

ID CLIENTE: 17204  
 CLIENTE: COMPAÑIA PEREIRANA  
 FECHA: 2016-12-22 10:17:00  
 DIR: COMPAÑIA PEREIRANA  
 TO 203 5065 00100 000000  
 Ciudad: BOGOTÁ D.C.  
 CC\_CLIENTE: 110001005  
 EP: RESIDUO: PAPER - PAPER (100)  
 CC\_CLIENTE: 100000007  
 AGENCIA: DESCONT ESP/110 D16/  
 WHOLESALE TTI 300  
 N° Boleto: 2171000

**INGRESOS ENTREGADOS**

RESIDUO	CANT	PESO
Observaciones:		
Llantas de 16 a 17.5 con 000 000 000 000		

DOLACION personal operador del servicio encargado de la gestión (PREG) en adelante?  
 OPERADOR:  
 C.C.:  
 CLIENTE:   
 C.C.: 1003371139

Estija su copia al momento de pagar.

Fuente: El Autor

**Fotografía N° 7. Entrega de residuos almacenados centro de acopio Garagoa a las empresas gestoras.**



Fuente: El Autor

**Anexo 13. Socialización Actividad de Identificación de Puntos Críticos- Garagoa**

ACTA DE RESULTADOS DE REUNION						
					Codigo	FE-DE-01
					Version	0
					Fecha	27/05/2014
FECHA: 12 - 08 / 16						
ASUNTO DE LA REUNION: Mesa de trabajo residuos - EPGA - Municipio de Garagoa						
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	No. Telefono (Celular)	FIRMA	
Gloria Harriet Piedra	Gerente	EPGA SAESP	gloria.epga@epga.gob.ec	3125520230		
Antonio Mena Rodriguez	Asa Juntas	Municipio	fridyx.schotz@com.mun.garagoa.ec	3125455840		
Fredy Alexander Duarte	Director P&ES	Municipio	fridyx.schotz@com.mun.garagoa.ec	3125455840		
Johana Andrea Rodriguez	Contratista	Contratista	andrea.rodriguez@com.mun.garagoa.ec	3125455840		

ACTA DE RESULTADOS DE REUNION	
DESARROLLO DE LA REUNION	
<p>Inicio mesa de trabajo con el municipio de Garagoa en las instalaciones de la EPGA, representantes JAC, Alcaldia y Gerente EPGA y Capacitacion proyectara operacion ambiental zonas rurales, puntos criticos jornadas recoleccion por consumo y residuos comunes, para acercar sobre la via barabai a los puntos rurales, Alpacuri se prestara la recoleccion una vez a la semana 2 rotas jueves y Sabados por parte de EPGA.</p> <p>Problema identificado manejo de aceite quemados, residuos de cafe, caso de sucra (hogar)</p> <p>proyecto webinars informativos de jornadas de recoleccion a entregar con recibos de la vez</p>	





ACTA DE RESULTADOS DE REUNION		Código	FECHA
		Área	0
		Fecha	27/08/2016
DESARROLLO DE LA REUNION			
<p>Se inicia mesas de trabajo con el gerente Empresa servicios piloto's Gatoque los hay puntos definidos como son las avibas y salida a Bogota,</p> <p>Para salir los numeros telefonicos con espacio si no se puede con el ingeniero.</p> <p>Se es necesario y hacer sentir con Compachivar ya que dentro de PEIRS es obligatorio incluir el sector Rural.</p> <p>El encargado de PEIRS no se encuentra en Gatoque por lo que es necesario programar una reunion en Compachivar para lo cual se desplazaron a la ciudad de Gatoque con el fin de socializar y ver el acompañamiento de la Corporación.</p> <p>El señor Alcalde se encuentra en reunión por lo que no es posible q nos atiendan.</p>			

ACTA DE RESULTADOS DE REUNION		Código	FECHA
		Área	0
		Fecha	27/08/2016
COMPROMISOS ADQUIRIDOS	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Programar reunion con el gerente PEIRS en la corporacion -		Ing. Jefer-	Harper P. Harper
Numero de contacto presidente Junta veredales Gatoque.	28-08-2016	Ing Jefer.	Harper P. Harper

Fuente: El Autor

## Anexo 15. Formatos de visita técnica Identificación de Puntos Críticos

### Vereda Guayabal Garagoa.

REGISTRO DE VISITA TÉCNICA		Código	RE-GT-13
		Version	2
		Fecha	6-06-2014

ESTABLECIMIENTO y/o RADICADO No. PBIRS Garagoa.

**INFORMACIÓN GENERAL**

Nombre del visitado: Alfonso Martínez  
 Fecha de visita: 26 agosto 2016 Municipio: Garagoa  
 Vereda: Guayabal Predio: \_\_\_\_\_ Establecimiento: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Identificación de la visita:

Nombre	N.º de Cédula	Cédula en la que visitó	Función	Firma	Fecha
<u>Jose Alfonso Martínez Alfonso</u>	<u>17171380</u>	<u>Pagote Guayabal</u>	<u>338178899</u>	<u>[Firma]</u>	

Para el caso de: Coordenadas Geográficas (G.Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se debe registrar todas las coordenadas.

Latitud 1	Longitud 1	Altura
<u>5° 01' 17,4"</u>	<u>-73° 21' 43,3"</u>	<u>m.s.n.m.</u>
<u>5° 01' 18,3"</u>	<u>-73° 21' 47,3"</u>	<u>m.s.n.m.</u>
<u>5° 01' 17,8"</u>	<u>-73° 21' 41,5"</u>	<u>m.s.n.m.</u>
Latitud 4	Longitud 4	Altura

RAMA: R. Garagoa subrama: Embalse Municipio: El Dátil

Objeto de la visita: Huítumbó

Descripción de la visita: Se hace visita técnica en la vereda Guayabal, donde se evidencia contaminación por residuos por el comercio realizado por MES CHIVOY para obtener agua. Quebrada el dátil de uso turístico. Se propone visita en verano, noviembre ya evidencias contaminación punto q en esta fecha no hay visita de turistas por invierno. se toman coordenadas para imprimir un set (hoja de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfico.

EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGÚN LO SOLICITADO.

**PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD**

Nombre	N.º de Cédula	Función	Firma
<u>Diana A. Rodríguez</u>	<u>1057571139</u>	<u>Contratista</u>	<u>[Firma]</u>

Fuente: El Autor

***Fotografía N° 8. Visita tecnica vereda Guayabal Garagoa Predio AES  
Chivor.***



Fuente: El Autor

### Formato visita Técnica vereda Hipaquira Garagoa.

REGISTRO DE VISITA TÉCNICA		Código	RE-GT-13
		Versión	2
		Fecha	6-06-2014

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PGIRS Garagoa.

**INFORMACIÓN GENERAL**

Interesado (a): \_\_\_\_\_  
 Fecha de la visita: 26-08-016 Municipio: Garagoa  
 Vereda: Hipaquira Predio: \_\_\_\_\_ Establecimiento: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: los Santos Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Requisitos a la visita: \_\_\_\_\_

Nombre	Nº de Cédula	Categoría	Función	Título	Firma
<u>1ª Elnia Pava</u>	<u>23607097</u>	<u>habitante sector los Santos</u>	<u>sector los Santos</u>	<u>3188839183</u>	<u>Elnia Pava</u>
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

Observaciones: (Inicio de Coordenadas Geográficas (G.Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se debe registrar todas las coordenadas.

Punto	Latitud	Longitud	Altura
1. Punto 1	<u>5° 01' 00,1"</u>	<u>Longitud 1 -73° 23' 13,8"</u>	<u>Altura m.s.n.m.</u>
2. Punto 2	<u>5° 01' 00,0"</u>	<u>Longitud 2 -73° 23' 13,0"</u>	<u>Altura m.s.n.m.</u>
3. Punto 3	<u>5° 00' 59,6"</u>	<u>Longitud 3 -73° 23' 14,0"</u>	<u>Altura m.s.n.m.</u>
4. Punto 4		<u>Longitud 4</u>	<u>Altura m.s.n.m.</u>

Ubicación: R. Garagoa (de donde) Embalse. (de donde) G. Maraquín

EL VISITANTE: [Firma]

CONTENIDO DE LA VISITA: Se hizo visita técnica al sector los Santos donde se identificó punto de inadecuada disposición de residuos, lo habitante sra Elnia Pava en esta zona quemar los residuos por otros costos de recolección, se observa un hueco donde se disponen los residuos el cual está ya cielo abierto, se desconoce origen de residuos se tomaron coordenadas para informe.

Instrucciones (lista de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfico.

NOTA: EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE EFECTUÓ SEGÚN LO SOLICITADO.

**PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD**

Nombre	Nº de Cédula	Categoría	Firma
<u>Jhona A. Rodríguez</u>	<u>1057571139</u>	<u>Contratista</u>	<u>[Firma]</u>
/	/	/	/
/	/	/	/

Fuente: El Autor

***Fotografía N° 9. Visita técnica vereda Hipaquira sector las Juntas.***



Fuente: el Autor.

Este sector se ve altamente afectado por la inadecuada disposición de los residuos sólidos los cuales son enterraos sin las debidas indicaciones para disposición final, además este lugar no está adecuado no tiene permiso alguno para hacer este tipo de actividades.

REGISTRO DE VISITA TÉCNICA		Código	RE-GT-13
		Versión	2
		Fecha	6-06-2014

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PGIRS Garagoa.

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de la visita: Agosto 26 2016 Municipio: Garagoa  
 Lugar: Hipaguira. Finca: Alvaro Casteblanco Establecimiento: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Actividad a la visita: \_\_\_\_\_

Nombre	Nº de Cédula	Categoría	Actividad	Teléfono	Finca
<u>Omaro Alfonso</u>	<u>Omaro Albo</u>	<u>Presidente S.A.C.</u>	<u>Vereda Hipaguira</u>	<u>3124411837</u>	<u>Omaro Albo</u>
<u>Auro M. Melendez</u>	<u>52.203.650</u>	<u>Habitante del sector</u>	<u>Vereda Hipaguira</u>	<u>3112313276</u>	<u>Auro Maria M.</u>
/	/	/	/	/	/

Nota: (Cada Cédula: Coordenadas Geográficas (G.M.S.). En caso de que se tomen varios puntos se debe registrar todas las coordenadas.

Punto 1	5° 01' 46.9"	Longitud 1	-73° 23' 27.8"	Altura	m.s.n.m.
Punto 2	5° 01' 48.1"	Longitud 2	-73° 23' 27.2"	Altura	m.s.n.m.
Punto 3	5° 01' 48.9"	Longitud 3	-73° 23' 27.5"	Altura	m.s.n.m.
Punto 4	5° 01' 49.7"	Longitud 4	-73° 23' 28.1"	Altura	m.s.n.m.

Finca: R. Garagoa Finca: R. Garagoa S.M. Finca: Q. Pumbague y Paquirá

Exp. N.º: 1057571139

Descripción de la visita: Se hizo visita técnica Vereda hipaguira donde se verifican fotos de disposición de RS desde lo reservero los rioscambos. pedro Alvaro casteblanco, que refiere q los residuos los tiran vehiculos en la noche, se toman acciones para informe.

Otros datos de datos, fotografías, etc.): Fotografías.

NOTA: EL PRESENTE FIRMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGUN LO SOLICITADO.

PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD

Nombre	Nº de Cédula	Categoría	Firma
<u>Johana A. Rodríguez</u>	<u>1057571139</u>	<u>Contratista.</u>	<u>Johana Rodríguez</u>
/	/	/	/

***Fotografía N° 10. Visita técnica vereda Hipaquira sector Revesera los Naranjos.***



Fuente : El autor

Este sector ubicado sobre la vía, Garagoa Guateque es afectado por la inadecuada disposición de los residuos generada por los transeúntes de la vía, convirtiendo este predio es un foco crítico de contaminación por residuos sólidos.



## Formato visita Técnica vereda Resguardo Abajo Garagoa.

REGISTRO DE VISITA TÉCNICA				Código	RE-GT-13
				Versión	2
				Fecha	6-06-2014
EXPEDIENTE y/o RADICADO No. <u>PGIRS Garagoa</u>					
<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>					
Interesado (s): _____					
Fecha de la visita: <u>Agosto 26 de 2014</u> Municipio: <u>Garagoa</u>					
Vereda: <u>Resguardo Abajo</u>		Predio: _____		Establecimiento: _____	
Teléfono: _____					
Intereses a la visita:					
Estado	N.º de Folio	Categoría a la que está	Denominación	Dirección	Fecha
Dora Ines Diaz	33676166	Arrendata	Vereda Resguardo A	320 291 8983	Dora Ines Diaz
/	/	/	/	/	/
Ubicación (s): Coordenadas Geográficas (G.Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.					
Latitud 1	5° 04' 39.9"	Longitud 1	-73° 22' 24.7"	Altura	m.s.n.m.
Latitud 2	5° 04' 39.9"	Longitud 2	-73° 22' 24.7"	Altura	m.s.n.m.
Latitud 3		Longitud 3		Altura	m.s.n.m.
Latitud 4		Longitud 4		Altura	m.s.n.m.
Municipio: <u>R. Garagoa</u> Submunicipio: <u>R. Garagoa S.M.</u> Inscripción: <u>A. Los Manzanos</u>					
No. de GIAT: <u>7441111</u>					
Fundamento de la visita: <u>Visita técnica vereda Resguardo Abajo donde se evidencia inadecuada disposición de residuos sólidos voluminosos, vía carrera 19 de origen desconocido, se toman coordenadas para informe.</u>					
Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): <u>Registro fotográfico</u>					
NOTA: EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS. LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGÚN LO SOLICITADO.					
<b>2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD</b>					
Nombre	N.º de Folio	Profesión	Apellido		
Johana A. Rodríguez	1057571139	Contratista	Johana Rodríguez		
/	/	/	/		

Fuente: El Autor

### Fotografía N° 11. Visita Técnica vereda Resguardo Abajo carrera 19.



Fuente: El Autor

REGISTRO DE VISITA TÉCNICA		Código	RE-GT-13		
		Version	2		
		Fecha	6-06-2014		
EXPEDIENTE y/o RADICADO No. <u>PGIRS Garagoa.</u>					
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>					
Ingresado por: _____					
Fecha de la visita: <u>Agosto 26 de 2014</u> Municipio <u>Garagoa.</u>					
Vereda <u>Resguardo Abajo</u> Predio _____ Establecimiento _____					
Dirección _____ Teléfono _____					
Asistentes a la visita:					
Nombre	No. de Cédula	Cédula con la que actúa	Descripción	Institución	Firma
<u>Doro Ines Diaz</u>	<u>33526166</u>	<u>Presidente</u>	<u>Vereda Resguardo A</u>	<u>302918983</u>	<u>Doro Ines Diaz</u>
/	/	/	/	/	/
Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G.Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.					
Latitud 1	<u>5° 04' 51,6"</u>	Longitud 1	<u>73° 22' 16,4"</u>	Altura	<u>m.s.n.m.</u>
Latitud 2	<u>5° 04' 51,0"</u>	Longitud 2	<u>73° 22' 16,0"</u>	Altura	<u>m.s.n.m.</u>
Latitud 3		Longitud 3		Altura	<u>m.s.n.m.</u>
Latitud 4		Longitud 4		Altura	<u>m.s.n.m.</u>
MUNICIPIO <u>R. Garagoa</u> , Submunicipio <u>R. Garagoa S.M.</u> , parroquia <u>Q. Las Manzanas</u>					
C.E. SIAT: <u>Huikumb</u>					
Fructificación de la visita: <u>Se evidencian desechos voluminosos y escorbarras, quebrado el tejado, de origen desconocido, se toman coordenadas para informe.</u>					
Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): <u>Registro fotográfico</u>					
NOTA: EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRÁCTICO SEGÚN LO SOLICITADO.					
<b>PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD</b>					
Nombre	No. de Cédula	Profesión	Firma		
<u>Rhona A. Rodriguez</u>	<u>1057571139</u>	<u>Contratista.</u>	<u>Rhona Rodriguez</u>		
/	/	/	/		

Fuente: El Autor

**Fotografía N° 12. Visita técnica vereda Resguardo Abajo carrera 19 (Quebrada el tejado).**



Fuente: El Autor

REGISTRO DE VISITA TÉCNICA		Código:	RE-ST-13
		Versión:	2
		Fecha:	6-06-2014

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PGIRS Garagoa.

**INFORMACIÓN GENERAL**

Fecha de la visita: Agosto 26 de 2016 Municipio: Garagoa  
 Vereda: Resguardo Abajo Predio: \_\_\_\_\_ Establecimiento: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

**Asistentes a la visita:**

Nombre	N.º de Cédula	Cédula de la profesión	Declaración	Identificación	Firma
<u>Dora Ines Diaz</u>	<u>33676186</u>	<u>Presidenta</u>	<u>Vereda Resguardo A</u>	<u>3302918983</u>	<u>Dora Ines Diaz</u>
/	/	/	/	/	/

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G.Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se debe registrar todas las coordenadas.

Coordenada	Longitud	Altura
<u>1 5° 04' 57,0"</u>	<u>Longitud 1 - 73° 22' 15,1"</u>	<u>Altura m.s.n.m.</u>
<u>2 5° 04' 56,4"</u>	<u>Longitud 2 - 73° 22' 15,4"</u>	<u>Altura m.s.n.m.</u>
<u>3</u>	<u>Longitud 3</u>	<u>Altura m.s.n.m.</u>
<u>4</u>	<u>Longitud 4</u>	<u>Altura m.s.n.m.</u>

Ubicación: R. Garagoa, parroquia R. Garagoa, S.M. Provincia Q. Los Rios

Objetivo: Inspección

Resultados de la visita: Visita técnica Carrera 19 donde se evidencia Disposición de escombreros fuera de la escombrera, de origen desconocido, se toman coordenadas para informe.

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfico.

NOTA: EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA CIUDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS. LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGÚN LO SOLICITADO.

**PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD**

Nombre	N.º de Cédula	Profesión	Firma
<u>Johana A. Rodríguez</u>	<u>1057571139</u>	<u>Contabilista</u>	<u>Johana Rodríguez</u>
/	/	/	/

Fuente: El Autor

**Fotografía N° 13. Visita técnica vereda Resguardo Abajo carrera 19.**



Fuente: El Autor

REGISTRO DE VISITA TÉCNICA		Código	RE-GT-13
		Versión	2
		Fecha	6-06-2014

E. PEDIENTE y/o RADICADO No. PCIRS Garagosa.

**REQUISITOS GENERALES**

Fecha de Emisión: Agosto 26 de 2014 Municipio: 60109501  
 Vereda: Resguardo Abajo Predio: \_\_\_\_\_ Establecimiento: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: Resguardo Montaña P. Coor. \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
 S. Inicial: \_\_\_\_\_ S. Final: \_\_\_\_\_

Estado	N.º de Cédula	Cédula con la que está	Proceso	Ubicación	Tema
/	/	/	/	/	/
<u>Dona Ines Diaz</u>	<u>33576166</u>	<u>Precedente</u>	<u>Vereda Resguardo A</u>	<u>320 2918983</u>	<u>Dona Ines Diaz</u>

**Coordenadas (Uti: Coordenadas Geográficas (G.Mi.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todos las coordenadas.**

Coord. 1: <u>5° 05' 02,4"</u>	Longitud 1: <u>-73° 22' 14,0"</u>	Altura: _____	m.s.n.m.
Coord. 2: <u>5° 04' 59,4"</u>	Longitud 2: <u>-73° 22' 14,7"</u>	Altura: _____	m.s.n.m.
Coord. 3: _____	Longitud 3: _____	Altura: _____	m.s.n.m.
Coord. 4: _____	Longitud 4: _____	Altura: _____	m.s.n.m.

Elaboró: R. Garagosa Revisó: R. Garagosa S.M. Titular: Q. Los Manzanos  
 S. Bo. SIRT: Humberto

**Observaciones de la visita:** En esta visita técnica vereda Resguardo Abajo donde los habitantes quemaron los residuos, siendo reanuda quebrado manzanos, donde se evidencia inadecuada disposición de residuos sólidos voluminosos y de procedencia desconocida, se toman evidencias para informe

Se anexa (Forma de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfico.

**NOTA: EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS; LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE REALIZÓ SEGUN LO SOLICITADO.**

**PERSONAS QUE ATENDIERON LA SOLICITUD**

Estado	N.º de Cédula	Proceso	Tema
/	/	/	/
<u>Johana A. Rodríguez</u>	<u>1057571139</u>	<u>Contratista.</u>	<u>Johana Rodríguez</u>

Fuente: El Autor

**Fotografía N° 14. Visita técnica vereda Resguardo Abajo carrera 19.**



Fuente: El Autor

Esta vereda queda seguida al sector urbano razón por la cual esta altamente afectada por la inconsinte actuacion de la poblacion, ya que la carrera 19 que se denota Urbana pero que esta ubicada en presio Rural, se esta convirtiendo en un zona de contaminacion por la disposioción de residuos solidos en su mayoría voluminosos, los cuales estan afectando el adecuado desarrollo en el ecosistema por su alta contaminación.

### Visita Técnica vereda caracol Garagoa.

REGISTRO DE VISITA TÉCNICA		Código	RE-GT-13		
		Versión	2		
		Fecha	6-05-2014		
Ejecutante y/o RADIADO (No. <u>P61RS Garagoa.</u> )					
ORGANIZACIÓN GENERAL					
Fecha de la visita: <u>Agosto 29 de 2016</u> Lugar: <u>Garagoa</u>					
Municipio: <u>Casarep</u>		Establecimiento:			
Categoría:		Teléfono:			
Categoría de la visita:					
Nombre	Identificación	Categoría de la visita	Recorrido	Título	Fecha
Efraim Villama	2332914	Pres. Com. de JAC	Vereda Caracol	320454000	29/08/16
/	/	/	/	/	/
Mencionar el/los Coordenadas Geográficas (U.M.S.G.). En caso de que se tomen varios puntos se debe registrar todos los coordenados.					
1. Latitud: <u>5° 03' 03",0</u>	Longitud: <u>73° 23' 14",1"</u>	Altura:	m.s.n.m.		
2. Latitud:	Longitud: 2	Altura:	m.s.n.m.		
3. Latitud:	Longitud: 3	Altura:	m.s.n.m.		
4. Latitud:	Longitud: 4	Altura:	m.s.n.m.		
Municipio: <u>R. Garagoa</u> Empresa: <u>R. Garagoa S.M.</u> Dirección: <u>Q. Fumbague y Paquirá</u>					
Objetivo: <u>Se hace visita técnica vereda caracol donde en la orilla de la vía se evidencia presencia de inadecuada disposición de Residuos sólidos voluminosos y cheneillarios, pero no se identifica su origen, se toman coordenadas para hacer el respectivo informe</u>					
Método de la visita: <u>Registro fotográfico</u>					
AVISO: EL PRESENTE FORMULARIO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA EMPRESA EN EL MUNICIPIO Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA FUE REALIZADA SEGUN LO SOLICITADO.					
PERSONAS QUE ASISTIERON A LA VISITA:					
Nombre	C.I.	Categoría	Firma		
Johana A. Rodríguez	1057571139	Contratista.	<u>Johana Rodríguez</u>		

Fuente: El Autor

### Fotografía N° 15. Visita técnica vereda Caracol Vía Principal.



Fuente: El Autor

Fotografía N° 16. Visita técnica vereda Caracol sector relleno sanitario.



Fuente: El Autor

REGISTRO DE VISITA TÉCNICA		Código	RE-GT-13
		Versión	2
		Fecha	6-01-2014
ESTABLECIMIENTO / ACTIVIDAD No. <u>PSIRS Garagoa</u>			
<u>REGISTRADO / REVISOR</u>			
Fecha de visita <u>Agosto 29 de 2016</u> Municipio <u>Caragoa</u>			
Vereda <u>Caracol</u>		Establecimiento	
Teléfono		Teléfono	
<u>COORDINADAS GEOGRÁFICAS</u>			
Nombre	Identificación	Sección	Teléfono
<u>Efran Villami</u>	<u>7330914</u>	<u>Caracol Vereda</u>	<u>3704434000</u>
/	/	/	/
Altitud (m) <u>1465</u> m.s.n.m. En caso de que se tomen varios puntos se debe registrar las coordenadas: Latitud 1 <u>5° 02' 50,45" N</u> Longitud 1 <u>73° 23' 16,43" W</u> Altura <u>1465</u> m.s.n.m. Latitud 2 _____ Longitud 2 _____ Altura _____ m.s.n.m. Latitud 3 _____ Longitud 3 _____ Altura _____ m.s.n.m. Latitud 4 _____ Longitud 4 _____ Altura _____ m.s.n.m.			
Municipio <u>R. Garagoa</u> Cantón <u>R. Garagoa S.M.</u> Parroquia <u>O. Fumboque y Paquirá</u> Nombre del responsable <u>Humberto</u> Descripción de la visita <u>Se hace visita técnica vereda Caracol terreno del relleno sanitario donde se evidenciará alta presencia de animales carroñeros y malos olores (olores ofensivos)</u>			
<u>REGISTRO FOTOGRÁFICO</u>			
EL PRESENTE FORMULARIO SE CONSIDERARÁ DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA VEREDA EN EL MOMENTO DE REALIZARSE LA VISITA ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE REALIZÓ DE ACORDO A LO SOLICITADO.			
<u>PERSONAS QUE ATENDIERON LA SOLICITUD</u>			
Nombre	D.N.I. / C.I.	Cargo	Firma
<u>Efron A. Rodríguez</u>	<u>1057571139</u>	<u>Concejalista</u>	<u>Efron Rodríguez</u>
/	/	/	/

Fuente: El Autor

REGISTRO DE VISITA TÉCNICA		Código	RE-GT-13
		Versión	2
		Fecha	06/08/14

ESTABLECIMIENTO: PEIRS Garagoa

PROYECTO: PEIRS Garagoa

Fecha: 24 agosto 2016 Hora: Garagoa

Lugar: Coronel - Hipogurra Proyecto: \_\_\_\_\_ Establecimiento: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Foto	Identificación	Descripción	Sitio	Código	Foto
Efraim Villamant	7332914	Presidente SAC	Vereda Corocot	3204434000	Efraim Villamant
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

NOTAS: (Se debe describir los puntos visitados). En caso de que se tomen varios puntos se debe identificarlos de la siguiente manera:

Punto 1: <u>5° 02' 38.5"</u>	Punto 2: <u>73° 23' 18.0"</u>	Altura: _____ m.s.n.m.
Punto 3: _____	Punto 4: _____	Punto 5: _____ m.s.n.m.
Punto 6: _____	Punto 7: _____	Punto 8: _____ m.s.n.m.
Punto 9: _____	Punto 10: _____	Punto 11: _____ m.s.n.m.

Por: R. Garagoa y R. Garagoa S.M. con D. Fumbaque y Paguira

Lugar: Hipogurra

Observaciones: Se hace visita técnica vereda Corocot - Hipogurra donde a los pies del cerro se encuentran cinco (5) bultos donde lo q' al parecer son paños desechables no se identifica el origen, se toman coordenadas para el respectivo informe.

Registro fotográfico.

Este presente informe es producto de la presencia del funcionario de la Unidad Ejecutiva Local de Desarrollo del anterior como evidencia de que la visita técnica se realizó en el momento señalado.

Firma del funcionario de la Unidad Ejecutiva Local de Desarrollo:

Nombre	C.I.	Cargo	Firma
Johana A. Rodríguez	4057571139	Contratista	<u>Johana Rodríguez</u>
/	/	/	/

***Fotografía N° 17. Visita técnica vereda Caracol, límite con Hipaquira.***



Fuente: El Autor.

La vereda de Caracol, es un sector que se afectado por la presencia de vectores, puesto que en esta vereda funciona el relleno sanitario, el cual está en proceso de continuo mejoramiento, razón por la cual algunas personas aprovechan para arrojar los residuos y aumentar la problemática del sector.



**Visita Técnica vereda Fumbaque Garagoa.**

REGISTRO DE VISITA TÉCNICA		Código	RE-GT-13
		Versión	2
		Fecha	6-06-2014

Escriba el nombre de la vereda: PEIRS Garagoa

FECHA DE VISITA: Agosto 29 de 2016 VEREDA: Garagoa

VEREDA: Fumbaque PRE-NO: ESTABLECIMIENTO:

TELÉFONO:

Nombre	D.N.I.	Identificación profesional	Cargo	Firma
Julio peria 4090203		habitante	Vereda Fumbaque	320499330 Julio peria
/	/	/	/	/

Se debe registrar las coordenadas geográficas (U.T.M.). En caso de que se tomen varios puntos se debe registrar las coordenadas.

Lat: <u>5° 04' 10,5"</u>	Longitud: <u>-73° 27' 34,1"</u>	Altura: _____	m.s.n.m.
Lat: _____	Longitud: _____	Altura: _____	m.s.n.m.
Lat: _____	Longitud: _____	Altura: _____	m.s.n.m.
Lat: _____	Longitud: _____	Altura: _____	m.s.n.m.

PRESENTE: R. Garagoa PRESENTE: R. Garagoa S.M. PRESENTE: Q. Fumbaque y Paquirá

REVISADO: *[Firma]*

DESCRIPCIÓN DE VISITA: Se hace visita técnica vereda Fumbaque, donde se evidencia disposición inadecuada de residuos voluminosos, en la vía, sin identificar su origen, se toman coordenadas para elaboración de informe.

REGISTRO DE FOTOGRAFÍAS: Registro fotográfico

EL PRESENTE REGISTRO ES COMPROBANTE DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN QUE FECHA ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA SE REALIZÓ DEBIDAMENTE.

PERSONAS QUE ENTENDIERON LA SOLICITUD

Nombre	D.N.I.	Cargo	Firma
Johano A. Rodriguez	1057371139	Contratista	<i>[Firma]</i>
/	/	/	/

Fuente: El Autor

***Fotografía N° 18. Visita técnica vereda Fumbaque.***



Fuente: El Autor

Esta vereda como ya varias queda cerca al perímetro urbano y sobre la vía principal hacia Guateque, por su cercanía se ve afectado por la disposición de residuos voluminosos.

### Visita técnica Resguardo Arriba- Garagoa.

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	2
		Fecha	6-06-2014

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PGIRS Garagoa

#### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Interesado (s): \_\_\_\_\_  
 Fecha de la visita: septiembre 05 - 2014 Municipio Garagoa  
 Vereda Resguardo Arriba Predio Ricardo Manrique Establecimiento \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

#### Asistentes a la visita:

Nombre	Nº de Cédula	Captal con la que actúa	Dirección	Teléfono	Firma
<u>Alfonso Morales</u>	<u>23606928</u>	<u>presidenta</u>	<u>V Resguardo Arriba</u>	<u>314225584</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Maria Verónica</u>					
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G,Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 5° 04' 52,4" Longitud 1 -73° 20' 53,5" Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 2 5° 04' 52,0" Longitud 2 -73° 20' 54,1" Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 5° 04' 51,7" Longitud 3 -73° 20' 53,8" Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 4 \_\_\_\_\_ Longitud 4 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Municipio \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: [Firma]

Resumen de la visita: Se realiza visita técnica vereda Resguardo Arriba predio del Dr. Ricardo Manrique, donde se evidencia, mediante la disposición de residuos higiénicos, inorgánicos peligrosos resultado de un invernadero puesto de uso, los residuos pertenecen a los habitantes de la finca residencial la cual está vacía.

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfico.

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS. LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGÚN LO SOLICITADO.

#### 2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD

Nombre	Nº de Cédula	Profesión	Firma
<u>Jhona A. Rodríguez L</u>	<u>1057171139</u>	<u>Contratista</u>	<u>[Firma]</u>
/	/	/	/

***Fotografía N° 19. Visita técnica vereda Resguardo arriba***



Fuente: El Autor

La jurisdicción de Corpochivor se caracteriza por ser una región agrícola por excelencia, pero se puede evidenciar que después recoger las cosechas los agricultores deja gran cantidad de residuos que contaminan las parcelas.

## Visita técnica Vereda Quigua abajo- Garagoa.

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-07-13
		Versión	2
		Fecha	6-06-2014

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PGIRS Garagoa.

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Interesado (s): \_\_\_\_\_  
 Fecha de la visita: Septiembre 07-2016 Municipio Garagoa.  
 Vereda Quigua Abajo Predio \_\_\_\_\_ Establecimiento \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

Asistentes a la visita:

Nombre	Nº de Cédula	Cédula con la que está	Especialidad	Teléfono	Firma
<u>Juan Adolfo Ramírez</u>	<u>7331769</u>	<u>presidenta</u>	<u>Quigua Abajo</u>	<u>3118914271</u>	<u>[Firma]</u>
/	/	/	/	/	/

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G.Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 3° 05' 27,2" Longitud 1 73° 22' 00,5" Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 2 \_\_\_\_\_ Longitud 2 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: [Firma]

Resumen de la visita: Se hace visita en la propiedad de la sra Ana  
Groszina Bejarano, predio Buena vista donde se evidencia inadecuado  
distribución de residuos voluminosos de origen desconocido.

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfico

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGÚN LO SOLICITADO.

### 2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD

Nombre	Nº de Cédula	Especialidad	Firma
<u>Johana A. Rodríguez</u>	<u>1057571139</u>	<u>Contiatactista.</u>	<u>[Firma]</u>
/	/	/	/

**Fotografía N° 20. Visita técnica vereda Quigua abajo- Garagoa.**



Fuente: El Autor

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	2
		Fecha	6-06-2014

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PGIR3 Garagoa

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Interesado (s): \_\_\_\_\_  
 Fecha de la visita Septiembre 09 2016 Municipio Garagoa  
 Vereda Quigua Abajo Predio San Isidro Establecimiento \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

Asistentes a la visita:

Nombre	No. de Cédula	Calidad de la que asiste	Escuela	Teléfono	Firma
<u>José Antonio Bermúdez</u>	<u>7331269</u>	<u>presidente</u>	<u>de Quigua</u>	<u>3115914231</u>	<u>José Antonio Bermúdez</u>
/	/	/	/	/	/

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G.Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 9° 06' 22,4 Longitud 1 -73 22' 04,8" Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 2 \_\_\_\_\_ Longitud 2 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 4 \_\_\_\_\_ Longitud 4 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Municipio \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: Maldonado

Resumen de la visita: Se realiza visita técnica predio San Isidro propiedad de Sr. José Antonio Bermúdez quien refirió de la presencia de residuos de origen doméstico dispuestos en esta finca.

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfico

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS. LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGUN LO SOLICITADO.

**2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD**

Nombre	No. de Cédula	Profesión	Firma
<u>Johanna A. Rodríguez</u>	<u>1057571139</u>	<u>Contratista</u>	<u>Johanna Rodríguez</u>
/	/	/	/

Fuente: El Autor

***Fotografía N° 21. Visita técnica vereda Quigua abajo- Garagoa.***



Fuente: El Autor

Esta vereda está ubicada por la vía central que conduce a la ciudad de Tunja motivo por el cual también se ve afectada por la contaminación generada por los residuos sólidos voluminosos e inorgánicos que son dispuestos en esta zona.

## Visita técnica Vereda Las Juntas – Guateque.

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	2
		Fecha	6-06-2014

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. REGIRS Guateque

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Interesado (s): \_\_\_\_\_  
 Fecha de la visita: septiembre 06 2016 Municipio Guateque  
 Vereda Juntas Predio \_\_\_\_\_ Establecimiento \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

#### Asistentes a la visita:

Nombre	Nº de Cédula	Cargo con la que actúa	Inscripción	teléfono	Firma
Alfonso León	1063827	Habitante	Vereda Juntas	313 8204088	<i>Alfonso León</i>
Jose Guillermo Sandoz	4130675	vice presidente I.A.E	vereda Juntas	3138758025	<i>Jose Guillermo Sandoz</i>
/	/	/	/	/	/

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G.Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 5° 00' 13.0" Longitud 1 73° 30' 24.0" Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 2 5° 00' 06.0" Longitud 2 73° 30' 21.2" Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 4 \_\_\_\_\_ Longitud 4 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: Ud. Ud.

Resumen de la visita: Se hace visita técnica sector para del puratorio, donde los habitantes informan el lugar de disposición de residuos pero por la vegetación solo se ve en poca cantidad. Se solicita la liberación de VOTO informático en no vector bosque. y visita en temporada de verano

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfico

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS. LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGÚN LO SOLICITADO.

### 2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD

Nombre	Nº de Cédula	Profesión	Firma
Johana A. Rodríguez	1057571139	Contabilista	<i>Johana Rodríguez</i>
/	/	/	/



***Fotografía N° 22. Visita técnica vereda Las Juntas – Guateque.***



Fuente: El Autor

Esta vereda se ha visto altamente afectada por incendios producto de la inadecuada disposición de residuos en la peña, la cual es contaminada por los viajeros y transeúntes de la vía.

## Visita técnica Piedra Parada y Mortiño – Guateque.

REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
	Versión	2
	Fecha	6-06-2014

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PEGIRS Guateque

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Interesado (s): \_\_\_\_\_

Fecha de la visita: Septiembre 06 2016 Municipio: Guateque

Vereda: Piedra Parada Predio: \_\_\_\_\_ Establecimiento: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Asistentes a la visita:

Nombre	No. de Cédula	Lugar con la que asiste	Derechos	Teléfono	Firma
<u>Andrés Muri</u>	<u>173537269</u>	<u>Presidente IAC.</u>	<u>terreno Piedra Parada y Mortiño</u>	<u>3103132735</u>	<u>[Firma]</u>
/	/	/	/	/	/

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G.Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1: 5° 01' 19.7" Longitud 1: 73° 30' 08.5" Altura: \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 2: 5° 01' 17.7" Longitud 2: 73° 29' 33.2" Altura: \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3: \_\_\_\_\_ Longitud 3: \_\_\_\_\_ Altura: \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 4: \_\_\_\_\_ Longitud 4: \_\_\_\_\_ Altura: \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca: \_\_\_\_\_ Subcuenca: \_\_\_\_\_ Microcuenca: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: [Firma]

Resumen de la visita: se hizo visita técnica sector paradero piedra parada, donde se evidencian residuos sólidos que afectan el flujo adecuado del agua ya que se encuentran en una alcantarilla.

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfico.

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGÚN LO SOLICITADO.

### 2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD

Nombre	No. de Cédula	Profesión	Firma
<u>Dhono A. Rodríguez</u>	<u>1057571139</u>	<u>Contabilista</u>	<u>[Firma]</u>
/	/	/	/

Fuente: El Autor

Fotografía N° 23. Visita técnica vereda Piedra Parada y Mortiño – Guateque.



Fuente: El Autor

## Visita técnica Vereda Quigua arriba- Garagoa.

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Version	2
		Fecha	8-05-2014

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PGIRS Garagoa

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Interesado (s): \_\_\_\_\_  
 Fecha de la visita Septiembre 12 de 2016 Municipio Garagoa  
 Vereda Quigua Arriba Predio \_\_\_\_\_ Establecimiento \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

#### Asistentes a la visita:

Nombre	No. de Cédula	Ciudad con la que está	Ocupación	Teléfono	Firma
Hector E. Parra	7331073	Previdente	Quigua Arriba	3107840133	Hector E. Parra
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G.Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 5° 05' 19.2" Longitud 1 -73° 20' 09.5" Altura 1967 m.s.n.m.  
 Latitud 2 5° 05' 19.2" Longitud 2 -73° 20' 09.0" Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 4 \_\_\_\_\_ Longitud 4 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Municipio \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: Widru U

Resumen de la visita: Se realiza visita técnica vereda Quigua Arriba en donde se encuentran residuos de textiles de procedencia desconocida sin embargo en general la vereda no tiene focos de contaminación por residuos sólidos.

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfico

NOTA: EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS; LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGÚN LO SOLICITADO.

### 2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD

Nombre	No. de Cédula	Profesión	Firma
Johana A. Rodríguez	1057571139	Contabilista	Johana A. Rodríguez
/	/	/	/
/	/	/	/

*Fotografía N° 24. Visita técnica vereda Quigua arriba- Garagoa.*



Fuente: El Autor

Los residuos sólidos textiles también es un generador de alta contaminación en el sector Rural en general.

## Visita técnica Vereda Cucharero- Garagoa.

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	3
		Fecha	08/09/2016

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PBIRS Garagoa

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Interesado (s): \_\_\_\_\_  
 Fecha de la visita: 21 sep 2016 Municipio Garagoa  
 Vereda Cucharero Predio los pinos Establecimiento \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

#### Asistentes a la visita:

Nombre	No de Cédula	Calidad con la que actúa	Dirección	Teléfono	Firma
<u>Cecilia Peña</u>	<u>33675468</u>	<u>Habitante</u>	<u>Cucharero</u>	<u>3103027542</u>	<u>Cecilia Peña</u>
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G,Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 5° 03' 36,4" Longitud 1 -73° 21' 03,2" Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 2 \_\_\_\_\_ Longitud 2 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: M. del V.

Resumen de la visita: Se hace visita técnica vereda Cucharero donde en el sector los pinos se encuentra sitio adecuado de disposición de residuos sólidos. los volos mediante compañía de pasaburro son recogidos ya que son empaques de agroquímico.

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): \_\_\_\_\_

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICO SEGÚN LO SOLICITADO.

### 2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD

Nombre	No de Cédula	Profesión	Firma
<u>Rodríguez</u>	<u>1037371139</u>	<u>Combatista</u>	<u>Rodríguez</u>
/	/	/	/
/	/	/	/

*Fotografía N° 25. Visita técnica vereda Cucharero- Garagoa.*



Fuente: El Autor

Este sector se encontró altamente afectado por la inadecuada disposición de lonas, las cuales fueron usadas para el trasporte de material de construcción; durante la actividad de recolección de residuos se realizó jornada de limpieza.

### Visita técnica Vereda Chorro Tinto- Guateque

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	3
		Fecha	08/09/2018

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PGIRS Guateque

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Interesado (s): Reclamación JAC  
 Fecha de la visita: 02 de Septiembre de 2018 Municipio Guateque  
 Vereda Chorro Tinto Predio \_\_\_\_\_ Establecimiento \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

Asistentes a la visita:

Nombre	No de Cédula	Calidad con la que asiste	Dirección	Teléfono	Firma
<u>Edo Saul Vasco</u>	<u>3'214.956</u>	<u>Presidente J.A.C</u>	<u>Vereda Chorro Tinto</u>	<u>3115409784</u>	<u>[Firma]</u>

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G,Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 15° 00' 29.1" Longitud 1° 73' 29.0.4" Altura 1892 m.s.n.m.  
 Latitud 2° 5' 00" 18.0" Longitud 2° 73' 29' 18.2" Altura 1829 m.s.n.m.  
 Latitud 3° 5' 00" 17.5" Longitud 3° 73' 29' 18.7" Altura 1829 m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: [Firma]

Resumen de la visita: Se realiza visita técnica vereda chorro tinto del municipio de Guateque, donde se identifica punto crítico de marcado disposición de residuos sólidos y escombros los cuales evidencian alta contaminación en suelo y visual donde se podría denotar como botadero a cielo abierto.

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfico.

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS. LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICO SEGÚN LO SOLICITADO.

**2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD**

Nombre	No de Cédula	Profesión	Firma
<u>Alvaro Andrés Rodríguez</u>	<u>1257171139</u>	<u>Contratista</u>	<u>[Firma]</u>

Fuente: El Autor

***Fotografía N° 26. Visita técnica vereda Chorro Tinto- Guateque.***



Fuente: El Autor

Este sector es uno de los puntos con mayor consideración crítica, puesto que este punto se puede catalogar como botadero a cielo abierto, el cual requiere de atención inmediata, por parte de la empresa de servicios públicos del municipio de Guateque.



## Visita técnica Vereda Chinquica- Guateque

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	3
		Fecha	08/09/2018

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PGIRS Guateque

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Interesado (s): Alcaldía municipal Guateque  
 Fecha de la visita: Octubre 11 de 2018 Municipio Guateque  
 Vereda Mano grande chinquica Predio \_\_\_\_\_ Establecimiento \_\_\_\_\_  
 Dirección Chinquica Teléfono \_\_\_\_\_

Asistentes a la visita:

Nombre	No de Cédula	Calidad con la que actúa	Dirección	Teléfono	Firma
<u>Oscar Orlando Lieb Hobop presidente Ver. Chinquica</u>	<u>41264060</u>	<u>presidente</u>	<u>Ver. Chinquica</u>	<u>312472275</u>	<u>Oscar D...</u>
/	/	/	/	/	/

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G.Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 15° 00' 07,4" Longitud 1 -73° 28' 09,6" Altura 1115 m.s.n.m.  
 Latitud 2 \_\_\_\_\_ Longitud 2 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: Nada

Resumen de la visita: Se realizó visita técnica vereda Mano grande chinquica en compañía del presidente de la junta de acción comunal de la vereda donde se evidenció presencia de residuos sólidos en la vía, los cuales generan malos olores.

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfico.

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGÚN LO SOLICITADO.

**2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD**

Nombre	No de Cédula	Profesión	Firma
<u>Orlando A. Rodríguez</u>	<u>1857371139</u>	<u>Contratista</u>	<u>Orlando Rodríguez</u>

Fuente: El Autor

### Fotografía N° 27. Visita técnica vereda Chinquica- Guateque.



Fuente: El Autor

**Visita técnica Vereda Cantoras- Guateque.**

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	3
		Fecha	08/09/2016

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PGIRS Guateque

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Interesado (s): Alcaldía municipal Guateque.  
 Fecha de la visita: Octubre 25 de 2016 Municipio Guateque  
 Vereda Cantoras Predio \_\_\_\_\_ Establecimiento \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

**Asistentes a la visita:**

Nombre	Nº de Cédula	Calidad con la que actúa	Dirección	Teléfono	Firma
<u>MEXI Velazquez</u>	<u>74282146</u>	<u>Presidente Veredalcan</u>	<u>3209494014</u>	<u>mxv@velazquez</u>	<u>[Firma]</u>
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G,Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 15° 00' 14,3" Longitud 1 -73° 28' 52,4" Altura 1679 m.s.n.m.  
 Latitud 2 \_\_\_\_\_ Longitud 2 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: [Firma]

Resumen de la visita: Se realiza visita técnica vereda Cantoras municipio de Guateque, en presencia del Sr. presidente de la J.A.C. quien informa que en la vereda se han controlado los sitios de disposición inadecuada de residuos, y al igual comunica que los habitantes queman las botellas plásticas, las botellas plásticas, vidrios y metal con reciclados.

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfico.

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICO SEGÚN LO SOLICITADO.

**2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD**

Nombre	Nº de Cédula	Profesión	Firma
<u>Patricia Andrea Rodriguez</u>	<u>1057371139</u>	<u>Ingeniera Ambiental</u>	<u>[Firma]</u>

*Fotografía N° 28. Visita técnica vereda Chiquica- Guateque.*



Fuente: El Autor

En esta vereda algunos pobladores realizan adecuada separación y aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos aprovechables.

**Visita técnica Vereda Goteras –Guateque.**

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	3
		Fecha	08/09/2016

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PGIRS Guateque

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Interesado (s): Alcaldía municipal Guateque  
 Fecha de la visita: Octubre 12 de 2016 Municipio: Guateque  
 Vereda: Goteras Predio: Villa Mocio Establecimiento: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Asistentes a la visita:

Nombre	No de Cédula	Celidud con la que actúa	Dirección	Teléfono	Firma
John Nelson Rodríguez	74300541	JAC. Presidente	Vereda Goteras	5219423422	<i>[Firma]</i>
/					

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G.Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1: 14° 59' 46,3" Longitud 1: -73° 28' 18,1" Altura: 67,33 m.s.n.m.  
 Latitud 2: \_\_\_\_\_ Longitud 2: \_\_\_\_\_ Altura: \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3: \_\_\_\_\_ Longitud 3: \_\_\_\_\_ Altura: \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca: \_\_\_\_\_ Subcuenca: \_\_\_\_\_ Microcuenca: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: \_\_\_\_\_

Resumen de la visita: Se realiza visita técnica vereda gotera municipio de Guateque donde con el Sr. presidente informamos que en la vereda existen las veredas y llevan los residuos orgánicos pero el pueblo presta y los utilizan los residuos como el papel los quemamos y luego hacen abonos.

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfico.

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICO SEGÚN LO SOLICITADO.

**2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD**

Nombre	No de Cédula	Profesión	Firma
John A. Rodríguez	1057571139	Contabilista	<i>[Firma]</i>


Fuente: El Autor

**Fotografía N° 29. Visita técnica vereda Goteras- Guateque.**



Fuente: El Autor

## Visita técnica Vereda Llano Grande –Guateque.

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	3
		Fecha	08/08/2016

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PEIRS Guateque

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Interesado (s): Alcaldía municipal Guateque  
 Fecha de la visita: Octubre 11 de 2016 Municipio Guateque  
 Vereda Llano grande, Chinguro Predio \_\_\_\_\_ Establecimiento \_\_\_\_\_  
 Dirección Llano grande Teléfono \_\_\_\_\_

#### Asistentes a la visita:

Nombre	No de Cédula	Calidad con la que actúa	Dirección	Teléfono	Firma
<u>Pascual Blandin</u>	<u>4264060</u>	<u>Presidente de la Comuna</u>	<u>Ver. Chinguro</u>	<u>31267792</u>	<u>Pascual Blandin</u>
/	/	/	/	/	/

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G,Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 15° 00' 12,6" Longitud 1 73° 28' 07,9" Altura 1713 m.s.n.m.  
 Latitud 2 \_\_\_\_\_ Longitud 2 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: Rebollo

Resumen de la visita: Se realizó visita técnica vereda Llano Grande y alrededores del municipio de Guateque en compañía del presidente de la junta de acción comunal, donde evidenciamos presencia de inadecuada disposición de residuos sólidos, crítica, puesto hay alta presencia de excrementos y demás

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfico.

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGÚN LO SOLICITADO.

### 2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD

Nombre	No de Cédula	Profesión	Firma
<u>Ricardo A. Rodríguez</u>	<u>1057571139</u>	<u>Contratista</u>	<u>Ricardo Rodríguez</u>

***Fotografía N° 30. Visita técnica vereda Llano Grande- Guateque.***



Fuente: El Autor

En este lugar se evidencia alta presencia de residuos sólidos de escombros, pero el predio no tiene permiso para prestar tal servicio.

**Visita técnica Vereda Munanta –Guateque.**

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	3
		Fecha	08/09/2016

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PGIRS Guateque

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Interesado (s): Alcaldía municipal Guateque.  
 Fecha de la visita: octubre 19 de 2016 Municipio Guateque  
 Vereda Munanta Predio \_\_\_\_\_ Establecimiento \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

**Asistentes a la visita:**

Nombre	No de Cédula	Calidad con la que actúa	Dirección	Teléfono	Firma
<u>Rina Belén Morales P.</u>	<u>23621090</u>	<u>presidenta vereda Munanta</u>	<u>Vereda Munanta</u>	<u>31163734435</u>	
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G,Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 5° 01' 36,5" Longitud 1 -73° 31' 06,0" Altura 1533 m.s.n.m.  
 Latitud 2 \_\_\_\_\_ Longitud 2 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_


Vó.Bó. SIAT: Michael

Resumen de la visita: Se realizó visita técnica vereda Munanta del municipio de Guateque, vereda la cual se ve afectada por el flujo de viajeros ya que es una vereda ubicada sobre la vía salida a Bogotá. Esta vereda limita con Tiburita y según los residentes el flujo de viajeros al vereda por los bus de Tiburita al motivo por el cual el sector no tiene impacto por residuos sólidos inadecuadamente dispuestos.

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfico.

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICO SEGÚN LO SOLICITADO.

**2 PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD**

Nombre	No de Cédula	Profesión	Firma
<u>Johano A. Rodriguez</u>	<u>1057571239</u>	<u>Combatista</u>	

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	3
		Fecha	08/09/2016

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PGIRS Guateque

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Interesado (s): Aldia municipal Guateque  
 Fecha de la visita: 07 de 19 de 2016 Municipio Guateque  
 Vereda Munanto Predio \_\_\_\_\_ Establecimiento \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

#### Asistentes a la visita:

Nombre	No de Cédula	Calidad con la que asistió	Dirección	Teléfono	Firma
<u>Prn Belén Morales P.</u>	<u>23621090</u>	<u>Presidente</u>	<u>vda Munanto</u>	<u>3143734475</u>	<u>[Firma]</u>
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G,Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 15° 01' 22,6" Longitud 1 -73° 30' 59,7" Altura 1593 m.s.n.m.  
 Latitud 2 \_\_\_\_\_ Longitud 2 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: [Firma]

Resumen de la visita: Se realizó visita técnica vereda Munanto municipio de Guateque, donde se encuentra galpan ena de cadornis las cuales están alora ofensivos por el mal manejo de las residuos orgánicos provenientes de los heces perales de los aves además en el sector en hay una recolector de residuos sólidos, los cuales quemaron.

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): registro fotografico

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS. LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICO SEGÚN LO SOLICITADO.

### 2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD

Nombre	No de Cédula	Profesión	Firma
<u>Jhona Andrea Rodríguez</u>	<u>1057571139</u>	<u>Contabilista</u>	<u>[Firma]</u>



***Fotografía N° 31. Visita técnica vereda Munanta- Guateque.***



Fuente: El Autor

Este sector se esta viendo afectado por el inadecuado manejo de los rsiduos organicos generados por la cria de codornicez.

**Visita técnica Vereda Pozos –Guateque.**

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	3
		Fecha	08/08/2016

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PEIRS Guateque

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Interesado (s): Alcaldía municipal Guateque  
 Fecha de la visita: Octubre 21 de 2016 Municipio Guateque  
 Vereda: Pozos Predio: \_\_\_\_\_ Establecimiento \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Asistentes a la visita:

Nombre	No de Cédula	Calidad con la que actúa	Dirección	Teléfono	Firma
<u>José B Benito</u>	<u>1934396</u>	<u>Presidente pozos</u>		<u>520356006</u>	<u>José B Benito</u>
<del> </del>					

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G,Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 15° 00' 32,2" Longitud 1° 32' 29,51" Altura 1910 m.s.n.m.  
 Latitud 25° 00' 28,3" Longitud 2° 32' 29,336" Altura 1913 m.s.n.m.  
 Latitud 35° 00' 07,0" Longitud 3° 32' 29,337" Altura 1905 m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: Nobell

Resumen de la visita: Se realiza visita técnica vereda Pozos municipio de Guateque, en compañía del ex presidente de la IAC haciendo recorridos por toda la vereda identificando que los habitantes queman los residuos y los pobladores cerca de la carretera algunos venden los residuos orgánicos a las personas "chatafueras".

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfico.

**NOTA.** EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGÚN LO SOLICITADO.

**2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD**

Nombre	No de Cédula	Profesión	Firma
<u>Johana Andrea Rodríguez</u>	<u>1037571139</u>	<u>Contabilista</u>	<u>Johana Rodríguez</u>


Fuente: El Autor

**Fotografía N° 32. Visita técnica vereda Pozos- Guateque.**



Fuente: El Autor

## Visita técnica Vereda Siravita –Guateque.

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	3
		Fecha	08/09/2016

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PGIRS Guateque

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Interesado (s): Alcaldía municipal Guateque  
 Fecha de la visita: Octubre 13 de 2016 Municipio Guateque  
 Vereda Siravita Predio \_\_\_\_\_ Establecimiento \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

#### Asistentes a la visita:

Nombre	No de Cédula	Calidad con la que actúa	Dirección	Teléfono	Firma
Hector Doncel	79960699	PRECIATE JAC	Siravita	3214595345	Hector Doncel

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G,Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 4° 59' 16,6" Longitud 1 -73° 28' 25,0" Altura 1508 m.s.n.m.  
 Latitud 2 \_\_\_\_\_ Longitud 2 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: Medellín

Resumen de la visita: Se realiza visita vereda Siravita municipio de Guateque en compañía del presidente de la JAC quien informa que la población hace adecuada separación de los residuos ya que hay personas del municipio quien recoge los residuos reciclables para aprovecharlos.

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): \_\_\_\_\_

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGÚN LO SOLICITADO.

### 2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD

Nombre	No de Cédula	Profesión	Firma
Johana Andrea Rodríguez	1057571139	Combustista	Johana Rodríguez

*Fotografía N° 33. Visita técnica vereda Siravita- Guateque.*



Fuente: El Autor

Los habitantes de esta vereda se caracterizan y destacan por el adecuado manejo y separación de los residuos sólidos.

## Visita técnica Vereda Suaitoque –Guateque.

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	3
		Fecha	08/09/2016

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PGIRS Guateque

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Interesado (s) Habitantes – Alcaldía municipal Guateque  
 Fecha de la visita: Octubre 18 de 2016 Municipio Guateque  
 Vereda Suaitoque Predio \_\_\_\_\_ Establecimiento \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

#### Asistentes a la visita:

Nombre	No de Cédula	Cédula con la que actúa	Dirección	Teléfono	Firma
<u>Maria Inés Cifuentes</u>	<u>71726181</u>	<u>Presidencia del Suaitoque</u>	<u>Suaitoque</u>	<u>3213011423</u>	<u>[Firma]</u>
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G,Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 15° 00' 49,4" Longitud 1 78° 28' 03,2" Altura 1861 m.s.n.m.  
 Latitud 2 \_\_\_\_\_ Longitud 2 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: [Firma]

Resumen de la visita: Se realiza visita técnica vereda Guaitoque del municipio de Guateque donde en el predio perteneciente al municipio (alcaldía) donde se evidencia presencia de residuos sólidos textiles, al igual la presencia, informan que este mismo predio se usa como cementero común.

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfico.

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGÚN LO SOLICITADO.

### 2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD

Nombre	No de Cédula	Profesión	Firma
<u>Jhomo A. Rodríguez</u>	<u>1057171139</u>	<u>Contadorista</u>	<u>[Firma]</u>

Fuente: El Autor

## Visita técnica Vereda Tincachoque –Guateque.

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	3
		Fecha	08/09/2016

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PSIRS Guateque.

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

Interesado (s): Alcaldía municipal Guateque  
 Fecha de la visita: Diciembre 25 de 2016 Municipio Guateque  
 Vereda Tincachoque Predio \_\_\_\_\_ Establecimiento \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

Asistentes a la visita:

Nombre	No de Cédula	Catidad con la que actúa	Dirección	Teléfono	Firma
<u>Concepción</u>	<u>51892528</u>	<u>presidenta</u>	<u>tincachoque</u>	<u>3115711092</u>	<u>Concepción Roa L.</u>

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G,Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 14° 59' 33.4" Longitud 1 73° 29' 44.4" Altura 1448 m.s.n.m.  
 Latitud 2 \_\_\_\_\_ Longitud 2 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: Adelillo

Resumen de la visita: Se realizó visita técnica vereda Tincachoque municipio Guateque, en presencia de la sra presidenta de JTC quien informó que la comunidad quemó los residuos sólidos, la junta avico municipal pagan la recolección de residuos sólidos, los residuos orgánicos de la misma genera otros problemas los cuales afectan los habitantes, al igual se evidencia alta presencia de moscos

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): \_\_\_\_\_

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGÚN LO SOLICITADO.

**2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD**

Nombre	No de Cédula	Profesión	Firma
<u>Jhona Andrea Rodríguez</u>	<u>1057571139</u>	<u>Contratista</u>	<u>Jhona Andrea Rodríguez</u>


Fuente: El Autor

### Fotografía N° 34. Visita técnica vereda Tincachoque – Guateque.



Fuente: El Autor

## Visita técnica Vereda Ubajuca –Guateque.

	REGISTRO DE VISITA TÉCNICA	Código	RE-GT-13
		Versión	3
		Fecha	08/09/2016

EXPEDIENTE y/o RADICADO No. PGIRS Guateque.

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Interesado (s): Alcaldía municipal Guateque.  
 Fecha de la visita: Octubre 13 de 2016 Municipio Guateque  
 Vereda Ubajuca Predio \_\_\_\_\_ Establecimiento \_\_\_\_\_  
 Dirección \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

#### Asistentes a la visita:

Nombre	No de Cédula	Calidad con la que está	Dirección	Teléfono	Firma
<u>Elora Juez Cantú</u>	<u>23621108</u>	<u>Tesoro</u>	<u>Jacinto Ubajuca</u>	<u>3202591299</u>	<u>E.J.C.</u>
/					
/					

Ubicación sitio: Coordenadas Geográficas (G,Mn.Sg.). En caso de que se tomen varios puntos se deben registrar todas las coordenadas.

Latitud 1 5° 00' 03.3" Longitud 1 -73° 30' 14.8" Altura 1768 m.s.n.m.  
 Latitud 2 \_\_\_\_\_ Longitud 2 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.  
 Latitud 3 \_\_\_\_\_ Longitud 3 \_\_\_\_\_ Altura \_\_\_\_\_ m.s.n.m.

Cuenca \_\_\_\_\_ Subcuenca \_\_\_\_\_ Microcuenca \_\_\_\_\_

Vo.Bo. SIAT: Miguel N.

Resumen de la visita: Se realiza visita técnica vereda Ubajuca municipio de Guateque, en presencia de la sra tesoro de la JAC, a con quien se hace el desplazamiento al antiguo relleno en el cual aún se encuentran residuos sólidos, dispuestos inadecuadamente.

Anexos (tabla de datos, fotografías, etc.): Registro fotográfico.

NOTA. EL PRESENTE FORMATO ES CONSTANCIA DE LA PRESENCIA DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS. LO ANTERIOR COMO EVIDENCIA DE QUE LA VISITA TÉCNICA SE PRACTICÓ SEGÚN LO SOLICITADO.

### 2. PROFESIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD

Nombre	No de Cédula	Profesión	Firma
<u>Johana A. Rodríguez</u>	<u>1057571139</u>	<u>Contratista</u>	<u>Johana Rodríguez</u>

Fotografía N° 35. Visita técnica vereda Ubajuca- Guateque.



Fuente: El Autor

Este sector tiene afectación desde la clausura del relleno sanitario ya que este funcionaba en este mismo predio.

Anexo 16. Asistencia Sensibilizaciones Realizadas.

Sensibilización Barrio Guanata Garagoa.

CONTROL DE ASISTENCIA							RE-GAH-01
							8
							06/06/2014
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/>		INDUCCION <input type="checkbox"/> REMISION <input type="checkbox"/>		SENSIBILIZACION <input checked="" type="checkbox"/>			SOCIALIZACION <input type="checkbox"/>
Ciudad <u>Garagoa</u>		Fecha <u>24 Agosto 2014</u>		Lugar <u>Barrio Guanata</u>			
Dictado por <u>Johana Andrea Rodriguez</u>				Cargo <u>Coordinadora</u>			
Tema <u>Separación en la fuente</u>		Hora de Inicio <u>6:00 am</u>		Hora de Terminación <u>7:30</u>			Duración <u>1 hora</u>
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	Espacio reservado únicamente para personas participantes que no son funcionarios al (as) de la Corporación			FIRMA DEL ASISTENTE	
			Entidad	Número de Cédula	No. Teléfono	C correo Electrónico	(De acuerdo con la jornada)
1	Carolina Alfonso	INDEPENDIENTE		1048 846862	3103504203	dic108@yaho.com	
2	Catalina Cruz	INDEPENDIENTE		63671384	3103225415	cruc.catalina340@hotmail.com	
3	Olga Gomez						
4	María Pao y otros						
5	María Pao y otros						
6	Fiesta Costeñas						
7	Gloria Lucía Montañez			23605397	3118085204		
8	Fernando Rodriguez	Empleado		86045785	3125143346	fernando.rodriguez.pedraza@bival.com	
9	Diego Toca	Independiente		1048849404	3108733485	diegotoca@ymail	
10	Carmen María			236028537	310722396		
11	Ann Selva Gomez de Pava			23603958	3134370110		
12	Patia Marcel Rivera			1124083	31324945		
13	Orta Nelly Vargas	Docente		23605279	3107986701	ortan57@hotmail.com	
14	Leidys Supalla	Empleado		44146669	3125788974		
15	Marta Moreno			5565527	3125794655		
16	Virginia Tapia B.	Hogar		28994662	3103677658		
17	Yisel Martinez G.	Hogar		33677264	3102321947	yisel182011@gmail.com	
18	José A. Vergo	Profesor		7330688	3158287901	0119871727	
19	Adriana Alfonso V.	Docente		310881428	1048849329	Call 98 #13-20	
20	Hernando Amal	Empleado		717667	313427006		

OBSERVACIONES:



CONTROL DE ASISTENCIA		RE-GAR-01						
		B						
		06/08/2016						
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCION <input type="checkbox"/> REINDUCCION <input type="checkbox"/> SENSIBILIZACION <input checked="" type="checkbox"/> SOCIALIZACION <input type="checkbox"/>								
Ciudad: <u>Garagoa</u>	Fecha: <u>Agosto 24 de 2016</u>	Lugar: <u>Barrio Guanata'</u>						
Dictado por: <u>Johana Andrea Rodriguez</u>		Cargo: <u>Contabilista</u>						
Tema: <u>Separación en la fuente</u>		Hora de Inicio: <u>6:00 PM</u> Hora de Terminación: <u>7:30</u> Duración: _____ Hora: _____						
No	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	Espacio únicamente diligenciado por personas participantes que no son Empleados ni contratistas de la Corporación				FIRMA DEL ASISTENTE (de acuerdo con la jurisdicción)	
			Entidad	Número de Cédula	No. Telefónico	Careo Electrónico	MAÑANA	TARDE
1	<u>William R. Ponce Alvarado</u>	<u>policial municipal policía</u>	<u>Zacacacas</u>	<u>3102183552</u>	<u>no tiene</u>	<u>no tiene</u>	<u>no tiene</u>	<u>no tiene</u>
2	<u>Johana Andrea Rodriguez</u>	<u>Contabilista</u>					<u>Johana Andrea Rodriguez</u>	
3								
4								
5								

Fuente: El Autor

**Fotografía N° 36. Sensibilización vereda Barrio Guanata Garagoa.**



Fuente: El Autor

**Fotografía N° 37. Sensibilización vereda Hipaquira Garagoa.**



Fuente: El Autor

Asistencia Sensibilización vereda Resguardo Arriba – Garagoa.

CONTROL DE ASISTENCIA									
CAPACITACION INTERNA		CAPACITACION EXTERNA		INDUCCION		REINDUCCION		SENSIBILIZACION	
Ciudad: <u>Garagoa</u>		Fecha: <u>05 sept 2016</u>		Lugar: <u>Vereda Resguardo Arriba</u>		Carga: <u>13:45 a 16:30</u>		Hora de inicio: <u>2:00 pm</u> Hora de Terminación: <u>4:00</u> Duración: <u>2</u> días	
Organizado por: <u>Johana Andrea Rodríguez López</u>		Tema: <u>Separación en la</u>		Nombre de la persona que no asistió:		Módulo:		FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada)	
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	Entidad	Número de Cédula	No. Telefónico	Código de municipio	FIRMA DEL ASISTENTE		
1	Fluvia Cardenas	Agricultor		22405976	5111418446		Fluvia Cardenas		
2	Yaguar Noguera	Doctor		41295994	334095443		Yaguar Noguera		
3	Caroli Ana Arellano	Comunero		23606444	3103055577		Caroli Ana Arellano		
4	Romario Leonis	Comunero		23606444	3103055577		Romario Leonis		
5	Angel Daza	Agricultor		41295994	3103055577		Angel Daza		
6	Sandra	Agricultor		23606444	3103055577		Sandra		
7	Reina Elena Ramirez	Agricultor		23606444	3103055577		Reina Elena Ramirez		
8	Martha Beatriz	Comunero		23606444	3103055577		Martha Beatriz		
9	Luzia Roldan	Comunero		23606444	3103055577		Luzia Roldan		
10	Solange Castilla	Comunero		23606444	3103055577		Solange Castilla		
11	Salvador Fernandez	Comunero		23606444	3103055577		Salvador Fernandez		
12	Medina Alicia Jimenez	Comunero		23606444	3103055577		Medina Alicia Jimenez		
13	MARIA BELIA PERA	Comunero		23606444	3103055577		MARIA BELIA PERA		
14	Jose Zamora	Comunero		23606444	3103055577		Jose Zamora		
15	Luzia Hernandez	Comunero		23606444	3103055577		Luzia Hernandez		
16	Yolanda Cordero Jimenez	Comunero		23606444	3103055577		Yolanda Cordero Jimenez		
17	Teresa Herrera	Comunero		23606444	3103055577		Teresa Herrera		
18	Jose Angel Garcia	Comunero		23606444	3103055577		Jose Angel Garcia		
19	Pablo Emilio Areiza	Agricultor		41295994	3103055577		Pablo Emilio Areiza		
20	Alfonso de la Cruz	Comunero		41295994	3103055577		Alfonso de la Cruz		

CONTROL DE ASISTENCIA									
CAPACITACION INTERNA		CAPACITACION EXTERNA		INDUCCION		REINDUCCION		SENSIBILIZACION	
Ciudad: <u>Garagoa</u>		Fecha: <u>05 sept 2016</u>		Lugar: <u>Vereda Resguardo Arriba</u>		Carga: <u>13:45 a 16:30</u>		Hora de inicio: <u>2:00 pm</u> Hora de Terminación: <u>4:00</u> Duración: <u>2</u> días	
Organizado por: <u>Johana Andrea Rodríguez López</u>		Tema: <u>Separación en la</u>		Nombre de la persona que no asistió:		Módulo:		FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada)	
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	Entidad	Número de Cédula	No. Telefónico	Código de municipio	FIRMA DEL ASISTENTE		
1	Maria Juana Mosquera	OT Varios		22405976	5111418446		Maria Juana Mosquera		
2	Medardo Diaz Jimenez	Agricultor		41295994	334095443		Medardo Diaz Jimenez		
3	Graciela Jimenez	Hogar		23606444	3103055577		Graciela Jimenez		
4	Graciela Campos	Hogar		23606444	3103055577		Graciela Campos		
5	Blanca Lidia Jimenez	Hogar		23606444	3103055577		Blanca Lidia Jimenez		
6	Isidro Antonio Rodriguez	Comunero		41295994	3103055577		Isidro Antonio Rodriguez		
7	Ana Julia Benavides	Hogar		20952050	31495552		Ana Julia Benavides		
8	Rosa Maria Rodriguez	Hogar		23606444	3103055577		Rosa Maria Rodriguez		
9	Luzmila Jimenez	Hogar		23606444	3103055577		Luzmila Jimenez		
10	Catalina Campos	Comunero		4160665	318089523		Catalina Campos		
11	Rosario Torres	Comunero		23606444	3103055577		Rosario Torres		
12	Angel Maria Fernandez	Hogar		4058117			Angel Maria Fernandez		
13	Jose Antonio Lopez	Agricultor		2300733	3144730646		Jose Antonio Lopez		
14	Maria Virginia Alcala M	Presidente		23606444	314255584		Maria Virginia Alcala M		

Fuente: El Autor

Fotografía N° 38. Sensibilización vereda Resguardo Arriba Garagoa.



Fuente: El Autor

Asistencia Sensibilización vereda Guanica Molino Garagoa.

CONTROL DE ASISTENCIA										REGISTRO					
CAPACITACION INTERNA / CAPACITACION EXTERNA										INDICACION		RESECCION		SOCIALIZACION	
Garagoa										Septiembre 09 de 2016		Escuela Guanica Molino		Cantón	
Johana Andrea Rodríguez López										Resguardo		Cantón		Hora de Inicio: 08:00	
Deposición en la vereda										Resguardo		Cantón		Hora de Término: 11:00	
ID	Nombre y Apellido	Categoría	Presencia	Asistencia en Clase	Asistencia en Laboratorio	Asistencia en Taller	Asistencia en Seminario	Asistencia en Conferencia	Asistencia en Foro	Asistencia en Otro	FIRMA DEL ASISTENTE				
1	Mª Elena de Jesús Sánchez	Hogar	Presente	23663276							Elena Sánchez				
2	Jose Gabriel Martínez	Agricultor	Presente	41248284							Jose Gabriel Martínez				
3	María Alejandra	Hogar	Presente	23664277							María Alejandra				
4	Alina Alejandra	Artesana	Presente	33675317							Alina Alejandra				
5	Glendy Lidia Ramírez	Hogar	Presente	23666378							Glendy Lidia Ramírez				
6	Yadira Rodríguez	Hogar	Presente	10080906							Yadira Rodríguez				
7	Blanca Gloria Torres	Hogar	Presente	52620704							Blanca Gloria Torres				
8	Maria Belinda Bula Lara	Artesana	Presente	23607705							Maria Belinda Bula Lara				
9	Maria Victoria Sotomayor	Hogar	Presente	105741826							Maria Victoria Sotomayor				
10	Beatriz Aracelis Torres	Artesana	Presente	23761381							Beatriz Aracelis Torres				
11	Guadalupe Jiménez	Hogar	Presente	32635278							Guadalupe Jiménez				
12	Luis Alan Lara	Agricultor	Presente	4125709							Luis Alan Lara				
13	Graciela Martínez	Hogar	Presente	41672519							Graciela Martínez				
14	Yadira Rodríguez	Hogar	Presente	33675317							Yadira Rodríguez				
15	Juvel Fabrega Sandoz	Hogar	Presente	701053302							Juvel Fabrega Sandoz				
16	Yadira Rodríguez	Hogar	Presente	23663276							Yadira Rodríguez				

CONTROL DE ASISTENCIA										REGISTRO					
CAPACITACION INTERNA / CAPACITACION EXTERNA										INDICACION		RESECCION		SOCIALIZACION	
Garagoa										Septiembre 09 de 2016		Escuela Guanica Molino		Cantón	
Johana Andrea Rodríguez López										Resguardo		Cantón		Hora de Inicio: 08:00	
Deposición en la vereda										Resguardo		Cantón		Hora de Término: 11:00	
ID	Nombre y Apellido	Categoría	Presencia	Asistencia en Clase	Asistencia en Laboratorio	Asistencia en Taller	Asistencia en Seminario	Asistencia en Conferencia	Asistencia en Foro	Asistencia en Otro	FIRMA DEL ASISTENTE				
1	Bianca de Jesús Sotomayor	Agricultor	Presente	4122634							Bianca de Jesús Sotomayor				
2	Sandra Martínez	Artesana	Presente	10080906							Sandra Martínez				
3	Yadira Rodríguez	Hogar	Presente	23664093							Yadira Rodríguez				
4	María Alejandra	Hogar	Presente	23603378							María Alejandra				
5	Edith Martínez	Hogar	Presente	33675317							Edith Martínez				
6	Diosdada Rodríguez	Hogar	Presente	63603261							Diosdada Rodríguez				
7	Blanca Silvia García	Hogar	Presente	23607705							Blanca Silvia García				
8	Blanca Silvia Sotomayor	Hogar	Presente	23607705							Blanca Silvia Sotomayor				
9	Yadira Rodríguez	Hogar	Presente	4122634							Yadira Rodríguez				
10	Glendy Lidia Ramírez	Hogar	Presente	23607705							Glendy Lidia Ramírez				
11	Blanca Gloria Torres	Hogar	Presente	41248284							Blanca Gloria Torres				
12	Beatriz Aracelis Torres	Artesana	Presente	105741826							Beatriz Aracelis Torres				
13	Guadalupe Jiménez	Hogar	Presente	23761381							Guadalupe Jiménez				
14	Luis Alan Lara	Agricultor	Presente	701053302							Luis Alan Lara				
15	Graciela Martínez	Hogar	Presente	24138440							Graciela Martínez				
16	Juvel Fabrega Sandoz	Hogar	Presente	2004845077							Juvel Fabrega Sandoz				

Fuente: El Autor

**Fotografía N° 39. Sensibilización vereda Guanica Molino Garagoa.**



Fuente: El Autor

**Asistencia Sensibilización vereda Caldera abajo- Garagoa.**

CORPOCHIVOR		CONTROL DE ASISTENCIA				REPARTIDA		
						9		
						06/09/2016		
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCION <input type="checkbox"/> REINDUCCION <input type="checkbox"/> SENSIBILIZACION <input type="checkbox"/> SOCIALIZACION <input checked="" type="checkbox"/>		Ciudad: <u>Garagoa</u> Fecha: <u>21 sep 2016</u>		Lugar: <u>El Bohío - Vereda Caldera Abajo</u>				
Dictado por: <u>Johano A. Rodriguez</u>		Carga: <u>Contabilista</u>		Hora de Inicio: <u>1:00pm</u> Hora de Terminación: <u>2:00pm</u> Duración: <u>1</u> Horas				
Tema: <u>Separación en la fuente - Residuos posconsumo</u>								
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	Espacio únicamente diligenciado por personas participantes que no son funcionarios ni contratistas de la Corporación			FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada)		
			Entidad	Número de Cédula	No. Teléfono	Correo Electrónico	MARANA	TARDE
1	Erain Castañeda J			4-076936	311523998	Erainmsc@chivor.com		
2	Jaime Rincons			4187013	311523998			
3	Jaime Valindo			4331558	3143832058			
4	Nicolas Medina			7300717	3134465465			
5	Hugo Espinosa			75009716				
6	Raul Higuera			7026797	3115736732			
7	Eduin Martin			7330218	312403832			
8	Juan Abel Abante			4125461	3115773039			
9	Fabian Emilio Martinez			7330483				
10	Juan Carlos			8254589	375305780			
11	Javier J.A.			74324995	311269674			
12	Raul Daza							
13	Luis Romelio			375009	3134004366			
14					3213783102			
15	Carmen Rosa Martinez			51143803	311460346			
16	Johano A. Rodriguez	Contabilista						
17	/	/	/	/	/	/	/	/
18	/	/	/	/	/	/	/	/
19	/	/	/	/	/	/	/	/
20	OBSERVACIONES:							

Fuente: El Autor

**Fotografía N° 40. Sensibilización vereda Caldera abajo- Garagoa.**



Fuente: El Autor

**Asistencia Sensibilización vereda Piedra Parada - Guateque.**

CONTROL DE ASISTENCIA							RE-GA4-01	
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCION <input type="checkbox"/> REINDUCCION <input type="checkbox"/> <b>SENSIBILIZACION</b> <input checked="" type="checkbox"/> SOCIALIZACION <input type="checkbox"/>							0	
Ciudad: <u>Guateque</u> Fecha: <u>Septiembre 11 de 2016</u> Lugar: <u>Escuela piedra parada</u> Dictado por: <u>Johana Andrea Rodriguez</u> Cargo: <u>Contratista</u> Tema: <u>Separacion en la fuente</u> Hora de Inicio: <u>2:00pm</u> Hora de Terminación: <u>3:00pm</u> Duración: <u>1</u> Horas							06/09/2016	
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	Especie documento entregado por personas participantes que no son funcionarios ni contratistas de la Corporación			FIRMA DEL ASISTENTE		
			Identidad	Número de Cédula	No. Telefónico	Correo Electrónico	MAÑANA	TARDE
1	<u>Jlor Marina Calderon</u>							
2	<u>Alcira Ruz Perdomo</u>			<u>51734760</u>	<u>3144145350</u>			<u>[Signature]</u>
3	<u>Florencia Rodríguez</u>		<u>Ponal</u>	<u>22623637</u>	<u>314404046</u>			<u>[Signature]</u>
4	<u>Carmona Rodríguez</u>			<u>85063461</u>	<u>310831318</u>			<u>[Signature]</u>
5	<u>Refael H. Siller</u>			<u>17355204</u>	<u>30535287</u>			<u>[Signature]</u>
6	<u>Johana A. Rodríguez</u>	<u>Contratista</u>						<u>[Signature]</u>
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

OBSERVACIONES:

Fuente: El Autor

**Fotografía N° 41. Sensibilización vereda Piedra Parada - Guateque.**



Fuente: El Autor

**Asistencia Sensibilización vereda Resguardo Maciegal- Garagoa.**

CORPACCIÓN CONTROL DE ASISTENCIA							RE-GH-01
							9
							06/09/2016
CAPACITACIÓN INTERNA		CAPACITACIÓN EXTERNA		INDUCCIÓN	REDUCCIÓN	SENSIBILIZACIÓN	SOCIALIZACIÓN
Ciudad: <u>Garagoa</u>		Fecha: <u>Sept. 18 - 2016</u>		Lugar: <u>Resguardo Maciegal</u>		Carga: <u>Contratista</u>	
Dictado por: <u>Johana Andrea Rodríguez López</u>		Tema: <u>Deposición en la puente - Residuos Residuo</u>		Hora de Inicio: <u>10:00am</u>		Hora de Terminación: <u>1:00</u> Duración: <u>3</u> Horas	
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	Espacios únicamente designados por personas participantes que no son funcionarios ni contratistas de la Corporación			FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada señalada)	TARJE
			Estado	Número de Cédula	Año Telefónico		
1	Carimen Rosa Fernandez	Hogar		23601771	3224005963	<i>Carimen Rosa Fernandez</i>	
2	Molanda Alfonso	Hogar		33762105	3203046133	<i>Molanda Alfonso</i>	
3	Priscanto Gesta	Agricultor		4125920	3214363423	<i>Priscanto Gesta</i>	
4	Maria Leticia	Hogar		23606735	377301932	<i>Maria Leticia</i>	
5	Gl' Gledia Vega	Hogar		23606727	3123533150	<i>Gl' Gledia Vega</i>	
6	Olga Alfonso	Hogar		1048949065	3783533150	<i>Olga Lizeth Alfonso</i>	
7	Joselin Alfonso	Agricultor		4124109	3112175147	<i>Joselin Alfonso</i>	
8	Yoris Antonio Fernando	ganadero		4124709	3126445930	<i>Yoris Antonio</i>	
9	Carlos Julia Rojas	Agricultor		7332370	3718853747	<i>Carlos Julia Rojas</i>	
10	Johana Andrea Rodríguez	Contratista				<i>Johana Andrea Rodríguez</i>	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

OBSERVACIONES: La actividad de sensibilización se desarrolló casa a casa.

Fuente: El Autor

***Fotografía N° 42. Sensibilización vereda Resguardo Maciegal- Garagoa.***



Fuente: El Autor

Asistencia Sensibilización vereda Gaunza Arriba – Guateque.

CONTROL DE ASISTENCIA							REG-04-01
CAPACITACION INTERNA		CAPACITACION EXTERNA		INDUCCION	REINDUCCION	SENSIBILIZACION	9
Cadastró Gaunza Arriba		Fecha 13 Septiembre 2016		Dpto. Quiché		Lugar Vereda Gaunza Arriba	
Cadastró por: Jhonny Andrea Rodríguez		Fecha de Inicio: 8:00 AM		Hora de Terminación: 4:00 PM		Duración: 2 Horas	
Tema: Separación en la venta - Residuos por consumo		Espacio de trabajo: Vereda Gaunza Arriba		Número de Ciudadanos: 22		Materia: 2	
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	Identificación (Cédula)	Identificación (Cédula)	Identificación (Cédula)	Identificación (Cédula)	FIRMA DEL ASISTENTE (Nombre y Apellido)
1.	Miguel Dobarzal		41730377				Miguel Dobarzal
2.	Saul COPSO		4129179			321904010	Saul COPSO
3.	María Egnel Carranza		23622872			3103435682	María Egnel Carranza
4.	Maibela Carranza		1-783-679				Maibela Carranza
5.	Maibela Carranza		4482226			8143646650	Maibela Carranza
6.	Fuís Calderín		4129465			212835232	Fuís Calderín
7.	María Antonia Carranza		24134634			310310664	María Antonia Carranza
8.	María Antonia Carranza		23622872			24-020322	María Antonia Carranza
9.	María Antonia Carranza		23622872			2122-132420	María Antonia Carranza
10.	María Antonia Carranza		23622872			310310664	María Antonia Carranza
11.	María Antonia Carranza		23622872			310310664	María Antonia Carranza
12.	María Antonia Carranza		23622872			310310664	María Antonia Carranza
13.	María Antonia Carranza		23622872			310310664	María Antonia Carranza
14.	María Antonia Carranza		23622872			310310664	María Antonia Carranza
15.	María Antonia Carranza		23622872			310310664	María Antonia Carranza
16.	María Antonia Carranza		23622872			310310664	María Antonia Carranza
17.	María Antonia Carranza		23622872			310310664	María Antonia Carranza
18.	María Antonia Carranza		23622872			310310664	María Antonia Carranza
19.	María Antonia Carranza		23622872			310310664	María Antonia Carranza
20.	María Antonia Carranza		23622872			310310664	María Antonia Carranza
21.	María Antonia Carranza		23622872			310310664	María Antonia Carranza
22.	María Antonia Carranza		23622872			310310664	María Antonia Carranza

CONTROL DE ASISTENCIA							REG-04-01
CAPACITACION INTERNA		CAPACITACION EXTERNA		INDUCCION	REINDUCCION	SENSIBILIZACION	9
Cadastró Gaunza Arriba		Fecha 13 Septiembre 2016		Dpto. Quiché		Lugar Vereda Gaunza Arriba	
Cadastró por: Jhonny Andrea Rodríguez		Fecha de Inicio: 8:00 AM		Hora de Terminación: 4:00 PM		Duración: 2 Horas	
Tema: Separación en la venta - Residuos por consumo		Espacio de trabajo: Vereda Gaunza Arriba		Número de Ciudadanos: 22		Materia: 2	
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	Identificación (Cédula)	Identificación (Cédula)	Identificación (Cédula)	Identificación (Cédula)	FIRMA DEL ASISTENTE (Nombre y Apellido)
1.	MARIA LIVIA	CORRON	23621	866			MARIA LIVIA
2.	Polonia Celdoso		2360179				Polonia Celdoso
3.	Georgette Urzúa		21101024				Georgette Urzúa
4.	María Antonia Carranza		23622872				María Antonia Carranza
5.	AMABELLE		23602333				AMABELLE
6.	AMABELLE		23622872				AMABELLE
7.	Blanca Livia Carranza		23622872			3106285	Blanca Livia Carranza
8.	Blanca Livia Carranza		23622872				Blanca Livia Carranza
9.	Juan Carlos Carranza		23622872			7066023	Juan Carlos Carranza
10.	Juan Carlos Carranza		23622872				Juan Carlos Carranza
11.	Juan Carlos Carranza		23622872			7066023	Juan Carlos Carranza
12.	Juan Carlos Carranza		23622872				Juan Carlos Carranza
13.	Juan Carlos Carranza		23622872			7066023	Juan Carlos Carranza
14.	Juan Carlos Carranza		23622872				Juan Carlos Carranza
15.	Juan Carlos Carranza		23622872			310325224	Juan Carlos Carranza
16.	Juan Carlos Carranza		23622872				Juan Carlos Carranza
17.	Juan Carlos Carranza		23622872				Juan Carlos Carranza
18.	Juan Carlos Carranza		23622872				Juan Carlos Carranza
19.	Juan Carlos Carranza		23622872				Juan Carlos Carranza
20.	Juan Carlos Carranza		23622872				Juan Carlos Carranza
21.	Juan Carlos Carranza		23622872				Juan Carlos Carranza
22.	Juan Carlos Carranza		23622872				Juan Carlos Carranza

Fuente: El Autor

Fotografía N° 43. Sensibilización vereda Gaunza Arriba – Guateque



Fuente: El Autor



**Asistencia Sensibilización vereda Gaunza Abajo – Guateque.**

CONTROL DE ASISTENCIA							RE-SAH-01	
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCION <input type="checkbox"/> REINDUCCION <input type="checkbox"/> SENSIBILIZACION <input type="checkbox"/> SOCIALIZACION <input type="checkbox"/>							9	
Ciudad: <u>Guateque</u> Fecha: <u>13 septiembre 2013</u> Lugar: <u>Vereda Gaunza Abajo</u>							06/09/2016	
Dictado por: <u>Johana Andrea Rodriguez</u> Cargo: <u>Contratista</u>								
Tema: <u>Separación en la fuente - ME</u> Hora de Inicio: <u>4:30</u> Hora de Terminación: <u>5:30</u> Duración: <u>1</u> hora								
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	(Espacio únicamente diligenciado por personas participantes que no son funcionarios ni controladores de la Corporación)				FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada)	
			Eventos	Número de Cédula	Nº. Teléfono	Código Electrónico	EMPLAJA	SARDE
1	<u>Edilberto Edlow</u>	<u>Agricultor</u>		<u>4.130-805</u>	<u>3143027291</u>			
2	<u>Wolmar M Palamencia</u>	<u>Hogar.</u>		<u>23690891</u>	<u>3114884923</u>			
3	<u>Blanca Carranza</u>	<u>Empleado</u>		<u>93692784</u>	<u>3793667684</u>			
4	<u>Edgardo Ortega D.</u>	<u>Agricultor</u>		<u>24280528</u>	<u>3138233977</u>			
5	<u>Edgar A. Sariano</u>	<u>Agricultor</u>		<u>3201984</u>	<u>3192358183</u>			
6	<u>Lina Marcela Sariano</u>	<u>Estudiante.</u>						
7	<u>Johana A. Rodriguez</u>	<u>Contratista</u>					<u>Johana A. Rodriguez</u>	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

OBSERVACIONES:

Fuente: El Autor

**Fotografía N° 44. Sensibilización vereda Gaunza Abajo – Guateque.**



Fuente: El Autor

### Asistencia Sensibilización Sector Quebrada el tejear- Garagoa

CONTROL DE ASISTENCIA							RE-GAH-01	
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCION <input type="checkbox"/> REINDUCCION <input type="checkbox"/> SENSIBILIZACION <input checked="" type="checkbox"/> SOCIALIZACION <input type="checkbox"/>							9	
Ciudad: <u>Garagoa</u> Fecha: <u>Sept 15 - 2016</u>							06/09/2016	
Dirigido por: <u>Johana Rodríguez</u> Lugar: <u>Kanera 11 con calle 7</u>								
Tema: <u>Sección 20500 medio ambiente (Compendio Ambiental)</u> Cargo: <u>Contratista</u>								
Hora de Inicio: <u>15:00</u> Hora de Terminación: <u>16:30</u> Duración: <u>1 1/2</u> horas								
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	Espacio únicamente diligenciado por personas participantes que no son funcionarios ni contratistas de la Corporación			FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada)		
			Edad	Número de Cédula	No. Telefónico	COMPROBACIONES	MAÑANA	TARDE
1	Adelina Trujillo	ELS		32489825	312482169			
2	Luis Miguel Castillo	ELS		38253451	382529001		Luis Miguel Castillo	
3	Luz Eudalia Alfonso			3327878	23676787			
4	Paulina Bermudez	Comunidad					Ab. Pineda	
5	Quiana Ariza Martínez	C.C.G		102292433	3138329214		Quiana Ariza	
6	Luzinda ZEA	Comunidad		22699699	3102859129		Luzinda ZEA	
7	Guise GARCIA			94210928	3115128900		Guise GARCIA	
8	MARIN TERESA BARRAS	Comunidad		23651801	314281396		MARIN TERESA BARRAS	
9	M. el Rosario SANCHEZ			4102710	3155569954		M. el Rosario SANCHEZ	
10	Ernesto de la Cruz			2707950104			Ernesto de la Cruz	
11	Lidia N Vargas C						Lidia N Vargas C	
12	Guadalupe Valderrama	Comercial		33677544	3203968704		Guadalupe Valderrama	
13	Alfonso Jiménez			1620307	2320280052		Alfonso Jiménez	
14	Paulina Bermudez						Paulina Bermudez	
15	Ana Helen Pinzon						Ana Helen Pinzon	
16	Jaqueline Moreno			3237878			Jaqueline Moreno	
17	Luz Eudalia Alfonso			23676787			Luz Eudalia Alfonso	
18	Oliver González	Comunidad		102292433	3138329214		Oliver González	

CONTROL DE ASISTENCIA							RE-GAH-01	
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCION <input type="checkbox"/> REINDUCCION <input type="checkbox"/> SENSIBILIZACION <input type="checkbox"/> SOCIALIZACION <input checked="" type="checkbox"/>							9	
Ciudad: <u>Garagoa</u> Fecha: <u>Sept 15 - 2016</u>							06/09/2016	
Dirigido por: <u>Johana Andrea Rodríguez</u> Lugar: <u>Kanera 11 con calle 7</u>								
Tema: <u>Separación en la fuente - Compendio Ambiental</u> Cargo: <u>Contratista</u>								
Hora de Inicio: <u>15:00</u> Hora de Terminación: <u>16:30</u> Duración: <u>1 1/2</u> horas								
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	Espacio únicamente diligenciado por personas participantes que no son funcionarios ni contratistas de la Corporación			FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada)		
			Edad	Número de Cédula	No. Telefónico	COMPROBACIONES	MAÑANA	TARDE
1	Juan David Chiribá	Blindado		102292433	3138329214		Juan David Chiribá	
2	Johana A. Rodríguez	Propaganda					Johana A. Rodríguez	
3	/	/		/	/		/	
4	/	/		/	/		/	
5	/	/		/	/		/	
6	/	/		/	/		/	
7	/	/		/	/		/	
8	/	/		/	/		/	

Fuente: El Autor

Fotografía N° 45. Sensibilización vereda Sector Quebrada el tejear- Garagoa.



Fuente: El Autor

**Asistencia Sensibilización vereda Ciénega Balvanera- Garagoa.**

CORPOCIVIL		CONTROL DE ASISTENCIA				SE-GA-01		
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCION <input type="checkbox"/> REINDUCCION <input type="checkbox"/> SENSIBILIZACION <input type="checkbox"/> SOCIALIZACION <input type="checkbox"/>		Cursos: <u>Garagoa</u> Fecha: <u>20 sep 2016</u>		Lugar: <u>Ciénega Balvanera</u>		9		
Dictado por: <u>Johana A. Rodriguez</u>		Carga: <u>Contratista</u>		Hora de Inicio: <u>10:30</u>		05/09/2016		
Tema: <u>Separación en la fuente. Residuos posconsumo</u>		Hora de Terminación: <u>11:00</u>		Duración: <u>45</u>		Horas		
No	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	Especio únicamente diligenciado por personas participantes que no son funcionarios ni contratistas de la Corporación				FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada)	
			Presente	Ausente de Clase	No. Tardanzas	Curso Evaluado	MAÑANA	TARDE
1	Maria Alicia P							
2	Luz de C							
3	Chantrel							
4	Blanca Enamor							
5	Francis Cueto							
6	Nubia Lopez							
7	Zuly Ruiz							
8	Maria Antonia P							
9	Pradisa Gomez							
10	Rubi Rodriguez							
11	Cludia Aquino							
12	Elo Espinoza							
13	Rubeta Zamudio							
14	Yaneta Galan M.							
15	Paola Rojas							
16	Humberto Andes							
17	Nelson Alvarez							
18	Blanca Nibeth Duarte							
19	José Gario Ariza C.	Docente						
20	Lina Beatriz Soto							

CORPOCIVIL		CONTROL DE ASISTENCIA				SE-GA-01		
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCION <input type="checkbox"/> REINDUCCION <input type="checkbox"/> SENSIBILIZACION <input type="checkbox"/> SOCIALIZACION <input checked="" type="checkbox"/>		Cursos: <u>Garagoa</u> Fecha: <u>20 sep 2016</u>		Lugar: <u>Ciénega Balvanera Garagoa</u>		9		
Dictado por: <u>Johana A. Rodriguez</u>		Carga: <u>Contratista</u>		Hora de Inicio: <u>10:30</u>		05/09/2016		
Tema: <u>Separación en la fuente. Residuos posconsumo</u>		Hora de Terminación: <u>11:00</u>		Duración: <u>45</u>		Horas		
No	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	Especio únicamente diligenciado por personas participantes que no son funcionarios ni contratistas de la Corporación				FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada)	
			Presente	Ausente de Clase	No. Tardanzas	Curso Evaluado	MAÑANA	TARDE
1	José Humberto Rojas							
2	José Alvaro Garza	Presidente	I.A.C	7338385	3107693609			
3	José Antonio Vargas	Docente	Colonia	7338385	3115654970			
4	Johana A. Rodriguez	Contratista						J.A. Rodriguez
5								
6								
7								

**Fotografía N° 46. Sensibilización vereda Ciénega Balvanera- Garagoa.**



Fuente: El Autor

Asistencia Sensibilización vereda Arada Chiquita – Garagoa.

CONTROL DE ASISTENCIA						RE-GAH-01
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCION <input type="checkbox"/> REMISION <input type="checkbox"/> SENSIBILIZACION <input type="checkbox"/> SOCIALIZACION <input type="checkbox"/>						9
Ciudad: <u>Garagoa</u> Fecha: <u>Sep 23 de 2016</u> Lugar: <u>Escuela vereda Arada Chiquita</u> Dictado por: <u>Shana Andrea Rodriguez</u> Cargo: <u>Contratista</u> Tema: <u>Separación en la punta - Residuos por consumo</u> Hora de Inicio: <u>10:30</u> Hora de Terminación: <u>12:00</u> Duración: <u>1:30</u> horas (De acuerdo con la jornada)						06/09/2016
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	Espacio asignado al puntaje por personas participantes que no son Asociados/as ni Contraloras de la Cooperación			FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada)
			Celular	Asignación Celular	No. Teléfono	
1	Valma Elena Arroyave Parada Docente		37 675 262			<i>[Firma]</i>
2	Diana Maya Suarez Linares Maestra		33 677 811			<i>[Firma]</i>
3	Misaela Vera Vejaral Aranda		33 676 422			<i>[Firma]</i>
4	Elise María Vejaral Domercq		23 607 479			<i>[Firma]</i>
5	Gloria Taday Vejaral Maestra		33 6065 725			<i>[Firma]</i>
6	Maria E Romero Ama de		33 606 102			<i>[Firma]</i>
7	Camel Ayila Asistente		73 310 283			<i>[Firma]</i>
8	Jose Manuel Lora Asistente		41 29 469			<i>[Firma]</i>
9	Nancy Mercedes Egnatova		33 678 238			<i>[Firma]</i>
10	Claudia Cuata Maestra		33 677 055			<i>[Firma]</i>
11	Suzuel Diaz Maestra		6 75 19 73			<i>[Firma]</i>
12	Luzmila Garcia Maestra		23 609 216			<i>[Firma]</i>
13	Olinda Torres Fernandez		73 32 4 417			<i>[Firma]</i>
14	Getulio Aboniga Asistente		4 12 4 417			<i>[Firma]</i>
15	Jose F Almos M. J		7 33 1 203			<i>[Firma]</i>
16	Pablo Juli Peñalosa		7 33 1 185			<i>[Firma]</i>
17	Edi Doris Arroyave E		7 330 850			<i>[Firma]</i>
18	Jose Joaquin Cardenas Ascoltor		9 33 3026			<i>[Firma]</i>
19	Josue Torres Cardenas Agricultor		4 12 4 16 1			<i>[Firma]</i>
20	Johana A. Rodriguez Contratista		40			<i>[Firma]</i>

CONTROL DE ASISTENCIA						RE-GAH-01
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCION <input type="checkbox"/> REMISION <input type="checkbox"/> SENSIBILIZACION <input type="checkbox"/> SOCIALIZACION <input type="checkbox"/>						9
Ciudad: <u>Garagoa</u> Fecha: <u>Sep 23 de 2016</u> Lugar: <u>Escuela vereda Arada Chiquita</u> Dictado por: <u>Shana Andrea Rodriguez</u> Cargo: <u>Contratista</u> Tema: <u>Separación en la punta - Residuos por consumo</u> Hora de Inicio: <u>10:30</u> Hora de Terminación: <u>12:00</u> Duración: <u>1:30</u> horas (De acuerdo con la jornada)						06/09/2016
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	Espacio asignado al puntaje por personas participantes que no son Asociados/as ni Contraloras de la Cooperación			FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada)
			Celular	Asignación Celular	No. Teléfono	
1	Ruben Martin		7 33 1 455			<i>[Firma]</i>
2	Jose Juan Montoya		4 12 4 287			<i>[Firma]</i>
3	Diana Alberto Olmos		1 048 800 64			<i>[Firma]</i>
4	Yvonne E. Higuera		4 12 4 786			<i>[Firma]</i>
5	Walter Alamy Rodriguez		7 33 4 988			<i>[Firma]</i>
6	Felix Lechito Posa		1 933 2 692			<i>[Firma]</i>
7	Berg Mancipe B.		3 3 5 7 5 8 1 7			<i>[Firma]</i>

Fuente: El Autor

Fotografía N° 47. Sensibilización vereda Resguardo Maciegal- Garagoa.



Fuente: El Autor

**Asistencia Sensibilización vereda Resguardo Manzanos Arriba – Garagoa.**

CORPORACIÓN							CONTROL DE ASISTENCIA		RE-GAFI-01	
							5		05/09/2016	
CAPACITACIÓN INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACIÓN EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCIÓN <input type="checkbox"/> RENOVACIÓN <input type="checkbox"/> SENSIBILIZACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> SOCIALIZACIÓN <input type="checkbox"/>							Ciudad: <u>Garagoa</u> Fecha: <u>Sep 27 de 2016</u>		Lugar: <u>Resguardo Manzanos Arriba</u>	
Dictado por: <u>Johana Andrea Rodríguez</u>							Cargo: <u>Contabilista</u>		Hora de Inicio: <u>8:30</u> Hora de Terminación: <u>5:00</u> Duración: <u>7.5</u> Horas	
Tema: <u>Separación en la muerte - Residuos por consumo</u>										
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	Espacio únicamente diligenciado por personas participantes que no son funcionarios ni contratistas de la Corporación			FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada)				
			Entidad	Número de Cédula	No. Teléfono	Córeo Electrónico	MAÑANA	TARDE		
1	Carlos J. Alfonso Mecame			33615841	322847310		X			
2	Humberto Mejía S. Dextarcano			23606039	3214709402		X			
3	Edi de E. Mendez			51613791	3715847702		X			
4	Alvaro Almona S. B.			19356439	3132962422		X			
5	Maria de Jesús Paraboga			7332892	1112644901		X			
6	Rindy Davis			4124133			X			
7	Esther Montiel			80165878	3103381702		X			
8	Exercicios E. S. B.			23602809	3102627312		X			
9	Custodia Rojas			5235233	3003450277		X			
10	Manoelina Torres V.			2466379	3193		X			
11	Maria Elena Rodríguez B.			93662233	321922539		X			
12	Francisco Alvarez			10523958	311272539		X			
13	Jairo Alonso Torres			10523958	311272539		X			
14	Juan José Rodríguez			10523958	311272539		X			
15	Ricardo Mejía B.			10523958	311272539		X			
16	Carla Rodríguez C.			10523958	311272539		X			
17	Alfonso Antonio Rodríguez R.			10523958	311272539		X			
18	Walter Torres			10523958	311272539		X			
19	Patricia Rodríguez			10523958	311272539		X			
20	J. H. A.			10523958	311272539		X			

CORPORACIÓN							CONTROL DE ASISTENCIA		RE-GAFI-01	
							9		05/09/2016	
CAPACITACIÓN INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACIÓN EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCIÓN <input type="checkbox"/> RENOVACIÓN <input type="checkbox"/> SENSIBILIZACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> SOCIALIZACIÓN <input type="checkbox"/>							Ciudad: <u>Garagoa</u> Fecha: <u>Sep 27 de 2016</u>		Lugar: <u>Resguardo Manzanos Arriba</u>	
Dictado por: <u>Johana Andrea Rodríguez</u>							Cargo: <u>Contabilista</u>		Hora de Inicio: <u>2:30</u> Hora de Terminación: <u>5:00</u> Duración: <u>2.5</u> Horas	
Tema: <u>Separación en la muerte - Residuos por consumo</u>										
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	Espacio únicamente diligenciado por personas participantes que no son funcionarios ni contratistas de la Corporación			FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada)				
			Entidad	Número de Cédula	No. Teléfono	Córeo Electrónico	MAÑANA	TARDE		
1	José Emilio Ruiz			2324027	320092021		X			
2	Trinidad Cuesta I.			55045339	3744507702		X			
3	Tatiana A. P. Ochoa			7330961	3114552503		X			
4	Edison Cadenas Ariza			7332692	319274982		X			
5	Ledy R. Remy M.			1101504758	3108841017		X			
6	Nirson Emy Esquivel			99557270	3112721806		X			
7	Johana Andrea Rodríguez Contabilista						X			

Fuente: El Autor

**Fotografía N° 48. Sensibilización vereda Resguardo Manzanos Arriba – Garagoa.**



Fuente: El Autor

### Asistencia Sensibilización vereda Curial Garagoa.

CORPOCOMUNIDADAR		CONTROL DE ASISTENCIA				RE-GAH-01		
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCION <input type="checkbox"/> REINDUCCION <input type="checkbox"/> SENSIBILIZACION <input checked="" type="checkbox"/> SOCIALIZACION <input type="checkbox"/>		Ciudad: <u>Garagoa</u>		Fecha: <u>Octubre 08 de 2016</u>		Lugar: <u>Vereda Curial</u>		
Dictado por: <u>Johana Andrea Rodríguez López</u>		Carga: <u>Centrista</u>		Hora de Inicio: <u>9:00 am</u>		Hora de Terminación: <u>11:00</u> Duración: <u>1</u> Horas		
Tema: <u>Separación de residuos sólidos - Residuos por consumo</u>		FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada)						
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	(Espacio únicamente diligenciado por personas participantes que no son funcionarios ni contratistas de la Corporación)				FIRMA DEL ASISTENTE	
			Entidad	Número de Cédula	No. Telefónico	Correo Electrónico	MAÑANA	TARDE
1	Gustavo Perilla			19 724 598				<i>[Firma]</i>
2	Margarita Diaz			23 605 713				<i>[Firma]</i>
3	Ma Elvira Lesmes			23 701 734				<i>[Firma]</i>
4	M <sup>a</sup> Oliva Campos			23 607 469				<i>[Firma]</i>
5	Roberto Lesmes			-				<i>[Firma]</i>
6	Concepcion Lesmes			-				<i>[Firma]</i>
7	M <sup>a</sup> Alivia Diaz			33 676 144				<i>[Firma]</i>
8	Marco Emilio Vera			7 330 169				<i>[Firma]</i>
9	Cecilia Vega			23 605 068				<i>[Firma]</i>
10	Geitz al Perilla			11254520				<i>[Firma]</i>
11	Pablo Lesmes			7334625				<i>[Firma]</i>
12	Roben Lesmes			48052757043				<i>[Firma]</i>
13	Primitiva Lesmes			-				<i>[Firma]</i>
14	Benilda Vera Gordillo			23603158				<i>[Firma]</i>
15	Luis Alberto Gordillo			134835				<i>[Firma]</i>
16	Julio Roberto Vera			4124203				<i>[Firma]</i>
17	Olga M <sup>a</sup> Diaz			23 607 350				<i>[Firma]</i>
18	Nohora Luz Bohiquez			23 321 831				<i>[Firma]</i>
19	Humberto Roa			7 330 102				<i>[Firma]</i>
20	Jose Aradio Henales			4 124 246				<i>[Firma]</i>

OBSERVACIONES:

Fuente: El Autor

Fotografía N° 49. Sensibilización vereda Curial Garagoa.



Fuente: El Autor

**Asistencia Sensibilización vereda Bancos de Arada Garagoa.**

CORPOCHIVOR						CONTROL DE ASISTENCIA		RE-04H-01	
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCION <input type="checkbox"/> REINDUCCION <input type="checkbox"/> SENSIBILIZACION <input checked="" type="checkbox"/> SOCIALIZACION <input type="checkbox"/>								06/09/2016	
Ciudad: <u>Garagoa</u> Fecha: <u>08 de octubre de 2016</u>						Lugar: <u>Bancos de Arada</u>			
Dictado por: <u>Johana Andrea Rodriguez</u>						Cargo: <u>Contratista</u>			
Tema: <u>Separación de residuos sólidos</u>						Hora de Inicio: <u>8:00</u>		Duración: <u>1</u> Horas	
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	Espacio únicamente diligenciado por personas participantes que no son funcionarios ni contratistas de la Corporación			FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada)			
			Entrada	Numero de Cédula	No. Teléfono	Correo Electrónico	MAÑANA	TARDE	
1.	Clara Clara Aponte		/	326 223 51	321 433 2093	/	/	/	Clara Clara Aponte
2.	Clara Aguirre		/	24 498 24		/	/	/	Clara Aguirre
3.	P. del Aguayo		/	23603096		/	/	/	P. del Aguayo
4.	Palma Zamora		/	33606257		/	/	/	Palma Zamora
5.	Andrés Rivas Sanchez		/	7 333 770		/	/	/	Andrés Rivas Sanchez
6.	Ernesto Campos		/	7 306 221		/	/	/	Ernesto Campos
7.	Audino Campos		/	7 335 313		/	/	/	Audino Campos
8.	Cecilia Peña		/	33623 468		/	/	/	Cecilia Peña
9.	José Leones Alvarado		/	7 333 291		/	/	/	José Leones Alvarado
10.	Martha Alvarado		/	3347 2430		/	/	/	Martha Alvarado
11.	Yuley Ivette Rivera		/	7 330 677	20119011	/	/	/	Yuley Ivette Rivera
12.	Elaine Elvira Aponte		/	23606 506		/	/	/	Elaine Elvira Aponte
13.	José Mayra Barea		/	1042 842758		/	/	/	José Mayra Barea
14.	José Antonio Martínez		/	7 332 252		/	/	/	José Antonio Martínez
15.	Yeny Marcela Bastida		/	1 048 84 2050		/	/	/	Yeny Marcela Bastida
16.	Diego Filiano Franco		/	1997 135 747		/	/	/	Diego Filiano Franco
17.	Juan Castellano		/	22606 271		/	/	/	Juan Castellano
18.	Edy Gesta		/	7 331 867		/	/	/	Edy Gesta
19.	Angel Antonio Franco		/	1 048 84 2111		/	/	/	Angel Antonio Franco
20.	José Rivera		/	12 156 763		/	/	/	José Rivera

CORPOCHIVOR						CONTROL DE ASISTENCIA		RE-04H-01	
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCION <input type="checkbox"/> REINDUCCION <input type="checkbox"/> SENSIBILIZACION <input checked="" type="checkbox"/> SOCIALIZACION <input type="checkbox"/>								9	
Ciudad: <u>Garagoa</u> Fecha: <u>08 de octubre de 2016</u>						Lugar: <u>Bancos de Arada</u>		06/09/2016	
Dictado por: <u>Johana Andrea Rodriguez</u>						Cargo: <u>Contratista</u>			
Tema: <u>Separación de residuos sólidos</u>						Hora de Inicio: <u>8:00</u>		Duración: <u>1</u> Horas	
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	(Espacio únicamente diligenciado por personas participantes que no son funcionarios ni contratistas de la Corporación)			FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada)			
			Entrada	Numero de Cédula	No. Teléfono	Correo Electrónico	MAÑANA	TARDE	
1.	José Alirio Rivera		/	7 333 280		/	/	/	José Alirio Rivera
2.	José Reinaldo Vega		/	7 333 012		/	/	/	José Reinaldo Vega
3.	Yebraíl Ramos		/	7 332 147		/	/	/	Yebraíl Ramos
4.	Rafael Antonio Jerez		/	4 268 566		/	/	/	Rafael Antonio Jerez
5.	Luis Adonay Franco		/	7 333 537		/	/	/	Luis Adonay Franco
6.	Carmen Gamba		/			/	/	/	Carmen Gamba
7.	H. de Jesús Gamba		/	23605365		/	/	/	H. de Jesús Gamba
8.	P. Leonor Morales		/	33675021		/	/	/	Leonor Morales
9.	Vers Severanda		/	23 606 977		/	/	/	Vers Severanda
10.	M. Catalina Campos		/			/	/	/	M. Catalina Campos
11.	Umberto Rivera		/	7 333 997		/	/	/	Umberto Rivera
12.	Johana A. Rodriguez	Contratista	/			/	/	/	Johana A. Rodriguez

Fuente: El Autor

**Fotografía N° 50. Sensibilización vereda Bancos de Arada Garagoa.**



Fuente: El Autor

## Asistencia Sensibilización vereda Bancos de Paramo Garagoa.

CONTROL DE ASISTENCIA						RECIBO N°
						0
						06/08/2016
CAPACITACIÓN INTERNA	CAPACITACIÓN EXTERNA	REGIONES	ASISTENTES	SENSIBILIZACIÓN	CATEGORÍA SOCIAL	NOMBRE DEL AGENTE
Organismo: Garagoa		Fecha: Agosto 15 de 2016		Lugar: Vereda Bancos de Paramo		
Objetivo: Asistir a los habitantes de la vereda Bancos de Paramo		Temas: Resúmenes prácticos			Hora de inicio: 1:00	
No.	Nombres y Apellidos	Cargos/Actividad	Resumen del contenido impartido y/o prácticas desarrolladas (para los asistentes)	Fecha de Terminación	CD	Firma del Asistente (con nombre y número de identificación)
1.	Alfonso Vero		23603995			
2.	Yolanda Sánchez		23603619			
3.	Alfonso Vero		23603619			
4.	Yolanda Sánchez		23603619			
5.	Alfonso Vero		23603619			
6.	Yolanda Sánchez		23603619			
7.	Alfonso Vero		23603619			
8.	Yolanda Sánchez		23603619			
9.	Alfonso Vero		23603619			
10.	Yolanda Sánchez		23603619			
11.	Alfonso Vero		23603619			
12.	Yolanda Sánchez		23603619			
13.	Alfonso Vero		23603619			
14.	Yolanda Sánchez		23603619			
15.	Alfonso Vero		23603619			
16.	Yolanda Sánchez		23603619			
17.	Alfonso Vero		23603619			
18.	Yolanda Sánchez		23603619			
19.	Alfonso Vero		23603619			
20.	Yolanda Sánchez		23603619			
OBSERVACIONES:						

CONTROL DE ASISTENCIA						RECIBO N°
						0
						06/08/2016
CAPACITACIÓN INTERNA	CAPACITACIÓN EXTERNA	REGIONES	ASISTENTES	SENSIBILIZACIÓN	CATEGORÍA SOCIAL	NOMBRE DEL AGENTE
Organismo: Garagoa		Fecha: Agosto 15 de 2016		Lugar: Vereda Bancos de Paramo		
Objetivo: Asistir a los habitantes de la vereda Bancos de Paramo		Temas: Resúmenes prácticos			Hora de inicio: 1:00	
No.	Nombres y Apellidos	Cargos/Actividad	Resumen del contenido impartido y/o prácticas desarrolladas (para los asistentes)	Fecha de Terminación	CD	Firma del Asistente (con nombre y número de identificación)
1.	Yolanda Sánchez		23604181			
2.	Alfonso Vero		23604181			
3.	Yolanda Sánchez		23604181			
4.	Alfonso Vero		23604181			
5.	Yolanda Sánchez		23604181			
6.	Alfonso Vero		23604181			
7.	Yolanda Sánchez		23604181			
8.	Alfonso Vero		23604181			
9.	Yolanda Sánchez		23604181			
10.	Alfonso Vero		23604181			
11.	Yolanda Sánchez		23604181			
12.	Alfonso Vero		23604181			
13.	Yolanda Sánchez		23604181			
14.	Alfonso Vero		23604181			
15.	Yolanda Sánchez		23604181			
16.	Alfonso Vero		23604181			
17.	Yolanda Sánchez		23604181			
18.	Alfonso Vero		23604181			
19.	Yolanda Sánchez		23604181			
20.	Alfonso Vero		23604181			
OBSERVACIONES:						

Fuente: El Autor

**Fotografía N° 51. Sensibilización vereda Bancos de Paramo Garagoa**



Fuente: El Autor



Asistencia Sensibilización Barrio el Bosque Garagoa.

CONTROL DE ASISTENCIA							RE-GAF-01	
CAPACITACIÓN INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACIÓN EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCIÓN <input type="checkbox"/> REINTEGRACIÓN <input type="checkbox"/> SENSIBILIZACIÓN <input type="checkbox"/> SOCIALIZACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>							0	
Ciudad: <u>Garagoa</u> Fecha: <u>Octubre 08 de 2016</u>							06/09/2016	
Dirigido por: <u>Johana Andrea Rodríguez</u>							Lugar: <u>Barrio el Bosque (Coliseo)</u>	
Tema: <u>Sensibilización en la Planta - Contaminación Ambiental</u>							Carga: <u>Contaminación Ambiental</u>	
Hora de Inicio: <u>7:00pm</u> Hora de Terminación: <u>8:00</u> Duración: <u>1</u> hora							Firma del Asistente (De acuerdo con la jornada)	
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	Español			Código Empleado	Firma	Fecha
			Capital	Número de Cédula	No. Funcionario			
1.	<u>María Lilia Alfaro</u>	<u>Hogar</u>		<u>3262277</u>	<u>320369731</u>			
2.	<u>Alejandra Suárez</u>	<u>Hogar</u>		<u>496274495</u>	<u>31284908</u>			
3.	<u>Juan María Maura</u>	<u>Hogar</u>		<u>2362005</u>	<u>31016510</u>			
4.	<u>Yolanda Rodríguez</u>	<u>Hogar</u>		<u>236051141</u>	<u>31324572</u>			
5.	<u>Mary José</u>	<u>Hogar</u>		<u>23398155</u>	<u>326446234</u>			
6.	<u>Clara Sánchez</u>			<u>7300117</u>	<u>312466981</u>			
7.	<u>John de Dios Rodríguez</u>	<u>Muestr</u>		<u>233027</u>	<u>310376910</u>			
8.	<u>Yolanda Miro</u>			<u>1302602</u>				
9.	<u>COMOQUEA, LEO</u>			<u>2120244</u>				
10.	<u>Hilax FERRAZ</u>			<u>230079</u>	<u>3105023</u>			
11.	<u>Juan Enrique Egan</u>			<u>3100120</u>	<u>312305770</u>			
12.	<u>Eduardo Sánchez</u>				<u>310332222</u>			
13.	<u>MARIA CELIA MARTIN</u>							
14.	<u>Esther Castilla</u>			<u>33676703</u>	<u>311257826</u>			
15.	<u>Flavia Alba Martínez</u>	<u>Hogar</u>		<u>23606398</u>	<u>320233061</u>			
16.	<u>Yolanda Sánchez</u>			<u>3243580</u>	<u>314804803</u>			
17.	<u>Yolanda Sánchez</u>			<u>23606398</u>	<u>310795066</u>			
18.	<u>Marta Lucía de la Cruz</u>	<u>Empleado</u>		<u>23606398</u>	<u>310795066</u>	<u>312528567</u>		
19.	<u>Yolanda Sánchez</u>			<u>23606398</u>	<u>310795066</u>			

CONTROL DE ASISTENCIA							RE-GAF-01	
CAPACITACIÓN INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACIÓN EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCIÓN <input type="checkbox"/> REINTEGRACIÓN <input type="checkbox"/> SENSIBILIZACIÓN <input type="checkbox"/> SOCIALIZACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>							0	
Ciudad: <u>Garagoa</u> Fecha: <u>Octubre 08 de 2016</u>							06/09/2016	
Dirigido por: <u>Johana Andrea Rodríguez</u>							Lugar: <u>Barrio el Bosque (Coliseo)</u>	
Tema: <u>Sensibilización de residuos sólidos - Contaminación Ambiental</u>							Carga: <u>Contaminación Ambiental</u>	
Hora de Inicio: <u>7:00pm</u> Hora de Terminación: <u>8:00</u> Duración: <u>1</u> hora							Firma del Asistente (De acuerdo con la jornada)	
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	Español			Código Empleado	Firma	Fecha
			Capital	Número de Cédula	No. Funcionario			
1.	<u>Yolanda Sánchez</u>	<u>Experto S. Comunitario</u>		<u>5230486</u>	<u>320490083</u>			
2.	<u>Yolanda Sánchez</u>	<u>Comunitario</u>		<u>1552927</u>				
3.	<u>Roger Bolaños</u>	<u>Comunitario</u>		<u>23395101</u>	<u>31043126</u>			
4.	<u>Yolanda Sánchez</u>	<u>Comunitario</u>		<u>422124</u>	<u>32024824</u>			
5.	<u>Yolanda Sánchez</u>	<u>Comunitario</u>		<u>7333731</u>	<u>310854748</u>			
6.	<u>Yolanda Sánchez</u>	<u>Comunitario</u>		<u>33631376</u>	<u>312113120</u>			
7.	<u>Yolanda Sánchez</u>	<u>Comunitario</u>		<u>23606060</u>	<u>3214131999</u>			
8.	<u>Johana Andrea Rodríguez</u>	<u>Comunitario</u>						

Fuente: El Autor

Fotografía N° 52. Sensibilización Barrio el Bosque Garagoa.



Fuente: El Autor

Asistencia Sensibilización vereda Ciénega Guarumal- Garagoa.

CONTROL DE ASISTENCIA						REGISTRO
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCION <input type="checkbox"/> REMISION <input type="checkbox"/> SENSIBILIZACION <input checked="" type="checkbox"/> SOCIALIZACION <input type="checkbox"/>						9
Ciudad: <u>Garagoa</u> Fecha: <u>02 Mayo 01 de 2016</u> Lugar: <u>Ciénega Guarumal</u>						06/09/2016
Dirigido por: <u>Josue Antonio Rodriguez</u> Cargo: <u>Asistente Social</u>						
Tema: <u>Sensibilización en lo ambiental</u> Hora de Inicio: <u>12:00</u> Hora de Terminación: <u>12:45</u> Duración: <u>45</u> Horas						
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	El presente control de asistencia es obligatorio para todos los participantes que no sean funcionarios de la Corporación			FIRMA DEL ASISTENTE (Se otorga solo a quienes asistieron)
			Presencia	Ausencia	OTRO EMPLAZADO	
1.	Pedro El. Vera Vera	Asistente Social		4.123.223		4.123.223
2.	José Manuel Lecano	Agricultor		2.227.603		2.227.603
3.	Josuan Antonio Rojas			2.3.04.7348		2.3.04.7348
4.	Edmaria Leocadia Pab	Hogar			3.204.9318.93	3.204.9318.93
5.	Edmaria Leocadia Pab	Hogar		4.123.498		4.123.498
6.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
7.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
8.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
9.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
10.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
11.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
12.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
13.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
14.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
15.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
16.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
17.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
18.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
19.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
20.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
21.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
22.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
23.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
24.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
25.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
26.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
27.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
28.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
29.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
30.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
31.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
32.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
33.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
34.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
35.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
36.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
37.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
38.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
39.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
40.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
41.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
42.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
43.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
44.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
45.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
46.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
47.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
48.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
49.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez
50.	Josue Antonio Rodriguez	Agricultor				Josue Antonio Rodriguez

CONTROL DE ASISTENCIA						REGISTRO
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCION <input type="checkbox"/> REMISION <input type="checkbox"/> SENSIBILIZACION <input checked="" type="checkbox"/> SOCIALIZACION <input type="checkbox"/>						9
Ciudad: <u>Garagoa</u> Fecha: <u>02 Mayo 01 de 2016</u> Lugar: <u>Ciénega Guarumal</u>						06/09/2016
Dirigido por: <u>Josue Antonio Rodriguez</u> Cargo: <u>Asistente Social</u>						
Tema: <u>Sensibilización en lo ambiental</u> Hora de Inicio: <u>12:00</u> Hora de Terminación: <u>12:45</u> Duración: <u>45</u> Horas						
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	El presente control de asistencia es obligatorio para todos los participantes que no sean funcionarios de la Corporación			FIRMA DEL ASISTENTE (Se otorga solo a quienes asistieron)
			Presencia	Ausencia	OTRO EMPLAZADO	
1.	Stella Suarez			1048855000		Stella Suarez
2.	Liliana Marcela Aulia			1048855000		Liliana Aulia
3.	Alba Yaneth Aguirre	Comunicante		1048855000		Alba Yaneth Aguirre
4.	Carlos José Torres	Agricultor		1048855000		Carlos Torres
5.	Claudia Vanessa Alvarado			1048855000		Claudia Vanessa Alvarado
6.	Luz Socorro Rojas	Conductor		1048855000		Luz Socorro Rojas
7.	Wendy Alvarado			1048855000		Wendy Alvarado
8.	Angela Rojas	Hogar		1048855000		Angela Rojas
9.	Olivia Rojas	Hogar		1048855000		Olivia Rojas
10.	Herma Ribazo Rojas			1048855000		Herma Ribazo Rojas
11.	Martha Rojas			1048855000		Martha Rojas
12.	Alba Yaneth Aguirre			1048855000		Alba Yaneth Aguirre
13.	Carlos José Torres			1048855000		Carlos José Torres
14.	Claudia Vanessa Alvarado			1048855000		Claudia Vanessa Alvarado
15.	Luz Socorro Rojas			1048855000		Luz Socorro Rojas
16.	Wendy Alvarado			1048855000		Wendy Alvarado
17.	Angela Rojas			1048855000		Angela Rojas
18.	Olivia Rojas			1048855000		Olivia Rojas
19.	Herma Ribazo Rojas			1048855000		Herma Ribazo Rojas
20.	Martha Rojas			1048855000		Martha Rojas
21.	Alba Yaneth Aguirre			1048855000		Alba Yaneth Aguirre
22.	Carlos José Torres			1048855000		Carlos José Torres
23.	Claudia Vanessa Alvarado			1048855000		Claudia Vanessa Alvarado
24.	Luz Socorro Rojas			1048855000		Luz Socorro Rojas
25.	Wendy Alvarado			1048855000		Wendy Alvarado
26.	Angela Rojas			1048855000		Angela Rojas
27.	Olivia Rojas			1048855000		Olivia Rojas
28.	Herma Ribazo Rojas			1048855000		Herma Ribazo Rojas
29.	Martha Rojas			1048855000		Martha Rojas
30.	Alba Yaneth Aguirre			1048855000		Alba Yaneth Aguirre
31.	Carlos José Torres			1048855000		Carlos José Torres
32.	Claudia Vanessa Alvarado			1048855000		Claudia Vanessa Alvarado
33.	Luz Socorro Rojas			1048855000		Luz Socorro Rojas
34.	Wendy Alvarado			1048855000		Wendy Alvarado
35.	Angela Rojas			1048855000		Angela Rojas
36.	Olivia Rojas			1048855000		Olivia Rojas
37.	Herma Ribazo Rojas			1048855000		Herma Ribazo Rojas
38.	Martha Rojas			1048855000		Martha Rojas
39.	Alba Yaneth Aguirre			1048855000		Alba Yaneth Aguirre
40.	Carlos José Torres			1048855000		Carlos José Torres
41.	Claudia Vanessa Alvarado			1048855000		Claudia Vanessa Alvarado
42.	Luz Socorro Rojas			1048855000		Luz Socorro Rojas
43.	Wendy Alvarado			1048855000		Wendy Alvarado
44.	Angela Rojas			1048855000		Angela Rojas
45.	Olivia Rojas			1048855000		Olivia Rojas
46.	Herma Ribazo Rojas			1048855000		Herma Ribazo Rojas
47.	Martha Rojas			1048855000		Martha Rojas
48.	Alba Yaneth Aguirre			1048855000		Alba Yaneth Aguirre
49.	Carlos José Torres			1048855000		Carlos José Torres
50.	Claudia Vanessa Alvarado			1048855000		Claudia Vanessa Alvarado

Fuente: El Autor

Fotografía N° 53. Sensibilización vereda Ciénega Guarumal- Garagoa.



Fuente: El Autor

### Asistencia Sensibilización vereda Ciénega Tablón Abajo- Garagoa.

CORPOCIVIL		CONTROL DE ASISTENCIA				RE-GAH-01		
						9		
						06/09/2016		
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCION <input type="checkbox"/> REINTEGRACION <input type="checkbox"/> SENSIBILIZACION <input checked="" type="checkbox"/> SOCIALIZACION <input type="checkbox"/>		Ciudad: <u>Garagoa</u> Fecha: <u>Octubre 14 de 2016</u>		Lugar: <u>Ciénega Tablón Abajo</u>				
Dictado por: <u>Johana Andrea Rodríguez</u>		Carga: <u>Contratista</u>		Hora de Inicio: <u>09:00</u> Hora de Terminación: <u>12:00</u> Duración: <u>1</u> Horas				
Tema: <u>Separación en la fuente- Residuos peligrosos</u>								
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	(Espacio únicamente diligenciado por personas participantes que no son funcionarios ni contratistas de la Corporación)			FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada)		
			Entidad	Número de Cédula	No. Telefónico	Correo Electrónico	MAÑANA	TARDE
1	Yazmin Duran Umaña	Estudiante		1007135729	3203555442		Yazmin	
2	Fulgencio Joya	Agricultor		74100003	9142718225		Fulgencio J	
3	Ana Lucia Peña	Hogar		23802291			Ana Lucia Peña	
4	Jose Benigno Rives	Agricultor		7332185			Jose Benigno R	
5	Jose Guillermo Martinez	Agricultor		4164054			Jose Guillermo Martinez	
6	Eiba Flavina Rodriguez	Hogar		33676476			Marina Rodriguez	
7	Nancy Rivera Peña	Ama de casa		1002290730	3142769835		Nancy Rivera Peña	
8	Dulcy Romero	Ama de casa		1040846572	3102047730		Dulcy Romero	
9	Ylbi Cruz	Agricultor		1124816641	3102047730		Ylbi Cruz	
10	Hilda Peña	Hoga					Hilda Peña	
11	Camilo Rivera Peña	Ganadero					JUOBI	
12	José José Rivera	Admirador		43301045	3705305207		José Rivera	
13	Jose P. Romero	Ganadero		1046848138	3423322777		Jose P. Romero	
14	Benito Riverera	Agricultor		41243119			Benito Riverera	
15	Elver Aguine P.			7048846336			Elver Aguine	
16	Josa Lisandra T.	Asesessor		7645516194			Josa Lisandra	
17	Rodrigo Pablo Romero	Agricultor	Presidente JMC				RPR	
18	Rosendo Buitrago	Agricultor		7330375			Rosendo Buitrago	
19	José Alvin Alfonso	ganadero		7533334			José Alvin Alfonso	
20	Claudia Liliana Aguila			33677468				

OBSERVACIONES:

Fuente: El Autor

Fotografía N° 54. Sensibilización vereda Ciénega Tablón Abajo- Garagoa.



Fuente: El Autor

Asistencia Sensibilización vereda Guanica Frontera Garagoa.

CONTROL DE ASISTENCIA						RE-GAR-01
CORPOCHOVIDA						9
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCION <input type="checkbox"/> REINDUCCION <input type="checkbox"/> SENSIBILIZACION <input type="checkbox"/> SOCIALIZACION <input checked="" type="checkbox"/>						06/09/2016
Ciudad: <u>Garagoa</u>		Fecha: <u>20 octubre 2016</u>		Lugar: <u>Salón Comunal Guanica Frontera</u>		
Dictado por: <u>Diana Andrea Rodríguez López</u>		Carga: <u>Contratista</u>		Hora de Inicio: <u>1:00</u> Hora de Terminación: <u>2:00</u> Duración: <u>1</u> Horas		
Tema: <u>Separación de residuos sólidos</u>						
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	(Espacio únicamente diligenciado por personas participantes que no son funcionarios ni contratistas de la Corporación)			FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada)
			Entrada	Número de Cédula	No. Telefónico	
1	Debra Yero			7.230153		<i>[Handwritten signatures and notes in the original image]</i>
2	Eligio Roa			4123759		
3	Ed del Consiste Ayala			23700947		
4	Enrique Jimenez			7.230334		
5	Clara Acosta			23684600		
6	Aria Julia Fierro			23684691		
7	Flor del Carmen Rojas			71548264		
8	Ana Galán Ibarra			23602216		
9	Teresa de Jesús Sánchez					
10	El Bernardo Trejo					
11	Juan Ayala			19097113		
12	Cristian Roa			1040844090		
13	Jose Manuel del			81668266		
14	Caracas Roa			7.521521		
15	Lucia María Huertas			118 709 000		
16	Amal Barrios			236846		
17	Debra Yero			4210081		
18	Debra Yero			21693443		
19	El Shi Mora			23693440	23603771	
20	Jose Genelia Espino			7.552620		

CONTROL DE ASISTENCIA						RE-GAR-01
CORPOCHOVIDA						9
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCION <input type="checkbox"/> REINDUCCION <input type="checkbox"/> SENSIBILIZACION <input type="checkbox"/> SOCIALIZACION <input checked="" type="checkbox"/>						06/09/2016
Ciudad: <u>Garagoa</u>		Fecha: <u>20 de 2016</u>		Lugar: <u>Salón Comunal Guanica Frontera</u>		
Dictado por: <u>Diana Andrea Rodríguez López</u>		Carga: <u>Contratista</u>		Hora de Inicio: <u>1:00</u> Hora de Terminación: <u>2:00</u> Duración: <u>1</u> Horas		
Tema: <u>Separación de residuos sólidos</u>						
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	(Espacio únicamente diligenciado por personas participantes que no son funcionarios ni contratistas de la Corporación)			FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada)
			Entrada	Número de Cédula	No. Telefónico	
1	Francisco Ramirez			4.125367		<i>[Handwritten signatures and notes in the original image]</i>
2	Alicia Mercedes			33676136		
3	Ana H. Ramirez					
4	Georgette Huerta			33676208		
5	Diana Ana Huertas			23605321		
6	Diosa Heitor			33672033		
7	Sesé Jiguel del	Asist.		4009510		
8	Johana A. Rodríguez	Contratista				
9						
10						

Fuente: El Autor

Fotografía N° 55. Sensibilización vereda Guanica Frontera Garagoa.



Fuente: El Autor

**Asistencia Sensibilización vereda Resguardo manzanos abajo- Garagoa.**

CORPOCIVICOR CONTROL DE ASISTENCIA							RE-GAH-01				
							9				
							06/09/2016				
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/>		CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/>		INDUCCION <input type="checkbox"/>		RENDICION <input type="checkbox"/>		SENSIBILIZACION <input checked="" type="checkbox"/>		SOCIALIZACION <input type="checkbox"/>	
Ciudad: <u>Garagoa</u>			Fecha: <u>Octubre 03 de 2016</u>			Lugar: <u>Resguardo manzanos Abajo</u>					
Dictado por: <u>Julianna Andrea Rodriguez Lopez</u>			Carga: <u>Contratista</u>			Hora de Inicio: <u>12:00</u>			Hora de Terminación: <u>1:30</u> Duración: <u>1 1/2</u> Horas		
Tema: <u>Separación en la fuente - Residuos pos-consumo</u>											
No	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	(Espacio únicamente diligenciado por personas participantes que no son funcionarios ni contratistas de la Corporación)			FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada)					
			Entidad	Número de Cédula	No. Telefónico	Correo Electrónico	MAÑANA	TARDE			
1	Leidy Johana Avila			104898914	3220319026			Leidy Avila			
2	Flavistela Kavincaz			22.60F.4242	216908806						
3	Teresa Toro			23605889				Teresa Toro			
4	Juan H. Rodriguez			1049605620				Juan H. Rodriguez			
5	Donis S. Rubiano			33.676509	3108713268			Donis S.R.			
6	Dono Romiriz			7332200.				Dono Romiriz			
7	Alvaro Martinez			3.206823				Alvaro Martinez			
8	Eulii DBS Gamboa			78224348	3114495884						
9	Graciela Rey			23845390							
10	Maqui Daza			23306091.				Maqui Daza			
11	IT Eleno Sarmiento			24138532				Eleno Sarmiento			
12	Maria Nelly Diaz			40024950	3138792621			Maria Nelly Diaz			
13	Rosalba Diaz Cabides			20286958	3115217423			Rosalba Diaz			
14	Maria Griselda Sorilla			10092680	3134209097			Maria Griselda Sorilla			
15	Isa lazarro Posada			3123293220				Isa lazarro Posada			
16	Carmen Eliza Orjuela			51839835				Carmen Eliza Orjuela			
17	Yerson Lazaro Posada Orjuela			1057979324	3134293220		ya.lazarro@gmail.com	Yerson Lazaro Posada Orjuela			
18	Riva Estel Ubea			3162406800	33615101			Riva Estel Ubea			
19	Exequiel Ubea			4924509				Exequiel Ubea			
20	IT Jesús Moreno			23700792				Jesús Moreno			

Fuente: El Autor

**Fotografía N° 56. Sensibilización vereda Resguardo manzanos abajo- Garagoa.**



Fuente: El Autor

**Asistencia Sensibilización vereda Pozos- Guateque.**

CORPOCHIVOR		CONTROL DE ASISTENCIA				RE-GAH-01	
						9	
						06/09/2016	
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/>		CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/>		INDUCCION <input type="checkbox"/>		REINDUCCION <input type="checkbox"/>	
				SENSIBILIZACION <input checked="" type="checkbox"/>		SOCIALIZACION <input type="checkbox"/>	
Ciudad: <u>Guateque</u>		Fecha: <u>21 octubre 2016</u>		Lugar: <u>Pozos</u>			
Dictado por: <u>Johana Andrea Rodríguez López</u>		Carga: <u>Contratista</u>		Hora de Inicio: <u>9:30</u>		Hora de Terminación: <u>1:00</u> Duración: <u>3 1/2</u> Horas	
Tema: <u>Separación de Residuos Sólidos Residuos Peligrosos</u>							
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	(Espacio únicamente diligenciado por personas participantes que no son funcionarios ni contratistas de la Corporación)			FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada)	
			Entidad	Número de Cédula	No. Telefónico	Correo Electrónico	MAÑANA
1	Jose Nefali Parra			4 867 231			<i>Jose Nefali Parra</i>
2	Mario Fidel Romero			4 130 653			<i>Mario Fidel Romero</i>
3	Sileno Parra Castillo			4 038 534			<i>Sileno Parra</i>
4	Cayetano Pinto			4 128 753			<i>Cayetano Pinto</i>
5	Jaime Alfonso Castillo	Respetador		19 374 818	310 882 9268		<i>Jaime Alfonso Castillo</i>
6	Jose Benigno Ruiz			-			No firmo.
7	JF del Carmen Ruiz			23619163			<i>Maria del Carmen Ruiz</i>
8	Jose Afredo Pinto			17130978			<i>Jose Afredo Pinto</i>
9	Salvador Martinez			4048708			<i>Salvador Martinez</i>
10	Luis Alvarado Bueno			74280009			<i>Luis Alvarado</i>
11	M. Veronica Beiral			23621314			<i>Maria Veronica Beiral</i>
12	Jose Israel Gomez			41893018			<i>Jose Israel Gomez</i>
13	J. Tereza Alfonso			23621306			<i>Tereza Alfonso</i>
14	Keidy Viviana Gomez			104994063	3209283430		<i>Keidy Viviana Gomez</i>
15	Hector Gomez						<i>Hector Gomez</i>
16	Hermes Pineda Peña			5663190			<i>Hermes Pineda</i>
17	Jose Jaime Roca			19210034			<i>Jose Jaime Roca</i>
18	Jose B Benito			19317396			<i>Jose B Benito</i>
19	Johana A. Rodríguez	Contratista					<i>Johana A. Rodríguez</i>
20	OBSERVACIONES:						

**Fotografía N° 57. Sensibilización vereda Vereda Pozos- Guateque**



Fuente: El Autor

**Asistencia Sensibilización vereda Siravita Guateque.**

CORPOCHIVOR						CONTROL DE ASISTENCIA		RE-GAH-01		
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCION <input type="checkbox"/> REINDUCCION <input type="checkbox"/> SENSIBILIZACION <input checked="" type="checkbox"/> SOCIALIZACION <input type="checkbox"/>						9		06/09/2016		
Ciudad: <u>Guateque</u>			Fecha: <u>Ahora 13 de 2016</u>			Lugar: <u>Siravita</u>				
Dictado por: <u>Johany Andrea Rodriguez Lopez</u>			Carga: <u>Contratista</u>			Hora de Inicio: <u>9:30 am</u>		Hora de Terminación: <u>11:00</u> Duración: <u>1 1/2</u> Horas		
Tema: <u>Separación en la fuente</u>										
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	(Espacio únicamente diligenciado por personas participantes que no son funcionarios ni contratistas de la Corporación)				FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada)			
			Entidad	Número de Cédula	Nº. Teléfono	Correo Electrónico	MAÑANA	TARDE		
1	Gabriel Gonzalez	Agricultor		17131163				<i>[Firma]</i>		
2	M <sup>te</sup> Teresa Ramirez			41348388				<i>[Firma]</i>		
3	Ana Sofía Ramirez			41505513				<i>[Firma]</i>		
4	Lino Antonio Rico			17048075				<i>[Firma]</i>		
5	Hector Dancel			19460699				<i>[Firma]</i>		
6	Jhony Andrea Rodriguez	Contratista		10				<i>[Firma]</i>		
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

OBSERVACIONES:

Fuente: El Autor

**Fotografía N° 58. Sensibilización vereda Resguardo Siravita Guateque.**



Fuente: El Autor

### Asistencia Sensibilización vereda Cantoras Guateque.

CONTROL DE ASISTENCIA							RE-GAH-01
							9
							06/09/2016
CAPACITACION INTERNA <input type="checkbox"/> CAPACITACION EXTERNA <input type="checkbox"/> INDUCCION <input type="checkbox"/> REINDUCCION <input type="checkbox"/> <b>SENSIBILIZACION</b> <input checked="" type="checkbox"/> SOCIALIZACION <input type="checkbox"/>							
Ciudad: <u>Guateque</u>		Fecha: <u>Noviembre 09-2016</u>		Lugar: <u>Vereda Cantoras</u>			
Dictado por: <u>Jonathan Andrea Rodriguez Lopez</u>		Cargos: <u>Contratista</u>		Hora de Inicio: <u>2:20</u>			Hora de Terminación: <u>3:30</u> Duración: _____ Horas
Tema: <u>Separación de residuos- Residuos posconsumo</u>							
No.	Nombres y Apellidos	Cargo/Actividad	Espacio únicamente diligenciado por personas participantes que no son funcionarios ni contratistas de la Corporación			FIRMA DEL ASISTENTE (De acuerdo con la jornada)	
			Edad	Número de Cédula	Nº. Telefónico	Correo Electrónico	MAÑANA
1	pedro Moreno			332146			<i>Pedro Moreno</i>
2	Hernan Cardenas	Independiente		74281552	3223634011		<i>Hernan</i>
3	Manuel A Mendez			41730956	323678897		
4	Jonathan A. Ramirez	estudiante		1049498900	320425198		<i>Jonathan</i>
5	Marcelo Lopez	Ojotas		22614312	3143426987		<i>Marcelo</i>
6	Alvaro M. Gonzalez			17156111	8164278783		
7	Isabel Pina	Fiscal		29236010	3204485718		
8	Juan Solano Mejia	agricultor		4130574	3124966814		<i>Juan Solano</i>
9	Jose Mendez Diaz	pensionado		17091813	3213566057		<i>Jose Mendez</i>
10	Gladys Alvarado	independiente		39524985	3213566054		<i>Gladys Alvarado</i>
11	Merli Velazquez	Presidente	38	74282146	3207494019		<i>Merli Velazquez</i>
12	Wilson Velazquez	independiente		74282146	3212878996		<i>Wilson</i>
13	Rosa Delia Fernandez	Hogar					<i>Rosa Delia</i>
14	Crisostano Ramirez	Agricultor (Ajivo)		1063137			<i>Crisostano</i>
15	Ximena Rodriguez	Empleado		512815853	3223450536		<i>Ximena</i>
16	Jonathan A. Rodriguez	Contratista					<i>Jonathan</i>
17							
18							
19							
20							

Fuente: El Autor

Fotografía N° 59. Sensibilización vereda Cantoras Guateque.



Fuente: El Autor



## Anexo 17. Informe final actividades CORPOCHIVOR



TERRITORIO *Agroambiental*

### INFORME FINAL CONTRATO 186 DE 2016

Tipo de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
 Contratista: JOHANA ANDREA RODRIGUEZ LÓPEZ  
 Objeto: \*PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACCIONES PROPIAS DEL PROYECTO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS; CON EL FIN DE DESARROLLAR PASANTIA\*.



### ACTIVIDADES

Obligaciones contractuales	Actividades Desarrolladas
<p>1. Brindar acompañamiento a las Administraciones Municipales y Prestadores del Servicio Público de aseo respecto al manejo integral de residuos sólidos en los municipios de Garagoa y Guateque acorde con solicitudes y programación concertada con el supervisor del contrato.</p>	<p>Se realizaron las actividades propuestas relacionadas de la siguiente manera:</p> <p><b>Garagoa:</b> se realizaron cuatro (4) mesas de trabajo con el fin de organizar actividades propias del proyecto de Gestión de residuos, tratando temas relevantes como recolecciones de residuos posconsumo; y seis (6) acompañamiento en la realización de las campañas de recolección de residuos pos consumo realizadas en todo el Municipio.</p> <p><b>Guateque:</b> Se realizaron ocho (8) mesas de trabajo con el fin de organizar actividades propias del proyecto de Gestión de residuos, tratando temas relevantes como recolecciones de residuos posconsumo y talleres de Comprensión ambiental y un (1) acompañamiento en la jornada de recolección de residuos posconsumo de itantas realizada con recorrido en el municipio.</p> <p>Fotografía N°1. Acompañamiento Recolección residuos Posconsumo de agroindustrias Garagoa.</p>  <p>Fuente: GIR 2016</p>



PROX: (8) 7500 661 / 7502 189 / 7501 951 / 7500 771 - FAX: (8) 7500 770 - Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá  
 e-mail: contactenos@corpochivor.gov.co / NIT: 806.262.037-5  
 Línea de atención gratuita: 018000918791

[www.corpochivor.gov.co](http://www.corpochivor.gov.co)




	<p>Fotografía N°2. Acompañamiento Recolección residuos Posconsumo de Llantas, municipio de Guateque.</p>  <p>Fuente: GIR 2016</p> <p>Los documentos de apoyo Originales como, Formato de visita técnica reposan en la carpeta de Manejo Integral de Residuos de cada Municipio.</p>
<p>2. Desarrollar mínimo 24 talleres para sensibilizar e incentivar a la comunidad en el manejo de residuos comunes y peligrosos en temas relacionados con compendio ambiental - separación en la fuente - manejo racional de plaguicidas - Manejo de productos Pos-consumo en zonas urbanas y rurales en los municipios de: Garagoa y Guateque, para lo cual se requiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revisión Documental</li> <li>➤ Programación de talleres</li> <li>➤ Convocar y socializar la realización de los talleres en las veredas o sectores seleccionados.</li> <li>➤ Desarrollar los talleres programados y concertados con el Supervisor del Contrato.</li> </ul>	<p>En el desarrollo de las actividades se convocaron 30 talleres entre las ciudades de Garagoa y Guateque. Tratando temas como " Separación de residuos sólidos, Compendio Ambiental, y residuos Posconsumo " de los cuales se realizaron 24, discriminados de la siguiente manera:</p> <p>17 en el Área rural del municipio de Garagoa. 04 en el Área Urbana del municipio de Garagoa. 05 en el Área Rural del Municipio de Guateque.</p> <p>Fotografía N°3. Sensibilización rural Municipio de Garagoa. (Vereda Resguardo manzanos abajo)</p>  <p>Fuente: GIR 2016</p> <p>Fotografía N°4. Sensibilización rural Municipio de Guateque ( vereda cantoras)</p>

TERRITORIO *Agroambiental*

	 <p>Fuente: GIR 2016</p> <p>Los documentos de apoyo Originales como Registro de Control de Asistencia, reposan en la carpeta de Manejo Integral de Residuos de cada Municipio</p>
<p>3. Identificación de puntos críticos de manejo inadecuado de residuos sólidos en las áreas rurales en los municipios de Guateque y Garagoa, para lo cual se deberá tener en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Revisión documental de las actuaciones adelantadas por Corpochivor acorde a las competencias.</li> <li>&gt; Reconocimiento documental y espacial de la Jurisdicción rural de los municipios de Garagoa y Guateque.</li> <li>&gt; Recopilación de información</li> </ul>	<p>Se realizaron 25 vistas técnicas en el municipio de Garagoa en el área Rural de todo el Municipio de las cuales se identificaron 21 de puntos de inadecuada disposición de residuos sólidos.</p> <p>Se realizaron 17 vistas técnicas en el municipio de Guateque en toda el área rural del municipio, de las cuales se identificaron 11 puntos de inadecuada disposición de residuos sólidos.</p> <p>Fotografía N°5. Identificación puntos críticos municipio de Garagoa (vereda Higuaira sector las juntas)</p>  <p>Fuente: GIR 2016</p> <p>Fotografía N°6. Identificación puntos críticos municipio de Guateque (vereda llano grande)</p>

TERRITORIO- *Agroambiental*

	 <p>Fuente: GIR 2016.</p> <p>Los registros originales de Visita Técnica reposan en la carpeta de proyecto de investigación de identificación de puntos críticos.</p>
<p>4. Participar activamente en las actividades de capacitación, sensibilización del sistema de gestión de la calidad MECI, NTCGP 1000 y actividades que programe la entidad y que propenden al logro de objetivos institucionales.</p>	<p>Las actividades se llevaron a cabo enmarcadas dentro de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Corporación.</p> <p>02 de Noviembre de 2016: Asistencia y participación en la capacitación de Contratación Realizada en Corpochivor.</p>
<p>5. Realizar copia de seguridad como mínimo mensual de la información digital de vital importancia para la corporación, producto de la ejecución del contrato, dejando evidencia en el registro RE-GDA-01.</p>	<p>Se realiza copia de seguridad en la carpeta SERVINAS/ Johanar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Septiembre Puntos</li> <li>• Septiembre sensibilización</li> <li>• Copia de seguridad Octubre</li> </ul>
<p>6. Tramitar oportuna y eficientemente la correspondencia asignada, anexas la información generada objeto del contrato acorde con los procedimientos establecidos en las tablas de retención documental y ley de archivo.</p>	<p>Se realizó la contestación oportuna al solicitud radicada mediante oficio 2016ER5090, para el cual se hizo la debida logística para realizar la actividad en el tiempo indicado.</p>
<p>7. Entregar un informe final que incluya los logros obtenidos del consoldado del desarrollo de las actividades del contrato.</p>	<p>Se hace la entrega de este documento con el fin del dar cumplimiento a dicha actividad.</p>
<p>8. Para la liquidación del contrato se deberá haber transferido los conocimientos e</p>	<p>Esta Actividad se realizara finalizando el periodo del contrato.</p>

PBX: (0) 7500 961 / 7502 189 / 7501 961 / 7500 771 - FAX: (0) 7500 778 - Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá

e-mail: [contacteoc@corpochivorgov.co](mailto:contacteoc@corpochivorgov.co) / NIT: 900.252.837-1



Línea de atención gratuita: 018000916791

[www.corpochivar.gov.co](http://www.corpochivar.gov.co)





TERRITORIO *Agroambiental*

<p>información en medio física y magnética, al supervisor del contrato dejando evidencia en el registro RE-DE-01.</p>	
<p>9. Las demás que de acuerdo con el perfil le sean asignadas por la Subdirección de Gestión Ambiental.</p>	<p>Se desarrollaron actividades de apoyo en la actualización de bases de datos de archivos y documentos de apoyo propias del Proyecto de gestión de Residuos y de igual manera para la transferencia del mismo a la secretaria General.</p> <p>Se desarrollaron actividades de Asistencia y participación en la jornada ecológica de siembra de árboles en el CAVR, Taller desarrollado por ECDEFICIENCIA, en desarrollo del convenio Hospital Sostenible.</p> <p>Se realiza acompañamiento y valoración actividad del Concurso de Parques Ambientales "Transformando Residuos, Construyendo Sonrisas" a los colegios inscritos del municipio de Garagoa.</p> <p><b>Fotografía N°7.</b> Acompañamiento programa hospital Sostenible Municipio de Garagoa.</p>  <p>Fuente: GIR 2016</p> <p><b>Fotografía N°8.</b> Acompañamiento actividad de valoración proyecto Parques " Transformando residuos, creando sonrisas" Municipio de Garagoa</p>  <p>Fuente: GIR 2016</p>

PBX: (8) 7500 081 / 7502 189 / 7501 951 / 7500 771 - FAX: (8) 7500 770 - Carrera 5 N° 10 - 125 Garagoa - Boyacá

e-mail: [contactos@corpochivor.gov.co](mailto:contactos@corpochivor.gov.co) / NIT: 800.252.037-5

Línea de atención gratuita: 018000918781


[www.corpochivor.gov.co](http://www.corpochivor.gov.co)



TERRITORIO *Agroambiental*

	Los documentos de apoyo Originales visita técnicas reposan en las carpetas de proyecto Parques
--	--

Es el informe de,

  
JOHANA ANDREA RODRIGUEZ LÓPEZ  
Contratista

V.O.B. 

PBX: (0) 7500 661 / 7532 199 / 7501 951 / 7500 771 - FAX: (8) 7500 770 - Carrera 5 N°. 10 - 125 Gargasa - Boyacá  
e-mail: [contactencia@corpochivor.gov.co](mailto:contactencia@corpochivor.gov.co) / NIT 900.252.037-5  
Línea de atención gratuita: 01800918791

[www.corpochivor.gov.co](http://www.corpochivor.gov.co)

