



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"



INFORME N° 198 -2014-OEFA/DE-SDCA

PARA : **MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ**
Coordinadora de Calidad de Agua y Suelo

ASUNTO : Reporte de Monitoreo Ambiental en el Marco de la Supervisión Regular al Lote XX de Petrolera Monterrico S.A., llevado a cabo el día 21 de marzo de 2014, ubicado en los distritos de Canoas de Punta Sal y Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, departamento de Tumbes.

REFERENCIA : Memorandum N° 093-2014-OEFA/DE-SDCA

FECHA : San Isidro, 21 ABR. 2014

Por medio del presente me dirijo a usted, para remitirle el reporte del Monitoreo Ambiental realizado en el marco de la Supervisión Regular al Lote XX de Petrolera Monterrico, llevado a cabo el 21 de marzo de 2014, ubicado en los distritos de Canoas de Punta Sal y Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, departamento de Tumbes.

Es todo cuanto informo a Usted, para los fines que considere pertinente.

Atentamente,


GONZALO CASTILLO FAURA
EVALUADOR

San Isidro, 21 ABR. 2014

Visto el informe N° 198 -2014-OEFA/DE-SDCA y estando conforme con su contenido, PÓNGASE a consideración de la Sub Dirección de Calidad Ambiental para los fines correspondientes.

Atentamente,


MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ
COORDINADORA DE CALIDAD DE AGUA Y SUELO



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

San Isidro, 21 ABR. 2014

Visto el informe N° 198 -2014-OEFA/DE-SDCA y estando conforme con su contenido, TRASLÁDESE a la Coordinación de Hidrocarburos de la Sub Dirección de Supervisión Directa - Dirección de Supervisión para los fines correspondientes.

Atentamente,



PAOLA CHINEN GUIMA
SUBDIRECTORA DE CALIDAD AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN

CC: Subdirección de Supervisión Directa



Página 2



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

FICHA SUELO

N° 014-SU

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

REPORTE DE MONITOREO AMBIENTAL EN APOYO A LAS SUPERVISIONES DEL OEFA

TIPO DE SUPERVISIÓN	Regular	<input checked="" type="checkbox"/>	Supervisión Regular del Lote XX de Petrolera Monterrico S.A.
	Especial	<input type="checkbox"/>	
	Otro	<input type="checkbox"/>	

1. DATOS DEL ADMINISTRADO

Razón social del administrado	Petrolera Monterrico S.A.
Área de operación o proyecto	Lote XX.
Localidad, distrito, provincia y departamento	Distritos de Canoas de Punta Sal y Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, departamento de Tumbes.

2. DATOS DEL MONITOREO

Fecha inicio	21-03-14
Fecha fin	21-03-14
Equipo Técnico	Gonzalo Castillo Faura - Dirección de Evaluación Olga Romero Becerra - Dirección de Supervisión

Puntos de monitoreo de suelo

Código punto muestreo	Matriz	Coordenadas UTM (Datum WGS84)			Descripción
		Zona	Este	Norte	
		S-01	Suelo	17	

Protocolo de monitoreo

Guía para el "Muestreo y Análisis de Suelos", aprobada por el Subsector de Hidrocarburos, de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas (octubre 2000).





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Parámetros para analizar por laboratorio

Matriz	Parámetros	Observaciones
Suelo	Fracciones de Hidrocarburos (F ₁ , F ₂ y F ₃)	-
	PCB	-
	Metales totales	-
	Mercurio total	-

3. OBSERVACIONES

1. La Dirección de Supervisión, mediante correo electrónico y Memorándum N° 093-2014-OEFA/DE-SDCA solicitó a la Dirección de Evaluación apoyo para realizar el monitoreo de suelo en el Lote XX administrado por la empresa Petrolera Monterrico S.A.
2. Se tomó una (01) muestra de suelo el día viernes 21 de marzo a las 15:30 horas.
3. La muestra de suelo fue enviada con reparto a domicilio a la empresa Inspectorate Services Perú S.A.C., a través de la empresa Transportes El Pino S.A.C., no llegando a su destino por que el camión de reparto de la mencionada empresa fue asaltado el día martes 25 de marzo del presente año (Ver copia de la denuncia policial en el Anexo N° 1 y factura de envío en el Anexo N° 2).

4. ANEXOS

	Si	No
Copia de Certificado de Calibración de equipo		X
Copia de Cadena de Custodia con sello de recepción del laboratorio		X
Copia de denuncia policial	X	
Copia de Factura de envío	X	
Registro Fotográfico	X	

FECHA

San Isidro,


GONZALO CASTILLO FAURA
EVALUADOR





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

ANEXOS



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

ANEXO N° 01

Copia de denuncia policial

POLICIA NACIONAL DEL PERU

COMISARIA PNP

VII RPNP-LIMA

CONDEVILLA

Fecha Imp : 29/03/2014 12:12 Hrs

O.P Imp : SO.TCO.JA.S PNP LUIS TEODORO ANGULO
CHUMPITAZ

Nro de Orden : 3545377 Clave : gbijsBdL

EL SR CMDTE.PNP COMISARIO DE LA SSUJ DE : SANTA FELICIA

QUE SUSCRIBE , CERTIFICA

QUE EN EL SISTEMA INFORMATICO DE DENUNCIAS POLICIALES, EXISTE UNA CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE :

Tipo	OCURRENCIA	Fecha y Hora Registro	25/03/2014 15:51:54 Hrs.
Formalidad	ESCRITA	Fecha y Hora Hecho	25/03/2014 14:20:00 Hrs.
Condición de la Denuncia	[DEINPOL] OCURRENCIA DE CALLE - COMUN Nro : 273		

TIPIFICACION

- FUERO COMUN PATRIMONIO (DELITO)ROBO/ROBO ABRAVADO

LUGAR DEL HECHO

LIMA/LIMA / SAN MARTIN DE PORRES / AVENIDA PROCEDES CUADRA : 3

DENUNCIANTE

- M KLEIBER LINO MACURI MALPARTIDA(36), CON FECHA DE NACIMIENTO 27/09/1977, ESTADO CIVIL CASADO(A), CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD DNI NRO : 20119816 OCUPACION : EMPRESARIO, DIRECCION : LIMA/LIMA (LA MOLINA) AV SEPARADORA INDUSTRIAL 147

CONTENIDO

C PARTE SIN ASUNTO DICIENDO ROBO ABRVADO.- I SIENDO LAS 14.20 HRS DEL DIA DE LA FECHA EL SUSCRITO OPERADOR DE LA MOVIL PL-10410 POR ORDEN RADIAL DE LA CENTRAL 105, FUIMOS DESPLAZADOS A LA CDRA 3 DE LA AV PROCEDES, LUGAR DONDE SE ENCONTRABA UN VEHICULO FURGON, COLOR BLANCO DE LA EMPRESA TEPESA, VICTIMA DE ROBO, CONSTITUIDOS AL LUGAR NOS ENTREVISTAMOS CON EL SR MACURI MALPARTIDA KLEIBER LINO (36), CERRO DE PASCO, CASADO CHOFER DNI N° 20119816 / DOMICILIO EN LA AV SEPARADORA INDUSTRIAL NRO 147-LA MOLINA, QUIEN REFIERE QUE EN MOMENTOS QUE ENTREGABA UNA MERCADERIA EN LA CALLE LEONARDO ORTIZ SALCEDO NRO 358, AL SR. FELIX VALDIVIA GARCIA, SEGUN FACTURA NRO. 127-0044690 Y AL SALIR DE DICHO LUGAR E INGRESANDO A LA AV PROCEDES, FUE SORPRENDIDO POR UN VEHICULO STAT SWABON COLOR BLANCO, CUYA PLACA NO SE PERCATO, QUIEN LE CERRO EL PASO Y DESCENDIERON DEL MISMO TRES SUJETOS DESCONOCIDOS CON ARIAS DE FUEGO, QUIENES OBLIGARON AL CONDUCTOR Y A SUS DOS AYUDANTES A DESCENDER DEL VEHICULO Y POSTERIORMENTE ROMPIERON EL CANDADO CON PATA DE CABRA DE LA PARTE POSTERIOR DEL MISMO, SUSTRAYENDOLE DEL INTERIOR 14 (CATORCE) PAQUETES ENCOMIENDAS CONFORME SE DETALLA SEGUN GUIAS DE ENTREGA UN PAQUETE CON BOLETA 572-0599342, UN BULTO CON BOLETA 411-002441, UN BULTO CON FACTURA 107-0020331, UN BULTO CON FACTURA 102-0015547 UN BULTO CON FACTURA 137-0023283, CUATRO BULTOS CON GUIA DE ENVIO NRO 17663926 UN BULTO CON GUIA DE ENVIO NRO 17553012, DOS BULTOS CON GUIA DE ENVIO NRO 16968796, TRES BULTOS DE LA GUIA DE ENVIO NRO 15968971, UN BULTO CON GUIA DE ENVIO NRO 17385985, SE HACE CONSTAR QUE TODOS ESOS BULTOS ROBADOS SON DISTRIBUIDOS A DOMICILIO POR LA EMPRESA DE TRANSPORTES EL PINO SAC (TEPSA) 2 REFIERE EL CONDUCTOR DEL VEHICULO DE PLACA A2-W-848 MARCA HYUNDAI CAMIONETA FURGON BLANCO 2009, PERTENECIENTE A LA EMPRESA MULTISERVICIO SM, BRNDA SERVICIO DE TRANSPORTE A TEPESA, ASIMISMO INDICA QUE LOS SUJETOS FUGARON CON DIRECCION HACIA LA AV TOMAS VALLE Y QUE DESCONOCE EL MONTO DEL ROBO LO QUE DÓN CUENTA A UD PARA LOS FINES PERTINENTES CONDEVILLA 25 DE MARZO DEL 2014 - FOO SOTI PNP LUIS ESPINOZA MINAYA / O.P N° 30471650



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

ANEXO N° 02

Copia de Factura de Envío 102-0015643



TRANSPORTES EL PINO S.A.C

CASA MATRIZ : Av. Manuel Echeandía N°. 303 Urb. El Pino - San Luis - Lima - Lima 102-0015447

Tel.: 326-0731

OFICINA: Av. Tumbes Nro. 199 - Tumbes - Tumbes - Tumbes - Tumbes Tel.: 072-522428 IP REPARTO DISTRIBUIDO

Central Telefonica: (01)617-9000

10:43 AM

R.U.C. 20502324927

FACTURA

TEPSA ENCOMIENDAS

102-N°

0015643

FECHA: 23 de 01 de 2014 2014

SEÑOR(ES) ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION ANDRIENTAL 20521284749 REF. : 102-0015443

DIRECCIÓN AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA 3542 SAN ISIDRO - LIMA

ORIGEN INSPECTORIA DE SERVICIOS PERU SAC DESTINO: LIMA CONDICION:

CONSIGNADO AVENIDA FAUCETT 444 CALLAO - LIMA T/ENTREGA: DETALLE

DIRECCION :

SERVICIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PESO	VALOR DE VENTA
	1	CRISTAL	12.7	13.78

Señal: DIECISEIS CON 50/100 NUEVOS SOLES

D.N.I. : _____

FECHA: ____ / ____ / ____

crisillo

S/.	DESCUENTO	13.78
S/.	SUB-TOTAL	2.52
S/.	I.G.V. %	16.50
	TOTAL	

FAMIMPRES S.A.C
R.U.C. 20514275999 Tel. 324-1421
Serie 0102 del 015001 al 016000
Aut. Sunat. N°: 0362315021 FA.14/11/2013

CANCELADO

DE _____ DEL 2014

RECIBI CONFORME

P, LA EMPRESA

ADQ. O USUARIO



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

ANEXO N° 03

Registro fotográfico



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Fotografía N° 1: Punto de Monitoreo de Suelo S-01



